
DORMER

The Right Tool at the Right Time



# Catalogue
# Katalog
# Catalogus
# Catálogo

12





**A**

A002 a 41
A022 a 27
A088 a 99
A095 a 100
A099 a 101
A100 a 41
A101 a 41
A108 a 41
A110 a 62
A117 a 27
A120 a 27
A122 a 26
A124 a 34
A125 a 70
A130 a 77
A160 a 50
A166 a 83
A170 a 48
A190 a 102
A191 a 103
A199 a 104
A200 a 95
A201 a 97
A205 a 95
A210 a 96
A225 a 98
A243 a 61
A244 a 61
A295 a 105
A296 a 106
A345 a 86
A350 a 84
A400 a 90
A402 a 91
A405 a 92
A412 a 93
A413 a 94
A510 a 51
A520 a 31
A530 a 77
A553 a 54
A554 a 54
A720 a 35
A730 a 77
A777 a 41
A900 a 56
A901 a 56
A920 a 36
A921 a 36
A940 a 66
A941 a 66
A951 a 88
A952 a 88
A976 a 74
A977 a 74
A978 a 74

**B**

B100 b 13
B101 b 31
B121 b 33
B122 b 21
B157 b 28
B161 b 29
B170 b 25
B180 b 23
B301 b 18
B334 b 15
B335 b 16
B400 b 7
B411 b 11
B441 b 10
B442 b 12
B481 b 8
B901 b 17
B903 b 19
B952 b 20
B953 b 22
B954 b 34
B955 b 35
B956 b 36
B957 b 37

**C**

C110 e 24
C122 e 37
C123 e 26
C126 e 24
C135 e 28
C139 e 26
C159 e 34
C166 e 45
C167 e 36
C169 e 34
C246 e 41
C247 e 41
C273 e 43
C295 e 43
C299 e 39
C305 e 32
C306 e 29
C324 e 48
C333 e 46
C336 e 35
C346 e 38
C352 e 32
C353 e 29
C358 e 35
C359 e 46
C365 e 47
C367 e 31
C368 e 31
C400 e 55
C403 e 56
C407 e 52
C413 e 55
C426 e 50
C428 e 50
C429 e 56
C491 e 51
C492 e 51
C500 e 57
C503 e 57
C505 e 58
C511 e 59
C700 e 72
C710 e 71
C800 e 60
C801 e 63
C810 e 61
C820 e 65
C822 e 64
C825 e 62
C830 e 69
C831 e 70
C835 e 68
C837 e 67
C903 e 40
C905 e 49
C907 e 39
C908 e 52
C920 e 40
C921 e 54
C922 e 49
C944 e 53
C948 e 53

**D**

D200 e 73
D400 e 82
D402 e 83
D420 e 82
D422 e 83
D745 e 75
D747 e 77
D750 e 81
D751 e 81
D752 e 80
D753 e 80
D763 e 73

**E**

E000 c 26
E000TIN c 26
E001 c 26
E002 c 35
E002TIN c 35
E003 c 35
E010 c 50
E011 c 50
E012 c 53
E013 c 53
E020 c 59
E021 c 59
E022 c 61
E023 c 61
E030 c 68
E031 c 68
E032 c 70
E033 c 70
E040 c 89
E041 c 89
E042 c 91
E043 c 91
E044 c 32
E052 c 32
E100 c 11
E101 c 11
E102 c 11
E105 c 38
E108 c 54
E111 c 63
E115 c 73
E119 c 85
E200 c 14
E201 c 16
E207 c 30
E212 c 30
E216 c 29
E225 c 55
E229 c 64
E237 c 14
E242 c 42
E243 c 102
E250 c 14
E251 c 14
E252 c 16
E258 c 30
E263 c 30
E266 c 29
E268 c 42
E275 c 55
E278 c 64
E282 c 86
E290 c 42
E303 c 21
E422 c 29
E423 c 29
E500 c 17
E501 c 17
E504 c 17
E510 c 27
E513 c 44
E515 c 56
E524 c 65
E531 c 74
E533 c 77
E534 c 76
E536 c 78
E538 c 81
E539 c 80
E542 c 82
E544 c 84
E545 c 83
E547 c 87
E550 c 94
E570 c 72
E600 c 22
E605 c 37
E606 c 28
E610 c 22
E620 c 92
E621 c 93
E650 c 36
E651 c 62
E653 c 98
E654 c 71
E708 c 101
E709 c 100
E710 c 96
E711 c 97
E712 c 99
E714 c 95
E720 c 100
E721 c 96
EP006H c 24
EP00TIN c 24
EP016H c 24
EP10 c 48
EP10TIN c 48
EP11 c 48
EP20 c 58
EP21 c 58
EP30 c 67
EP31 c 67
EP40 c 88
EP41 c 88
EX006G c 33
EX006H c 33
EX00TIN c 33
EX016H c 33
EX10 c 51
EX10TIN c 51
EX11 c 51
EX20 c 60
EX21 c 60
EX30 c 69
EX31 c 69
EX40 c 90
EX41 c 90

**F**

F100 d 4
F108 d 4
F110 d 6
F120 d 7
F130 d 8
F140 d 9
F150 d 10
F170 d 11
F180 d 12
F190 d 13
F201 d 4
F202 d 19
F272 d 22
F300 d 14
F302 d 20
F310 d 15
F312 d 21
F320 d 16
F330 d 17
F370 d 18

**G**

G125 b 52
G129 b 43
G132 b 47
G135 b 40
G136 b 45
G137 b 41
G138 b 48
G142 b 45
G149 b 44
G154 b 42
G171 b 49
G236 b 53
G314 b 51
G335 b 40
G338 b 48
G400 b 38
G405 b 39
G560 b 45

**K**

K100 f 12
K101 f 12
K102 f 12
K103 f 13
K104 f 13
K200 f 14
K201 f 14
K202 f 14
K203 f 14
K204 f 14
K300 f 6
K301 f 6
K302 f 6
K303 f 6
K304 f 6
K305 f 6
K310 f 8
K311 f 8
K312 f 8
K313 f 8
K314 f 8
K330 f 10
K331 f 10
K332 f 10
K333 f 10
K334 f 10
K520 f 15
K521 f 16
K522 f 17

**L**

L110 c 103
L111 c 104
L115 c 107
L119 c 105
L120 c 108
L126 c 106

**M**

M138 b 50
M150 f 18
M151 f 19
M152 f 20
M200 f 21

**R**


R100 a 18
R120 a 9
R122 a 8
R123 a 8
R453 a 22
R454 a 22
R457 a 14
R458 a 14
R510 a 20
R520 a 11

**S**

S501 e 21
S511 e 22
S802HA e 12
S802HB e 12
S803HA e 15
S803HB e 15
S804HA e 18
S804HB e 18
S812HA e 13
S812HB e 13
S813HA e 16
S813HB e 16
S814HA e 19
S814HB e 19
S902 e 14
S903 e 17
S904 e 20
S922 e 14
S933 e 17
S944 e 20
S991 e 23

a 1 - a 106





b 1 - b 50









c 1 - c 110





d 1 - d 22






e 1 - e 84





f 1 - f 22





g 1 - g 80





a1 - a106






| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A002** | a 41 | **A191** | a 103 | **A520** | a 31 | **R100** | a 18 |
| **A022** | a 27 | **A199** | a 104 | **A530** | a 77 | **R120** | a 9 |
| **A088** | a 99 | **A200** | a 95 | **A553** | a 54 | **R122** | a 8 |
| **A095** | a 100 | **A201** | a 97 | **A554** | a 54 | **R123** | a 8 |
| **A099** | a 101 | **A205** | a 95 | **A720** | a 35 | **R453** | a 22 |
| **A100** | a 41 | **A210** | a 96 | **A730** | a 77 | **R454** | a 22 |
| **A101** | a 41 | **A225** | a 98 | **A777** | a 41 | **R457** | a 14 |
| **A108** | a 41 | **A243** | a 61 | **A900** | a 56 | **R458** | a 14 |
| **A110** | a 62 | **A244** | a 61 | **A901** | a 56 | **R510** | a 20 |
| **A117** | a 27 | **A295** | a 105 | **A920** | a 36 | **R520** | a 11 |
| **A120** | a 27 | **A296** | a 106 | **A921** | a 36 | | |
| **A122** | a 26 | **A345** | a 86 | **A940** | a 66 | | |
| **A124** | a 34 | **A350** | a 84 | **A941** | a 66 | | |
| **A125** | a 70 | **A400** | a 90 | **A951** | a 88 | | |
| **A130** | a 77 | **A402** | a 91 | **A952** | a 88 | | |
| **A160** | a 50 | **A405** | a 92 | **A976** | a 74 | | |
| **A166** | a 83 | **A412** | a 93 | **A977** | a 74 | | |
| **A170** | a 48 | **A413** | a 94 | **A978** | a 74 | | |
| **A190** | a 102 | **A510** | a 51 | | | | |

| | R122 | R123 | R120 | R520 | R458 | R457 | R100 | R510 | R454 | R453 | A122 | A120 | A022 | A117 | A520 | A124 | A720 | A920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS | HSS HM | HSS-E | HSS-E |
| | DORMER | DORMER | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 338 | DIN 338 | DIN 6537 L | DIN 6537 L | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN ANSI | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 8037 | DIN 1899 | DIN ANSI |
| | 1XD | 1XD | 2.5XD | 2.5XD | 3XD | 3XD | 4XD | 4XD | 5XD | 5XD | 1XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 3XD |
| | 120° | 90° | 120° | 130° | 140° | 140° | 120° | 130° | 140° | 140° | 118° | 135° | 135° | 135° | 130° | 118° | 118° | 130° |
| | | | | TiN | TiAlN | TiAlN | | TiN | TiAlN | TiAlN | | ST | TiN | Bronze | TiN | ST | | |
| | | | | | DIN 6535HA | DIN 6535HA | | | DIN 6535HA | DIN 6535HA | | | | | | | | |
| | N | N | N | N | | | N | N | | | N | N | N | N | | H | N | W |
| | a 8 | a 8 | a 9 | a 11 | a 14 | a 14 | a 18 | a 20 | a 22 | a 22 | a 26 | a 27 | a 27 | a 27 | a 31 | a 34 | a 35 | a 36 |
| 1.1 | ■85S | ■85S | ●85S | ■100X | ■125W | ■125W | ●85S | ■100W | ■125V | ■125V | ■35E | ■35J | ■35K | ●38K | ■57M | | ■35A | ■40J |
| 1.2 | ■75S | ■75S | ●75S | ■90X | ■110W | ■115W | ●75S | ■90W | ■110V | ■115V | ■30E | ■30J | ■32K | ●33H | ■47M | | ■30A | ■34J |
| 1.3 | ■75S | ■75S | ●75S | ■90X | ■90W | ■110W | ●75S | ■90W | ■90V | ■110V | ●27C | ■27G | ■25I | ●30G | ■40K | | ■27A | ■32I |
| 1.4 | ■70S | ■70S | ●70S | ■80X | ■80V | ■95V | ●70S | ■80W | ■80V | ■95V | ●21C | ■21G | ■23H | ●27G | ■32I | | ■23A | ■32I |
| 1.5 | ■45S | ■45S | ●45S | ■55X | ■60V | ■75V | ●45S | ■55V | ■60V | ■75V | ●14C | ●14F | ■16G | ■18F | ■21G | ●40C | ●17A | ■23E |
| 1.6 | ■45S | ■45S | ●45S | ■45W | ■50U | ■65U | ●45S | ■45V | ■50U | ■65U | ●10B | ●10E | ●10E | ■11E | ●11E | ●37A | ●10A | ■19E |
| 1.7 | ■30S | ■30S | ●30S | ●35U | ■30U | ■30U | ●30S | ●35T | ■30U | ■30U | | | | | | | | |
| 1.8 | ■30S | ■30S | ●30S | ●30T | ■25U | ■25U | ●30S | ●30S | ■25U | ■25U | | | | | | | | |
| 2.1 | ■53S | ■53S | | ●50W | ■45U | ■55V | | ●50V | ■45U | ■55V | ●16C | ■16F | ■15G | ■22F | ■30I | | ●22A | ■15F |
| 2.2 | ■45S | ■45S | | | ■40T | ■35V | | | ■40T | ■35V | ●9D | ●9H | ●8I | ■11H | ■16I | ●35C | ●10A | ■7F |
| 2.3 | | | | | ■35T | ■30U | | | ■35T | ●30U | ●10B | ●10D | ●9E | ■15D | ■20G | ●35C | ●15A | ■9D |
| 2.4 | | | | | ●35T | | | | ●35T | ●30U | | | | | | | | |
| 3.1 | ■75T | ■75T | ●75U | ■90Y | ■90W | ■110W | ●75T | ■90X | ■90W | ■110W | ●32E | ■32J | ■32K | ●34K | ■48M | ■55C | ■30A | ●34L |
| 3.2 | ■75T | ■75T | ●75U | ■90Y | ■90W | ■110W | ●75T | ■90X | ■90W | ■110W | ●27C | ■27G | ■25I | ●30F | ■37K | ■43C | ■24A | ●26L |
| 3.3 | ■55T | ■55T | ●55U | ■65X | ■70V | ■80V | ●55T | ■65W | ■70V | ■80V | ●20C | ■20F | ■20G | ●22F | ■30J | ■40C | ●20A | ●26L |
| 3.4 | ■55T | ■55T | ●55U | ■65X | ■70V | ■80V | ●55T | ■65W | ■70V | ■80V | ●16B | ●16F | ●16G | ■17F | ■26F | ■32A | ●14A | ●19J |
| 4.1 | ■45T | ■45T | ■45T | ●60W | ●50U | ■55V | | ●45V | ●50U | ■55V | ●27C | ■27G | ■25I | ■30G | ■34I | ●40A | ●23A | ■30G |
| 4.2 | ■35T | ■35T | ●35T | ●45V | ●40U | ■45V | | | ●40U | ■45V | ●12B | ●16E | ●14F | ■18F | ■20G | ●35A | ●17A | ■18G |
| 4.3 | ■25S | ■25S | ●25T | ●35U | ●35T | ■40U | | | ●35T | ■40U | ●7A | ●8C | ●8C | ■10C | ●4B | ●25A | ●8A | ■10C |
| 5.1 | ■45T | ■45T | ■40U | ■50W | | | | ●50V | | | ●13D | ●13H | ●13H | ■15H | ●17I | ●30A | ●10A | ■15I |
| 5.2 | ■30S | ■30S | ●30T | | | | | | | | ●8C | ●8F | ●8F | ■9F | ●11G | ●25A | ●7A | ■9G |
| 5.3 | ■20S | ■20S | ●20T | | | | | | | | ●4A | ●4B | ●4B | ■6C | ●7E | ●20A | ●4A | ■6E |
| 6.1 | ■275V | ■275V | ■275W | | ■100V | ■125W | | | ■100V | ■125W | ■27D | ●36H | ●36H | ●38I | ●40E | | ■35A | ●65H |
| 6.2 | ■250V | ■250V | ●275W | | ■200V | ■220W | ■250V | | ■200V | ■220W | ■33E | ●38J | ●38K | ●40K | ■50I | ●70G | ●40A | ●66J |
| 6.3 | ■250V | ■250V | ●275W | | ■200V | ■220W | ■250V | | ■200V | ■220W | ■27D | ●27I | ●27I | ●27J | ■45K | ●60E | ●35A | ●40J |
| 6.4 | ■70T | ■70T | ●70U | | ●80U | ■100V | | | ●80U | ■100V | ■16D | ●16H | ●16I | ●16I | ●20F | ●50C | ●27A | ●31G |
| 7.1 | ■200V | ■200V | ■200W | ■225Z | ■225W | ■250W | ●200V | ■225Y | ■225W | ■250W | ■33E | ●33K | ■40F | ●35K | ●55I | | ■35A | ●75L |
| 7.2 | ■200V | ■200V | ●200W | ■225Z | ■225W | ■250W | ●200V | ■225Y | ■225W | ■250W | ■30E | ●30J | ■32K | ●33J | ■50M | | ■30A | ■45N |
| 7.3 | ■112V | ■112V | ●112W | ■150Y | ■180V | ■200V | ●112V | ■150X | ■180V | ■200V | ●30D | ●30I | ■32J | ●31I | ■37K | | ●27A | ●40N |
| 7.4 | ■60V | ■60V | ●60W | ■65Y | ■120V | ■150V | ●60V | ■65X | ■120V | ■150V | ●25D | ●25I | ●25J | ●30G | ■35I | | ●27A | ●36J |
| 8.1 | ■60X | ■60X | ■60U | ■75Z | | | ■60X | ■75X | | | ●30F | ●30K | ●30K | ●35M | ●65G | | ●48A | ●55J |
| 8.2 | ■100V | ■100V | ■100U | ■115V | | | ■100V | ■115V | | | ●35E | ●35I | ●35I | ●28K | ■50G | ●60E | ●25A | ●40H |
| 8.3 | | | | | | | | | | | ●17D | ●17G | ●17G | ●17I | ■35F | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | ●12A | ●4C | ●4C | ■6C | | ●9C | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DORMER

| | A921 | A100 | A101 | A002 | A108 | A777 | A170 | A160 | A510 | A553 | A554 | A900 | A901 | A243 | A244 | A110 | A940 | A941 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HSS-E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS | HSS HM | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS-E |
| | DIN ANSI | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DORMER | DIN 338 | DIN 338 | DORMER | DORMER | DIN ANSI | DIN ANSI | ANSI | ANSI | DIN 340 | DIN ANSI | DIN ANSI |
| | 3XD | 4XD | 4XD | 4XD | 4XD | 4XD | 4XD | 4XD | 4XD | 5XD | 5XD | 6XD | 6XD | 4XD | 4XD | 6XD | 10XD | 10XD |
| | 130° | 118° | 118° | 118° | 135° | 135° | 118° | 118° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 135° | 118° | 118° | 130° | 130° |
| | Aurora Top | ST | ST | TiN | ST | Bronze | ST | ST | TiN | TiAlN Top | TiAlN Top | | Aurora Top | | | ST | | Aurora Top |
| | | | | | | | | | | DIN 6535HA | DIN 6535HE | | | | | | | |
| | W | N | N | N | W | N | N | N | | | | W | W | N | N | N | W | W |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a 36 | a 41 | a 41 | a 41 | a 41 | a 41 | a 48 | a 50 | a 51 | a 54 | a 54 | a 56 | a 56 | a 61 | a 61 | a 62 | a 66 | a 66 |
| 1.1 | ■60M | ■35H | ■35H | ■47J | ●35I | ●35J | ●35H | ●60E | ■57M | ■85L | ■85L | ■38H | ■60J | | | ●27G | ■38F | ■53G |
| 1.2 | ■52M | ■30H | ■30H | ■40J | ●30I | ●30H | ●30H | ●60E | ■47M | ■70L | ■70L | ■33H | ■50J | | | ●25G | ■33F | ■46G |
| 1.3 | ■53J | ■25F | ■25F | ■35F | ●25G | ●27G | ●25F | ●55D | ■40K | ■60L | ■60L | ■26H | ■44I | ●25F | ●25F | ●20E | ■22G | ■36G |
| 1.4 | ■53J | ■20F | ■20F | ■30F | ●20F | ●24F | ●20E | ●50D | ■30H | ■45H | ■45H | ■26H | ■44I | ●20F | ●20F | ●16E | ■22G | ■36G |
| 1.5 | ■38G | ●13E | ●13E | ●18F | ●13E | ■17E | ●13D | ●40C | ■21F | ■28F | ■28F | ■21E | ■33G | ■13E | ■13E | ●9D | ■17C | ■23D |
| 1.6 | ■30G | ●9D | ●9D | ●10E | ●9D | ■10D | ●9C | ●37A | ●11D | ■15D | ■15D | ■16E | ■26G | ■9D | ■9D | ●6B | ■12C | ■17D |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ■17F | ●15E | ●15E | ●20F | ●15E | ●22E | ●15D | ●40B | ■28G | ■40G | ■40G | ■15E | ■17E | ●15E | ●15E | ●10D | ■15C | ■17C |
| 2.2 | ■9F | ●8G | ●8G | ●12G | ■9G | ●11G | ●7F | ●35C | ■14I | ■19I | ■19I | ■7E | ■9E | ■8G | ■8G | ●6F | ■7E | ■9E |
| 2.3 | ■11D | ●9C | ●9C | ●16C | ■10D | ●15C | ●7B | ●35A | ●19G | ●27G | ●27G | ■9C | ■11C | ■9C | ■9C | ●4B | ■9B | ■11B |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ■53L | ■30H | ■30H | ■40J | ●30H | ●35H | ●27H | ■50C | ■42K | ■70K | ■70K | ●24J | ■58I | ●30I | ●30I | ●28H | | ■36I |
| 3.2 | ■42L | ■24F | ■24F | ■30E | ●24F | ●28D | ●22E | ■40A | ■32J | ■50J | ■50J | ●19J | ■47I | ●24F | ●24F | ●21E | ●16I | ■30I |
| 3.3 | ■42L | ●20E | ●20E | ●28E | ●20E | ●22E | ●19D | ■35A | ■28J | ■45J | ■45J | ●19J | ■34J | ●20E | ●20E | ●15D | ●16I | ■30I |
| 3.4 | ■36J | ●14E | ●14E | ●26E | ●14E | ●17E | ●12D | ■30A | ■25F | ■42F | ■42F | ●14I | ■28I | ■14E | ■14E | ●13D | ●12H | ■24H |
| 4.1 | ●48I | ●23E | ●23E | ●23F | ■25G | ■28F | ●17E | ●35A | ●32G | ■45G | ■45G | ■22E | ●35G | ■23F | ■23F | ●17E | ■18E | ●25F |
| 4.2 | ●29I | ●12D | ●12D | ●13D | ■16E | ■20D | ●9C | ●35A | ●20H | ●30E | ●30E | ■15E | ●24G | ■12D | ■12D | ●9C | ■13C | ●18D |
| 4.3 | ●16E | ●6B | ●6B | ●7B | ●7B | ■11C | ●5A | ●25A | ●4B | ●8C | ●8C | ■6C | ●10E | ■6B | ■6B | ●4A | ■6C | ●8D |
| 5.1 | ●24L | ●10G | ●10G | ●13G | ●12G | ●15G | ●8F | ●30A | ●17I | ●25I | ●25I | ■14G | ●22I | ■10G | ■10G | ●8F | | |
| 5.2 | ●14I | ●6E | ●6E | ●7E | ●7G | ■7E | ●4D | ●25A | ●9E | ●15E | ●15E | ■7G | ●11I | ●6E | ●6E | ●4D | | |
| 5.3 | ●10G | ●3A | ●3A | ●3A | ●6E | ●6B | ●3A | ●20A | ●6E | ●10G | ●10G | ■6C | ●10E | ●3A | ●3A | ●3A | | |
| 6.1 | | ●33G | ●33G | ●50G | ●33G | ●38H | ●35F | ●55D | ●40D | ●70G | ●70G | ●65G | | | | ●30E | ●65F | |
| 6.2 | | ●35I | ●35I | ●33I | ●35I | ●40F | ●33H | ●70G | ■50I | ■85I | ■85I | ●53I | | | | ●32H | ●70F | |
| 6.3 | ●71J | ●27H | ●27H | ●39H | ●31H | ●27H | ●27G | ●60C | ■45I | ■80I | ■80I | ●34H | ●56I | ●27H | ●27H | ●27G | ●34G | ●48H |
| 6.4 | ●50I | ●16G | ●16G | ●30G | ●16G | ●21F | ●16F | ●50C | ●20F | ●35G | ●35G | ●30G | ●48I | ■16G | ■16G | ●16E | ●30G | ●42H |
| 7.1 | | ●33J | ●33J | ■41K | ●33J | ●33J | ●33I | ●50I | ●50G | ●70H | ●70H | ●60J | | | | ●32I | ●53H | |
| 7.2 | | ●30I | ●30I | ■38J | ●30I | ●30I | ●30H | ●45H | ■50M | ■100M | ■100M | ■45N | | | | ●27H | ■45N | |
| 7.3 | | ●27H | ●27H | ●33I | ●27H | ●30H | ●27G | ●40G | ■31I | ■55I | ■55I | ●40N | | | | ●27G | ●40N | |
| 7.4 | ■48J | ●24F | ●24F | ●33I | ●24F | ●27F | ●22G | ●35F | ■33I | ■55J | ■55J | ●28I | ■48I | ■24F | ■24F | ●25E | ●30G | ■42H |
| 8.1 | | ●30J | ●30J | ■30I | ●30J | | ●30I | | ■65G | ■90G | ■90G | ●55I | | | | ●35I | ●55H | |
| 8.2 | | ●28H | ●28H | ■50H | ●28H | | ●28G | ●60E | ■50G | | | ●40G | | | | ●26G | ●40F | |
| 8.3 | | ●14F | ●14F | ●35F | ●14F | | ●14E | | ■35F | | | | | | | ●12E | | |
| 9.1 | | ●3B | ●3B | ●3B | ●3B | ●6C | ●3A | ●9C | | | | | | ●3B | ●3B | ●3A | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DORMER

| | A125 | A976 | A977 | A978 | A130 | A530 | A730 | A166 | A350 | A345 | A951 | A952 | A400 | A402 | A405 | A412 | A413 | A200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS | HSS-E | HSS HM | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
| BS 328 | DIN 1869/1 | DIN 1869/2 | DIN 1869/3 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 1870/1 | DIN 1870/1 | DIN 1870/2 | DIN 8374 | DIN 8376 | DIN 8377 | DORMER | DORMER | DIN 333A |
| 10XD | 15XD | 20XD | 25XD | 4XD | 4XD | 4XD | 4XD | 6XD | 10XD | 15XD | 20XD | 4XD | 4XD | 4XD | 2.5XD | 2.5XD | 1XD |
| 118° | 130° | 130° | 130° | 118° | 118° | 118° | 118° | 118° | 118° | 130° | 130° | 118° | 118° | 118° | 118° | 118° | 118° |
| ST | | | | ST | TiN | Bronze | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | |
| N | W | W | W | N | N | N | N | N | N | W | W | N | N | N | | | |
| 1.40 - 1" | 1.50 - 14.00 | 1.50 - 14.00 | 3.00 - 10.00 | 2.00 - 100.00 | 8.50 - 40.00 | 10.00 - 32.00 | 10.00 - 33.00 | 5.00 - 50.00 | 8.00 - 50.00 | 10.00 - 30.00 | 8.00 - 40.00 | M3 - M10 | M3 - M10 | M5 - M20 | M3 - M10 | M3 - M10 | 0.50 - 12.50 |

| | a 70 | a 74 | a 74 | a 74 | a 77 | a 77 | a 77 | a 83 | a 84 | a 86 | a 88 | a 88 | a 90 | a 91 | a 92 | a 93 | a 94 | a 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ■24E | ●31C | ●31B | ●31A | ■35I | ■47I | ●35J | ●60E | ■27I | ■24G | ■27G | ■27G | ■32G | ■32G | ■32G | ■32I | ■32I | ■35I |
| 1.2 | ■22E | ●26C | ●26B | ●26A | ■30I | ■40I | ●30H | ●60E | ■25I | ■22G | ■22G | ■22G | ■27G | ■27G | ■27G | ■27I | ■27I | ■30I |
| 1.3 | ●16C | ■22C | ■22B | ■22A | ■25F | ■30F | ●27G | ●55D | ●20G | ●17E | ■19E | ■19E | ■22E | ■22E | ■22E | ■22G | ■22G | ■25G |
| 1.4 | ●15C | ■22C | ■22B | ■22A | ■20F | ■27F | ●23F | ●50D | ●16F | ●15D | ●15D | ●15D | ■20E | ■20E | ■20E | ■20G | ■20G | ■20F |
| 1.5 | ●6A | ■12A | ■12A | ■12A | ●12E | ●20E | ■17E | ●40C | ●10E | ●6C | ●8C | ●8C | ●10C | ●10C | ●10C | ●10E | ●10E | ●13E |
| 1.6 | ●5A | ■10A | ■10A | ■10A | ●9D | ●10D | ■10D | ●37A | ●6D | ●5B | ●6B | ●6B | ●6C | ●6C | ●6C | ●6C | ●6C | ●9D |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ●9C | ●12B | ●12B | ●12A | ●15E | ●24E | ●24E | ●40B | ●13E | ●12C | ●12C | ●12C | ●16E | ●16E | ●16E | ■16G | ■16G | ●15E |
| 2.2 | ●4E | ●7C | ●7B | ●7A | ●9G | ●13G | ■11G | ●35C | ●4G | ●4E | ●6E | ●6E | ●9G | ●9G | ●9G | ●9I | ●9I | ●8G |
| 2.3 | ●8A | ●8A | ●8A | ●8A | ●10C | ●20C | ■17C | ●35A | ●8C | ●8A | ●12A | ●12A | ●12C | ●12C | ●12C | ●12E | ●12E | ●10C |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ●22G | | | | ■30I | ●36I | ●35J | ■50C | ●26I | ●22G | ●22G | ●22G | ■30G | ■30G | ■30G | ■30G | ■30G | ■30I |
| 3.2 | ●18D | ●23C | ●23B | ●23A | ■24E | ■28E | ●28G | ■40C | ●20F | ●18D | ●16D | ●16D | ■25E | ■25E | ■25E | ■25E | ■25E | ■24F |
| 3.3 | ●13C | ●16C | ●16B | ●16A | ●20E | ■27E | ●22E | ■35C | ●18E | ●13C | ●13C | ●13C | ●19E | ●19E | ●19E | ●19E | ●19E | ●20E |
| 3.4 | ●9C | ●11A | ●11A | ●11A | ●14E | ●22E | ■17E | ■30A | ●11E | ●9C | ●9C | ●9C | ●18C | ●18C | ●18C | ●18E | ●18E | ●14E |
| 4.1 | ●11D | ●15C | ●15B | ●15A | ●23F | ●32F | ●28G | ●35A | ●16F | ●15D | ●18D | ●18D | ●23E | ●23E | ●23E | ●27G | ●27G | ●24F |
| 4.2 | ●9B | ●11A | ●11A | ●11A | ●13D | ●18D | ●20D | ●35A | ●9D | ●9B | ●10B | ●10B | ●14C | ●14C | ●14C | ●16E | ●16E | ●13D |
| 4.3 | ●5A | ●5A | ●5A | ●5A | ●7B | ●13B | ●11C | ●25A | ●5B | ●5A | ●6A | ●6A | ●8A | ●8A | ●8A | ●8C | ●8C | ●7B |
| 5.1 | ●5E | | | | ●10G | ●13G | ●15G | ●30A | ●8G | ●8E | ●7E | ●7E | ●10G | ●10G | ●10G | ●13I | ●13I | ●10G |
| 5.2 | ●4C | | | | ●7E | ●6E | ●7E | ●25A | ●4E | ●4C | ●5C | ●5C | ●6C | ●6C | ●6C | ●8G | ●8G | ●5E |
| 5.3 | ●3A | | | | ●4A | ●3A | ●6B | ●20A | ●3A | ●3A | ●3A | ●3A | ●4A | ●4A | ●4A | ●4C | ●4C | ●4A |
| 6.1 | ●24D | | | | ●33F | ●60G | ●38L | ●55D | ●33F | ●27D | ●22D | ●22D | ●35E | ●35E | ●35E | ●35G | ●35G | ●35G |
| 6.2 | ●33G | | | | ●35I | ●55I | ●40J | ●75G | ●35I | ●33G | ●33G | ●33G | ●40E | ●40E | ●40E | ●40G | ●40G | ●33I |
| 6.3 | ●22F | ●30D | ●30C | ●30B | ●35H | ■40G | ●27H | ●60C | ●35H | ●27F | ●22F | ●22F | ●32E | ●32E | ●32E | ●32G | ●32G | ●27H |
| 6.4 | ●16D | ●27D | ●27C | ●27B | ●16F | ●35E | ●21F | ●50C | ●16F | ●16D | ●16D | ●16D | ●20E | ●20E | ●20E | ●20G | ●20G | ●16G |
| 7.1 | ●24H | | | | ●26J | ●55I | ●33J | ●50I | ●33J | ●33H | ●30H | ●30H | ●45E | ●45E | ●45E | ●45G | ●45G | ●33J |
| 7.2 | ●22G | | | | ●30I | ●45I | ●30I | ●45H | ●25I | ●27G | ●27G | ●27G | ●32E | ●32E | ●32E | ●32G | ●32G | ●30I |
| 7.3 | ●22F | | | | ●28H | ●35G | ●30H | ●40G | ●27H | ●27F | ●24F | ●24F | ●32E | ●32E | ●32E | ●27G | ●27G | ●27H |
| 7.4 | ●20E | ●27D | ●27C | ●27B | ●23H | ●28G | ●27F | ●35F | ●25H | ●24F | ●22F | ●22F | ●25E | ●25E | ●25E | ●25G | ●25G | ●22H |
| 8.1 | ●30H | | | | ●30K | ●50J | ●35K | | ●35L | ●30J | ●30J | ●30J | ●30I | ●30I | ●30I | ●30I | ●30I | ●30J |
| 8.2 | ●26F | | | | ●28J | ●50H | ●28J | ●60E | ●26J | ●30H | ●30H | ●30H | | | | | | ●28H |
| 8.3 | ●10D | | | | ●14H | ●35F | ●20H | | ●12H | ●10F | ●10F | ●10F | | | | | | ●14F |
| 9.1 | ●3A | | | | ●3B | ●3B | ●5C | ●9C | ●3B | ●3A | ●3A | ●3A | | | | | | ●3B |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | A205 | A210 | A201 | A225 | A088 | A095 | A099 | A190 | A191 | A199 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HSS<br>DIN 333A<br>1XD<br>118°<br>TiN | HSS<br>DIN 333R<br>1XD<br>118° | HSS<br>DORMER<br>1XD<br>122° | HSS<br>BS 328<br>1XD<br>120° | | | | | | |
| | 1.00 - 5.00 | 0.50 - 12.50 | 0.63 - 6.00 | 3/64 - 5/16 | Set | Set | Set | Set | Set | Set |
| | a 95 | a 96 | a 97 | a 98 | a 99 | a 100 | a 101 | a 102 | a 103 | a 104 |
| 1.1 | ■42I | ■35I | ■35I | ■35I | | | | | | |
| 1.2 | ■36I | ■30I | ■30I | ■30I | | | | | | |
| 1.3 | ■30G | ■25G | ■25G | ■25G | | | | | | |
| 1.4 | ■24F | ■20F | ■20F | ■20F | | | | | | |
| 1.5 | ●16E | ●13E | ●13E | ●13E | | | | | | |
| 1.6 | ●11D | ●9D | ●9D | ●9D | | | | | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ●18E | ●15E | ●15E | ●15E | | | | | | |
| 2.2 | ●10G | ●8G | ●8G | ●8G | | | | | | |
| 2.3 | ●12C | ●10C | ●10C | ●10C | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ■36I | ■30I | ■30I | ■30I | | | | | | |
| 3.2 | ■29F | ■24F | ■24F | ■24F | | | | | | |
| 3.3 | ●24E | ●20E | ●20E | ●20E | | | | | | |
| 3.4 | ●17E | ●14E | ●14E | ●14E | | | | | | |
| 4.1 | ●29F | ●24F | ●24F | ●24F | | | | | | |
| 4.2 | ●16D | ●13D | ●13D | ●13D | | | | | | |
| 4.3 | ●8B | ●7B | ●7B | ●7B | | | | | | |
| 5.1 | ●12G | ●10G | ●10G | ●10G | | | | | | |
| 5.2 | ●6E | ●5E | ●5E | ●5E | | | | | | |
| 5.3 | ●5A | ●4A | ●4A | ●4A | | | | | | |
| 6.1 | ●42G | ●35G | ●35G | ●35G | | | | | | |
| 6.2 | ●40I | ●33I | ●33I | ●33I | | | | | | |
| 6.3 | ●32H | ●27H | ●27H | ●27H | | | | | | |
| 6.4 | ●19G | ●16G | ●16G | ●16G | | | | | | |
| 7.1 | ●40J | ●33J | ●33J | ●33J | | | | | | |
| 7.2 | ●36I | ●30I | ●30I | ●30I | | | | | | |
| 7.3 | ●32H | ●27H | ●27H | ●27H | | | | | | |
| 7.4 | ●26H | ●22H | ●22H | ●22H | | | | | | |
| 8.1 | ●36J | ●30J | ●30J | ●30J | | | | | | |
| 8.2 | ●34H | ●28H | ●28H | ●28H | | | | | | |
| 8.3 | ●17F | ●14F | ●14F | ●14F | | | | | | |
| 9.1 | ●4B | ●3B | ●3B | ●3B | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| |  |  |
| | **A295** Set | **A296** Set |
| | **a 105** | **a 106** |
| 1.1 | | |
| 1.2 | | |
| 1.3 | | |
| 1.4 | | |
| 1.5 | | |
| 1.6 | | |
| 1.7 | | |
| 1.8 | | |
| 2.1 | | |
| 2.2 | | |
| 2.3 | | |
| 2.4 | | |
| 3.1 | | |
| 3.2 | | |
| 3.3 | | |
| 3.4 | | |
| 4.1 | | |
| 4.2 | | |
| 4.3 | | |
| 5.1 | | |
| 5.2 | | |
| 5.3 | | |
| 6.1 | | |
| 6.2 | | |
| 6.3 | | |
| 6.4 | | |
| 7.1 | | |
| 7.2 | | |
| 7.3 | | |
| 7.4 | | |
| 8.1 | | |
| 8.2 | | |
| 8.3 | | |
| 9.1 | | |
| 10.1 | | |




HM | HSS HM | HSS | HSS-E

| Ø(D) | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.012 | 0.023 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.042 | 0.054 | 0.062 | 0.069 | 0.082 | 0.086 | 0.110 | 0.125 | 0.135 | 0.155 | 0.175 |
| B | 0.014 | 0.028 | 0.037 | 0.041 | 0.046 | 0.053 | 0.067 | 0.080 | 0.090 | 0.103 | 0.108 | 0.135 | 0.153 | 0.165 | 0.188 | 0.208 |
| C | 0.015 | 0.032 | 0.044 | 0.050 | 0.056 | 0.064 | 0.080 | 0.098 | 0.110 | 0.125 | 0.130 | 0.160 | 0.180 | 0.195 | 0.220 | 0.240 |
| D | 0.016 | 0.038 | 0.053 | 0.060 | 0.068 | 0.078 | 0.098 | 0.119 | 0.130 | 0.149 | 0.155 | 0.188 | 0.210 | 0.228 | 0.253 | 0.275 |
| E | 0.017 | 0.043 | 0.062 | 0.071 | 0.080 | 0.092 | 0.115 | 0.140 | 0.150 | 0.173 | 0.180 | 0.215 | 0.240 | 0.260 | 0.285 | 0.310 |
| F | 0.018 | 0.050 | 0.073 | 0.084 | 0.095 | 0.109 | 0.138 | 0.165 | 0.178 | 0.202 | 0.210 | 0.248 | 0.275 | 0.295 | 0.320 | 0.343 |
| G | 0.019 | 0.056 | 0.084 | 0.096 | 0.109 | 0.126 | 0.160 | 0.190 | 0.205 | 0.231 | 0.240 | 0.280 | 0.310 | 0.330 | 0.355 | 0.375 |
| H | 0.020 | 0.066 | 0.102 | 0.116 | 0.130 | 0.150 | 0.190 | 0.228 | 0.243 | 0.271 | 0.280 | 0.320 | 0.355 | 0.375 | 0.398 | 0.418 |
| I | 0.021 | 0.076 | 0.119 | 0.134 | 0.150 | 0.173 | 0.220 | 0.265 | 0.280 | 0.310 | 0.320 | 0.360 | 0.400 | 0.420 | 0.440 | 0.460 |
| J | 0.024 | 0.084 | 0.135 | 0.152 | 0.170 | 0.197 | 0.250 | 0.298 | 0.315 | 0.349 | 0.360 | 0.405 | 0.445 | 0.465 | 0.485 | 0.503 |
| K | 0.026 | 0.092 | 0.150 | 0.170 | 0.190 | 0.220 | 0.280 | 0.330 | 0.350 | 0.388 | 0.400 | 0.450 | 0.490 | 0.510 | 0.530 | 0.545 |
| L | 0.028 | 0.101 | 0.165 | 0.186 | 0.208 | 0.240 | 0.305 | 0.360 | 0.385 | 0.419 | 0.430 | 0.485 | 0.525 | 0.545 | 0.568 | 0.588 |
| M | 0.030 | 0.110 | 0.180 | 0.202 | 0.225 | 0.260 | 0.330 | 0.390 | 0.420 | 0.450 | 0.460 | 0.520 | 0.560 | 0.580 | 0.605 | 0.630 |
| N | 0.032 | 0.119 | 0.195 | 0.218 | 0.242 | 0.280 | 0.355 | 0.420 | 0.455 | 0.481 | 0.490 | 0.555 | 0.595 | 0.615 | 0.642 | 0.672 |
| S | 0.008 | 0.014 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.037 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.123 | 0.130 | 0.150 | | | | |
| T | 0.015 | 0.028 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.090 | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.170 | 0.190 | | | | |
| U | 0.026 | 0.048 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.107 | 0.140 | 0.170 | 0.200 | 0.223 | 0.230 | 0.240 | | | | |
| V | 0.038 | 0.069 | 0.100 | 0.115 | 0.130 | 0.153 | 0.200 | 0.250 | 0.280 | 0.310 | 0.320 | 0.340 | | | | |
| W | 0.049 | 0.089 | 0.130 | 0.150 | 0.170 | 0.200 | 0.260 | 0.330 | 0.380 | 0.418 | 0.430 | 0.450 | | | | |
| X | 0.056 | 0.103 | 0.150 | 0.180 | 0.210 | 0.250 | 0.330 | 0.420 | 0.480 | 0.533 | 0.550 | 0.580 | | | | |
| Y | 0.068 | 0.124 | 0.180 | 0.220 | 0.260 | 0.317 | 0.430 | 0.550 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.740 | | | | |
| Z | 0.094 | 0.172 | 0.250 | 0.325 | 0.400 | 0.533 | 0.800 | 1.000 | 1.100 | 1.175 | 1.200 | 1.200 | | | | |
| | mm/N ± 25% | | | | | | | | | | | | | | | |

$$n = \frac{Vc \times 1000}{\pi \times D}$$

$$Vf = n \times fn$$


R122 


R123 


# R122
# R123

- Short Spotting Drill — Four Facet Point upto 10,0mm
- NC-Anbohrer, extra Kurz — 4-Flächenanschliff bis 10 mm
- Extra korte NC-centerboor — 4-vlakspunt tot 10.0 mm
- Extra court Forets de dessoudage — Pointe à 4 facettes jusqu'au Ø 10,0 mm
- Broca corta para centrados — Punta de 4 caras hasta 10,0mm
- Curta Broca Extra Curta — Ponta de 4 planos até 10.0mm

**R122; R123** ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2




| R122 | R123 |
|---|---|
|  |  |
| 5.00 - 20.00 | 5.00 - 20.00 |

| $d_1$ $Øh_6$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | R122 | R123 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 0.1969 | 16 | 62 | R1225.0 | R1235.0 |
| 6.00 | 0.2362 | 17 | 66 | R1226.0 | R1236.0 |
| 8.00 | 0.3150 | 22 | 79 | R1228.0 | R1238.0 |
| 10.00 | 0.3937 | 26 | 89 | R12210.0 | R12310.0 |
| 12.00 | 0.4724 | 30 | 102 | R12212.0 | R12312.0 |
| 16.00 | 0.6299 | 34 | 115 | R12216.0 | R12316.0 |
| 20.00 | 0.7874 | 40 | 131 | R12220.0 | R12320.0 |

DORMER


R120 DIN 6539 2.5XD HM 120° N

# R120

- Stub Drillt
- Spiralbohrer, kurz
- Extra korte spiraalboor
- Foret extra-court
- Broca extra corta
- Broca Extra Curta

R120 ▪ 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 8.2

▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4







| $d_1$ $\emptyset h_7$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | R120 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.0394 | 6 | 26 | R1201.0 |
| 1.10 | 0.0433 | 7 | 28 | R1201.1 |
| 1.20 | 0.0472 | 8 | 30 | R1201.2 |
| 1.30 | 0.0512 | 8 | 30 | R1201.3 |
| 1.40 | 0.0551 | 9 | 32 | R1201.4 |
| 1.50 | 0.0591 | 9 | 32 | R1201.5 |
| 1.60 | 0.0630 | 10 | 34 | R1201.6 |
| 1.70 | 0.0669 | 10 | 34 | R1201.7 |
| 1.80 | 0.0709 | 11 | 36 | R1201.8 |
| 1.90 | 0.0748 | 11 | 36 | R1201.9 |
| 2.00 | 0.0787 | 12 | 38 | R1202.0 |
| 2.10 | 0.0827 | 12 | 38 | R1202.1 |
| 2.20 | 0.0866 | 13 | 40 | R1202.2 |
| 2.30 | 0.0906 | 13 | 40 | R1202.3 |
| 2.40 | 0.0945 | 14 | 43 | R1202.4 |
| 2.50 | 0.0984 | 14 | 43 | R1202.5 |
| 2.60 | 0.1024 | 14 | 43 | R1202.6 |
| 2.70 | 0.1063 | 16 | 46 | R1202.7 |
| 2.80 | 0.1102 | 16 | 46 | R1202.8 |
| 2.90 | 0.1142 | 16 | 46 | R1202.9 |
| 3.00 | 0.1181 | 16 | 46 | R1203.0 |
| 3.10 | 0.1220 | 18 | 49 | R1203.1 |
| 3.20 | 0.1260 | 18 | 49 | R1203.2 |
| 3.30 | 0.1299 | 18 | 49 | R1203.3 |
| 3.40 | 0.1339 | 20 | 52 | R1203.4 |
| 3.50 | 0.1378 | 20 | 52 | R1203.5 |
| 3.60 | 0.1417 | 20 | 52 | R1203.6 |
| 3.70 | 0.1457 | 20 | 52 | R1203.7 |
| 3.80 | 0.1496 | 22 | 55 | R1203.8 |
| 3.90 | 0.1535 | 22 | 55 | R1203.9 |
| 4.00 | 0.1575 | 22 | 55 | R1204.0 |
| 4.10 | 0.1614 | 22 | 55 | R1204.1 |
| 4.20 | 0.1654 | 22 | 55 | R1204.2 |
| 4.30 | 0.1693 | 24 | 58 | R1204.3 |

| $d_1$ $\varnothing h_7$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | R120 |
|---|---|---|---|---|
| 4.40 | 0.1732 | 24 | 58 | R1204.4 |
| 4.50 | 0.1772 | 24 | 58 | R1204.5 |
| 4.60 | 0.1811 | 24 | 58 | R1204.6 |
| 4.70 | 0.1850 | 24 | 58 | R1204.7 |
| 4.80 | 0.1890 | 26 | 62 | R1204.8 |
| 4.90 | 0.1929 | 26 | 62 | R1204.9 |
| 5.00 | 0.1969 | 26 | 62 | R1205.0 |
| 5.10 | 0.2008 | 26 | 62 | R1205.1 |
| 5.20 | 0.2047 | 26 | 62 | R1205.2 |
| 5.30 | 0.2087 | 26 | 62 | R1205.3 |
| 5.40 | 0.2126 | 28 | 66 | R1205.4 |
| 5.50 | 0.2165 | 28 | 66 | R1205.5 |
| 5.60 | 0.2205 | 28 | 66 | R1205.6 |
| 5.70 | 0.2244 | 28 | 66 | R1205.7 |
| 5.80 | 0.2283 | 28 | 66 | R1205.8 |
| 5.90 | 0.2323 | 28 | 66 | R1205.9 |
| 6.00 | 0.2362 | 28 | 66 | R1206.0 |
| 6.10 | 0.2402 | 31 | 70 | R1206.1 |
| 6.20 | 0.2441 | 31 | 70 | R1206.2 |
| 6.30 | 0.2480 | 31 | 70 | R1206.3 |
| 6.40 | 0.2520 | 31 | 70 | R1206.4 |
| 6.50 | 0.2559 | 31 | 70 | R1206.5 |
| 6.60 | 0.2598 | 31 | 70 | R1206.6 |
| 6.70 | 0.2638 | 31 | 70 | R1206.7 |
| 6.80 | 0.2677 | 34 | 74 | R1206.8 |
| 6.90 | 0.2717 | 34 | 74 | R1206.9 |
| 7.00 | 0.2756 | 34 | 74 | R1207.0 |
| 7.10 | 0.2795 | 34 | 74 | R1207.1 |
| 7.20 | 0.2835 | 34 | 74 | R1207.2 |
| 7.30 | 0.2874 | 34 | 74 | R1207.3 |
| 7.40 | 0.2913 | 34 | 74 | R1207.4 |
| 7.50 | 0.2953 | 34 | 74 | R1207.5 |
| 7.60 | 0.2992 | 37 | 79 | R1207.6 |
| 7.70 | 0.3031 | 37 | 79 | R1207.7 |
| 7.80 | 0.3071 | 37 | 79 | R1207.8 |
| 7.90 | 0.3110 | 37 | 79 | R1207.9 |
| 8.00 | 0.3150 | 37 | 79 | R1208.0 |
| 8.10 | 0.3189 | 37 | 79 | R1208.1 |
| 8.20 | 0.3228 | 37 | 79 | R1208.2 |
| 8.30 | 0.3268 | 37 | 79 | R1208.3 |
| 8.40 | 0.3307 | 37 | 79 | R1208.4 |
| 8.50 | 0.3346 | 37 | 79 | R1208.5 |
| 8.60 | 0.3386 | 40 | 84 | R1208.6 |
| 8.70 | 0.3425 | 40 | 84 | R1208.7 |
| 8.80 | 0.3465 | 40 | 84 | R1208.8 |
| 8.90 | 0.3504 | 40 | 84 | R1208.9 |
| 9.00 | 0.3543 | 40 | 84 | R1209.0 |
| 9.10 | 0.3583 | 40 | 84 | R1209.1 |
| 9.20 | 0.3622 | 40 | 84 | R1209.2 |
| 9.30 | 0.3661 | 40 | 84 | R1209.3 |
| 9.40 | 0.3701 | 40 | 84 | R1209.4 |
| 9.50 | 0.3740 | 40 | 84 | R1209.5 |
| 9.60 | 0.3780 | 43 | 89 | R1209.6 |
| 9.70 | 0.3819 | 43 | 89 | R1209.7 |
| 9.80 | 0.3858 | 43 | 89 | R1209.8 |
| 9.90 | 0.3898 | 43 | 89 | R1209.9 |
| 10.00 | 0.3937 | 43 | 89 | R12010.0 |
| 10.20 | 0.4016 | 43 | 89 | R12010.2 |
| 10.50 | 0.4134 | 43 | 89 | R12010.5 |
| 11.00 | 0.4331 | 47 | 95 | R12011.0 |
| 11.50 | 0.4528 | 47 | 95 | R12011.5 |
| 12.00 | 0.4724 | 51 | 102 | R12012.0 |


DORMER

R520 DIN 6539 2.5XD HM 130° TiN N S.P.

# R520

- CDX Stub Drill
- CDX Spiralbohrer, kurz
- CDX Extra korte spiraalboren
- CDX Foret extra-court
- CDX Broca , serie extra corta
- CDX Broca Extra Curta

R520 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 3.1 3.2 3.3 3.4 5.1 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2
▪ 1.7 1.8 2.1 4.1 4.2 4.3




R520



CDX

3.00 - 16.50

| $d_1$ $Øh_7$ mm | $d_1$ $Øh_7$ Inch | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | R520 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | | 0.1181 | 16 | 46 | R5203.0 |
| 3.10 | | 0.1220 | 18 | 49 | R5203.1 |
| 3.18 | 1/8 | 0.1252 | 18 | 49 | R5201/8 |
| 3.20 | | 0.1260 | 18 | 49 | R5203.2 |
| 3.30 | | 0.1299 | 18 | 49 | R5203.3 |
| 3.40 | | 0.1339 | 20 | 52 | R5203.4 |
| 3.50 | | 0.1378 | 20 | 52 | R5203.5 |
| 3.57 | 9/64 | 0.1406 | 20 | 52 | R5209/64 |
| 3.60 | | 0.1417 | 20 | 52 | R5203.6 |
| 3.70 | | 0.1457 | 20 | 52 | R5203.7 |
| 3.80 | | 0.1496 | 22 | 55 | R5203.8 |
| 3.90 | | 0.1535 | 22 | 55 | R5203.9 |
| 3.97 | 5/32 | 0.1563 | 22 | 55 | R5205/32 |
| 4.00 | | 0.1575 | 22 | 55 | R5204.0 |
| 4.10 | | 0.1614 | 22 | 55 | R5204.1 |
| 4.20 | | 0.1654 | 22 | 55 | R5204.2 |
| 4.30 | | 0.1693 | 24 | 58 | R5204.3 |
| 4.37 | 11/64 | 0.1720 | 24 | 58 | R52011/64 |
| 4.40 | | 0.1732 | 24 | 58 | R5204.4 |
| 4.50 | | 0.1772 | 24 | 58 | R5204.5 |
| 4.60 | | 0.1811 | 24 | 58 | R5204.6 |
| 4.70 | | 0.1850 | 24 | 58 | R5204.7 |
| 4.76 | 3/16 | 0.1874 | 26 | 62 | R5203/16 |
| 4.80 | | 0.1890 | 26 | 62 | R5204.8 |
| 4.90 | | 0.1929 | 26 | 62 | R5204.9 |
| 5.00 | | 0.1969 | 26 | 62 | R5205.0 |
| 5.10 | | 0.2008 | 26 | 62 | R5205.1 |
| 5.16 | 13/64 | 0.2031 | 26 | 62 | R52013/64 |
| 5.20 | | 0.2047 | 26 | 62 | R5205.2 |
| 5.30 | | 0.2087 | 26 | 62 | R5205.3 |
| 5.40 | | 0.2126 | 28 | 66 | R5205.4 |
| 5.50 | | 0.2165 | 28 | 66 | R5205.5 |
| 5.56 | 7/32 | 0.2189 | 28 | 66 | R5207/32 |
| 5.60 | | 0.2205 | 28 | 66 | R5205.6 |
| 5.70 | | 0.2244 | 28 | 66 | R5205.7 |
| 5.80 | | 0.2283 | 28 | 66 | R5205.8 |

| $d_1$ Øh$_7$ mm | $d_1$ Øh$_7$ Inch | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | R520 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.90 | | 0.2323 | 28 | 66 | R5205.9 |
| 5.95 | 15/64 | 0.2343 | 28 | 66 | R52015/64 |
| 6.00 | | 0.2362 | 28 | 66 | R5206.0 |
| 6.10 | | 0.2402 | 31 | 70 | R5206.1 |
| 6.20 | | 0.2441 | 31 | 70 | R5206.2 |
| 6.30 | | 0.2480 | 31 | 70 | R5206.3 |
| 6.35 | 1/4 | 0.2500 | 31 | 70 | R5201/4 |
| 6.40 | | 0.2520 | 31 | 70 | R5206.4 |
| 6.50 | | 0.2559 | 31 | 70 | R5206.5 |
| 6.60 | | 0.2598 | 31 | 70 | R5206.6 |
| 6.70 | | 0.2638 | 31 | 70 | R5206.7 |
| 6.75 | 17/64 | 0.2657 | 34 | 74 | R52017/64 |
| 6.80 | | 0.2677 | 34 | 74 | R5206.8 |
| 6.90 | | 0.2717 | 34 | 74 | R5206.9 |
| 7.00 | | 0.2756 | 34 | 74 | R5207.0 |
| 7.10 | | 0.2795 | 34 | 74 | R5207.1 |
| 7.14 | 9/32 | 0.2811 | 34 | 74 | R5209/32 |
| 7.20 | | 0.2835 | 34 | 74 | R5207.2 |
| 7.30 | | 0.2874 | 34 | 74 | R5207.3 |
| 7.40 | | 0.2913 | 34 | 74 | R5207.4 |
| 7.50 | | 0.2953 | 34 | 74 | R5207.5 |
| 7.54 | 19/64 | 0.2969 | 37 | 79 | R52019/64 |
| 7.60 | | 0.2992 | 37 | 79 | R5207.6 |
| 7.70 | | 0.3031 | 37 | 79 | R5207.7 |
| 7.80 | | 0.3071 | 37 | 79 | R5207.8 |
| 7.90 | | 0.3110 | 37 | 79 | R5207.9 |
| 7.94 | 5/16 | 0.3126 | 37 | 79 | R5205/16 |
| 8.00 | | 0.3150 | 37 | 79 | R5208.0 |
| 8.10 | | 0.3189 | 37 | 79 | R5208.1 |
| 8.20 | | 0.3228 | 37 | 79 | R5208.2 |
| 8.30 | | 0.3268 | 37 | 79 | R5208.3 |
| 8.33 | 21/64 | 0.3280 | 37 | 79 | R52021/64 |
| 8.40 | | 0.3307 | 37 | 79 | R5208.4 |
| 8.50 | | 0.3346 | 37 | 79 | R5208.5 |
| 8.60 | | 0.3386 | 40 | 84 | R5208.6 |
| 8.70 | | 0.3425 | 40 | 84 | R5208.7 |
| 8.73 | 11/32 | 0.3437 | 40 | 84 | R52011/32 |
| 8.80 | | 0.3465 | 40 | 84 | R5208.8 |
| 8.90 | | 0.3504 | 40 | 84 | R5208.9 |
| 9.00 | | 0.3543 | 40 | 84 | R5209.0 |
| 9.10 | | 0.3583 | 40 | 84 | R5209.1 |
| 9.13 | 23/64 | 0.3594 | 40 | 84 | R52023/64 |
| 9.20 | | 0.3622 | 40 | 84 | R5209.2 |
| 9.30 | | 0.3661 | 40 | 84 | R5209.3 |
| 9.40 | | 0.3701 | 40 | 84 | R5209.4 |
| 9.50 | | 0.3740 | 40 | 84 | R5209.5 |
| 9.52 | 3/8 | 0.3748 | 43 | 89 | R5203/8 |
| 9.60 | | 0.3780 | 43 | 89 | R5209.6 |
| 9.70 | | 0.3819 | 43 | 89 | R5209.7 |
| 9.80 | | 0.3858 | 43 | 89 | R5209.8 |
| 9.90 | | 0.3898 | 43 | 89 | R5209.9 |
| 9.92 | 25/64 | 0.3906 | 43 | 89 | R52025/64 |
| 10.00 | | 0.3937 | 43 | 89 | R52010.0 |
| 10.10 | | 0.3976 | 43 | 89 | R52010.1 |
| 10.20 | | 0.4016 | 43 | 89 | R52010.2 |
| 10.30 | | 0.4055 | 43 | 89 | R52010.3 |
| 10.32 | 13/32 | 0.4063 | 43 | 89 | R52013/32 |
| 10.40 | | 0.4094 | 43 | 89 | R52010.4 |
| 10.50 | | 0.4134 | 43 | 89 | R52010.5 |
| 10.72 | 27/64 | 0.4220 | 47 | 95 | R52027/64 |
| 11.00 | | 0.4331 | 47 | 95 | R52011.0 |
| 11.11 | 7/16 | 0.4374 | 47 | 95 | R5207/16 |
| 11.20 | | 0.4409 | 47 | 95 | R52011.2 |
| 11.50 | | 0.4528 | 47 | 95 | R52011.5 |
| 11.51 | 29/64 | 0.4531 | 47 | 95 | R52029/64 |
| 11.91 | 15/32 | 0.4689 | 51 | 102 | R52015/32 |
| 12.00 | | 0.4724 | 51 | 102 | R52012.0 |
| 12.30 | 31/64 | 0.4843 | 51 | 102 | R52031/64 |
| 12.50 | | 0.4921 | 51 | 102 | R52012.5 |
| 12.70 | 1/2 | 0.5000 | 51 | 102 | R5201/2 |

| $d_1$ Øh$_7$ mm | $d_1$ Øh$_7$ Inch | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | R520 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | | 0.5118 | 51 | 102 | R52013.0 |
| 13.50 | | 0.5315 | 54 | 107 | R52013.5 |
| 14.00 | | 0.5512 | 54 | 107 | R52014.0 |
| 14.20 | | 0.5591 | 56 | 111 | R52014.2 |
| 14.25 | | 0.5610 | 56 | 111 | R52014.25 |
| 14.29 | 9/16 | 0.5626 | 56 | 111 | R5209/16 |
| 14.50 | | 0.5709 | 56 | 111 | R52014.5 |
| 15.00 | | 0.5906 | 56 | 111 | R52015.0 |
| 15.10 | | 0.5945 | 58 | 115 | R52015.1 |
| 15.88 | 5/8 | 0.6252 | 58 | 115 | R5205/8 |
| 16.00 | | 0.6299 | 58 | 115 | R52016.0 |
| 16.50 | | 0.6496 | 60 | 119 | R52016.5 |




## R458


- MP-X Drill Short
- MP-X Spiralbohrer, kurz
- MP-X Spiraalboren, kort
- Foret MP-X
- Broca MP-X, corta
- Broca MP-X Curta

## R457

- MP-X Drill Short Oil Feed
- MP-X Spiralbohrer, kurz - Kühlkanal
- MP-X Spiraalboren, kort met koelkanalen
- Foret MP-X à trous d'huile
- Broca MP-X, corta refrigeración interna
- Broca MP-X Curta Lubr.

| | | |
|---|---|---|
| R458 | ■ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 |
| | ● | 2.4 4.1 4.2 4.3 6.4 |
| R457 | ■ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 |




| $d_1$ Ø m7 "/Nr./letter | $d_1$ Ø m7 mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Ø h6 mm | R458 | R457 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.00 | 0.1181 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.0 | R4573.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.1 | R4573.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4581/8 | R4571/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.2 | R4573.2 |
| 30 | 3.26 | 0.1283 | 20 | 62 | 36 | 6 | R458N30 | R457N30 |
| | 3.30 | 0.1299 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.3 | R4573.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.4 | R4573.4 |
| 29 | 3.45 | 0.1358 | 20 | 62 | 36 | 6 | R458N29 | R457N29 |
| | 3.50 | 0.1378 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.5 | R4573.5 |
| 28 | 3.57 | 0.1406 | 20 | 62 | 36 | 6 | R458N28 | R457N28 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4589/64 | R4579/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.6 | R4573.6 |
| 27 | 3.66 | 0.1441 | 20 | 62 | 36 | 6 | R458N27 | R457N27 |
| | 3.70 | 0.1457 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.7 | R4573.7 |
| | 3.73 | 0.1469 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4583.73 | |
| 26 | 3.73 | 0.1469 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N26 | R457N26 |
| 25 | 3.80 | 0.1496 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N25 | R457N25 |
| | 3.80 | 0.1496 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4583.8 | R4573.8 |

DORMER

| $d_1$ Ø m7 "/Nr./letter | $d_1$ Ø m7 mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Ø h6 mm | R458 | R457 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3.86 | 0.1520 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N24 | R457N24 |
| | 3.90 | 0.1535 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4583.9 | R4573.9 |
| 23 | 3.91 | 0.1539 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N23 | R457N23 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4585/32 | R4575/32 |
| 22 | 3.99 | 0.1571 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N22 | R457N22 |
| | 4.00 | 0.1575 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.0 | R4574.0 |
| 21 | 4.04 | 0.1591 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N21 | R457N21 |
| | 4.05 | 0.1594 | 24 | 66 | 36 | 6 | | R4574.05 |
| 20 | 4.09 | 0.1610 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N20 | R457N20 |
| | 4.10 | 0.1614 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.1 | R4574.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.2 | R4574.2 |
| 19 | 4.22 | 0.1661 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N19 | R457N19 |
| | 4.30 | 0.1693 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.3 | R4574.3 |
| 18 | 4.31 | 0.1697 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N18 | R457N18 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 24 | 66 | 36 | 6 | R45811/64 | R45711/64 |
| 17 | 4.39 | 0.1728 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N17 | R457N17 |
| | 4.40 | 0.1732 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.4 | R4574.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.5 | R4574.5 |
| 16 | 4.50 | 0.1772 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N16 | R457N16 |
| 15 | 4.57 | 0.1799 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N15 | R457N15 |
| | 4.60 | 0.1811 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.6 | R4574.6 |
| 14 | 4.62 | 0.1819 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N14 | R457N14 |
| 13 | 4.70 | 0.1850 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N13 | R457N13 |
| | 4.70 | 0.1850 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.7 | R4574.7 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4583/16 | R4573/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4584.8 | R4574.8 |
| 12 | 4.80 | 0.1890 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N12 | R457N12 |
| 11 | 4.85 | 0.1909 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N11 | R457N11 |
| | 4.90 | 0.1929 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4584.9 | R4574.9 |
| 10 | 4.92 | 0.1937 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N10 | R457N10 |
| 9 | 4.98 | 0.1961 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N9 | R457N9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.0 | R4575.0 |
| | 5.05 | 0.1988 | 28 | 66 | 36 | 6 | | R4575.05 |
| 8 | 5.06 | 0.1992 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N8 | R457N8 |
| | 5.10 | 0.2008 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.1 | R4575.1 |
| 7 | 5.11 | 0.2012 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N7 | R457N7 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 28 | 66 | 36 | 6 | R45813/64 | R45713/64 |
| 6 | 5.18 | 0.2039 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N6 | R457N6 |
| | 5.20 | 0.2047 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.2 | R4575.2 |
| 5 | 5.22 | 0.2055 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N5 | R457N5 |
| 4 | 5.31 | 0.2091 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N4 | R457N4 |
| 3 | 5.41 | 0.2130 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N3 | R457N3 |
| | 5.50 | 0.2165 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.5 | R4575.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4587/32 | R4577/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.6 | R4575.6 |
| 2 | 5.61 | 0.2209 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N2 | R457N2 |
| | 5.70 | 0.2244 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.7 | R4575.7 |
| 1 | 5.79 | 0.2280 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N1 | R457N1 |
| | 5.80 | 0.2283 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.8 | R4575.8 |
| A | 5.94 | 0.2339 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458A | R457A |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 28 | 66 | 36 | 6 | R45815/64 | R45715/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4586.0 | R4576.0 |
| | 6.05 | 0.2382 | 34 | 79 | 36 | 8 | | R4576.05 |
| | 6.10 | 0.2402 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.1 | R4576.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.2 | R4576.2 |
| D | 6.25 | 0.2461 | 34 | 79 | 36 | 8 | R458D | R457D |
| | 6.30 | 0.2480 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.3 | R4576.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4581/4 | R4571/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.4 | R4576.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.5 | R4576.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.6 | R4576.6 |
| | 6.70 | 0.2638 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.7 | R4576.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 34 | 79 | 36 | 8 | R45817/64 | R45717/64 |
| H | 6.76 | 0.2661 | 34 | 79 | 36 | 8 | R458H | R457H |
| | 6.80 | 0.2677 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.8 | R4576.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.9 | R4576.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4587.0 | R4577.0 |
| | 7.10 | 0.2795 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.1 | R4577.1 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4589/32 | R4579/32 |
| | 7.30 | 0.2874 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.3 | R4577.3 |

| $d_1$ Ø m7 "/Nr./letter | $d_1$ Ø m7 mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Ø h6 mm | R458 | R457 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 7.37 | 0.2902 | 41 | 79 | 36 | 8 | R458L | R457L |
| | 7.40 | 0.2913 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.4 | R4577.4 |
| M | 7.49 | 0.2949 | 41 | 79 | 36 | 8 | R458M | R457M |
| | 7.50 | 0.2953 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.5 | R4577.5 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 41 | 79 | 36 | 8 | R45819/64 | R45719/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.6 | R4577.6 |
| N | 7.67 | 0.3020 | 41 | 79 | 36 | 8 | R458N | R457N |
| | 7.70 | 0.3031 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.7 | R4577.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.8 | R4577.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.9 | R4577.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4585/16 | R4575/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4588.0 | R4578.0 |
| O | 8.03 | 0.3161 | 47 | 89 | 40 | 10 | R458O | R457O |
| | 8.05 | 0.3169 | 47 | 89 | 40 | 10 | | R4578.05 |
| | 8.10 | 0.3189 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.1 | R4578.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.2 | R4578.2 |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 47 | 89 | 40 | 10 | R45821/64 | R45721/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.4 | R4578.4 |
| Q | 8.43 | 0.3319 | 47 | 89 | 40 | 10 | R458Q | R457Q |
| | 8.50 | 0.3346 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.5 | R4578.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.6 | R4578.6 |
| | 8.70 | 0.3425 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.7 | R4578.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 47 | 89 | 40 | 10 | R45811/32 | R45711/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.8 | R4578.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 47 | 89 | 40 | 10 | | R4578.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.0 | R4579.0 |
| T | 9.09 | 0.3579 | 47 | 89 | 40 | 10 | R458T | R457T |
| | 9.10 | 0.3583 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.1 | R4579.1 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 47 | 89 | 40 | 10 | R45823/64 | R45723/64 |
| | 9.30 | 0.3661 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.3 | R4579.3 |
| U | 9.35 | 0.3681 | 47 | 89 | 40 | 10 | R458U | R457U |
| | 9.40 | 0.3701 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.4 | R4579.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.5 | R4579.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4583/8 | R4573/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.6 | R4579.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.7 | R4579.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.8 | R4579.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.9 | R4579.9 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 47 | 89 | 40 | 10 | R45825/64 | R45725/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 47 | 89 | 40 | 10 | R45810.0 | R45710.0 |
| | 10.05 | 0.3957 | 55 | 102 | 45 | 12 | | R45710.05 |
| X | 10.08 | 0.3969 | 55 | 102 | 45 | 12 | R458X | R457X |
| | 10.10 | 0.3976 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.1 | R45710.1 |
| | 10.20 | 0.4016 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.2 | R45710.2 |
| Y | 10.26 | 0.4039 | 55 | 102 | 45 | 12 | R458Y | R457Y |
| | 10.30 | 0.4055 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.3 | R45710.3 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45813/32 | R45713/32 |
| | 10.40 | 0.4094 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.4 | R45710.4 |
| Z | 10.49 | 0.4130 | 55 | 102 | 45 | 12 | R458Z | R457Z |
| | 10.50 | 0.4134 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.5 | R45710.5 |
| | 10.60 | 0.4173 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.6 | R45710.6 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45827/64 | R45727/64 |
| | 10.80 | 0.4252 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.8 | |
| | 11.00 | 0.4331 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.0 | R45711.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 55 | 102 | 45 | 12 | R4587/16 | R4577/16 |
| | 11.20 | 0.4409 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.2 | R45711.2 |
| | 11.40 | 0.4488 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.4 | R45711.4 |
| | 11.50 | 0.4528 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.5 | R45711.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45829/64 | R45729/64 |
| | 11.60 | 0.4567 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.6 | R45711.6 |
| | 11.80 | 0.4646 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.8 | R45711.8 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45815/32 | R45715/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45812.0 | R45712.0 |
| | 12.05 | 0.4744 | 60 | 107 | 45 | 14 | | R45712.05 |
| | 12.10 | 0.4764 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45812.1 | R45712.1 |
| | 12.20 | 0.4803 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45812.2 | R45712.2 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45831/64 | R45731/64 |
| | 12.50 | 0.4921 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45812.5 | R45712.5 |
| | 12.70 | 0.5000 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45812.7 | R45712.7 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 60 | 107 | 45 | 14 | R4581/2 | R4571/2 |


| $d_1$ Ø m7 "/Nr./letter | $d_1$ Ø m7 mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Ø h6 mm | R458 | R457 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.80 | 0.5039 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45812.8 | R45712.8 |
| | 13.00 | 0.5118 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45813.0 | R45713.0 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45833/64 | R45733/64 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45817/32 | R45717/32 |
| | 13.50 | 0.5315 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45813.5 | R45713.5 |
| | 13.80 | 0.5433 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45813.8 | R45713.8 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45835/64 | R45735/64 |
| | 14.00 | 0.5512 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45814.0 | R45714.0 |
| | 14.25 | 0.5610 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45814.25 | R45714.25 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 65 | 115 | 48 | 16 | R4589/16 | R4579/16 |
| | 14.50 | 0.5709 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45814.5 | R45714.5 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45837/64 | R45737/64 |
| | 14.80 | 0.5827 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45814.8 | R45714.8 |
| | 15.00 | 0.5906 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45815.0 | R45715.0 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45819/32 | R45719/32 |
| | 15.10 | 0.5945 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45815.1 | R45715.1 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45839/64 | R45739/64 |
| | 15.50 | 0.6102 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45815.5 | R45715.5 |
| | 15.80 | 0.6220 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45815.8 | R45715.8 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 65 | 115 | 48 | 16 | R4585/8 | R4575/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45816.0 | R45716.0 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45841/64 | R45741/64 |
| | 16.50 | 0.6496 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45816.5 | R45716.5 |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45821/32 | R45721/32 |
| | 17.00 | 0.6693 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45817.0 | R45717.0 |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45843/64 | R45743/64 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45811/16 | R45711/16 |
| | 17.50 | 0.6890 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45817.5 | R45717.5 |
| | 17.80 | 0.7008 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45817.8 | |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45845/64 | R45745/64 |
| | 18.00 | 0.7087 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45818.0 | R45718.0 |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 79 | 131 | 50 | 20 | R45823/32 | R45723/32 |
| | 18.50 | 0.7283 | 79 | 131 | 50 | 20 | R45818.5 | R45718.5 |
| 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 79 | 131 | 50 | 20 | R45847/64 | R45747/64 |
| | 18.80 | 0.7402 | 79 | 131 | 50 | 20 | | R45718.8 |
| | 19.00 | 0.7480 | 79 | 131 | 50 | 20 | R45819.0 | R45719.0 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 79 | 131 | 50 | 20 | R4583/4 | R4573/4 |
| | 19.50 | 0.7677 | 79 | 131 | 50 | 20 | R45819.5 | R45719.5 |
| | 19.80 | 0.7795 | 79 | 131 | 50 | 20 | R45819.8 | R45719.8 |
| | 20.00 | 0.7874 | 79 | 131 | 50 | 20 | R45820.0 | R45720.0 |

**R100** DIN 338 | 4XD | HM | 120° | N

# R100

- Jobber Drill
- Spiralbohrer
- Korte spiraalboren
- Foret court
- Broca , serie corta
- Broca Curta

| R100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 6.2 | 6.3 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | | |
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | |







| $d_1$ Øh$_7$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | R100 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.0394 | 12 | 34 | R1001.0 |
| 1.10 | 0.0433 | 14 | 36 | R1001.1 |
| 1.20 | 0.0472 | 16 | 38 | R1001.2 |
| 1.30 | 0.0512 | 16 | 38 | R1001.3 |
| 1.40 | 0.0551 | 18 | 40 | R1001.4 |
| 1.50 | 0.0591 | 18 | 40 | R1001.5 |
| 1.60 | 0.0630 | 20 | 43 | R1001.6 |
| 1.70 | 0.0669 | 20 | 43 | R1001.7 |
| 1.80 | 0.0709 | 22 | 46 | R1001.8 |
| 1.90 | 0.0748 | 22 | 46 | R1001.9 |
| 2.00 | 0.0787 | 24 | 49 | R1002.0 |
| 2.10 | 0.0827 | 24 | 49 | R1002.1 |
| 2.20 | 0.0866 | 27 | 53 | R1002.2 |
| 2.30 | 0.0906 | 27 | 53 | R1002.3 |
| 2.40 | 0.0945 | 30 | 57 | R1002.4 |
| 2.50 | 0.0984 | 30 | 57 | R1002.5 |
| 2.60 | 0.1024 | 30 | 57 | R1002.6 |
| 2.70 | 0.1063 | 33 | 61 | R1002.7 |
| 2.80 | 0.1102 | 33 | 61 | R1002.8 |
| 2.90 | 0.1142 | 33 | 61 | R1002.9 |
| 3.00 | 0.1181 | 33 | 61 | R1003.0 |
| 3.10 | 0.1220 | 36 | 65 | R1003.1 |
| 3.20 | 0.1260 | 36 | 65 | R1003.2 |
| 3.30 | 0.1299 | 36 | 65 | R1003.3 |
| 3.40 | 0.1339 | 39 | 70 | R1003.4 |
| 3.50 | 0.1378 | 39 | 70 | R1003.5 |
| 3.60 | 0.1417 | 39 | 70 | R1003.6 |
| 3.70 | 0.1457 | 39 | 70 | R1003.7 |
| 3.80 | 0.1496 | 43 | 75 | R1003.8 |
| 3.90 | 0.1535 | 43 | 75 | R1003.9 |
| 4.00 | 0.1575 | 43 | 75 | R1004.0 |
| 4.10 | 0.1614 | 43 | 75 | R1004.1 |
| 4.20 | 0.1654 | 43 | 75 | R1004.2 |
| 4.30 | 0.1693 | 47 | 80 | R1004.3 |


| $d_1$ $\emptyset h_7$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | R100 |
|---|---|---|---|---|
| 4.40 | 0.1732 | 47 | 80 | R1004.4 |
| 4.50 | 0.1772 | 47 | 80 | R1004.5 |
| 4.60 | 0.1811 | 47 | 80 | R1004.6 |
| 4.70 | 0.1850 | 47 | 80 | R1004.7 |
| 4.80 | 0.1890 | 52 | 86 | R1004.8 |
| 4.90 | 0.1929 | 52 | 86 | R1004.9 |
| 5.00 | 0.1969 | 52 | 86 | R1005.0 |
| 5.10 | 0.2008 | 52 | 86 | R1005.1 |
| 5.20 | 0.2047 | 52 | 86 | R1005.2 |
| 5.30 | 0.2087 | 52 | 86 | R1005.3 |
| 5.40 | 0.2126 | 57 | 93 | R1005.4 |
| 5.50 | 0.2165 | 57 | 93 | R1005.5 |
| 5.60 | 0.2205 | 57 | 93 | R1005.6 |
| 5.70 | 0.2244 | 57 | 93 | R1005.7 |
| 5.80 | 0.2283 | 57 | 93 | R1005.8 |
| 5.90 | 0.2323 | 57 | 93 | R1005.9 |
| 6.00 | 0.2362 | 57 | 93 | R1006.0 |
| 6.10 | 0.2402 | 63 | 101 | R1006.1 |
| 6.20 | 0.2441 | 63 | 101 | R1006.2 |
| 6.30 | 0.2480 | 63 | 101 | R1006.3 |
| 6.40 | 0.2520 | 63 | 101 | R1006.4 |
| 6.50 | 0.2559 | 63 | 101 | R1006.5 |
| 6.60 | 0.2598 | 63 | 101 | R1006.6 |
| 6.70 | 0.2638 | 63 | 101 | R1006.7 |
| 6.80 | 0.2677 | 69 | 109 | R1006.8 |
| 6.90 | 0.2717 | 69 | 109 | R1006.9 |
| 7.00 | 0.2756 | 69 | 109 | R1007.0 |
| 7.10 | 0.2795 | 69 | 109 | R1007.1 |
| 7.20 | 0.2835 | 69 | 109 | R1007.2 |
| 7.30 | 0.2874 | 69 | 109 | R1007.3 |
| 7.40 | 0.2913 | 69 | 109 | R1007.4 |
| 7.50 | 0.2953 | 69 | 109 | R1007.5 |
| 7.60 | 0.2992 | 75 | 117 | R1007.6 |
| 7.70 | 0.3031 | 75 | 117 | R1007.7 |
| 7.80 | 0.3071 | 75 | 117 | R1007.8 |
| 7.90 | 0.3110 | 75 | 117 | R1007.9 |
| 8.00 | 0.3150 | 75 | 117 | R1008.0 |
| 8.10 | 0.3189 | 75 | 117 | R1008.1 |
| 8.20 | 0.3228 | 75 | 117 | R1008.2 |
| 8.30 | 0.3268 | 75 | 117 | R1008.3 |
| 8.40 | 0.3307 | 75 | 117 | R1008.4 |
| 8.50 | 0.3346 | 75 | 117 | R1008.5 |
| 8.60 | 0.3386 | 81 | 125 | R1008.6 |
| 8.70 | 0.3425 | 81 | 125 | R1008.7 |
| 8.80 | 0.3465 | 81 | 125 | R1008.8 |
| 8.90 | 0.3504 | 81 | 125 | R1008.9 |
| 9.00 | 0.3543 | 81 | 125 | R1009.0 |
| 9.10 | 0.3583 | 81 | 125 | R1009.1 |
| 9.20 | 0.3622 | 81 | 125 | R1009.2 |
| 9.30 | 0.3661 | 81 | 125 | R1009.3 |
| 9.40 | 0.3701 | 81 | 125 | R1009.4 |
| 9.50 | 0.3740 | 81 | 125 | R1009.5 |
| 9.60 | 0.3780 | 87 | 133 | R1009.6 |
| 9.70 | 0.3819 | 87 | 133 | R1009.7 |
| 9.80 | 0.3858 | 87 | 133 | R1009.8 |
| 9.90 | 0.3898 | 87 | 133 | R1009.9 |
| 10.00 | 0.3937 | 87 | 133 | R10010.0 |
| 10.20 | 0.4016 | 87 | 133 | R10010.2 |
| 10.50 | 0.4134 | 87 | 133 | R10010.5 |
| 11.00 | 0.4331 | 94 | 142 | R10011.0 |
| 11.50 | 0.4528 | 94 | 142 | R10011.5 |
| 12.00 | 0.4724 | 101 | 151 | R10012.0 |
| 13.00 | 0.5118 | 101 | 151 | R10013.0 |
| 14.00 | 0.5512 | 108 | 160 | R10014.0 |

**R510** DIN 338 | 4XD | HM | 130° | TiN | N | S.P.

# R510

- CDX Jobber Drill
- CDX Spiralbohrer, DIN 338
- CDX Korte spiraalboren
- Foret CDX court
- Broca CDX , serie corta
- Broca CDX Curta

| R510 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| ■ | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 5.1 | | | | | | | | | | | |




**R510**



**CDX**

3.00 - 14.25

| $d_1$ Øh$_7$ mm | $d_1$ Øh$_7$ Inch | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | R510 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | | 0.1181 | 33 | 61 | R5103.0 |
| 3.18 | 1/8 | 0.1252 | 36 | 65 | R5101/8 |
| 3.20 | | 0.1260 | 36 | 65 | R5103.2 |
| 3.30 | | 0.1299 | 36 | 65 | R5103.3 |
| 3.40 | | 0.1339 | 39 | 70 | R5103.4 |
| 3.50 | | 0.1378 | 39 | 70 | R5103.5 |
| 3.57 | 9/64 | 0.1406 | 39 | 70 | R5109/64 |
| 3.70 | | 0.1457 | 39 | 70 | R5103.7 |
| 3.90 | | 0.1535 | 43 | 75 | R5103.9 |
| 3.97 | 5/32 | 0.1563 | 43 | 75 | R5105/32 |
| 4.00 | | 0.1575 | 43 | 75 | R5104.0 |
| 4.10 | | 0.1614 | 43 | 75 | R5104.1 |
| 4.20 | | 0.1654 | 43 | 75 | R5104.2 |
| 4.30 | | 0.1693 | 47 | 80 | R5104.3 |
| 4.37 | 11/64 | 0.1720 | 47 | 80 | R51011/64 |
| 4.50 | | 0.1772 | 47 | 80 | R5104.5 |
| 4.60 | | 0.1811 | 47 | 80 | R5104.6 |
| 4.70 | | 0.1850 | 47 | 80 | R5104.7 |
| 4.76 | 3/16 | 0.1874 | 52 | 86 | R5103/16 |
| 4.90 | | 0.1929 | 52 | 86 | R5104.9 |
| 5.00 | | 0.1969 | 52 | 86 | R5105.0 |
| 5.10 | | 0.2008 | 52 | 86 | R5105.1 |
| 5.16 | 13/64 | 0.2031 | 52 | 86 | R51013/64 |
| 5.50 | | 0.2165 | 57 | 93 | R5105.5 |
| 5.56 | 7/32 | 0.2189 | 57 | 93 | R5107/32 |
| 5.60 | | 0.2205 | 57 | 93 | R5105.6 |
| 5.70 | | 0.2244 | 57 | 93 | R5105.7 |
| 5.95 | 15/64 | 0.2343 | 57 | 93 | R51015/64 |
| 6.00 | | 0.2362 | 57 | 93 | R5106.0 |
| 6.35 | 1/4 | 0.2500 | 63 | 101 | R5101/4 |
| 6.50 | | 0.2559 | 63 | 101 | R5106.5 |
| 6.60 | | 0.2598 | 63 | 101 | R5106.6 |

| $d_1$ $\emptyset h_7$ mm | $d_1$ $\emptyset h_7$ Inch | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | R510 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 | 17/64 | 0.2657 | 69 | 109 | R51017/64 |
| 6.80 | | 0.2677 | 69 | 109 | R5106.8 |
| 6.90 | | 0.2717 | 69 | 109 | R5106.9 |
| 7.00 | | 0.2756 | 69 | 109 | R5107.0 |
| 7.14 | 9/32 | 0.2811 | 69 | 109 | R5109/32 |
| 7.30 | | 0.2874 | 69 | 109 | R5107.3 |
| 7.40 | | 0.2913 | 69 | 109 | R5107.4 |
| 7.50 | | 0.2953 | 69 | 109 | R5107.5 |
| 7.54 | 19/64 | 0.2969 | 75 | 117 | R51019/64 |
| 7.80 | | 0.3071 | 75 | 117 | R5107.8 |
| 7.90 | | 0.3110 | 75 | 117 | R5107.9 |
| 7.94 | 5/16 | 0.3126 | 75 | 117 | R5105/16 |
| 8.00 | | 0.3150 | 75 | 117 | R5108.0 |
| 8.33 | 21/64 | 0.3280 | 75 | 117 | R51021/64 |
| 8.50 | | 0.3346 | 75 | 117 | R5108.5 |
| 8.70 | | 0.3425 | 81 | 125 | R5108.7 |
| 8.73 | 11/32 | 0.3437 | 81 | 125 | R51011/32 |
| 8.80 | | 0.3465 | 81 | 125 | R5108.8 |
| 9.00 | | 0.3543 | 81 | 125 | R5109.0 |
| 9.13 | 23/64 | 0.3594 | 81 | 125 | R51023/64 |
| 9.20 | | 0.3622 | 81 | 125 | R5109.2 |
| 9.30 | | 0.3661 | 81 | 125 | R5109.3 |
| 9.40 | | 0.3701 | 81 | 125 | R5109.4 |
| 9.50 | | 0.3740 | 81 | 125 | R5109.5 |
| 9.52 | 3/8 | 0.3748 | 87 | 133 | R5103/8 |
| 9.90 | | 0.3898 | 87 | 133 | R5109.9 |
| 9.92 | 25/64 | 0.3906 | 87 | 133 | R51025/64 |
| 10.00 | | 0.3937 | 87 | 133 | R51010.0 |
| 10.20 | | 0.4016 | 87 | 133 | R51010.2 |
| 10.30 | | 0.4055 | 87 | 133 | R51010.3 |
| 10.32 | 13/32 | 0.4063 | 87 | 133 | R51013/32 |
| 10.40 | | 0.4094 | 87 | 133 | R51010.4 |
| 10.50 | | 0.4134 | 87 | 133 | R51010.5 |
| 10.72 | 27/64 | 0.4220 | 94 | 142 | R51027/64 |
| 10.80 | | 0.4252 | 94 | 142 | R51010.8 |
| 11.00 | | 0.4331 | 94 | 142 | R51011.0 |
| 11.11 | 7/16 | 0.4374 | 94 | 142 | R5107/16 |
| 11.20 | | 0.4409 | 94 | 142 | R51011.2 |
| 11.50 | | 0.4528 | 94 | 142 | R51011.5 |
| 11.51 | 29/64 | 0.4531 | 94 | 142 | R51029/64 |
| 11.91 | 15/32 | 0.4689 | 101 | 151 | R51015/32 |
| 12.00 | | 0.4724 | 101 | 151 | R51012.0 |
| 12.30 | 31/64 | 0.4843 | 101 | 151 | R51031/64 |
| 12.70 | 1/2 | 0.5000 | 101 | 151 | R5101/2 |
| 13.00 | | 0.5118 | 101 | 151 | R51013.0 |
| 14.00 | | 0.5512 | 108 | 160 | R51014.0 |
| 14.25 | | 0.5610 | 114 | 169 | R51014.25 |




# R454

- MP-X Drill Long
- MP-X Spiralbohrer, lang
- MP-X Spiraalboren, lang
- Foret MP-X série longue
- Broca MP-X, serie larga
- Broca MP-X Longa

# R453

- MP-X Drill Long Oil Feed
- MP-X Spiralbohrer, lang - Kühlkanal
- MP-X Spiraalboren, lang met koelkanalen
- Foret MP-X série longue à trous d'huile
- Broca MP-X, serie larga refrigeración interna
- Broca MP-X Longa Lubr.

| | | |
|---|---|---|
| R454 | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 |
| | • | 2.4 4.1 4.2 4.3 6.4 |
| R453 | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 |
| | • | 2.3 2.4 |







| $d_1$ Ø m7 "/Nr./letter | $d_1$ Ø m7 mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Ø h6 mm | R454 | R453 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.00 | 0.1181 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.0 | R4533.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.1 | R4533.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4541/8 | R4531/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.2 | R4533.2 |
| 30 | 3.26 | 0.1283 | 28 | 66 | 36 | 6 | R454N30 | R453N30 |
| | 3.30 | 0.1299 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.3 | R4533.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.4 | R4533.4 |
| 29 | 3.45 | 0.1358 | 28 | 66 | 36 | 6 | R454N29 | R453N29 |
| | 3.50 | 0.1378 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.5 | R4533.5 |
| 28 | 3.57 | 0.1406 | 28 | 66 | 36 | 6 | R454N28 | R453N28 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4549/64 | R4539/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.6 | R4533.6 |
| 27 | 3.66 | 0.1441 | 28 | 66 | 36 | 6 | R454N27 | R453N27 |
| | 3.70 | 0.1457 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.7 | R4533.7 |
| 26 | 3.73 | 0.1469 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N26 | R453N26 |
| 25 | 3.80 | 0.1496 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N25 | R453N25 |

DORMER

| $d_1$ Ø m7 "/Nr./letter | $d_1$ Ø m7 mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Ø h6 mm | R454 | R453 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.80 | 0.1496 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4543.8 | R4533.8 |
| 24 | 3.86 | 0.1520 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N24 | R453N24 |
| | 3.90 | 0.1535 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4543.9 | R4533.9 |
| 23 | 3.91 | 0.1539 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N23 | R453N23 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4545/32 | R4535/32 |
| 22 | 3.99 | 0.1571 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N22 | R453N22 |
| | 4.00 | 0.1575 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.0 | R4534.0 |
| 21 | 4.04 | 0.1591 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N21 | R453N21 |
| | 4.05 | 0.1594 | 36 | 74 | 36 | 6 | | R4534.05 |
| 20 | 4.09 | 0.1610 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N20 | R453N20 |
| | 4.10 | 0.1614 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.1 | R4534.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.2 | R4534.2 |
| 19 | 4.22 | 0.1661 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N19 | R453N19 |
| | 4.30 | 0.1693 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.3 | R4534.3 |
| 18 | 4.31 | 0.1697 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N18 | R453N18 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 36 | 74 | 36 | 6 | R45411/64 | R45311/64 |
| 17 | 4.39 | 0.1728 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N17 | R453N17 |
| | 4.40 | 0.1732 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.4 | R4534.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.5 | R4534.5 |
| 16 | 4.50 | 0.1772 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N16 | R453N16 |
| 15 | 4.57 | 0.1799 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N15 | R453N15 |
| | 4.60 | 0.1811 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.6 | R4534.6 |
| 14 | 4.62 | 0.1819 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N14 | R453N14 |
| 13 | 4.70 | 0.1850 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N13 | R453N13 |
| | 4.70 | 0.1850 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.7 | R4534.7 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4543/16 | R4533/16 |
| 12 | 4.80 | 0.1890 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N12 | R453N12 |
| | 4.80 | 0.1890 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4544.8 | R4534.8 |
| 11 | 4.85 | 0.1909 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N11 | R453N11 |
| | 4.90 | 0.1929 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4544.9 | R4534.9 |
| 10 | 4.92 | 0.1937 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N10 | R453N10 |
| 9 | 4.98 | 0.1961 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N9 | R453N9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4545.0 | R4535.0 |
| | 5.05 | 0.1988 | 44 | 82 | 36 | 6 | | R4535.05 |
| 8 | 5.06 | 0.1992 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N8 | R453N8 |
| | 5.10 | 0.2008 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4545.1 | R4535.1 |
| 7 | 5.11 | 0.2012 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N7 | R453N7 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 44 | 82 | 36 | 6 | R45413/64 | R45313/64 |
| 6 | 5.18 | 0.2039 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N6 | R453N6 |
| | 5.20 | 0.2047 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4545.2 | R4535.2 |
| 5 | 5.22 | 0.2055 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N5 | R453N5 |
| 4 | 5.31 | 0.2091 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N4 | R453N4 |
| 3 | 5.41 | 0.2130 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N3 | R453N3 |
| | 5.50 | 0.2165 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4545.5 | R4535.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4547/32 | R4537/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4545.6 | R4535.6 |
| 2 | 5.61 | 0.2209 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N2 | R453N2 |
| | 5.70 | 0.2244 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4545.7 | R4535.7 |
| 1 | 5.79 | 0.2280 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N1 | R453N1 |
| | 5.80 | 0.2283 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4545.8 | R4535.8 |
| A | 5.94 | 0.2339 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454A | R453A |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 44 | 82 | 36 | 6 | R45415/64 | R45315/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4546.0 | R4536.0 |
| | 6.05 | 0.2382 | 53 | 91 | 36 | 8 | | R4536.05 |
| | 6.10 | 0.2402 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.1 | R4536.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.2 | R4536.2 |
| D | 6.25 | 0.2461 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454D | R453D |
| | 6.30 | 0.2480 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.3 | R4536.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4541/4 | R4531/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.4 | R4536.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.5 | R4536.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.6 | R4536.6 |
| | 6.70 | 0.2638 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.7 | R4536.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 53 | 91 | 36 | 8 | R45417/64 | R45317/64 |
| H | 6.76 | 0.2661 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454H | R453H |
| | 6.80 | 0.2677 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.8 | R4536.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.9 | R4536.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.0 | R4537.0 |
| | 7.10 | 0.2795 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.1 | R4537.1 |

| $d_1$ Ø m7 "/Nr./letter | $d_1$ Ø m7 mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Ø h6 mm | R454 | R453 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4549/32 | R4539/32 |
| | 7.30 | 0.2874 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.3 | R4537.3 |
| L | 7.37 | 0.2902 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454L | R453L |
| | 7.40 | 0.2913 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.4 | R4537.4 |
| M | 7.49 | 0.2949 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454M | R453M |
| | 7.50 | 0.2953 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.5 | R4537.5 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 53 | 91 | 36 | 8 | R45419/64 | R45319/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.6 | R4537.6 |
| N | 7.67 | 0.3020 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454N | R453N |
| | 7.70 | 0.3031 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.7 | R4537.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.8 | R4537.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.9 | R4537.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4545/16 | R4535/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4548.0 | R4538.0 |
| O | 8.03 | 0.3161 | 61 | 103 | 40 | 10 | R454O | R453O |
| | 8.05 | 0.3169 | 61 | 103 | 40 | 10 | | R4538.05 |
| | 8.10 | 0.3189 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.1 | R4538.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.2 | R4538.2 |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 61 | 103 | 40 | 10 | R45421/64 | R45321/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.4 | R4538.4 |
| Q | 8.43 | 0.3319 | 61 | 103 | 40 | 10 | R454Q | R453Q |
| | 8.50 | 0.3346 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.5 | R4538.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.6 | R4538.6 |
| | 8.70 | 0.3425 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.7 | R4538.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 61 | 103 | 40 | 10 | R45411/32 | R45311/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.8 | R4538.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.9 | R4538.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.0 | R4539.0 |
| T | 9.09 | 0.3579 | 61 | 103 | 40 | 10 | R454T | R453T |
| | 9.10 | 0.3583 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.1 | R4539.1 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 61 | 103 | 40 | 10 | R45423/64 | R45323/64 |
| | 9.30 | 0.3661 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.3 | R4539.3 |
| U | 9.35 | 0.3681 | 61 | 103 | 40 | 10 | R454U | R453U |
| | 9.40 | 0.3701 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.4 | R4539.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.5 | R4539.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4543/8 | R4533/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.6 | R4539.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.7 | R4539.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.8 | R4539.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.9 | R4539.9 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 61 | 103 | 40 | 10 | R45425/64 | R45325/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 61 | 103 | 40 | 10 | R45410.0 | R45310.0 |
| | 10.05 | 0.3957 | 70 | 118 | 45 | 12 | | R45310.05 |
| X | 10.08 | 0.3969 | 70 | 118 | 45 | 12 | R454X | R453X |
| | 10.10 | 0.3976 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45410.1 | R45310.1 |
| | 10.20 | 0.4016 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45410.2 | R45310.2 |
| Y | 10.26 | 0.4039 | 70 | 118 | 45 | 12 | R454Y | R453Y |
| | 10.30 | 0.4055 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45410.3 | R45310.3 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45413/32 | R45313/32 |
| | 10.40 | 0.4094 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45410.4 | R45310.4 |
| Z | 10.49 | 0.4130 | 70 | 118 | 45 | 12 | R454Z | R453Z |
| | 10.50 | 0.4134 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45410.5 | R45310.5 |
| | 10.60 | 0.4173 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45410.6 | R45310.6 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45427/64 | R45327/64 |
| | 11.00 | 0.4331 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45411.0 | R45311.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 70 | 118 | 45 | 12 | R4547/16 | R4537/16 |
| | 11.20 | 0.4409 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45411.2 | R45311.2 |
| | 11.40 | 0.4488 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45411.4 | R45311.4 |
| | 11.50 | 0.4528 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45411.5 | R45311.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45429/64 | R45329/64 |
| | 11.60 | 0.4567 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45411.6 | R45311.6 |
| | 11.80 | 0.4646 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45411.8 | R45311.8 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45415/32 | R45315/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45412.0 | R45312.0 |
| | 12.05 | 0.4744 | 76 | 124 | 45 | 14 | | R45312.05 |
| | 12.10 | 0.4764 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45412.1 | |
| | 12.20 | 0.4803 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45412.2 | R45312.2 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45431/64 | R45331/64 |
| | 12.50 | 0.4921 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45412.5 | R45312.5 |
| | 12.70 | 0.5000 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45412.7 | R45312.7 |

| $d_1$ Ø m7 "/Nr./letter | $d_1$ Ø m7 mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Ø h6 mm | R454 | R453 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 76 | 124 | 45 | 14 | R4541/2 | R4531/2 |
| | 12.80 | 0.5039 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45412.8 | R45312.8 |
| | 13.00 | 0.5118 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45413.0 | R45313.0 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45433/64 | R45333/64 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45417/32 | R45317/32 |
| | 13.50 | 0.5315 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45413.5 | R45313.5 |
| | 13.80 | 0.5433 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45413.8 | R45313.8 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45435/64 | R45335/64 |
| | 14.00 | 0.5512 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45414.0 | R45314.0 |
| | 14.25 | 0.5610 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45414.25 | R45314.25 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 82 | 133 | 48 | 16 | R4549/16 | R4539/16 |
| | 14.50 | 0.5709 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45414.5 | R45314.5 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45437/64 | R45337/64 |
| | 14.80 | 0.5827 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45414.8 | R45314.8 |
| | 15.00 | 0.5906 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45415.0 | R45315.0 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45419/32 | R45319/32 |
| | 15.10 | 0.5945 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45415.1 | R45315.1 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45439/64 | R45339/64 |
| | 15.50 | 0.6102 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45415.5 | R45315.5 |
| | 15.80 | 0.6220 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45415.8 | R45315.8 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 82 | 133 | 48 | 16 | R4545/8 | R4535/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45416.0 | R45316.0 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45441/64 | R45341/64 |
| | 16.50 | 0.6496 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45416.5 | R45316.5 |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45421/32 | R45321/32 |
| | 17.00 | 0.6693 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45417.0 | R45317.0 |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45443/64 | R45343/64 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45411/16 | R45311/16 |
| | 17.50 | 0.6890 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45417.5 | R45317.5 |
| | 17.80 | 0.7008 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45417.8 | R45317.8 |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45445/64 | R45345/64 |
| | 18.00 | 0.7087 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45418.0 | R45318.0 |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 99 | 143 | 48 | 20 | | R45323/32 |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 99 | 153 | 50 | 20 | R45423/32 | |
| | 18.50 | 0.7283 | 99 | 153 | 50 | 20 | R45418.5 | R45318.5 |
| 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 99 | 153 | 50 | 20 | R45447/64 | R45347/64 |
| | 19.00 | 0.7480 | 99 | 153 | 50 | 20 | R45419.0 | R45319.0 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 99 | 153 | 50 | 20 | R4543/4 | R4533/4 |
| | 19.50 | 0.7677 | 99 | 153 | 50 | 20 | R45419.5 | R45319.5 |
| | 19.80 | 0.7795 | 99 | 153 | 50 | 20 | R45419.8 | R45319.8 |
| | 20.00 | 0.7874 | 99 | 153 | 50 | 20 | R45420.0 | R45320.0 |


A122 DIN 1897 | 1XD | HSS | 90° / 120° | N


# A122

- Spotting Drill — Overall Length to DIN 1897
- NC-Anbohrer — Gesamtlänge nach DIN 1897
- NC-centerboor — Totale lengte vlgs. DIN 1897
- Forets de dessoudage — Longueur totale selon la DIN 1897
- Broca para centrados — Longitud total según DIN 1897
- Broca Extra Curta — Comprimento Total conforme DIN 1898

A122

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | | | | | | | | | | | |
| • | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




| $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A122 |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 0.2362 | 30 | 66 | A1226.0X90 |
| 6.00 | 0.2362 | 30 | 66 | A1226.0X120 |
| 8.00 | 0.3150 | 33 | 79 | A1228.0X90 |
| 8.00 | 0.3150 | 33 | 79 | A1228.0X120 |
| 10.00 | 0.3937 | 35 | 89 | A12210.0X90 |
| 10.00 | 0.3937 | 35 | 89 | A12210.0X120 |
| 12.00 | 0.4724 | 40 | 102 | A12212.0X90 |
| 12.00 | 0.4724 | 40 | 102 | A12212.0X120 |
| 16.00 | 0.6299 | 40 | 115 | A12216.0X90 |
| 16.00 | 0.6299 | 40 | 115 | A12216.0X120 |
| 20.00 | 0.7874 | 55 | 131 | A12220.0X90 |
| 20.00 | 0.7874 | 55 | 131 | A12220.0X120 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A120** | DIN 1897 | 2.5XD | HSS | | 135° | ST | | N | | L115 c 108 |
| **A022** | DIN ANSI | 2.5XD | HSS | | 135° | TiN | | N | | A088 a 99 |
| **A117** | DIN 1897 | 2.5XD | HSS-E | | 135° | Bronze | | N | | |

## A120

- Stub Drill — Bright below 1.0mm. 118º point up to 2.9mm and over 13.0mm
- Spiralbohrer, kurz — Blank bis Ø 1 mm, 118° Kegelmantelanschliff bis Ø 2,9 mm und über Ø 13,0 mm
- Extra korte spiraalboren — Blank beneden 1,0mm. 118º punt tot 2,9mm en boven 13,0mm
- Foret extra-court — Brillant au dessous de 1,0 mm. Pointe à 118° jusqu'au Ø 2,9 mm et au dessus du Ø 13,0 mm
- Broca extra corta — Brillante por debajo de 1,0mm.punta 118º hasta 2,9 mm y por encima de 13,0 mm
- Broca extra corta — Brilhante Abaixo de 1.0mm. Ângulo da Ponta 118ª até 2,9mm e acima de 13.0mm


## A022

- 022 Stub Drill — Bright below 2.0mm, TiN Tipped and Split Point 2.0mm and above
- 022 Spiralbohrer, kurz — Blank bis 2,0 mm, TiN-tip beschichtet mit Kreuzanschliff ab 2,0 mm
- 022 Extra korte spiraalboren — Blank tot 2.0 mm, TiN-Tip gecoat met Kruisslijping vanaf 2.0 mm
- 022 Foret extra-court — Brillant en dessous de 2,0mm, TIN en pointe et affutage en croix au dessus de 2,0 mm (y inclus)
- 022 Broca extra corta — Brillante por debajo de 2.0mm, Punta de TiN y rectificado de la punta a partir 2.0mm
- 022 Broca extra corta — Brillante por debajo de 2.0mm, Punta de TiN y rectificado de la punta a partir 2.0mm

## A117

- Stub Drill — 118º point up to 1.5mm
- Spiralbohrer, kurz — Kegelmantelanschliff 118° bis Ø 1,5mm
- Extra korte spiraalboren — 118º punt tot 1,5mm
- Foret extra-court — Pointe à 118° jusqu'au Ø 1,5 mm
- Broca extra corta — punta de 118º hasta 1,5mm
- Broca extra corta — Ângulo da Ponta 118º até 1.5mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A120** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| | | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A022** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | |
| | • | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | |
| **A117** | ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 9.1 | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | |







| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A120 | A022 | A117 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.50 | 0.0197 | 3 | 20 | A120.5 | A022.5 | |
| | 0.60 | 0.0236 | 3.5 | 21 | A120.6 | A022.6 | |
| | 0.70 | 0.0276 | 4.5 | 23 | A120.7 | A022.7 | |
| 1/32 | 0.79 | 0.0311 | 13 | 35 | | A0221/32 | |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A120 | A022 | A117 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 0.79 | 0.0311 | 5 | 24 | A1201/32 | | |
| | 0.80 | 0.0315 | 5 | 24 | A120.8 | A022.8 | |
| | 0.90 | 0.0354 | 5.5 | 25 | A120.9 | A022.9 | |
| | 1.00 | 0.0394 | 6 | 26 | A1201.0 | A0221.0 | A1171.0 |
| | 1.10 | 0.0433 | 7 | 28 | A1201.1 | A0221.1 | A1171.1 |
| 3/64 | 1.19 | 0.0469 | 13 | 35 | | A0223/64 | |
| 3/64 | 1.19 | 0.0469 | 8 | 30 | A1203/64 | | |
| | 1.20 | 0.0472 | 8 | 30 | A1201.2 | A0221.2 | A1171.2 |
| | 1.30 | 0.0512 | 8 | 30 | A1201.3 | A0221.3 | A1171.3 |
| | 1.40 | 0.0551 | 9 | 32 | A1201.4 | A0221.4 | A1171.4 |
| | 1.50 | 0.0591 | 9 | 32 | A1201.5 | A0221.5 | A1171.5 |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 10 | 34 | A1201/16 | | |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 16 | 41 | | A0221/16 | |
| | 1.60 | 0.0630 | 10 | 34 | A1201.6 | A0221.6 | A1171.6 |
| | 1.70 | 0.0669 | 10 | 34 | A1201.7 | A0221.7 | A1171.7 |
| | 1.80 | 0.0709 | 11 | 36 | A1201.8 | A0221.8 | A1171.8 |
| | 1.90 | 0.0748 | 11 | 36 | A1201.9 | A0221.9 | A1171.9 |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 12 | 38 | A1205/64 | | |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 17 | 43 | | A0225/64 | |
| | 2.00 | 0.0787 | 12 | 38 | A1202.0 | A0222.0 | A1172.0 |
| | 2.10 | 0.0827 | 12 | 38 | A1202.1 | A0222.1 | A1172.1 |
| | 2.20 | 0.0866 | 13 | 40 | A1202.2 | A0222.2 | A1172.2 |
| | 2.25 | 0.0886 | 13 | 40 | A1202.25 | A0222.25 | |
| | 2.30 | 0.0906 | 13 | 40 | A1202.3 | A0222.3 | A1172.3 |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 14 | 43 | A1203/32 | | |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 20 | 45 | | A0223/32 | |
| | 2.40 | 0.0945 | 14 | 43 | A1202.4 | A0222.4 | A1172.4 |
| | 2.50 | 0.0984 | 14 | 43 | A1202.5 | A0222.5 | A1172.5 |
| | 2.60 | 0.1024 | 14 | 43 | A1202.6 | A0222.6 | A1172.6 |
| | 2.65 | 0.1043 | 14 | 43 | A1202.65 | A0222.65 | |
| | 2.70 | 0.1063 | 16 | 46 | A1202.7 | A0222.7 | A1172.7 |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 16 | 46 | A1207/64 | | |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 22 | 47 | | A0227/64 | |
| | 2.80 | 0.1102 | 16 | 46 | A1202.8 | A0222.8 | A1172.8 |
| | 2.90 | 0.1142 | 16 | 46 | A1202.9 | A0222.9 | A1172.9 |
| | 3.00 | 0.1181 | 16 | 46 | A1203.0 | A0223.0 | A1173.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 18 | 49 | A1203.1 | A0223.1 | A1173.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 18 | 49 | A1201/8 | | A1171/8 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 23 | 49 | | A0221/8 | |
| | 3.20 | 0.1260 | 18 | 49 | A1203.2 | A0223.2 | A1173.2 |
| | 3.25 | 0.1280 | 18 | 49 | A1203.25 | A0223.25 | |
| | 3.30 | 0.1299 | 18 | 49 | A1203.3 | A0223.3 | A1173.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 20 | 52 | A1203.4 | A0223.4 | A1173.4 |
| | 3.50 | 0.1378 | 20 | 52 | A1203.5 | A0223.5 | A1173.5 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 20 | 52 | A1209/64 | | |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 25 | 50 | | A0229/64 | |
| | 3.60 | 0.1417 | 20 | 52 | A1203.6 | A0223.6 | A1173.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 20 | 52 | A1203.7 | A0223.7 | A1173.7 |
| | 3.80 | 0.1496 | 22 | 55 | A1203.8 | A0223.8 | A1173.8 |
| | 3.90 | 0.1535 | 22 | 55 | A1203.9 | A0223.9 | A1173.9 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 22 | 55 | A1205/32 | | A1175/32 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 26 | 53 | | A0225/32 | |
| | 4.00 | 0.1575 | 22 | 55 | A1204.0 | A0224.0 | A1174.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 22 | 55 | A1204.1 | A0224.1 | A1174.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 22 | 55 | A1204.2 | A0224.2 | A1174.2 |
| | 4.30 | 0.1693 | 24 | 58 | A1204.3 | A0224.3 | A1174.3 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 24 | 58 | A12011/64 | | |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 28 | 55 | | A02211/64 | |
| | 4.40 | 0.1732 | 24 | 58 | A1204.4 | A0224.4 | A1174.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 24 | 58 | A1204.5 | A0224.5 | A1174.5 |
| | 4.60 | 0.1811 | 24 | 58 | A1204.6 | A0224.6 | A1174.6 |
| | 4.70 | 0.1850 | 24 | 58 | A1204.7 | A0224.7 | A1174.7 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 26 | 62 | A1203/16 | | A1173/16 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 30 | 57 | | A0223/16 | |
| | 4.80 | 0.1890 | 26 | 62 | A1204.8 | A0224.8 | A1174.8 |
| | 4.90 | 0.1929 | 26 | 62 | A1204.9 | A0224.9 | A1174.9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 26 | 62 | A1205.0 | A0225.0 | A1175.0 |
| | 5.10 | 0.2008 | 26 | 62 | A1205.1 | A0225.1 | A1175.1 |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A120 | A022 | A117 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 26 | 62 | A12013/64 | | |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 31 | 58 | | A02213/64 | |
| | 5.20 | 0.2047 | 26 | 62 | A1205.2 | A0225.2 | A1175.2 |
| | 5.30 | 0.2087 | 26 | 62 | A1205.3 | A0225.3 | A1175.3 |
| | 5.40 | 0.2126 | 28 | 66 | A1205.4 | A0225.4 | A1175.4 |
| | 5.50 | 0.2165 | 28 | 66 | A1205.5 | A0225.5 | A1175.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 28 | 66 | A1207/32 | | |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 33 | 61 | | A0227/32 | |
| | 5.60 | 0.2205 | 28 | 66 | A1205.6 | A0225.6 | A1175.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 28 | 66 | A1205.7 | A0225.7 | A1175.7 |
| | 5.80 | 0.2283 | 28 | 66 | A1205.8 | A0225.8 | A1175.8 |
| | 5.90 | 0.2323 | 28 | 66 | A1205.9 | A0225.9 | A1175.9 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 28 | 66 | A12015/64 | | |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 34 | 63 | | A02215/64 | |
| | 6.00 | 0.2362 | 28 | 66 | A1206.0 | A0226.0 | A1176.0 |
| | 6.10 | 0.2402 | 31 | 70 | A1206.1 | A0226.1 | A1176.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 31 | 70 | A1206.2 | A0226.2 | A1176.2 |
| | 6.30 | 0.2480 | 31 | 70 | A1206.3 | A0226.3 | A1176.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 31 | 70 | A1201/4 | | A1171/4 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 36 | 65 | | A0221/4 | |
| | 6.40 | 0.2520 | 31 | 70 | A1206.4 | A0226.4 | A1176.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 31 | 70 | A1206.5 | A0226.5 | A1176.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 31 | 70 | A1206.6 | A0226.6 | A1176.6 |
| | 6.70 | 0.2638 | 31 | 70 | A1206.7 | A0226.7 | A1176.7 |
| | 6.80 | 0.2677 | 34 | 74 | A1206.8 | A0226.8 | A1176.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 34 | 74 | A1206.9 | A0226.9 | A1176.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 34 | 74 | A1207.0 | A0227.0 | A1177.0 |
| | 7.10 | 0.2795 | 34 | 74 | A1207.1 | A0227.1 | A1177.1 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 34 | 74 | A1209/32 | | |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 40 | 70 | | A0229/32 | |
| | 7.20 | 0.2835 | 34 | 74 | A1207.2 | A0227.2 | A1177.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 34 | 74 | A1207.3 | A0227.3 | A1177.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 34 | 74 | A1207.4 | A0227.4 | A1177.4 |
| | 7.50 | 0.2953 | 34 | 74 | A1207.5 | A0227.5 | A1177.5 |
| | 7.60 | 0.2992 | 37 | 79 | A1207.6 | A0227.6 | A1177.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 37 | 79 | A1207.7 | A0227.7 | A1177.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 37 | 79 | A1207.8 | A0227.8 | A1177.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 37 | 79 | A1207.9 | A0227.9 | A1177.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 37 | 79 | A1205/16 | | A1175/16 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 43 | 73 | | A0225/16 | |
| | 8.00 | 0.3150 | 37 | 79 | A1208.0 | A0228.0 | A1178.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 37 | 79 | A1208.1 | A0228.1 | A1178.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 37 | 79 | A1208.2 | A0228.2 | A1178.2 |
| | 8.30 | 0.3268 | 37 | 79 | A1208.3 | A0228.3 | A1178.3 |
| | 8.40 | 0.3307 | 37 | 79 | A1208.4 | A0228.4 | A1178.4 |
| | 8.50 | 0.3346 | 37 | 79 | A1208.5 | A0228.5 | A1178.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 40 | 84 | A1208.6 | A0228.6 | A1178.6 |
| | 8.70 | 0.3425 | 40 | 84 | A1208.7 | A0228.7 | A1178.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 40 | 84 | A12011/32 | | |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 45 | 78 | | A02211/32 | |
| | 8.80 | 0.3465 | 40 | 84 | A1208.8 | A0228.8 | A1178.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 40 | 84 | A1208.9 | A0228.9 | A1178.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 40 | 84 | A1209.0 | A0229.0 | A1179.0 |
| | 9.10 | 0.3583 | 40 | 84 | A1209.1 | A0229.1 | A1179.1 |
| | 9.20 | 0.3622 | 40 | 84 | A1209.2 | A0229.2 | A1179.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 40 | 84 | A1209.3 | A0229.3 | A1179.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 40 | 84 | A1209.4 | A0229.4 | A1179.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 40 | 84 | A1209.5 | A0229.5 | A1179.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 43 | 89 | A1203/8 | | A1173/8 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 48 | 81 | | A0223/8 | |
| | 9.60 | 0.3780 | 43 | 89 | A1209.6 | A0229.6 | A1179.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 43 | 89 | A1209.7 | A0229.7 | A1179.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 43 | 89 | A1209.8 | A0229.8 | A1179.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 43 | 89 | A1209.9 | A0229.9 | A1179.9 |
| | 10.00 | 0.3937 | 43 | 89 | A12010.0 | A02210.0 | A11710.0 |
| | 10.10 | 0.3976 | 43 | 89 | A12010.1 | A02210.1 | |
| | 10.20 | 0.4016 | 43 | 89 | A12010.2 | A02210.2 | A11710.2 |
| | 10.30 | 0.4055 | 43 | 89 | A12010.3 | A02210.3 | |


| $d_1$ $\varnothing h_8$ Inch | $d_1$ $\varnothing h_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A120 | A022 | A117 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 43 | 89 | A12013/32 | | |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 51 | 86 | | A02213/32 | |
| | 10.40 | 0.4094 | 43 | 89 | A12010.4 | A02210.4 | |
| | 10.50 | 0.4134 | 43 | 89 | A12010.5 | A02210.5 | A11710.5 |
| | 10.60 | 0.4173 | 43 | 89 | A12010.6 | A02210.6 | |
| | 10.70 | 0.4213 | 47 | 95 | A12010.7 | A02210.7 | |
| | 10.80 | 0.4252 | 47 | 95 | A12010.8 | A02210.8 | |
| | 10.90 | 0.4291 | 47 | 95 | A12010.9 | A02210.9 | |
| | 11.00 | 0.4331 | 47 | 95 | A12011.0 | A02211.0 | A11711.0 |
| | 11.10 | 0.4370 | 47 | 95 | A12011.1 | A02211.1 | |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 47 | 95 | A1207/16 | | |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 54 | 89 | | A0227/16 | |
| | 11.20 | 0.4409 | 47 | 95 | A12011.2 | A02211.2 | |
| | 11.30 | 0.4449 | 47 | 95 | A12011.3 | A02211.3 | |
| | 11.50 | 0.4528 | 47 | 95 | A12011.5 | A02211.5 | A11711.5 |
| | 11.60 | 0.4567 | 47 | 95 | A12011.6 | A02211.6 | |
| | 11.70 | 0.4606 | 47 | 95 | A12011.7 | A02211.7 | |
| | 11.80 | 0.4646 | 47 | 95 | A12011.8 | A02211.8 | |
| | 11.90 | 0.4685 | 51 | 102 | A12011.9 | A02211.9 | |
| | 12.00 | 0.4724 | 51 | 102 | A12012.0 | A02212.0 | A11712.0 |
| | 12.10 | 0.4764 | 51 | 102 | A12012.1 | A02212.1 | |
| | 12.20 | 0.4803 | 51 | 102 | A12012.2 | A02212.2 | |
| | 12.50 | 0.4921 | 51 | 102 | A12012.5 | A02212.5 | |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 51 | 102 | A1201/2 | | A1171/2 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 60 | 98 | | A0221/2 | |
| | 13.00 | 0.5118 | 51 | 102 | A12013.0 | A02213.0 | A11713.0 |
| | 13.50 | 0.5315 | 54 | 107 | A12013.5 | A02213.5 | |
| | 14.00 | 0.5512 | 54 | 107 | A12014.0 | A02214.0 | |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 56 | 111 | A1209/16 | | |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 67 | 105 | | A0229/16 | |
| | 14.50 | 0.5709 | 56 | 111 | A12014.5 | A02214.5 | |
| | 15.00 | 0.5906 | 56 | 111 | A12015.0 | A02215.0 | |
| | 15.50 | 0.6102 | 58 | 115 | A12015.5 | A02215.5 | |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 58 | 115 | A1205/8 | | |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 73 | 111 | | A0225/8 | |
| | 16.00 | 0.6299 | 58 | 115 | A12016.0 | A02216.0 | |
| | 16.50 | 0.6496 | 60 | 119 | A12016.5 | | |
| | 17.00 | 0.6693 | 60 | 119 | A12017.0 | | |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 62 | 123 | A12011/16 | | |
| | 17.50 | 0.6890 | 62 | 123 | A12017.5 | | |
| | 18.00 | 0.7087 | 62 | 123 | A12018.0 | | |
| | 18.50 | 0.7283 | 64 | 127 | A12018.5 | | |
| | 19.00 | 0.7480 | 64 | 127 | A12019.0 | | |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 66 | 131 | A1203/4 | | |
| | 19.50 | 0.7677 | 66 | 131 | A12019.5 | | |
| | 20.00 | 0.7874 | 66 | 131 | A12020.0 | | |
| | 20.50 | 0.8071 | 68 | 136 | A12020.5 | | |
| 13/16 | 20.64 | 0.8126 | 68 | 136 | A12013/16 | | |
| | 21.00 | 0.8268 | 68 | 136 | A12021.0 | | |
| | 22.00 | 0.8661 | 70 | 141 | A12022.0 | | |
| 7/8 | 22.22 | 0.8748 | 70 | 141 | A1207/8 | | |
| | 23.00 | 0.9055 | 72 | 146 | A12023.0 | | |
| 15/16 | 23.81 | 0.9374 | 75 | 151 | A12015/16 | | |
| | 24.00 | 0.9449 | 75 | 151 | A12024.0 | | |
| | 25.00 | 0.9843 | 75 | 151 | A12025.0 | | |

A520 DIN 1897 2.5XD HSS 130° TiN

# A520

- ADX Stub Drill
- ADX Spiralbohrer, kurz
- ADX Extra korte spiraalboren
- Foret extra-court ADX
- Broca ADX , serie extra corta
- Broca ADX Extra Curta

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A520 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 |
| | ▪ | 1.6 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | 8.1 | | | | | | | | | | | | |







| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A520 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.00 | 0.1181 | 16 | 46 | A5203.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 18 | 49 | A5203.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 18 | 49 | A5201/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 18 | 49 | A5203.2 |
| | 3.30 | 0.1299 | 18 | 49 | A5203.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 20 | 52 | A5203.4 |
| | 3.50 | 0.1378 | 20 | 52 | A5203.5 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 20 | 52 | A5209/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 20 | 52 | A5203.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 20 | 52 | A5203.7 |
| | 3.80 | 0.1496 | 22 | 55 | A5203.8 |
| | 3.90 | 0.1535 | 22 | 55 | A5203.9 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 22 | 55 | A5205/32 |
| | 4.00 | 0.1575 | 22 | 55 | A5204.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 22 | 55 | A5204.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 22 | 55 | A5204.2 |
| | 4.30 | 0.1693 | 24 | 58 | A5204.3 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 24 | 58 | A52011/64 |
| | 4.40 | 0.1732 | 24 | 58 | A5204.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 24 | 58 | A5204.5 |
| | 4.60 | 0.1811 | 24 | 58 | A5204.6 |
| | 4.70 | 0.1850 | 24 | 58 | A5204.7 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 26 | 62 | A5203/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 26 | 62 | A5204.8 |
| | 4.90 | 0.1929 | 26 | 62 | A5204.9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 26 | 62 | A5205.0 |
| | 5.10 | 0.2008 | 26 | 62 | A5205.1 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 26 | 62 | A52013/64 |
| | 5.20 | 0.2047 | 26 | 62 | A5205.2 |
| | 5.30 | 0.2087 | 26 | 62 | A5205.3 |
| | 5.40 | 0.2126 | 28 | 66 | A5205.4 |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A520 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5.50 | 0.2165 | 28 | 66 | A5205.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 28 | 66 | A5207/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 28 | 66 | A5205.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 28 | 66 | A5205.7 |
| | 5.80 | 0.2283 | 28 | 66 | A5205.8 |
| | 5.90 | 0.2323 | 28 | 66 | A5205.9 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 28 | 66 | A52015/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 28 | 66 | A5206.0 |
| | 6.10 | 0.2402 | 31 | 70 | A5206.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 31 | 70 | A5206.2 |
| | 6.30 | 0.2480 | 31 | 70 | A5206.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 31 | 70 | A5201/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 31 | 70 | A5206.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 31 | 70 | A5206.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 31 | 70 | A5206.6 |
| | 6.70 | 0.2638 | 31 | 70 | A5206.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 34 | 74 | A52017/64 |
| | 6.80 | 0.2677 | 34 | 74 | A5206.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 34 | 74 | A5206.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 34 | 74 | A5207.0 |
| | 7.10 | 0.2795 | 34 | 74 | A5207.1 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 34 | 74 | A5209/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 34 | 74 | A5207.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 34 | 74 | A5207.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 34 | 74 | A5207.4 |
| | 7.50 | 0.2953 | 34 | 74 | A5207.5 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 37 | 79 | A52019/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 37 | 79 | A5207.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 37 | 79 | A5207.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 37 | 79 | A5207.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 37 | 79 | A5207.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 37 | 79 | A5205/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 37 | 79 | A5208.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 37 | 79 | A5208.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 37 | 79 | A5208.2 |
| | 8.30 | 0.3268 | 37 | 79 | A5208.3 |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 37 | 79 | A52021/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 37 | 79 | A5208.4 |
| | 8.50 | 0.3346 | 37 | 79 | A5208.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 40 | 84 | A5208.6 |
| | 8.70 | 0.3425 | 40 | 84 | A5208.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 40 | 84 | A52011/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 40 | 84 | A5208.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 40 | 84 | A5208.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 40 | 84 | A5209.0 |
| | 9.10 | 0.3583 | 40 | 84 | A5209.1 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 40 | 84 | A52023/64 |
| | 9.20 | 0.3622 | 40 | 84 | A5209.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 40 | 84 | A5209.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 40 | 84 | A5209.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 40 | 84 | A5209.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 43 | 89 | A5203/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 43 | 89 | A5209.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 43 | 89 | A5209.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 43 | 89 | A5209.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 43 | 89 | A5209.9 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 43 | 89 | A52025/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 43 | 89 | A52010.0 |
| | 10.10 | 0.3976 | 43 | 89 | A52010.1 |
| | 10.20 | 0.4016 | 43 | 89 | A52010.2 |
| | 10.30 | 0.4055 | 43 | 89 | A52010.3 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 43 | 89 | A52013/32 |
| | 10.40 | 0.4094 | 43 | 89 | A52010.4 |
| | 10.50 | 0.4134 | 43 | 89 | A52010.5 |
| | 10.60 | 0.4173 | 43 | 89 | A52010.6 |
| | 10.70 | 0.4213 | 47 | 95 | A52010.7 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 47 | 95 | A52027/64 |
| | 10.80 | 0.4252 | 47 | 95 | A52010.8 |
| | 10.90 | 0.4291 | 47 | 95 | A52010.9 |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A520 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11.00 | 0.4331 | 47 | 95 | A52011.0 |
| | 11.10 | 0.4370 | 47 | 95 | A52011.1 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 47 | 95 | A5207/16 |
| | 11.20 | 0.4409 | 47 | 95 | A52011.2 |
| | 11.30 | 0.4449 | 47 | 95 | A52011.3 |
| | 11.40 | 0.4488 | 47 | 95 | A52011.4 |
| | 11.50 | 0.4528 | 47 | 95 | A52011.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 47 | 95 | A52029/64 |
| | 11.60 | 0.4567 | 47 | 95 | A52011.6 |
| | 11.70 | 0.4606 | 47 | 95 | A52011.7 |
| | 11.80 | 0.4646 | 47 | 95 | A52011.8 |
| | 11.90 | 0.4685 | 51 | 102 | A52011.9 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 51 | 102 | A52015/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 51 | 102 | A52012.0 |
| | 12.10 | 0.4764 | 51 | 102 | A52012.1 |
| | 12.20 | 0.4803 | 51 | 102 | A52012.2 |
| | 12.30 | 0.4843 | 51 | 102 | A52012.3 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 51 | 102 | A52031/64 |
| | 12.40 | 0.4882 | 51 | 102 | A52012.4 |
| | 12.50 | 0.4921 | 51 | 102 | A52012.5 |
| | 12.60 | 0.4961 | 51 | 102 | A52012.6 |
| | 12.70 | 0.5000 | 51 | 102 | A52012.7 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 51 | 102 | A5201/2 |
| | 12.80 | 0.5039 | 51 | 102 | A52012.8 |
| | 12.90 | 0.5079 | 51 | 102 | A52012.9 |
| | 13.00 | 0.5118 | 51 | 102 | A52013.0 |


**A124** DIN 8037 | 2.5XD | HSS HM | 118° | ST | H


# A124

- Stub Drill 4 facet
- Spiralbohrer, kurz, 4-Flächenanschliff
- Extra korte spiraalboren met 4-vlakspunt
- Foret extra-court 4 facettes
- Broca extra corta 4 caras
- Broca extra corta 4 Faces

Tang to DIN 1809
mit Mitnehmer DIN 1809
Met lip DIN 1809
Tenon selon la DIN 1809
Lengüeta según DIN 1809
Lingueta DIN 1809

A124 ▪ 3.1 3.2 3.3 3.4
▪ 1.5 1.6 2.2 2.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.2 6.3 6.4 8.2 9.1




| $d_1$ Ø mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A124 |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 0.1181 | 20 | 50 | A1243.0 |
| 3.20 | 0.1260 | 25 | 56 | A1243.2 |
| 3.50 | 0.1378 | 25 | 56 | A1243.5 |
| 4.00 | 0.1575 | 25 | 56 | A1244.0 |
| 4.20 | 0.1654 | 28 | 63 | A1244.2 |
| 4.50 | 0.1772 | 28 | 63 | A1244.5 |
| 4.80 | 0.1890 | 28 | 63 | A1244.8 |
| 5.00 | 0.1969 | 28 | 63 | A1245.0 |
| 5.20 | 0.2047 | 32 | 71 | A1245.2 |
| 5.50 | 0.2165 | 32 | 71 | A1245.5 |
| 5.80 | 0.2283 | 32 | 71 | A1245.8 |
| 6.00 | 0.2362 | 32 | 71 | A1246.0 |
| 6.50 | 0.2559 | 32 | 71 | A1246.5 |
| 6.80 | 0.2677 | 40 | 80 | A1246.8 |
| 7.00 | 0.2756 | 40 | 80 | A1247.0 |
| 7.50 | 0.2953 | 40 | 80 | A1247.5 |
| 8.00 | 0.3150 | 40 | 80 | A1248.0 |
| 8.50 | 0.3346 | 50 | 90 | A1248.5 |
| 9.00 | 0.3543 | 50 | 90 | A1249.0 |
| 9.50 | 0.3740 | 50 | 90 | A1249.5 |
| 10.00 | 0.3937 | 56 | 100 | A12410.0 |
| 10.50 | 0.4134 | 56 | 100 | A12410.5 |
| 11.00 | 0.4331 | 56 | 100 | A12411.0 |
| 11.50 | 0.4528 | 63 | 112 | A12411.5 |
| 12.00 | 0.4724 | 63 | 112 | A12412.0 |
| 13.00 | 0.5118 | 63 | 112 | A12413.0 |
| 14.00 | 0.5512 | 71 | 125 | A12414.0 |
| 15.00 | 0.5906 | 71 | 125 | A12415.0 |
| 16.00 | 0.6299 | 80 | 140 | A12416.0 |

DORMER

**A720** DIN 1899 | 2.5XD | HSS-E | 118° | N

# A720

- Micro Drill
- Kleinstbohrer
- Microboor
- Micro foret
- Micro Broca
- Micro Brocas

A720 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2

▪ 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2







| $d_1$ Ø mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $d_2$ Ø mm | A720 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 0.0059 | 1.0 | 25 | 1 | A720.15 |
| 0.16 | 0.0063 | 1.4 | 25 | 1 | A720.16 |
| 0.17 | 0.0067 | 1.4 | 25 | 1 | A720.17 |
| 0.18 | 0.0070 | 1.4 | 25 | 1 | A720.18 |
| 0.20 | 0.0078 | 1.8 | 25 | 1 | A720.2 |
| 0.22 | 0.0087 | 1.8 | 25 | 1 | A720.22 |
| 0.25 | 0.0098 | 2.2 | 25 | 1 | A720.25 |
| 0.27 | 0.0106 | 2.2 | 25 | 1 | A720.27 |
| 0.28 | 0.0110 | 2.2 | 25 | 1 | A720.28 |
| 0.30 | 0.0118 | 2.2 | 25 | 1 | A720.3 |
| 0.35 | 0.0138 | 2.8 | 25 | 1 | A720.35 |
| 0.38 | 0.0150 | 2.8 | 25 | 1 | A720.38 |
| 0.39 | 0.0154 | 3.6 | 25 | 1 | A720.39 |
| 0.40 | 0.0157 | 3.6 | 25 | 1 | A720.4 |
| 0.45 | 0.0177 | 3.6 | 25 | 1 | A720.45 |
| 0.50 | 0.0197 | 4.0 | 25 | 1 | A720.5 |
| 0.55 | 0.0217 | 4.5 | 25 | 1 | A720.55 |
| 0.60 | 0.0236 | 4.5 | 25 | 1 | A720.6 |
| 0.62 | 0.0244 | 5.0 | 25 | 1 | A720.62 |
| 0.65 | 0.0256 | 5.0 | 25 | 1 | A720.65 |
| 0.70 | 0.0276 | 5.6 | 25 | 1 | A720.7 |
| 0.75 | 0.0295 | 5.6 | 25 | 1 | A720.75 |
| 0.80 | 0.0315 | 6.3 | 25 | 1.5 | A720.8 |
| 0.85 | 0.0335 | 6.3 | 25 | 1.5 | A720.85 |
| 0.90 | 0.0354 | 7.1 | 25 | 1.5 | A720.9 |
| 0.95 | 0.0374 | 7.1 | 25 | 1.5 | A720.95 |
| 1.00 | 0.0394 | 8.0 | 25 | 1.5 | A7201.0 |
| 1.05 | 0.0413 | 8.0 | 25 | 1.5 | A7201.05 |
| 1.10 | 0.0433 | 9.0 | 25 | 1.5 | A7201.1 |
| 1.20 | 0.0472 | 10.0 | 25 | 1.5 | A7201.2 |
| 1.30 | 0.0512 | 10.0 | 25 | 1.5 | A7201.3 |
| 1.40 | 0.0551 | 11.2 | 25 | 1.5 | A7201.4 |


**A920** DIN ANSI | 3XD | HSS-E | 130° | W


**A921** DIN ANSI | 3XD | HSS-E | 130° | Alcrona Top | W

# A920
# A921

- PFX Stub Drill
- PFX - Spiralbohrer, kurz
- Extra korte PFX boren
- Foret PFX extra-court
- Broca PFX Extra Corta
- Broca Extra Curta PFX

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A920 | ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 7.2 |
| | ● | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | | | |
| A921 | ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.4 | | |
| | ● | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 6.4 | | | | | | | | |




| $d_1$ Øh$_8$ Inch | $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A920 | A921 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.00 | 0.0394 | 6 | 26 | A9201.0 | |
| 60 | 1.02 | 0.0402 | 13 | 35 | A920N60 | |
| 59 | 1.04 | 0.0409 | 13 | 35 | A920N59 | |
| 58 | 1.07 | 0.0421 | 13 | 35 | A920N58 | |
| 57 | 1.09 | 0.0429 | 13 | 35 | A920N57 | |
| | 1.10 | 0.0433 | 7 | 28 | A9201.1 | |
| 56 | 1.18 | 0.0465 | 13 | 35 | A920N56 | |
| 3/64 | 1.19 | 0.0469 | 13 | 35 | A9203/64 | |
| | 1.20 | 0.0472 | 8 | 30 | A9201.2 | |
| | 1.25 | 0.0492 | 8 | 30 | A9201.25 | |
| | 1.30 | 0.0512 | 8 | 30 | A9201.3 | |
| 55 | 1.32 | 0.0520 | 16 | 41 | A920N55 | |
| | 1.35 | 0.0531 | 9 | 32 | A9201.35 | |
| | 1.40 | 0.0551 | 9 | 32 | A9201.4 | |
| | 1.45 | 0.0571 | 9 | 32 | A9201.45 | |
| | 1.50 | 0.0591 | 9 | 32 | A9201.5 | |
| 53 | 1.51 | 0.0594 | 16 | 41 | A920N53 | |
| | 1.55 | 0.0610 | 10 | 34 | A9201.55 | |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 16 | 41 | A9201/16 | |
| | 1.60 | 0.0630 | 10 | 34 | A9201.6 | |
| 52 | 1.61 | 0.0634 | 17 | 43 | A920N52 | |
| | 1.70 | 0.0669 | 10 | 34 | A9201.7 | |
| | 1.75 | 0.0689 | 11 | 36 | A9201.75 | |
| 50 | 1.78 | 0.0701 | 17 | 43 | A920N50 | |
| | 1.80 | 0.0709 | 11 | 36 | A9201.8 | |
| 49 | 1.85 | 0.0728 | 17 | 43 | A920N49 | |
| | 1.90 | 0.0748 | 11 | 36 | A9201.9 | |
| 48 | 1.93 | 0.0760 | 17 | 43 | A920N48 | |

DORMER

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A920 | A921 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 17 | 43 | A9205/64 | |
| 47 | 1.99 | 0.0783 | 17 | 43 | A920N47 | |
| | 2.00 | 0.0787 | 12 | 38 | A9202.0 | |
| 46 | 2.06 | 0.0811 | 19 | 44 | A920N46 | |
| 45 | 2.08 | 0.0819 | 19 | 44 | A920N45 | |
| | 2.10 | 0.0827 | 12 | 38 | A9202.1 | |
| | 2.15 | 0.0846 | 13 | 40 | A9202.15 | |
| 44 | 2.18 | 0.0858 | 19 | 44 | A920N44 | |
| | 2.20 | 0.0866 | 13 | 40 | A9202.2 | |
| 43 | 2.26 | 0.0890 | 19 | 44 | A920N43 | |
| | 2.30 | 0.0906 | 13 | 40 | A9202.3 | |
| | 2.35 | 0.0925 | 14 | 43 | A9202.35 | |
| 42 | 2.38 | 0.0937 | 19 | 44 | A920N42 | |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 19 | 41 | A9203/32 | |
| | 2.40 | 0.0945 | 14 | 43 | A9202.4 | |
| 41 | 2.44 | 0.0961 | 21 | 46 | A920N41 | |
| 40 | 2.49 | 0.0980 | 21 | 46 | A920N40 | |
| | 2.50 | 0.0984 | 14 | 43 | A9202.5 | A9212.5 |
| 39 | 2.53 | 0.0996 | 21 | 46 | A920N39 | A921N39 |
| 38 | 2.58 | 0.1016 | 21 | 46 | A920N38 | A921N38 |
| | 2.60 | 0.1024 | 14 | 43 | A9202.6 | A9212.6 |
| 37 | 2.64 | 0.1039 | 21 | 46 | A920N37 | A921N37 |
| | 2.65 | 0.1043 | 14 | 43 | A9202.65 | |
| | 2.70 | 0.1063 | 16 | 46 | A9202.7 | A9212.7 |
| 36 | 2.71 | 0.1067 | 21 | 46 | A920N36 | A921N36 |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 21 | 46 | A9207/64 | A9217/64 |
| 35 | 2.79 | 0.1098 | 22 | 48 | A920N35 | A921N35 |
| | 2.80 | 0.1102 | 16 | 46 | A9202.8 | |
| 34 | 2.82 | 0.1110 | 22 | 48 | A920N34 | A921N34 |
| 33 | 2.87 | 0.1130 | 22 | 48 | A920N33 | A921N33 |
| | 2.90 | 0.1142 | 16 | 46 | A9202.9 | A9212.9 |
| 32 | 2.95 | 0.1161 | 22 | 48 | A920N32 | A921N32 |
| | 3.00 | 0.1181 | 16 | 46 | A9203.0 | A9213.0 |
| 31 | 3.05 | 0.1201 | 22 | 48 | A920N31 | A921N31 |
| | 3.10 | 0.1220 | 18 | 49 | A9203.1 | A9213.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 22 | 48 | A9201/8 | A9211/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 18 | 49 | A9203.2 | A9213.2 |
| 30 | 3.26 | 0.1283 | 24 | 49 | A920N30 | A921N30 |
| | 3.30 | 0.1299 | 18 | 49 | A9203.3 | A9213.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 20 | 52 | A9203.4 | A9213.4 |
| 29 | 3.45 | 0.1358 | 24 | 49 | A920N29 | A921N29 |
| | 3.50 | 0.1378 | 20 | 52 | A9203.5 | A9213.5 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 24 | 49 | A9209/64 | A9219/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 20 | 52 | A9203.6 | A9213.6 |
| 27 | 3.66 | 0.1441 | 25 | 52 | A920N27 | A921N27 |
| | 3.70 | 0.1457 | 20 | 52 | A9203.7 | A9213.7 |
| 26 | 3.73 | 0.1469 | 25 | 52 | A920N26 | A921N26 |
| | 3.80 | 0.1496 | 22 | 55 | A9203.8 | A9213.8 |
| 24 | 3.86 | 0.1520 | 25 | 52 | A920N24 | A921N24 |
| | 3.90 | 0.1535 | 22 | 55 | A9203.9 | A9213.9 |
| 23 | 3.91 | 0.1539 | 25 | 52 | A920N23 | A921N23 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 25 | 52 | A9205/32 | A9215/32 |
| 22 | 3.99 | 0.1571 | 27 | 54 | A920N22 | A921N22 |
| | 4.00 | 0.1575 | 22 | 55 | A9204.0 | A9214.0 |
| 21 | 4.04 | 0.1591 | 27 | 54 | A920N21 | A921N21 |
| 20 | 4.09 | 0.1610 | 27 | 54 | A920N20 | A921N20 |
| | 4.10 | 0.1614 | 22 | 55 | A9204.1 | A9214.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 22 | 55 | A9204.2 | A9214.2 |
| 19 | 4.22 | 0.1661 | 27 | 54 | A920N19 | A921N19 |
| | 4.30 | 0.1693 | 24 | 58 | A9204.3 | A9214.3 |
| 18 | 4.31 | 0.1697 | 27 | 54 | A920N18 | A921N18 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 27 | 54 | A92011/64 | A92111/64 |
| 17 | 4.39 | 0.1728 | 29 | 56 | A920N17 | A921N17 |
| | 4.40 | 0.1732 | 24 | 58 | A9204.4 | A9214.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 24 | 58 | A9204.5 | A9214.5 |
| 15 | 4.57 | 0.1799 | 29 | 56 | A920N15 | A921N15 |
| | 4.60 | 0.1811 | 24 | 58 | A9204.6 | A9214.6 |
| 14 | 4.62 | 0.1819 | 29 | 56 | A920N14 | A921N14 |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A920 | A921 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.70 | 0.1850 | 24 | 58 | A9204.7 | A9214.7 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 29 | 56 | A9203/16 | A9213/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 26 | 62 | A9204.8 | A9214.8 |
| 11 | 4.85 | 0.1909 | 30 | 57 | A920N11 | A921N11 |
| | 4.90 | 0.1929 | 26 | 62 | A9204.9 | A9214.9 |
| 10 | 4.92 | 0.1937 | 30 | 57 | A920N10 | A921N10 |
| 9 | 4.98 | 0.1961 | 30 | 57 | A920N9 | A921N9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 26 | 62 | A9205.0 | A9215.0 |
| 8 | 5.06 | 0.1992 | 30 | 57 | A920N8 | A921N8 |
| | 5.10 | 0.2008 | 26 | 62 | A9205.1 | A9215.1 |
| 7 | 5.11 | 0.2012 | 30 | 57 | A920N7 | A921N7 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 30 | 57 | A92013/64 | A92113/64 |
| 6 | 5.18 | 0.2039 | 32 | 60 | A920N6 | A921N6 |
| | 5.20 | 0.2047 | 26 | 62 | A9205.2 | A9215.2 |
| 5 | 5.22 | 0.2055 | 32 | 60 | A920N5 | A921N5 |
| | 5.30 | 0.2087 | 26 | 62 | A9205.3 | A9215.3 |
| 4 | 5.31 | 0.2091 | 32 | 60 | A920N4 | A921N4 |
| | 5.40 | 0.2126 | 28 | 66 | A9205.4 | A9215.4 |
| 3 | 5.41 | 0.2130 | 32 | 60 | A920N3 | A921N3 |
| | 5.50 | 0.2165 | 28 | 66 | A9205.5 | A9215.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 32 | 60 | A9207/32 | A9217/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 28 | 66 | A9205.6 | A9215.6 |
| 2 | 5.61 | 0.2209 | 33 | 62 | A920N2 | A921N2 |
| | 5.70 | 0.2244 | 28 | 66 | A9205.7 | A9215.7 |
| 1 | 5.79 | 0.2280 | 33 | 62 | A920N1 | A921N1 |
| | 5.80 | 0.2283 | 28 | 66 | A9205.8 | A9215.8 |
| | 5.90 | 0.2323 | 28 | 66 | A9205.9 | A9215.9 |
| A | 5.94 | 0.2339 | 33 | 62 | A920A | A921A |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 33 | 62 | A92015/64 | A92115/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 28 | 66 | A9206.0 | A9216.0 |
| B | 6.03 | 0.2374 | 35 | 64 | A920B | A921B |
| | 6.10 | 0.2402 | 31 | 70 | A9206.1 | A9216.1 |
| C | 6.15 | 0.2421 | 35 | 64 | A920C | A921C |
| | 6.20 | 0.2441 | 31 | 70 | A9206.2 | A9216.2 |
| D | 6.25 | 0.2461 | 35 | 64 | A920D | A921D |
| | 6.30 | 0.2480 | 31 | 70 | A9206.3 | A9216.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 35 | 64 | A9201/4 | A9211/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 31 | 70 | A9206.4 | A9216.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 31 | 70 | A9206.5 | A9216.5 |
| F | 6.53 | 0.2571 | 37 | 67 | A920F | A921F |
| | 6.60 | 0.2598 | 31 | 70 | A9206.6 | A9216.6 |
| G | 6.63 | 0.2610 | 37 | 67 | A920G | A921G |
| | 6.70 | 0.2638 | 31 | 70 | A9206.7 | A9216.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 37 | 67 | A92017/64 | A92117/64 |
| H | 6.76 | 0.2661 | 38 | 68 | A920H | A921H |
| | 6.80 | 0.2677 | 34 | 74 | A9206.8 | A9216.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 34 | 74 | A9206.9 | A9216.9 |
| I | 6.91 | 0.2720 | 38 | 68 | A920I | A921I |
| | 7.00 | 0.2756 | 34 | 74 | A9207.0 | A9217.0 |
| J | 7.04 | 0.2772 | 38 | 68 | A920J | A921J |
| | 7.10 | 0.2795 | 34 | 74 | A9207.1 | A9217.1 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 38 | 68 | A9209/32 | A9219/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 34 | 74 | A9207.2 | A9217.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 34 | 74 | A9207.3 | A9217.3 |
| L | 7.37 | 0.2902 | 40 | 70 | A920L | A921L |
| | 7.40 | 0.2913 | 34 | 74 | A9207.4 | A9217.4 |
| M | 7.49 | 0.2949 | 40 | 70 | A920M | A921M |
| | 7.50 | 0.2953 | 34 | 74 | A9207.5 | A9217.5 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 40 | 70 | A92019/64 | A92119/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 37 | 79 | A9207.6 | A9217.6 |
| N | 7.67 | 0.3020 | 41 | 71 | A920N | A921N |
| | 7.70 | 0.3031 | 37 | 79 | A9207.7 | A9217.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 37 | 79 | A9207.8 | A9217.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 37 | 79 | A9207.9 | A9217.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 41 | 71 | A9205/16 | A9215/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 37 | 79 | A9208.0 | A9218.0 |
| O | 8.03 | 0.3161 | 43 | 76 | A920O | A921O |
| | 8.10 | 0.3189 | 37 | 79 | A9208.1 | A9218.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 37 | 79 | A9208.2 | A9218.2 |
| | 8.30 | 0.3268 | 37 | 79 | A9208.3 | A9218.3 |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A920 | A921 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 43 | 75 | A92021/64 | |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 43 | 76 | | A92121/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 37 | 79 | A9208.4 | A9218.4 |
| Q | 8.43 | 0.3319 | 43 | 76 | A920Q | A921Q |
| | 8.50 | 0.3346 | 37 | 79 | A9208.5 | A9218.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 40 | 84 | A9208.6 | A9218.6 |
| R | 8.61 | 0.3390 | 43 | 76 | A920R | A921R |
| | 8.70 | 0.3425 | 40 | 84 | A9208.7 | A9218.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 43 | 76 | A92011/32 | A92111/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 40 | 84 | A9208.8 | A9218.8 |
| S | 8.84 | 0.3480 | 44 | 78 | A920S | A921S |
| | 8.90 | 0.3504 | 40 | 84 | A9208.9 | A9218.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 40 | 84 | A9209.0 | A9219.0 |
| T | 9.09 | 0.3579 | 44 | 78 | A920T | A921T |
| | 9.10 | 0.3583 | 40 | 84 | A9209.1 | A9219.1 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 44 | 78 | A92023/64 | A92123/64 |
| | 9.20 | 0.3622 | 40 | 84 | A9209.2 | A9219.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 40 | 84 | A9209.3 | A9219.3 |
| U | 9.35 | 0.3681 | 46 | 79 | A920U | A921U |
| | 9.40 | 0.3701 | 40 | 84 | A9209.4 | A9219.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 40 | 84 | A9209.5 | A9219.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 46 | 79 | A9203/8 | A9213/8 |
| V | 9.58 | 0.3772 | 48 | 83 | A920V | A921V |
| | 9.60 | 0.3780 | 43 | 89 | A9209.6 | A9219.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 43 | 89 | A9209.7 | A9219.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 43 | 89 | A9209.8 | A9219.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 43 | 89 | A9209.9 | A9219.9 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 48 | 83 | A92025/64 | A92125/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 43 | 89 | A92010.0 | A92110.0 |
| X | 10.08 | 0.3969 | 49 | 84 | A920X | A921X |
| | 10.20 | 0.4016 | 43 | 89 | A92010.2 | A92110.2 |
| Y | 10.26 | 0.4039 | 49 | 84 | A920Y | A921Y |
| | 10.30 | 0.4055 | 43 | 89 | A92010.3 | A92110.3 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 49 | 84 | A92013/32 | A92113/32 |
| | 10.40 | 0.4094 | 43 | 89 | A92010.4 | A92110.4 |
| Z | 10.49 | 0.4130 | 51 | 86 | A920Z | A921Z |
| | 10.50 | 0.4134 | 43 | 89 | A92010.5 | A92110.5 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 51 | 86 | A92027/64 | A92127/64 |
| | 10.75 | 0.4232 | 47 | 95 | A92010.75 | A92110.75 |
| | 10.80 | 0.4252 | 47 | 95 | A92010.8 | A92110.8 |
| | 11.00 | 0.4331 | 47 | 95 | A92011.0 | A92111.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 52 | 87 | A9207/16 | A9217/16 |
| | 11.20 | 0.4409 | 47 | 95 | A92011.2 | A92111.2 |
| | 11.25 | 0.4429 | 47 | 95 | A92011.25 | A92111.25 |
| | 11.50 | 0.4528 | 47 | 95 | A92011.5 | A92111.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 54 | 90 | A92029/64 | A92129/64 |
| | 11.80 | 0.4646 | 47 | 95 | A92011.8 | A92111.8 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 54 | 92 | A92015/32 | A92115/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 51 | 102 | A92012.0 | A92112.0 |
| | 12.20 | 0.4803 | 51 | 102 | A92012.2 | A92112.2 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 56 | 94 | A92031/64 | A92131/64 |
| | 12.50 | 0.4921 | 51 | 102 | A92012.5 | A92112.5 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 57 | 95 | A9201/2 | A9211/2 |
| | 12.75 | 0.5020 | 51 | 102 | A92012.75 | A92112.75 |
| | 12.80 | 0.5039 | 51 | 102 | A92012.8 | A92112.8 |
| | 12.90 | 0.5079 | 51 | 102 | A92012.9 | |
| | 13.00 | 0.5118 | 51 | 102 | A92013.0 | A92113.0 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 60 | 98 | A92033/64 | A92133/64 |
| | 13.50 | 0.5315 | 54 | 107 | A92013.5 | A92113.5 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 64 | 102 | A92035/64 | A92135/64 |
| | 14.00 | 0.5512 | 54 | 107 | A92014.0 | A92114.0 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 64 | 102 | A9209/16 | A9219/16 |
| | 14.50 | 0.5709 | 56 | 111 | A92014.5 | A92114.5 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 67 | 105 | A92037/64 | A92137/64 |
| | 14.75 | 0.5807 | 56 | 111 | A92014.75 | A92114.75 |
| | 15.00 | 0.5906 | 56 | 111 | A92015.0 | A92115.0 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 67 | 105 | A92019/32 | A92119/32 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 70 | 108 | A92039/64 | A92139/64 |

| $d_1$ $\emptyset h_8$ Inch | $d_1$ $\emptyset h_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A920 | A921 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.50 | 0.6102 | 58 | 115 | A92015.5 | A92115.5 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 70 | 108 | A9205/8 | A9215/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 58 | 115 | A92016.0 | A92116.0 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 73 | 114 | A92041/64 | |
| | 16.50 | 0.6496 | 60 | 119 | A92016.5 | |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 73 | 114 | A92021/32 | |
| | 16.75 | 0.6594 | 60 | 119 | A92016.75 | |
| | 17.00 | 0.6693 | 60 | 119 | A92017.0 | |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 73 | 117 | A92043/64 | |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 73 | 117 | A92011/16 | |
| | 17.50 | 0.6890 | 62 | 123 | A92017.5 | |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 76 | 121 | A92045/64 | |
| | 18.00 | 0.7087 | 62 | 123 | A92018.0 | |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 76 | 121 | A92023/32 | |
| | 18.50 | 0.7283 | 64 | 127 | A92018.5 | |
| 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 79 | 127 | A92047/64 | |
| | 19.00 | 0.7480 | 64 | 127 | A92019.0 | |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 79 | 127 | A9203/4 | |
| 49/64 | 19.45 | 0.7657 | 83 | 130 | A92049/64 | |
| | 19.50 | 0.7677 | 66 | 131 | A92019.5 | |
| 25/32 | 19.84 | 0.7811 | 83 | 130 | A92025/32 | |
| | 20.00 | 0.7874 | 66 | 131 | A92020.0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A100** | DIN 338 | 4XD | HSS | | 118° | ST | | N | | | A190 a 102 | A191 a 103 | A199 a 104 |
| **A101** | DIN 338 | 4XD | HSS | | 118° | ST | | N | | | | | |
| **A002** | DIN 338 | 4XD | HSS | | 118° | TiN | | N | | PS | A095 a 100 | A099 a 101 | |
| **A108** | DIN 338 | 4XD | HSS | | 135° | ST | | W | | | | | |
| **A777** | DIN 338 | 4XD | HSS-E | | 135° | Bronze | | N | | NAS 907 | A295 a 105 | | |

## A100

| | |
|---|---|
| • Jobber Drill | Bright below 1.0mm, 3/64”, N60 |
| • Spiralbohrer | Blank bis Ø 1mm, Nr.60 |
| • Korte spiraalboren | Blank beneden 1,0mm, 3/16”, N60 |
| • Foret court | Brillant au dessous de 1,0, 3/64, N60 |
| • Broca , serie corta | Brillante por debajo de 1,0 mm, 3/64”.N60 |
| • Broca Curta | Brilhante Abaixo de 1.0mm, 3/64”, Nr.60 |

## A101

| | |
|---|---|
| • Jobber Drill - LH | Bright below 3.0mm |
| • Spiralbohrer - LH | Blank bis Ø 3,0 mm |
| • Korte spiraalboren | Blank beneden 3,0mm |
| • Foret court - LH | Brillant au dessous de 3,0 mm |
| • Broca , serie corta - LH | Brillante por debajo de 3,0 mm |
| • Broca Curta Standard - LH | Brilhante Abaixo de 3.0mm |

## A002

| | |
|---|---|
| • 002 Jobber Drill | Bright below 2.0mm, TiN Tipped and Split Point 2.0mm and above |
| • 002 Spiralbohrer | Blank bis 2,0 mm, TiN-tip beschichtet mit Kreuzanschliff ab 2,0 mm |
| • 002 Korte spiraalboren | Blank tot 2.0 mm, TiN-Tip gecoat met Kruisslijping vanaf 2.0 mm |
| • Foret court 002 | Brillant en dessous de 2,0mm, TIN en pointe et affutage en croix au dessus de 2,0 mm (y inclus) |
| • Broca 002, serie corta | Brillante por debajo de 2.0mm, Punta de TiN y rectificado de la punta a partir 2.0mm |
| • Broca 002 Curta | Brillante por debajo de 2.0mm, Punta de TiN y rectificado de la punta a partir 2.0mm |

## A108

| | |
|---|---|
| • Jobber Drill Split Point | Split Point 1.6mm, 1/16” and above |
| • Spiralbohrer, Kreuzanschliff | Kreuzanschliff ab Ø 1,6 mm |
| • Korte spiraalboren met kruisslijping | Kruisslijping boven 1.6 mm, 1/16” |
| • Foret court Spéciale | Affûtage en croix au dessus de 1,6 mm, 1/16 |
| • Broca , serie corta Punta afilada | Afilado en cruz desde1,6mm,1/16” |
| • Broca Curta Afiamento em Cruz | Afiamento em Cruz a partir de 1,6mm, 1/16” (inclusivé) |

## A777

| | |
|---|---|
| • Jobber Drill | 4 Facet Point up to 1.4mm. |
| • Spiralbohrer | 4 Flächenanschliff bis Ø 1,4mm |
| • Korte spiraalboren | 4-vlakspunt vanaf 1.4 mm |
| • Foret court | Pointe à 4 facettes jusqu’au Ø 1,4 mm |
| • Broca , serie corta | Punta de 4 caras hasta 1,4 mm |
| • Broca Curta | Ponta 4 Faces até 1.4mm. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100; A101 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 |
| | | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | |
| A002 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.3 | 7.4 |
| | | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A108 | ▪ | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| | | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | |
| A777 | ▪ | 1.5 | 1.6 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | 7.4 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |




| A100 | A101 | A002 | A108 | A777 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |   |  |  |
| 0.20 - 20.00 | 1.00 - 12.00 | 1.00 - 16.00 | 1.00 - 16.00 | 0.30 - 16.00 |

| $d_1$ $Øh_8$ "/Nr./letter | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A100 | A101 | A002 | A108 | A777 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.2 | 0.0079 | 2.5 | 19 | A100.2 | | | | |
| | 0.25 | 0.0098 | 3 | 19 | A100.25 | | | | |
| | 0.3 | 0.0118 | 3 | 19 | A100.3 | | | | A777.3 |
| | 0.32 | 0.0126 | 4 | 19 | A100.32 | | | | |
| 80 | 0.34 | 0.0134 | 4 | 19 | A100N80 | | | | |
| | 0.35 | 0.0138 | 4 | 19 | A100.35 | | | | A777.35 |
| 79 | 0.37 | 0.0146 | 4 | 19 | A100N79 | | | | |
| | 0.38 | 0.015 | 4 | 19 | A100.38 | | | | |
| 1/64 | 0.4 | 0.0157 | 5 | 20 | A1001/64 | | | | |
| | 0.4 | 0.0157 | 5 | 20 | A100.4 | | | | A777.4 |
| 78 | 0.41 | 0.0161 | 5 | 20 | A100N78 | | | | |
| | 0.42 | 0.0165 | 5 | 20 | A100.42 | | | | |
| | 0.45 | 0.0177 | 5 | 20 | A100.45 | | | | A777.45 |
| 77 | 0.46 | 0.0181 | 5 | 20 | A100N77 | | | | |
| | 0.48 | 0.0189 | 5 | 20 | A100.48 | | | | |
| | 0.5 | 0.0197 | 6 | 22 | A100.5 | | | | A777.5 |
| 76 | 0.51 | 0.0201 | 6 | 22 | A100N76 | | | | |
| | 0.52 | 0.0205 | 6 | 22 | A100.52 | | | | |
| 75 | 0.53 | 0.0209 | 6 | 22 | A100N75 | | | | |
| | 0.55 | 0.0217 | 7 | 24 | A100.55 | | | | A777.55 |
| 74 | 0.57 | 0.0224 | 7 | 24 | A100N74 | | | | |
| | 0.58 | 0.0228 | 7 | 24 | A100.58 | | | | |
| | 0.6 | 0.0236 | 7 | 24 | A100.6 | | | | A777.6 |
| 73 | 0.61 | 0.024 | 8 | 26 | A100N73 | | | | |
| | 0.62 | 0.0244 | 8 | 26 | A100.62 | | | | |
| 72 | 0.64 | 0.0252 | 8 | 26 | A100N72 | | | | |
| | 0.65 | 0.0256 | 8 | 26 | A100.65 | | | | A777.65 |
| 71 | 0.66 | 0.026 | 8 | 26 | A100N71 | | | | |
| | 0.68 | 0.0268 | 9 | 28 | A100.68 | | | | |
| | 0.7 | 0.0276 | 9 | 28 | A100.7 | | | | A777.7 |

| $d_1$ $\emptyset h_8$ "/Nr./letter | $d_1$ $\emptyset h_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A100 | A101 | A002 | A108 | A777 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 0.71 | 0.028 | 9 | 28 | A100N70 | | | | |
| | 0.72 | 0.0283 | 9 | 28 | A100.72 | | | | |
| 69 | 0.74 | 0.0291 | 9 | 28 | A100N69 | | | | |
| | 0.75 | 0.0295 | 9 | 28 | A100.75 | | | | |
| | 0.78 | 0.0307 | 10 | 30 | A100.78 | | | | |
| 1/32 | 0.79 | 0.0311 | 10 | 30 | A1001/32 | | | | |
| 68 | 0.79 | 0.0311 | 10 | 30 | A100N68 | | | | |
| | 0.8 | 0.0315 | 10 | 30 | A100.8 | | | | A777.8 |
| 67 | 0.81 | 0.0319 | 10 | 30 | A100N67 | | | | |
| | 0.82 | 0.0323 | 10 | 30 | A100.82 | | | | |
| 66 | 0.84 | 0.0331 | 10 | 30 | A100N66 | | | | |
| | 0.85 | 0.0335 | 10 | 30 | A100.85 | | | | |
| | 0.88 | 0.0346 | 11 | 32 | A100.88 | | | | |
| 65 | 0.89 | 0.035 | 11 | 32 | A100N65 | | | | |
| | 0.9 | 0.0354 | 11 | 32 | A100.9 | | | | A777.9 |
| 64 | 0.91 | 0.0358 | 11 | 32 | A100N64 | | | | |
| | 0.92 | 0.0362 | 11 | 32 | A100.92 | | | | |
| 63 | 0.94 | 0.037 | 11 | 32 | A100N63 | | | | |
| | 0.95 | 0.0374 | 11 | 32 | A100.95 | | | | A777.95 |
| 62 | 0.97 | 0.0382 | 12 | 34 | A100N62 | | | | |
| | 0.98 | 0.0386 | 12 | 34 | A100.98 | | | | |
| 61 | 0.99 | 0.039 | 12 | 34 | A100N61 | | | | |
| | 1 | 0.0394 | 12 | 34 | A1001.0 | A1011.0 | A0021.0 | A1081.0 | A7771.0 |
| 60 | 1.02 | 0.0402 | 12 | 34 | A100N60 | | | | |
| 59 | 1.04 | 0.0409 | 12 | 34 | A100N59 | | | | |
| | 1.05 | 0.0413 | 12 | 34 | A1001.05 | | | | |
| 58 | 1.07 | 0.0421 | 14 | 36 | A100N58 | | | | |
| 57 | 1.09 | 0.0429 | 14 | 36 | A100N57 | | | | |
| | 1.1 | 0.0433 | 14 | 36 | A1001.1 | A1011.1 | A0021.1 | A1081.1 | A7771.1 |
| | 1.15 | 0.0453 | 14 | 36 | A1001.15 | | | | |
| 56 | 1.18 | 0.0465 | 14 | 36 | A100N56 | | | | |
| 3/64 | 1.19 | 0.0469 | 16 | 38 | A1003/64 | | A0023/64 | | |
| | 1.2 | 0.0472 | 16 | 38 | A1001.2 | A1011.2 | A0021.2 | A1081.2 | A7771.2 |
| | 1.25 | 0.0492 | 16 | 38 | A1001.25 | A1011.25 | | | |
| | 1.3 | 0.0512 | 16 | 38 | A1001.3 | A1011.3 | A0021.3 | A1081.3 | A7771.3 |
| 55 | 1.32 | 0.052 | 16 | 38 | A100N55 | | | | |
| | 1.35 | 0.0531 | 18 | 40 | A1001.35 | | | | |
| | 1.4 | 0.0551 | 18 | 40 | A1001.4 | A1011.4 | A0021.4 | A1081.4 | A7771.4 |
| 54 | 1.4 | 0.0551 | 18 | 40 | A100N54 | | | | |
| | 1.45 | 0.0571 | 18 | 40 | A1001.45 | | | | |
| | 1.5 | 0.0591 | 18 | 40 | A1001.5 | A1011.5 | A0021.5 | A1081.5 | A7771.5 |
| 53 | 1.51 | 0.0594 | 20 | 43 | A100N53 | | | | |
| | 1.55 | 0.061 | 20 | 43 | A1001.55 | | | | |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 20 | 43 | A1001/16 | | A0021/16 | A1081/16 | A7771/16 |
| | 1.6 | 0.063 | 20 | 43 | A1001.6 | A1011.6 | A0021.6 | A1081.6 | A7771.6 |
| 52 | 1.61 | 0.0634 | 20 | 43 | A100N52 | | | | |
| | 1.65 | 0.065 | 20 | 43 | A1001.65 | | | | |
| | 1.7 | 0.0669 | 20 | 43 | A1001.7 | A1011.7 | A0021.7 | A1081.7 | A7771.7 |
| 51 | 1.7 | 0.0669 | 22 | 46 | A100N51 | | | | |
| | 1.75 | 0.0689 | 22 | 46 | A1001.75 | A1011.75 | | | |
| 50 | 1.78 | 0.0701 | 22 | 46 | A100N50 | | | | |
| | 1.8 | 0.0709 | 22 | 46 | A1001.8 | A1011.8 | A0021.8 | A1081.8 | A7771.8 |
| | 1.85 | 0.0728 | 22 | 46 | A1001.85 | | | | |
| 49 | 1.85 | 0.0728 | 22 | 46 | A100N49 | | | | |
| | 1.9 | 0.0748 | 22 | 46 | A1001.9 | A1011.9 | A0021.9 | A1081.9 | A7771.9 |
| 48 | 1.93 | 0.076 | 24 | 49 | A100N48 | | | | |
| | 1.95 | 0.0768 | 24 | 49 | A1001.95 | | | | |
| 5/64 | 1.98 | 0.078 | 24 | 49 | A1005/64 | | A0025/64 | A1085/64 | A7775/64 |
| 47 | 1.99 | 0.0783 | 24 | 49 | A100N47 | | | | |
| | 2 | 0.0787 | 24 | 49 | A1002.0 | A1012.0 | A0022.0 | A1082.0 | A7772.0 |
| | 2.05 | 0.0807 | 24 | 49 | A1002.05 | | | | |
| 46 | 2.06 | 0.0811 | 24 | 49 | A100N46 | | | | |
| 45 | 2.08 | 0.0819 | 24 | 49 | A100N45 | | | | |
| | 2.1 | 0.0827 | 24 | 49 | A1002.1 | A1012.1 | A0022.1 | A1082.1 | A7772.1 |
| | 2.15 | 0.0846 | 27 | 53 | A1002.15 | | | | |
| 44 | 2.18 | 0.0858 | 27 | 53 | A100N44 | | | | |
| | 2.2 | 0.0866 | 27 | 53 | A1002.2 | A1012.2 | A0022.2 | A1082.2 | A7772.2 |
| | 2.25 | 0.0886 | 27 | 53 | A1002.25 | | | | |

| $d_1$ $Øh_8$ "/Nr./letter | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A100 | A101 | A002 | A108 | A777 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2.26 | 0.089 | 27 | 53 | A100N43 | | | | |
| | 2.3 | 0.0906 | 27 | 53 | A1002.3 | A1012.3 | A0022.3 | A1082.3 | A7772.3 |
| | 2.35 | 0.0925 | 27 | 53 | A1002.35 | | | | |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 30 | 57 | A1003/32 | | A0023/32 | A1083/32 | A7773/32 |
| 42 | 2.38 | 0.0937 | 30 | 57 | A100N42 | | | | |
| | 2.4 | 0.0945 | 30 | 57 | A1002.4 | A1012.4 | A0022.4 | A1082.4 | A7772.4 |
| 41 | 2.44 | 0.0961 | 30 | 57 | A100N41 | | | | |
| | 2.45 | 0.0965 | 30 | 57 | A1002.45 | | | | |
| 40 | 2.49 | 0.098 | 30 | 57 | A100N40 | | | | |
| | 2.5 | 0.0984 | 30 | 57 | A1002.5 | A1012.5 | A0022.5 | A1082.5 | A7772.5 |
| 39 | 2.53 | 0.0996 | 30 | 57 | A100N39 | | | | |
| | 2.55 | 0.1004 | 30 | 57 | A1002.55 | | | | |
| 38 | 2.58 | 0.1016 | 30 | 57 | A100N38 | | | | |
| | 2.6 | 0.1024 | 30 | 57 | A1002.6 | A1012.6 | A0022.6 | A1082.6 | A7772.6 |
| 37 | 2.64 | 0.1039 | 30 | 57 | A100N37 | | | | |
| | 2.65 | 0.1043 | 30 | 57 | A1002.65 | | | | |
| | 2.7 | 0.1063 | 33 | 61 | A1002.7 | A1012.7 | A0022.7 | A1082.7 | A7772.7 |
| 36 | 2.71 | 0.1067 | 33 | 61 | A100N36 | | | | |
| | 2.75 | 0.1083 | 33 | 61 | A1002.75 | | | | |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 33 | 61 | A1007/64 | | A0027/64 | A1087/64 | A7777/64 |
| 35 | 2.79 | 0.1098 | 33 | 61 | A100N35 | | | | |
| | 2.8 | 0.1102 | 33 | 61 | A1002.8 | A1012.8 | A0022.8 | A1082.8 | A7772.8 |
| 34 | 2.82 | 0.111 | 33 | 61 | A100N34 | | | | |
| | 2.85 | 0.1122 | 33 | 61 | A1002.85 | | | | |
| 33 | 2.87 | 0.113 | 33 | 61 | A100N33 | | | | |
| | 2.9 | 0.1142 | 33 | 61 | A1002.9 | A1012.9 | A0022.9 | A1082.9 | A7772.9 |
| | 2.95 | 0.1161 | 33 | 61 | A1002.95 | | | | |
| 32 | 2.95 | 0.1161 | 33 | 61 | A100N32 | | | | |
| | 3 | 0.1181 | 33 | 61 | A1003.0 | A1013.0 | A0023.0 | A1083.0 | A7773.0 |
| 31 | 3.05 | 0.1201 | 36 | 65 | A100N31 | | | | |
| | 3.1 | 0.122 | 36 | 65 | A1003.1 | | A0023.1 | A1083.1 | A7773.1 |
| | 3.15 | 0.124 | 36 | 65 | A1003.15 | | | | |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 36 | 65 | A1001/8 | | A0021/8 | A1081/8 | A7771/8 |
| | 3.2 | 0.126 | 36 | 65 | A1003.2 | A1013.2 | A0023.2 | A1083.2 | A7773.2 |
| | 3.25 | 0.128 | 36 | 65 | A1003.25 | | A0023.25 | | |
| 30 | 3.26 | 0.1283 | 36 | 65 | A100N30 | | | | |
| | 3.3 | 0.1299 | 36 | 65 | A1003.3 | A1013.3 | A0023.3 | A1083.3 | A7773.3 |
| | 3.4 | 0.1339 | 39 | 70 | A1003.4 | | A0023.4 | A1083.4 | A7773.4 |
| 29 | 3.45 | 0.1358 | 39 | 70 | A100N29 | | | | |
| | 3.5 | 0.1378 | 39 | 70 | A1003.5 | A1013.5 | A0023.5 | A1083.5 | A7773.5 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 39 | 70 | A1009/64 | | A0029/64 | A1089/64 | A7779/64 |
| 28 | 3.57 | 0.1406 | 39 | 70 | A100N28 | | | | |
| | 3.6 | 0.1417 | 39 | 70 | A1003.6 | | A0023.6 | A1083.6 | A7773.6 |
| 27 | 3.66 | 0.1441 | 39 | 70 | A100N27 | | | | |
| | 3.7 | 0.1457 | 39 | 70 | A1003.7 | | A0023.7 | A1083.7 | A7773.7 |
| 26 | 3.73 | 0.1469 | 39 | 70 | A100N26 | | | | |
| | 3.75 | 0.1476 | 39 | 70 | A1003.75 | | | | |
| | 3.8 | 0.1496 | 43 | 75 | A1003.8 | A1013.8 | A0023.8 | A1083.8 | A7773.8 |
| 25 | 3.8 | 0.1496 | 43 | 75 | A100N25 | | | | |
| 24 | 3.86 | 0.152 | 43 | 75 | A100N24 | | | | |
| | 3.9 | 0.1535 | 43 | 75 | A1003.9 | | A0023.9 | A1083.9 | A7773.9 |
| 23 | 3.91 | 0.1539 | 43 | 75 | A100N23 | | | | |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 43 | 75 | A1005/32 | | A0025/32 | A1085/32 | A7775/32 |
| 22 | 3.99 | 0.1571 | 43 | 75 | A100N22 | | | | |
| | 4 | 0.1575 | 43 | 75 | A1004.0 | A1014.0 | A0024.0 | A1084.0 | A7774.0 |
| 21 | 4.04 | 0.1591 | 43 | 75 | A100N21 | | | | |
| 20 | 4.09 | 0.161 | 43 | 75 | A100N20 | | | | |
| | 4.1 | 0.1614 | 43 | 75 | A1004.1 | | A0024.1 | A1084.1 | A7774.1 |
| | 4.2 | 0.1654 | 43 | 75 | A1004.2 | A1014.2 | A0024.2 | A1084.2 | A7774.2 |
| 19 | 4.22 | 0.1661 | 43 | 75 | A100N19 | | | | |
| | 4.25 | 0.1673 | 43 | 75 | A1004.25 | | | | |
| | 4.3 | 0.1693 | 47 | 80 | A1004.3 | | A0024.3 | A1084.3 | A7774.3 |
| 18 | 4.31 | 0.1697 | 47 | 80 | A100N18 | | | | |
| 11/64 | 4.37 | 0.172 | 47 | 80 | A10011/64 | | A00211/64 | A10811/64 | A77711/64 |
| 17 | 4.39 | 0.1728 | 47 | 80 | A100N17 | | | | |
| | 4.4 | 0.1732 | 47 | 80 | A1004.4 | | A0024.4 | A1084.4 | A7774.4 |
| | 4.5 | 0.1772 | 47 | 80 | A1004.5 | A1014.5 | A0024.5 | A1084.5 | A7774.5 |
| 16 | 4.5 | 0.1772 | 47 | 80 | A100N16 | | | | |

| $d_1$ $Øh_8$ "/Nr./letter | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A100 | A101 | A002 | A108 | A777 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4.57 | 0.1799 | 47 | 80 | A100N15 | | | | |
| | 4.6 | 0.1811 | 47 | 80 | A1004.6 | | A0024.6 | A1084.6 | A7774.6 |
| 14 | 4.62 | 0.1819 | 47 | 80 | A100N14 | | | | |
| | 4.7 | 0.185 | 47 | 80 | A1004.7 | | A0024.7 | A1084.7 | A7774.7 |
| 13 | 4.7 | 0.185 | 47 | 80 | A100N13 | | | | |
| | 4.75 | 0.187 | 47 | 80 | A1004.75 | | | | |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 52 | 86 | A1003/16 | | A0023/16 | A1083/16 | A7773/16 |
| | 4.8 | 0.189 | 52 | 86 | A1004.8 | A1014.8 | A0024.8 | A1084.8 | A7774.8 |
| 12 | 4.8 | 0.189 | 52 | 86 | A100N12 | | | | |
| 11 | 4.85 | 0.1909 | 52 | 86 | A100N11 | | | | |
| | 4.9 | 0.1929 | 52 | 86 | A1004.9 | | A0024.9 | A1084.9 | A7774.9 |
| 10 | 4.92 | 0.1937 | 52 | 86 | A100N10 | | | | |
| 9 | 4.98 | 0.1961 | 52 | 86 | A100N9 | | | | |
| | 5 | 0.1969 | 52 | 86 | A1005.0 | A1015.0 | A0025.0 | A1085.0 | A7775.0 |
| 8 | 5.06 | 0.1992 | 52 | 86 | A100N8 | | | | |
| | 5.1 | 0.2008 | 52 | 86 | A1005.1 | A1015.1 | A0025.1 | A1085.1 | A7775.1 |
| 7 | 5.11 | 0.2012 | 52 | 86 | A100N7 | | | | |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 52 | 86 | A10013/64 | | A00213/64 | A10813/64 | A77713/64 |
| 6 | 5.18 | 0.2039 | 52 | 86 | A100N6 | | | | |
| | 5.2 | 0.2047 | 52 | 86 | A1005.2 | A1015.2 | A0025.2 | A1085.2 | A7775.2 |
| 5 | 5.22 | 0.2055 | 52 | 86 | A100N5 | | | | |
| | 5.25 | 0.2067 | 52 | 86 | A1005.25 | | | | |
| | 5.3 | 0.2087 | 52 | 86 | A1005.3 | | A0025.3 | A1085.3 | A7775.3 |
| 4 | 5.31 | 0.2091 | 57 | 93 | A100N4 | | | | |
| | 5.4 | 0.2126 | 57 | 93 | A1005.4 | | A0025.4 | A1085.4 | A7775.4 |
| 3 | 5.41 | 0.213 | 57 | 93 | A100N3 | | | | |
| | 5.5 | 0.2165 | 57 | 93 | A1005.5 | A1015.5 | A0025.5 | A1085.5 | A7775.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 57 | 93 | A1007/32 | | A0027/32 | A1087/32 | A7777/32 |
| | 5.6 | 0.2205 | 57 | 93 | A1005.6 | | A0025.6 | A1085.6 | A7775.6 |
| 2 | 5.61 | 0.2209 | 57 | 93 | A100N2 | | | | |
| | 5.7 | 0.2244 | 57 | 93 | A1005.7 | | A0025.7 | A1085.7 | A7775.7 |
| | 5.75 | 0.2264 | 57 | 93 | A1005.75 | | | | |
| 1 | 5.79 | 0.228 | 57 | 93 | A100N1 | | | | |
| | 5.8 | 0.2283 | 57 | 93 | A1005.8 | | A0025.8 | A1085.8 | A7775.8 |
| | 5.9 | 0.2323 | 57 | 93 | A1005.9 | | A0025.9 | A1085.9 | A7775.9 |
| A | 5.94 | 0.2339 | 57 | 93 | A100A | | | | |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 57 | 93 | A10015/64 | | A00215/64 | | A77715/64 |
| | 6 | 0.2362 | 57 | 93 | A1006.0 | A1016.0 | A0026.0 | A1086.0 | A7776.0 |
| B | 6.03 | 0.2374 | 63 | 101 | A100B | | | | |
| | 6.1 | 0.2402 | 63 | 101 | A1006.1 | | A0026.1 | A1086.1 | A7776.1 |
| C | 6.15 | 0.2421 | 63 | 101 | A100C | | | | |
| | 6.2 | 0.2441 | 63 | 101 | A1006.2 | | A0026.2 | A1086.2 | A7776.2 |
| | 6.25 | 0.2461 | 63 | 101 | A1006.25 | | | | |
| D | 6.25 | 0.2461 | 63 | 101 | A100D | | | | |
| | 6.3 | 0.248 | 63 | 101 | A1006.3 | | A0026.3 | A1086.3 | A7776.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.25 | 63 | 101 | A1001/4 | | A0021/4 | A1081/4 | A7771/4 |
| E | 6.35 | 0.25 | 63 | 101 | A100E | | | | |
| | 6.4 | 0.252 | 63 | 101 | A1006.4 | | A0026.4 | A1086.4 | A7776.4 |
| | 6.5 | 0.2559 | 63 | 101 | A1006.5 | A1016.5 | A0026.5 | A1086.5 | A7776.5 |
| F | 6.53 | 0.2571 | 63 | 101 | A100F | | | | |
| | 6.6 | 0.2598 | 63 | 101 | A1006.6 | | A0026.6 | A1086.6 | A7776.6 |
| G | 6.63 | 0.261 | 63 | 101 | A100G | | | | |
| | 6.7 | 0.2638 | 63 | 101 | A1006.7 | | A0026.7 | A1086.7 | A7776.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 69 | 109 | A10017/64 | | A00217/64 | | A77717/64 |
| | 6.75 | 0.2657 | 69 | 109 | A1006.75 | | | | |
| H | 6.76 | 0.2661 | 69 | 109 | A100H | | | | |
| | 6.8 | 0.2677 | 69 | 109 | A1006.8 | | A0026.8 | A1086.8 | A7776.8 |
| | 6.9 | 0.2717 | 69 | 109 | A1006.9 | | A0026.9 | A1086.9 | A7776.9 |
| I | 6.91 | 0.272 | 69 | 109 | A100I | | | | |
| | 7 | 0.2756 | 69 | 109 | A1007.0 | A1017.0 | A0027.0 | A1087.0 | A7777.0 |
| J | 7.04 | 0.2772 | 69 | 109 | A100J | | | | |
| | 7.1 | 0.2795 | 69 | 109 | A1007.1 | | A0027.1 | A1087.1 | A7777.1 |
| K | 7.14 | 0.2811 | 69 | 109 | A100K | | | | |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 69 | 109 | A1009/32 | | A0029/32 | A1089/32 | A7779/32 |
| | 7.2 | 0.2835 | 69 | 109 | A1007.2 | | A0027.2 | A1087.2 | A7777.2 |
| | 7.25 | 0.2854 | 69 | 109 | A1007.25 | | | | |
| | 7.3 | 0.2874 | 69 | 109 | A1007.3 | | A0027.3 | A1087.3 | A7777.3 |
| L | 7.37 | 0.2902 | 69 | 109 | A100L | | | | |

| $d_1$ $Øh_8$ "/Nr./letter | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A100 | A101 | A002 | A108 | A777 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.4 | 0.2913 | 69 | 109 | A1007.4 | | A0027.4 | A1087.4 | A7777.4 |
| M | 7.49 | 0.2949 | 69 | 109 | A100M | | | | |
| | 7.5 | 0.2953 | 69 | 109 | A1007.5 | A1017.5 | A0027.5 | A1087.5 | A7777.5 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 75 | 117 | A10019/64 | | A00219/64 | | A77719/64 |
| | 7.6 | 0.2992 | 75 | 117 | A1007.6 | | A0027.6 | A1087.6 | A7777.6 |
| N | 7.67 | 0.302 | 75 | 117 | A100N | | | | |
| | 7.7 | 0.3031 | 75 | 117 | A1007.7 | | A0027.7 | A1087.7 | A7777.7 |
| | 7.75 | 0.3051 | 75 | 117 | A1007.75 | | | | |
| | 7.8 | 0.3071 | 75 | 117 | A1007.8 | | A0027.8 | A1087.8 | A7777.8 |
| | 7.9 | 0.311 | 75 | 117 | A1007.9 | | A0027.9 | A1087.9 | A7777.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 75 | 117 | A1005/16 | | A0025/16 | A1085/16 | A7775/16 |
| | 8 | 0.315 | 75 | 117 | A1008.0 | A1018.0 | A0028.0 | A1088.0 | A7778.0 |
| O | 8.03 | 0.3161 | 75 | 117 | A100O | | | | |
| | 8.1 | 0.3189 | 75 | 117 | A1008.1 | | A0028.1 | A1088.1 | A7778.1 |
| | 8.2 | 0.3228 | 75 | 117 | A1008.2 | | A0028.2 | A1088.2 | A7778.2 |
| P | 8.2 | 0.3228 | 75 | 117 | A100P | | | | |
| | 8.25 | 0.3248 | 75 | 117 | A1008.25 | | | | |
| | 8.3 | 0.3268 | 75 | 117 | A1008.3 | | A0028.3 | A1088.3 | A7778.3 |
| 21/64 | 8.33 | 0.328 | 75 | 117 | A10021/64 | | A00221/64 | | A77721/64 |
| | 8.4 | 0.3307 | 75 | 117 | A1008.4 | | A0028.4 | A1088.4 | A7778.4 |
| Q | 8.43 | 0.3319 | 75 | 117 | A100Q | | | | |
| | 8.5 | 0.3346 | 75 | 117 | A1008.5 | A1018.5 | A0028.5 | A1088.5 | A7778.5 |
| | 8.6 | 0.3386 | 81 | 125 | A1008.6 | | A0028.6 | A1088.6 | A7778.6 |
| R | 8.61 | 0.339 | 81 | 125 | A100R | | | | |
| | 8.7 | 0.3425 | 81 | 125 | A1008.7 | | A0028.7 | A1088.7 | A7778.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 81 | 125 | A10011/32 | | A00211/32 | A10811/32 | A77711/32 |
| | 8.75 | 0.3445 | 81 | 125 | A1008.75 | | | | |
| | 8.8 | 0.3465 | 81 | 125 | A1008.8 | | A0028.8 | A1088.8 | A7778.8 |
| S | 8.84 | 0.348 | 81 | 125 | A100S | | | | |
| | 8.9 | 0.3504 | 81 | 125 | A1008.9 | | A0028.9 | A1088.9 | A7778.9 |
| | 9 | 0.3543 | 81 | 125 | A1009.0 | A1019.0 | A0029.0 | A1089.0 | A7779.0 |
| T | 9.09 | 0.3579 | 81 | 125 | A100T | | | | |
| | 9.1 | 0.3583 | 81 | 125 | A1009.1 | | A0029.1 | A1089.1 | A7779.1 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 81 | 125 | A10023/64 | | A00223/64 | | A77723/64 |
| | 9.2 | 0.3622 | 81 | 125 | A1009.2 | | A0029.2 | A1089.2 | A7779.2 |
| | 9.25 | 0.3642 | 81 | 125 | A1009.25 | | | | |
| | 9.3 | 0.3661 | 81 | 125 | A1009.3 | | A0029.3 | A1089.3 | A7779.3 |
| U | 9.35 | 0.3681 | 81 | 125 | A100U | | | | |
| | 9.4 | 0.3701 | 81 | 125 | A1009.4 | | A0029.4 | A1089.4 | A7779.4 |
| | 9.5 | 0.374 | 81 | 125 | A1009.5 | | A0029.5 | A1089.5 | A7779.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 87 | 133 | A1003/8 | | A0023/8 | A1083/8 | A7773/8 |
| V | 9.58 | 0.3772 | 87 | 133 | A100V | | | | |
| | 9.6 | 0.378 | 87 | 133 | A1009.6 | | A0029.6 | A1089.6 | A7779.6 |
| | 9.7 | 0.3819 | 87 | 133 | A1009.7 | | A0029.7 | A1089.7 | A7779.7 |
| | 9.75 | 0.3839 | 87 | 133 | A1009.75 | | | | |
| | 9.8 | 0.3858 | 87 | 133 | A1009.8 | | A0029.8 | A1089.8 | A7779.8 |
| W | 9.8 | 0.3858 | 87 | 133 | A100W | | | | |
| | 9.9 | 0.3898 | 87 | 133 | A1009.9 | | A0029.9 | A1089.9 | A7779.9 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 87 | 133 | A10025/64 | | A00225/64 | | A77725/64 |
| | 10 | 0.3937 | 87 | 133 | A10010.0 | A10110.0 | A00210.0 | A10810.0 | A77710.0 |
| X | 10.08 | 0.3969 | 87 | 133 | A100X | | | | |
| | 10.1 | 0.3976 | 87 | 133 | A10010.1 | | A00210.1 | | A77710.1 |
| | 10.2 | 0.4016 | 87 | 133 | A10010.2 | | A00210.2 | A10810.2 | A77710.2 |
| | 10.25 | 0.4035 | 87 | 133 | A10010.25 | | | | |
| Y | 10.26 | 0.4039 | 87 | 133 | A100Y | | | | |
| | 10.3 | 0.4055 | 87 | 133 | A10010.3 | | A00210.3 | | |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 87 | 133 | A10013/32 | | A00213/32 | A10813/32 | A77713/32 |
| | 10.4 | 0.4094 | 87 | 133 | A10010.4 | | A00210.4 | | |
| Z | 10.49 | 0.413 | 87 | 133 | A100Z | | | | |
| | 10.5 | 0.4134 | 87 | 133 | A10010.5 | | A00210.5 | A10810.5 | A77710.5 |
| | 10.6 | 0.4173 | 87 | 133 | A10010.6 | | A00210.6 | | |
| | 10.7 | 0.4213 | 94 | 142 | A10010.7 | | A00210.7 | | |
| 27/64 | 10.72 | 0.422 | 94 | 142 | A10027/64 | | A00227/64 | | A77727/64 |
| | 10.75 | 0.4232 | 94 | 142 | A10010.75 | | | | |
| | 10.8 | 0.4252 | 94 | 142 | A10010.8 | | A00210.8 | A10810.8 | A77710.8 |
| | 10.9 | 0.4291 | 94 | 142 | A10010.9 | | A00210.9 | | |
| | 11 | 0.4331 | 94 | 142 | A10011.0 | A10111.0 | A00211.0 | A10811.0 | A77711.0 |
| | 11.1 | 0.437 | 94 | 142 | A10011.1 | | A00211.1 | | |

| $d_1$ $Øh_8$ "/Nr./letter | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A100 | A101 | A002 | A108 | A777 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 94 | 142 | A1007/16 | | A0027/16 | A1087/16 | A7777/16 |
| | 11.2 | 0.4409 | 94 | 142 | A10011.2 | | A00211.2 | | A77711.2 |
| | 11.25 | 0.4429 | 94 | 142 | A10011.25 | | | | |
| | 11.3 | 0.4449 | 94 | 142 | A10011.3 | | A00211.3 | | |
| | 11.4 | 0.4488 | 94 | 142 | A10011.4 | | A00211.4 | | |
| | 11.5 | 0.4528 | 94 | 142 | A10011.5 | | A00211.5 | A10811.5 | A77711.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 94 | 142 | A10029/64 | | A00229/64 | | A77729/64 |
| | 11.6 | 0.4567 | 94 | 142 | A10011.6 | | A00211.6 | | |
| | 11.7 | 0.4606 | 94 | 142 | A10011.7 | | A00211.7 | | |
| | 11.75 | 0.4626 | 94 | 142 | A10011.75 | | | | |
| | 11.8 | 0.4646 | 94 | 142 | A10011.8 | | A00211.8 | A10811.8 | A77711.8 |
| | 11.9 | 0.4685 | 101 | 151 | A10011.9 | | A00211.9 | | |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 101 | 151 | A10015/32 | | A00215/32 | A10815/32 | A77715/32 |
| | 12 | 0.4724 | 101 | 151 | A10012.0 | A10112.0 | A00212.0 | A10812.0 | A77712.0 |
| | 12.1 | 0.4764 | 101 | 151 | A10012.1 | | A00212.1 | | |
| | 12.2 | 0.4803 | 101 | 151 | A10012.2 | | A00212.2 | A10812.2 | A77712.2 |
| | 12.25 | 0.4823 | 101 | 151 | A10012.25 | | | | |
| | 12.3 | 0.4843 | 101 | 151 | A10012.3 | | A00212.3 | | |
| 31/64 | 12.3 | 0.4843 | 101 | 151 | A10031/64 | | A00231/64 | | A77731/64 |
| | 12.4 | 0.4882 | 101 | 151 | A10012.4 | | A00212.4 | | |
| | 12.5 | 0.4921 | 101 | 151 | A10012.5 | | A00212.5 | A10812.5 | A77712.5 |
| | 12.6 | 0.4961 | 101 | 151 | A10012.6 | | A00212.6 | | |
| | 12.7 | 0.5 | 101 | 151 | A10012.7 | | A00212.7 | | |
| 1/2 | 12.7 | 0.5 | 101 | 151 | A1001/2 | | A0021/2 | A1081/2 | A7771/2 |
| | 12.75 | 0.502 | 101 | 151 | A10012.75 | | | | |
| | 12.8 | 0.5039 | 101 | 151 | A10012.8 | | A00212.8 | A10812.8 | A77712.8 |
| | 12.9 | 0.5079 | 101 | 151 | A10012.9 | | A00212.9 | A10812.9 | |
| | 13 | 0.5118 | 101 | 151 | A10013.0 | | A00213.0 | A10813.0 | A77713.0 |
| 33/64 | 13.1 | 0.5157 | 101 | 151 | A10033/64 | | A00233/64 | | |
| | 13.1 | 0.5157 | 101 | 151 | A10013.1 | | A00213.1 | | |
| | 13.2 | 0.5197 | 101 | 151 | A10013.2 | | A00213.2 | | |
| | 13.25 | 0.5217 | 108 | 160 | A10013.25 | | A00213.25 | | |
| | 13.3 | 0.5236 | 108 | 160 | A10013.3 | | A00213.3 | | |
| | 13.4 | 0.5276 | 108 | 160 | A10013.4 | | A00213.4 | | |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 108 | 160 | A10017/32 | | A00217/32 | | |
| | 13.5 | 0.5315 | 108 | 160 | A10013.5 | | A00213.5 | A10813.5 | A77713.5 |
| | 13.6 | 0.5354 | 108 | 160 | A10013.6 | | A00213.6 | | |
| | 13.7 | 0.5394 | 108 | 160 | A10013.7 | | A00213.7 | | |
| | 13.75 | 0.5413 | 108 | 160 | A10013.75 | | A00213.75 | | |
| | 13.8 | 0.5433 | 108 | 160 | A10013.8 | | A00213.8 | | |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 108 | 160 | A10035/64 | | A00235/64 | | |
| | 13.9 | 0.5472 | 108 | 160 | A10013.9 | | A00213.9 | | |
| | 14 | 0.5512 | 108 | 160 | A10014.0 | | A00214.0 | A10814.0 | A77714.0 |
| | 14.25 | 0.561 | 114 | 169 | A10014.25 | | A00214.25 | | |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 114 | 169 | A1009/16 | | A0029/16 | | |
| | 14.5 | 0.5709 | 114 | 169 | A10014.5 | | A00214.5 | A10814.5 | A77714.5 |
| 37/64 | 14.68 | 0.578 | 114 | 169 | A10037/64 | | A00237/64 | | |
| | 14.75 | 0.5807 | 114 | 169 | A10014.75 | | A00214.75 | | |
| | 15 | 0.5906 | 114 | 169 | A10015.0 | | A00215.0 | A10815.0 | A77715.0 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 120 | 178 | A10019/32 | | A00219/32 | | |
| | 15.25 | 0.6004 | 120 | 178 | A10015.25 | | A00215.25 | A10815.25 | |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 120 | 178 | A10039/64 | | A00239/64 | | |
| | 15.5 | 0.6102 | 120 | 178 | A10015.5 | | A00215.5 | A10815.5 | A77715.5 |
| | 15.75 | 0.6201 | 120 | 178 | A10015.75 | | A00215.75 | | |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 120 | 178 | A1005/8 | | A0025/8 | | |
| | 16 | 0.6299 | 120 | 178 | A10016.0 | | A00216.0 | A10816.0 | A77716.0 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 125 | 184 | A10041/64 | | | | |
| | 16.5 | 0.6496 | 125 | 184 | A10016.5 | | | | |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 125 | 184 | A10021/32 | | | | |
| | 17 | 0.6693 | 125 | 184 | A10017.0 | | | | |
| 43/64 | 17.07 | 0.672 | 130 | 191 | A10043/64 | | | | |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 130 | 191 | A10011/16 | | | | |
| | 17.5 | 0.689 | 130 | 191 | A10017.5 | | | | |
| | 18 | 0.7087 | 130 | 191 | A10018.0 | | | | |
| | 18.5 | 0.7283 | 135 | 198 | A10018.5 | | | | |
| | 19 | 0.748 | 135 | 198 | A10019.0 | | | | |
| | 19.5 | 0.7677 | 140 | 205 | A10019.5 | | | | |
| | 20 | 0.7874 | 140 | 205 | A10020.0 | | | | |

**A170**         

# A170

- 1/2” Reduced Parallel Shank Drill
- Spiralbohrer zylindrisch, Schaft Ø 12,7 mm
- Spiraalboor met 1/2” cilindrische schacht
- Foret queue dégagée de 12,7 mm
- Brocas de mango cilindrico, Mango rebajado 1/2”
- Brocas de mango cilindrico, Mango rebajado 1/2”

A170 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 9.1







| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ Inch | $l_1$ Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.00 | 0.5118 | | | 83 | 156 | A17013.0 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 3.1/8 | 6“ | | | A17033/64 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 3.1/8 | 6“ | | | A17017/32 |
| | 13.50 | 0.5315 | | | 83 | 156 | A17013.5 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 3.1/8 | 6“ | | | A17035/64 |
| | 14.00 | 0.5512 | | | 83 | 156 | A17014.0 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 3.1/8 | 6“ | | | A1709/16 |
| | 14.50 | 0.5709 | | | 83 | 156 | A17014.5 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 3.1/8 | 6“ | | | A17037/64 |
| | 15.00 | 0.5906 | | | 83 | 156 | A17015.0 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 3.1/8 | 6“ | | | A17019/32 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 3.1/8 | 6“ | | | A17039/64 |
| | 15.50 | 0.6102 | | | 83 | 156 | A17015.5 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 3.1/8 | 6“ | | | A1705/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | | | 84 | 157 | A17016.0 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 3.1/8 | 6“ | | | A17041/64 |
| | 16.50 | 0.6496 | | | 84 | 157 | A17016.5 |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 3.1/8 | 6“ | | | A17021/32 |
| | 17.00 | 0.6693 | | | 84 | 157 | A17017.0 |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 3.1/8 | 6“ | | | A17043/64 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 3.1/8 | 6“ | | | A17011/16 |
| | 17.50 | 0.6890 | | | 84 | 157 | A17017.5 |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 3.1/8 | 6“ | | | A17045/64 |
| | 18.00 | 0.7087 | | | 84 | 157 | A17018.0 |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 3.1/8 | 6“ | | | A17023/32 |
| | 18.50 | 0.7283 | | | 84 | 157 | A17018.5 |
| 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 3.1/8 | 6“ | | | A17047/64 |
| | 19.00 | 0.7480 | | | 84 | 157 | A17019.0 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 3.1/8 | 6“ | | | A1703/4 |
| 49/64 | 19.45 | 0.7657 | 3“ | 6“ | | | A17049/64 |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ Inch | $l_1$ Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.50 | 0.7677 | | | 81 | 158 | A17019.5 |
| 25/32 | 19.84 | 0.7811 | 3“ | 6“ | | | A17025/32 |
| | 20.00 | 0.7874 | | | 81 | 158 | A17020.0 |
| 51/64 | 20.24 | 0.7969 | 3“ | 6“ | | | A17051/64 |
| 13/16 | 20.64 | 0.8126 | 3“ | 6“ | | | A17013/16 |
| | 21.00 | 0.8268 | | | 82 | 158 | A17021.0 |
| 53/64 | 21.03 | 0.8280 | 3“ | 6“ | | | A17053/64 |
| 27/32 | 21.43 | 0.8437 | 3“ | 6“ | | | A17027/32 |
| 55/64 | 21.83 | 0.8594 | 3“ | 6“ | | | A17055/64 |
| | 22.00 | 0.8661 | | | 82 | 158 | A17022.0 |
| 7/8 | 22.22 | 0.8748 | 3“ | 6“ | | | A1707/8 |
| 57/64 | 22.62 | 0.8906 | 3“ | 6“ | | | A17057/64 |
| | 23.00 | 0.9055 | | | 82 | 158 | A17023.0 |
| 29/32 | 23.02 | 0.9063 | 3“ | 6“ | | | A17029/32 |
| 59/64 | 23.42 | 0.9220 | 3“ | 6“ | | | A17059/64 |
| 15/16 | 23.81 | 0.9374 | 3“ | 6“ | | | A17015/16 |
| | 24.00 | 0.9449 | | | 83 | 159 | A17024.0 |
| 61/64 | 24.21 | 0.9531 | 3“ | 6“ | | | A17061/64 |
| 31/32 | 24.61 | 0.9689 | 3“ | 6“ | | | A17031/32 |
| | 25.00 | 0.9843 | | | 83 | 159 | A17025.0 |
| 63/64 | 25.00 | 0.9843 | 3“ | 6“ | | | A17063/64 |
| 1“ | 25.40 | 1.0000 | 3“ | 6“ | | | A1701 |
| 1.1/64 | 25.80 | 1.0157 | 3“ | 6“ | | | A1701.1/64 |
| 1.1/32 | 26.19 | 1.0311 | 3“ | 6“ | | | A1701.1/32 |
| 1.3/64 | 26.59 | 1.0469 | 3“ | 6“ | | | A1701.3/64 |
| 1.1/16 | 26.99 | 1.0626 | 3“ | 6“ | | | A1701.1/16 |
| 1.5/64 | 27.38 | 1.0780 | 3“ | 6“ | | | A1701.5/64 |
| 1.3/32 | 27.78 | 1.0937 | 3“ | 6“ | | | A1701.3/32 |
| 1.7/64 | 28.18 | 1.1094 | 3“ | 6“ | | | A1701.7/64 |
| 1.1/8 | 28.58 | 1.1252 | 3“ | 6“ | | | A1701.1/8 |
| 1.9/64 | 28.97 | 1.1406 | 3“ | 6“ | | | A1701.9/64 |
| 1.5/32 | 29.37 | 1.1563 | 3“ | 6“ | | | A1701.5/32 |
| 1.11/64 | 29.77 | 1.1720 | 3“ | 6“ | | | A1701.11/64 |
| 1.3/16 | 30.16 | 1.1874 | 3“ | 6“ | | | A1701.3/16 |
| 1.13/64 | 30.56 | 1.2031 | 3“ | 6“ | | | A1701.13/64 |
| 1.7/32 | 30.96 | 1.2189 | 3“ | 6“ | | | A1701.7/32 |
| 1.15/64 | 31.35 | 1.2343 | 3“ | 6“ | | | A1701.15/64 |
| 1.1/4 | 31.75 | 1.2500 | 3“ | 6“ | | | A1701.1/4 |
| 1.9/32 | 32.54 | 1.2811 | 3“ | 6“ | | | A1701.9/32 |
| 1.5/16 | 33.34 | 1.3126 | 3“ | 6“ | | | A1701.5/16 |
| 1.11/32 | 34.13 | 1.3437 | 3“ | 6“ | | | A1701.11/32 |
| 1.3/8 | 34.93 | 1.3752 | 3“ | 6“ | | | A1701.3/8 |
| 1.13/32 | 35.72 | 1.4063 | 3“ | 6“ | | | A1701.13/32 |
| 1.7/16 | 36.51 | 1.4374 | 3“ | 6“ | | | A1701.7/16 |
| 1.15/32 | 37.31 | 1.4689 | 3“ | 6“ | | | A1701.15/32 |
| 1.1/2 | 38.10 | 1.5000 | 3“ | 6“ | | | A1701.1/2 |


**A160** DIN 338 | 4XD | HSS HM | 118° | ST | N

# A160

- Jobber Drill
- Spiralbohrer
- Korte spiraalboren
- Foret court
- Broca , serie corta
- Broca Curta

A160 ▪ 3.1 3.2 3.3 3.4

• 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.2 9.1




**A160**



4.00 - 16.00

| $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A160 |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 0.1575 | 43 | 75 | A1604.0 |
| 4.50 | 0.1772 | 47 | 80 | A1604.5 |
| 5.00 | 0.1969 | 52 | 86 | A1605.0 |
| 5.50 | 0.2165 | 57 | 93 | A1605.5 |
| 6.00 | 0.2362 | 57 | 93 | A1606.0 |
| 6.50 | 0.2559 | 63 | 101 | A1606.5 |
| 6.80 | 0.2677 | 69 | 109 | A1606.8 |
| 7.00 | 0.2756 | 69 | 109 | A1607.0 |
| 7.50 | 0.2953 | 69 | 109 | A1607.5 |
| 8.00 | 0.3150 | 75 | 117 | A1608.0 |
| 8.50 | 0.3346 | 75 | 117 | A1608.5 |
| 9.00 | 0.3543 | 81 | 125 | A1609.0 |
| 9.50 | 0.3740 | 81 | 125 | A1609.5 |
| 10.00 | 0.3937 | 87 | 133 | A16010.0 |
| 10.20 | 0.4016 | 87 | 133 | A16010.2 |
| 10.50 | 0.4134 | 87 | 133 | A16010.5 |
| 11.00 | 0.4331 | 94 | 142 | A16011.0 |
| 11.50 | 0.4528 | 94 | 142 | A16011.5 |
| 12.00 | 0.4724 | 101 | 151 | A16012.0 |
| 13.00 | 0.5118 | 101 | 151 | A16013.0 |
| 14.00 | 0.5512 | 108 | 160 | A16014.0 |
| 15.00 | 0.5906 | 114 | 169 | A16015.0 |
| 16.00 | 0.6299 | 120 | 178 | A16016.0 |

DORMER

A510 DIN 338 4XD HSS 130° TiN

# A510

- ADX Jobber Drill
- ADX Spiralbohrer
- ADX Korte spiraalboren
- Foret court ADX
- Broca ADX , serie corta
- Broca ADX Curta

| A510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| ▪ | 1.6 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | | | | | | | | |







| $d_1$ $Øh_8$ "/Nr./letter | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A510 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.00 | 0.1181 | 33 | 61 | A5103.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 36 | 65 | A5103.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 36 | 65 | A5101/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 36 | 65 | A5103.2 |
| | 3.30 | 0.1299 | 36 | 65 | A5103.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 39 | 70 | A5103.4 |
| | 3.50 | 0.1378 | 39 | 70 | A5103.5 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 39 | 70 | A5109/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 39 | 70 | A5103.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 39 | 70 | A5103.7 |
| | 3.80 | 0.1496 | 43 | 75 | A5103.8 |
| | 3.90 | 0.1535 | 43 | 75 | A5103.9 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 43 | 75 | A5105/32 |
| | 4.00 | 0.1575 | 43 | 75 | A5104.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 43 | 75 | A5104.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 43 | 75 | A5104.2 |
| | 4.30 | 0.1693 | 47 | 80 | A5104.3 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 47 | 80 | A51011/64 |
| | 4.40 | 0.1732 | 47 | 80 | A5104.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 47 | 80 | A5104.5 |
| | 4.60 | 0.1811 | 47 | 80 | A5104.6 |
| | 4.70 | 0.1850 | 47 | 80 | A5104.7 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 52 | 86 | A5103/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 52 | 86 | A5104.8 |
| | 4.90 | 0.1929 | 52 | 86 | A5104.9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 52 | 86 | A5105.0 |
| | 5.10 | 0.2008 | 52 | 86 | A5105.1 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 52 | 86 | A51013/64 |
| | 5.20 | 0.2047 | 52 | 86 | A5105.2 |
| | 5.30 | 0.2087 | 52 | 86 | A5105.3 |
| | 5.40 | 0.2126 | 57 | 93 | A5105.4 |
| | 5.50 | 0.2165 | 57 | 93 | A5105.5 |

| $d_1$ $Øh_8$ "/Nr./letter | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A510 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 57 | 93 | A5107/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 57 | 93 | A5105.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 57 | 93 | A5105.7 |
| | 5.80 | 0.2283 | 57 | 93 | A5105.8 |
| | 5.90 | 0.2323 | 57 | 93 | A5105.9 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 57 | 93 | A51015/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 57 | 93 | A5106.0 |
| | 6.10 | 0.2402 | 63 | 101 | A5106.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 63 | 101 | A5106.2 |
| | 6.30 | 0.2480 | 63 | 101 | A5106.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 63 | 101 | A5101/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 63 | 101 | A5106.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 63 | 101 | A5106.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 63 | 101 | A5106.6 |
| | 6.70 | 0.2638 | 63 | 101 | A5106.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 69 | 109 | A51017/64 |
| | 6.80 | 0.2677 | 69 | 109 | A5106.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 69 | 109 | A5106.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 69 | 109 | A5107.0 |
| | 7.10 | 0.2795 | 69 | 109 | A5107.1 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 69 | 109 | A5109/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 69 | 109 | A5107.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 69 | 109 | A5107.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 69 | 109 | A5107.4 |
| | 7.50 | 0.2953 | 69 | 109 | A5107.5 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 75 | 117 | A51019/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 75 | 117 | A5107.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 75 | 117 | A5107.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 75 | 117 | A5107.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 75 | 117 | A5107.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 75 | 117 | A5105/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 75 | 117 | A5108.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 75 | 117 | A5108.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 75 | 117 | A5108.2 |
| | 8.30 | 0.3268 | 75 | 117 | A5108.3 |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 75 | 117 | A51021/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 75 | 117 | A5108.4 |
| | 8.50 | 0.3346 | 75 | 117 | A5108.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 81 | 125 | A5108.6 |
| | 8.70 | 0.3425 | 81 | 125 | A5108.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 81 | 125 | A51011/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 81 | 125 | A5108.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 81 | 125 | A5108.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 81 | 125 | A5109.0 |
| | 9.10 | 0.3583 | 81 | 125 | A5109.1 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 81 | 125 | A51023/64 |
| | 9.20 | 0.3622 | 81 | 125 | A5109.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 81 | 125 | A5109.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 81 | 125 | A5109.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 81 | 125 | A5109.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 87 | 133 | A5103/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 87 | 133 | A5109.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 87 | 133 | A5109.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 87 | 133 | A5109.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 87 | 133 | A5109.9 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 87 | 133 | A51025/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 87 | 133 | A51010.0 |
| | 10.10 | 0.3976 | 87 | 133 | A51010.1 |
| | 10.20 | 0.4016 | 87 | 133 | A51010.2 |
| | 10.30 | 0.4055 | 87 | 133 | A51010.3 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 87 | 133 | A51013/32 |
| | 10.40 | 0.4094 | 87 | 133 | A51010.4 |
| | 10.50 | 0.4134 | 87 | 133 | A51010.5 |
| | 10.60 | 0.4173 | 87 | 133 | A51010.6 |
| | 10.70 | 0.4213 | 94 | 142 | A51010.7 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 94 | 142 | A51027/64 |
| | 10.80 | 0.4252 | 94 | 142 | A51010.8 |
| | 10.90 | 0.4291 | 94 | 142 | A51010.9 |

| $d_1$ Øh$_8$ "/Nr./letter | $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A510 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11.00 | 0.4331 | 94 | 142 | A51011.0 |
| | 11.10 | 0.4370 | 94 | 142 | A51011.1 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 94 | 142 | A5107/16 |
| | 11.20 | 0.4409 | 94 | 142 | A51011.2 |
| | 11.30 | 0.4449 | 94 | 142 | A51011.3 |
| | 11.40 | 0.4488 | 94 | 142 | A51011.4 |
| | 11.50 | 0.4528 | 94 | 142 | A51011.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 94 | 142 | A51029/64 |
| | 11.60 | 0.4567 | 94 | 142 | A51011.6 |
| | 11.70 | 0.4606 | 94 | 142 | A51011.7 |
| | 11.80 | 0.4646 | 94 | 142 | A51011.8 |
| | 11.90 | 0.4685 | 101 | 151 | A51011.9 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 101 | 151 | A51015/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 101 | 151 | A51012.0 |
| | 12.10 | 0.4764 | 101 | 151 | A51012.1 |
| | 12.20 | 0.4803 | 101 | 151 | A51012.2 |
| | 12.30 | 0.4843 | 101 | 151 | A51012.3 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 101 | 151 | A51031/64 |
| | 12.40 | 0.4882 | 101 | 151 | A51012.4 |
| | 12.50 | 0.4921 | 101 | 151 | A51012.5 |
| | 12.60 | 0.4961 | 101 | 151 | A51012.6 |
| | 12.70 | 0.5000 | 101 | 151 | A51012.7 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 101 | 151 | A5101/2 |
| | 12.80 | 0.5039 | 101 | 151 | A51012.8 |
| | 12.90 | 0.5079 | 101 | 151 | A51012.9 |
| | 13.00 | 0.5118 | 101 | 151 | A51013.0 |
| | 14.00 | 0.5512 | 108 | 160 | A51014.0 |

**A553** DORMER | 5XD | HSS-E | 130° | TiAlN Top | DIN 6535HA | S.P.

**A554** DORMER | 5XD | HSS-E | 130° | TiAlN Top | DIN 6535HE | S.P.

# A553
# A554


- ADX Drill Oil Feed
- ADX Spiralbohrer - Kühlkanal
- ADX Spiraalboren, lang met koelkanalen
- Foret ADX - à trous d'huile
- Broca ADX - refrigeración interna
- Broca ADX - Lub.

**A553; A554**

▪ 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1

• 2.3 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.1




| $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Øh$_6$ mm | A553 | A554 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 0.1969 | 36 | 79 | 36 | 6 | A5535.0 | |
| 5.20 | 0.2047 | 38 | 79 | 36 | 6 | A5535.2 | |
| 5.50 | 0.2165 | 40 | 79 | 36 | 6 | A5535.5 | |
| 6.00 | 0.2362 | 43 | 79 | 36 | 6 | A5536.0 | |
| 6.30 | 0.2480 | 46 | 87 | 36 | 8 | A5536.3 | |
| 6.50 | 0.2559 | 47 | 87 | 36 | 8 | A5536.5 | |
| 6.80 | 0.2677 | 48 | 87 | 36 | 8 | A5536.8 | |
| 6.90 | 0.2717 | 48 | 87 | 36 | 8 | A5536.9 | |
| 7.00 | 0.2756 | 48 | 87 | 36 | 8 | A5537.0 | |
| 7.40 | 0.2913 | 54 | 94 | 36 | 8 | A5537.4 | |
| 7.50 | 0.2953 | 54 | 94 | 36 | 8 | A5537.5 | |
| 8.00 | 0.3150 | 58 | 94 | 36 | 8 | A5538.0 | |
| 8.50 | 0.3346 | 75 | 130 | 40 | 10 | A5538.5 | |
| 8.70 | 0.3425 | 75 | 130 | 40 | 10 | A5538.7 | |
| 9.00 | 0.3543 | 75 | 130 | 40 | 10 | A5539.0 | |
| 9.50 | 0.3740 | 75 | 130 | 40 | 10 | A5539.5 | |
| 10.00 | 0.3937 | 75 | 130 | 40 | 10 | A55310.0 | |
| 10.20 | 0.4016 | 87 | 150 | 45 | 12 | A55310.2 | |
| 10.30 | 0.4055 | 87 | 150 | 45 | 12 | A55310.3 | |
| 10.50 | 0.4134 | 87 | 150 | 45 | 12 | A55310.5 | |
| 11.00 | 0.4330 | 94 | 150 | 45 | 12 | A55311.0 | |
| 11.30 | 0.4449 | 94 | 150 | 45 | 12 | A55311.3 | |
| 11.50 | 0.4528 | 94 | 150 | 45 | 12 | A55311.5 | |
| 12.00 | 0.4724 | 94 | 150 | 45 | 12 | A55312.0 | |
| 12.50 | 0.4921 | 101 | 160 | 45 | 14 | A55312.5 | |
| 13.00 | 0.5118 | 101 | 160 | 45 | 14 | A55313.0 | |
| 13.50 | 0.5315 | 101 | 160 | 45 | 14 | A55313.5 | |
| 14.00 | 0.5512 | 101 | 160 | 45 | 14 | A55314.0 | |


| $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ $Øh_6$ mm | A553 | A554 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 | 0.5610 | 108 | 170 | 48 | 16 | A55314.25 | |
| 14.50 | 0.5709 | 108 | 170 | 48 | 16 | A55314.5 | |
| 15.00 | 0.5906 | 108 | 170 | 48 | 16 | A55315.0 | |
| 15.25 | 0.6004 | 108 | 170 | 48 | 16 | A55315.25 | |
| 15.50 | 0.6102 | 108 | 170 | 48 | 16 | A55315.5 | |
| 16.00 | 0.6299 | 108 | 170 | 48 | 16 | A55316.0 | |
| 16.50 | 0.6496 | 125 | 190 | 48 | 18 | A55316.5 | |
| 17.00 | 0.6693 | 125 | 190 | 48 | 18 | A55317.0 | |
| 17.50 | 0.6890 | 130 | 190 | 48 | 18 | A55317.5 | |
| 17.75 | 0.6988 | 130 | 190 | 48 | 18 | A55317.75 | |
| 18.00 | 0.7087 | 130 | 190 | 48 | 18 | A55318.0 | |
| 19.00 | 0.7480 | 135 | 200 | 50 | 20 | A55319.0 | |
| 19.25 | 0.7579 | 140 | 200 | 50 | 20 | A55319.25 | |
| 20.00 | 0.7874 | 140 | 200 | 50 | 20 | A55320.0 | |
| 20.50 | 0.8071 | 141 | 219 | 56 | 25 | | A55420.5 |
| 21.00 | 0.8268 | 141 | 219 | 56 | 25 | | A55421.0 |
| 21.50 | 0.8465 | 148 | 226 | 56 | 25 | | A55421.5 |
| 22.00 | 0.8661 | 148 | 226 | 56 | 25 | | A55422.0 |
| 22.50 | 0.8858 | 155 | 233 | 56 | 25 | | A55422.5 |
| 23.00 | 0.9055 | 155 | 233 | 56 | 25 | | A55423.0 |
| 24.00 | 0.9449 | 162 | 240 | 56 | 25 | | A55424.0 |
| 24.50 | 0.9646 | 168 | 240 | 56 | 25 | | A55424.5 |
| 25.00 | 0.9843 | 168 | 246 | 56 | 25 | | A55425.0 |
| 26.00 | 1.0236 | 175 | 257 | 60 | 32 | | A55426.0 |
| 26.50 | 1.0433 | 182 | 264 | 60 | 32 | | A55426.5 |
| 27.00 | 1.0630 | 182 | 264 | 60 | 32 | | A55427.0 |
| 28.00 | 1.1024 | 189 | 271 | 60 | 32 | | A55428.0 |
| 29.00 | 1.1417 | 195 | 277 | 60 | 32 | | A55429.0 |
| 29.50 | 1.1614 | 202 | 284 | 60 | 32 | | A55429.5 |
| 30.00 | 1.1811 | 202 | 284 | 60 | 32 | | A55430.0 |





# A900
# A901

- PFX Jobber Drill
- PFX - Spiralbohrer
- PFX Korte spiraalboren
- Foret PFX court
- Broca PFX Serie Corta
- Broca Curta PFX

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A900 | ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 7.2 |
| | ● | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | | | |
| A901 | ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.4 | | |
| | ● | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 6.4 | | | | | | | | |




| $d_1$ Ø$h_8$ Inch | $d_1$ Ø$h_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A900 | A901 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.00 | 0.0394 | 12 | 34 | A9001.0 | |
| 60 | 1.02 | 0.0402 | 17 | 41 | A900N60 | |
| 59 | 1.04 | 0.0409 | 17 | 41 | A900N59 | |
| 58 | 1.07 | 0.0421 | 17 | 41 | A900N58 | |
| 57 | 1.09 | 0.0429 | 19 | 44 | A900N57 | |
| | 1.10 | 0.0433 | 14 | 36 | A9001.1 | |
| 56 | 1.18 | 0.0465 | 19 | 44 | A900N56 | |
| 3/64 | 1.19 | 0.0469 | 19 | 44 | A9003/64 | |
| | 1.20 | 0.0472 | 16 | 38 | A9001.2 | |
| | 1.25 | 0.0492 | 16 | 36 | A9001.25 | |
| | 1.30 | 0.0512 | 16 | 38 | A9001.3 | |
| 55 | 1.32 | 0.0520 | 22 | 48 | A900N55 | |
| | 1.35 | 0.0531 | 18 | 40 | A9001.35 | |
| | 1.40 | 0.0551 | 18 | 40 | A9001.4 | |
| | 1.45 | 0.0571 | 18 | 40 | A9001.45 | |
| | 1.50 | 0.0591 | 18 | 40 | A9001.5 | A9011.5 |
| 53 | 1.51 | 0.0594 | 22 | 48 | A900N53 | A901N53 |
| | 1.55 | 0.0610 | 20 | 43 | A9001.55 | A9011.55 |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 22 | 48 | A9001/16 | A9011/16 |
| | 1.60 | 0.0630 | 20 | 43 | A9001.6 | A9011.6 |
| 52 | 1.61 | 0.0634 | 22 | 48 | A900N52 | A901N52 |
| | 1.70 | 0.0669 | 20 | 43 | A9001.7 | |
| 51 | 1.70 | 0.0669 | 25 | 51 | | A901N51 |
| | 1.75 | 0.0689 | 22 | 46 | A9001.75 | A9011.75 |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A900 | A901 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1.78 | 0.0701 | 25 | 51 | A900N50 | A901N50 |
| | 1.80 | 0.0709 | 22 | 46 | A9001.8 | A9011.8 |
| 49 | 1.85 | 0.0728 | 25 | 51 | A900N49 | A901N49 |
| | 1.90 | 0.0748 | 22 | 46 | A9001.9 | A9011.9 |
| 48 | 1.93 | 0.0760 | 25 | 51 | A900N48 | A901N48 |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 25 | 51 | A9005/64 | A9015/64 |
| 47 | 1.99 | 0.0783 | 25 | 51 | A900N47 | A901N47 |
| | 2.00 | 0.0787 | 24 | 49 | A9002.0 | A9012.0 |
| 46 | 2.06 | 0.0811 | 29 | 54 | A900N46 | A901N46 |
| 45 | 2.08 | 0.0819 | 29 | 54 | A900N45 | A901N45 |
| | 2.10 | 0.0827 | 24 | 49 | A9002.1 | A9012.1 |
| | 2.15 | 0.0846 | 27 | 53 | A9002.15 | A9012.15 |
| 44 | 2.18 | 0.0858 | 29 | 54 | A900N44 | A901N44 |
| | 2.20 | 0.0866 | 27 | 53 | A9002.2 | |
| 43 | 2.26 | 0.0890 | 32 | 57 | A900N43 | A901N43 |
| | 2.30 | 0.0906 | 27 | 53 | A9002.3 | |
| | 2.35 | 0.0925 | 27 | 53 | A9002.35 | A9012.35 |
| 42 | 2.38 | 0.0937 | 32 | 57 | A900N42 | A901N42 |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 32 | 57 | A9003/32 | A9013/32 |
| | 2.40 | 0.0945 | 30 | 57 | A9002.4 | A9012.4 |
| 41 | 2.44 | 0.0961 | 35 | 60 | A900N41 | A901N41 |
| 40 | 2.49 | 0.0980 | 35 | 60 | A900N40 | A901N40 |
| | 2.50 | 0.0984 | 30 | 57 | A9002.5 | A9012.5 |
| 39 | 2.53 | 0.0996 | 35 | 60 | A900N39 | A901N39 |
| 38 | 2.58 | 0.1016 | 37 | 64 | A900N38 | A901N38 |
| | 2.60 | 0.1024 | 30 | 57 | A9002.6 | A9012.6 |
| 37 | 2.64 | 0.1039 | 37 | 64 | A900N37 | A901N37 |
| | 2.70 | 0.1063 | 33 | 61 | A9002.7 | A9012.7 |
| 36 | 2.71 | 0.1067 | 37 | 64 | A900N36 | A901N36 |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 38 | 67 | A9007/64 | A9017/64 |
| 35 | 2.79 | 0.1098 | 38 | 67 | A900N35 | A901N35 |
| | 2.80 | 0.1102 | 33 | 61 | A9002.8 | |
| 34 | 2.82 | 0.1110 | 38 | 67 | A900N34 | A901N34 |
| 33 | 2.87 | 0.1130 | 38 | 67 | A900N33 | A901N33 |
| | 2.90 | 0.1142 | 33 | 61 | A9002.9 | A9012.9 |
| 32 | 2.95 | 0.1161 | 41 | 70 | A900N32 | A901N32 |
| | 3.00 | 0.1181 | 33 | 61 | A9003.0 | A9013.0 |
| 31 | 3.05 | 0.1201 | 41 | 70 | A900N31 | A901N31 |
| | 3.10 | 0.1220 | 36 | 65 | A9003.1 | A9013.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 41 | 70 | A9001/8 | A9011/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 36 | 65 | A9003.2 | A9013.2 |
| 30 | 3.26 | 0.1283 | 41 | 70 | A900N30 | A901N30 |
| | 3.30 | 0.1299 | 36 | 65 | A9003.3 | A9013.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 39 | 70 | A9003.4 | A9013.4 |
| 29 | 3.45 | 0.1358 | 44 | 73 | A900N29 | A901N29 |
| | 3.50 | 0.1378 | 39 | 70 | A9003.5 | A9013.5 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 44 | 73 | A9009/64 | A9019/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 39 | 70 | A9003.6 | A9013.6 |
| 27 | 3.66 | 0.1441 | 48 | 76 | A900N27 | A901N27 |
| | 3.70 | 0.1457 | 39 | 70 | A9003.7 | A9013.7 |
| 26 | 3.73 | 0.1469 | 48 | 76 | A900N26 | A901N26 |
| | 3.80 | 0.1496 | 43 | 75 | A9003.8 | A9013.8 |
| 24 | 3.86 | 0.1520 | 51 | 79 | A900N24 | A901N24 |
| | 3.90 | 0.1535 | 43 | 75 | A9003.9 | A9013.9 |
| 23 | 3.91 | 0.1539 | 51 | 79 | A900N23 | A901N23 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 51 | 79 | A9005/32 | A9015/32 |
| 22 | 3.99 | 0.1571 | 51 | 79 | A900N22 | A901N22 |
| | 4.00 | 0.1575 | 43 | 75 | A9004.0 | A9014.0 |
| 21 | 4.04 | 0.1591 | 54 | 83 | A900N21 | A901N21 |
| 20 | 4.09 | 0.1610 | 54 | 83 | A900N20 | A901N20 |
| | 4.10 | 0.1614 | 43 | 75 | A9004.1 | A9014.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 43 | 75 | A9004.2 | A9014.2 |
| 19 | 4.22 | 0.1661 | 54 | 83 | A900N19 | A901N19 |
| | 4.30 | 0.1693 | 47 | 80 | A9004.3 | A9014.3 |
| 18 | 4.31 | 0.1697 | 54 | 83 | A900N18 | A901N18 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 54 | 83 | A90011/64 | A90111/64 |
| 17 | 4.39 | 0.1728 | 56 | 86 | A900N17 | A901N17 |
| | 4.40 | 0.1732 | 47 | 80 | A9004.4 | A9014.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 47 | 80 | A9004.5 | A9014.5 |
| 15 | 4.57 | 0.1799 | 56 | 86 | A900N15 | A901N15 |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A900 | A901 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.60 | 0.1811 | 47 | 80 | A9004.6 | A9014.6 |
| 14 | 4.62 | 0.1819 | 56 | 86 | A900N14 | A901N14 |
| | 4.70 | 0.1850 | 47 | 80 | A9004.7 | A9014.7 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 59 | 89 | A9003/16 | A9013/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 52 | 86 | A9004.8 | A9014.8 |
| 11 | 4.85 | 0.1909 | 59 | 89 | A900N11 | A901N11 |
| | 4.90 | 0.1929 | 52 | 86 | A9004.9 | A9014.9 |
| 10 | 4.92 | 0.1937 | 62 | 92 | A900N10 | A901N10 |
| 9 | 4.98 | 0.1961 | 62 | 92 | A900N9 | A901N9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 52 | 86 | A9005.0 | A9015.0 |
| 8 | 5.06 | 0.1992 | 62 | 92 | A900N8 | A901N8 |
| | 5.10 | 0.2008 | 52 | 86 | A9005.1 | A9015.1 |
| 7 | 5.11 | 0.2012 | 62 | 92 | A900N7 | A901N7 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 62 | 92 | A90013/64 | A90113/64 |
| 6 | 5.18 | 0.2039 | 64 | 95 | A900N6 | A901N6 |
| | 5.20 | 0.2047 | 52 | 86 | A9005.2 | A9015.2 |
| 5 | 5.22 | 0.2055 | 64 | 95 | A900N5 | A901N5 |
| | 5.30 | 0.2087 | 52 | 86 | A9005.3 | A9015.3 |
| 4 | 5.31 | 0.2091 | 64 | 95 | A900N4 | A901N4 |
| | 5.40 | 0.2126 | 57 | 93 | A9005.4 | A9015.4 |
| 3 | 5.41 | 0.2130 | 64 | 95 | A900N3 | A901N3 |
| | 5.50 | 0.2165 | 57 | 93 | A9005.5 | A9015.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 64 | 95 | A9007/32 | A9017/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 57 | 93 | A9005.6 | A9015.6 |
| 2 | 5.61 | 0.2209 | 67 | 98 | A900N2 | A901N2 |
| | 5.70 | 0.2244 | 57 | 93 | A9005.7 | A9015.7 |
| 1 | 5.79 | 0.2280 | 67 | 98 | A900N1 | A901N1 |
| | 5.80 | 0.2283 | 57 | 93 | A9005.8 | A9015.8 |
| | 5.90 | 0.2323 | 57 | 93 | A9005.9 | A9015.9 |
| A | 5.94 | 0.2339 | 67 | 98 | A900A | A901A |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 67 | 98 | A90015/64 | A90115/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 57 | 93 | A9006.0 | A9016.0 |
| B | 6.03 | 0.2374 | 70 | 102 | A900B | A901B |
| | 6.10 | 0.2402 | 63 | 101 | A9006.1 | A9016.1 |
| C | 6.15 | 0.2421 | 70 | 102 | A900C | A901C |
| | 6.20 | 0.2441 | 63 | 101 | A9006.2 | A9016.2 |
| D | 6.25 | 0.2461 | 70 | 102 | A900D | A901D |
| | 6.30 | 0.2480 | 63 | 101 | A9006.3 | A9016.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 70 | 102 | A9001/4 | A9011/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 63 | 101 | A9006.4 | A9016.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 63 | 101 | A9006.5 | A9016.5 |
| F | 6.53 | 0.2571 | 73 | 105 | A900F | A901F |
| | 6.60 | 0.2598 | 63 | 101 | A9006.6 | A9016.6 |
| G | 6.63 | 0.2610 | 73 | 105 | A900G | A901G |
| | 6.70 | 0.2638 | 63 | 101 | A9006.7 | A9016.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 73 | 105 | A90017/64 | A90117/64 |
| H | 6.76 | 0.2661 | 73 | 105 | A900H | A901H |
| | 6.80 | 0.2677 | 69 | 109 | A9006.8 | A9016.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 69 | 109 | A9006.9 | A9016.9 |
| I | 6.91 | 0.2720 | 73 | 105 | A900I | A901I |
| | 7.00 | 0.2756 | 69 | 109 | A9007.0 | A9017.0 |
| J | 7.04 | 0.2772 | 73 | 105 | A900J | A901J |
| | 7.10 | 0.2795 | 69 | 109 | A9007.1 | A9017.1 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 75 | 108 | A9009/32 | A9019/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 69 | 109 | A9007.2 | A9017.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 69 | 109 | A9007.3 | A9017.3 |
| L | 7.37 | 0.2902 | 75 | 108 | A900L | A901L |
| | 7.40 | 0.2913 | 69 | 109 | A9007.4 | A9017.4 |
| M | 7.49 | 0.2949 | 78 | 111 | A900M | A901M |
| | 7.50 | 0.2953 | 69 | 109 | A9007.5 | A9017.5 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 78 | 111 | A90019/64 | A90119/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 75 | 117 | A9007.6 | A9017.6 |
| N | 7.67 | 0.3020 | 78 | 111 | A900N | A901N |
| | 7.70 | 0.3031 | 75 | 117 | A9007.7 | A9017.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 75 | 117 | A9007.8 | A9017.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 75 | 117 | A9007.9 | A9017.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 81 | 114 | A9005/16 | A9015/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 75 | 117 | A9008.0 | A9018.0 |
| O | 8.03 | 0.3161 | 81 | 114 | A900O | A901O |
| | 8.10 | 0.3189 | 75 | 117 | A9008.1 | A9018.1 |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A900 | A901 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.20 | 0.3228 | 75 | 117 | A9008.2 | A9018.2 |
| | 8.30 | 0.3268 | 75 | 117 | A9008.3 | A9018.3 |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 84 | 117 | A90021/64 | A90121/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 75 | 117 | A9008.4 | A9018.4 |
| Q | 8.43 | 0.3319 | 87 | 121 | A900Q | A901Q |
| | 8.50 | 0.3346 | 75 | 117 | A9008.5 | A9018.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 81 | 125 | A9008.6 | A9018.6 |
| R | 8.61 | 0.3390 | 87 | 121 | A900R | A901R |
| | 8.70 | 0.3425 | 81 | 125 | A9008.7 | A9018.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 87 | 121 | A90011/32 | A90111/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 81 | 125 | A9008.8 | A9018.8 |
| S | 8.84 | 0.3480 | 89 | 124 | A900S | A901S |
| | 8.90 | 0.3504 | 81 | 125 | A9008.9 | A9018.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 81 | 125 | A9009.0 | A9019.0 |
| T | 9.09 | 0.3579 | 89 | 124 | A900T | A901T |
| | 9.10 | 0.3583 | 81 | 125 | A9009.1 | A9019.1 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 89 | 124 | A90023/64 | A90123/64 |
| | 9.20 | 0.3622 | 81 | 125 | A9009.2 | A9019.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 81 | 125 | A9009.3 | A9019.3 |
| U | 9.35 | 0.3681 | 92 | 127 | A900U | A901U |
| | 9.40 | 0.3701 | 81 | 125 | A9009.4 | A9019.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 81 | 125 | A9009.5 | A9019.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 92 | 127 | A9003/8 | A9013/8 |
| V | 9.58 | 0.3772 | 92 | 127 | A900V | A901V |
| | 9.60 | 0.3780 | 87 | 133 | A9009.6 | A9019.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 87 | 133 | A9009.7 | A9019.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 87 | 133 | A9009.8 | A9019.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 87 | 133 | A9009.9 | A9019.9 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 95 | 130 | A90025/64 | A90125/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 87 | 133 | A90010.0 | A90110.0 |
| X | 10.08 | 0.3969 | 95 | 130 | A900X | A901X |
| | 10.20 | 0.4016 | 87 | 133 | A90010.2 | A90110.2 |
| Y | 10.26 | 0.4039 | 98 | 133 | A900Y | A901Y |
| | 10.30 | 0.4055 | 87 | 133 | A90010.3 | A90110.3 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 98 | 133 | A90013/32 | A90113/32 |
| | 10.40 | 0.4094 | 87 | 133 | A90010.4 | A90110.4 |
| Z | 10.49 | 0.4130 | 98 | 133 | A900Z | A901Z |
| | 10.50 | 0.4134 | 87 | 133 | A90010.5 | A90110.5 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 100 | 137 | A90027/64 | A90127/64 |
| | 10.75 | 0.4232 | 94 | 142 | A90010.75 | A90110.75 |
| | 10.80 | 0.4252 | 94 | 142 | A90010.8 | A90110.8 |
| | 11.00 | 0.4331 | 94 | 142 | A90011.0 | A90111.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 103 | 140 | A9007/16 | A9017/16 |
| | 11.20 | 0.4409 | 94 | 142 | A90011.2 | A90111.2 |
| | 11.25 | 0.4429 | 94 | 142 | A90011.25 | A90111.25 |
| | 11.50 | 0.4528 | 94 | 142 | A90011.5 | A90111.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 106 | 143 | A90029/64 | A90129/64 |
| | 11.80 | 0.4646 | 94 | 142 | A90011.8 | A90111.8 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 110 | 146 | A90015/32 | A90115/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 101 | 151 | A90012.0 | A90112.0 |
| | 12.20 | 0.4803 | 101 | 151 | A90012.2 | A90112.2 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 111 | 149 | A90031/64 | A90131/64 |
| | 12.50 | 0.4921 | 101 | 151 | A90012.5 | A90112.5 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 101 | 151 | A9001/2 | A9011/2 |
| | 12.75 | 0.5020 | 101 | 151 | A90012.75 | A90112.75 |
| | 12.80 | 0.5039 | 101 | 151 | A90012.8 | A90112.8 |
| | 12.90 | 0.5079 | 101 | 151 | A90012.9 | |
| | 13.00 | 0.5118 | 101 | 151 | A90013.0 | A90113.0 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 122 | 168 | A90033/64 | A90133/64 |
| | 13.50 | 0.5315 | 108 | 160 | A90013.5 | A90113.5 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 122 | 168 | A90035/64 | A90135/64 |
| | 14.00 | 0.5512 | 108 | 160 | A90014.0 | A90114.0 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 122 | 168 | A9009/16 | A9019/16 |
| | 14.50 | 0.5709 | 114 | 169 | A90014.5 | A90114.5 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 122 | 168 | A90037/64 | A90137/64 |
| | 14.75 | 0.5807 | 114 | 169 | A90014.75 | A90114.75 |
| | 15.00 | 0.5906 | 114 | 169 | A90015.0 | A90115.0 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 132 | 181 | A90019/32 | A90119/32 |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A900 | A901 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 132 | 181 | A90039/64 | A90139/64 |
| | 15.50 | 0.6102 | 120 | 178 | A90015.5 | A90115.5 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 132 | 181 | A9005/8 | A9015/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 120 | 178 | A90016.0 | A90116.0 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 132 | 181 | A90041/64 | |
| | 16.50 | 0.6496 | 125 | 184 | A90016.5 | |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 132 | 181 | A90021/32 | |
| | 16.75 | 0.6594 | 125 | 184 | A90016.75 | |
| | 17.00 | 0.6693 | 125 | 184 | A90017.0 | |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 143 | 194 | A90043/64 | |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 143 | 194 | A90011/16 | |
| | 17.50 | 0.6890 | 130 | 191 | A90017.5 | |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 130 | 191 | A90045/64 | |
| | 18.00 | 0.7087 | 130 | 191 | A90018.0 | |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 130 | 191 | A90023/32 | |
| | 18.50 | 0.7283 | 135 | 198 | A90018.5 | |
| 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 135 | 198 | A90047/64 | |
| | 19.00 | 0.7480 | 135 | 198 | A90019.0 | |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 135 | 198 | A9003/4 | |
| 49/64 | 19.45 | 0.7657 | 135 | 198 | A90049/64 | |
| | 19.50 | 0.7677 | 140 | 205 | A90019.5 | |
| 25/32 | 19.84 | 0.7811 | 140 | 205 | A90025/32 | |
| | 20.00 | 0.7874 | 140 | 205 | A90020.0 | |

DORMER

**A243** ANSI | 4XD | HSS | 135° | N | NAS 907

**A244** ANSI | 4XD | HSS | 118° | N | NAS 907

# A243
# A244


- Aircraft Extension Drill
- Bohrer für die Flugzeugindustrie
- Aircraft spiraalboren
- Foret aéronautique à queue cylindrique rallongée
- Broca extralarga para la industria Aeronáutica
- Broca p/ Aviação Haste Longa

6” and 12” Overall Length
150 mm Gesamtlänge
150 mm totale lengte
Longueur totale de 150 mm
Longitud Total 150 mm
Comprimento Total 150mm

**A243: A244**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.4 | 7.4 |
| ▪ | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 9.1 | |




| $d_1$ Øh8 Inch | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ Inch | $l_1$ Inch | A243 | A244 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/32X6 | 0.0938 | 1.1/4 | 6“ | A2433/32X6 | |
| 40 | 0.0980 | 1.3/8 | 6“ | A243N40X6 | |
| 1/8X6 | 0.1250 | 1.5/8 | 6“ | A2431/8X6 | A2441/8X6 |
| 30 | 0.1285 | 1.5/8 | 6“ | A243N30X6 | |
| 5/32X6 | 0.1563 | 2“ | 6“ | A2435/32X6 | A2445/32X6 |
| 21 | 0.1590 | 2.1/8 | 6“ | A243N21X6 | |
| 20 | 0.1610 | 2.1/8 | 6“ | A243N20X6 | |
| 3/16 | 0.1875 | 2.5/16 | 6“ | A2433/16X6 | A2443/16X6 |
| 11 | 0.1910 | 2.5/16 | 6“ | A243N11X6 | |
| 10 | 0.1935 | 2.7/16 | 6“ | A243N10X6 | |
| 1/4X6 | 0.2500 | 2.3/4 | 6“ | A2431/4X6 | A2441/4X6 |

**A110** DIN 340 | 6XD | HSS | 118° | ST | N

# A110

- Long Series Drill — Bright below 1.0mm, 1/16”
- Lange Spiralbohrer — Blank bis Ø 1mm
- Lange spiraalboren — Blank beneden 1,0mm, 3/16”
- Foret série longue — Brillant au dessous de 1,0 mm, 1/16
- Broca, serie larga — Brillante por debajo de 1,0mm,1/16”
- Broca Longa — Brilhante abaixo de 1.0mm, 1/16”

**A110** • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 9.1




**A110**



0.50 - 1“

| $d_1$ Øh$_8$ Inch | $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A110 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.50 | 0.0197 | 12 | 32 | A110.5 |
| | 0.60 | 0.0236 | 15 | 35 | A110.6 |
| | 0.70 | 0.0276 | 21 | 42 | A110.7 |
| 1/32 | 0.79 | 0.0311 | 25 | 46 | A1101/32 |
| | 0.80 | 0.0315 | 25 | 46 | A110.8 |
| | 0.90 | 0.0354 | 29 | 51 | A110.9 |
| | 1.00 | 0.0394 | 33 | 56 | A1101.0 |
| | 1.10 | 0.0433 | 37 | 60 | A1101.1 |
| | 1.20 | 0.0472 | 41 | 65 | A1101.2 |
| | 1.30 | 0.0512 | 41 | 65 | A1101.3 |
| | 1.40 | 0.0551 | 45 | 70 | A1101.4 |
| | 1.50 | 0.0591 | 45 | 70 | A1101.5 |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 50 | 76 | A1101/16 |
| | 1.60 | 0.0630 | 50 | 76 | A1101.6 |
| | 1.70 | 0.0669 | 50 | 76 | A1101.7 |
| | 1.75 | 0.0689 | 53 | 80 | A1101.75 |
| | 1.80 | 0.0709 | 53 | 80 | A1101.8 |
| | 1.90 | 0.0748 | 53 | 80 | A1101.9 |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 56 | 85 | A1105/64 |
| | 2.00 | 0.0787 | 56 | 85 | A1102.0 |
| | 2.05 | 0.0807 | 56 | 85 | A1102.05 |
| | 2.10 | 0.0827 | 56 | 85 | A1102.1 |
| | 2.20 | 0.0866 | 59 | 90 | A1102.2 |
| | 2.25 | 0.0886 | 59 | 90 | A1102.25 |
| | 2.30 | 0.0906 | 59 | 90 | A1102.3 |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 62 | 95 | A1103/32 |
| | 2.40 | 0.0945 | 62 | 95 | A1102.4 |
| | 2.50 | 0.0984 | 62 | 95 | A1102.5 |

| $d_1$ Øh$_8$ Inch | $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A110 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.60 | 0.1024 | 62 | 95 | A1102.6 |
| | 2.70 | 0.1063 | 66 | 100 | A1102.7 |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 66 | 100 | A1107/64 |
| | 2.80 | 0.1102 | 66 | 100 | A1102.8 |
| | 2.90 | 0.1142 | 66 | 100 | A1102.9 |
| | 3.00 | 0.1181 | 66 | 100 | A1103.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 69 | 106 | A1103.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 69 | 106 | A1101/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 69 | 106 | A1103.2 |
| | 3.25 | 0.1280 | 69 | 106 | A1103.25 |
| | 3.30 | 0.1299 | 69 | 106 | A1103.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 73 | 112 | A1103.4 |
| | 3.50 | 0.1378 | 73 | 112 | A1103.5 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 73 | 112 | A1109/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 73 | 112 | A1103.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 73 | 112 | A1103.7 |
| | 3.75 | 0.1476 | 73 | 112 | A1103.75 |
| | 3.80 | 0.1496 | 78 | 119 | A1103.8 |
| | 3.90 | 0.1535 | 78 | 119 | A1103.9 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 78 | 119 | A1105/32 |
| | 4.00 | 0.1575 | 78 | 119 | A1104.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 78 | 119 | A1104.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 78 | 119 | A1104.2 |
| | 4.25 | 0.1673 | 78 | 119 | A1104.25 |
| | 4.30 | 0.1693 | 82 | 126 | A1104.3 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 82 | 126 | A11011/64 |
| | 4.40 | 0.1732 | 82 | 126 | A1104.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 82 | 126 | A1104.5 |
| | 4.60 | 0.1811 | 82 | 126 | A1104.6 |
| | 4.70 | 0.1850 | 82 | 126 | A1104.7 |
| | 4.75 | 0.1870 | 82 | 126 | A1104.75 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 87 | 132 | A1103/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 87 | 132 | A1104.8 |
| | 4.90 | 0.1929 | 87 | 132 | A1104.9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 87 | 132 | A1105.0 |
| | 5.10 | 0.2008 | 87 | 132 | A1105.1 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 87 | 132 | A11013/64 |
| | 5.20 | 0.2047 | 87 | 132 | A1105.2 |
| | 5.25 | 0.2067 | 87 | 132 | A1105.25 |
| | 5.30 | 0.2087 | 87 | 132 | A1105.3 |
| | 5.40 | 0.2126 | 91 | 139 | A1105.4 |
| | 5.50 | 0.2165 | 91 | 139 | A1105.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 91 | 139 | A1107/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 91 | 139 | A1105.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 91 | 139 | A1105.7 |
| | 5.75 | 0.2264 | 91 | 139 | A1105.75 |
| | 5.80 | 0.2283 | 91 | 139 | A1105.8 |
| | 5.90 | 0.2323 | 91 | 139 | A1105.9 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 91 | 139 | A11015/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 91 | 139 | A1106.0 |
| | 6.10 | 0.2402 | 97 | 148 | A1106.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 97 | 148 | A1106.2 |
| | 6.25 | 0.2461 | 97 | 148 | A1106.25 |
| | 6.30 | 0.2480 | 97 | 148 | A1106.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 97 | 148 | A1101/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 97 | 148 | A1106.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 97 | 148 | A1106.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 97 | 148 | A1106.6 |
| | 6.70 | 0.2638 | 97 | 148 | A1106.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 102 | 156 | A11017/64 |

| $d_1$ $\emptyset h_8$ Inch | $d_1$ $\emptyset h_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A110 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.75 | 0.2657 | 102 | 156 | A1106.75 |
| | 6.80 | 0.2677 | 102 | 156 | A1106.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 102 | 156 | A1106.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 102 | 156 | A1107.0 |
| | 7.10 | 0.2795 | 102 | 156 | A1107.1 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 102 | 156 | A1109/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 102 | 156 | A1107.2 |
| | 7.25 | 0.2854 | 102 | 156 | A1107.25 |
| | 7.30 | 0.2874 | 102 | 156 | A1107.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 102 | 156 | A1107.4 |
| | 7.50 | 0.2953 | 102 | 156 | A1107.5 |
| | 7.60 | 0.2992 | 109 | 165 | A1107.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 109 | 165 | A1107.7 |
| | 7.75 | 0.3051 | 109 | 165 | A1107.75 |
| | 7.80 | 0.3071 | 109 | 165 | A1107.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 109 | 165 | A1107.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 109 | 165 | A1105/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 109 | 165 | A1108.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 109 | 165 | A1108.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 109 | 165 | A1108.2 |
| | 8.25 | 0.3248 | 109 | 165 | A1108.25 |
| | 8.30 | 0.3268 | 109 | 165 | A1108.3 |
| | 8.40 | 0.3307 | 109 | 165 | A1108.4 |
| | 8.50 | 0.3346 | 109 | 165 | A1108.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 115 | 175 | A1108.6 |
| | 8.70 | 0.3425 | 115 | 175 | A1108.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 115 | 175 | A11011/32 |
| | 8.75 | 0.3445 | 115 | 175 | A1108.75 |
| | 8.80 | 0.3465 | 115 | 175 | A1108.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 115 | 175 | A1108.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 115 | 175 | A1109.0 |
| | 9.10 | 0.3583 | 115 | 175 | A1109.1 |
| | 9.20 | 0.3622 | 115 | 175 | A1109.2 |
| | 9.25 | 0.3642 | 115 | 175 | A1109.25 |
| | 9.30 | 0.3661 | 115 | 175 | A1109.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 115 | 175 | A1109.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 115 | 175 | A1109.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 121 | 184 | A1103/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 121 | 184 | A1109.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 121 | 184 | A1109.7 |
| | 9.75 | 0.3839 | 121 | 184 | A1109.75 |
| | 9.80 | 0.3858 | 121 | 184 | A1109.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 121 | 184 | A1109.9 |
| | 10.00 | 0.3937 | 121 | 184 | A11010.0 |
| | 10.10 | 0.3976 | 121 | 184 | A11010.1 |
| | 10.20 | 0.4016 | 121 | 184 | A11010.2 |
| | 10.25 | 0.4035 | 121 | 184 | A11010.25 |
| | 10.30 | 0.4055 | 121 | 184 | A11010.3 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 121 | 184 | A11013/32 |
| | 10.50 | 0.4134 | 121 | 184 | A11010.5 |
| | 10.75 | 0.4232 | 128 | 195 | A11010.75 |
| | 10.80 | 0.4252 | 128 | 195 | A11010.8 |
| | 11.00 | 0.4331 | 128 | 195 | A11011.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 128 | 195 | A1107/16 |
| | 11.25 | 0.4429 | 128 | 195 | A11011.25 |
| | 11.40 | 0.4488 | 128 | 195 | A11011.4 |
| | 11.50 | 0.4528 | 128 | 195 | A11011.5 |
| | 11.75 | 0.4626 | 128 | 195 | A11011.75 |
| | 12.00 | 0.4724 | 134 | 205 | A11012.0 |
| | 12.10 | 0.4764 | 134 | 205 | A11012.1 |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A110 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12.25 | 0.4823 | 134 | 205 | A11012.25 |
| | 12.50 | 0.4921 | 134 | 205 | A11012.5 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 134 | 205 | A1101/2 |
| | 13.00 | 0.5118 | 134 | 205 | A11013.0 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 140 | 214 | A11017/32 |
| | 13.50 | 0.5315 | 140 | 214 | A11013.5 |
| | 14.00 | 0.5512 | 140 | 214 | A11014.0 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 144 | 220 | A1109/16 |
| | 14.50 | 0.5709 | 144 | 220 | A11014.5 |
| | 15.00 | 0.5906 | 144 | 220 | A11015.0 |
| | 15.50 | 0.6102 | 149 | 227 | A11015.5 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 149 | 227 | A1105/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 149 | 227 | A11016.0 |
| | 16.50 | 0.6496 | 154 | 235 | A11016.5 |
| | 17.00 | 0.6693 | 154 | 235 | A11017.0 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 158 | 241 | A11011/16 |
| | 17.50 | 0.6890 | 158 | 241 | A11017.5 |
| | 18.00 | 0.7087 | 158 | 241 | A11018.0 |
| | 18.50 | 0.7283 | 162 | 247 | A11018.5 |
| | 19.00 | 0.7480 | 162 | 247 | A11019.0 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 166 | 254 | A1103/4 |
| | 19.50 | 0.7677 | 166 | 254 | A11019.5 |
| | 20.00 | 0.7874 | 166 | 254 | A11020.0 |
| | 21.00 | 0.8268 | 171 | 261 | A11021.0 |
| | 22.00 | 0.8661 | 176 | 268 | A11022.0 |
| 7/8 | 22.22 | 0.8748 | 176 | 268 | A1107/8 |
| 15/16 | 23.81 | 0.9374 | 185 | 282 | A11015/16 |
| 1 | 25.40 | 1.0000 | 190 | 290 | A1101 |


**A940** DIN ANSI | 10XD | HSS-E | 130° | W


**A941** DIN ANSI | 10XD | HSS-E | 130° | Alcrona Top | W

# A940
# A941

- PFX Long Series Drill
- PFX - Spiralbohrer, lang
- PFX Lange spiraalboren
- Foret PFX série longue
- Broca PFX, serie larga
- Broca Longa PFX

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A940 | ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 7.2 |
| | ● | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | |
| A941 | ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.4 |
| | ● | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6.3 | 6.4 | | | | | | | | |




| $d_1$ Øh$_8$ Inch | $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A940 | A941 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.00 | 0.0394 | 33 | 56 | A9401.0 | A9411.0 |
| | 1.10 | 0.0433 | 37 | 60 | A9401.1 | |
| 3/64 | 1.19 | 0.0469 | 29 | 57 | A9403/64 | A9413/64 |
| | 1.20 | 0.0472 | 41 | 65 | A9401.2 | |
| | 1.30 | 0.0512 | 41 | 65 | A9401.3 | |
| | 1.40 | 0.0551 | 45 | 70 | A9401.4 | |
| | 1.50 | 0.0591 | 45 | 70 | A9401.5 | A9411.5 |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 44 | 76 | A9401/16 | A9411/16 |
| | 1.60 | 0.0630 | 50 | 76 | A9401.6 | |
| | 1.70 | 0.0669 | 50 | 76 | A9401.7 | |
| | 1.80 | 0.0709 | 53 | 80 | A9401.8 | |
| | 1.90 | 0.0748 | 53 | 80 | A9401.9 | |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 51 | 95 | A9405/64 | A9415/64 |
| | 2.00 | 0.0787 | 56 | 85 | A9402.0 | A9412.0 |
| | 2.10 | 0.0827 | 56 | 85 | A9402.1 | |
| | 2.20 | 0.0866 | 59 | 90 | A9402.2 | |
| | 2.30 | 0.0906 | 59 | 90 | A9402.3 | |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 57 | 108 | A9403/32 | A9413/32 |
| | 2.40 | 0.0945 | 62 | 95 | A9402.4 | |
| | 2.50 | 0.0984 | 62 | 95 | A9402.5 | A9412.5 |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A940 | A941 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.60 | 0.1024 | 62 | 95 | A9402.6 | |
| | 2.70 | 0.1063 | 66 | 100 | A9402.7 | |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 64 | 117 | A9407/64 | A9417/64 |
| | 2.80 | 0.1102 | 66 | 100 | A9402.8 | |
| | 2.90 | 0.1142 | 66 | 100 | A9402.9 | |
| | 3.00 | 0.1181 | 66 | 100 | A9403.0 | A9413.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 69 | 106 | A9403.1 | A9413.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 70 | 130 | A9401/8 | A9411/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 69 | 106 | A9403.2 | A9413.2 |
| | 3.30 | 0.1299 | 69 | 106 | A9403.3 | A9413.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 73 | 112 | A9403.4 | A9413.4 |
| | 3.50 | 0.1378 | 73 | 112 | A9403.5 | A9413.5 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 76 | 137 | A9409/64 | A9419/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 73 | 112 | A9403.6 | A9413.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 73 | 112 | A9403.7 | A9413.7 |
| | 3.80 | 0.1496 | 78 | 119 | A9403.8 | A9413.8 |
| | 3.90 | 0.1535 | 78 | 119 | A9403.9 | A9413.9 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 76 | 137 | A9405/32 | A9415/32 |
| | 4.00 | 0.1575 | 78 | 119 | A9404.0 | A9414.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 78 | 119 | A9404.1 | A9414.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 78 | 119 | A9404.2 | A9414.2 |
| | 4.30 | 0.1693 | 82 | 126 | A9404.3 | A9414.3 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 86 | 146 | A94011/64 | A94111/64 |
| | 4.40 | 0.1732 | 82 | 126 | A9404.4 | A9414.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 82 | 126 | A9404.5 | A9414.5 |
| | 4.60 | 0.1811 | 82 | 126 | A9404.6 | A9414.6 |
| | 4.70 | 0.1850 | 82 | 126 | A9404.7 | A9414.7 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 86 | 146 | A9403/16 | A9413/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 87 | 132 | A9404.8 | A9414.8 |
| | 4.90 | 0.1929 | 87 | 132 | A9404.9 | A9414.9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 87 | 132 | A9405.0 | A9415.0 |
| | 5.10 | 0.2008 | 87 | 132 | A9405.1 | A9415.1 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 92 | 152 | A94013/64 | A94113/64 |
| | 5.20 | 0.2047 | 87 | 132 | A9405.2 | A9415.2 |
| | 5.30 | 0.2087 | 87 | 132 | A9405.3 | A9415.3 |
| | 5.40 | 0.2126 | 91 | 139 | A9405.4 | A9415.4 |
| | 5.50 | 0.2165 | 91 | 139 | A9405.5 | A9415.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 92 | 152 | A9407/32 | A9417/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 91 | 139 | A9405.6 | A9415.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 91 | 139 | A9405.7 | A9415.7 |
| | 5.80 | 0.2283 | 91 | 139 | A9405.8 | A9415.8 |
| | 5.90 | 0.2323 | 91 | 139 | A9405.9 | A9415.9 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 95 | 156 | A94015/64 | A94115/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 91 | 139 | A9406.0 | A9416.0 |
| | 6.10 | 0.2402 | 97 | 148 | A9406.1 | A9416.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 97 | 148 | A9406.2 | A9416.2 |
| | 6.30 | 0.2480 | 97 | 148 | A9406.3 | A9416.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 95 | 156 | A9401/4 | A9411/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 97 | 148 | A9406.4 | A9416.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 97 | 148 | A9406.5 | A9416.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 97 | 148 | A9406.6 | A9416.6 |
| | 6.70 | 0.2638 | 97 | 148 | A9406.7 | A9416.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 98 | 159 | A94017/64 | A94117/64 |
| | 6.80 | 0.2677 | 102 | 156 | A9406.8 | A9416.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 102 | 156 | A9406.9 | A9416.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 102 | 156 | A9407.0 | A9417.0 |
| | 7.10 | 0.2795 | 102 | 156 | A9407.1 | A9417.1 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 98 | 159 | A9409/32 | A9419/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 102 | 156 | A9407.2 | A9417.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 102 | 156 | A9407.3 | A9417.3 |

| $d_1$ $\emptyset h_8$ Inch | $d_1$ $\emptyset h_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A940 | A941 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.40 | 0.2913 | 102 | 156 | A9407.4 | A9417.4 |
| | 7.50 | 0.2953 | 102 | 156 | A9407.5 | A9417.5 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 102 | 162 | A94019/64 | A94119/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 109 | 165 | A9407.6 | A9417.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 109 | 165 | A9407.7 | A9417.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 109 | 165 | A9407.8 | A9417.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 109 | 165 | A9407.9 | A9417.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 102 | 162 | A9405/16 | A9415/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 109 | 165 | A9408.0 | A9418.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 109 | 165 | A9408.1 | A9418.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 109 | 165 | A9408.2 | A9418.2 |
| | 8.30 | 0.3268 | 109 | 165 | A9408.3 | A9418.3 |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 105 | 165 | A94021/64 | A94121/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 109 | 165 | A9408.4 | A9418.4 |
| | 8.50 | 0.3346 | 109 | 165 | A9408.5 | A9418.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 115 | 175 | A9408.6 | A9418.6 |
| | 8.70 | 0.3425 | 115 | 175 | A9408.7 | A9418.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 105 | 165 | A94011/32 | A94111/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 115 | 175 | A9408.8 | A9418.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 115 | 175 | A9408.9 | A9418.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 115 | 175 | A9409.0 | A9419.0 |
| | 9.10 | 0.3583 | 115 | 175 | A9409.1 | A9419.1 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 108 | 171 | A94023/64 | A94123/64 |
| | 9.20 | 0.3622 | 115 | 175 | A9409.2 | A9419.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 115 | 175 | A9409.3 | A9419.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 115 | 175 | A9409.4 | A9419.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 115 | 175 | A9409.5 | A9419.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 108 | 171 | A9403/8 | A9413/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 121 | 184 | A9409.6 | A9419.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 121 | 184 | A9409.7 | A9419.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 121 | 184 | A9409.8 | A9419.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 121 | 184 | A9409.9 | A9419.9 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 111 | 178 | A94025/64 | A94125/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 121 | 184 | A94010.0 | A94110.0 |
| | 10.20 | 0.4016 | 121 | 184 | A94010.2 | A94110.2 |
| | 10.30 | 0.4055 | 121 | 184 | A94010.3 | A94110.3 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 111 | 178 | A94013/32 | A94113/32 |
| | 10.40 | 0.4094 | 121 | 184 | A94010.4 | A94110.4 |
| | 10.50 | 0.4134 | 121 | 184 | A94010.5 | A94110.5 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 117 | 184 | A94027/64 | A94127/64 |
| | 10.80 | 0.4252 | 128 | 195 | A94010.8 | A94110.8 |
| | 11.00 | 0.4331 | 128 | 195 | A94011.0 | A94111.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 117 | 184 | A9407/16 | A9417/16 |
| | 11.20 | 0.4409 | 128 | 195 | A94011.2 | A94111.2 |
| | 11.50 | 0.4528 | 128 | 195 | A94011.5 | A94111.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 121 | 190 | A94029/64 | A94129/64 |
| | 11.80 | 0.4646 | 128 | 195 | A94011.8 | A94111.8 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 121 | 190 | A94015/32 | A94115/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 134 | 205 | A94012.0 | A94112.0 |
| | 12.20 | 0.4803 | 134 | 205 | A94012.2 | A94112.2 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 121 | 197 | A94031/64 | A94131/64 |
| | 12.50 | 0.4921 | 134 | 205 | A94012.5 | A94112.5 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 121 | 197 | A9401/2 | A9411/2 |
| | 12.80 | 0.5039 | 134 | 205 | A94012.8 | A94112.8 |
| | 13.00 | 0.5118 | 134 | 205 | A94013.0 | A94113.0 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 121 | 203 | A94033/64 | A94133/64 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 121 | 203 | A94017/32 | |
| | 13.50 | 0.5315 | 140 | 214 | A94013.5 | A94113.5 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 124 | 210 | A94035/64 | A94135/64 |
| | 14.00 | 0.5512 | 140 | 214 | A94014.0 | A94114.0 |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A940 | A941 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 124 | 210 | A9409/16 | A9419/16 |
| | 14.50 | 0.5709 | 144 | 220 | A94014.5 | A94114.5 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 124 | 222 | A94037/64 | A94137/64 |
| | 15.00 | 0.5906 | 144 | 220 | A94015.0 | A94115.0 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 124 | 222 | A94019/32 | A94119/32 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 124 | 222 | A94039/64 | A94139/64 |
| | 15.50 | 0.6102 | 149 | 227 | A94015.5 | A94115.5 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 124 | 222 | A9405/8 | A9415/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 149 | 227 | A94016.0 | A94116.0 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 130 | 229 | A94041/64 | |
| | 16.50 | 0.6496 | 154 | 235 | A94016.5 | |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 130 | 229 | A94021/32 | |
| | 17.00 | 0.6693 | 154 | 235 | A94017.0 | |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 137 | 235 | A94043/64 | |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 137 | 235 | A94011/16 | |
| | 17.50 | 0.6890 | 158 | 241 | A94017.5 | |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 143 | 241 | A94045/64 | |
| | 18.00 | 0.7087 | 158 | 241 | A94018.0 | |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 143 | 241 | A94023/32 | |
| 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 149 | 248 | A94047/64 | |
| | 19.00 | 0.7480 | 162 | 247 | A94019.0 | |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 149 | 248 | A9403/4 | |
| 49/64 | 19.45 | 0.7657 | 152 | 251 | A94049/64 | |
| 25/32 | 19.84 | 0.7811 | 152 | 251 | A94025/32 | |
| | 20.00 | 0.7874 | 166 | 254 | A94020.0 | |


**A125** BS 328 | 10XD | HSS | 118° | ST | N


# A125

- Extra Length Drill
- Spiralbohrer, extra lang
- Extra lange spiraalboren
- Foret cylindrique série longue
- Broca serie extra larga
- Broca CM - Extra Longa

Bright below 2.2mm, 5/64”
Blank bis Ø 2,2mm
Blank beneden 2,2mm, 5/16”
Brillant au dessous de 2,2 mm, 5/64
Brillante por debajo de 2,2 mm, 5/64”
Brilhante Abaixo de 2.2 mm, 5/64”

A125 ▪ 1.1 1.2
• 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 9.1




| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A125 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 0.0551 | 100 | 160 | A1251.4X160 |
| | 1.50 | 0.0591 | 80 | 125 | A1251.5X125 |
| | 1.50 | 0.0591 | 100 | 160 | A1251.5X160 |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 80 | 125 | A1251/16X125 |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 100 | 160 | A1251/16X160 |
| | 1.80 | 0.0709 | 100 | 160 | A1251.8X160 |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 100 | 160 | A1255/64X160 |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 80 | 125 | A1255/64X125 |
| | 2.00 | 0.0787 | 80 | 125 | A1252.0X125 |
| | 2.00 | 0.0787 | 100 | 160 | A1252.0X160 |
| | 2.20 | 0.0866 | 100 | 160 | A1252.2X160 |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 100 | 160 | A1253/32X160 |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 80 | 125 | A1253/32X125 |
| | 2.50 | 0.0984 | 80 | 125 | A1252.5X125 |
| | 2.50 | 0.0984 | 100 | 160 | A1252.5X160 |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 80 | 125 | A1257/64X125 |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 100 | 160 | A1257/64X160 |
| | 3.00 | 0.1181 | 100 | 160 | A1253.0X160 |
| | 3.00 | 0.1181 | 150 | 200 | A1253.0X200 |
| | 3.00 | 0.1181 | 200 | 250 | A1253.0X250 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 100 | 160 | A1251/8X160 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 150 | 200 | A1251/8X200 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 200 | 250 | A1251/8X250 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 250 | 315 | A1251/8X315 |
| | 3.30 | 0.1299 | 100 | 160 | A1253.3X160 |
| | 3.50 | 0.1378 | 100 | 160 | A1253.5X160 |

DORMER

| $d_1$ Øh$_8$ Inch | $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A125 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.50 | 0.1378 | 150 | 200 | A1253.5X200 |
| | 3.50 | 0.1378 | 200 | 250 | A1253.5X250 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 100 | 160 | A1259/64X160 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 150 | 200 | A1259/64X200 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 250 | 315 | A1259/64X315 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 100 | 160 | A1255/32X160 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 150 | 200 | A1255/32X200 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 200 | 250 | A1255/32X250 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 250 | 315 | A1255/32X315 |
| | 4.00 | 0.1575 | 100 | 160 | A1254.0X160 |
| | 4.00 | 0.1575 | 150 | 200 | A1254.0X200 |
| | 4.00 | 0.1575 | 200 | 250 | A1254.0X250 |
| | 4.00 | 0.1575 | 250 | 315 | A1254.0X315 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 100 | 160 | A12511/64X160 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 150 | 200 | A12511/64X200 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 250 | 315 | A12511/64X315 |
| | 4.50 | 0.1772 | 100 | 160 | A1254.5X160 |
| | 4.50 | 0.1772 | 150 | 200 | A1254.5X200 |
| | 4.50 | 0.1772 | 200 | 250 | A1254.5X250 |
| | 4.50 | 0.1772 | 250 | 315 | A1254.5X315 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 100 | 160 | A1253/16X160 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 150 | 200 | A1253/16X200 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 200 | 250 | A1253/16X250 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 250 | 315 | A1253/16X315 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 300 | 400 | A1253/16X400 |
| | 5.00 | 0.1969 | 100 | 160 | A1255.0X160 |
| | 5.00 | 0.1969 | 150 | 200 | A1255.0X200 |
| | 5.00 | 0.1969 | 200 | 250 | A1255.0X250 |
| | 5.00 | 0.1969 | 250 | 315 | A1255.0X315 |
| | 5.00 | 0.1969 | 300 | 400 | A1255.0X400 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 150 | 200 | A12513/64X200 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 200 | 250 | A12513/64X250 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 250 | 315 | A12513/64X315 |
| | 5.50 | 0.2165 | 150 | 200 | A1255.5X200 |
| | 5.50 | 0.2165 | 200 | 250 | A1255.5X250 |
| | 5.50 | 0.2165 | 250 | 315 | A1255.5X315 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 150 | 200 | A1257/32X200 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 200 | 250 | A1257/32X250 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 250 | 315 | A1257/32X315 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 150 | 200 | A12515/64X200 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 200 | 250 | A12515/64X250 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 250 | 315 | A12515/64X315 |
| | 6.00 | 0.2362 | 150 | 200 | A1256.0X200 |
| | 6.00 | 0.2362 | 200 | 250 | A1256.0X250 |
| | 6.00 | 0.2362 | 250 | 315 | A1256.0X315 |
| | 6.00 | 0.2362 | 300 | 400 | A1256.0X400 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 150 | 200 | A1251/4X200 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 200 | 250 | A1251/4X250 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 250 | 315 | A1251/4X315 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 300 | 400 | A1251/4X400 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 400 | 500 | A1251/4X500 |
| | 6.50 | 0.2559 | 150 | 200 | A1256.5X200 |
| | 6.50 | 0.2559 | 200 | 250 | A1256.5X250 |
| | 6.50 | 0.2559 | 250 | 315 | A1256.5X315 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 150 | 200 | A12517/64X200 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 200 | 250 | A12517/64X250 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 400 | 500 | A12517/64X500 |
| | 7.00 | 0.2756 | 150 | 200 | A1257.0X200 |
| | 7.00 | 0.2756 | 200 | 250 | A1257.0X250 |
| | 7.00 | 0.2756 | 250 | 315 | A1257.0X315 |

| $d_1$ $\emptyset h_8$ Inch | $d_1$ $\emptyset h_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A125 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 150 | 200 | A1259/32X200 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 200 | 250 | A1259/32X250 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 250 | 315 | A1259/32X315 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 400 | 500 | A1259/32X500 |
| | 7.50 | 0.2953 | 150 | 200 | A1257.5X200 |
| | 7.50 | 0.2953 | 200 | 250 | A1257.5X250 |
| | 7.50 | 0.2953 | 250 | 315 | A1257.5X315 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 250 | 315 | A12519/64X315 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 400 | 500 | A12519/64X500 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 150 | 200 | A1255/16X200 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 200 | 250 | A1255/16X250 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 250 | 315 | A1255/16X315 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 300 | 400 | A1255/16X400 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 400 | 500 | A1255/16X500 |
| | 8.00 | 0.3150 | 200 | 250 | A1258.0X250 |
| | 8.00 | 0.3150 | 250 | 315 | A1258.0X315 |
| | 8.00 | 0.3150 | 300 | 400 | A1258.0X400 |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 250 | 315 | A12521/64X315 |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 400 | 500 | A12521/64X500 |
| | 8.50 | 0.3346 | 200 | 250 | A1258.5X250 |
| | 8.50 | 0.3346 | 250 | 315 | A1258.5X315 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 200 | 250 | A12511/32X250 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 250 | 315 | A12511/32X315 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 300 | 400 | A12511/32X400 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 400 | 500 | A12511/32X500 |
| | 9.00 | 0.3543 | 200 | 250 | A1259.0X250 |
| | 9.00 | 0.3543 | 250 | 315 | A1259.0X315 |
| | 9.00 | 0.3543 | 300 | 400 | A1259.0X400 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 250 | 315 | A12523/64X315 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 400 | 500 | A12523/64X500 |
| | 9.50 | 0.3740 | 200 | 250 | A1259.5X250 |
| | 9.50 | 0.3740 | 250 | 315 | A1259.5X315 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 200 | 250 | A1253/8X250 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 250 | 315 | A1253/8X315 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 300 | 400 | A1253/8X400 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 400 | 500 | A1253/8X500 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 250 | 315 | A12525/64X315 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 400 | 500 | A12525/64X500 |
| | 10.00 | 0.3937 | 200 | 250 | A12510.0X250 |
| | 10.00 | 0.3937 | 250 | 315 | A12510.0X315 |
| | 10.00 | 0.3937 | 300 | 400 | A12510.0X400 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 200 | 250 | A12513/32X250 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 250 | 315 | A12513/32X315 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 400 | 500 | A12513/32X500 |
| | 10.50 | 0.4134 | 200 | 250 | A12510.5X250 |
| | 10.50 | 0.4134 | 250 | 315 | A12510.5X315 |
| | 10.50 | 0.4134 | 300 | 400 | A12510.5X400 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 250 | 315 | A12527/64X315 |
| | 11.00 | 0.4331 | 200 | 250 | A12511.0X250 |
| | 11.00 | 0.4331 | 250 | 315 | A12511.0X315 |
| | 11.00 | 0.4331 | 300 | 400 | A12511.0X400 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 200 | 250 | A1257/16X250 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 250 | 315 | A1257/16X315 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 300 | 400 | A1257/16X400 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 400 | 500 | A1257/16X500 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 250 | 315 | A12529/64X315 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 400 | 500 | A12529/64X500 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 200 | 250 | A12515/32X250 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 250 | 315 | A12515/32X315 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 400 | 500 | A12515/32X500 |

DORMER

| $d_1$ Øh$_8$ Inch | $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A125 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12.00 | 0.4724 | 200 | 250 | A12512.0X250 |
| | 12.00 | 0.4724 | 250 | 315 | A12512.0X315 |
| | 12.00 | 0.4724 | 300 | 400 | A12512.0X400 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 250 | 315 | A12531/64X315 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 400 | 500 | A12531/64X500 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 200 | 250 | A1251/2X250 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 250 | 315 | A1251/2X315 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 300 | 400 | A1251/2X400 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 400 | 500 | A1251/2X500 |
| | 13.00 | 0.5118 | 250 | 315 | A12513.0X315 |
| | 13.00 | 0.5118 | 300 | 400 | A12513.0X400 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 250 | 315 | A12533/64X315 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 400 | 500 | A12533/64X500 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 250 | 315 | A12517/32X315 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 400 | 500 | A12517/32X500 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 250 | 315 | A12535/64X315 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 400 | 500 | A12535/64X500 |
| | 14.00 | 0.5512 | 250 | 315 | A12514.0X315 |
| | 14.00 | 0.5512 | 300 | 400 | A12514.0X400 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 250 | 315 | A1259/16X315 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 400 | 500 | A1259/16X500 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 250 | 315 | A12537/64X315 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 250 | 315 | A12519/32X315 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 400 | 500 | A12519/32X500 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 250 | 315 | A12539/64X315 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 400 | 500 | A12539/64X500 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 250 | 315 | A1255/8X315 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 400 | 500 | A1255/8X500 |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 250 | 315 | A12521/32X315 |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 400 | 500 | A12521/32X500 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 250 | 315 | A12511/16X315 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 400 | 500 | A12511/16X500 |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 250 | 315 | A12523/32X315 |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 400 | 500 | A12523/32X500 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 250 | 315 | A1253/4X315 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 400 | 500 | A1253/4X500 |
| 25/32 | 19.84 | 0.7811 | 400 | 500 | A12525/32X500 |
| 13/16 | 20.64 | 0.8126 | 400 | 500 | A12513/16X500 |
| 7/8 | 22.22 | 0.8748 | 400 | 500 | A1257/8X500 |
| 15/16 | 23.81 | 0.9374 | 400 | 500 | A12515/16X500 |
| 1“ | 25.40 | 1.0000 | 400 | 500 | A1251X500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A976 | DIN 1869/1 | 15XD | HSS-E | | 130° | | | W | |
| A977 | DIN 1869/2 | 20XD | HSS-E | | 130° | | | W | |
| A978 | DIN 1869/3 | 25XD | HSS-E | | 130° | | | W | |

# A976
# A977
# A978


- PFX Extra Length Drill
- PFX - Spiralbohrer, extra lang
- PFX Extra lange spiraalboren
- Foret PFX extra-long
- Broca PFX Extra Larga
- Broca Extra Longa PFX

**A976; A977; A978**

▪ 1.3 1.4 1.5 1.6

• 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 6.3 6.4 7.4




| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A976 | A977 | A978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 0.0591 | 100 | 150 | | A9771.5 [1] | |
| | 1.50 | 0.0591 | 75 | 115 | A9761.5 | | |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 100 | 150 | | A9771/16 [1] | |
| | 2.00 | 0.0787 | 110 | 160 | | A9772.0 [1] | |
| | 2.00 | 0.0787 | 85 | 125 | A9762.0X125 | | |
| | 2.10 | 0.0827 | 85 | 125 | A9762.1X125 | | |
| | 2.20 | 0.0866 | 90 | 135 | A9762.2X135 | | |
| | 2.30 | 0.0906 | 90 | 135 | A9762.3X135 | | |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 115 | 170 | | A9773/32 [1] | |
| | 2.40 | 0.0945 | 95 | 140 | A9762.4X140 | | |
| | 2.50 | 0.0984 | 95 | 140 | A9762.5X140 | | |
| | 2.60 | 0.1024 | 95 | 140 | A9762.6X140 | | |
| | 2.70 | 0.1063 | 100 | 150 | A9762.7X150 | | |
| | 2.80 | 0.1102 | 100 | 150 | A9762.8X150 | | |
| | 2.90 | 0.1142 | 100 | 150 | A9762.9X150 | | |
| | 3.00 | 0.1181 | 100 | 150 | A9763.0X150 | | |

[1] Dormer Standard / Werksnorm / Spiraalgroef en totale lengte volgens Dormer standaard / Goujure et longueur totale selon la norme usine / Norma Dormer / Standard Dormer

| $d_1$ Øh$_8$ Inch | $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A976 | A977 | A978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.00 | 0.1181 | 130 | 190 | | A9773.0X190 | |
| | 3.00 | 0.1181 | 160 | 240 | | | A9783.0 [1)] |
| | 3.10 | 0.1220 | 105 | 155 | A9763.1X155 | | |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 105 | 155 | A9761/8 | | |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 135 | 200 | | A9771/8 | |
| | 3.20 | 0.1260 | 105 | 155 | A9763.2X155 | | |
| | 3.30 | 0.1299 | 105 | 155 | A9763.3X155 | | |
| | 3.40 | 0.1339 | 115 | 165 | A9763.4X165 | | |
| | 3.50 | 0.1378 | 115 | 165 | A9763.5X165 | | |
| | 3.50 | 0.1378 | 145 | 210 | | A9773.5X210 | |
| | 3.50 | 0.1378 | 180 | 265 | | | A9783.5X265 |
| | 3.60 | 0.1417 | 115 | 165 | A9763.6X165 | | |
| | 3.70 | 0.1457 | 115 | 165 | A9763.7X165 | | |
| | 3.80 | 0.1496 | 120 | 175 | A9763.8X175 | | |
| | 3.90 | 0.1535 | 120 | 175 | A9763.9X175 | | |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 120 | 175 | A9765/32 | | |
| | 4.00 | 0.1575 | 120 | 175 | A9764.0X175 | | |
| | 4.00 | 0.1575 | 150 | 220 | | A9774.0X220 | |
| | 4.00 | 0.1575 | 190 | 280 | | | A9784.0X280 |
| | 4.10 | 0.1614 | 120 | 175 | A9764.1X175 | | |
| | 4.20 | 0.1654 | 120 | 175 | A9764.2X175 | | |
| | 4.30 | 0.1693 | 125 | 185 | A9764.3X185 | | |
| | 4.40 | 0.1732 | 125 | 185 | A9764.4X185 | | |
| | 4.50 | 0.1772 | 125 | 185 | A9764.5X185 | | |
| | 4.50 | 0.1772 | 160 | 235 | | A9774.5X235 | |
| | 4.50 | 0.1772 | 200 | 295 | | | A9784.5X295 |
| | 4.60 | 0.1811 | 125 | 185 | A9764.6X185 | | |
| | 4.70 | 0.1850 | 125 | 185 | A9764.7X185 | | |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 135 | 195 | A9763/16 | | |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 170 | 245 | | A9773/16 | |
| | 4.80 | 0.1890 | 135 | 195 | A9764.8X195 | | |
| | 4.90 | 0.1929 | 135 | 195 | A9764.9X195 | | |
| | 5.00 | 0.1969 | 135 | 195 | A9765.0X195 | | |
| | 5.00 | 0.1969 | 170 | 245 | | A9775.0X245 | |
| | 5.00 | 0.1969 | 210 | 315 | | | A9785.0X315 |
| | 5.10 | 0.2008 | 135 | 195 | A9765.1X195 | | |
| | 5.20 | 0.2047 | 135 | 195 | A9765.2X195 | | |
| | 5.30 | 0.2087 | 135 | 195 | A9765.3X195 | | |
| | 5.40 | 0.2126 | 140 | 205 | A9765.4X205 | | |
| | 5.50 | 0.2165 | 140 | 205 | A9765.5X205 | | |
| | 5.50 | 0.2165 | 180 | 260 | | A9775.5X260 | |
| | 5.50 | 0.2165 | 225 | 330 | | | A9785.5X330 |
| | 5.60 | 0.2205 | 140 | 205 | A9765.6X205 | | |
| | 5.70 | 0.2244 | 140 | 205 | A9765.7X205 | | |
| | 5.80 | 0.2283 | 140 | 205 | A9765.8X205 | | |
| | 5.90 | 0.2323 | 140 | 205 | A9765.9X205 | | |
| | 6.00 | 0.2362 | 140 | 205 | A9766.0X205 | | |
| | 6.00 | 0.2362 | 180 | 260 | | A9776.0X260 | |
| | 6.00 | 0.2362 | 225 | 330 | | | A9786.0X330 |
| | 6.10 | 0.2402 | 150 | 215 | A9766.1X215 | | |
| | 6.20 | 0.2441 | 150 | 215 | A9766.2X215 | | |
| | 6.30 | 0.2480 | 150 | 215 | A9766.3X215 | | |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 150 | 215 | A9761/4 | | |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 190 | 275 | | A9771/4 | |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 235 | 350 | | | A9781/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 150 | 215 | A9766.4X215 | | |
| | 6.50 | 0.2559 | 150 | 215 | A9766.5X215 | | |
| | 6.50 | 0.2559 | 190 | 275 | | A9776.5X275 | |

[1)] Dormer Standard / Werksnorm / Spiraalgroef en totale lengte volgens Dormer standaard / Goujure et longueur totale selon la norme usine / Norma Dormer / Standard Dormer

| $d_1$ Øh$_8$ Inch | $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | A976 | A977 | A978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.50 | 0.2559 | 235 | 350 | | | A9786.5X350 |
| | 6.60 | 0.2598 | 150 | 215 | A9766.6X215 | | |
| | 6.70 | 0.2638 | 150 | 215 | A9766.7X215 | | |
| | 6.80 | 0.2677 | 155 | 225 | A9766.8X225 | | |
| | 6.90 | 0.2717 | 155 | 225 | A9766.9X225 | | |
| | 7.00 | 0.2756 | 155 | 225 | A9767.0X225 | | |
| | 7.00 | 0.2756 | 200 | 290 | | A9777.0X290 | |
| | 7.00 | 0.2756 | 250 | 370 | | | A9787.0X370 |
| | 7.50 | 0.2953 | 155 | 225 | A9767.5X225 | | |
| | 7.50 | 0.2953 | 200 | 290 | | A9777.5X290 | |
| | 7.50 | 0.2953 | 250 | 370 | | | A9787.5X370 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 165 | 240 | A9765/16 | | |
| | 8.00 | 0.3150 | 165 | 240 | A9768.0X240 | | |
| | 8.00 | 0.3150 | 210 | 305 | | A9778.0X305 | |
| | 8.00 | 0.3150 | 265 | 390 | | | A9788.0X390 |
| | 8.50 | 0.3346 | 165 | 240 | A9768.5X240 | | |
| | 8.50 | 0.3346 | 210 | 305 | | A9778.5X305 | |
| | 8.50 | 0.3346 | 265 | 390 | | | A9788.5X390 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 175 | 250 | A97611/32 | | |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 220 | 320 | | A97711/32 | |
| | 9.00 | 0.3543 | 175 | 250 | A9769.0X250 | | |
| | 9.00 | 0.3543 | 220 | 320 | | A9779.0X320 | |
| | 9.00 | 0.3543 | 280 | 410 | | | A9789.0X410 |
| | 9.50 | 0.3740 | 175 | 250 | A9769.5X250 | | |
| | 9.50 | 0.3740 | 220 | 320 | | A9779.5X320 | |
| | 9.50 | 0.3740 | 280 | 410 | | | A9789.5X410 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 185 | 265 | A9763/8 | | |
| | 10.00 | 0.3937 | 185 | 265 | A97610.0X265 | | |
| | 10.00 | 0.3937 | 235 | 340 | | A97710.0X340 | |
| | 10.00 | 0.3937 | 295 | 430 | | | A97810.0X430 |
| | 10.50 | 0.4134 | 185 | 265 | A97610.5 | | |
| | 10.50 | 0.4134 | 235 | 340 | | A97710.5 | |
| | 11.00 | 0.4331 | 195 | 280 | A97611.0 | | |
| | 11.00 | 0.4331 | 250 | 365 | | A97711.0 | |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 195 | 280 | A9767/16 | | |
| | 11.50 | 0.4528 | 195 | 280 | A97611.5 | | |
| | 11.50 | 0.4528 | 250 | 365 | | A97711.5 | |
| | 12.00 | 0.4724 | 205 | 295 | A97612.0 | | |
| | 12.00 | 0.4724 | 260 | 375 | | A97712.0 | |
| | 12.50 | 0.4921 | 205 | 295 | A97612.5 | | |
| | 12.50 | 0.4921 | 260 | 375 | | A97712.5 | |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 205 | 295 | A9761/2 | | |
| | 13.00 | 0.5118 | 205 | 295 | A97613.0 | | |
| | 13.00 | 0.5118 | 260 | 375 | | A97713.0 | |
| | 14.00 | 0.5512 | 215 | 310 | A97614.0 [1)] | | |
| | 14.00 | 0.5512 | 270 | 390 | | A97714.0 [1)] | |

[1)] Dormer Standard / Werksnorm / Spiraalgroef en totale lengte volgens Dormer standaard / Goujure et longueur totale selon la norme usine / Norma Dormer / Standard Dormer

DORMER

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A130** | DIN 345 | 4XD | HSS | | 118° | ST | | N |
| **A530** | DIN 345 | 4XD | HSS | | 118° | TiN | | N |
| **A730** | DIN 345 | 4XD | HSS-E | | 118° | Bronze | | N |

## A130
## A530

- Taper Shank Drill
- Spiralbohrer, MK
- Spiraalboren met MC
- Foret queue cône morse
- Broca de mango cónico
- Broca de Haste Cónica

Above 14.0mm - Point Thinned
über Ø 14 mm ausgespitzt
Boven 14,0mm - uitgedund
Au dessus du Ø 14,0 mm - Pointe amincie
Por encima de 14,0mm-Punta adelgazada
Acima de 14.0mm - Alma Corrigida

## A730

- Taper Shank Drill
- Spiralbohrer, MK
- Spiraalboren met MC
- Foret queue cône morse
- Broca de mango cónico
- Broca de Haste Cónica

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A130 ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A530 ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.2 | 3.3 | 6.3 | | | | | | | | | | | | | |
| • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A730 ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 |
| | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | |




| A130 | A530 | A730 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 2.00 - 100.00 | 8.50 - 40.00 | 10.00 - 32.00 |

| $d_1$ Øh$_8$ Inch | $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | MK | A130 | A530 | A730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 0.0787 | 24 | 105 | 1 | A1302.0 | | |
| | 2.50 | 0.0984 | 30 | 111 | 1 | A1302.5 | | |
| | 3.00 | 0.1181 | 33 | 114 | 1 | A1303.0 | | |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 36 | 117 | 1 | A1301/8 | | |
| | 3.20 | 0.1260 | 36 | 117 | 1 | A1303.2 | | |
| | 3.25 | 0.1280 | 36 | 117 | 1 | A1303.25 | | |
| | 3.30 | 0.1299 | 36 | 117 | 1 | A1303.3 | | |
| | 3.50 | 0.1378 | 39 | 120 | 1 | A1303.5 | | |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | MK | A130 | A530 | A730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 39 | 120 | 1 | A1309/64 | | |
| | 3.75 | 0.1476 | 39 | 120 | 1 | A1303.75 | | |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 43 | 124 | 1 | A1305/32 | | |
| | 4.00 | 0.1575 | 43 | 124 | 1 | A1304.0 | | |
| | 4.10 | 0.1614 | 43 | 124 | 1 | A1304.1 | | |
| | 4.20 | 0.1654 | 43 | 124 | 1 | A1304.2 | | |
| | 4.25 | 0.1673 | 43 | 124 | 1 | A1304.25 | | |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 47 | 128 | 1 | A13011/64 | | |
| | 4.50 | 0.1772 | 47 | 128 | 1 | A1304.5 | | |
| | 4.75 | 0.1870 | 52 | 128 | 1 | A1304.75 | | |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 52 | 133 | 1 | A1303/16 | | |
| | 4.80 | 0.1890 | 52 | 133 | 1 | A1304.8 | | |
| | 4.90 | 0.1929 | 52 | 133 | 1 | A1304.9 | | |
| | 5.00 | 0.1969 | 52 | 133 | 1 | A1305.0 | | |
| | 5.10 | 0.2008 | 52 | 133 | 1 | A1305.1 | | |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 52 | 133 | 1 | A13013/64 | | |
| | 5.20 | 0.2047 | 52 | 133 | 1 | A1305.2 | | |
| | 5.25 | 0.2067 | 52 | 133 | 1 | A1305.25 | | |
| | 5.40 | 0.2126 | 57 | 138 | 1 | A1305.4 | | |
| | 5.50 | 0.2165 | 57 | 138 | 1 | A1305.5 | | |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 57 | 138 | 1 | A1307/32 | | |
| | 5.70 | 0.2244 | 57 | 138 | 1 | A1305.7 | | |
| | 5.75 | 0.2264 | 57 | 138 | 1 | A1305.75 | | |
| | 5.80 | 0.2283 | 57 | 138 | 1 | A1305.8 | | |
| | 5.90 | 0.2323 | 57 | 138 | 1 | A1305.9 | | |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 57 | 138 | 1 | A13015/64 | | |
| | 6.00 | 0.2362 | 57 | 138 | 1 | A1306.0 | | |
| | 6.10 | 0.2402 | 63 | 144 | 1 | A1306.1 | | |
| | 6.20 | 0.2441 | 63 | 144 | 1 | A1306.2 | | |
| | 6.25 | 0.2461 | 63 | 144 | 1 | A1306.25 | | |
| | 6.30 | 0.2480 | 63 | 144 | 1 | A1306.3 | | |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 63 | 144 | 1 | A1301/4 | | |
| | 6.40 | 0.2520 | 63 | 144 | 1 | A1306.4 | | |
| | 6.50 | 0.2559 | 63 | 144 | 1 | A1306.5 | | |
| | 6.60 | 0.2598 | 63 | 144 | 1 | A1306.6 | | |
| | 6.70 | 0.2638 | 63 | 144 | 1 | A1306.7 | | |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 69 | 150 | 1 | A13017/64 | | |
| | 6.75 | 0.2657 | 69 | 150 | 1 | A1306.75 | | |
| | 6.80 | 0.2677 | 69 | 150 | 1 | A1306.8 | | |
| | 6.90 | 0.2717 | 69 | 150 | 1 | A1306.9 | | |
| | 7.00 | 0.2756 | 69 | 150 | 1 | A1307.0 | | |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 69 | 150 | 1 | A1309/32 | | |
| | 7.20 | 0.2835 | 69 | 150 | 1 | A1307.2 | | |
| | 7.25 | 0.2854 | 69 | 150 | 1 | A1307.25 | | |
| | 7.30 | 0.2874 | 69 | 150 | 1 | A1307.3 | | |
| | 7.40 | 0.2913 | 69 | 150 | 1 | A1307.4 | | |
| | 7.50 | 0.2953 | 69 | 150 | 1 | A1307.5 | | |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 75 | 156 | 1 | A13019/64 | | |
| | 7.70 | 0.3031 | 75 | 156 | 1 | A1307.7 | | |
| | 7.75 | 0.3051 | 75 | 156 | 1 | A1307.75 | | |
| | 7.80 | 0.3071 | 75 | 156 | 1 | A1307.8 | | |
| | 7.90 | 0.3110 | 75 | 156 | 1 | A1307.9 | | |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 75 | 156 | 1 | A1305/16 | | |
| | 8.00 | 0.3150 | 75 | 156 | 1 | A1308.0 | | |
| | 8.10 | 0.3189 | 75 | 156 | 1 | A1308.1 | | |
| | 8.20 | 0.3228 | 75 | 156 | 1 | A1308.2 | | |
| | 8.25 | 0.3248 | 75 | 156 | 1 | A1308.25 | | |
| | 8.30 | 0.3268 | 75 | 156 | 1 | A1308.3 | | |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 75 | 156 | 1 | A13021/64 | | |
| | 8.40 | 0.3307 | 75 | 156 | 1 | A1308.4 | | |
| | 8.50 | 0.3346 | 75 | 156 | 1 | A1308.5 | A5308.5 | |
| | 8.60 | 0.3386 | 81 | 162 | 1 | A1308.6 | | |
| | 8.70 | 0.3425 | 81 | 162 | 1 | A1308.7 | | |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 81 | 162 | 1 | A13011/32 | | |
| | 8.75 | 0.3445 | 81 | 162 | 1 | A1308.75 | | |
| | 8.80 | 0.3465 | 81 | 162 | 1 | A1308.8 | | |
| | 8.90 | 0.3504 | 81 | 162 | 1 | A1308.9 | | |
| | 9.00 | 0.3543 | 81 | 162 | 1 | A1309.0 | A5309.0 | |
| | 9.10 | 0.3583 | 81 | 162 | 1 | A1309.1 | | |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 81 | 162 | 1 | A13023/64 | | |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | MK | A130 | A530 | A730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.20 | 0.3622 | 81 | 162 | 1 | A1309.2 | | |
| | 9.25 | 0.3642 | 81 | 162 | 1 | A1309.25 | | |
| | 9.30 | 0.3661 | 81 | 162 | 1 | A1309.3 | | |
| | 9.50 | 0.3740 | 81 | 162 | 1 | A1309.5 | | |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 87 | 168 | 1 | A1303/8 | | |
| | 9.60 | 0.3780 | 87 | 168 | 1 | A1309.6 | | |
| | 9.70 | 0.3819 | 87 | 168 | 1 | A1309.7 | | |
| | 9.75 | 0.3839 | 87 | 168 | 1 | A1309.75 | | |
| | 9.80 | 0.3858 | 87 | 168 | 1 | A1309.8 | | |
| | 9.90 | 0.3898 | 87 | 168 | 1 | A1309.9 | | |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 87 | 168 | 1 | A13025/64 | | |
| | 10.00 | 0.3937 | 87 | 168 | 1 | A13010.0 | A53010.0 | A73010.0 |
| | 10.10 | 0.3976 | 87 | 168 | 1 | A13010.1 | | |
| | 10.20 | 0.4016 | 87 | 168 | 1 | A13010.2 | A53010.2 | A73010.2 |
| | 10.25 | 0.4035 | 87 | 168 | 1 | A13010.25 | | |
| | 10.30 | 0.4055 | 87 | 168 | 1 | A13010.3 | | |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 87 | 168 | 1 | A13013/32 | | |
| | 10.50 | 0.4134 | 87 | 168 | 1 | A13010.5 | A53010.5 | A73010.5 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 94 | 175 | 1 | A13027/64 | | |
| | 10.75 | 0.4232 | 94 | 175 | 1 | A13010.75 | | |
| | 10.80 | 0.4252 | 94 | 175 | 1 | A13010.8 | | A73010.8 |
| | 10.90 | 0.4291 | 94 | 175 | 1 | A13010.9 | | |
| | 11.00 | 0.4331 | 94 | 175 | 1 | A13011.0 | A53011.0 | A73011.0 |
| | 11.10 | 0.4370 | 94 | 175 | 1 | A13011.1 | | |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 94 | 175 | 1 | A1307/16 | | |
| | 11.20 | 0.4409 | 94 | 175 | 1 | A13011.2 | | |
| | 11.25 | 0.4429 | 94 | 175 | 1 | A13011.25 | | |
| | 11.30 | 0.4449 | 94 | 175 | 1 | A13011.3 | | |
| | 11.40 | 0.4488 | 94 | 175 | 1 | A13011.4 | | |
| | 11.50 | 0.4527 | 94 | 175 | 1 | | A53011.5 | |
| | 11.50 | 0.4528 | 94 | 175 | 1 | A13011.5 | | A73011.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 94 | 175 | 1 | A13029/64 | | |
| | 11.60 | 0.4567 | 94 | 175 | 1 | A13011.6 | | |
| | 11.70 | 0.4606 | 94 | 175 | 1 | A13011.7 | | |
| | 11.75 | 0.4626 | 94 | 175 | 1 | A13011.75 | A53011.75 | |
| | 11.80 | 0.4646 | 94 | 175 | 1 | A13011.8 | | A73011.8 |
| | 11.90 | 0.4685 | 101 | 182 | 1 | A13011.9 | | |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 101 | 182 | 1 | A13015/32 | | |
| | 12.00 | 0.4724 | 101 | 182 | 1 | A13012.0 | A53012.0 | A73012.0 |
| | 12.10 | 0.4764 | 101 | 182 | 1 | A13012.1 | | |
| | 12.20 | 0.4803 | 101 | 182 | 1 | A13012.2 | | A73012.2 |
| | 12.25 | 0.4823 | 101 | 182 | 1 | A13012.25 | | |
| | 12.30 | 0.4843 | 101 | 182 | 1 | A13012.3 | | |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 101 | 182 | 1 | A13031/64 | | |
| | 12.40 | 0.4882 | 101 | 182 | 1 | A13012.4 | | |
| | 12.50 | 0.4921 | 101 | 182 | 1 | A13012.5 | A53012.5 | A73012.5 |
| | 12.60 | 0.4961 | 101 | 182 | 1 | A13012.6 | | |
| | 12.70 | 0.5000 | 101 | 182 | 1 | A13012.7 | | |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 101 | 182 | 1 | A1301/2 | | |
| | 12.75 | 0.5020 | 101 | 182 | 1 | A13012.75 | | |
| | 12.80 | 0.5039 | 101 | 182 | 1 | A13012.8 | | A73012.8 |
| | 12.90 | 0.5079 | 101 | 182 | 1 | A13012.9 | | |
| | 13.00 | 0.5118 | 101 | 182 | 1 | A13013.0 | A53013.0 | A73013.0 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 101 | 182 | 1 | A13033/64 | | |
| | 13.20 | 0.5197 | 101 | 182 | 1 | A13013.2 | | |
| | 13.25 | 0.5217 | 108 | 189 | 1 | A13013.25 | | |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 108 | 189 | 1 | A13017/32 | | |
| | 13.50 | 0.5315 | 108 | 189 | 1 | A13013.5 | A53013.5 | A73013.5 |
| | 13.60 | 0.5354 | 108 | 189 | 1 | A13013.6 | | |
| | 13.70 | 0.5394 | 108 | 189 | 1 | A13013.7 | | |
| | 13.75 | 0.5413 | 108 | 189 | 1 | A13013.75 | | |
| | 13.80 | 0.5433 | 108 | 189 | 1 | A13013.8 | | A73013.8 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 108 | 189 | 1 | A13035/64 | | |
| | 13.90 | 0.5472 | 108 | 189 | 1 | A13013.9 | | |
| | 14.00 | 0.5512 | 108 | 189 | 1 | A13014.0 | A53014.0 | A73014.0 |
| | 14.10 | 0.5551 | 114 | 212 | 2 | A13014.1 | | |
| | 14.20 | 0.5591 | 114 | 212 | 2 | A13014.2 | | |
| | 14.25 | 0.5610 | 114 | 212 | 2 | A13014.25 | | A73014.25 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 114 | 212 | 2 | A1309/16 | | |
| | 14.30 | 0.5630 | 114 | 212 | 2 | A13014.3 | | |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | MK | A130 | A530 | A730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.40 | 0.5669 | 114 | 212 | 2 | A13014.4 | | |
| | 14.50 | 0.5709 | 114 | 212 | 2 | A13014.5 | A53014.5 | A73014.5 |
| | 14.60 | 0.5748 | 114 | 212 | 2 | A13014.6 | | |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 114 | 212 | 2 | A13037/64 | | |
| | 14.70 | 0.5787 | 114 | 212 | 2 | A13014.7 | | |
| | 14.75 | 0.5807 | 114 | 212 | 2 | A13014.75 | | A73014.75 |
| | 14.80 | 0.5827 | 114 | 212 | 2 | A13014.8 | | |
| | 14.90 | 0.5866 | 114 | 212 | 2 | A13014.9 | | |
| | 15.00 | 0.5906 | 114 | 212 | 2 | A13015.0 | A53015.0 | A73015.0 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 120 | 218 | 2 | A13019/32 | | |
| | 15.10 | 0.5945 | 120 | 218 | 2 | A13015.1 | | |
| | 15.20 | 0.5984 | 120 | 218 | 2 | A13015.2 | | |
| | 15.25 | 0.6004 | 120 | 218 | 2 | A13015.25 | A53015.25 | A73015.25 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 120 | 218 | 2 | A13039/64 | | |
| | 15.50 | 0.6102 | 120 | 218 | 2 | A13015.5 | A53015.5 | A73015.5 |
| | 15.70 | 0.6181 | 120 | 218 | 2 | A13015.7 | | |
| | 15.75 | 0.6201 | 120 | 218 | 2 | A13015.75 | | A73015.75 |
| | 15.80 | 0.6220 | 120 | 218 | 2 | A13015.8 | | |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 120 | 218 | 2 | A1305/8 | | |
| | 15.90 | 0.6260 | 120 | 218 | 2 | A13015.9 | | |
| | 16.00 | 0.6299 | 120 | 218 | 2 | A13016.0 | A53016.0 | A73016.0 |
| | 16.10 | 0.6339 | 125 | 223 | 2 | A13016.1 | | |
| | 16.20 | 0.6378 | 125 | 223 | 2 | A13016.2 | | |
| | 16.25 | 0.6398 | 120 | 218 | 2 | | | A73016.25 |
| | 16.25 | 0.6398 | 125 | 223 | 2 | A13016.25 | | |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 125 | 223 | 2 | A13041/64 | | |
| | 16.50 | 0.6496 | 125 | 223 | 2 | A13016.5 | A53016.5 | A73016.5 |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 125 | 223 | 2 | A13021/32 | | |
| | 16.75 | 0.6594 | 125 | 223 | 2 | A13016.75 | | |
| | 17.00 | 0.6693 | 125 | 223 | 2 | A13017.0 | A53017.0 | A73017.0 |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 130 | 228 | 2 | A13043/64 | | |
| | 17.25 | 0.6791 | 130 | 228 | 2 | A13017.25 | | A73017.25 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 130 | 228 | 2 | A13011/16 | | |
| | 17.50 | 0.6890 | 130 | 228 | 2 | A13017.5 | A53017.5 | A73017.5 |
| | 17.75 | 0.6988 | 130 | 228 | 2 | A13017.75 | | A73017.75 |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 130 | 228 | 2 | A13045/64 | | |
| | 18.00 | 0.7087 | 130 | 228 | 2 | A13018.0 | A53018.0 | A73018.0 |
| | 18.25 | 0.7185 | 135 | 233 | 2 | A13018.25 | | A73018.25 |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 135 | 233 | 2 | A13023/32 | | |
| | 18.50 | 0.7283 | 135 | 233 | 2 | A13018.5 | A53018.5 | A73018.5 |
| 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 135 | 233 | 2 | A13047/64 | | |
| | 18.75 | 0.7382 | 135 | 233 | 2 | A13018.75 | | A73018.75 |
| | 19.00 | 0.7480 | 135 | 233 | 2 | A13019.0 | A53019.0 | A73019.0 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 140 | 238 | 2 | A1303/4 | | |
| | 19.25 | 0.7579 | 140 | 238 | 2 | A13019.25 | | A73019.25 |
| 49/64 | 19.45 | 0.7657 | 140 | 238 | 2 | A13049/64 | | |
| | 19.50 | 0.7677 | 140 | 238 | 2 | A13019.5 | A53019.5 | A73019.5 |
| | 19.75 | 0.7776 | 140 | 238 | 2 | A13019.75 | | A73019.75 |
| 25/32 | 19.84 | 0.7811 | 140 | 238 | 2 | A13025/32 | | |
| | 20.00 | 0.7874 | 140 | 238 | 2 | A13020.0 | A53020.0 | A73020.0 |
| 51/64 | 20.24 | 0.7969 | 145 | 243 | 2 | A13051/64 | | |
| | 20.25 | 0.7972 | 145 | 243 | 2 | A13020.25 | | A73020.25 |
| | 20.40 | 0.8031 | 145 | 243 | 2 | A13020.4 | | |
| | 20.50 | 0.8071 | 145 | 243 | 2 | A13020.5 | A53020.5 | A73020.5 |
| 13/16 | 20.64 | 0.8126 | 145 | 243 | 2 | A13013/16 | | |
| | 20.75 | 0.8169 | 145 | 243 | 2 | A13020.75 | | A73020.75 |
| | 21.00 | 0.8268 | 145 | 243 | 2 | A13021.0 | A53021.0 | A73021.0 |
| 53/64 | 21.03 | 0.8280 | 145 | 243 | 2 | A13053/64 | | |
| | 21.25 | 0.8366 | 150 | 248 | 2 | A13021.25 | | |
| 27/32 | 21.43 | 0.8437 | 150 | 248 | 2 | A13027/32 | | |
| | 21.50 | 0.8465 | 150 | 248 | 2 | A13021.5 | A53021.5 | A73021.5 |
| | 21.75 | 0.8563 | 150 | 248 | 2 | A13021.75 | | |
| 55/64 | 21.83 | 0.8594 | 150 | 248 | 2 | A13055/64 | | |
| | 22.00 | 0.8661 | 150 | 248 | 2 | A13022.0 | A53022.0 | A73022.0 |
| 7/8 | 22.22 | 0.8748 | 150 | 248 | 2 | A1307/8 | | |
| | 22.25 | 0.8760 | 150 | 248 | 2 | A13022.25 | | |
| | 22.50 | 0.8858 | 155 | 253 | 2 | A13022.5 | A53022.5 | A73022.5 |
| 57/64 | 22.62 | 0.8906 | 155 | 253 | 2 | A13057/64 | | |
| | 22.75 | 0.8957 | 155 | 253 | 2 | A13022.75 | | |
| | 23.00 | 0.9055 | 155 | 253 | 2 | A13023.0 | A53023.0 | A73023.0 |

DORMER

| $d_1$ Øh$_8$ Inch | $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | MK | A130 | A530 | A730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/32 | 23.02 | 0.9063 | 155 | 253 | 2 | A13029/32 | | |
| | 23.25 | 0.9154 | 155 | 276 | 3 | A13023.25 | | |
| 59/64 | 23.42 | 0.9220 | 155 | 276 | 3 | A13059/64 | | |
| | 23.50 | 0.9252 | 155 | 276 | 3 | A13023.5 | A53023.5 | A73023.5 |
| | 23.75 | 0.9350 | 160 | 281 | 3 | A13023.75 | | |
| 15/16 | 23.81 | 0.9374 | 160 | 281 | 3 | A13015/16 | | |
| | 24.00 | 0.9449 | 160 | 281 | 3 | A13024.0 | A53024.0 | A73024.0 |
| 61/64 | 24.21 | 0.9531 | 160 | 281 | 3 | A13061/64 | | |
| | 24.25 | 0.9547 | 160 | 281 | 3 | A13024.25 | | |
| | 24.50 | 0.9646 | 160 | 281 | 3 | A13024.5 | A53024.5 | A73024.5 |
| 31/32 | 24.61 | 0.9689 | 160 | 281 | 3 | A13031/32 | | |
| | 24.75 | 0.9744 | 160 | 281 | 3 | A13024.75 | | |
| | 25.00 | 0.9843 | 160 | 281 | 3 | A13025.0 | A53025.0 | A73025.0 |
| 63/64 | 25.00 | 0.9843 | 160 | 286 | 3 | A13063/64 | | |
| | 25.25 | 0.9941 | 165 | 286 | 3 | A13025.25 | | |
| 1“ | 25.40 | 1.0000 | 165 | 286 | 3 | A1301 | | |
| | 25.50 | 1.0039 | 165 | 286 | 3 | A13025.5 | A53025.5 | A73025.5 |
| | 25.75 | 1.0138 | 165 | 286 | 3 | A13025.75 | | |
| | 26.00 | 1.0236 | 165 | 286 | 3 | A13026.0 | A53026.0 | A73026.0 |
| | 26.25 | 1.0335 | 165 | 286 | 3 | A13026.25 | | |
| | 26.50 | 1.0433 | 165 | 286 | 3 | A13026.5 | A53026.5 | A73026.5 |
| | 26.75 | 1.0531 | 170 | 291 | 3 | A13026.75 | | |
| 1.1/16 | 26.99 | 1.0626 | 170 | 291 | 3 | A1301.1/16 | | |
| | 27.00 | 1.0630 | 170 | 291 | 3 | A13027.0 | A53027.0 | A73027.0 |
| | 27.25 | 1.0728 | 170 | 291 | 3 | A13027.25 | | |
| | 27.50 | 1.0827 | 170 | 291 | 3 | A13027.5 | A53027.5 | A73027.5 |
| | 27.75 | 1.0925 | 170 | 291 | 3 | A13027.75 | | |
| | 28.00 | 1.1024 | 170 | 291 | 3 | A13028.0 | A53028.0 | A73028.0 |
| | 28.25 | 1.1122 | 175 | 296 | 3 | A13028.25 | | |
| | 28.50 | 1.1220 | 175 | 296 | 3 | A13028.5 | A53028.5 | A73028.5 |
| 1.1/8 | 28.58 | 1.1252 | 175 | 296 | 3 | A1301.1/8 | | |
| | 28.75 | 1.1319 | 175 | 296 | 3 | A13028.75 | | |
| | 29.00 | 1.1417 | 175 | 296 | 3 | A13029.0 | A53029.0 | A73029.0 |
| | 29.25 | 1.1516 | 175 | 296 | 3 | A13029.25 | | |
| 1.5/32 | 29.37 | 1.1563 | 175 | 296 | 3 | A1301.5/32 | | |
| | 29.50 | 1.1614 | 175 | 296 | 3 | A13029.5 | A53029.5 | A73029.5 |
| | 29.75 | 1.1713 | 175 | 296 | 3 | A13029.75 | | |
| | 30.00 | 1.1811 | 175 | 296 | 3 | A13030.0 | A53030.0 | A73030.0 |
| 1.3/16 | 30.16 | 1.1874 | 180 | 301 | 3 | A1301.3/16 | | |
| | 30.25 | 1.1909 | 180 | 301 | 3 | A13030.25 | | |
| | 30.50 | 1.2008 | 180 | 301 | 3 | A13030.5 | | A73030.5 |
| | 30.75 | 1.2106 | 180 | 301 | 3 | A13030.75 | | |
| 1.7/32 | 30.96 | 1.2189 | 180 | 301 | 3 | A1301.7/32 | | |
| | 31.00 | 1.2205 | 180 | 301 | 3 | A13031.0 | A53031.0 | A73031.0 |
| | 31.25 | 1.2303 | 180 | 301 | 3 | A13031.25 | | |
| | 31.50 | 1.2402 | 180 | 301 | 3 | A13031.5 | | A73031.5 |
| | 31.75 | 1.2500 | 185 | 306 | 3 | A13031.75 | | |
| 1.1/4 | 31.75 | 1.2500 | 185 | 306 | 3 | A1301.1/4 | | |
| | 32.00 | 1.2598 | 185 | 334 | 4 | A13032.0 | A53032.0 | A73032.0 |
| | 32.50 | 1.2795 | 185 | 334 | 4 | A13032.5 | | |
| 1.9/32 | 32.54 | 1.2811 | 185 | 334 | 4 | A1301.9/32 | | |
| | 33.00 | 1.2992 | 185 | 334 | 4 | A13033.0 | A53033.0 | |
| 1.5/16 | 33.34 | 1.3126 | 185 | 334 | 4 | A1301.5/16 | | |
| | 33.50 | 1.3189 | 185 | 334 | 4 | A13033.5 | | |
| | 34.00 | 1.3386 | 190 | 339 | 4 | A13034.0 | | |
| 1.11/32 | 34.13 | 1.3437 | 190 | 339 | 4 | A1301.11/32 | | |
| | 34.50 | 1.3583 | 190 | 339 | 4 | A13034.5 | | |
| 1.3/8 | 34.93 | 1.3752 | 190 | 339 | 4 | A1301.3/8 | | |
| | 35.00 | 1.3780 | 190 | 339 | 4 | A13035.0 | A53035.0 | |
| | 35.50 | 1.3976 | 190 | 339 | 4 | A13035.5 | | |
| 1.13/32 | 35.72 | 1.4063 | 195 | 344 | 4 | A1301.13/32 | | |
| | 36.00 | 1.4173 | 195 | 344 | 4 | A13036.0 | | |
| | 36.50 | 1.4370 | 195 | 344 | 4 | A13036.5 | | |
| 1.7/16 | 36.51 | 1.4374 | 195 | 344 | 4 | A1301.7/16 | | |
| | 37.00 | 1.4567 | 195 | 344 | 4 | A13037.0 | | |
| | 37.50 | 1.4764 | 195 | 344 | 4 | A13037.5 | | |
| | 38.00 | 1.4961 | 200 | 349 | 4 | A13038.0 | | |
| 1.1/2 | 38.10 | 1.5000 | 200 | 349 | 4 | A1301.1/2 | | |
| | 38.50 | 1.5157 | 200 | 349 | 4 | A13038.5 | | |
| | 39.00 | 1.5354 | 200 | 349 | 4 | A13039.0 | | |

| $d_1$ $Øh_8$ Inch | $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | MK | A130 | A530 | A730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39.50 | 1.5551 | 200 | 349 | 4 | A13039.5 | | |
| 1.9/16 | 39.69 | 1.5626 | 200 | 349 | 4 | A1301.9/16 | | |
| | 40.00 | 1.5748 | 200 | 349 | 4 | A13040.0 | A53040.0 | |
| | 40.50 | 1.5945 | 205 | 354 | 4 | A13040.5 | | |
| | 41.00 | 1.6142 | 205 | 354 | 4 | A13041.0 | | |
| 1.5/8 | 41.28 | 1.6252 | 205 | 354 | 4 | A1301.5/8 | | |
| | 41.50 | 1.6339 | 205 | 354 | 4 | A13041.5 | | |
| | 42.00 | 1.6535 | 205 | 354 | 4 | A13042.0 | | |
| | 42.50 | 1.6732 | 205 | 354 | 4 | A13042.5 | | |
| 1.11/16 | 42.86 | 1.6874 | 210 | 359 | 4 | A1301.11/16 | | |
| | 43.00 | 1.6929 | 210 | 359 | 4 | A13043.0 | | |
| | 43.50 | 1.7126 | 210 | 359 | 4 | A13043.5 | | |
| | 44.00 | 1.7323 | 210 | 359 | 4 | A13044.0 | | |
| 1.3/4 | 44.45 | 1.7500 | 210 | 359 | 4 | A1301.3/4 | | |
| | 44.50 | 1.7520 | 210 | 359 | 4 | A13044.5 | | |
| | 45.00 | 1.7717 | 210 | 359 | 4 | A13045.0 | | |
| | 45.50 | 1.7913 | 215 | 364 | 4 | A13045.5 | | |
| | 46.00 | 1.8110 | 215 | 364 | 4 | A13046.0 | | |
| | 46.50 | 1.8307 | 215 | 364 | 4 | A13046.5 | | |
| | 47.00 | 1.8504 | 215 | 364 | 4 | A13047.0 | | |
| | 47.50 | 1.8701 | 215 | 364 | 4 | A13047.5 | | |
| | 48.00 | 1.8898 | 220 | 369 | 4 | A13048.0 | | |
| | 48.50 | 1.9094 | 220 | 369 | 4 | A13048.5 | | |
| | 49.00 | 1.9291 | 220 | 369 | 4 | A13049.0 | | |
| | 49.50 | 1.9488 | 220 | 369 | 4 | A13049.5 | | |
| | 50.00 | 1.9685 | 220 | 369 | 4 | A13050.0 | | |
| 2“ | 50.80 | 2.0000 | 225 | 374 | 4 | A1302 | | |
| | 51.00 | 2.0079 | 225 | 412 | 5 | A13051.0 | | |
| | 52.00 | 2.0472 | 225 | 412 | 5 | A13052.0 | | |
| | 53.00 | 2.0866 | 225 | 412 | 5 | A13053.0 | | |
| | 54.00 | 2.1260 | 230 | 417 | 5 | A13054.0 | | |
| | 55.00 | 2.1654 | 230 | 417 | 5 | A13055.0 | | |
| | 56.00 | 2.2047 | 230 | 417 | 5 | A13056.0 | | |
| | 57.00 | 2.2441 | 235 | 422 | 5 | A13057.0 | | |
| | 58.00 | 2.2835 | 235 | 422 | 5 | A13058.0 | | |
| | 59.00 | 2.3228 | 235 | 422 | 5 | A13059.0 | | |
| | 60.00 | 2.3622 | 235 | 422 | 5 | A13060.0 | | |
| | 61.00 | 2.4016 | 240 | 427 | 5 | A13061.0 | | |
| | 62.00 | 2.4409 | 240 | 427 | 5 | A13062.0 | | |
| | 63.00 | 2.4803 | 240 | 427 | 5 | A13063.0 | | |
| 2.1/2 | 63.50 | 2.5000 | 245 | 432 | 5 | A1302.1/2 | | |
| | 64.00 | 2.5197 | 245 | 432 | 5 | A13064.0 | | |
| | 65.00 | 2.5591 | 245 | 432 | 5 | A13065.0 | | |
| | 66.00 | 2.5984 | 245 | 432 | 5 | A13066.0 | | |
| 2.5/8 | 66.68 | 2.6252 | 245 | 432 | 5 | A1302.5/8 | | |
| | 67.00 | 2.6378 | 245 | 432 | 5 | A13067.0 | | |
| | 68.00 | 2.6772 | 250 | 437 | 5 | A13068.0 | | |
| | 69.00 | 2.7165 | 250 | 437 | 5 | A13069.0 | | |
| 2.3/4 | 69.85 | 2.7500 | 250 | 437 | 5 | A1302.3/4 | | |
| | 70.00 | 2.7559 | 250 | 437 | 5 | A13070.0 | | |
| | 71.00 | 2.7953 | 250 | 437 | 5 | A13071.0 | | |
| | 72.00 | 2.8346 | 255 | 442 | 5 | A13072.0 | | |
| | 73.00 | 2.8740 | 255 | 442 | 5 | A13073.0 | | |
| 2.7/8 | 73.03 | 2.8752 | 255 | 442 | 5 | A1302.7/8 | | |
| | 74.00 | 2.9134 | 255 | 442 | 5 | A13074.0 | | |
| | 75.00 | 2.9528 | 255 | 442 | 5 | A13075.0 | | |
| | 76.00 | 2.9921 | 260 | 447 | 5 | A13076.0 | | |
| 3“ | 76.20 | 3.0000 | 260 | 447 | 5 | A1303 | | |
| | 77.00 | 3.0315 | 260 | 514 | 6 | A13077.0 | | |
| | 78.00 | 3.0709 | 260 | 514 | 6 | A13078.0 | | |
| | 79.00 | 3.1102 | 260 | 514 | 6 | A13079.0 | | |
| | 80.00 | 3.1496 | 260 | 514 | 6 | A13080.0 | | |
| | 81.00 | 3.1890 | 265 | 519 | 6 | A13081.0 | | |
| | 84.00 | 3.3071 | 265 | 519 | 6 | A13084.0 | | |
| | 85.00 | 3.3465 | 265 | 519 | 6 | A13085.0 | | |
| | 90.00 | 3.5433 | 270 | 524 | 6 | A13090.0 | | |
| | 95.00 | 3.7402 | 275 | 529 | 6 | A13095.0 | | |
| | 100.00 | 3.9370 | 280 | 534 | 6 | A130100.0 | | |

A166 DIN 345 4XD HSS HM 118° ST N

# A166

- Taper Shank Drill
- Spiralbohrer, MK
- Spiraalboren met MC
- Foret queue cône morse
- Broca de mango cónico
- Broca de Haste Cónica

A166 ▪ 3.1 3.2 3.3 3.4

▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.2 9.1




A166



10.00 - 33.00


| $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | MK | A166 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 0.3937 | 87 | 168 | 1 | A16610.0 |
| 10.50 | 0.4134 | 87 | 168 | 1 | A16610.5 |
| 11.00 | 0.4331 | 94 | 175 | 1 | A16611.0 |
| 11.50 | 0.4528 | 94 | 175 | 1 | A16611.5 |
| 12.00 | 0.4724 | 101 | 182 | 1 | A16612.0 |
| 13.00 | 0.5118 | 101 | 182 | 1 | A16613.0 |
| 13.50 | 0.5315 | 108 | 189 | 1 | A16613.5 |
| 14.00 | 0.5512 | 108 | 189 | 1 | A16614.0 |
| 15.00 | 0.5906 | 114 | 212 | 2 | A16615.0 |
| 16.00 | 0.6299 | 120 | 218 | 2 | A16616.0 |
| 17.00 | 0.6693 | 125 | 223 | 2 | A16617.0 |
| 17.50 | 0.6890 | 130 | 228 | 2 | A16617.5 |
| 18.00 | 0.7087 | 130 | 228 | 2 | A16618.0 |
| 19.00 | 0.7480 | 135 | 233 | 2 | A16619.0 |
| 20.00 | 0.7874 | 140 | 238 | 2 | A16620.0 |
| 21.00 | 0.8268 | 145 | 243 | 2 | A16621.0 |
| 22.00 | 0.8661 | 150 | 248 | 2 | A16622.0 |
| 22.50 | 0.8858 | 155 | 253 | 2 | A16622.5 |
| 23.00 | 0.9055 | 155 | 253 | 2 | A16623.0 |
| 24.00 | 0.9449 | 160 | 281 | 3 | A16624.0 |
| 25.00 | 0.9843 | 160 | 281 | 3 | A16625.0 |
| 26.00 | 1.0236 | 165 | 286 | 3 | A16626.0 |
| 27.00 | 1.0630 | 170 | 291 | 3 | A16627.0 |
| 28.00 | 1.1024 | 170 | 291 | 3 | A16628.0 |
| 29.00 | 1.1417 | 175 | 296 | 3 | A16629.0 |
| 30.00 | 1.1811 | 175 | 296 | 3 | A16630.0 |
| 32.00 | 1.2598 | 185 | 334 | 4 | A16632.0 |
| 33.00 | 1.2992 | 185 | 334 | 4 | A16633.0 |

**A350** DIN 341 | 6XD | HSS | 118° | ST | N

# A350

- Long Series Tapershank
- Lange Spiralbohrer
- Lange spiraalboren met MC, met zieluitdunning
- Foret série longue
- Broca de mango cónico, serie larga
- Broca Longa

| A350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | |




**A350**



5.00 - 50.00

| $d_1$ $\varnothing h_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | MK | A350 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 0.1969 | 74 | 155 | 1 | A3505.0 |
| 5.50 | 0.2165 | 80 | 161 | 1 | A3505.5 |
| 6.00 | 0.2362 | 80 | 161 | 1 | A3506.0 |
| 6.70 | 0.2638 | 86 | 167 | 1 | A3506.7 |
| 6.80 | 0.2677 | 93 | 174 | 1 | A3506.8 |
| 7.00 | 0.2756 | 93 | 174 | 1 | A3507.0 |
| 7.50 | 0.2953 | 93 | 174 | 1 | A3507.5 |
| 8.00 | 0.3150 | 100 | 181 | 1 | A3508.0 |
| 8.40 | 0.3307 | 100 | 181 | 1 | A3508.4 |
| 8.50 | 0.3346 | 100 | 181 | 1 | A3508.5 |
| 8.75 | 0.3445 | 107 | 188 | 1 | A3508.75 |
| 9.00 | 0.3543 | 107 | 188 | 1 | A3509.0 |
| 9.50 | 0.3740 | 107 | 188 | 1 | A3509.5 |
| 9.80 | 0.3858 | 116 | 197 | 1 | A3509.8 |
| 10.00 | 0.3937 | 116 | 197 | 1 | A35010.0 |
| 10.20 | 0.4016 | 116 | 197 | 1 | A35010.2 |
| 10.50 | 0.4134 | 116 | 197 | 1 | A35010.5 |
| 10.70 | 0.4213 | 125 | 206 | 1 | A35010.7 |
| 11.00 | 0.4331 | 125 | 206 | 1 | A35011.0 |
| 11.50 | 0.4528 | 125 | 206 | 1 | A35011.5 |
| 11.75 | 0.4626 | 125 | 206 | 1 | A35011.75 |
| 11.80 | 0.4646 | 125 | 206 | 1 | A35011.8 |
| 12.00 | 0.4724 | 134 | 215 | 1 | A35012.0 |
| 12.50 | 0.4921 | 134 | 215 | 1 | A35012.5 |
| 13.00 | 0.5118 | 134 | 215 | 1 | A35013.0 |
| 13.50 | 0.5315 | 142 | 223 | 1 | A35013.5 |
| 14.00 | 0.5512 | 142 | 223 | 1 | A35014.0 |
| 14.25 | 0.5610 | 147 | 245 | 2 | A35014.25 |

DORMER


| $d_1$ Øh$_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | MK | A350 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 | 0.5709 | 147 | 245 | 2 | A35014.5 |
| 14.75 | 0.5807 | 147 | 245 | 2 | A35014.75 |
| 15.00 | 0.5906 | 147 | 245 | 2 | A35015.0 |
| 15.25 | 0.6004 | 153 | 251 | 2 | A35015.25 |
| 15.50 | 0.6102 | 153 | 251 | 2 | A35015.5 |
| 15.75 | 0.6201 | 153 | 251 | 2 | A35015.75 |
| 16.00 | 0.6299 | 153 | 251 | 2 | A35016.0 |
| 16.25 | 0.6398 | 159 | 257 | 2 | A35016.25 |
| 16.50 | 0.6496 | 159 | 257 | 2 | A35016.5 |
| 16.75 | 0.6594 | 159 | 257 | 2 | A35016.75 |
| 17.00 | 0.6693 | 159 | 257 | 2 | A35017.0 |
| 17.25 | 0.6791 | 165 | 263 | 2 | A35017.25 |
| 17.50 | 0.6890 | 165 | 263 | 2 | A35017.5 |
| 18.00 | 0.7087 | 165 | 263 | 2 | A35018.0 |
| 18.50 | 0.7283 | 171 | 269 | 2 | A35018.5 |
| 19.00 | 0.7480 | 171 | 269 | 2 | A35019.0 |
| 19.50 | 0.7677 | 177 | 275 | 2 | A35019.5 |
| 19.75 | 0.7776 | 177 | 275 | 2 | A35019.75 |
| 20.00 | 0.7874 | 177 | 275 | 2 | A35020.0 |
| 20.25 | 0.7972 | 184 | 282 | 2 | A35020.25 |
| 20.50 | 0.8071 | 184 | 282 | 2 | A35020.5 |
| 21.00 | 0.8268 | 184 | 282 | 2 | A35021.0 |
| 21.50 | 0.8465 | 191 | 289 | 2 | A35021.5 |
| 22.00 | 0.8661 | 191 | 289 | 2 | A35022.0 |
| 22.50 | 0.8858 | 198 | 296 | 2 | A35022.5 |
| 23.00 | 0.9055 | 198 | 296 | 2 | A35023.0 |
| 23.50 | 0.9252 | 198 | 319 | 3 | A35023.5 |
| 24.00 | 0.9449 | 206 | 327 | 3 | A35024.0 |
| 24.50 | 0.9646 | 206 | 327 | 3 | A35024.5 |
| 25.00 | 0.9843 | 206 | 327 | 3 | A35025.0 |
| 25.50 | 1.0039 | 214 | 335 | 3 | A35025.5 |
| 26.00 | 1.0236 | 214 | 335 | 3 | A35026.0 |
| 26.50 | 1.0433 | 214 | 335 | 3 | A35026.5 |
| 27.00 | 1.0630 | 222 | 343 | 3 | A35027.0 |
| 27.50 | 1.0827 | 222 | 343 | 3 | A35027.5 |
| 28.00 | 1.1024 | 222 | 343 | 3 | A35028.0 |
| 29.00 | 1.1417 | 230 | 351 | 3 | A35029.0 |
| 30.00 | 1.1811 | 230 | 351 | 3 | A35030.0 |
| 30.50 | 1.2008 | 239 | 360 | 3 | A35030.5 |
| 31.00 | 1.2205 | 239 | 360 | 3 | A35031.0 |
| 31.50 | 1.2402 | 239 | 360 | 3 | A35031.5 |
| 32.00 | 1.2598 | 248 | 397 | 4 | A35032.0 |
| 33.00 | 1.2992 | 248 | 397 | 4 | A35033.0 |
| 34.00 | 1.3386 | 257 | 406 | 4 | A35034.0 |
| 35.00 | 1.3780 | 257 | 406 | 4 | A35035.0 |
| 36.00 | 1.4173 | 267 | 416 | 4 | A35036.0 |
| 37.00 | 1.4567 | 267 | 416 | 4 | A35037.0 |
| 38.00 | 1.4961 | 277 | 426 | 4 | A35038.0 |
| 39.00 | 1.5354 | 277 | 426 | 4 | A35039.0 |
| 40.00 | 1.5748 | 277 | 426 | 4 | A35040.0 |
| 41.00 | 1.6142 | 287 | 436 | 4 | A35041.0 |
| 42.00 | 1.6535 | 287 | 436 | 4 | A35042.0 |
| 43.00 | 1.6929 | 298 | 447 | 4 | A35043.0 |
| 44.00 | 1.7323 | 298 | 447 | 4 | A35044.0 |
| 45.00 | 1.7717 | 298 | 447 | 4 | A35045.0 |
| 46.00 | 1.8110 | 310 | 459 | 4 | A35046.0 |
| 47.00 | 1.8504 | 310 | 459 | 4 | A35047.0 |
| 48.00 | 1.8898 | 321 | 470 | 4 | A35048.0 |
| 50.00 | 1.9685 | 321 | 470 | 4 | A35050.0 |

**A345** DIN 1870/1 | 10XD | HSS | 118° | ST | N

# A345

- Extra Length Drill
- Spiralbohrer, extra lang
- Extra lange spiraalboren met MC
- Foret queue cône morse - Extra long
- Broca serie extra larga
- Broca CM - Extra Longa

| A345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | |







| d1 Ø h8 Inch | d1 Ø h8 mm | d1 decimal Inch | l2 mm | l1 mm | MK | A345 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.00 | 0.3150 | 165 | 265 | 1 | A3458.0 |
| | 8.50 | 0.3346 | 165 | 265 | 1 | A3458.5 |
| | 9.00 | 0.3543 | 175 | 275 | 1 | A3459.0 |
| | 9.50 | 0.3740 | 175 | 275 | 1 | A3459.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 185 | 285 | 1 | A3453/8 |
| | 10.00 | 0.3937 | 185 | 285 | 1 | A34510.0 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 185 | 285 | 1 | A34513/32 |
| | 10.50 | 0.4134 | 185 | 285 | 1 | A34510.5 |
| | 11.00 | 0.4331 | 195 | 300 | 1 | A34511.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 195 | 300 | 1 | A3457/16 |
| | 11.50 | 0.4528 | 195 | 300 | 1 | A34511.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 205 | 310 | 1 | A34529/64 |
| | 12.00 | 0.4724 | 205 | 310 | 1 | A34512.0 |
| | 12.50 | 0.4921 | 205 | 310 | 1 | A34512.5 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 205 | 310 | 1 | A3451/2 |
| | 13.00 | 0.5118 | 205 | 310 | 1 | A34513.0 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 220 | 325 | 1 | A34517/32 |
| | 13.50 | 0.5315 | 220 | 325 | 1 | A34513.5 |
| | 14.00 | 0.5512 | 220 | 325 | 1 | A34514.0 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 220 | 340 | 2 | A3459/16 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 220 | 340 | 2 | A34537/64 |
| | 15.00 | 0.5906 | 220 | 340 | 2 | A34515.0 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 230 | 355 | 2 | A34539/64 |
| | 15.50 | 0.6102 | 230 | 355 | 2 | A34515.5 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 230 | 355 | 2 | A3455/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 230 | 355 | 2 | A34516.0 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 230 | 355 | 2 | A34541/64 |
| | 16.50 | 0.6496 | 230 | 355 | 2 | A34516.5 |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 230 | 355 | 2 | A34521/32 |
| | 17.00 | 0.6693 | 230 | 355 | 2 | A34517.0 |

| $d_1$ Ø h8 Inch | $d_1$ Ø h8 mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | MK | A345 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 245 | 370 | 2 | A34511/16 |
| | 17.50 | 0.6890 | 245 | 370 | 2 | A34517.5 |
| | 18.00 | 0.7087 | 245 | 370 | 2 | A34518.0 |
| | 18.50 | 0.7283 | 245 | 370 | 2 | A34518.5 |
| | 19.00 | 0.7480 | 245 | 370 | 2 | A34519.0 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 260 | 385 | 2 | A3453/4 |
| | 19.50 | 0.7677 | 260 | 385 | 2 | A34519.5 |
| | 20.00 | 0.7874 | 260 | 385 | 2 | A34520.0 |
| | 20.50 | | 260 | 385 | 2 | A34520.5 |
| | 21.00 | 0.8268 | 260 | 385 | 2 | A34521.0 |
| | 21.50 | | 270 | 405 | 2 | A34521.5 |
| | 22.00 | 0.8661 | 270 | 405 | 2 | A34522.0 |
| 7/8 | 22.22 | 0.8748 | 270 | 405 | 2 | A3457/8 |
| | 22.50 | | 270 | 405 | 3 | A34522.5 |
| | 23.00 | 0.9055 | 270 | 405 | 3 | A34523.0 |
| | 23.50 | | 270 | 425 | 3 | A34523.5 |
| | 24.00 | 0.9449 | 290 | 440 | 3 | A34524.0 |
| | 24.50 | | 290 | 440 | 3 | A34524.5 |
| | 25.00 | 0.9843 | 290 | 440 | 3 | A34525.0 |
| 1“ | 25.40 | 1.0000 | 290 | 440 | 3 | A3451 |
| | 25.50 | | 290 | 440 | 3 | A34525.5 |
| | 26.00 | 1.0236 | 290 | 440 | 3 | A34526.0 |
| | 26.50 | | 290 | 440 | 3 | A34526.5 |
| | 27.00 | 1.0630 | 305 | 460 | 3 | A34527.0 |
| | 28.00 | 1.1024 | 305 | 460 | 3 | A34528.0 |
| | 29.00 | | 305 | 460 | 3 | A34529.0 |
| | 30.00 | 1.1811 | 305 | 460 | 3 | A34530.0 |
| | 31.00 | | 320 | 480 | 3 | A34531.0 |
| 1.1/4 | 31.75 | 1.2500 | 320 | 480 | 3 | A3451.1/4 |
| | 32.00 | 1.2598 | 320 | 505 | 4 | A34532.0 |
| | 33.00 | 1.2992 | 320 | 505 | 4 | A34533.0 |
| | 34.00 | 1.3386 | 340 | 530 | 4 | A34534.0 |
| | 35.00 | 1.3780 | 340 | 530 | 4 | A34535.0 |
| | 36.00 | 1.4173 | 340 | 530 | 4 | A34536.0 |
| | 37.00 | 1.4567 | 340 | 530 | 4 | A34537.0 |
| | 38.00 | 1.4961 | 360 | 555 | 4 | A34538.0 |
| 1.1/2 | 38.10 | 1.5000 | 360 | 555 | 4 | A3451.1/2 |
| | 39.00 | 1.5354 | 360 | 555 | 4 | A34539.0 |
| | 40.00 | 1.5748 | 360 | 555 | 4 | A34540.0 |
| | 41.00 | 1.6142 | 360 | 555 | 4 | A34541.0 |
| | 42.00 | 1.6535 | 360 | 555 | 4 | A34542.0 |
| 1.3/4 | 44.45 | 1.7500 | 385 | 585 | 4 | A3451.3/4 |
| | 45.00 | 1.7717 | 385 | 585 | 4 | A34545.0 |
| | 48.00 | 1.8898 | 405 | 605 | 4 | A34548.0 |
| | 50.00 | 1.9685 | 405 | 605 | 4 | A34550.0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A951** | DIN 1870/1 | 15XD | HSS | | 130° | ST | | W | |
| **A952** | DIN 1870/2 | 20XD | HSS | | 130° | ST | | W | |


# A951
# A952

- Extra Length Drill
- Spiralbohrer, extra lang
- Extra lange spiraalboren met MC
- Foret queue cône morse - Extra long
- Broca serie extra larga
- Broca CM - Extra Longa

**A951; A952**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | |




| $d_1$ $Øh_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | MK | A951 | A952 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 0.3150 | 210 | 330 | 1 | | A9528.0 |
| 8.50 | 0.3346 | 210 | 330 | 1 | | A9528.5 |
| 9.00 | 0.3543 | 220 | 345 | 1 | | A9529.0 |
| 10.00 | 0.3937 | 185 | 285 | 1 | A95110.0 | |
| 10.00 | 0.3937 | 235 | 360 | 1 | | A95210.0 |
| 10.50 | 0.4134 | 235 | 360 | 1 | | A95210.5 |
| 11.00 | 0.4331 | 195 | 300 | 1 | A95111.0 | |
| 11.00 | 0.4331 | 250 | 375 | 1 | | A95211.0 |
| 11.50 | 0.4528 | 250 | 375 | 1 | | A95211.5 |
| 12.00 | 0.4724 | 205 | 310 | 1 | A95112.0 | |
| 12.00 | 0.4724 | 260 | 395 | 1 | | A95212.0 |
| 12.50 | 0.4921 | 205 | 310 | 1 | A95112.5 | |
| 12.50 | 0.4921 | 260 | 395 | 1 | | A95212.5 |
| 13.00 | 0.5118 | 205 | 310 | 1 | A95113.0 | |
| 13.00 | 0.5118 | 260 | 395 | 1 | | A95213.0 |
| 13.50 | 0.5315 | 220 | 325 | 1 | A95113.5 | |
| 13.50 | 0.5315 | 275 | 410 | 1 | | A95213.5 |
| 14.00 | 0.5512 | 220 | 325 | 1 | A95114.0 | |
| 14.00 | 0.5512 | 275 | 410 | 1 | | A95214.0 |
| 14.50 | 0.5709 | 220 | 340 | 2 | A95114.5 | |
| 14.50 | 0.5709 | 275 | 425 | 2 | | A95214.5 |
| 15.00 | 0.5906 | 220 | 340 | 2 | A95115.0 | |
| 15.00 | 0.5906 | 275 | 425 | 2 | | A95215.0 |
| 15.50 | 0.6102 | 230 | 355 | 2 | A95115.5 | |
| 15.50 | 0.6102 | 295 | 445 | 2 | | A95215.5 |
| 16.00 | 0.6299 | 230 | 355 | 2 | A95116.0 | |

| $d_1$ $\varnothing h_8$ mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | MK | A951 | A952 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | 0.6299 | 295 | 445 | 2 | | A95216.0 |
| 16.50 | 0.6496 | 230 | 355 | 2 | A95116.5 | |
| 16.50 | 0.6496 | 295 | 445 | 2 | | A95216.5 |
| 17.00 | 0.6693 | 230 | 355 | 2 | A95117.0 | |
| 17.00 | 0.6693 | 295 | 445 | 2 | | A95217.0 |
| 17.50 | 0.6890 | 245 | 370 | 2 | A95117.5 | |
| 17.50 | 0.6890 | 310 | 465 | 2 | | A95217.5 |
| 18.00 | 0.7087 | 245 | 370 | 2 | A95118.0 | |
| 18.00 | 0.7087 | 310 | 465 | 2 | | A95218.0 |
| 18.50 | 0.7283 | 245 | 370 | 2 | A95118.5 | |
| 18.50 | 0.7283 | 310 | 465 | 2 | | A95218.5 |
| 19.00 | 0.7480 | 245 | 370 | 2 | A95119.0 | |
| 19.00 | 0.7480 | 310 | 465 | 2 | | A95219.0 |
| 19.50 | 0.7677 | 260 | 385 | 2 | A95119.5 | |
| 19.50 | 0.7677 | 325 | 490 | 2 | | A95219.5 |
| 20.00 | 0.7874 | 260 | 385 | 2 | A95120.0 | |
| 20.00 | 0.7874 | 325 | 490 | 2 | | A95220.0 |
| 21.00 | 0.8268 | 260 | 385 | 2 | A95121.0 | |
| 21.00 | 0.8268 | 325 | 490 | 2 | | A95221.0 |
| 22.00 | 0.8661 | 270 | 405 | 2 | A95122.0 | |
| 22.00 | 0.8661 | 345 | 515 | 2 | | A95222.0 |
| 23.00 | 0.9055 | 270 | 405 | 2 | A95123.0 | |
| 23.00 | 0.9055 | 345 | 515 | 2 | | A95223.0 |
| 24.00 | 0.9449 | 290 | 440 | 3 | A95124.0 | |
| 24.00 | 0.9449 | 365 | 555 | 3 | | A95224.0 |
| 25.00 | 0.9843 | 290 | 440 | 3 | A95125.0 | |
| 25.00 | 0.9843 | 365 | 555 | 3 | | A95225.0 |
| 26.00 | 1.0236 | 290 | 440 | 3 | A95126.0 | |
| 26.00 | 1.0236 | 365 | 555 | 3 | | A95226.0 |
| 27.00 | 1.0630 | 305 | 460 | 3 | A95127.0 | |
| 27.00 | 1.0630 | 385 | 580 | 3 | | A95227.0 |
| 28.00 | 1.1024 | 305 | 460 | 3 | A95128.0 | |
| 28.00 | 1.1024 | 385 | 580 | 3 | | A95228.0 |
| 29.00 | 1.1417 | 305 | 460 | 3 | A95129.0 | |
| 29.00 | 1.1417 | 385 | 580 | 3 | | A95229.0 |
| 30.00 | 1.1811 | 305 | 460 | 3 | A95130.0 | |
| 30.00 | 1.1811 | 385 | 580 | 3 | | A95230.0 |
| 31.00 | 1.2205 | 410 | 610 | 3 | | A95231.0 |
| 32.00 | 1.2598 | 410 | 635 | 4 | | A95232.0 |
| 33.00 | 1.2992 | 410 | 635 | 4 | | A95233.0 |
| 34.00 | 1.3386 | 430 | 665 | 4 | | A95234.0 |
| 35.00 | 1.3780 | 430 | 665 | 4 | | A95235.0 |
| 38.00 | 1.4961 | 460 | 695 | 4 | | A95238.0 |
| 40.00 | 1.5748 | 460 | 695 | 4 | | A95240.0 |

**A400** DIN 8374 | 4XD | HSS | 118° | ST | N | 90°


# A400

- Subland Drill - 90º
- Mehrfasen-Stufenbohrer, Zylinderschaft - 90º
- Meerfasenboor - 90° voor doorlopende gaten
- Foret étagé - 90º
- Broca Bidiametral - 90º
- Broca Escalonada - 90º

Tang to DIN 1809
mit Mitnehmer DIN 1809
Met lip DIN 1809
Tenon selon la DIN 1809
Lengüeta según DIN 1809
Lingueta DIN 1809

**A400**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | 7.4 | 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




**A400**



M3 - M10

| M | $d_1$ Ø mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Ø mm | A400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.20 | 0.1260 | 57 | 93 | 9 | 6.0 | A400M3 |
| M4 | 4.30 | 0.1693 | 75 | 117 | 11 | 8.0 | A400M4 |
| M5 | 5.30 | 0.2087 | 87 | 133 | 13 | 10.0 | A400M5 |
| M6 | 6.40 | 0.2520 | 94 | 142 | 15 | 11.5 | A400M6 |
| M8 | 8.40 | 0.3307 | 114 | 169 | 19 | 15.0 | A400M8 |
| M10 | 10.50 | 0.4134 | 135 | 198 | 23 | 19.0 | A400M10 |


**A402** DIN 8376 | 4XD | HSS | 118° | ST | N

# A402

- Subland Drill - 180º
- Mehrfasen-Stufenbohrer, Zylinderschaft - 180º
- Meerfasenboor - 180° voor doorlopende gaten
- Foret étagé - 180º
- Broca Bidiametral - 180º
- Broca Escalonada - 180º

Tang to DIN 1809
mit Mitnehmer DIN 1809
Met lip DIN 1809
Tenon selon la DIN 1809
Lengüeta según DIN 1809
Lingueta DIN 1809

| A402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |




**A402**



M3 - M10

| M | $d_1$ Ø mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Ø mm | A402 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.40 | 0.1339 | 57 | 93 | 9 | 6 | A402M3 |
| M4 | 4.50 | 0.1772 | 75 | 117 | 11 | 8 | A402M4 |
| M5 | 5.50 | 0.2165 | 87 | 133 | 13 | 10 | A402M5 |
| M6 | 6.60 | 0.2598 | 94 | 142 | 15 | 11 | A402M6 |
| M8 | 9.00 | 0.3543 | 114 | 169 | 19 | 15 | A402M8 |
| M10 | 11.00 | 0.4331 | 130 | 191 | 23 | 18 | A402M10 |

A405 DIN 8377 4XD HSS 118° ST N

# A405

- Subland Drill - 180º
- Mehrfasen-Stufenbohrer, zylinderschaft - 180º
- Meerfasenboor met MC - 180° voor doorlopende gaten
- Foret étagé - 180º
- Broca Bidiametral - 180º
- Broca Escalonada - 180º

A405 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2

▪ 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1




**A405**



M5 - M20

| M | $d_1$ Ø mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Ø mm | MK | A405 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5.50 | 0.2165 | 87 | 168 | 13 | 10 | 1 | A405M5 |
| M6 | 6.60 | 0.2598 | 94 | 175 | 15 | 11 | 1 | A405M6 |
| M8 | 9.00 | 0.3543 | 114 | 212 | 19 | 15 | 2 | A405M8 |
| M10 | 11.00 | 0.4331 | 130 | 228 | 23 | 18 | 2 | A405M10 |
| M12 | 13.50 | 0.5315 | 140 | 238 | 27 | 20 | 2 | A405M12 |
| M14 | 15.50 | 0.6102 | 160 | 281 | 31 | 24 | 3 | A405M14 |
| M16 | 17.50 | 0.6890 | 165 | 286 | 35 | 26 | 3 | A405M16 |
| M18 | 20.00 | 0.7874 | 175 | 296 | 39 | 30 | 3 | A405M18 |
| M20 | 22.00 | 0.8661 | 185 | 334 | 43 | 33 | 4 | A405M20 |

A412

# A412

- Step Drill
- Stufenbohrer
- Trapboor - 90° voor doorlopende gaten
- Foret étagé
- Broca escalonada
- Broca Escalonada

A412 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2

▪ 1.5 1.6 2.2 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1








| M | $d_1$ Ø mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Ø mm | A412 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.40 | 0.1339 | 31 | 70 | 9 | 6.6 | A412M3 |
| M4 | 4.50 | 0.1772 | 40 | 84 | 11 | 9.0 | A412M4 |
| M5 | 5.50 | 0.2165 | 47 | 95 | 13 | 11.0 | A412M5 |
| M6 | 6.60 | 0.2598 | 51 | 102 | 15 | 13.0 | A412M6 |
| M8 | 9.00 | 0.3543 | 62 | 123 | 19 | 17.2 | A412M8 |
| M10 | 11.00 | 0.4331 | 70 | 141 | 23 | 21.5 | A412M10 |

A413          

# A413

- Step Drill
- Stufenbohrer
- Trapboor - 180° voor doorlopende gaten
- Foret étagé
- Broca escalonada
- Broca Escalonada

| A413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | |
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




**A413**



M3 - M10

| M | $d_1$ Ø mm | $d_1$ decimal Inch | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Ø mm | A413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.40 | 0.1339 | 28 | 66 | 9 | 6.0 | A413M3 |
| M4 | 4.50 | 0.1772 | 37 | 79 | 11 | 8.0 | A413M4 |
| M5 | 5.50 | 0.2165 | 43 | 89 | 13 | 10.0 | A413M5 |
| M6 | 6.60 | 0.2598 | 47 | 95 | 15 | 11.0 | A413M6 |
| M8 | 9.00 | 0.3543 | 56 | 111 | 19 | 15.0 | A413M8 |
| M10 | 11.00 | 0.4331 | 62 | 123 | 23 | 18.0 | A413M10 |




# A200
# A205

- Centre Drill
- Zentrierbohrer
- Centerboren
- Foret à centrer
- Brocas de Centrar
- Broca de Centrar

**A200; A205**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | |
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 |
| | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | |







| $d_1$ Ø mm | $d_1$ decimal Inch | $d_2$ Ø mm | $l_2$ max/min mm | $l_1$ mm | max T mm | A200 | A205 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.0197 | 3.15 | 1.0 - 0.8 | 25.0 | 3.09 | A200.5X3.15 [2)] | |
| 0.80 | 0.0315 | 3.15 | 1.5 - 1.1 | 25.0 | 3.14 | A200.8X3.15 [2)] | |
| 1.00 | 0.0394 | 3.15 | 1.9 - 1.3 | 31.5 | 3.16 | A2001.0X3.15 | A2051.0X3.15 |
| 1.25 | 0.0492 | 3.15 | 2.2 - 1.6 | 31.5 | 3.25 | A2001.25X3.15 | A2051.25X3.15 |
| 1.60 | 0.0630 | 4.00 | 2.8 - 2.0 | 35.5 | 4.08 | A2001.6X4.0 | A2051.6X4.0 |
| 2.00 | 0.0787 | 5.00 | 3.3 - 2.5 | 40.0 | 5.10 | A2002.0X5.0 | A2052.0X5.0 |
| 2.50 | 0.0984 | 6.30 | 4.1 - 3.1 | 45.0 | 6.39 | A2002.5X6.3 | A2052.5X6.3 |
| 3.15 | 0.1240 | 8.00 | 4.9 - 3.9 | 50.0 | 8.10 | A2003.15X8.0 | A2053.15X8.0 |
| 4.00 | 0.1575 | 10.00 | 6.2 - 5.0 | 56.0 | 10.20 | A2004.0X10.0 | A2054.0X10.0 |
| 5.00 | 0.1969 | 12.50 | 7.5 - 6.3 | 63.0 | 12.80 | A2005.0X12.5 | A2055.0X12.5 |
| 6.30 | 0.2480 | 16.00 | 9.2 - 8.0 | 71.0 | 16.40 | A2006.3X16.0 | |
| 8.00 | 0.3150 | 20.00 | 11.5 - 10.1 | 80.0 | 20.49 | A2008.0X20.0 | |
| 10.00 | 0.3937 | 25.00 | 14.2 - 12.8 | 100.0 | 25.79 | A20010.0X25.0 | |
| 12.50 | 0.4921 | 31.50 | 19.0 - 16.5 | 125.0 | 32.95 | A20012.5X31.5 | |

[2)] Single Ended Only / nur einseitig / Eenzijdig / Une pointe seulement / Afilada sólo por una punta / Afiada num só lado

**A210** DIN 333R | 1XD | HSS | 118°

# A210

- Centre Drill
- Zentrierbohrer
- Centerboren
- Foret à centrer
- Brocas de Centrar
- Broca de Centrar

Radius Form
mit Radius
Radius uitvoering
Chanfrein à rayon
Radio protegido
Forma de Raio

A210 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2
● 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 9.1







| $d_1$ Ø mm | $d_1$ decimal Inch | $d_2$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | r max/min | max T mm | A210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.0197 | 3.15 | 3.12 | 1.60 - 1.25 | 25.0 | 3.12 | A210.5X3.15 [2] |
| 0.80 | 0.0315 | 3.15 | 2.65 | 2.50 - 2.00 | 25.0 | 2.65 | A210.8X3.15 [2] |
| 1.00 | 0.0394 | 3.15 | 3.00 | 3.15 - 2.50 | 31.5 | 3.00 | A2101.0X3.15 |
| 1.25 | 0.0492 | 3.15 | 3.35 | 4.00 - 3.15 | 31.5 | 3.35 | A2101.25X3.15 |
| 1.60 | 0.0630 | 4.00 | 4.25 | 5.00 - 4.00 | 35.5 | 4.25 | A2101.6X4.0 |
| 2.00 | 0.0787 | 5.00 | 5.30 | 6.30 - 5.00 | 40.0 | 5.30 | A2102.0X5.0 |
| 2.50 | 0.0984 | 6.30 | 6.70 | 8.00 - 6.30 | 45.0 | 6.70 | A2102.5X6.3 |
| 3.15 | 0.1240 | 8.00 | 8.50 | 10.0 - 8.00 | 50.0 | 8.50 | A2103.15X8.0 |
| 4.00 | 0.1575 | 10.00 | 10.6 | 12.5 - 10.0 | 56.0 | 10.60 | A2104.0X10.0 |
| 5.00 | 0.1969 | 12.50 | 13.2 | 16.0 - 12.5 | 63.0 | 13.20 | A2105.0X12.5 |
| 6.30 | 0.2480 | 16.00 | 17.0 | 20.0 - 16.0 | 71.0 | 17.00 | A2106.3X16.0 |
| 8.00 | 0.3150 | 20.00 | 21.2 | 25.0 - 20.0 | 80.0 | 21.20 | A2108.0X20.0 |
| 10.00 | 0.3937 | 25.00 | 26.5 | 31.5 - 25.0 | 100.0 | 26.50 | A21010.0X25.0 |
| 12.50 | 0.4921 | 31.50 | 33.5 | 40.0 - 31.5 | 125.0 | 33.50 | A21012.5X31.5 |

[2] Single Ended Only / nur einseitig / Eenzijdig / Une pointe seulement / Afilada sólo por una punta / Afiada num só lado

A201 


# A201

- Centre Drill
- Zentrierbohrer
- Centerboren
- Foret à centrer
- Brocas de Centrar
- Broca de Centrar

| A201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | |
| | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |







| $d_1$ Ø mm | $d_1$ decimal Inch | $d_2$ Ø mm | $l_2$ max/min mm | $l_1$ mm | max T mm | A201 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 0.0248 | 3.15 | 1.2 - 0.9 | 20.0 | 3.18 | A201.63X3.15 |
| 0.75 | 0.0295 | 3.50 | 1.3 - 1.0 | 35.0 | 3.38 | A201.75X3.5 |
| 1.00 | 0.0394 | 4.00 | 2.1 - 1.5 | 31.5 | 4.10 | A2011.0X4.0 |
| 1.50 | 0.0591 | 5.00 | 2.8 - 2.0 | 40.0 | 5.03 | A2011.5X5.0 |
| 1.60 | 0.0630 | 5.00 | 2.4 - 2.0 | 40.0 | 4.94 | A2011.6X5.0 |
| 2.00 | 0.0787 | 6.00 | 4.0 - 3.0 | 45.0 | 6.46 | A2012.0X6.0 |
| 2.00 | 0.0787 | 6.30 | 2.9 - 2.5 | 45.0 | 6.02 | A2012.0X6.3 |
| 2.50 | 0.0984 | 8.00 | 4.5 - 3.5 | 50.0 | 8.26 | A2012.5X8.0 |
| 3.00 | 0.1181 | 8.00 | 4.4 - 3.9 | 50.0 | 8.33 | A2013.0X8.0 |
| 3.00 | 0.1181 | 10.00 | 5.0 - 4.0 | 56.0 | 10.06 | A2013.0X10.0 |
| 3.15 | 0.1240 | 10.00 | 4.4 - 3.9 | 56.0 | 9.93 | A2013.15X10.0 |
| 4.00 | 0.1575 | 12.00 | 6.2 - 5.0 | 66.0 | 11.93 | A2014.0X12.0 |
| 5.00 | 0.1969 | 14.00 | 7.7 - 6.5 | 78.0 | 14.29 | A2015.0X14.0 |
| 6.00 | 0.2362 | 18.00 | 9.2 - 8.0 | 90.0 | 18.39 | A2016.0X18.0 |

**A225** BS 328 | 1XD | HSS | 120° | A296 a 106

# A225

- Centre Drill
- Zentrierbohrer
- Centerboren
- Foret à centrer
- Brocas de Centrar
- Broca de Centrar

A225 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2

▪ 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 9.1




**A225**



3/64 - 5/16

| Nr. | $d_1$ Ø Inch | $d_1$ decimal Inch | $d_2$ Ø Inch | $l_2$ max/min Inch | $l_1$ Inch | max T mm | A225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS1 | 3/64 | 0.0469 | 1/8 | 5/64 - 1/16 | 1.1/2 | 3.32 | A225BS1 |
| BS2 | 1/16 | 0.0625 | 3/16 | 3/32 - 5/64 | 1.3/4 | 4.75 | A225BS2 |
| BS3 | 3/32 | 0.0938 | 1/4 | 5/32 - 1/8 | 2“ | 6.59 | A225BS3 |
| BS4 | 1/8 | 0.1250 | 5/16 | 3/16 - 5/32 | 2.1/4 | 8.07 | A225BS4 |
| BS5 | 3/16 | 0.1875 | 7/16 | 9/32 - 1/4 | 2.1/2 | 11.85 | A225BS5 |
| BS5A | 7/32 | 0.2188 | 1/2 | 5/16 - 9/32 | 2.3/4 | 13.34 | A225BS5A |
| BS6 | 1/4 | 0.2500 | 5/8 | 3/8 - 5/16 | 3“ | 16.20 | A225BS6 |
| BS7 | 5/16 | 0.3125 | 3/4 | 15/32 - 13/32 | 3.1/2 | 19.97 | A225BS7 |

# A088

- Stub Drill Set — A=Types in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set
- Spiralbohrer, Satz — A=Typen in Satz, B=Bohreranzahl, C=Durchmesser im Satz
- Extra korte spiraalboren in set — A=Type, B=Aantal, C=Diameters
- Coffret de Foret Extra court — A=Types de coffrets, B=Nombre de forets dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret
- Juego de Brocas, serie corta — A=Tipos en el juego, B=No. Brocas en el Juego, C=Diámetros en el Juego
- Jogo de Brocas Curtas — A=Tipos no Jogo, B=No. brocas/jogo, C=Diâmetros por Jogo



**A088**




Set

| Nr. | A | B | C | A088 |
|---|---|---|---|---|
| 200S | A022 | 24 | 1.0 mm - 10.5 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm | A088200S |

# A095

- Jobber Drill Set
- Spiralbohrer, Satz
- Korte spiraalboren in set
- Coffret de forets courts
- Juego de Brocas, serie corta
- Jogo de Brocas Curtas

1.0mm - 2.9mm (inclusive) 118º 4 Facet Point. A=Types in Set B=No. in Set. C=Diameters in Set
1.0 mm - 2.9 mm 118º 4 -Flächenanschliff, B=Bohreranzahl, C=Durchmesser im Satz
1.0mm - 2.9mm (inclusief) 118º 4-Vlaks punt. B=No. boren in Set. C=Diameters in Set
Pointe à 118° à 4 facettes du Ø 1.0 mm à 2.9 mm inclus B=nombre de forets dans le coffret C=Diamètres dans le coffret
1.0mm-2.9mm (inclusive)118º Punta de 4 caras B=No. Brocas en el Juego C=Diametros en el Juego
1.0mm - 2.9mm (inclusive) Ponta 4 Faces - 118º. B=Quant. de brocas por Jogo. C=Diâmetros por Jogo



**A095**



002

Set

| Nr. | A | B | C | A095 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | A002 | 29 | 1/16 - 1/2 x 1/64 | A09518 |
| 201 | A002 | 19 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm | A095201 |
| 202 | A002 | 51 | 1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm | A095202 |
| 203 | A002 | 41 | 6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm | A095203 |
| 204 | A002 | 25 | 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm | A095204 |
| 206 | A002 | 29 | 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm | A095206 |
| 209 | A002 | 91 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm | A095209 |

# A099

- Counter Dispenser — A=Types in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set
- Spiralbohrersatz in Kassette — A=Typen in Satz, B=Bohreranzahl, C=Durchmesser im Satz
- Toonbankdispencer — A=Type, B=Aantal, C=Diameters
- Présentoir — A=Types de coffrets, B=Nombre de forets dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret
- Exhibidor de Brocas — A=Tipos en el juego, B=No. Brocas en el Juego, C=Diámetros en el Juego
- Jogo de Brocas Curtas — A=Tipos no Jogo, B=No. brocas/jogo, C=Diâmetros por Jogo




**A099**




Set

| Nr. | A | B | C | A099 |
|---|---|---|---|---|
| F1 | A002 | 380 | 5 x 13/32, 7/16, 15/32, 1/2<br>10 x 5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8<br>20 x 1/16, 7/32, 1/4<br>30 x 3/32<br>40 x 5/32, 3/16<br>50 x 1/8 | A099F1 |
| M1 | A002 | 340 | 5 x 10.5mm, 11mm, 11.5mm, 12mm, 12.5mm, 13mm<br>10 x 1.5mm, 2.5mm, 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm<br>20 x 1mm, 5mm, 6mm<br>30 x 2mm<br>40 x 4mm<br>50 x 3mm | A099M1 |

# A190

- Jobber Drill Set — A=Types in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set
- Spiralbohrer, Satz — A=Typen in Satz, B=Bohreranzahl, C=Durchmesser im Satz
- Korte spiraalboren in set — A=Type, B=Aantal, C=Diameters
- Coffret de forets courts — A=Types de coffrets, B=Nombre de forets dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret
- Juego de Brocas, serie corta — A=Tipos en el juego, B=No. Brocas en el Juego, C=Diámetros en el Juego
- Jogo de Brocas Curtas — A=Tipos no Jogo, B=No. brocas/jogo, C=Diâmetros por Jogo



**A190**



Set

| Nr. | A | B | C | A190 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | A100 | 21 | 1/16 - 3/8 x 1/64 | A1903 |
| 12 | A100 | 60 | Nr.1 - Nr.60 | A19012 |
| 14 | A100 | 26 | A - Z | A19014 |
| 18 | A100 | 29 | 1/16 - 1/2 x 1/64 | A19018 |
| 20 | A100 | 15 | 1/16 - 1/2 x 1/32 | A19020 |
| 200 | A100 | 24 | 1.0 mm - 10.5 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm | A190200 |
| 201 | A100 | 19 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm | A190201 |
| 202 | A100 | 51 | 1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm | A190202 |
| 203 | A100 | 41 | 6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm | A190203 |
| 204 | A100 | 25 | 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm | A190204 |
| 206 | A100 | 29 | 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm | A190206 |
| 209 | A100 | 91 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm | A190209 |

# A191

- Jobber Drill Set
- Spiralbohrer, Satz
- Korte spiraalboren in set
- Coffret de forets courts
- Juego de Brocas, serie corta
- Jogo de Brocas Curtas

A=Types in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set
A=Typen in Satz, B=Bohreranzahl, C=Durchmesser im Satz
A=Type, B=Aantal, C=Diameters
A=Types de coffrets, B=Nombre de forets dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret
A=Tipos en el juego, B=No. Brocas en el Juego, C=Diámetros en el Juego
A=Tipos no Jogo, B=No. brocas/jogo, C=Diâmetros por Jogo




**A191**




Set

| Nr. | A | B | C | A191 |
|---|---|---|---|---|
| 31M | A100 | 20 | 0.3 mm - 1.0 mm x 0.05 mm + 0.38 - 0.52 - 0.58 - 0.78 - 0.82 mm | A19131M |
| 61-80 | A100 | 20 | N61 - N80 | A19161-80 |
| 413 | A100 | 13 | 1.5 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 mm | A191413 |
| 419 | A100 | 19 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm | A191419 |

# A199

- Counter Dispenser — A=Types in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set
- Spiralbohrersatz in Kassette — A=Typen in Satz, B=Bohreranzahl, C=Durchmesser im Satz
- Toonbankdispencer — A=Type, B=Aantal, C=Diameters
- Présentoir — A=Types de coffrets, B=Nombre de forets dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret
- Exhibidor de Brocas — A=Tipos en el juego, B=No. Brocas en el Juego, C=Diámetros en el Juego
- Jogo de Brocas Curtas — A=Tipos no Jogo, B=No. brocas/jogo, C=Diâmetros por Jogo




**A199**




Set

| Nr. | A | B | C | A199 |
|---|---|---|---|---|
| F1 | A100 | 380 | 5 x 13/32, 7/16, 15/32, 1/2<br>10 x 5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8<br>20 x 1/16, 7/32, 1/4<br>30 x 3/32<br>40 x 5/32, 3/16<br>50 x 1/8 | A199F1 |
| M1 | A100 | 340 | 5 x 10.5mm, 11mm, 11.5mm, 12mm, 12.5mm, 13mm<br>10 x 1.5mm, 2.5mm, 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm:<br>20 x 1mm, 5mm, 6mm<br>30 x 2mm<br>40 x 4mm<br>50 x 3mm | A199M1 |

# A295

- Jobber Drill Set
- Spiralbohrer, Satz
- Korte spiraalboren in set
- Coffret de forets courts
- Juego de Brocas, serie corta
- Jogo de Brocas Curtas

4 Facet Point up to 1.4mm. A=Types in Set B=No. in Set, C=Diameters in Set

4 Flächenanschliff bis Ø 1,4 mm, A=Typen in Satz, B=Bohreranzahl, C=Durchmesser im Satz

Viervlaks punt vanaf 1,4mm. A=Typen in set, B=No.boren in sets, C=diameters in sets

Pointe à 4 facettes jusqu'au Ø 1,4 mm. A=Types de coffrets, B=Nombre de forets dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret

Punta de 4 caras hasta 1.4 mm. A=Tipos en el juego, B=No. Brocas en el Juego, C=Diámetros en el Juego

Ponta 4 Faces até 1.4mm. A=Tipos no Jogo, B=Quant. de brocas/Jogo, C=Diâmetros/Jogo






Set

| Nr. | A | B | C | A295 |
|---|---|---|---|---|
| 219 | A777 | 19 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm | A295219 |
| 225 | A777 | 25 | 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm | A295225 |

# A296

- Centre Drill — A=Types in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set
- Zentrierbohrer — A=Typen in Satz, B=Bohreranzahl, C=Durchmesser im Satz
- Centerboren — A=Type, B=Aantal, C=Diameters
- Foret à centrer — A=Types de coffrets, B=Nombre de forets dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret
- Brocas de Centrar — A=Tipos en el juego, B=No. Brocas en el Juego, C=Diámetros en el Juego
- Broca de Centrar — A=Tipos no Jogo, B=No. brocas/jogo, C=Diâmetros por Jogo



**A296**



Set

| Nr. | A | B | C | A296 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | A200 | 5 | 1.0 mm - 4.0 mm | A296200 |
| 225 | A225 | 5 | BS1 - BS5 | A296225 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B100** | b 13 | **B411** | b 11 | **G125** | b 52 | **G171** | b 49 |
| **B101** | b 31 | **B441** | b 10 | **G129** | b 43 | **G236** | b 53 |
| **B121** | b 33 | **B442** | b 12 | **G132** | b 47 | **G314** | b 51 |
| **B122** | b 21 | **B481** | b 8 | **G135** | b 40 | **G335** | b 40 |






b1 - b54







| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B157** | b 28 | **B901** | b 17 | **G136** | b 45 | **G338** | b 48 |
| **B161** | b 29 | **B903** | b 19 | **G137** | b 41 | **G400** | b 38 |
| **B170** | b 25 | **B952** | b 20 | **G138** | b 48 | **G405** | b 39 |
| **B180** | b 23 | **B953** | b 22 | **G142** | b 45 | **G560** | b 45 |
| **B301** | b 18 | **B954** | b 34 | **G149** | b 44 | **M138** | b 50 |
| **B334** | b 15 | **B955** | b 35 | **G154** | b 42 | | |
| **B335** | b 16 | **B956** | b 36 | | | | |
| **B400** | b 7 | **B957** | b 37 | | | | |

| | B400 | B481 | B441 | B411 | B442 | B100 | B334 | B335 | B901 | B301 | B903 | B952 | B122 | B953 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HM | HM | HM | HM | HM | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS-E |
| | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 8050 | DIN 8094 | DIN 8051 | DIN 206 | DORMER | DORMER | BS 328 | BS 328 | DIN 9 | DIN 9 | ANSI | DIN 2179 |
| | B | B | A | B | A | B | | | B | A | A | B | | |
| | H7 | | H7 | H7 | H7 | H7 | | | H7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1:48 | 1:50 | 1:50 | | 1:50 |
| | 1.00 - 20.00 | 0.98 - 12.05 | 10.00 - 20.00 | 5.00 - 30.00 | 10.00 - 20.00 | 1.50 - 50.00 | N000 - N16 | N000BLADES - N16NUT | 1.50 - 1/2 | 1/16 - 7/8 | 1.50 - 20.00 | 1.20 - 50.00 | Index - 1.1/16 | 1.00 - 12.00 |
| | b 7 | b 8 | b 10 | b 11 | b 12 | b 13 | b 15 | b 16 | b 17 | b 18 | b 19 | b 20 | b 21 | b 22 |
| 1.1 | ●18B | ●18B | ●18B | ●18B | ●18B | ■18C | | | ■18C | ■18C | ■18C | ■18C | ■18C | ●25C |
| 1.2 | ●18B | ●18B | ●18B | ●18B | ●18B | ■14C | | | ■14C | ■14C | ■14C | ■14C | ■14C | ●20C |
| 1.3 | ●14B | ●14B | ●14B | ●14B | ●14B | ■11C | | | ■11C | ■11C | ■11C | ■11C | ■11C | ●16C |
| 1.4 | ●14B | ●14B | ●14B | ●14B | ●14B | ■10B | | | ■10B | ■10B | ■10B | ■10B | ■10B | ●15B |
| 1.5 | ■10C | ■10C | ■10C | ■10C | ■10C | ●5B | | | ●5B | ●5B | ●5B | ●5B | ●5B | ●9B |
| 1.6 | ■10C | ■10C | ■10C | ■10C | ■10C | ●4A | | | ●4A | ●4A | ●4A | ●4A | ●4A | ●5A |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | ■8F | | | ■8C | ■8C | ■8C | ■8C | ■8C | ■11C |
| 2.2 | | | | | | | | | | ●5B | ●5B | ●5B | ●5B | ■6B |
| 2.3 | | | | | | | | | | ●6B | ●6B | ●6B | ●6B | ■8B |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ■17D | ■17D | ■17D | ■17D | ■17D | ■14E | | | ■14E | ■14E | ■14E | ■14E | ■14E | |
| 3.2 | ■17D | ■17D | ■17D | ■17D | ■17D | ●11D | | | ●11D | ●11D | ●11D | ●11D | ●11D | |
| 3.3 | ■17D | ■17D | ■17D | ■17D | ■17D | ●10C | | | ●10C | ●10C | ●10C | ●10C | ●10C | |
| 3.4 | ■14D | ■14D | ■14D | ■14D | ■14D | ●9C | | | ●9C | ●9C | ●9C | ●9C | ●9C | |
| 4.1 | ■14C | ■14C | ■14C | ■14C | ■14C | ■11C | | | ■11C | ■11C | ■11C | ■11C | ■11C | ■15C |
| 4.2 | ■14C | ■14C | ■14C | ■14C | ■14C | ●5B | | | ●5B | ●5B | ●5B | ●5B | ●5B | ●9B |
| 4.3 | ■10B | ■10B | ■10B | ■10B | ■10B | ●4B | | | ●4B | ●4B | ●4B | ●4B | ●4B | ■5B |
| 5.1 | ■10C | ■10C | ■10C | ■10C | ■10C | ●5D | | | ●5D | ●5D | ●5D | ●5D | ●5D | ■8D |
| 5.2 | ■10B | ■10B | ■10B | ■10B | ■10B | ●3C | | | ●3C | | | | | ■5C |
| 5.3 | ■10B | ■10B | ■10B | ■10B | ■10B | ●2C | | | ●2C | | | | | ■3C |
| 6.1 | ■38E | ■38E | ■38E | ■38E | ■38E | ●18D | | | ●18D | ●18D | ●18D | ●18D | ●18D | ■25D |
| 6.2 | ■38E | ■38E | ■38E | ■38E | ■38E | ■20E | | | ■20E | ■20E | ■20E | ■20E | ■20E | ●28E |
| 6.3 | ■38E | ■38E | ■38E | ■38E | ■38E | ●18D | | | ●18D | ●18D | ●18D | ●18D | ●18D | |
| 6.4 | ■38D | ■38D | ■38D | ■38D | ■38D | ●11D | | | ●11D | ●11D | ●11D | ●11D | ●11D | |
| 7.1 | ■60D | ■60D | ■60D | ■60D | ■60D | ●23F | | | ●23F | ●23F | ●23F | ●23F | ●23F | ■28F |
| 7.2 | ■60D | ■60D | ■60D | ■60D | ■60D | ●18F | | | ●18F | ●18F | ●18F | ●18F | ●18F | ■25F |
| 7.3 | ■25D | ■25D | ■25D | ■25D | ■25D | | | | | ●15E | ●15E | ●15E | ●15E | ■20E |
| 7.4 | ■25D | ■25D | ■25D | ■25D | ■25D | | | | | ●14D | ●14D | ●14D | ●14D | ■16D |
| 8.1 | ■25C | ■25C | ■25C | ■25C | ■25C | | | | | | | | | ■30B |
| 8.2 | ■13C | ■13C | ■13C | ■13C | ■13C | ●21B | | | ●21B | ●21B | ●21B | ●21B | ●21B | |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | ●3A |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | |

| | B180 | B170 | B157 | B161 | B101 | B121 | B954 | B955 | B956 | B957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | |
| | | | | | ST | ST | | ST | | |
| | DIN 212 | DIN 212 | DIN 212 | DIN 208 | BS 328 | DIN 311 | DIN 2180 | DIN 219 | DIN 217 | |
| | | | | | | | | | | |
| | DIN 6535HA | | | | | | | | | |
| | B | B | E | B | B | | | B | | |
| | H7 | Ø 03-5.5 0 +0.004 Ø5.51-12 0 +0.005 | H7 | H7 | H7 | k11 | | H7 | | |
| | | | | | | | 1:50 | | | |
| | 1.50 - 20.00 | 0.98 - 12.00 | 2.00 - 20.00 | 3.00 - 50.00 | 3.00 - 2" | 10.00 - 30.00 | 5.00 - 30.00 | 25.00 - 80.00 | 13.00 - 40.00 | N3DRIVER - N9WASHER |
| | **b 23** | **b 25** | **b 28** | **b 29** | **b 31** | **b 33** | **b 34** | **b 35** | **b 36** | **b 37** |
| 1.1 | ■25C | ■25C | ■25C | ■25C | ■18C | ■18C | ●25C | ■18C | | |
| 1.2 | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■14C | ■14C | ●20C | ■14C | | |
| 1.3 | ■16C | ■16C | ■16C | ■16C | ■11C | ■11C | ●16C | ■11C | | |
| 1.4 | ■15B | ■15B | ■15B | ■15B | ■10B | ■10B | ●15B | ■10B | | |
| 1.5 | ●9B | ●9B | ●9B | ●9B | ●5B | ●5B | ●9B | ●5B | | |
| 1.6 | ●5A | ●5A | ●5A | ●5A | ●4A | ●4A | ●5A | ●4A | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ■11C | ■11C | ■11C | ■11C | ■8C | | ■11C | ■8C | | |
| 2.2 | ●6B | ●6B | ■6B | ●6B | | | ■6B | ●5B | | |
| 2.3 | ●8B | ●8B | ■8B | ●8B | | | ■8B | ●6B | | |
| 2.4 | ●6B | | | | | | | | | |
| 3.1 | ●16E | ●16E | | ●16E | ■14E | ■14E | | ●14E | | |
| 3.2 | ●15D | ●15D | | ●15D | ●11D | ●11D | | | | |
| 3.3 | ●13C | ●13C | | ●13C | ●10C | ●10C | | | | |
| 3.4 | ●11C | ●11C | | ●11C | ●9C | ●9C | | | | |
| 4.1 | ●15C | ●15C | ■15C | ■15C | ■11C | ■11C | ■15C | ■11C | | |
| 4.2 | ■9B | ■9B | ■9B | ●9B | ●5B | | ■9B | ●5B | | |
| 4.3 | ●5B | ●5B | ■5B | ●5B | ●4B | | ■5B | ●4B | | |
| 5.1 | ■8D | ■8D | ■8D | ■8D | ●5D | | ■8D | ■5D | | |
| 5.2 | ●5C | ●5C | ■5C | ●5C | ●3C | | ■5C | ●3C | | |
| 5.3 | ●3C | ●3C | ■3C | ●3C | ●2C | | ■3C | ●2C | | |
| 6.1 | ●25D | ●25D | ■25D | ●25D | ●18D | | ■25D | ●18D | | |
| 6.2 | ●28E | ●28E | ●28E | ●28E | ■20E | | ●28E | ●20E | | |
| 6.3 | ●25D | ●25D | | ●25D | ●18D | | | | | |
| 6.4 | ●14D | ●14D | | ●14D | ●11D | | | | | |
| 7.1 | | | ■28F | | ●23F | | ■28F | ●23F | | |
| 7.2 | | | ■25F | | ●18F | | ■25F | ●18F | | |
| 7.3 | | | ■20E | | | | ■20E | ●15E | | |
| 7.4 | | | ■16D | | | | ■16D | ●14D | | |
| 8.1 | | | ■30B | | | | ■30B | | | |
| 8.2 | | | | | ●21B | ●21B | | ●21B | | |
| 8.3 | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | ●3A | | | | ●3A | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | |

| | G400 | G405 | G135 | G335 | G137 | G154 | G129 | G149 | G136 | G142 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HM | HM | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS | HSS |
| | | | | TiN | | | | | | |
| | DIN 335C | DIN 335 | DIN 334C | DIN 334C | DIN 334D | DIN 335C | DORMER | DORMER | DIN 335C | DIN 335C |
| | 90° | 90° | 60° | 60° | 60° | 82° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | **b 38** | **b 39** | **b 40** | **b 40** | **b 41** | **b 42** | **b 43** | **b 44** | **b 45** | **b 45** |
| 1.1 | ■30F | ■30F | ■30F | ■50E | ■30F | ■30F | ■30D | ■30D | ■30F | ■30F |
| 1.2 | ■25E | ■25E | ■25E | ■40E | ■25E | ■25E | ■25D | ■25D | ■25E | ■25E |
| 1.3 | ■20D | ■20D | ■20D | ■30D | ■20D | ■20D | ■20C | ■20C | ■20D | ●20D |
| 1.4 | ■15D | ■15D | ■15D | ●20D | ■15D | ■15D | ■15B | ■15B | ■15D | ●15D |
| 1.5 | ■10B | ■10B | ■10B | ●15B | ■10B | ■10B | ●10A | ●10A | ■10B | |
| 1.6 | ●6A | ●6A | ●6A | ●10B | ●6A | ●6A | ●6A | ●6A | ●6A | |
| 1.7 | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ●8C | ●8C | ●8C | | ●8C | ●8C | ●8B | ●8B | ●8C | ■8C |
| 2.2 | ●6B | ●6B | ●6B | | ●6B | ●6B | ●6A | ●6A | ●6B | ■6B |
| 2.3 | ●4A | ●4A | ●4A | | ●4A | ●4A | | | ●4A | ■4A |
| 2.4 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ●25F | ●25F | ●25F | ■45F | ●25F | ●25F | ●25D | ●25D | ●25F | |
| 3.2 | ●15D | ●15D | ●15D | ■35D | ●15D | ●15D | ●15C | ●15C | ●15D | |
| 3.3 | ●12C | ●12C | ●12C | ■30C | ●12C | ●12C | ●12A | ●12A | ●12C | |
| 3.4 | ●8C | ●8C | ●8C | ■30C | ●8C | ●8C | ●8A | ●8A | ●8C | |
| 4.1 | ■12C | ■12C | ■12C | ●20C | ■12C | ■12C | ■12B | ■12B | ■12C | ■12C |
| 4.2 | ■10A | ■10A | ■10A | ●15A | ■10A | ■10A | ■10A | ■10A | ■10A | ●10A |
| 4.3 | ■8A | ■8A | ■8A | ●10A | ■8A | ■8A | ●8A | ●8A | ■8A | |
| 5.1 | ■12C | ■12C | ■12C | ●20C | ■12C | ■12C | ■12B | ■12B | ■12C | ■12C |
| 5.2 | ■6B | ■6B | ■6B | ●10B | ■6B | ■6B | ■6A | ■6A | ■6B | ●6B |
| 5.3 | ■4A | ■4A | ■4A | ●6A | ■4A | ■4A | ●4A | ●4A | ■4A | |
| 6.1 | ■25D | ■25D | ■25D | ●40D | ■25D | ■25D | ■25B | ■25B | ■25D | ■25D |
| 6.2 | ■20F | ■20F | ■20F | ●30F | ■20F | ■20F | ■20C | ■20C | ■20F | ■20F |
| 6.3 | ■25F | ■25F | ■25F | ●40F | ■25F | ■25F | ■25C | ■25C | ■25F | ●25F |
| 6.4 | ●10D | ●10D | ●10D | ●15D | ●10D | ●10D | ●10B | ●10B | ●10D | |
| 7.1 | ●30G | ●30G | ●30G | ■50G | ●30G | ●30G | ■30D | ■30D | ●30G | ■30G |
| 7.2 | ●25F | ●25F | ●25F | ■40F | ●25F | ●25F | ■25C | ■25C | ●25F | ■25F |
| 7.3 | ●20F | ●20F | ●20F | ■30F | ●20F | ●20F | ●20C | ●20C | ●20F | ●20F |
| 7.4 | ●10F | ●10F | ●10F | ■15F | ●10F | ●10F | ●10C | ●10C | ●10F | ●10F |
| 8.1 | ●30G | ●30G | ●30G | ●50G | ●30G | ●30G | ●30D | ●30D | ●30G | ■30G |
| 8.2 | ●20G | ●20G | ●20G | ●30G | ●20G | ●20G | ●20D | ●20D | ●20G | ■20G |
| 8.3 | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | |

| | G560 | G132 | G138 | G338 | G171 | M138 | G314 | G125 | G236 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HSS / TiAN / DIN 335C / 90° | HSS / DIN 335A / 90° | HSS / DIN 335D / 90° | HSS / TiN / DIN 335D / 90° | HSS / TiAN / DIN 335C / 100° | HSS / ST / DORMER / 20° | HSS / DORMER / 20° | HSS / DIN 373 / 180° | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | **G560** | **G132** | **G138** | **G338** | **G171** | **M138** | **G314** | **G125** | **G236** |
| | 6.30 - 31.00 | 8.00 - 20.00 | 25.00 - 80.00 | 25.00 - 63.00 | 6.30 - 25.00 | No.1 - No.6 | 4.00 - 9.00 | 6.50 - 20.00 | Set |
| | **b 45** | **b 47** | **b 48** | **b 48** | **b 49** | **b 50** | **b 51** | **b 52** | **b 53** |
| 1.1 | ■50E | | ■30F | ■50F | ■50E | ■30D | ■30D | ■30E | |
| 1.2 | ■40E | | ■25E | ■40E | ■40E | ■25D | ■25D | ■25E | |
| 1.3 | ■30D | ●20E | ■20D | ■30D | ■30D | ■20C | ■20C | ■20D | |
| 1.4 | ●20D | ●15D | ■15D | ■20D | ●20D | ■15B | ■15B | ●15D | |
| 1.5 | ●15B | ■10D | ■10B | ■15B | ●15B | ●10A | ●10A | ●10C | |
| 1.6 | ●10B | ■6B | ●6A | ●10A | ●10B | ●6A | ●6A | ●6C | |
| 1.7 | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | ●8C | | | ●8B | ●8B | ■8D | |
| 2.2 | | | ●6B | | | ●6A | ●6A | ●6C | |
| 2.3 | | ●4B | ●4A | | | ●4A | ●4A | | |
| 2.4 | | | | | | | | | |
| 3.1 | ■45F | | ●25F | ■45F | ■45F | ●25D | ●25D | ■25E | |
| 3.2 | ■35D | | ●15D | ■35D | ■35D | ●15C | ●15C | ■15E | |
| 3.3 | ■30C | | ●12C | ■30C | ■30C | ●12A | ●12A | ●12D | |
| 3.4 | ■30C | ■8D | ●8C | ■30C | ■30C | ●8A | ●8A | ●8C | |
| 4.1 | ●20C | | ■12C | ●20C | ●20C | ■12B | ■12B | ●12E | |
| 4.2 | ●15A | ■8A | ■10A | ●15A | ●15A | ■10A | ■10A | ●10E | |
| 4.3 | ●10A | ■8A | ■8A | ●10A | ●10A | ■8A | ■8A | ●8E | |
| 5.1 | ●20C | | ■12C | ●20C | ●20C | ■12B | ■12B | ●12E | |
| 5.2 | ●10B | ■6C | ■6B | ●10B | ●10B | ■6A | ■6A | ●6C | |
| 5.3 | ●6A | ■4B | ■4A | ●6A | ●6A | ■4A | ■4A | ●4E | |
| 6.1 | ●40D | | ■25D | ●40D | ●40D | ■25B | ■25B | ●25C | |
| 6.2 | ●30F | | ■20F | ●30F | ●30F | ■20C | ■20C | ●20C | |
| 6.3 | ●40F | | ■25F | ●40F | ●40F | ■25C | ■25C | ●25C | |
| 6.4 | ●15D | ■10F | ●10D | ●15D | ●15D | ●10B | ●10B | | |
| 7.1 | ■50G | | ●30G | ■50G | ■50G | ■30D | ■30D | ■30G | |
| 7.2 | ■40F | | ●25F | ■40F | ■40F | ■25C | ■25C | ■25G | |
| 7.3 | ■30F | | ●20F | ■30F | ■30F | ●20C | ●20C | ●20G | |
| 7.4 | ■15F | | ●10F | ■15F | ■15F | ●10C | ●10C | ●10E | |
| 8.1 | ●50G | | ●30G | ●50G | ●50G | ■30D | ■30D | ■30C | |
| 8.2 | ●30G | | ●20G | ●30G | ●30G | ■20D | ■20D | ●20C | |
| 8.3 | | ●5G | | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | |



| | Ø mm | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| A | 0,045 | 0,055 | 0,078 | 0,100 | 0,150 | 0,170 | 0,185 | 0,220 | 0,250 | 0,280 | 0,320 | 0,390 | 0,440 |
| B | 0,055 | 0,072 | 0,110 | 0,150 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,280 | 0,310 | 0,360 | 0,400 | 0,500 | 0,550 |
| C | 0,065 | 0,085 | 0,135 | 0,185 | 0,220 | 0,260 | 0,285 | 0,335 | 0,390 | 0,440 | 0,480 | 0,600 | 0,680 |
| D | 0,080 | 0,110 | 0,160 | 0,200 | 0,270 | 0,320 | 0,360 | 0,410 | 0,470 | 0,540 | 0,600 | 0,730 | 0,850 |
| E | 0,100 | 0,140 | 0,180 | 0,250 | 0,350 | 0,390 | 0,430 | 0,500 | 0,530 | 0,640 | 0,750 | 0,910 | 1,100 |
| F | 0,140 | 0,180 | 0,260 | 0,350 | 0,440 | 0,500 | 0,550 | 0,630 | 0,700 | 0,800 | 0,930 | 1,200 | 1,500 |
| | mm/REV ± 15% | | | | | | | | | | | | |




| | Ø mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 60 | 80 |
| A | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| B | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| C | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| D | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| E | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| F | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.36 |
| G | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
| H | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| | mm/N | | | | | | | | | |

● General guidelines for stock removal when pre-drilling holes ● Allgemeine Richtlinien für Materialabtragung beim Vorbohren ● Algemene richtijn voor materiaal afname bij voorboren ● Préconisations de surépaisseur de perçage avant alésage ● Guía general para la eliminación de material cuando existe agujero pre-taladrado ● Regras gerais para material a ser removido durante a furação

| | Ø (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **3 - 5mm** | **5.1 - 10mm** | **10.1 - 20mm** | **20.1 - 30mm** | **> 30mm** |
| 1.1 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-.05 |
| 1.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-.05 |
| 1.3 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-.05 |
| 1.4 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 1.5 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 1.6 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 1.7 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 1.8 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 2.1 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 2.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 2.3 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 2.4 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 3.1 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 |
| 3.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 |
| 3.3 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 3.4 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 4.1 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| 4.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 4.3 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 5.1 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-.05 |
| 5.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 5.3 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 6.1 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 |
| 6.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 6.3 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 6.4 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 7.1 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 |
| 7.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 |
| 7.3 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 |
| 7.4 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 |
| 8.1 | 0.1-0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 |
| 8.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 8.3 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 9.1 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
| 10.1 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 |


For adjustable or blade reamers reduce stock removal by 30%. For quick helix reamers increase by 50% / Für verstellbare Reibahlen die Materialabtragung um 30% reduzieren. Für Schälreibahlen um 50% erhöhen. / Voor verstelbare ruimers de materiaal afname met 30% reduceren. Voor schilruimers met 50% verhogen. / Pour les alésoirs expansibles ou brasés réduire l'avance de 30%. Pour les alésoirs à hélice rapide augmenter de 50%. / Para escariadores ajustables y con cuchillas reducir la eliminación de material un 30%.Para escariadores de hélice rápida incrementar un 50% / Para alargadores ajustáveis reduza o sobremetal em 30%. Para alargadores com hélice rápida aumente em 50%

**B400** HM DIN 8093 B H7

# B400

- Machine Reamer Extremely unequal spacing
- Maschinenreibahle, extrem ungleiche Teilung
- Machineruimer differentiaal vertand
- Alésoir machine Pas différentiel
- Escariador de máquina Espacio extremadamente irregular
- Mandril p/ Cavilhas Cónicas Espaçamento Assimétrico

| B400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ▪ | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |







| $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | z | $d_2$ Øh$_9$ mm | B400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 34 | 6 | 15 | 3 | 1.0 | B4001.0 | 3) |
| 1.2 | 38 | 8 | 16.5 | 3 | 1.2 | B4001.2 | 3) |
| 1.4 | 40 | 8 | 18 | 3 | 1.4 | B4001.4 | 3) |
| 1.5 | 40 | 8 | 18 | 3 | 1.5 | B4001.5 | 3) |
| 1.6 | 49 | 11 | 26 | 3 | 1.6 | B4001.6 | 3) |
| 1.8 | 49 | 11 | 25 | 4 | 1.8 | B4001.8 | 3) |
| 2.0 | 49 | 11 | 24 | 4 | 2.0 | B4002.0 | 3) |
| 2.2 | 57 | 15 | 30 | 4 | 2.2 | B4002.2 | 3) |
| 2.5 | 57 | 15 | 28 | 4 | 2.5 | B4002.5 | 3) |
| 2.8 | 61 | 15 | 32 | 4 | 2.8 | B4002.8 | 3) |
| 3.0 | 61 | 15 | 30 | 6 | 3.0 | B4003.0 | 3) |
| 3.2 | 70 | 18 | 33 | 6 | 3.2 | B4003.2 | 3) |
| 3.5 | 70 | 18 | 33 | 6 | 3.5 | B4003.5 | 3) |
| 4.0 | 75 | 19 | 44 | 6 | 4.0 | B4004.0 | 3) |
| 4.5 | 80 | 21 | 46 | 6 | 4.5 | B4004.5 | 3) |
| 5.0 | 86 | 23 | 53 | 6 | 5.0 | B4005.0 | 3) |
| 5.5 | 93 | 26 | 56 | 6 | 5.6 | B4005.5 | 3) |
| 6.0 | 93 | 26 | 56 | 6 | 5.6 | B4006.0 | 3) |
| 6.5 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6.3 | B4006.5 | 4) |
| 7.0 | 109 | 31 | 69 | 6 | 7.1 | B4007.0 | 4) |
| 8.0 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8.0 | B4008.0 | 4) |
| 9.0 | 125 | 36 | 81 | 6 | 9.0 | B4009.0 | 4) |
| 10.0 | 133 | 38 | 87 | 6 | 10.0 | B40010.0 | 4) |
| 12.0 | 151 | 44 | 105 | 6 | 10.0 | B40012.0 | 4) |
| 14.0 | 160 | 47 | 110 | 8 | 12.5 | B40014.0 | 4) |
| 16.0 | 170 | 52 | 120 | 8 | 12.5 | B40016.0 | 4) |
| 18.0 | 182 | 56 | 130 | 6 | 14.0 | B40018.0 | 3) |
| 20.0 | 195 | 60 | 137 | 6 | 16.0 | B40020.0 | 3) |

[3] Solid Carbide / VHM / Volhardmetalen machineruimer / Carbure monobloc / Monobloc de Metal Duro / Metal Duro Integral
[4] Carbide Head / VHM-Kopf / VHM kop / Tête carbure / Cabeza de Metal Duro / Empastilhado

**B481** HM DIN 8093 DIN 6535HA B Ø.95-5.5 0,+0.004 Ø5.51-12 0,+0.005

# B481

- NC - Centesimal Reamer for High Precision Chucks
- NC- 1/100 Reibahle für Hochgenauigkeitsfutter
- 1/100 Machineruimers met NC-eenheidsschacht
- NC - Alésoir au centième pour mandrins haute précision
- NC - Escariador Centesimal para portas de alta precisión
- NC - Mandril Centesimal p/ buchas de alta precisão

Extremely unequal spacing
Extrem ungleiche Teilung
Differentiaal vertand
Pas différentiel
Espacio extremadamente irregular
Espaçamento Assimétrico

| B481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |




B481



0.98 - 12.05

| $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | z | $d_2$ Øh$_6$ mm | B481 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | 49.5 | 6 | 21.5 | 3 | 4 | B4810.98 |
| 0.99 | 49.5 | 6 | 21.5 | 3 | 4 | B4810.99 |
| 1.00 | 49.5 | 6 | 21.5 | 3 | 4 | B4811.00 |
| 1.01 | 49.5 | 6 | 21.5 | 3 | 4 | B4811.01 |
| 1.02 | 49.5 | 6 | 21.5 | 3 | 4 | B4811.02 |
| 1.03 | 49.5 | 9 | 21.5 | 3 | 4 | B4811.03 |
| 1.48 | 49 | 9 | 21 | 3 | 4 | B4811.48 |
| 1.49 | 49 | 9 | 21 | 3 | 4 | B4811.49 |
| 1.50 | 49 | 9 | 21 | 3 | 4 | B4811.50 |
| 1.51 | 49 | 9 | 21 | 3 | 4 | B4811.51 |
| 1.52 | 49 | 9 | 21 | 3 | 4 | B4811.52 |
| 1.53 | 49 | 9 | 21 | 3 | 4 | B4811.53 |
| 1.98 | 49 | 12 | 21 | 4 | 4 | B4811.98 |
| 1.99 | 49 | 12 | 21 | 4 | 4 | B4811.99 |
| 2.00 | 49 | 12 | 21 | 4 | 4 | B4812.00 |
| 2.01 | 49 | 12 | 21 | 4 | 4 | B4812.01 |
| 2.02 | 49 | 12 | 21 | 4 | 4 | B4812.02 |
| 2.03 | 49 | 12 | 21 | 4 | 4 | B4812.03 |
| 2.48 | 59 | 16 | 31 | 4 | 4 | B4812.48 |
| 2.49 | 59 | 16 | 31 | 4 | 4 | B4812.49 |
| 2.50 | 59 | 16 | 31 | 4 | 4 | B4812.50 |
| 2.51 | 59 | 16 | 31 | 4 | 4 | B4812.51 |
| 2.52 | 59 | 16 | 31 | 4 | 4 | B4812.52 |
| 2.53 | 59 | 16 | 31 | 4 | 4 | B4812.53 |
| 2.97 | 62.5 | 17 | 35 | 6 | 4 | B4812.97 |
| 2.98 | 62.5 | 17 | 35 | 6 | 4 | B4812.98 |
| 2.99 | 62.5 | 17 | 35 | 6 | 4 | B4812.99 |
| 3.00 | 62.5 | 17 | 35 | 6 | 4 | B4813.00 |
| 3.01 | 62.5 | 17 | 35 | 6 | 4 | B4813.01 |
| 3.02 | 62.5 | 17 | 35 | 6 | 4 | B4813.02 |
| 3.03 | 62.5 | 17 | 35 | 6 | 4 | B4813.03 |
| 3.97 | 75 | 19 | 47 | 6 | 4 | B4813.97 |

| $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | z | $d_2$ Ø$h_6$ mm | B481 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 | 75 | 19 | 47 | 6 | 4 | B4813.98 |
| 3.99 | 75 | 19 | 47 | 6 | 4 | B4813.99 |
| 4.00 | 75 | 19 | 47 | 6 | 4 | B4814.00 |
| 4.01 | 75 | 19 | 47 | 6 | 4 | B4814.01 |
| 4.02 | 75 | 19 | 47 | 6 | 4 | B4814.02 |
| 4.03 | 75 | 19 | 47 | 6 | 4 | B4814.03 |
| 4.97 | 86 | 23 | 50 | 6 | 6 | B4814.97 |
| 4.98 | 86 | 23 | 50 | 6 | 6 | B4814.98 |
| 4.99 | 86 | 23 | 50 | 6 | 6 | B4814.99 |
| 5.00 | 86 | 23 | 50 | 6 | 6 | B4815.00 |
| 5.01 | 86 | 23 | 50 | 6 | 6 | B4815.01 |
| 5.02 | 86 | 23 | 50 | 6 | 6 | B4815.02 |
| 5.03 | 86 | 23 | 50 | 6 | 6 | B4815.03 |
| 5.97 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B4815.97 |
| 5.98 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B4815.98 |
| 5.99 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B4815.99 |
| 6.00 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B4816.00 |
| 6.01 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B4816.01 |
| 6.02 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B4816.02 |
| 6.03 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B4816.03 |
| 7.97 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4817.97 |
| 7.98 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4817.98 |
| 7.99 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4817.99 |
| 8.00 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4818.00 |
| 8.01 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4818.01 |
| 8.02 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4818.02 |
| 8.03 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4818.03 |
| 8.04 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4818.04 |
| 9.97 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B4819.97 |
| 9.98 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B4819.98 |
| 9.99 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B4819.99 |
| 10.00 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B48110.00 |
| 10.01 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B48110.01 |
| 10.02 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B48110.02 |
| 10.03 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B48110.03 |
| 10.04 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B48110.04 |
| 10.05 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B48110.05 |
| 11.97 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48111.97 |
| 11.98 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48111.98 |
| 11.99 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48111.99 |
| 12.00 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48112.00 |
| 12.01 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48112.01 |
| 12.02 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48112.02 |
| 12.03 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48112.03 |
| 12.04 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48112.04 |
| 12.05 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48112.05 |


**B441** HM DIN 8050 A H7

# B441

- Machine Reamer Extremely unequal spacing
- Maschinenreibahle, extrem ungleiche Teilung
- Machineruimers differentiaal vertand
- Alésoir machine Pas différentiel
- Escariador de máquina Espacio extremadamente irregular
- Mandril p/ Cavilhas Cónicas Espaçamento Assimétrico

**B441** ▪ 1.5 1.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

▪ 1.1 1.2 1.3 1.4




**B441**



10.00 - 20.00

| $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | z | $d_2$ Øh$_9$ mm | B441 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 133 | 19 | 87 | 6 | 10 | B44110.0 |
| 11.0 | 142 | 19 | 96 | 6 | 10 | B44111.0 |
| 12.0 | 151 | 19 | 105 | 6 | 10 | B44112.0 |
| 13.0 | 151 | 19 | 105 | 6 | 10 | B44113.0 |
| 14.0 | 160 | 19 | 110 | 6 | 12.5 | B44114.0 |
| 15.0 | 162 | 19 | 112 | 6 | 12.5 | B44115.0 |
| 16.0 | 170 | 22 | 120 | 6 | 12.5 | B44116.0 |
| 17.0 | 175 | 22 | 123 | 6 | 14 | B44117.0 |
| 18.0 | 182 | 22 | 130 | 6 | 14 | B44118.0 |
| 19.0 | 189 | 22 | 131 | 6 | 16 | B44119.0 |
| 20.0 | 195 | 22 | 137 | 6 | 16 | B44120.0 |

DORMER

B411 HM DIN 8094 B H7

# B411

- Machine Reamer Extremely unequal spacing
- Maschinenreibahle, extrem ungleiche Teilung
- Machineruimers differentiaal vertand
- Alésoir machine Pas différentiel
- Escariador de máquina Espacio extremadamente irregular
- Mandril p/ Cavilhas Cónicas Espaçamento Assimétrico

**B411** ▪ 1.5 1.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

▪ 1.1 1.2 1.3 1.4




**B411**



5.00 - 30.00

| $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | z | MK | B411 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 133 | 23 | 67.5 | 6 | 1 | B4115.0 | 3) |
| 6.0 | 138 | 26 | 72.5 | 6 | 1 | B4116.0 | 3) |
| 7.0 | 150 | 31 | 84.5 | 6 | 1 | B4117.0 | 3) |
| 8.0 | 156 | 33 | 90.5 | 6 | 1 | B4118.0 | 3) |
| 9.0 | 162 | 36 | 96.5 | 6 | 1 | B4119.0 | 3) |
| 10.0 | 168 | 38 | 102.5 | 6 | 1 | B41110.0 | 3) |
| 12.0 | 182 | 44 | 116.5 | 6 | 1 | B41112.0 | 3) |
| 14.0 | 189 | 47 | 123.5 | 8 | 1 | B41114.0 | 3) |
| 15.0 | 204 | 50 | 124 | 8 | 2 | B41115.0 | 4) |
| 16.0 | 210 | 52 | 130 | 8 | 2 | B41116.0 | 4) |
| 17.0 | 214 | 54 | 134 | 6 | 2 | B41117.0 | 4) |
| 18.0 | 219 | 56 | 139 | 6 | 2 | B41118.0 | 4) |
| 19.0 | 223 | 58 | 143 | 6 | 2 | B41119.0 | 4) |
| 20.0 | 228 | 60 | 148 | 6 | 2 | B41120.0 | 4) |
| 22.0 | 237 | 64 | 157 | 6 | 2 | B41122.0 | 4) |
| 24.0 | 268 | 68 | 169 | 8 | 3 | B41124.0 | 4) |
| 25.0 | 268 | 68 | 169 | 8 | 3 | B41125.0 | 4) |
| 26.0 | 273 | 70 | 174 | 8 | 3 | B41126.0 | 4) |
| 30.0 | 281 | 73 | 182 | 8 | 3 | B41130.0 | 4) |


[3] Solid Carbide / VHM / Volhardmetalen machineruimer / Carbure monobloc / Monobloc de Metal Duro / Metal Duro Integral
[4] Carbide Head / VHM-Kopf / VHM kop / Tête carbure / Cabeza de Metal Duro / Empastilhado

B442 HM DIN 8051 A H7

# B442

- Machine Reamer Extremely unequal spacing
- Maschinenreibahle Extrem ungleiche Teilung
- Machineruimers differentiaal vertand
- Alésoir machine Pas différentiel
- Escariador de máquina Espacio extremadamente irregular
- Mandril p/ Cavilhas Cónicas Espaçamento Assimétrico

| B442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ▪ | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |




B442



10.00 - 20.00

| $d_1$ Ø | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | | | B442 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | z | MK | |
| 10.0 | 168 | 19 | 102.5 | 6 | 1 | B44210.0 |
| 12.0 | 182 | 19 | 116.5 | 6 | 1 | B44212.0 |
| 14.0 | 189 | 19 | 123.5 | 6 | 1 | B44214.0 |
| 15.0 | 204 | 19 | 124 | 6 | 2 | B44215.0 |
| 16.0 | 210 | 22 | 130 | 6 | 2 | B44216.0 |
| 17.0 | 214 | 22 | 134 | 6 | 2 | B44217.0 |
| 18.0 | 219 | 22 | 139 | 6 | 2 | B44218.0 |
| 19.0 | 223 | 22 | 143 | 6 | 2 | B44219.0 |
| 20.0 | 228 | 22 | 148 | 6 | 2 | B44220.0 |

**B100** HSS ST DIN 206 B H7

# B100

- Hand Reamer — d2=d1 with tolerance e9
- Handreibahle — d2=d1 with tolerance e9
- Handruimer — d2=d1 met tolerantie e9
- Alésoir à main — d2=d1 with tolerance e9
- Escariador de mano — d2=d1 with tolerance e9
- Mandril Manual — d2=d1 with tolerance e9

**B100** ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 4.1 6.2

▪ 1.5 1.6 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.3 6.4 7.1 7.2 8.2




**B100**



1.50 - 50.00

| d1 Ø Inch | d1 Ø mm | l1 mm | l2 mm | l3 mm | z | a mm | B100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 41 | 20 | 5 | 3 | 1.12 | B1001.5 |
| 1/16 | 1.59 | 41 | 20 | 5 | 3 | 1.12 | B1001/16 |
| | 1.60 | 44 | 21 | 5 | 3 | 1.25 | B1001.6 |
| 5/64 | 1.98 | 47 | 23 | 6 | 4 | 1.40 | B1005/64 |
| | 2.00 | 50 | 25 | 6 | 4 | 1.60 | B1002.0 |
| 3/32 | 2.38 | 54 | 27 | 7 | 4 | 1.80 | B1003/32 |
| | 2.50 | 58 | 29 | 7 | 4 | 2.10 | B1002.5 |
| 7/64 | 2.78 | 62 | 31 | 8 | 6 | 2.10 | B1007/64 |
| | 3.00 | 62 | 31 | 8 | 6 | 2.40 | B1003.0 |
| 1/8 | 3.18 | 66 | 33 | 8 | 6 | 2.40 | B1001/8 |
| | 3.20 | 66 | 33 | 8 | 6 | 2.40 | B1003.2 |
| | 3.50 | 71 | 35 | 9 | 6 | 2.70 | B1003.5 |
| 9/64 | 3.57 | 71 | 35 | 9 | 6 | 2.70 | B1009/64 |
| 5/32 | 3.97 | 76 | 38 | 10 | 6 | 3.00 | B1005/32 |
| | 4.00 | 76 | 38 | 10 | 6 | 3.00 | B1004.0 |
| 11/64 | 4.37 | 81 | 41 | 10 | 6 | 3.40 | B10011/64 |
| | 4.50 | 81 | 41 | 10 | 6 | 3.40 | B1004.5 |
| 3/16 | 4.76 | 87 | 44 | 11 | 6 | 3.80 | B1003/16 |
| | 5.00 | 87 | 44 | 11 | 6 | 3.80 | B1005.0 |
| 13/64 | 5.16 | 87 | 44 | 11 | 6 | 3.80 | B10013/64 |
| | 5.50 | 93 | 47 | 12 | 6 | 4.30 | B1005.5 |
| 7/32 | 5.56 | 93 | 47 | 12 | 6 | 4.30 | B1007/32 |
| 15/64 | 5.95 | 93 | 47 | 12 | 6 | 4.90 | B10015/64 |
| | 6.00 | 93 | 47 | 12 | 6 | 4.90 | B1006.0 |
| 1/4 | 6.35 | 100 | 50 | 13 | 6 | 4.90 | B1001/4 |
| | 6.50 | 100 | 50 | 13 | 6 | 4.90 | B1006.5 |
| 17/64 | 6.75 | 107 | 54 | 14 | 6 | 5.50 | B10017/64 |
| | 7.00 | 107 | 54 | 14 | 6 | 5.50 | B1007.0 |
| 9/32 | 7.14 | 107 | 54 | 14 | 6 | 6.20 | B1009/32 |
| | 7.50 | 107 | 54 | 14 | 6 | 6.20 | B1007.5 |
| 19/64 | 7.54 | 115 | 58 | 15 | 6 | 6.20 | B10019/64 |
| 5/16 | 7.94 | 115 | 58 | 15 | 6 | 6.20 | B1005/16 |
| | 8.00 | 115 | 58 | 15 | 6 | 6.20 | B1008.0 |
| 21/64 | 8.33 | 115 | 58 | 15 | 6 | 7.00 | B10021/64 |

| $d_1$ Ø Inch | $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | z | ▨ a mm | B100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.50 | 115 | 58 | 15 | 6 | 7.00 | B1008.5 |
| 11/32 | 8.73 | 124 | 62 | 16 | 6 | 7.00 | B10011/32 |
| | 9.00 | 124 | 62 | 16 | 6 | 7.00 | B1009.0 |
| 23/64 | 9.13 | 124 | 62 | 16 | 6 | 8.00 | B10023/64 |
| | 9.50 | 124 | 62 | 16 | 6 | 8.00 | B1009.5 |
| 3/8 | 9.52 | 124 | 62 | 17 | 6 | 8.00 | B1003/8 |
| 25/64 | 9.92 | 133 | 66 | 17 | 6 | 8.00 | B10025/64 |
| | 10.00 | 133 | 66 | 17 | 6 | 8.00 | B10010.0 |
| 13/32 | 10.32 | 133 | 66 | 17 | 6 | 8.00 | B10013/32 |
| | 10.50 | 133 | 66 | 17 | 6 | 8.00 | B10010.5 |
| | 11.00 | 142 | 71 | 18 | 6 | 9.00 | B10011.0 |
| 7/16 | 11.11 | 142 | 71 | 18 | 6 | 9.00 | B1007/16 |
| | 11.50 | 142 | 71 | 18 | 6 | 9.00 | B10011.5 |
| | 12.00 | 152 | 76 | 19 | 6 | 9.00 | B10012.0 |
| | 12.50 | 152 | 76 | 19 | 6 | 10.00 | B10012.5 |
| 1/2 | 12.70 | 152 | 76 | 19 | 6 | 10.00 | B1001/2 |
| | 13.00 | 152 | 76 | 19 | 6 | 10.00 | B10013.0 |
| 17/32 | 13.49 | 163 | 81 | 20 | 8 | 11.00 | B10017/32 |
| | 13.50 | 163 | 81 | 20 | 8 | 11.00 | B10013.5 |
| | 14.00 | 163 | 81 | 20 | 8 | 11.00 | B10014.0 |
| 9/16 | 14.29 | 163 | 81 | 20 | 8 | 11.00 | B1009/16 |
| | 14.50 | 163 | 81 | 20 | 8 | 11.00 | B10014.5 |
| | 15.00 | 163 | 81 | 20 | 8 | 12.00 | B10015.0 |
| 19/32 | 15.08 | 163 | 81 | 22 | 8 | 12.00 | B10019/32 |
| 5/8 | 15.88 | 175 | 87 | 22 | 8 | 12.00 | B1005/8 |
| | 16.00 | 175 | 87 | 22 | 8 | 12.00 | B10016.0 |
| | 17.00 | 175 | 87 | 22 | 8 | 13.00 | B10017.0 |
| 11/16 | 17.46 | 188 | 93 | 23 | 8 | 14.50 | B10011/16 |
| | 18.00 | 188 | 93 | 23 | 8 | 14.50 | B10018.0 |
| | 19.00 | 188 | 93 | 23 | 8 | 14.50 | B10019.0 |
| 3/4 | 19.05 | 188 | 93 | 25 | 8 | 14.50 | B1003/4 |
| | 20.00 | 201 | 100 | 25 | 8 | 16.00 | B10020.0 |
| 13/16 | 20.64 | 201 | 100 | 25 | 8 | 16.00 | B10013/16 |
| | 21.00 | 201 | 100 | 25 | 8 | 16.00 | B10021.0 |
| | 22.00 | 215 | 107 | 27 | 8 | 18.00 | B10022.0 |
| 7/8 | 22.22 | 215 | 107 | 27 | 8 | 18.00 | B1007/8 |
| | 23.00 | 215 | 107 | 27 | 8 | 18.00 | B10023.0 |
| | 24.00 | 231 | 115 | 29 | 8 | 18.00 | B10024.0 |
| | 25.00 | 231 | 115 | 29 | 8 | 20.00 | B10025.0 |
| 1“ | 25.40 | 231 | 115 | 29 | 8 | 20.00 | B1001 |
| | 26.00 | 231 | 115 | 29 | 8 | 20.00 | B10026.0 |
| | 27.00 | 247 | 124 | 31 | 10 | 22.00 | B10027.0 |
| | 28.00 | 247 | 124 | 31 | 10 | 22.00 | B10028.0 |
| | 29.00 | 247 | 124 | 31 | 10 | 22.00 | B10029.0 |
| | 30.00 | 247 | 124 | 31 | 10 | 24.00 | B10030.0 |
| | 31.00 | 265 | 133 | 33 | 10 | 24.00 | B10031.0 |
| | 32.00 | 265 | 133 | 33 | 10 | 24.00 | B10032.0 |
| | 33.00 | 265 | 133 | 33 | 10 | 26.00 | B10033.0 |
| | 34.00 | 284 | 142 | 36 | 10 | 26.00 | B10034.0 |
| | 35.00 | 284 | 142 | 36 | 10 | 29.00 | B10035.0 |
| | 36.00 | 284 | 142 | 36 | 10 | 29.00 | B10036.0 |
| | 37.00 | 284 | 142 | 36 | 10 | 29.00 | B10037.0 |
| | 38.00 | 305 | 152 | 38 | 10 | 29.00 | B10038.0 |
| | 39.00 | 305 | 152 | 38 | 10 | 32.00 | B10039.0 |
| | 40.00 | 305 | 152 | 38 | 10 | 32.00 | B10040.0 |
| | 45.00 | 326 | 163 | 41 | 12 | 35.00 | B10045.0 |
| | 50.00 | 347 | 174 | 44 | 12 | 39.00 | B10050.0 |

**B334** HSS

# B334

- Hand Reamer Quickly Adjustable
- VerstellbareHandreibahle
- Verstelbare handruimers
- Alésoirs à main expansibles
- Escariador de mano Extensibles
- Mandril Manual Expansível




**B334**



N000 - N16

| Nr. | d min-max mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | z | ▨ a mm | B334 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 6.4 - 7.2 | 110 | 32 | 7 | 4 | 3.0 | B334000 |
| 00 | 7.2 - 8.0 | 110 | 32 | 7 | 4 | 3.4 | B33400 |
| 0 | 8.0 - 9.0 | 115 | 34 | 9 | 5 | 3.8 | B3340 |
| 1 | 9.0 - 10.0 | 115 | 34 | 9 | 5 | 4.3 | B3341 |
| 2 | 10.0 - 11.0 | 115 | 34 | 9 | 5 | 4.9 | B3342 |
| 3 | 11.0 - 12.0 | 125 | 35 | 9 | 5 | 4.9 | B3343 |
| 4 | 12.0 - 13.5 | 135 | 41 | 9 | 5 | 6.2 | B3344 |
| 5 | 13.5 - 15.5 | 146 | 50 | 12 | 5 | 7.0 | B3345 |
| 6 | 15.5 - 18.0 | 166 | 60 | 12 | 5 | 8.0 | B3346 |
| 7 | 18.0 - 21.0 | 178 | 65 | 15 | 5 | 9.0 | B3347 |
| 8 | 21.0 - 24.0 | 195 | 76 | 15 | 5 | 11.0 | B3348 |
| 9 | 24.0 - 27.5 | 218 | 82 | 18 | 5 | 12.0 | B3349 |
| 10 | 27.5 - 31.5 | 245 | 86 | 18 | 5 | 14.5 | B33410 |
| 11 | 31.5 - 37.0 | 280 | 98 | 18 | 6 | 18.0 | B33411 |
| 12 | 37.0 - 45.0 | 325 | 108 | 20 | 6 | 20.0 | B33412 |
| 13 | 45.0 - 55.0 | 370 | 118 | 20 | 6 | 26.0 | B33413 |
| 14 | 55.0 - 67.0 | 400 | 125 | 20 | 6 | 32.0 | B33414 |
| 15 | 67.0 - 80.0 | 435 | 140 | 23 | 8 | 39.0 | B33415 |
| 16 | 80.0 - 95.0 | 475 | 155 | 23 | 8 | 49.0 | B33416 |

**B335** HSS DORMER

# B335


- Hand Reamer Quickly Adjustable - Spare Parts (B334)
- Ersatzteile für B334
- Verstelbare handruimers - reserve onderdelen (B334)
- Accessoires pour alésoirs à main expansibles (B334)
- Accesorios para el porta-escariador tipo B334
- Acessórios de Substituição p/ B334



BLADES



NUT




| Nr. | B335 |
|---|---|
| 000 | B335000BLADES |
| 000 | B335000NUT |
| 00 | B33500BLADES |
| 00 | B33500NUT |
| 0 | B3350BLADES |
| 0 | B3350NUT |
| 1 | B3351BLADES |
| 1 | B3351NUT |
| 2 | B3352BLADES |
| 2 | B3352NUT |
| 3 | B3353BLADES |
| 3 | B3353NUT |
| 4 | B3354BLADES |
| 4 | B3354NUT |
| 5 | B3355BLADES |
| 5 | B3355NUT |
| 6 | B3356BLADES |
| 6 | B3356NUT |
| 7 | B3357BLADES |
| 7 | B3357NUT |
| 8 | B3358BLADES |
| 8 | B3358NUT |
| 9 | B3359BLADES |
| 9 | B3359NUT |
| 10 | B33510BLADES |
| 10 | B33510NUT |
| 11 | B33511BLADES |
| 11 | B33511NUT |
| 12 | B33512BLADES |
| 12 | B33512NUT |
| 13 | B33513BLADES |
| 13 | B33513NUT |
| 14 | B33514BLADES |
| 14 | B33514NUT |
| 15 | B33515BLADES |
| 15 | B33515NUT |
| 16 | B33516BLADES |
| 16 | B33516NUT |

DORMER

**B901** HSS ST BS 328 B H7

# B901

- Machine Reamer d2=d1-0.025
- Maschinenreibahle d2=d1 - 0.025
- Machineruimer d2=d1 - 0.025
- Alésoir machine d2=d1 - 0.025
- Escariador de máquina d2=d1 - 0.025
- Mandril p/ Cavilhas Cónicas d2=d1 - 0.025

**B901**

▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 4.1 6.2

▪ 1.5 1.6 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.3 6.4 7.1 7.2 8.2







| $d_1$ Ø Inch | $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | z | B901 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 44 | 21 | 4 | B9011.5 |
| 1/16 | 1.59 | 44 | 21 | 4 | B9011/16 |
| | 2.00 | 50 | 25 | 4 | B9012.0 |
| 3/32 | 2.38 | 58 | 29 | 4 | B9013/32 |
| | 2.50 | 58 | 29 | 4 | B9012.5 |
| | 3.00 | 62 | 31 | 4 | B9013.0 |
| 1/8 | 3.18 | 66 | 33 | 4 | B9011/8 |
| | 3.50 | 71 | 35 | 4 | B9013.5 |
| 9/64 | 3.57 | 71 | 35 | 4 | B9019/64 |
| 5/32 | 3.97 | 76 | 38 | 6 | B9015/32 |
| | 4.00 | 76 | 38 | 6 | B9014.0 |
| 11/64 | 4.37 | 81 | 41 | 6 | B90111/64 |
| | 4.50 | 81 | 41 | 6 | B9014.5 |
| 3/16 | 4.76 | 87 | 44 | 6 | B9013/16 |
| | 5.00 | 87 | 44 | 6 | B9015.0 |
| 13/64 | 5.16 | 87 | 44 | 6 | B90113/64 |
| | 5.50 | 93 | 47 | 6 | B9015.5 |
| 7/32 | 5.56 | 93 | 47 | 6 | B9017/32 |
| 15/64 | 5.95 | 93 | 47 | 6 | B90115/64 |
| | 6.00 | 93 | 47 | 6 | B9016.0 |
| 1/4 | 6.35 | 100 | 50 | 6 | B9011/4 |
| | 7.00 | 107 | 54 | 6 | B9017.0 |
| 9/32 | 7.14 | 107 | 54 | 6 | B9019/32 |
| 5/16 | 7.94 | 115 | 58 | 6 | B9015/16 |
| | 8.00 | 115 | 58 | 6 | B9018.0 |
| 11/32 | 8.73 | 124 | 62 | 6 | B90111/32 |
| | 9.00 | 124 | 62 | 6 | B9019.0 |
| 3/8 | 9.52 | 133 | 66 | 6 | B9013/8 |
| | 10.00 | 133 | 66 | 6 | B90110.0 |
| 13/32 | 10.32 | 133 | 66 | 6 | B90113/32 |
| | 11.00 | 142 | 71 | 6 | B90111.0 |
| 7/16 | 11.11 | 142 | 71 | 6 | B9017/16 |
| | 12.00 | 152 | 76 | 6 | B90112.0 |
| 1/2 | 12.70 | 152 | 76 | 6 | B9011/2 |

**B301** HSS ST BS 328 A 1:48

# B301

- Hand Taper Pin Reamer
- Handreibahle, konisch
- Pengat handruimers
- Alésoir à main conique
- Escariador de mano para pasadores cónicos
- com quadra  Mandril Manual Cónico p/ Cavilhas B

**B301**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.2 | | | | | | | | | | |
| • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 |




**B301**



1/16 - 7/8

| nom Ø | $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | z | ▨ a mm | $d_2$ Ø mm | B301 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 1.59 | 51 | 25 | 4 | 1.2 | 1.63 | B3011/16 | 1) |
| 5/64 | 1.98 | 51 | 25 | 4 | 1.6 | 2.03 | B3015/64 | 1) |
| 3/32 | 2.38 | 57 | 32 | 4 | 2.0 | 2.41 | B3013/32 | 1) |
| 7/64 | 2.78 | 64 | 38 | 4 | 2.2 | 2.82 | B3017/64 | 1) |
| 1/8 | 3.18 | 70 | 44 | 4 | 2.5 | 3.23 | B3011/8 | 1) |
| 9/64 | 3.57 | 73 | 48 | 4 | 2.8 | 3.63 | B3019/64 | 1) |
| 5/32 | 3.97 | 76 | 51 | 4 | 3.1 | 4.01 | B3015/32 | 1) |
| 11/64 | 4.37 | 89 | 57 | 4 | 3.6 | 4.42 | B30111/64 | 1) |
| 3/16 | 4.76 | 102 | 70 | 4 | 4.0 | 4.95 | B3013/16 | 1) |
| 7/32 | 5.56 | 102 | 70 | 6 | 4.5 | 5.59 | B3017/32 | 1) |
| 1/4 | 6.35 | 117 | 86 | 6 | 5.0 | 6.43 | B3011/4 | 2) |
| 9/32 | 7.14 | 143 | 105 | 6 | 5.6 | 7.42 | B3019/32 | 2) |
| 5/16 | 7.94 | 143 | 105 | 6 | 6.3 | 8.03 | B3015/16 | 2) |
| 11/32 | 8.73 | 152 | 114 | 6 | 7.1 | 8.81 | B30111/32 | 2) |
| 3/8 | 9.52 | 165 | 127 | 6 | 8.0 | 9.68 | B3013/8 | 2) |
| 13/32 | 10.32 | 191 | 146 | 6 | 8.0 | 10.46 | B30113/32 | 2) |
| 7/16 | 11.11 | 191 | 146 | 6 | 9.0 | 11.25 | B3017/16 | 2) |
| 1/2 | 12.70 | 210 | 165 | 6 | 10.0 | 12.85 | B3011/2 | 2) |
| 9/16 | 14.29 | 216 | 171 | 6 | 11.2 | 14.50 | B3019/16 | 2) |
| 5/8 | 15.88 | 235 | 191 | 6 | 12.5 | 16.08 | B3015/8 | 2) |
| 3/4 | 19.05 | 273 | 222 | 6 | 16.0 | 19.30 | B3013/4 | 2) |
| 7/8 | 22.22 | 305 | 241 | 6 | 18.0 | 22.48 | B3017/8 | 2) |

[1] Limit of tolerance +0.0030 / Toleranz +0.0030 / Tolerantie +0.0030 / Tolérance +0.0030 / Límite de tolerancia +0.0030 / Limite de tolerância +0.0030

[2] Limit of tolerance +0.0050 / Toleranz +0.0050 / Tolerantie +0.0050 / Tolérance +0.0050 / Límite de tolerancia +0.0050 / Limite de tolerância +0.0050

**B903** HSS ST DIN 9 A 1:50

# B903

- Hand Taper Pin Reamer
- Handreibahle, konisch
- Pengat handruimers
- Alésoir à main conique
- Escariador de mano para pasadores cónicos
- com quadra  Mandril Manual Cónico p/ Cavilhas B

**B903**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.2 | | | | | | | | | | |
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 |







| nom Ø | $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | z | a mm | $d_3$ Ø$h_{11}$ mm | B903 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.40 | 2.14 | 57 | 37 | 4 | 1.80 | 2.14 | B9031.5 | 5) |
| 2.0 | 1.90 | 2.86 | 68 | 48 | 4 | 2.24 | 2.86 | B9032.0 | 5) |
| 2.5 | 2.40 | 3.36 | 68 | 48 | 4 | 2.80 | 3.36 | B9032.5 | 5) |
| 3.0 | 2.90 | 4.06 | 80 | 58 | 4 | 3.15 | 4.00 | B9033.0 | 5) |
| 4.0 | 3.90 | 5.26 | 93 | 68 | 4 | 4.00 | 5.00 | B9034.0 | 5) |
| 5.0 | 4.90 | 6.36 | 100 | 73 | 4 | 5.00 | 6.30 | B9035.0 | 5) |
| 6.0 | 5.90 | 8.00 | 135 | 105 | 6 | 6.30 | 7.90 | B9036.0 | 6) |
| 8.0 | 7.90 | 10.80 | 180 | 145 | 6 | 8.00 | 10.50 | B9038.0 | 6) |
| 10.0 | 9.90 | 13.40 | 215 | 175 | 6 | 10.00 | 13.30 | B90310.0 | 6) |
| 12.0 | 11.80 | 16.00 | 255 | 210 | 8 | 11.20 | 16.00 | B90312.0 | 6) |
| 13.0 | 12.86 | 16.74 | 255 | 210 | 8 | 12.50 | 16.74 | B90313.0 | 6) |
| 14.0 | 13.86 | 17.74 | 255 | 210 | 8 | 12.50 | 17.74 | B90314.0 | 6) |
| 16.0 | 15.80 | 20.40 | 280 | 230 | 8 | 14.00 | 20.40 | B90316.0 | 6) |
| 20.0 | 19.80 | 24.80 | 310 | 250 | 8 | 18.00 | 24.80 | B90320.0 | 6) |

[5] Limit of tolerance +0.0750 / Toleranz +0.0750 / Tolerantie +0.0750 / Tolérance +0.0750 / Límite de tolerancia +0.0750 / Limite de tolerância +0.0750

[6] Limit of tolerance +0.125 / Toleranz +0.125 / Tolerantie +0.125 / Tolérance +0.125 / Límite de tolerancia +0.125 / Limite de tolerância +0.1250

**B952** HSS DIN 9 B 1:50

# B952

- Hand Taper Pin Reamer
- Handreibahle, konisch
- Pengat handruimers
- Alésoir à main conique
- Escariador de mano para pasadores cónicos
- com quadra  Mandril Manual Cónico p/ Cavilhas B

| B952 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.2 | | | | | | | | | |
| | ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 |







| nom Ø | $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | z | ▨ a mm | $d_3$ Ø$h_{11}$ mm | B952 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.1 | 1.74 | 50 | 32 | 3 | 2.4 | 3.15 | B9521.2 | 7) |
| 1.5 | 1.4 | 2.14 | 57 | 37 | 3 | 2.4 | 3.15 | B9521.5 | 7) |
| 2.0 | 1.9 | 2.86 | 68 | 48 | 3 | 2.4 | 3.15 | B9522.0 | 7) |
| 2.5 | 2.4 | 3.36 | 68 | 48 | 4 | 2.4 | 3.15 | B9522.5 | 7) |
| 3.0 | 2.9 | 4.06 | 80 | 58 | 5 | 3.0 | 4.00 | B9523.0 | |
| 3.5 | 3.4 | 4.66 | 87 | 63 | 5 | 3.4 | 4.50 | B9523.5 | |
| 4.0 | 3.9 | 5.26 | 93 | 68 | 5 | 3.8 | 5.00 | B9524.0 | |
| 4.5 | 4.4 | 5.80 | 95 | 70 | 5 | 4.3 | 5.60 | B9524.5 | |
| 5.0 | 4.9 | 6.36 | 100 | 73 | 5 | 4.9 | 6.30 | B9525.0 | |
| 5.5 | 5.4 | 7.20 | 118 | 90 | 6 | 5.5 | 7.10 | B9525.5 | |
| 6.0 | 5.9 | 8.00 | 135 | 105 | 6 | 6.2 | 8.00 | B9526.0 | |
| 6.5 | 6.4 | 8.60 | 140 | 110 | 6 | 6.2 | 8.00 | B9526.5 | |
| 7.0 | 6.9 | 9.40 | 160 | 125 | 6 | 7.0 | 9.00 | B9527.0 | |
| 8.0 | 7.9 | 10.8 | 180 | 145 | 6 | 8.0 | 10.00 | B9528.0 | |
| 9.0 | 8.9 | 12.1 | 195 | 160 | 6 | 9.0 | 11.20 | B9529.0 | |
| 10.0 | 9.9 | 13.4 | 215 | 175 | 6 | 10.0 | 12.50 | B95210.0 | |
| 12.0 | 11.8 | 16.0 | 255 | 210 | 8 | 11.0 | 14.00 | B95212.0 | |
| 13.0 | 12.8 | 17.0 | 255 | 210 | 8 | 12.0 | 16.00 | B95213.0 | |
| 14.0 | 13.8 | 18.0 | 255 | 210 | 8 | 12.0 | 16.00 | B95214.0 | |
| 16.0 | 15.8 | 20.4 | 280 | 230 | 8 | 14.5 | 18.00 | B95216.0 | |
| 20.0 | 19.8 | 24.8 | 310 | 250 | 8 | 18.0 | 22.40 | B95220.0 | |
| 25.0 | 24.7 | 30.7 | 370 | 300 | 10 | 22.0 | 28.00 | B95225.0 | |
| 30.0 | 29.7 | 36.1 | 400 | 320 | 10 | 24.0 | 31.50 | B95230.0 | |
| 40.0 | 39.7 | 46.5 | 430 | 340 | 12 | 32.0 | 40.00 | B95240.0 | |
| 50.0 | 49.7 | 56.9 | 460 | 360 | 12 | 39.0 | 50.00 | B95250.0 | |

7) Straight Flute, form A / Rechtsgedrallt, Form A / Rechte spaangroef, vorm A / / /


DORMER

B122 HSS ST Bronze ANSI

# B122

- Straight Car Reamers, LH Helical Flute
- Zylinderschaft mit Rheibahle
- Recht Machineruimers
- Alésoir cylindrique tôle fine, hélice à gauche
- Escariadores de máquina rectos
- Cilíndrica Mandril

| B122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.2 | | | | | | | | | | |
| ● | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 |




B122



3/8 - 1.1/16

| $d_1$ Ø Inch | $d_1$ decimal Inch | $d_2$ Ø Inch | $l_2$ Inch | $l_1$ Inch | B122 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 0.3750 | 1/2 | 3.5/8 | 5.15/16 | B1223/8 |
| 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 3.5/8 | 5.15/16 | B1221/2 |
| 9/16 | 0.5625 | 1/2 | 3.5/8 | 5.15/16 | B1229/16 |
| 5/8 | 0.6250 | 1/2 | 4.1/4 | 6.9/16 | B1225/8 |
| 11/16 | 0.6875 | 1/2 | 4.1/4 | 6.9/16 | B12211/16 |
| 3/4 | 0.7500 | 1/2 | 4.9/16 | 7“ | B1223/4 |
| 13/16 | 0.8125 | 1/2 | 4.9/16 | 7“ | B12213/16 |
| 7/8 | 0.8750 | 1/2 | 4.9/16 | 7.1/4 | B1227/8 |
| 15/16 | 0.9375 | 1/2 | 4.9/16 | 7.1/4 | B12215/16 |
| 1“ | 1.0000 | 1/2 | 4.9/16 | 7.1/4 | B1221 |
| 1.1/16 | 1.0625 | 1/2 | 4.9/16 | 7.1/4 | B1221.1/16 |


**B953** HSS-E DIN 2179 1:50


# B953

- Machine Reamer for Conical Pin Left Hand Helix 45°
- Maschinen-Kegelreibahle mit 45° Linksdrall
- Machine-pengatruimer met 45° linkse spiraal
- Alésoir Machine pour goupille conique Hélice à gauche à 45°
- Escariador de máquina para pasadores cónicos Hélice a izquierdas 45°
- Mandril de Máquina p/ Cavilhas Cónicas Hélice à Esquerda - 45º

Tang to DIN 1809
mit Mitnehmer DIN 1809
Met lip DIN 1809
Tenon selon la DIN 1809
Lengüeta según DIN 1809
Lingueta DIN 1809

| B953 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 6.2 | 9.1 | | | | | | | |




| nom Ø | $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | z | $d_3$ Ø$h_9$ mm | B953 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.8 | 1.46 | 60 | 33 | 2 | 1.4 | B9531.0 |
| 1.5 | 1.4 | 2.14 | 70 | 37 | 2 | 2.1 | B9531.5 |
| 2.0 | 1.9 | 2.86 | 86 | 48 | 3 | 3.15 | B9532.0 |
| 2.5 | 2.4 | 3.36 | 86 | 48 | 3 | 3.15 | B9532.5 |
| 3.0 | 2.9 | 4.06 | 100 | 58 | 3 | 4.0 | B9533.0 |
| 4.0 | 3.9 | 5.26 | 112 | 68 | 3 | 5.0 | B9534.0 |
| 5.0 | 4.9 | 6.36 | 122 | 73 | 3 | 6.3 | B9535.0 |
| 6.0 | 5.9 | 8.00 | 160 | 105 | 3 | 8.0 | B9536.0 |
| 6.5 | 6.4 | 8.78 | 188 | 119 | 3 | 8.5 | B9536.5 |
| 8.0 | 7.9 | 10.80 | 207 | 145 | 3 | 10.0 | B9538.0 |
| 10.0 | 9.9 | 13.40 | 245 | 175 | 3 | 12.5 | B95310.0 |
| 12.0 | 11.8 | 16.00 | 290 | 210 | 3 | 16.0 | B95312.0 |

DORMER

**B180** HSS-E DIN 212 DIN 6535HA B H7

# B180

- NC - Reamer for High Precision Chucks
- NC-Maschinenreibahle
- Machineruimers met NC-eenheidsschacht
- Alésoir de précision - NC
- NC- Escariador de precisión
- Mandril de Precisão p/ CNC

| B180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 5.1 | | | | | | | | | | | |
| ● | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | |







| $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | z | $d_2$ Øh$_6$ mm | B180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 40 | 8 | 18 | 3 | 2 | B1801.5 |
| 1.6 | 43 | 9 | 20 | 3 | 2 | B1801.6 |
| 1.7 | 43 | 9 | 20 | 3 | 2 | B1801.7 |
| 1.8 | 46 | 10 | 22 | 4 | 2 | B1801.8 |
| 1.9 | 46 | 10 | 22 | 4 | 2 | B1801.9 |
| 2.0 | 49 | 11 | 24 | 4 | 2 | B1802.0 |
| 2.1 | 49 | 11 | 24 | 4 | 2 | B1802.1 |
| 2.2 | 53 | 12 | 26 | 4 | 3 | B1802.2 |
| 2.3 | 53 | 12 | 26 | 4 | 3 | B1802.3 |
| 2.4 | 57 | 14 | 28 | 4 | 3 | B1802.4 |
| 2.5 | 57 | 14 | 28 | 4 | 3 | B1802.5 |
| 2.6 | 57 | 14 | 28 | 4 | 3 | B1802.6 |
| 2.7 | 61 | 15 | 32 | 6 | 3 | B1802.7 |
| 2.8 | 61 | 15 | 32 | 6 | 3 | B1802.8 |
| 2.9 | 61 | 15 | 32 | 6 | 3 | B1802.9 |
| 3.0 | 61 | 15 | 32 | 6 | 3 | B1803.0 |
| 3.1 | 65 | 16 | 35 | 6 | 4 | B1803.1 |
| 3.2 | 65 | 16 | 35 | 6 | 4 | B1803.2 |
| 3.3 | 65 | 16 | 35 | 6 | 4 | B1803.3 |
| 3.4 | 70 | 18 | 40 | 6 | 4 | B1803.4 |
| 3.5 | 70 | 18 | 40 | 6 | 4 | B1803.5 |
| 3.6 | 70 | 18 | 40 | 6 | 4 | B1803.6 |
| 3.7 | 70 | 18 | 40 | 6 | 4 | B1803.7 |
| 3.8 | 75 | 19 | 43 | 6 | 4 | B1803.8 |
| 3.9 | 75 | 19 | 43 | 6 | 4 | B1803.9 |
| 4.0 | 75 | 19 | 43 | 6 | 4 | B1804.0 |
| 4.1 | 75 | 19 | 43 | 6 | 4 | B1804.1 |
| 4.2 | 75 | 19 | 43 | 6 | 4 | B1804.2 |
| 4.3 | 80 | 21 | 47 | 6 | 5 | B1804.3 |
| 4.4 | 80 | 21 | 47 | 6 | 5 | B1804.4 |
| 4.5 | 80 | 21 | 47 | 6 | 5 | B1804.5 |
| 4.6 | 80 | 21 | 47 | 6 | 5 | B1804.6 |
| 4.7 | 80 | 21 | 47 | 6 | 5 | B1804.7 |
| 4.8 | 86 | 23 | 52 | 6 | 5 | B1804.8 |
| 4.9 | 86 | 23 | 52 | 6 | 5 | B1804.9 |
| 5.0 | 86 | 23 | 52 | 6 | 5 | B1805.0 |

| $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | z | $d_2$ Ø$h_6$ mm | B180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 86 | 23 | 52 | 6 | 5 | B1805.1 |
| 5.2 | 86 | 23 | 52 | 6 | 5 | B1805.2 |
| 5.3 | 86 | 23 | 52 | 6 | 5 | B1805.3 |
| 5.4 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B1805.4 |
| 5.5 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B1805.5 |
| 5.6 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B1805.6 |
| 5.7 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B1805.7 |
| 5.8 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B1805.8 |
| 5.9 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B1805.9 |
| 6.0 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B1806.0 |
| 6.1 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6 | B1806.1 |
| 6.2 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6 | B1806.2 |
| 6.3 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6 | B1806.3 |
| 6.4 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6 | B1806.4 |
| 6.5 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6 | B1806.5 |
| 6.6 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6 | B1806.6 |
| 6.7 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6 | B1806.7 |
| 6.8 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1806.8 |
| 6.9 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1806.9 |
| 7.0 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1807.0 |
| 7.1 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1807.1 |
| 7.2 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1807.2 |
| 7.3 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1807.3 |
| 7.4 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1807.4 |
| 7.5 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1807.5 |
| 7.6 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1807.6 |
| 7.7 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1807.7 |
| 7.8 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1807.8 |
| 7.9 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1807.9 |
| 8.0 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1808.0 |
| 8.1 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1808.1 |
| 8.2 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1808.2 |
| 8.3 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1808.3 |
| 8.4 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1808.4 |
| 8.5 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1808.5 |
| 8.6 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1808.6 |
| 8.7 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1808.7 |
| 8.8 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1808.8 |
| 8.9 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1808.9 |
| 9.0 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1809.0 |
| 9.1 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1809.1 |
| 9.2 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1809.2 |
| 9.3 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1809.3 |
| 9.4 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1809.4 |
| 9.5 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1809.5 |
| 9.6 | 133 | 38 | 87 | 6 | 10 | B1809.6 |
| 9.7 | 133 | 38 | 87 | 6 | 10 | B1809.7 |
| 9.8 | 133 | 38 | 87 | 6 | 10 | B1809.8 |
| 9.9 | 133 | 38 | 87 | 6 | 10 | B1809.9 |
| 10.0 | 133 | 38 | 87 | 6 | 10 | B18010.0 |
| 11.0 | 142 | 41 | 96 | 6 | 10 | B18011.0 |
| 12.0 | 151 | 44 | 105 | 6 | 10 | B18012.0 |
| 13.0 | 151 | 44 | 105 | 6 | 10 | B18013.0 |
| 14.0 | 160 | 47 | 110 | 8 | 14 | B18014.0 |
| 15.0 | 162 | 50 | 112 | 8 | 14 | B18015.0 |
| 16.0 | 170 | 52 | 120 | 8 | 14 | B18016.0 |
| 17.0 | 175 | 54 | 123 | 8 | 14 | B18017.0 |
| 18.0 | 182 | 56 | 130 | 8 | 14 | B18018.0 |
| 19.0 | 189 | 58 | 131 | 8 | 16 | B18019.0 |
| 20.0 | 195 | 60 | 137 | 8 | 16 | B18020.0 |

DORMER

B170 HSS-E DIN 212 B Ø.95-5.5 0,+0.004 Ø5.51-12 0,+0.005

# B170

- Machine Centesimal Reamer
- 1/100 Maschinenreibahle
- 1/100 Machineruimers
- Alésoir Machine au centième
- Escariador de máquina centesimal
- NC - Mandril de Máquina Centesimal

| B170 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 5.1 | | | | | | | | | | |
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | |







| $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | z | $d_2$ Øh$_9$ mm | B170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B170.98 |
| 0.99 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B170.99 |
| 1.00 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B1701.0 |
| 1.01 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B1701.01 |
| 1.02 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B1701.02 |
| 1.03 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B1701.03 |
| 1.04 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B1701.04 |
| 1.05 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B1701.05 |
| 1.49 | 40 | 8.0 | 18 | 3 | 1.5 | B1701.49 |
| 1.50 | 40 | 8.0 | 18 | 3 | 1.5 | B1701.5 |
| 1.51 | 43 | 9.0 | 20 | 3 | 1.6 | B1701.51 |
| 1.52 | 43 | 9.0 | 20 | 3 | 1.6 | B1701.52 |
| 1.98 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1701.98 |
| 1.99 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1701.99 |
| 2.00 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1702.0 |
| 2.01 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1702.01 |
| 2.02 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1702.02 |
| 2.03 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1702.03 |
| 2.04 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1702.04 |
| 2.05 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1702.05 |
| 2.49 | 57 | 14.0 | 28 | 4 | 2.5 | B1702.49 |
| 2.50 | 57 | 14.0 | 28 | 4 | 2.5 | B1702.5 |
| 2.51 | 57 | 14.0 | 28 | 4 | 2.5 | B1702.51 |
| 2.52 | 57 | 14.0 | 28 | 4 | 2.5 | B1702.52 |
| 2.98 | 61 | 15.0 | 32 | 6 | 3.0 | B1702.98 |
| 2.99 | 61 | 15.0 | 32 | 6 | 3.0 | B1702.99 |
| 3.00 | 61 | 15.0 | 32 | 6 | 3.0 | B1703.0 |
| 3.01 | 65 | 16.0 | 35 | 6 | 3.2 | B1703.01 |
| 3.02 | 65 | 16.0 | 35 | 6 | 3.2 | B1703.02 |
| 3.03 | 65 | 16.0 | 35 | 6 | 3.2 | B1703.03 |
| 3.04 | 65 | 16.0 | 35 | 6 | 3.2 | B1703.04 |
| 3.05 | 65 | 16.0 | 35 | 6 | 3.2 | B1703.05 |
| 3.49 | 70 | 18.0 | 40 | 6 | 3.5 | B1703.49 |
| 3.50 | 70 | 18.0 | 40 | 6 | 3.5 | B1703.5 |
| 3.51 | 70 | 18.0 | 40 | 6 | 3.5 | B1703.51 |
| 3.52 | 70 | 18.0 | 40 | 6 | 3.5 | B1703.52 |

| $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | z | $d_2$ Ø$h_9$ mm | B170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1703.98 |
| 3.99 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1703.99 |
| 4.00 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1704.0 |
| 4.01 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1704.01 |
| 4.02 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1704.02 |
| 4.03 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1704.03 |
| 4.04 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1704.04 |
| 4.05 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1704.05 |
| 4.49 | 80 | 21.0 | 47 | 6 | 4.5 | B1704.49 |
| 4.50 | 80 | 21.0 | 47 | 6 | 4.5 | B1704.5 |
| 4.51 | 80 | 21.0 | 47 | 6 | 4.5 | B1704.51 |
| 4.52 | 80 | 21.0 | 47 | 6 | 4.5 | B1704.52 |
| 4.98 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1704.98 |
| 4.99 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1704.99 |
| 5.00 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1705.0 |
| 5.01 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1705.01 |
| 5.02 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1705.02 |
| 5.03 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1705.03 |
| 5.04 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1705.04 |
| 5.05 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1705.05 |
| 5.49 | 93 | 26.0 | 57 | 6 | 5.6 | B1705.49 |
| 5.50 | 93 | 26.0 | 57 | 6 | 5.6 | B1705.5 |
| 5.51 | 93 | 26.0 | 57 | 6 | 5.6 | B1705.51 |
| 5.52 | 93 | 26.0 | 57 | 6 | 5.6 | B1705.52 |
| 5.98 | 93 | 26.0 | 57 | 6 | 5.6 | B1705.98 |
| 5.99 | 93 | 26.0 | 57 | 6 | 5.6 | B1705.99 |
| 6.00 | 93 | 26.0 | 57 | 6 | 5.6 | B1706.0 |
| 6.01 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.01 |
| 6.02 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.02 |
| 6.03 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.03 |
| 6.04 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.04 |
| 6.05 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.05 |
| 6.49 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.49 |
| 6.50 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.5 |
| 6.51 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.51 |
| 6.52 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.52 |
| 6.98 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1706.98 |
| 6.99 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1706.99 |
| 7.00 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.0 |
| 7.01 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.01 |
| 7.02 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.02 |
| 7.03 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.03 |
| 7.04 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.04 |
| 7.05 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.05 |
| 7.49 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.49 |
| 7.50 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.5 |
| 7.51 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1707.51 |
| 7.52 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1707.52 |
| 7.98 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1707.98 |
| 7.99 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1707.99 |
| 8.00 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.0 |
| 8.01 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.01 |
| 8.02 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.02 |
| 8.03 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.03 |
| 8.04 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.04 |
| 8.05 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.05 |
| 8.49 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.49 |
| 8.50 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.5 |
| 8.51 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1708.51 |
| 8.52 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1708.52 |
| 8.98 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1708.98 |
| 8.99 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1708.99 |
| 9.00 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.0 |
| 9.01 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.01 |
| 9.02 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.02 |
| 9.03 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.03 |
| 9.04 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.04 |
| 9.05 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.05 |

| $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | z | $d_2$ Ø$h_9$ mm | B170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.49 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.49 |
| 9.50 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.5 |
| 9.51 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B1709.51 |
| 9.52 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B1709.52 |
| 9.98 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B1709.98 |
| 9.99 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B1709.99 |
| 10.00 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.0 |
| 10.01 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.01 |
| 10.02 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.02 |
| 10.03 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.03 |
| 10.04 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.04 |
| 10.05 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.05 |
| 10.49 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.49 |
| 10.50 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.5 |
| 10.51 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.51 |
| 10.52 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.52 |
| 10.98 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17010.98 |
| 10.99 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17010.99 |
| 11.00 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.0 |
| 11.01 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.01 |
| 11.02 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.02 |
| 11.03 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.03 |
| 11.04 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.04 |
| 11.05 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.05 |
| 11.49 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.49 |
| 11.50 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.5 |
| 11.51 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.51 |
| 11.52 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.52 |
| 11.98 | 151 | 44.0 | 105 | 6 | 10.0 | B17011.98 |
| 11.99 | 151 | 44.0 | 105 | 6 | 10.0 | B17011.99 |
| 12.00 | 151 | 44.0 | 105 | 6 | 10.0 | B17012.0 |

B157 HSS-E DIN 212 E H7

# B157

- Machine Reamer Left Hand Helix 45°
- Maschinenreibahle mit 45° Linksdrall
- Machine-schilruimer met 45° linkse spiraal
- Alésoir Machine Hélice 45° à gauche
- Escariador de máquina Hélice a izquierdas 45°
- Mandril de Máquina Hélice à Esquerda - 45º

| B157 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 6.2 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |




B157



2.00 - 20.00

| $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | $l_4$ mm | z | $d_2$ Øh$_9$ mm | B157 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 49 | 11 | 3.5 | 24 | 3 | 2.0 | B1572.0 |
| 3.0 | 61 | 15 | 4.0 | 32 | 3 | 3.0 | B1573.0 |
| 4.0 | 75 | 19 | 4.0 | 43 | 3 | 4.0 | B1574.0 |
| 5.0 | 86 | 23 | 4.5 | 52 | 3 | 5.0 | B1575.0 |
| 6.0 | 93 | 26 | 6.0 | 57 | 3 | 5.6 | B1576.0 |
| 7.0 | 109 | 31 | 7.0 | 69 | 3 | 7.1 | B1577.0 |
| 8.0 | 117 | 33 | 9.0 | 75 | 3 | 8.0 | B1578.0 |
| 9.0 | 125 | 36 | 9.5 | 81 | 3 | 9.0 | B1579.0 |
| 10.0 | 133 | 38 | 10.0 | 87 | 3 | 10.0 | B15710.0 |
| 11.0 | 142 | 41 | 10.5 | 96 | 3 | 10.0 | B15711.0 |
| 12.0 | 151 | 44 | 11.0 | 105 | 3 | 10.0 | B15712.0 |
| 13.0 | 151 | 44 | 11.5 | 105 | 3 | 10.0 | B15713.0 |
| 14.0 | 160 | 47 | 12.0 | 110 | 3 | 12.5 | B15714.0 |
| 15.0 | 162 | 50 | 12.5 | 112 | 3 | 12.5 | B15715.0 |
| 16.0 | 170 | 52 | 13.0 | 120 | 3 | 12.5 | B15716.0 |
| 17.0 | 175 | 54 | 13.5 | 123 | 3 | 14.0 | B15717.0 |
| 18.0 | 182 | 56 | 14.0 | 130 | 3 | 14.0 | B15718.0 |
| 19.0 | 189 | 58 | 14.5 | 131 | 3 | 16.0 | B15719.0 |
| 20.0 | 195 | 60 | 15.0 | 137 | 3 | 16.0 | B15720.0 |

B161 HSS-E DIN 208 B H7

# B161

- Machine Reamer
- Maschinenreibahle
- Machineruimer
- Alésoir machine
- Escariador de máquina
- Mandril p/ Cavilhas Cónicas

| B161 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 4.1 | 5.1 | | | | | | | | | | |
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | |







| $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | z | MK | B161 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 113 | 15 | 47.5 | 6 | 1 | B1613.0 |
| 4.0 | 124 | 19 | 58.5 | 6 | 1 | B1614.0 |
| 5.0 | 133 | 23 | 67.5 | 6 | 1 | B1615.0 |
| 6.0 | 138 | 26 | 72.5 | 6 | 1 | B1616.0 |
| 7.0 | 150 | 31 | 84.5 | 6 | 1 | B1617.0 |
| 8.0 | 156 | 33 | 90.5 | 6 | 1 | B1618.0 |
| 9.0 | 162 | 36 | 96.5 | 6 | 1 | B1619.0 |
| 10.0 | 168 | 38 | 102.5 | 6 | 1 | B16110.0 |
| 11.0 | 175 | 41 | 109.5 | 6 | 1 | B16111.0 |
| 12.0 | 182 | 44 | 116.5 | 6 | 1 | B16112.0 |
| 13.0 | 182 | 44 | 116.5 | 6 | 1 | B16113.0 |
| 14.0 | 189 | 47 | 123.5 | 8 | 1 | B16114.0 |
| 15.0 | 204 | 50 | 124 | 8 | 2 | B16115.0 |
| 16.0 | 210 | 52 | 130 | 8 | 2 | B16116.0 |
| 17.0 | 214 | 54 | 134 | 8 | 2 | B16117.0 |
| 18.0 | 219 | 56 | 139 | 8 | 2 | B16118.0 |
| 19.0 | 223 | 58 | 143 | 8 | 2 | B16119.0 |
| 20.0 | 228 | 60 | 148 | 8 | 2 | B16120.0 |
| 21.0 | 232 | 62 | 152 | 8 | 2 | B16121.0 |
| 22.0 | 237 | 64 | 157 | 8 | 2 | B16122.0 |
| 23.0 | 241 | 66 | 161 | 8 | 2 | B16123.0 |
| 24.0 | 268 | 68 | 169 | 8 | 3 | B16124.0 |
| 25.0 | 268 | 68 | 169 | 8 | 3 | B16125.0 |
| 26.0 | 273 | 70 | 174 | 8 | 3 | B16126.0 |
| 27.0 | 277 | 71 | 178 | 10 | 3 | B16127.0 |
| 28.0 | 277 | 71 | 178 | 10 | 3 | B16128.0 |
| 29.0 | 281 | 73 | 182 | 10 | 3 | B16129.0 |
| 30.0 | 281 | 73 | 182 | 10 | 3 | B16130.0 |
| 31.0 | 285 | 75 | 186 | 10 | 3 | B16131.0 |
| 32.0 | 317 | 77 | 193 | 10 | 4 | B16132.0 |
| 33.0 | 317 | 77 | 193 | 10 | 4 | B16133.0 |
| 34.0 | 321 | 78 | 197 | 10 | 4 | B16134.0 |
| 35.0 | 321 | 78 | 197 | 10 | 4 | B16135.0 |
| 36.0 | 325 | 79 | 201 | 10 | 4 | B16136.0 |

| $d_1$ Ø | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | | | B161 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | z | MK | |
| 38.0 | 329 | 81 | 205 | 10 | 4 | B16138.0 |
| 40.0 | 329 | 81 | 205 | 10 | 4 | B16140.0 |
| 42.0 | 333 | 82 | 209 | 12 | 4 | B16142.0 |
| 44.0 | 336 | 83 | 212 | 12 | 4 | B16144.0 |
| 45.0 | 336 | 83 | 212 | 12 | 4 | B16145.0 |
| 46.0 | 340 | 84 | 216 | 12 | 4 | B16146.0 |
| 47.0 | 340 | 84 | 216 | 12 | 4 | B16147.0 |
| 48.0 | 344 | 86 | 220 | 12 | 4 | B16148.0 |
| 50.0 | 344 | 86 | 220 | 12 | 4 | B16150.0 |

DORMER

**B101** HSS ST BS 328 B H7

# B101

- Machine Reamer
- Maschinenreibahle
- Machineruimer
- Alésoir machine
- Escariador de máquina
- Mandril p/ Cavilhas Cónicas

**B101**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.2 | | | | | | | | |
| ● | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 8.2 |




**B101**



3.00 - 2"

| $d_1$ Ø Inch | $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | z | MK | B101 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.00 | 112 | 33 | 4 | 1 | B1013.0 |
| 1/8 | 3.18 | 112 | 33 | 4 | 1 | B1011/8 |
| | 3.50 | 115 | 35 | 6 | 1 | B1013.5 |
| 5/32 | 3.97 | 117 | 38 | 6 | 1 | B1015/32 |
| | 4.00 | 117 | 38 | 6 | 1 | B1014.0 |
| | 4.50 | 120 | 41 | 6 | 1 | B1014.5 |
| 3/16 | 4.76 | 124 | 44 | 6 | 1 | B1013/16 |
| | 5.00 | 124 | 44 | 6 | 1 | B1015.0 |
| | 5.50 | 127 | 47 | 6 | 1 | B1015.5 |
| 7/32 | 5.56 | 127 | 47 | 6 | 1 | B1017/32 |
| | 6.00 | 127 | 47 | 6 | 1 | B1016.0 |
| 1/4 | 6.35 | 130 | 50 | 6 | 1 | B1011/4 |
| | 6.50 | 130 | 50 | 6 | 1 | B1016.5 |
| | 7.00 | 134 | 54 | 6 | 1 | B1017.0 |
| 9/32 | 7.14 | 134 | 54 | 6 | 1 | B1019/32 |
| | 7.50 | 134 | 54 | 6 | 1 | B1017.5 |
| 5/16 | 7.94 | 138 | 58 | 6 | 1 | B1015/16 |
| | 8.00 | 138 | 58 | 6 | 1 | B1018.0 |
| | 8.50 | 138 | 58 | 6 | 1 | B1018.5 |
| 11/32 | 8.73 | 142 | 62 | 6 | 1 | B10111/32 |
| | 9.00 | 142 | 62 | 6 | 1 | B1019.0 |
| | 9.50 | 142 | 62 | 6 | 1 | B1019.5 |
| 3/8 | 9.52 | 146 | 66 | 6 | 1 | B1013/8 |
| | 10.00 | 146 | 66 | 6 | 1 | B10110.0 |
| 13/32 | 10.32 | 146 | 66 | 6 | 1 | B10113/32 |
| | 10.50 | 146 | 66 | 6 | 1 | B10110.5 |
| | 11.00 | 151 | 71 | 6 | 1 | B10111.0 |
| 7/16 | 11.11 | 151 | 71 | 6 | 1 | B1017/16 |
| | 11.50 | 151 | 71 | 6 | 1 | B10111.5 |
| 15/32 | 11.91 | 156 | 76 | 6 | 1 | B10115/32 |
| | 12.00 | 156 | 76 | 6 | 1 | B10112.0 |
| | 12.50 | 156 | 76 | 6 | 1 | B10112.5 |
| 1/2 | 12.70 | 156 | 76 | 6 | 1 | B1011/2 |
| | 13.00 | 156 | 76 | 6 | 1 | B10113.0 |

| $d_1$ Ø Inch | $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | z | MK | B101 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/32 | 13.49 | 161 | 81 | 6 | 1 | B10117/32 |
| | 13.50 | 161 | 81 | 6 | 1 | B10113.5 |
| | 14.00 | 161 | 81 | 8 | 1 | B10114.0 |
| 9/16 | 14.29 | 181 | 81 | 8 | 2 | B1019/16 |
| | 14.50 | 181 | 81 | 8 | 2 | B10114.5 |
| | 15.00 | 181 | 81 | 8 | 2 | B10115.0 |
| 19/32 | 15.08 | 187 | 87 | 8 | 2 | B10119/32 |
| | 15.50 | 187 | 87 | 8 | 2 | B10115.5 |
| 5/8 | 15.88 | 187 | 87 | 8 | 2 | B1015/8 |
| | 16.00 | 187 | 87 | 8 | 2 | B10116.0 |
| | 16.50 | 187 | 87 | 8 | 2 | B10116.5 |
| | 17.00 | 187 | 87 | 8 | 2 | B10117.0 |
| 11/16 | 17.46 | 193 | 93 | 8 | 2 | B10111/16 |
| | 18.00 | 193 | 93 | 8 | 2 | B10118.0 |
| | 19.00 | 193 | 93 | 8 | 2 | B10119.0 |
| 3/4 | 19.05 | 200 | 100 | 8 | 2 | B1013/4 |
| | 20.00 | 200 | 100 | 8 | 2 | B10120.0 |
| 13/16 | 20.64 | 200 | 100 | 8 | 2 | B10113/16 |
| | 21.00 | 200 | 100 | 8 | 2 | B10121.0 |
| | 22.00 | 207 | 107 | 8 | 2 | B10122.0 |
| 7/8 | 22.22 | 207 | 107 | 8 | 2 | B1017/8 |
| | 23.00 | 207 | 107 | 8 | 2 | B10123.0 |
| 15/16 | 23.81 | 242 | 115 | 8 | 3 | B10115/16 |
| | 24.00 | 242 | 115 | 8 | 3 | B10124.0 |
| | 25.00 | 242 | 115 | 10 | 3 | B10125.0 |
| 1“ | 25.40 | 242 | 115 | 10 | 3 | B1011 |
| | 26.00 | 242 | 115 | 10 | 3 | B10126.0 |
| 1.1/16 | 26.99 | 251 | 124 | 10 | 3 | B1011.1/16 |
| | 27.00 | 251 | 124 | 10 | 3 | B10127.0 |
| | 28.00 | 251 | 124 | 10 | 3 | B10128.0 |
| 1.1/8 | 28.58 | 251 | 124 | 10 | 3 | B1011.1/8 |
| | 29.00 | 251 | 124 | 10 | 3 | B10129.0 |
| | 30.00 | 251 | 124 | 10 | 3 | B10130.0 |
| 1.3/16 | 30.16 | 260 | 133 | 10 | 3 | B1011.3/16 |
| | 31.00 | 260 | 133 | 10 | 3 | B10131.0 |
| 1.1/4 | 31.75 | 260 | 133 | 10 | 3 | B1011.1/4 |
| | 32.00 | 293 | 133 | 10 | 4 | B10132.0 |
| | 33.00 | 293 | 133 | 10 | 4 | B10133.0 |
| | 34.00 | 302 | 142 | 10 | 4 | B10134.0 |
| 1.3/8 | 34.93 | 302 | 142 | 10 | 4 | B1011.3/8 |
| | 35.00 | 302 | 142 | 10 | 4 | B10135.0 |
| | 36.00 | 302 | 142 | 10 | 4 | B10136.0 |
| | 37.00 | 302 | 142 | 10 | 4 | B10137.0 |
| | 38.00 | 312 | 152 | 10 | 4 | B10138.0 |
| 1.1/2 | 38.10 | 312 | 152 | 10 | 4 | B1011.1/2 |
| | 39.00 | 312 | 152 | 10 | 4 | B10139.0 |
| | 40.00 | 312 | 152 | 10 | 4 | B10140.0 |
| | 41.00 | 312 | 152 | 10 | 4 | B10141.0 |
| | 42.00 | 312 | 152 | 10 | 4 | B10142.0 |
| | 43.00 | 323 | 163 | 10 | 4 | B10143.0 |
| | 44.00 | 323 | 163 | 10 | 4 | B10144.0 |
| 1.3/4 | 44.45 | 323 | 163 | 10 | 4 | B1011.3/4 |
| | 45.00 | 323 | 163 | 12 | 4 | B10145.0 |
| | 46.00 | 323 | 163 | 12 | 4 | B10146.0 |
| | 47.00 | 323 | 163 | 12 | 4 | B10147.0 |
| | 48.00 | 334 | 174 | 12 | 4 | B10148.0 |
| | 50.00 | 334 | 174 | 12 | 4 | B10150.0 |
| 2“ | 50.80 | 334 | 174 | 12 | 4 | B1012 |

**B121** HSS ST DIN 311 k11

# B121

- Bridge Reamer
- Nietloch-Reibahle mit Morsekegel
- Klinkgatruimer
- Alésoirs de chaudronnerie queue cône morse
- Escariador de mango cónico Conicidad 1:10
- Mandril de Caldeireiro Haste Cónica

With 1:10 starting taper (l3)
für Kegelstifte 1:10
Coniciteit 1:10
Goupilles cônique 1:10
Incluido cónico 1:10
Conicidade 1:10

**B121** ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 4.1
▪ 1.5 1.6 3.2 3.3 3.4 8.2








| $d_1$ Ø | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | | | B121 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Inch | mm | z | MK | |
| 10.0 | 171 | 95 | 30 | 4 | 1 | B12110.0 |
| 11.0 | 176 | 100 | 33 | 4 | 1 | B12111.0 |
| 12.0 | 199 | 105 | 39 | 4 | 2 | B12112.0 |
| 13.0 | 199 | 105 | 39 | 4 | 2 | B12113.0 |
| 14.0 | 209 | 115 | 42 | 4 | 2 | B12114.0 |
| 15.0 | 219 | 125 | 45 | 4 | 2 | B12115.0 |
| 16.0 | 229 | 135 | 48 | 4 | 2 | B12116.0 |
| 17.0 | 251 | 135 | 51 | 4 | 3 | B12117.0 |
| 18.0 | 261 | 145 | 58 | 4 | 3 | B12118.0 |
| 19.0 | 261 | 145 | 58 | 4 | 3 | B12119.0 |
| 20.0 | 271 | 155 | 62 | 4 | 3 | B12120.0 |
| 21.0 | 271 | 155 | 62 | 4 | 3 | B12121.0 |
| 22.0 | 281 | 165 | 66 | 4 | 3 | B12122.0 |
| 23.0 | 281 | 165 | 66 | 4 | 3 | B12123.0 |
| 24.0 | 296 | 180 | 72 | 4 | 3 | B12124.0 |
| 25.0 | 296 | 180 | 72 | 4 | 3 | B12125.0 |
| 26.0 | 296 | 180 | 72 | 4 | 3 | B12126.0 |
| 30.0 | 311 | 195 | 78 | 5 | 3 | B12130.0 |

**B954** HSS-E DIN 2180 1:50

# B954

- Machine Reamer for Conical Pin Left Hand Helix 45°
- Maschinen-Kegelreibahle mit 45° Linksdrall
- Machine-pengatruimer met 45° linkse spiraal
- Alésoir Machine pour goupille conique Hélice à gauche à 45°
- Escariador de máquina para pasadores cónicos Hélice a izquierdas 45°
- Mandril de Máquina p/ Cavilhas Cónicas Hélice à Esquerda - 45º

| B954 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 6.2 | 9.1 | | | | | | | |




**B954**



5.00 - 30.00

| nom Ø | $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | z | MK | B954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4.90 | 6.36 | 155 | 73 | 3 | 1 | B9545.0 |
| 6.0 | 5.90 | 8.00 | 187 | 105 | 3 | 1 | B9546.0 |
| 8.0 | 7.90 | 10.80 | 227 | 145 | 3 | 1 | B9548.0 |
| 10.0 | 9.90 | 13.40 | 257 | 175 | 3 | 1 | B95410.0 |
| 12.0 | 11.80 | 16.00 | 315 | 210 | 3 | 2 | B95412.0 |
| 13.0 | 12.86 | 16.74 | 295 | 194 | 3 | 2 | B95413.0 |
| 14.0 | 13.86 | 17.74 | 295 | 194 | 3 | 2 | B95414.0 |
| 16.0 | 15.80 | 20.40 | 335 | 230 | 3 | 2 | B95416.0 |
| 20.0 | 19.80 | 24.80 | 377 | 250 | 3 | 3 | B95420.0 |
| 25.0 | 24.70 | 30.70 | 427 | 300 | 3 | 3 | B95425.0 |
| 30.0 | 29.70 | 36.10 | 475 | 320 | 4 | 4 | B95430.0 |

B955 HSS-E ST DIN 219 B H7


# B955

- Shell Reamer — d2=Nominal diameter d1 of B956
- Maschinen-Aufsteck-Reibahle — d2=Nom. Durchmesser, d1 von B956
- Opsteekruimer — d2=Nom. diameter d1 van B956
- Alésoir creux machine — d2=Diamètre nominal d1 du B956
- Escariador hueco — d2=Diámetro nominal d1 de B956
- Cabeça de Mandrilar — d2=Diâmetro Nominal d1 de B956

B955 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 4.1 5.1

B955 • 1.5 1.6 2.2 2.3 3.1 4.2 4.3 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 8.2




| $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | z | $d_2$ Ø mm | B955 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 45 | 32 | 8 | 13 | B95525.0 |
| 26.0 | 45 | 32 | 8 | 13 | B95526.0 |
| 27.0 | 45 | 32 | 8 | 13 | B95527.0 |
| 28.0 | 45 | 32 | 8 | 13 | B95528.0 |
| 29.0 | 45 | 32 | 8 | 13 | B95529.0 |
| 30.0 | 45 | 32 | 8 | 13 | B95530.0 |
| 31.0 | 50 | 36 | 10 | 16 | B95531.0 |
| 32.0 | 50 | 36 | 10 | 16 | B95532.0 |
| 34.0 | 50 | 36 | 10 | 16 | B95534.0 |
| 35.0 | 50 | 36 | 10 | 16 | B95535.0 |
| 36.0 | 56 | 40 | 10 | 19 | B95536.0 |
| 37.0 | 56 | 40 | 10 | 19 | B95537.0 |
| 38.0 | 56 | 40 | 10 | 19 | B95538.0 |
| 40.0 | 56 | 40 | 10 | 19 | B95540.0 |
| 42.0 | 56 | 40 | 10 | 19 | B95542.0 |
| 44.0 | 63 | 45 | 12 | 22 | B95544.0 |
| 45.0 | 63 | 45 | 12 | 22 | B95545.0 |
| 48.0 | 63 | 45 | 12 | 22 | B95548.0 |
| 50.0 | 63 | 45 | 12 | 22 | B95550.0 |
| 52.0 | 71 | 50 | 12 | 27 | B95552.0 |
| 55.0 | 71 | 50 | 12 | 27 | B95555.0 |
| 58.0 | 71 | 50 | 12 | 27 | B95558.0 |
| 60.0 | 71 | 50 | 12 | 27 | B95560.0 |
| 65.0 | 80 | 56 | 14 | 32 | B95565.0 |
| 70.0 | 80 | 56 | 14 | 32 | B95570.0 |
| 75.0 | 90 | 63 | 14 | 40 | B95575.0 |
| 80.0 | 90 | 63 | 14 | 40 | B95580.0 |

**B956** HSS-E DIN 217

# B956

- Morse Taper Shank  Shell Reamer Arbor (B955)
- MK-Halter für Aufsteck-Reibahle
- Houder met MC voor opsteekruimer
- Queue cône morse  Porte-alésoirs creux
- Mango cónico  Portaescariadores para escariadores huecos
- Haste CM  Haste p/ Cabeças de Mandrilar




**B956**



13.00 - 40.00

| $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_3$ mm | MK | B956 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 250 | 45 | 151 | 3 | B95613.0 |
| 16.0 | 261 | 50 | 162 | 3 | B95616.0 |
| 19.0 | 298 | 56 | 174 | 4 | B95619.0 |
| 22.0 | 312 | 63 | 188 | 4 | B95622.0 |
| 27.0 | 359 | 71 | 203 | 5 | B95627.0 |
| 32.0 | 376 | 80 | 220 | 5 | B95632.0 |
| 40.0 | 396 | 90 | 240 | 5 | B95640.0 |

# B957

- Shell Reamer Arbor - Spare Parts (B956)
- Ersatzteile für B956
- Onderdelen voor B956
- Accessoires pour porte-alésoirs creux machine (B956)
- Portaescariadores para escariadores huecos - Accesorios (B956)
- Suplentes p/ (B956)







| Nr. | d | B957 |
|---|---|---|
| 3 | 13.00 | B957N3DRIVER |
| 3 | | B957N3NUT |
| 3 | | B957N3WASHER |
| 4 | 16.00 | B957N4DRIVER |
| 4 | | B957N4NUT |
| 4 | | B957N4WASHER |
| 5 | 19.00 | B957N5DRIVER |
| 5 | | B957N5NUT |
| 5 | | B957N5WASHER |
| 6 | 22.00 | B957N6DRIVER |
| 6 | | B957N6NUT |
| 6 | | B957N6WASHER |
| 7 | 27.00 | B957N7DRIVER |
| 7 | | B957N7NUT |
| 7 | | B957N7WASHER |
| 8 | 32.00 | B957N8DRIVER |
| 8 | | B957N8NUT |
| 8 | | B957N8WASHER |
| 9 | 40.00 | B957N9DRIVER |
| 9 | | B957N9NUT |
| 9 | | B957N9WASHER |

**G400** HM DIN 335C 90°

# G400

- Countersink for High Precision Chucks
- Senker für Hochgenauigkeitsfutter
- Verzinker met NC-schacht
- Fraise à chanfreiner pour mandrins haute précision
- Avellanadores para portas de alta precisión
- Escaredores p/ buchas de alta precisão

| G400 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | |
| ▪ | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |







| max d mm | min d | $l_1$ mm | $d_2$ Øh$_6$ mm | z | G400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 | 1.5 | 45 | 5 | 3 | G4006.3 |
| 8.30 | 2.0 | 50 | 6 | 3 | G4008.3 |
| 10.40 | 2.5 | 50 | 6 | 3 | G40010.4 |
| 12.40 | 2.8 | 56 | 8 | 3 | G40012.4 |
| 16.50 | 3.2 | 60 | 10 | 3 | G40016.5 |
| 20.50 | 3.5 | 63 | 10 | 3 | G40020.5 |
| 25.00 | 3.8 | 67 | 10 | 3 | G40025.0 |
| 31.00 | 4.2 | 71 | 12 | 3 | G40031.0 |


DORMER

G405 HM DIN 335 90°

# G405

- Countersink Double Ended
- Senker , 2-seitig
- Verzinkers - dubbelzijdig
- Fraise à chanfreiner - Double
- Avellanadores - Doble punta
- Escareador - Dupla

| G405 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | |
| ● | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |







| max d mm | min d | $l_1$ mm | $l_3$ mm | $d_2$ Øh$_6$ mm | z | G405 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 | 2.0 | 67 | 46 | 10 | 3 | G4058.3 |
| 10.40 | 2.5 | 74 | 47 | 12 | 3 | G40510.4 |
| 12.40 | 2.8 | 76 | 45 | 14 | 3 | G40512.4 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G135 | HSS | | DIN 334C | | | | | 60° |
| G335 | HSS | TiN | DIN 334C | | | | | 60° |

# G135
# G335

- Countersink
- Kegelsenker
- Verzinkers
- Fraise à ébavurer et à chanfreiner
- Avellanadores
- Escareador

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G135 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| G335 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | |
| | • | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 8.1 | 8.2 |




| G135 | G335 |
|---|---|
|  |  |
| 6.30 - 25.00 | 6.30 - 25.00 |

| max d mm | min d | $l_1$ mm | $d_2$ $Øh_9$ mm | z | G135 | G335 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 1.6 | 45 | 5 | 3 | G1356.3 | G3356.3 |
| 8.0 | 2.0 | 50 | 6 | 3 | G1358.0 | G3358.0 |
| 10.0 | 2.5 | 50 | 6 | 3 | G13510.0 | G33510.0 |
| 12.5 | 3.2 | 56 | 8 | 3 | G13512.5 | G33512.5 |
| 16.0 | 4.0 | 63 | 10 | 3 | G13516.0 | G33516.0 |
| 20.0 | 5.0 | 67 | 10 | 3 | G13520.0 | G33520.0 |
| 25.0 | 6.3 | 71 | 10 | 3 | G13525.0 | G33525.0 |

G137 HSS DIN 334D 60°

# G137

- Countersink
- Kegelsenker
- Verzinkers
- Fraise à ébavurer et à chanfreiner
- Avellanadores
- Escareador

| G137 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | |
| ● | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |







| max d mm | min d | $l_1$ mm | MK | z | G137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 4.0 | 90 | 1 | 3 | G13716.0 |
| 20.0 | 5.0 | 106 | 2 | 3 | G13720.0 |
| 25.0 | 6.3 | 112 | 2 | 3 | G13725.0 |
| 31.5 | 10.0 | 118 | 2 | 3 | G13731.5 |
| 40.0 | 12.5 | 150 | 3 | 3 | G13740.0 |
| 50.0 | 16.0 | 160 | 3 | 3 | G13750.0 |
| 63.0 | 20.0 | 190 | 4 | 3 | G13763.0 |
| 80.0 | 25.0 | 200 | 4 | 3 | G13780.0 |

G154 HSS DIN 335C 82°

# G154

- Countersink
- Kegelsenker
- Verzinkers
- Fraise à ébavurer et à chanfreiner
- Avellanadores
- Escareador

| G154 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | |
| ▪ | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |







| max d mm | min d | $l_1$ mm | $d_2$ Øh$_9$ mm | z | G154 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 1.5 | 45 | 5 | 3 | G1546.3 |
| 8.3 | 2.0 | 50 | 6 | 3 | G1548.3 |
| 10.4 | 2.5 | 50 | 6 | 3 | G15410.4 |
| 12.4 | 2.8 | 56 | 8 | 3 | G15412.4 |
| 16.5 | 3.2 | 60 | 10 | 3 | G15416.5 |
| 20.5 | 3.5 | 63 | 10 | 3 | G15420.5 |
| 25.0 | 3.8 | 67 | 10 | 3 | G15425.0 |

DORMER

G129 HSS DORMER 90°

# G129

- Countersink
- Kegelsenker
- Verzinkers
- Fraise à ébavurer et à chanfreiner
- Avellanadores
- Escareador

| G129 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | | | |
| ● | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | |




G129



6.00 - 31.50

| max d mm | $l_1$ mm | $d_2$ Øh$_9$ mm | z | G129 |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 45 | 6 | 1 | G1296.0 |
| 8.00 | 50 | 8 | 1 | G1298.0 |
| 10.00 | 49 | 8 | 1 | G12910.0 |
| 12.50 | 49 | 8 | 1 | G12912.5 |
| 16.00 | 56 | 10 | 1 | G12916.0 |
| 20.00 | 60 | 10 | 1 | G12920.0 |
| 25.00 | 75 | 12 | 1 | G12925.0 |
| 31.50 | 80 | 12 | 1 | G12931.5 |

G149 HSS-E DORMER 90°

# G149

- Countersink
- Kegelsenker
- Verzinkers
- Fraise à ébavurer et à chanfreiner
- Avellanadores
- Escareador

| G149 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | | |
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |




G149



5.00 - 50.00

| max d mm | min d | $l_1$ mm | $d_2$ Ø mm | $d_1$ Ø mm | z | G149 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 45 | 6 | 10 | 1 | G1495 |
| 10 | 5 | 48 | 8 | 14 | 1 | G14910 |
| 15 | 10 | 65 | 10 | 21 | 1 | G14915 |
| 20 | 15 | 84 | 12 | 28 | 1 | G14920 |
| 25 | 20 | 102 | 15 | 35 | 1 | G14925 |
| 30 | 25 | 115 | 15 | 44 | 1 | G14930 |
| 35 | 30 | 127 | 15 | 48 | 1 | G14935 |
| 40 | 35 | 136 | 15 | 53 | 1 | G14940 |
| 50 | 40 | 166 | 20 | 60 | 1 | G14950 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G136 | HSS | | DIN 335C | | | | 90° | G236 b53 | |
| G142 | HSS | | DIN 335C | | | | 90° | | |
| G560 | HSS | TiAlN | DIN 335C | | | | 90° | | |

## G136

- Countersink
- Kegelsenker
- Verzinkers
- Fraise à ébavurer et à chanfreiner
- Avellanadores
- Escareador


## G142

- Countersink with extra radial relief
- Senker, radial hinterschliffen
- Verzinker, radiaal achtergeslepen
- Fraise à chanfreiner avec dépouille accentuée
- Avellanadores com alívio radial extra
- Escareador (extra radial relief)

## G560

- Countersink
- Kegelsenker
- Verzinkers
- Fraise à ébavurer et à chanfreiner
- Avellanadores
- Escareador

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G136 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| G142 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | |
| | • | 1.3 | 1.4 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | | | | | | | |
| G560 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | |
| | • | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 8.1 | 8.2 |




| G136 | G142 | G560 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 4.30 - 31.00 | 4.80 - 31.00 | 6.30 - 31.00 |

| max d mm | min d | $l_1$ mm | $d_2$ Øh$_9$ mm | z | G136 | G142 | G560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 1.3 | 40 | 4 | 3 | G1364.3 | | |
| 4.8 | 1.3 | 40 | 4 | 3 | | G1424.8 | |
| 5.0 | 1.5 | 40 | 4 | 3 | G1365.0 | G1425.0 | |
| 5.3 | 1.5 | 40 | 4 | 3 | G1365.3 | | |
| 5.8 | 1.5 | 45 | 5 | 3 | G1365.8 | | |
| 6.0 | 1.5 | 45 | 4 | 3 | | G1426.0 | |

| max d mm | min d | $l_1$ mm | $d_2$ $Øh_9$ mm | z | G136 | G142 | G560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1.5 | 45 | 5 | 3 | G1366.0 | | |
| 6.3 | 1.5 | 45 | 5 | 3 | G1366.3 | G1426.3 | G5606.3 |
| 7.0 | 1.8 | 50 | 6 | 3 | G1367.0 | G1427.0 | |
| 7.3 | 1.8 | 50 | 6 | 3 | G1367.3 | G1427.3 | |
| 8.0 | 2.0 | 50 | 6 | 3 | G1368.0 | G1428.0 | G5608.0 |
| 8.3 | 2.0 | 50 | 6 | 3 | G1368.3 | G1428.3 | G5608.3 |
| 9.4 | 2.2 | 50 | 6 | 3 | G1369.4 | | |
| 10.0 | 2.5 | 50 | 6 | 3 | G13610.0 | G14210.0 | G56010.0 |
| 10.4 | 2.5 | 50 | 6 | 3 | G13610.4 | G14210.4 | G56010.4 |
| 11.5 | 2.8 | 56 | 8 | 3 | G13611.5 | G14211.5 | |
| 12.4 | 2.8 | 56 | 8 | 3 | G13612.4 | G14212.4 | G56012.4 |
| 13.4 | 2.9 | 56 | 8 | 3 | G13613.4 | | |
| 15.0 | 3.2 | 60 | 10 | 3 | G13615.0 | G14215.0 | |
| 16.5 | 3.2 | 60 | 10 | 3 | G13616.5 | G14216.5 | G56016.5 |
| 19.0 | 3.5 | 63 | 10 | 3 | G13619.0 | G14219.0 | |
| 20.5 | 3.5 | 63 | 10 | 3 | G13620.5 | G14220.5 | G56020.5 |
| 23.0 | 3.8 | 67 | 10 | 3 | G13623.0 | G14223.0 | |
| 25.0 | 3.8 | 67 | 10 | 3 | G13625.0 | G14225.0 | G56025.0 |
| 26.0 | 3.8 | 67 | 10 | 3 | G13626.0 | | |
| 28.0 | 4.0 | 71 | 12 | 3 | G13628.0 | | |
| 30.0 | 4.2 | 71 | 12 | 3 | G13630.0 | | |
| 31.0 | 4.2 | 71 | 12 | 3 | G13631.0 | G14231.0 | G56031.0 |

G132 HSS DIN 335A 90°

# G132

- Countersink
- Kegelsenker
- Verzinkers
- Fraise à ébavurer et à chanfreiner
- Avellanadores
- Escareador

| G132 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.4 |
| ▪ | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 8.3 | | | | |







| max d mm | min d | $l_1$ mm | $d_2$ Øh$_9$ mm | z | G132 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | - | 48 | 8 | 5 | G1328.0 |
| 12.5 | 2.0 | 48 | 8 | 5 | G13212.5 |
| 16.0 | 3.2 | 56 | 10 | 7 | G13216.0 |
| 20.0 | 5.0 | 60 | 10 | 7 | G13220.0 |




# G138
# G338

- Countersink
- Kegelsenker
- Verzinkers
- Fraise à ébavurer et à chanfreiner
- Avellanadores
- Escareador

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G138 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | ▪ | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| G338 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | |
| | ▪ | 1.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 8.1 | 8.2 | |








| max d mm | min d | $l_1$ mm | MK | z | G138 | G338 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 3.8 | 106 | 2 | 3 | G13825.0 | G33825.0 |
| 30.0 | 4.2 | 112 | 2 | 3 | G13830.0 | |
| 31.0 | 4.2 | 112 | 2 | 3 | G13831.0 | G33831.0 |
| 34.0 | 4.5 | 118 | 2 | 3 | G13834.0 | |
| 37.0 | 4.8 | 118 | 2 | 3 | G13837.0 | G33837.0 |
| 40.0 | 10.0 | 140 | 3 | 3 | G13840.0 | G33840.0 |
| 50.0 | 14.0 | 150 | 3 | 3 | G13850.0 | G33850.0 |
| 63.0 | 16.0 | 180 | 4 | 3 | G13863.0 | G33863.0 |
| 80.0 | 22.0 | 190 | 4 | 3 | G13880.0 | |

G171 HSS TiAlN DIN 335C 100°

# G171

- Countersink
- Kegelsenker
- Verzinkers
- Fraise à ébavurer et à chanfreiner
- Avellanadores
- Escareador

| G171 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | | | |
| ▪ | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 8.1 | 8.2 | |







| max d mm | min d | $l_1$ mm | $d_2$ Øh$_9$ mm | z | G171 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 1.5 | 44.0 | 5.0 | 3 | G1716.3 |
| 8.3 | 2.0 | 49.0 | 6.0 | 3 | G1718.3 |
| 10.4 | 2.5 | 49.0 | 6.0 | 3 | G17110.4 |
| 12.4 | 2.8 | 53.0 | 6.0 | 3 | G17112.4 |
| 16.5 | 3.2 | 56.0 | 6.0 | 3 | G17116.5 |
| 20.5 | 3.5 | 61.0 | 10.0 | 3 | G17120.5 |
| 25.0 | 3.8 | 65.0 | 10.0 | 3 | G17125.0 |

**M138** 


# M138

- Conical Drill
- Konische Bohrer
- Getrapte plaatboren
- Forets multi-diamètres
- Broca Multi-diámetro
- Broca Cónica Multi-Diâmetros

| M138 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 |
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | | | | | |




**M138**



No.1 - No.6


| Nr. | max d mm | min d | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $d_2$ h11 mm | M138 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 36 | 58 | 6 | M1381 |
| 2 | 20 | 8 | 40 | 62 | 8 | M1382 |
| 3 | 30 | 16 | 48 | 70 | 10 | M1383 |
| 4 | 40 | 26 | 51 | 76 | 10 | M1384 |
| 5 | 50 | 36 | 54 | 79 | 10 | M1385 |
| 6 | 60 | 46 | 57 | 82 | 13 | M1386 |

**G314** HSS      20°

# G314

- Conical Drill
- Konische Bohrer
- Getrapte plaatboren
- Forets multi-diamètres
- Broca Multi-diámetro
- Broca Cónica Multi-Diâmetros

| G314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 |
| | ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | | | | | |




**G314**



4.00 - 9.00

| Nr. | d min-max mm | $l_3$ mm | $l_1$ mm | $d_3$ Ø mm | G314 |
|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 4.0 mm ÷ 12.0 mm x 1.0 mm | 5.0 | 80 | 6.0 | G314412 |
| 1220 | 12.0 mm ÷ 20.0 mm x 1.0 mm | 4.0 | 76 | 9.0 | G3141220 |
| 2030 | 20.0 mm ÷ 30.0 mm x 1.0 mm | 4.0 | 88 | 12.0 | G3142030 |
| 3040 | 30.0 mm ÷ 40.0 mm x 1.0 mm | 4.0 | 98 | 13.0 | G3143040 |
| 420 | 4.0 mm ÷ 20.0 mm x 2.0 mm | 4.0 | 76 | 8.0 | G314420 |
| 630 | 6.0 mm ÷ 30.0 mm x 2.0 mm | 4.0 | 98 | 10.0 | G314630 |
| M | 9.0 mm ÷ 36.0 mm x 3.0 mm | 3.0 | 86 | 12.0 | G314M |

G125 HSS DIN 373 180°

# G125

- Counterbore
- Flachsenker
- Kopverzinkers
- Fraises pour logement de tête de vis
- Refrentadores
- Broca de Caixas

| G125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | | | | | | | | | | |
| ▪ | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | |




**G125**



6.50 - 20.00

| $d_1$ $Øz_9$ mm | $d_3$ $Øe_8$ mm | M | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ $Øh_9$ mm | z | G125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 | 2.50 | M 3 t | 71 | 14 | 5.0 | 3 | G1256.5X2.5 | 1) |
| 6.50 | 3.20 | M 3 f | 71 | 14 | 5.0 | 3 | G1256.5X3.2 | 2) |
| 6.50 | 3.40 | M 3 m | 71 | 14 | 5.0 | 3 | G1256.5X3.4 | 3) |
| 8.00 | 3.30 | M 4 t | 71 | 14 | 5.0 | 3 | G1258.0X3.3 | 1) |
| 8.00 | 4.30 | M 4 f | 71 | 14 | 5.0 | 3 | G1258.0X4.3 | 2) |
| 8.00 | 4.50 | M 4 m | 71 | 14 | 5.0 | 3 | G1258.0X4.5 | 3) |
| 10.00 | 4.20 | M 5 t | 80 | 18 | 8.0 | 3 | G12510.0X4.2 | 1) |
| 10.00 | 5.30 | M 5 f | 80 | 18 | 8.0 | 3 | G12510.0X5.3 | 2) |
| 10.00 | 5.50 | M 5 m | 80 | 18 | 8.0 | 3 | G12510.0X5.5 | 3) |
| 11.00 | 5.00 | M 6 t | 80 | 18 | 8.0 | 3 | G12511.0X5.0 | 1) |
| 11.00 | 6.40 | M 6 f | 80 | 18 | 8.0 | 3 | G12511.0X6.4 | 2) |
| 11.00 | 6.60 | M 6 m | 80 | 18 | 8.0 | 3 | G12511.0X6.6 | 3) |
| 15.00 | 6.80 | M 8 t | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12515.0X6.8 | 1) |
| 15.00 | 8.40 | M 8 f | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12515.0X8.4 | 2) |
| 15.00 | 9.00 | M 8 m | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12515.0X9.0 | 3) |
| 18.00 | 8.50 | M 10 t | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12518.0X8.5 | 1) |
| 18.00 | 10.50 | M 10 f | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12518.0X10.5 | 2) |
| 18.00 | 11.00 | M 10 m | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12518.0X11.0 | 3) |
| 20.00 | 10.20 | M 12 t | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12520.0X10.2 | 1) |
| 20.00 | 13.00 | M 12 f | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12520.0X13.0 | 2) |
| 20.00 | 13.50 | M 12 m | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12520.0X13.5 | 3) |

[1] t= for tap hole / t = für Kernloch / t = voor kerngat / t = pour trou taraudé / t = Para agujero roscado / t = para furo de rosca
[2] f= for through hole fine / f = für Durchgangsloch fein / f = fijnpassing voor doorlopende gaten / f = pour trou de vis précis / f = Para agujero pasante fino / f = para furo passante raso
[3] m= for through hole medium / m= für Durchgangsloch mittel / m= middelpassing voor doorlopende gaten / m = pour trou de vis moyen / m= Para agujero pasante medio / m = para furo passante médio

# G236

- Countersink, set
- Kegelsenker-Satz
- Verzinkers in set
- Coffrets de fraises à ébavurer et à chanfreiner
- Juego de Avellanadores
- Jogo de Escareadores




**G236**




Set

| Nr. | A | G236 |
|---|---|---|
| 1 | G136 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 | G2361 |
| 2 | G136 6.3 - 10.4 - 16.5 - 20.5 | G2362 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E000** | c 26 | **E119** | c 85 | **E524** | c 65 | **EP006H** | c 24 |
| **E000TIN** | c 26 | **E200** | c 14 | **E531** | c 74 | **EP00TIN** | c 24 |
| **E001** | c 26 | **E201** | c 16 | **E533** | c 77 | **EP016H** | c 24 |
| **E002** | c 35 | **E207** | c 30 | **E534** | c 76 | **EP10** | c 48 |
| **E002TIN** | c 35 | **E212** | c 30 | **E536** | c 78 | **EP10TIN** | c 48 |
| **E003** | c 35 | **E216** | c 29 | **E538** | c 81 | **EP11** | c 48 |
| **E010** | c 50 | **E225** | c 55 | **E539** | c 80 | **EP20** | c 58 |
| **E011** | c 50 | **E229** | c 64 | **E542** | c 82 | **EP21** | c 58 |
| **E012** | c 53 | **E237** | c 14 | **E544** | c 84 | **EP30** | c 67 |
| **E013** | c 53 | **E242** | c 42 | **E545** | c 83 | **EP31** | c 67 |




c1 - c108




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E020** | c 59 | **E243** | c 102 | **E547** | c 87 | **EP40** | c 88 |
| **E021** | c 59 | **E250** | c 14 | **E550** | c 94 | **EP41** | c 88 |
| **E022** | c 61 | **E251** | c 14 | **E570** | c 72 | **EX006G** | c 33 |
| **E023** | c 61 | **E252** | c 16 | **E600** | c 22 | **EX006H** | c 33 |
| **E030** | c 68 | **E258** | c 30 | **E605** | c 37 | **EX00TIN** | c 33 |
| **E031** | c 68 | **E263** | c 30 | **E606** | c 28 | **EX016H** | c 33 |
| **E032** | c 70 | **E266** | c 29 | **E610** | c 22 | **EX10** | c 51 |
| **E033** | c 70 | **E268** | c 42 | **E620** | c 92 | **EX10TIN** | c 51 |
| **E040** | c 89 | **E275** | c 55 | **E621** | c 93 | **EX11** | c 51 |
| **E041** | c 89 | **E278** | c 64 | **E650** | c 36 | **EX20** | c 60 |
| **E042** | c 91 | **E282** | c 86 | **E651** | c 62 | **EX21** | c 60 |
| **E043** | c 91 | **E290** | c 42 | **E653** | c 98 | **EX30** | c 69 |
| **E044** | c 32 | **E303** | c 21 | **E654** | c 71 | **EX31** | c 69 |
| **E052** | c 32 | **E422** | c 29 | **E708** | c 101 | **EX40** | c 90 |
| **E100** | c 11 | **E423** | c 29 | **E709** | c 100 | **EX41** | c 90 |
| **E101** | c 11 | **E500** | c 17 | **E710** | c 96 | **L110** | c 103 |
| **E102** | c 11 | **E501** | c 17 | **E711** | c 97 | **L111** | c 104 |
| **E105** | c 38 | **E504** | c 17 | **E712** | c 99 | **L115** | c 107 |
| **E108** | c 54 | **E510** | c 27 | **E714** | c 95 | **L119** | c 105 |
| **E111** | c 63 | **E513** | c 44 | **E720** | c 100 | **L120** | c 108 |
| **E115** | c 73 | **E515** | c 56 | **E721** | c 96 | **L126** | c 106 |

| | E100 | E102 | E101 | E200 | E250 | E237 | E251 | E201 | E252 | E500 | E501 | E504 | E303 | E600 | E610 | EP006H | EP00TIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | DIN 357 | ISO 2283 | ISO 2283 | DIN 371≤10 376≥12 | DIN 371≤10 376≥12 |
| | 6H | 6HX | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6HX | 6HX | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H |
| | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 2XD | 2XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 2XD | 1.5XD | 1.5XD | 2.5XD | 2.5XD |
| | HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E |
| | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | A 6-8 C 2-3 | A 6-8 C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | | | | D 18-20 C 2-3 | | C 2-3 | B 3.5-5 | B 3.5-5 |
| | | ST | | | | | | N | N | | | TiN | | | TiN | | TiN |
| | M1.6 - M52 | M3 - M30 | M4 - M16 | M2 - M10 | M3 - M52 | M3 - M10 | M12 - M24 | M3 - M10 | M8 - M24 | M1 - M56 | M3 - M24 | M3 - M24 | M3 - M20 | M3 - M30 | M3 - M16 | M2 - M30 | M3 - M30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | NEW |
| | c 11 | c 11 | c 11 | c 14 | c 14 | c 14 | c 14 | c 16 | c 16 | c 17 | c 17 | c 17 | c 21 | c 22 | c 22 | c 24 | c 24 |
| 1.1 | ● | ● | ● | ●12 | ●12 | ●12 | ●12 | | | ●7 | ●7 | ●14 | ●12 | ●7 | ●14 | ■25 | ■40 |
| 1.2 | ● | ● | ● | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | | | ●6 | ●6 | ●12 | ●10 | ●6 | ●12 | ■22 | ■40 |
| 1.3 | ● | ● | ● | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | | | ●5 | ●5 | ●10 | ●8 | ●5 | ●10 | ■18 | ■32 |
| 1.4 | ● | ● | ● | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 | | | ●4 | ●4 | ●8 | ●6 | ●4 | ●8 | ■16 | ■27 |
| 1.5 | ● | ● | ● | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | | | ●3 | ●3 | ●6 | ●5 | ●3 | ●6 | ■10 | ■13 |
| 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | ●5 | ●11 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ■8 |
| 2.2 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ■7 |
| 2.3 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ●5 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ● | ● | ● | ●14 | ●14 | ●14 | ●14 | ■15 | ■15 | ●12 | ●12 | ■18 | ●14 | ●12 | ■18 | ●15 | ●22 |
| 3.2 | ● | ● | ● | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ■8 | ■8 | ●7 | ●7 | ■12 | ●8 | ●7 | ■12 | ●8 | ●18 |
| 3.3 | ● | ● | ● | ●12 | ●12 | ●12 | ●12 | ■15 | ■15 | ●10 | ●10 | ■22 | ●12 | ●10 | ■22 | ●15 | ●25 |
| 3.4 | ● | ● | ● | | | | | ●8 | ●8 | ●5 | ●5 | ●12 | | ●5 | ●12 | ●8 | ●18 |
| 4.1 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ●10 | ●15 |
| 4.2 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ●5 | ●7 |
| 4.3 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ●12 | ●18 |
| 5.2 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ●5 | ●8 |
| 5.3 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | ● | ● | ● | | | | | | | ●4 | ●4 | | | ●4 | | ■12 | ■18 |
| 6.2 | ● | ● | ● | ●16 | ●16 | ●16 | ●16 | ●20 | ●20 | ●10 | ●10 | ●20 | ●16 | ●10 | ●20 | ●30 | ●45 |
| 6.3 | ● | ● | ● | ●12 | ●12 | ●12 | ●12 | | | ●7 | ●7 | ●14 | ●12 | ●7 | ●14 | ■20 | ■35 |
| 6.4 | ● | ● | ● | | | | | ●5 | ●5 | ●2 | ●2 | ●4 | | ●2 | ●4 | | |
| 7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | ■16 | |
| 7.2 | ● | ● | ● | ●20 | ●20 | ●20 | ●20 | | | ●12 | ●12 | ●24 | ●20 | ●12 | ●24 | ■35 | |
| 7.3 | ● | ● | ● | ●12 | ●12 | ●12 | ●12 | | | ●7 | ●7 | ●14 | ●12 | ●7 | ●14 | ■20 | ■30 |
| 7.4 | ● | ● | ● | | | | | ●15 | ●15 | ●5 | ●5 | ●10 | | ●5 | ●10 | ■15 | ■22 |
| 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | ●30 | |
| 8.2 | ● | ● | ● | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ■10 | ■10 | ●5 | ●5 | ●10 | ●8 | ●5 | ●10 | | ●45 |
| 8.3 | ● | ● | ● | | | | | | | ●3 | ●3 | ●6 | | ●3 | ●6 | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DORMER

| | EP016H | E000 | E000TIN | E001 | E510 | E606 | E216 | E266 | E422 | E423 | E207 | E258 | E212 | E263 | E052 | E044 | EX006H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| | DIN 371≤10 376≥12 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 2283 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 | ISO 529 | ISO 529 | DIN 371≤10 376≥12 |
| | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H |
| | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 1XD | 2.5XD | 3XD | 3XD | 3XD | 3XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 2XD | 2XD | 2.5XD |
| | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E |
| | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 |
| | | | | | | | | | | | λ15° | λ15° | λ15° | λ15° | λ15° | λ15° | λ45° |
| | ST | | TiN | ST | | | | | TiN | TiN | | | TiN | TiN | | | |
| | | | NEW | | | | | | | | | | | | | | |
| | M2 - M30 | M1.6 - M24 | M3 - M20 | M1.6 - M24 | M3 - M12 | M3 - M24 | M3 - M10 | M12 - M24 | M3 - M10 | M12 - M24 | M2 - M10 | M4 - M36 | M3 - M10 | M12 - M36 | M3 - M16 | M8 - M20 | M2 - M64 |
| | c 24 | c 26 | c 26 | c 26 | c 27 | c 28 | c 29 | c 29 | c 29 | c 29 | c 30 | c 30 | c 30 | c 30 | c 32 | c 32 | c 33 |
| 1.1 | ■25 | ■25 | ■40 | ■25 | | ●20 | ●22 | ●22 | ●35 | ●35 | | | ●35 | ●35 | ●25 | ●25 | ■25 |
| 1.2 | ■22 | ■22 | ■40 | ■22 | | ●18 | ■20 | ■20 | ■35 | ■35 | ●20 | ●20 | ●35 | ●35 | ●22 | ●22 | ■22 |
| 1.3 | ■18 | ■18 | ■32 | ■18 | | ●14 | ■16 | ■16 | ■28 | ■28 | ■16 | ■16 | ■28 | ■28 | ●18 | ●18 | ■18 |
| 1.4 | ■16 | ■16 | ■27 | ■16 | | ●10 | ■12 | ■12 | ■24 | ■24 | ■12 | ■12 | ■24 | ■24 | ■16 | ■16 | ■16 |
| 1.5 | ■10 | ■10 | ■13 | ■10 | ●7 | ●5 | ●7 | ●7 | ●10 | ●10 | ●7 | ●7 | ●10 | ●10 | ■10 | ■10 | ■10 |
| 1.6 | ●5 | ●5 | ●11 | ●5 | ●4 | ●3 | | | | | | | | | | ■5 | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ■7 | | ■8 | ●7 | ●7 | ●6 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | ■6 | | ■7 | ●6 | ●5 | ●4 | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | ●4 | | ●5 | ●4 | ●7 | ●3 | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ●15 | ●15 | ●22 | ●15 | ●12 | | ●12 | ●12 | ●18 | ●18 | | | | | | | |
| 3.2 | ●8 | ●8 | ●18 | ●8 | ●7 | | ●7 | ●7 | ●15 | ●15 | | | | | | | |
| 3.3 | ●15 | ●15 | ●25 | ●15 | ●10 | | ●10 | ●10 | ●20 | ●20 | | | | | | | |
| 3.4 | ●8 | ●8 | ●18 | ●8 | | | ●5 | ●5 | ●15 | ●15 | | | | | | | |
| 4.1 | | ●10 | ●15 | | | | ●15 | ●15 | ●27 | ●27 | | | | | | | ●10 |
| 4.2 | | ●5 | ●7 | | | | | | | | | | ●10 | ●10 | | ●5 | ●5 |
| 4.3 | | | | | | ●3 | ●4 | ●4 | ●5 | ●5 | | | ●7 | ●7 | | | |
| 5.1 | | ●12 | ●18 | | | ●10 | ●12 | ●12 | ●20 | ●20 | | | | | | | ●12 |
| 5.2 | | ●5 | ●8 | | | ●4 | ●5 | ●5 | ●8 | ●8 | | | | | | ●5 | ●5 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | ■12 | ■18 | | | ●10 | ●12 | ●12 | ●18 | ●18 | | | | | ●12 | | |
| 6.2 | | ●30 | ●45 | | | | ●30 | ●30 | ●45 | ●45 | | | | | ■30 | | |
| 6.3 | | ■20 | ■35 | | | ●15 | ●20 | ●20 | ●35 | ●35 | | | | | ■20 | | |
| 6.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | ■16 | | | | ●10 | ●16 | ●16 | ●25 | ●25 | | | | | ●16 | | ■16 |
| 7.2 | | ■35 | | | | ●25 | ●35 | ●35 | ●45 | ●45 | ●30 | ●30 | ●35 | ●35 | ■35 | | ■35 |
| 7.3 | | ■20 | ■30 | | | ●13 | ●20 | ●20 | ●30 | ●30 | ●15 | ●15 | ●20 | ●20 | ■20 | | ■20 |
| 7.4 | | ■15 | ■22 | | | ●10 | ●15 | ●15 | ●20 | ●20 | | | | | ■15 | | ■15 |
| 8.1 | | ●30 | | | | ●20 | ●25 | ●25 | ●30 | ●30 | | | | | | | |
| 8.2 | | | ●45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | EX006G | EX00TIN | EX016H | E002 | E002TIN | E003 | E650 | E605 | E105 | E268 | E242 | E290 | E513 | EP10 | EP10TIN | EP11 | E010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M3 - M20 | M3 - M30 | M2 - M64 | M2 - M24 | M3 - M20 | M2 - M24 | M3 - M16 | M3 - M20 | M2.5 - M50 | M4 - M50 | M8 - M10 | M12 - M24 | M3 - M50 | M4 - M30 | M8 - M20 | M4 - M30 | M4 - M24 |
| | | NEW | | | NEW | | | | | | | | | | NEW | | |
| | c 33 | c 33 | c 33 | c 35 | c 35 | c 35 | c 36 | c 37 | c 38 | c 42 | c 42 | c 42 | c 44 | c 48 | c 48 | c 48 | c 50 |
| 1.1 | ■25 | ■40 | ■25 | ■25 | ■40 | ■25 | ●25 | | ● | ●12 | ●12 | ●12 | ●7 | ■25 | ■40 | ■25 | ■25 |
| 1.2 | ■22 | ■40 | ■22 | ■22 | ■40 | ■22 | ●22 | ●18 | ● | ●10 | ●10 | ●10 | ●6 | ■22 | ■40 | ■22 | ■22 |
| 1.3 | ■18 | ■32 | ■18 | ■18 | ■32 | ■18 | ●18 | ●14 | ● | ●8 | ●8 | ●8 | ●5 | ■18 | ■32 | ■18 | ■18 |
| 1.4 | ■16 | ■27 | ■16 | ■16 | ■27 | ■16 | ●15 | ●10 | ● | ●6 | ●6 | ●6 | ●4 | ■16 | ■27 | ■16 | ■16 |
| 1.5 | ■10 | ■13 | ■10 | ■10 | ■13 | ■10 | | ●5 | ● | ●5 | ●5 | ●5 | ●3 | ■10 | ■13 | ■10 | ■10 |
| 1.6 | | | | | | | | | | | | | | ●5 | ●11 | ●5 | ●5 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | ■8 | ■7 | | ■8 | ●7 | | ●6 | | | | | | | ■8 | ■7 | |
| 2.2 | | ■7 | ■6 | | ■7 | ●6 | | ●4 | | | | | | | ■7 | ■6 | |
| 2.3 | | ●5 | ●4 | | ●5 | ●4 | | ●3 | | | | | | | ●5 | ●4 | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | ●22 | | | ●22 | | | | ● | ●14 | ●14 | ●14 | ●12 | ●15 | ●22 | ●15 | ●15 |
| 3.2 | | ●18 | | | ●18 | | ●8 | | ● | ●8 | ●8 | ●8 | ●7 | ●8 | ●18 | ●8 | ●8 |
| 3.3 | | ●25 | | | ●25 | | | | ● | ●12 | ●12 | ●12 | ●10 | ●15 | ●25 | ●15 | ●15 |
| 3.4 | | ●18 | | | ●18 | | | | ● | | | | ●5 | ●8 | ●18 | ●8 | ●8 |
| 4.1 | ●10 | ●15 | | ●10 | ●15 | | | | | | | | | ●10 | ●15 | | ●10 |
| 4.2 | ●5 | ●7 | | ●5 | ●7 | | | | | | | | | ●5 | ●7 | | ●5 |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | ●12 | ●18 | | ●12 | ●18 | | | | | | | | | ●12 | ●18 | | ●12 |
| 5.2 | ●5 | ●8 | | ●5 | ●8 | | | ●4 | | | | | | ●5 | ●8 | | ●5 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | | | | | | ● | | | | ●4 | ■12 | ■18 | | ■12 |
| 6.2 | | | | | | | ●30 | | ● | ●16 | ●16 | ●16 | ●10 | ●30 | ●45 | | ●30 |
| 6.3 | | | | | | | ●20 | | ● | ●12 | ●12 | ●12 | ●7 | ■20 | ■35 | | ■20 |
| 6.4 | | | | | | | | | ● | | | | ●2 | | | | |
| 7.1 | ■16 | | | ■16 | | | ●18 | ●10 | | | | | | ■16 | | | ■16 |
| 7.2 | ■35 | | | ■35 | | | ●35 | ●25 | ● | ●20 | ●20 | ●20 | ●12 | ■35 | | | ■35 |
| 7.3 | ■20 | ■30 | | ■20 | ■30 | | | ●13 | ● | ●12 | ●12 | ●12 | ●7 | ■20 | ■30 | | ■20 |
| 7.4 | ■15 | ■22 | | ■15 | ■22 | | | ●10 | ● | | | | ●5 | ■15 | ■22 | | ■15 |
| 8.1 | | | | | | | ●30 | | | | | | | ●30 | | | ●30 |
| 8.2 | | | | | | | | | ● | ●8 | ●8 | ●8 | ●5 | | ●45 | | |
| 8.3 | | | | | | | | | ● | | | | ●3 | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DORMER

| | E011 | EX10 | EX10TIN | EX11 | E012 | E013 | E108 | E225 | E275 | E515 | EP20 | EP21 | E020 | E021 | EX20 | EX21 | E022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MF | MF | MF | MF | MF | MF | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
| | ISO 529 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | ISO 529 | ISO 529 | DIN 352 | DIN 371 | DIN 376 | ISO 529 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1 | ISO 529 | ISO 529 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1 | ISO 529 |
| | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B |
| | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD |
| | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E |
| | B 3.5-5 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 |
| | | λ45° | λ45° | λ45° | λ45° | λ45° | | | | | | | | | λ45° | λ45° | λ45° |
| | 5T | | TiN | 5T | | 5T | | | | | | 5T | | 5T | | 5T | |
| | M4 - M24 | M4 - M30 | M8 - M20 NEW | M4 - M30 | M4 - M22 | M4 - M22 | No.5 - 1" | No.2 - 1/4 | 5/16 - 1.1/2 | No.1 - 2" | No.4 - 1" | No.4 - 1" | No.2 - 1" | No.2 - 1" | No.4 - 1" | No.4 - 1" | No.2 - 1" |
| | c 50 | c 51 | c 51 | c 51 | c 53 | c 53 | c 54 | c 55 | c 55 | c 56 | c 58 | c 58 | c 59 | c 59 | c 60 | c 60 | c 61 |
| 1.1 | ■25 | ■25 | ■40 | ■25 | ■25 | ■25 | ● | ●12 | ●12 | ●7 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 |
| 1.2 | ■22 | ■22 | ■40 | ■22 | ■22 | ■22 | ● | ●10 | ●10 | ●6 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 |
| 1.3 | ■18 | ■18 | ■32 | ■18 | ■18 | ■18 | ● | ●8 | ●8 | ●5 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 |
| 1.4 | ■16 | ■16 | ■27 | ■16 | ■16 | ■16 | ● | ●6 | ●6 | ●4 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 |
| 1.5 | ■10 | ■10 | ■13 | ■10 | ■10 | ■10 | ● | ●5 | ●5 | ●3 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 |
| 1.6 | ●5 | | | | | | | | | | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ●7 | | ■8 | ■7 | | ●7 | | | | | | ■7 | | ●7 | | ■7 | |
| 2.2 | ●6 | | ■7 | ■6 | | ●6 | | | | | | ■6 | | ●6 | | ■6 | |
| 2.3 | ●4 | | ●5 | ●4 | | ●4 | | | | | | ●4 | | ●4 | | ●4 | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ●15 | | ●22 | | | | ● | ●14 | ●14 | ●12 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | | | |
| 3.2 | ●8 | | ●18 | | | | ● | ●8 | ●8 | ●7 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | | | |
| 3.3 | ●15 | | ●25 | | | | ● | ●12 | ●12 | ●10 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | | | |
| 3.4 | ●8 | | ●18 | | | | ● | | | ●5 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | | | |
| 4.1 | | ●10 | ●15 | | ●10 | | | | | | ●10 | | ●10 | | ●10 | | ●10 |
| 4.2 | | ●5 | ●7 | | ●5 | | | | | | ●5 | | ●5 | | ●5 | | ●5 |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | ●12 | ●18 | | ●12 | | | | | | ●12 | | ●12 | | ●12 | | ●12 |
| 5.2 | | ●5 | ●8 | | ●5 | | | | | | ●5 | | ●5 | | ●5 | | ●5 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | | | | ● | | | ●4 | ■12 | | ■12 | | | | ■12 |
| 6.2 | | | | | | | ● | ●16 | ●16 | ●10 | ●30 | | ●30 | | | | ●30 |
| 6.3 | | | | | | | ● | ●12 | ●12 | ●7 | ■20 | | ■20 | | | | ■20 |
| 6.4 | | | | | | | ● | | | ●2 | | | | | | | |
| 7.1 | | ■16 | | | ■16 | | | | | | ■16 | | ■16 | | ■16 | | ■16 |
| 7.2 | | ■35 | | | ■35 | | ● | ●20 | ●20 | ●12 | ■35 | | ■35 | | ■35 | | ■35 |
| 7.3 | | ■20 | ■30 | | ■20 | | ● | ●12 | ●12 | ●7 | ■20 | | ■20 | | ■20 | | ■20 |
| 7.4 | | ■15 | ■22 | | ■15 | | ● | | | ●5 | ■15 | | ■15 | | ■15 | | ■15 |
| 8.1 | | | | | ●30 | | | | | | ●30 | | ●30 | | | | ●30 |
| 8.2 | | | | | | | ● | ●8 | ●8 | ●5 | | | | | | | |
| 8.3 | | | | | | | ● | | | ●3 | | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | UNC | UNC | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UN | BSW | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ISO 529 | DORMER DIN | DIN 2181 | DIN 371 | DIN 374 | ISO 529 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1 | ISO 529 | ISO 529 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1 | ISO 529 | ISO 529 | DORMER DIN | ISO 529 | DIN 351 | ISO 529 |
| | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | Medium | 2B | Medium | Medium |
| | 2.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD |
| | HSS-E | HSS | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS | HSS | HSS |
| | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | | C 2-3 | C 2-3 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | |
| | λ45° | λ30° | | | | | | | | | λ45° | λ45° | λ45° | λ45° | λ30° | | | |
| | 5T | 5T | | | | | | 5T | | 5T | | 5T | | | 5T | | | |
| | E023 | E651 | E111 | E229 | E278 | E524 | EP30 | EP31 | E030 | E031 | EX30 | EX31 | E032 | E033 | E654 | E570 | E115 | E531 |
| | No.2 - 1" | No.6 - 5/8 | No.5 - 1" | No.2 - 1/4 | 5/16 - 1.1/2 | No.0 - 1.1/2 | No.8 - 1" | No.8 - 1" | No.8 - 1" | No.8 - 1" | No.8 - 1" | No.8 - 1" | No.8 - 1" | No.8 - 1" | No.8 - 5/8 | 1/4 - 1.5/16 | 3/32 - 2" | 1/16 - 1.3/4 |
| | c 61 | c 62 | c 63 | c 64 | c 64 | c 65 | c 67 | c 67 | c 68 | c 68 | c 69 | c 69 | c 70 | c 70 | c 71 | c 72 | c 73 | c 74 |
| 1.1 | ■25 | ●25 | ● | ●12 | ●12 | ●7 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | ●25 | ●7 | ● | ●7 |
| 1.2 | ■22 | ●22 | ● | ●10 | ●10 | ●6 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | ●22 | ●6 | ● | ●6 |
| 1.3 | ■18 | ●18 | ● | ●8 | ●8 | ●5 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ●18 | ●5 | ● | ●5 |
| 1.4 | ■16 | ●15 | ● | ●6 | ●6 | ●4 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | ●15 | ●4 | ● | ●4 |
| 1.5 | ■10 | | ● | ●5 | ●5 | ●3 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | | ●3 | ● | ●3 |
| 1.6 | | | | | | | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | | | ●5 | ●5 | | | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ●7 | | | | | | | ■7 | | ●7 | | ■7 | | ●7 | | | | |
| 2.2 | ●6 | | | | | | | ■6 | | ●6 | | ■6 | | ●6 | | | | |
| 2.3 | ●4 | | | | | | | ●4 | | ●4 | | ●4 | | ●4 | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | ● | ●14 | ●14 | ●12 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | | | | | | ●12 | ● | ●12 |
| 3.2 | | ●8 | ● | ●8 | ●8 | ●7 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | | | | | ●8 | ●7 | ● | ●7 |
| 3.3 | | | ● | ●12 | ●12 | ●10 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | | | | | | ●10 | ● | ●10 |
| 3.4 | | | ● | | | ●5 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | | | | | | ●5 | ● | ●5 |
| 4.1 | | | | | | | ●10 | | ●10 | | ●10 | | ●10 | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | ●5 | | ●5 | | ●5 | | ●5 | | | | | |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | | | | ●12 | | ●12 | | ●12 | | ●12 | | | | | |
| 5.2 | | | | | | | ●5 | | ●5 | | ●5 | | ●5 | | | | | |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | ● | | | ●4 | ■12 | | ■12 | | | | | | | ●4 | ● | ●4 |
| 6.2 | | ●30 | ● | ●16 | ●16 | ●10 | ●30 | | ●30 | | | | | | ●30 | ●10 | ● | ●10 |
| 6.3 | | ●20 | ● | ●12 | ●12 | ●7 | ■20 | | ■20 | | | | | | ●20 | ●7 | ● | ●7 |
| 6.4 | | | ● | | | ●2 | | | | | | | | | | ●2 | ● | ●2 |
| 7.1 | | ●18 | | | | | ■16 | | ■16 | | ■16 | | ■16 | | ●18 | | | |
| 7.2 | | ●35 | ● | ●20 | ●20 | ●12 | ■35 | | ■35 | | ■35 | | ■35 | | ●35 | ●12 | ● | ●12 |
| 7.3 | | | ● | ●12 | ●12 | ●7 | ■20 | | ■20 | | ■20 | | ■20 | | | ●7 | ● | ●7 |
| 7.4 | | | ● | | | ●5 | ■15 | | ■15 | | ■15 | | ■15 | | | ●5 | ● | ●5 |
| 8.1 | | ●30 | | | | | ●30 | | ●30 | | | | ●30 | | ●30 | | | |
| 8.2 | | | ● | ●8 | ●8 | ●5 | | | | | | | | | | ●5 | ● | ●5 |
| 8.3 | | | ● | | | ●3 | | | | | | | | | | ●3 | ● | ●3 |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


DORMER


| | BSW | BSW | BSF | BSF | BSF | BA | BA | BA | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | DIN 5157 | DIN 5156 | ISO 2284 | DIN 5156 | DIN 5156 | DORMER ISO | DORMER ISO | DIN 5156 | DIN 5156 |
| | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| | 2.5XD | 2XD | 1.5XD | 2.5XD | 2XD | 1.5XD | 2.5XD | 2XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD |
| | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E |
| | B 3.5-5 | C 2-3 | | B 3.5-5 | C 2-3 | | B 3.5-5 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | C 2-3 | C 2-3 |
| | | λ40° | | | λ40° | | | λ40° | | | | | | | | λ45° | λ45° |
| | ST | ST | | ST | ST | | ST | ST | | | | | ST | | ST | | ST |
| | E534 | E533 | E536 | E539 | E538 | E542 | E545 | E544 | E119 | E282 | E547 | EP40 | EP41 | E040 | E041 | EX40 | EX41 |
| | 1/8 - 3/4 | 1/8 - 3/4 | 3/16 - 1" | 1/4 - 1/2 | 3/16 - 1/2 | No.12 - No.0 | No.10 - No.2 | No.8 - No.2 | 1/8 - 3" | 1/8 - 1.1/2 | 1/8 - 3" | 1/8 - 1" | 1/8 - 1" | 1/8 - 3/4 | 1/8 - 3/4 | 1/8 - 1.1/2 | 1/8 - 1.1/2 |
| | c 76 | c 76 | c 78 | c 80 | c 81 | c 82 | c 83 | c 84 | c 85 | c 86 | c 87 | c 88 | c 88 | c 89 | c 89 | c 90 | c 90 |
| 1.1 | ■20 | | ●22 | ■20 | | ●7 | ■20 | | ● | ●12 | ●7 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 |
| 1.2 | ■18 | ■18 | ●20 | ■18 | ■18 | ●6 | ■18 | ■18 | ● | ●10 | ●6 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 |
| 1.3 | ■14 | ■14 | ●16 | ■14 | ■14 | ●5 | ■14 | ■14 | ● | ●8 | ●5 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 |
| 1.4 | ■10 | ■10 | ●12 | ■10 | ■10 | ●4 | ■10 | ■10 | ● | ●6 | ●4 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 |
| 1.5 | ●5 | ●5 | ●7 | ●5 | ●5 | ●3 | ●5 | ●5 | ● | ●5 | ●3 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 |
| 1.6 | ●3 | | ●4 | ●3 | | | ●3 | | | | | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ■6 | ■6 | ●7 | ■6 | ■6 | | ●6 | ■6 | | | | | ●7 | | ●7 | | ●7 |
| 2.2 | ■4 | ■4 | ●5 | ■4 | ■4 | | ●4 | ■4 | | | | | ●6 | | ●6 | | ●6 |
| 2.3 | ■3 | ■3 | ●7 | ■3 | ■3 | | ●3 | ■3 | | | | | ●4 | | ●4 | | ●4 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | ●12 | | | ●12 | | | ● | ●14 | ●12 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | | |
| 3.2 | | | ●7 | | | ●7 | | | ● | ●8 | ●7 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | | |
| 3.3 | | | ●10 | | | ●10 | | | ● | ●12 | ●10 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | | |
| 3.4 | | | ●5 | | | ●5 | | | ● | | ●5 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | | |
| 4.1 | | | | | | | | | | | | ●10 | | ●10 | | ●10 | |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | ●5 | | ●5 | | ●5 | |
| 4.3 | ●3 | | | ●3 | | | ●3 | | | | | | | | | | |
| 5.1 | ●10 | | | ●10 | | | ●10 | | | | | ●12 | | ●12 | | ●12 | |
| 5.2 | ●4 | ●4 | | ●4 | ●4 | | ●4 | ●4 | | | | ●5 | | ●5 | | ●5 | |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | ●10 | | ■12 | ●10 | | ●4 | ●10 | | ● | | ●4 | ■12 | | ■12 | | | |
| 6.2 | | | ●30 | | | ●10 | | | ● | ●16 | ●10 | ●30 | | ●30 | | | |
| 6.3 | ●15 | | ●20 | ●15 | | ●7 | ●15 | | ● | ●12 | ●7 | ■20 | | ■20 | | | |
| 6.4 | | | ●4 | | | ●2 | | | ● | | ●2 | | | | | | |
| 7.1 | ●10 | ●10 | | ●10 | ●10 | | ●10 | ●10 | | | | ■16 | | ■16 | | ■16 | |
| 7.2 | ●25 | ●25 | ●35 | ●25 | ●25 | ●12 | ●25 | ●25 | ● | ●20 | ●12 | ■35 | | ■35 | | ■35 | |
| 7.3 | ●13 | ●13 | ●20 | ●13 | ●13 | ●7 | ●13 | ●13 | ● | ●12 | ●7 | ■20 | | ■20 | | ■20 | |
| 7.4 | ●10 | ●10 | ●15 | ●10 | ●10 | ●5 | ●10 | ●10 | ● | | ●5 | ■15 | | ■15 | | ■15 | |
| 8.1 | ●20 | | | ●20 | | | ●20 | | | | | ●30 | | ●30 | | ●30 | |
| 8.2 | | | ●12 | | | ●5 | | | ● | ●8 | ●5 | | | | | | |
| 8.3 | | | ●7 | | | ●3 | | | ● | | ●3 | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | G | G | EGM | EGM | Rc | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPTF | NPSF | NPSF | NPSM | PG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DORMER ISO | DORMER ISO | DORMER ISO | DORMER ISO | ISO 2284 | DORMER ANSI | ANSI B94.9 | ANSI B94.9 | ANSI B94.9 | ANSI | ANSI B94.9 | ANSI B94.9 | ANSI B94.9 | ANSI B94.9 | DIN 40432 | | |
| | Normal | Normal | 6H | 6H | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | | |
| | 2.5XD | 2.5XD | 1.5XD | 2XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | | |
| | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | | |
| | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | | C 2-3 | | C 2-3 | | | | |
| | λ45° | λ45° | | λ40° | | | | | | λ27° | | | | | | | |
| | | ST | | | | | | TiN | | | | | TiN | | | | |
| | **E042** | **E043** | **E620** | **E621** | **E550** | **E714** | **E710** | **E721** | **E711** | **E653** | **E712** | **E709** | **E720** | **E708** | **E243** | **L110** | **L111** |
| | 1/8 - 3/4 | 1/8 - 3/4 | M3 - M16 | M3 - M16 | 1/8 - 2" | 1/8 - 1" | 1/16 - 2" | 1/8 - 1" | 1/8 - 1.1/2 | 1/16 - 1" | 1/16 - 1.1/4 | 1/8 - 3/4 | 1/8 - 3/4 | 1/8 - 1" | Pg7 - Pg36 | 16.00 - 4" | No.0 - BT2 |
| | **c 91** | **c 91** | **c 92** | **c 93** | **c 94** | **c 95** | **c 96** | **c 96** | **c 97** | **c 98** | **c 99** | **c 100** | **c 100** | **c 101** | **c 102** | **c 103** | **c 104** |
| 1.1 | ■25 | ■25 | ●7 | | ●22 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●25 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●12 | | |
| 1.2 | ■22 | ■22 | ●6 | ●18 | ●20 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●22 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●10 | | |
| 1.3 | ■18 | ■18 | ●5 | ●14 | ●16 | ■6 | ●6 | ■6 | ■6 | ●18 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ●8 | | |
| 1.4 | ■16 | ■16 | ●4 | ●10 | ●12 | ■5 | ●5 | ■5 | ■5 | ●15 | ■5 | ■5 | ■5 | ■5 | ●6 | | |
| 1.5 | ■10 | ■10 | ●3 | ●5 | ●7 | ●3 | ●3 | ●3 | ●3 | | ●3 | ●3 | ●3 | ●3 | ●5 | | |
| 1.6 | | ●5 | | | ●4 | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | ●7 | | ●6 | ●7 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | ●6 | | ●4 | ●5 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | ●4 | | ●3 | ●7 | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | ●12 | | ■12 | ●6 | ●6 | ■6 | ●6 | | ●6 | ●6 | ■6 | ●6 | ●14 | | |
| 3.2 | | | ●7 | | ■7 | ●4 | ●4 | ■4 | ●4 | ●8 | ●4 | ●4 | ■4 | ●4 | ●8 | | |
| 3.3 | | | ●10 | | ■10 | ●6 | ●6 | ■6 | ●6 | | ●6 | ●6 | ■6 | ●6 | ●12 | | |
| 3.4 | | | ●5 | | ■5 | ●4 | ●4 | ■4 | ●4 | | ●4 | ●4 | ■4 | ●4 | | | |
| 4.1 | ●10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | ●5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | ●12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | ●5 | | | ●4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | ●4 | | ■12 | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | | | ●10 | | ●30 | ●11 | ●11 | ●11 | ●11 | ●30 | ●11 | ●11 | ●11 | ●11 | ●16 | | |
| 6.3 | | | ●7 | | ●20 | | | | | ●20 | | | | | ●12 | | |
| 6.4 | | | ●2 | | ●4 | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | ■16 | | | ●10 | | | | | | ●18 | | | | | | | |
| 7.2 | ■35 | | ●12 | ●25 | ●35 | | | | | ●35 | | | | | ●20 | | |
| 7.3 | ■20 | | ●7 | ●13 | ●20 | ●11 | ●11 | ●11 | ●11 | | ●11 | ●11 | ●11 | ●11 | ●12 | | |
| 7.4 | ■15 | | ●5 | ●10 | ●15 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | | | |
| 8.1 | ●30 | | | | | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●30 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | | | |
| 8.2 | | | ●5 | | ●12 | | | | | | | | | | ●8 | | |
| 8.3 | | | ●3 | | ●7 | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | **L119** | **L126** | **L115** | **L120** |
| | **c 105** | **c 106** | **c 107** | **c 108** |
| 1.1 | | | | |
| 1.2 | | | | |
| 1.3 | | | | |
| 1.4 | | | | |
| 1.5 | | | | |
| 1.6 | | | | |
| 1.7 | | | | |
| 1.8 | | | | |
| 2.1 | | | | |
| 2.2 | | | | |
| 2.3 | | | | |
| 2.4 | | | | |
| 3.1 | | | | |
| 3.2 | | | | |
| 3.3 | | | | |
| 3.4 | | | | |
| 4.1 | | | | |
| 4.2 | | | | |
| 4.3 | | | | |
| 5.1 | | | | |
| 5.2 | | | | |
| 5.3 | | | | |
| 6.1 | | | | |
| 6.2 | | | | |
| 6.3 | | | | |
| 6.4 | | | | |
| 7.1 | | | | |
| 7.2 | | | | |
| 7.3 | | | | |
| 7.4 | | | | |
| 8.1 | | | | |
| 8.2 | | | | |
| 8.3 | | | | |
| 9.1 | | | | |
| 10.1 | | | | |

# NO1 - NO9


NO1 =  6-8 x P 

NO2 =  4-6 x P 


NO3 =  2-3 x P 

NO4 =  6-8 x P

NO5 =  3.5-5 x P




Ø<= M10




Ø>= M12

| | | |
|---|---|---|
| ISO | NO6 = | NO1 + NO2 + NO3 |
| | NO7 = | NO2 + NO3 * |
| | NO8 = | NO4 + NO5 + NO3 |
| | NO9 = | NO5 + NO3 |

| | | |
|---|---|---|
| DIN | NO8 = | NO3 (Form C) + NO4 (Form A) + NO5 (Form B) |
| | NO9 = | NO3 (Form C) + NO5 (Form B) |

| | | |
|---|---|---|
| ANSI | NO6 = | NO1 (taper) + NO2 (plug) + NO3 (bottoming) |

| | | |
|---|---|---|
| * E550 E710 | NO7 = | NO3 (truncated) + NO3 |


DORMER

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E100** | M | DIN 352 | 6H | | 1.5XD | HSS | C 2-3 | | | | L119 c 107 L120 c 109 |
| **E102** | M | DIN 352 | 6HX | | 1.5XD | HSS-E | C 2-3 | | | ST | |
| **E101** | M | DIN 352 | 6H | | 1.5XD | HSS | C 2-3 | | | | |

# E100
# E102
# E101

- M Hand Tap Straight Flute
- M Handgewindebohrer, geradegenutet
- M Handtappen met rechte spaangroeven
- M Tarauds à main Goujures droites
- M Machos de mano Estrías rectas
- M Machos Manuais Canais Direitos

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E100** | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | | | |
| **E102** | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | |
| | | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| **E101** | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | | | |




| E100 | E102 | E101 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| M1.6 - M52 | M3 - M30 | M4 - M16 |


| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | E100 | E102 | E101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.35 | 32 | 7 | 2.5 | 2.1 | 3 | 1.25 | E100M1.6NO3 | | |
| 1.6 | 0.35 | 32 | 7 | 2.5 | 2.1 | 3 | 1.25 | E100M1.6NO4 | | |
| 1.6 | 0.35 | 32 | 7 | 2.5 | 2.1 | 3 | 1.25 | E100M1.6NO5 | | |
| 1.6 | 0.35 | 32 | 7 | 2.5 | 2.1 | 3 | 1.25 | E100M1.6NO8 | | |
| 1.8 | 0.35 | 32 | 7 | 2.5 | 2.1 | 3 | 1.5 | E100M1.8NO3 | | |
| 1.8 | 0.35 | 32 | 7 | 2.5 | 2.1 | 3 | 1.5 | E100M1.8NO4 | | |
| 1.8 | 0.35 | 32 | 7 | 2.5 | 2.1 | 3 | 1.5 | E100M1.8NO5 | | |
| 1.8 | 0.35 | 32 | 7 | 2.5 | 2.1 | 3 | 1.5 | E100M1.8NO8 | | |
| 2 | 0.4 | 36 | 8 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.6 | E100M2NO3 | | |
| 2 | 0.4 | 36 | 8 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.6 | E100M2NO4 | | |
| 2 | 0.4 | 36 | 8 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.6 | E100M2NO5 | | |
| 2 | 0.4 | 36 | 8 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.6 | E100M2NO8 | | |
| 2.2 | 0.45 | 36 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.75 | E100M2.2NO3 | | |
| 2.2 | 0.45 | 36 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.75 | E100M2.2NO4 | | |
| 2.2 | 0.45 | 36 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.75 | E100M2.2NO5 | | |
| 2.2 | 0.45 | 36 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.75 | E100M2.2NO8 | | |
| 2.5 | 0.45 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.05 | E100M2.5NO3 | | |
| 2.5 | 0.45 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.05 | E100M2.5NO4 | | |
| 2.5 | 0.45 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.05 | E100M2.5NO5 | | |
| 2.5 | 0.45 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.05 | E100M2.5NO8 | | |
| 3 | 0.5 | 40 | 10 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | E100M3NO3 | | |
| 3 | 0.5 | 40 | 10 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | E100M3NO4 | | |
| 3 | 0.5 | 40 | 10 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | E100M3NO5 | | |
| 3 | 0.5 | 40 | 10 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | E100M3NO8 | | |

NO1 NO9 c 10

| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | E100 | E102 | E101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | 40 | 9 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | | E102M3NO8 | |
| 3.5 | 0.6 | 45 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2.9 | E100M3.5NO3 | | |
| 3.5 | 0.6 | 45 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2.9 | E100M3.5NO4 | | |
| 3.5 | 0.6 | 45 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2.9 | E100M3.5NO5 | | |
| 3.5 | 0.6 | 45 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2.9 | E100M3.5NO8 | | |
| 4 | 0.7 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | E100M4NO3 | | E101M4NO3 |
| 4 | 0.7 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | E100M4NO4 | | |
| 4 | 0.7 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | E100M4NO5 | | |
| 4 | 0.7 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | E100M4NO8 | | E101M4NO8 |
| 4 | 0.7 | 45 | 11 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | | E102M4NO8 | |
| 4.5 | 0.75 | 50 | 14 | 6 | 4.9 | 3 | 3.8 | E100M4.5NO3 | | |
| 4.5 | 0.75 | 50 | 14 | 6 | 4.9 | 3 | 3.8 | E100M4.5NO4 | | |
| 4.5 | 0.75 | 50 | 14 | 6 | 4.9 | 3 | 3.8 | E100M4.5NO5 | | |
| 4.5 | 0.75 | 50 | 14 | 6 | 4.9 | 3 | 3.8 | E100M4.5NO8 | | |
| 5 | 0.8 | 50 | 14 | 6 | 4.9 | 3 | 4.2 | E100M5NO3 | | E101M5NO3 |
| 5 | 0.8 | 50 | 14 | 6 | 4.9 | 3 | 4.2 | E100M5NO4 | | |
| 5 | 0.8 | 50 | 14 | 6 | 4.9 | 3 | 4.2 | E100M5NO5 | | |
| 5 | 0.8 | 50 | 14 | 6 | 4.9 | 3 | 4.2 | E100M5NO8 | | E101M5NO8 |
| 5 | 0.8 | 50 | 13 | 6 | 4.9 | 3 | 4.2 | | E102M5NO8 | |
| 6 | 1 | 56 | 16 | 6 | 4.9 | 3 | 5 | E100M6NO3 | | E101M6NO3 |
| 6 | 1 | 56 | 16 | 6 | 4.9 | 3 | 5 | E100M6NO4 | | |
| 6 | 1 | 56 | 16 | 6 | 4.9 | 3 | 5 | E100M6NO5 | | |
| 6 | 1 | 56 | 16 | 6 | 4.9 | 3 | 5 | E100M6NO8 | | E101M6NO8 |
| 6 | 1 | 56 | 15 | 6 | 4.9 | 3 | 5 | | E102M6NO8 | |
| 7 | 1 | 56 | 16 | 6 | 4.9 | 3 | 6 | E100M7NO3 | | |
| 7 | 1 | 56 | 16 | 6 | 4.9 | 3 | 6 | E100M7NO4 | | |
| 7 | 1 | 56 | 16 | 6 | 4.9 | 3 | 6 | E100M7NO5 | | |
| 7 | 1 | 56 | 16 | 6 | 4.9 | 3 | 6 | E100M7NO8 | | |
| 8 | 1.25 | 63 | 19 | 6 | 4.9 | 3 | 6.8 | E100M8NO3 | | E101M8NO3 |
| 8 | 1.25 | 63 | 19 | 6 | 4.9 | 3 | 6.8 | E100M8NO4 | | |
| 8 | 1.25 | 63 | 19 | 6 | 4.9 | 3 | 6.8 | E100M8NO5 | | |
| 8 | 1.25 | 63 | 19 | 6 | 4.9 | 3 | 6.8 | E100M8NO8 | E102M8NO8 | E101M8NO8 |
| 9 | 1.25 | 63 | 20 | 7 | 5.5 | 3 | 7.8 | E100M9NO3 | | |
| 9 | 1.25 | 63 | 20 | 7 | 5.5 | 3 | 7.8 | E100M9NO4 | | |
| 9 | 1.25 | 63 | 20 | 7 | 5.5 | 3 | 7.8 | E100M9NO5 | | |
| 9 | 1.25 | 63 | 20 | 7 | 5.5 | 3 | 7.8 | E100M9NO8 | | |
| 10 | 1.5 | 70 | 22 | 7 | 5.5 | 3 | 8.5 | E100M10NO3 | | E101M10NO3 |
| 10 | 1.5 | 70 | 22 | 7 | 5.5 | 3 | 8.5 | E100M10NO4 | | |
| 10 | 1.5 | 70 | 22 | 7 | 5.5 | 3 | 8.5 | E100M10NO5 | | |
| 10 | 1.5 | 70 | 22 | 7 | 5.5 | 3 | 8.5 | E100M10NO8 | | E101M10NO8 |
| 10 | 1.5 | 70 | 22 | 7 | 5.5 | 4 | 8.5 | | E102M10NO8 | |
| 11 | 1.5 | 70 | 20 | 8 | 6.2 | 3 | 9.5 | E100M11NO3 | | |
| 11 | 1.5 | 70 | 20 | 8 | 6.2 | 3 | 9.5 | E100M11NO4 | | |
| 11 | 1.5 | 70 | 20 | 8 | 6.2 | 3 | 9.5 | E100M11NO5 | | |
| 11 | 1.5 | 70 | 20 | 8 | 6.2 | 3 | 9.5 | E100M11NO8 | | |
| 12 | 1.75 | 75 | 25 | 9 | 7 | 4 | 10.3 | E100M12NO3 | | E101M12NO3 |
| 12 | 1.75 | 75 | 25 | 9 | 7 | 4 | 10.3 | E100M12NO4 | | |
| 12 | 1.75 | 75 | 25 | 9 | 7 | 4 | 10.3 | E100M12NO5 | | |
| 12 | 1.75 | 75 | 25 | 9 | 7 | 4 | 10.3 | E100M12NO8 | E102M12NO8 | E101M12NO8 |
| 14 | 2 | 80 | 25 | 11 | 9 | 4 | 12 | E100M14NO3 | | E101M14NO3 |
| 14 | 2 | 80 | 25 | 11 | 9 | 4 | 12 | E100M14NO4 | | |
| 14 | 2 | 80 | 25 | 11 | 9 | 4 | 12 | E100M14NO5 | | |
| 14 | 2 | 80 | 25 | 11 | 9 | 4 | 12 | E100M14NO8 | E102M14NO8 | E101M14NO8 |
| 16 | 2 | 80 | 25 | 12 | 9 | 4 | 14 | E100M16NO3 | | E101M16NO3 |
| 16 | 2 | 80 | 25 | 12 | 9 | 4 | 14 | E100M16NO4 | | |
| 16 | 2 | 80 | 25 | 12 | 9 | 4 | 14 | E100M16NO5 | | |
| 16 | 2 | 80 | 25 | 12 | 9 | 4 | 14 | E100M16NO8 | E102M16NO8 | E101M16NO8 |
| 18 | 2.5 | 95 | 32 | 14 | 11 | 4 | 15.5 | E100M18NO3 | | |
| 18 | 2.5 | 95 | 32 | 14 | 11 | 4 | 15.5 | E100M18NO4 | | |
| 18 | 2.5 | 95 | 32 | 14 | 11 | 4 | 15.5 | E100M18NO5 | | |
| 18 | 2.5 | 95 | 32 | 14 | 11 | 4 | 15.5 | E100M18NO8 | E102M18NO8 | |
| 20 | 2.5 | 95 | 32 | 16 | 12 | 4 | 17.5 | E100M20NO3 | | |
| 20 | 2.5 | 95 | 32 | 16 | 12 | 4 | 17.5 | E100M20NO4 | | |
| 20 | 2.5 | 95 | 32 | 16 | 12 | 4 | 17.5 | E100M20NO5 | | |
| 20 | 2.5 | 95 | 32 | 16 | 12 | 4 | 17.5 | E100M20NO8 | E102M20NO8 | |
| 22 | 2.5 | 100 | 34 | 18 | 14.5 | 4 | 19.5 | E100M22NO3 | | |
| 22 | 2.5 | 100 | 34 | 18 | 14.5 | 4 | 19.5 | E100M22NO4 | | |
| 22 | 2.5 | 100 | 34 | 18 | 14.5 | 4 | 19.5 | E100M22NO5 | | |



| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | ↔ | E100 | E102 | E101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2.5 | 100 | 34 | 18 | 14.5 | 4 | 19.5 | E100M22NO8 | | |
| 24 | 3 | 110 | 38 | 18 | 14.5 | 4 | 21 | E100M24NO3 | | |
| 24 | 3 | 110 | 38 | 18 | 14.5 | 4 | 21 | E100M24NO4 | | |
| 24 | 3 | 110 | 38 | 18 | 14.5 | 4 | 21 | E100M24NO5 | | |
| 24 | 3 | 110 | 38 | 18 | 14.5 | 4 | 21 | E100M24NO8 | E102M24NO8 | |
| 27 | 3 | 110 | 38 | 20 | 16 | 4 | 24 | E100M27NO3 | | |
| 27 | 3 | 110 | 38 | 20 | 16 | 4 | 24 | E100M27NO4 | | |
| 27 | 3 | 110 | 38 | 20 | 16 | 4 | 24 | E100M27NO5 | | |
| 27 | 3 | 110 | 38 | 20 | 16 | 4 | 24 | E100M27NO8 | E102M27NO8 | |
| 30 | 3.5 | 125 | 45 | 22 | 18 | 4 | 26.5 | E100M30NO3 | | |
| 30 | 3.5 | 125 | 45 | 22 | 18 | 4 | 26.5 | E100M30NO4 | | |
| 30 | 3.5 | 125 | 45 | 22 | 18 | 4 | 26.5 | E100M30NO5 | | |
| 30 | 3.5 | 125 | 45 | 22 | 18 | 4 | 26.5 | E100M30NO8 | E102M30NO8 | |
| 33 | 3.5 | 125 | 50 | 25 | 20 | 4 | 29.5 | E100M33NO3 | | |
| 33 | 3.5 | 125 | 50 | 25 | 20 | 4 | 29.5 | E100M33NO4 | | |
| 33 | 3.5 | 125 | 50 | 25 | 20 | 4 | 29.5 | E100M33NO5 | | |
| 33 | 3.5 | 125 | 50 | 25 | 20 | 4 | 29.5 | E100M33NO8 | | |
| 36 | 4 | 150 | 56 | 28 | 22 | 4 | 32 | E100M36NO3 | | |
| 36 | 4 | 150 | 56 | 28 | 22 | 4 | 32 | E100M36NO4 | | |
| 36 | 4 | 150 | 56 | 28 | 22 | 4 | 32 | E100M36NO5 | | |
| 36 | 4 | 150 | 56 | 28 | 22 | 4 | 32 | E100M36NO8 | | |
| 39 | 4 | 150 | 60 | 32 | 24 | 4 | 35 | E100M39NO3 | | |
| 39 | 4 | 150 | 60 | 32 | 24 | 4 | 35 | E100M39NO4 | | |
| 39 | 4 | 150 | 60 | 32 | 24 | 4 | 35 | E100M39NO5 | | |
| 39 | 4 | 150 | 60 | 32 | 24 | 4 | 35 | E100M39NO8 | | |
| 42 | 4.5 | 150 | 60 | 32 | 24 | 4 | 37.5 | E100M42NO3 | | |
| 42 | 4.5 | 150 | 60 | 32 | 24 | 4 | 37.5 | E100M42NO4 | | |
| 42 | 4.5 | 150 | 60 | 32 | 24 | 4 | 37.5 | E100M42NO5 | | |
| 42 | 4.5 | 150 | 60 | 32 | 24 | 4 | 37.5 | E100M42NO8 | | |
| 45 | 4.5 | 160 | 65 | 36 | 29 | 6 | 40.5 | E100M45NO3 | | |
| 45 | 4.5 | 160 | 65 | 36 | 29 | 6 | 40.5 | E100M45NO4 | | |
| 45 | 4.5 | 160 | 65 | 36 | 29 | 6 | 40.5 | E100M45NO5 | | |
| 45 | 4.5 | 160 | 65 | 36 | 29 | 6 | 40.5 | E100M45NO8 | | |
| 48 | 5 | 180 | 70 | 36 | 29 | 6 | 43 | E100M48NO3 | | |
| 48 | 5 | 180 | 70 | 36 | 29 | 6 | 43 | E100M48NO4 | | |
| 48 | 5 | 180 | 70 | 36 | 29 | 6 | 43 | E100M48NO5 | | |
| 48 | 5 | 180 | 70 | 36 | 29 | 6 | 43 | E100M48NO8 | | |
| 52 | 5 | 180 | 70 | 40 | 32 | 6 | 47 | E100M52NO3 | | |
| 52 | 5 | 180 | 70 | 40 | 32 | 6 | 47 | E100M52NO4 | | |
| 52 | 5 | 180 | 70 | 40 | 32 | 6 | 47 | E100M52NO5 | | |
| 52 | 5 | 180 | 70 | 40 | 32 | 6 | 47 | E100M52NO8 | | |




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E200** | M | DIN 371 | 6H | | 1.5XD | HSS-E | | A 6-8 C 2-3 | | | | |
| **E250** | M | DIN 376 | 6H | | 1.5XD | HSS-E | | A 6-8 C 2-3 | | | | |
| **E237** | M | DIN 371 | 6H | | 1.5XD | HSS-E | | C 2-3 | | | | |
| **E251** | M | DIN 376 | 6H | | 1.5XD | HSS-E | | C 2-3 | | | | |

# E200
# E250
# E237
# E251

- M Machine Tap Straight Flute
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- M Machinetappen met rechte spaangroeven
- M Tarauds machine Goujures droites
- M Machos de máquina Estrías rectas
- M Macho de Máquina Canais Direitos

**E200; E250; E237; E251** • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2





| E200 | E250 | E237 | E251 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| M2 - M10 | M3 - M52 | M3 - M10 | M12 - M24 |

| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E200 | E250 | E237 | E251 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.40 | 45 | 6 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.6 | 9 | E200M2 | | | |
| 2.2 | 0.45 | 45 | 7 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.75 | 12 | E200M2.2 | | | |
| 2.5 | 0.45 | 50 | 8 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.05 | 12.5 | E200M2.5 | | | |
| 3 | 0.50 | 56 | 10 | 2.2 | 2.1 | 5 | 3 | 2.5 | | | E250M3 | | |
| 3 | 0.50 | 56 | 10 | 2.2 | 2.1 | 5 | 3 | 2.5 | | | E250M3NO1 | | |
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E200M3 | | E237M3 | |
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E200M3NO1 | | | |
| 3.5 | 0.60 | 56 | 11 | 2.5 | 2.1 | 5 | 3 | 2.9 | | | E250M3.5 | | |
| 3.5 | 0.60 | 56 | 11 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.9 | 20 | E200M3.5 | | | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.3 | | | E250M4 | | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.3 | | | E250M4NO1 | | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E200M4 | | E237M4 | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E200M4NO1 | | | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.2 | | | E250M5 | | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.2 | | | E250M5NO1 | | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E200M5 | | E237M5 | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E200M5NO1 | | | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5 | | | E250M6 | | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5 | | | E250M6NO1 | | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5 | 30 | E200M6 | | E237M6 | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5 | 30 | E200M6NO1 | | | |
| 7 | 1.00 | 80 | 15 | 5.5 | 4.3 | 7 | 3 | 6 | | | E250M7 | | |

NO1
NO9
c 10

| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E200 | E250 | E237 | E251 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.00 | 80 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 6 | 30 | E200M7 | | | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | | | E250M8 | | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | | | E250M8NO1 | | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E200M8 | | E237M8 | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E200M8NO1 | | | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E200M10 | | E237M10 | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E200M10NO1 | | | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | | | E250M10 | | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | | | E250M10NO1 | | |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | | | E250M12 | | E251M12 |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | | | E250M12NO1 | | |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12 | | | E250M14 | | E251M14 |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12 | | | E250M14NO1 | | |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14 | | NO1 | E250M16 | | E251M16 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14 | | NO9 | E250M16NO1 | | |
| 18 | 2.50 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 3 | 15.5 | | c 10 | E250M18 | | E251M18 |
| 18 | 2.50 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 3 | 15.5 | | | E250M18NO1 | | |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 3 | 17.5 | | | E250M20 | | E251M20 |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 3 | 17.5 | | | E250M20NO1 | | |
| 22 | 2.50 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | | E250M22 | | E251M22 |
| 22 | 2.50 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | | E250M22NO1 | | |
| 24 | 3.00 | 160 | 38 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21 | | | E250M24 | | E251M24 |
| 27 | 3.00 | 160 | 38 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24 | | | E250M27 | | |
| 30 | 3.50 | 180 | 45 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | | | E250M30 | | |
| 33 | 3.50 | 180 | 50 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 29.5 | | | E250M33 | | |
| 36 | 4.00 | 200 | 55 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 32 | | | E250M36 | | |
| 39 | 4.00 | 200 | 60 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 35 | | | E250M39 | | |
| 42 | 4.50 | 200 | 60 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 37.5 | | | E250M42 | | |
| 45 | 4.50 | 220 | 65 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 40.5 | | | E250M45 | | |
| 48 | 5.00 | 250 | 70 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 43 | | | E250M48 | | |
| 52 | 5.00 | 250 | 70 | 40.0 | 32.0 | 35 | 6 | 47 | | | E250M52 | | |





# E201
# E252

- M Machine Tap Straight Flute
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- M Machinetappen met rechte spaangroeven
- M Tarauds machine Goujures droites
- M Machos de máquina Estrías rectas
- M Macho de Máquina Canais Direitos

**E201; E252**

▪ 3.1 3.2 3.3 8.2

▪ 3.4 6.2 6.4 7.4







| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E201 | E252 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E201M3 | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 4 | 3.3 | 21 | E201M4 | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 4 | 4.2 | 25 | E201M5 | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 4 | 5 | 30 | E201M6 | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 6 | 4.9 | 8 | 4 | 6.8 | | | E252M8 |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 4 | 6.8 | 35 | E201M8 | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 4 | 8.5 | 39 | E201M10 | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 8.5 | | | E252M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9 | 7.0 | 10 | 4 | 10.3 | | | E252M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11 | 9.0 | 12 | 4 | 12 | | | E252M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12 | 9.0 | 12 | 4 | 14 | | | E252M16 |
| 18 | 2.50 | 125 | 30 | 14 | 11.0 | 14 | 4 | 15.5 | | | E252M18 |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | | | E252M20 |
| 22 | 2.50 | 140 | 34 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | | E252M22 |
| 24 | 3.00 | 160 | 38 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 21 | | | E252M24 |


DORMER

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E500** | M | ISO 529 | 6H | | 1.5XD | HSS | | | | L115 c 108 | L120 c 109 |
| **E501** | M | ISO 529 | 6H | | 1.5XD | HSS | | | | | |
| **E504** | M | ISO 529 | 6H | | 1.5XD | HSS | | | TiN | | |

# E500
# E501
# E504


- M Machine Tap Straight Flute
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- M Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- M Tarauds machine Goujures droites
- M Machos de máquina Estrías rectas
- M Macho de Máquina Canais Direitos

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E500; E501** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 |
| **E504** | ▪ | 3.1 | 3.2 | 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | | | | |




| E500 | E501 | E504 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| M1 - M56 | M3 - M24 | M3 - M24 |

| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E500 | E501 | E504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 38 | 4.5 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 0.75 | 4.5 | E500M1NO1 | | |
| 1 | 0.25 | 38 | 4.5 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 0.75 | 4.5 | E500M1NO2 | | |
| 1 | 0.25 | 38 | 4.5 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 0.75 | 4.5 | E500M1NO3 | | |
| 1 | 0.25 | 38 | 4.5 | 2.5 | 2 | | | | | E500M1NO6 | | |
| 1.2 | 0.25 | 38 | 4.5 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 0.95 | 4.5 | E500M1.2NO1 | | |
| 1.2 | 0.25 | 38 | 4.5 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 0.95 | 4.5 | E500M1.2NO2 | | |
| 1.2 | 0.25 | 38 | 4.5 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 0.95 | 4.5 | E500M1.2NO3 | | |
| 1.2 | 0.25 | 38 | 4.5 | 2.5 | 2 | | | | | E500M1.2NO6 | | |
| 1.4 | 0.3 | 40 | 6 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.1 | 6 | E500M1.4NO1 | | |
| 1.4 | 0.3 | 40 | 6 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.1 | 6 | E500M1.4NO2 | | |
| 1.4 | 0.3 | 40 | 6 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.1 | 6 | E500M1.4NO3 | | |
| 1.4 | 0.3 | 40 | 6 | 2.5 | 2 | | | | | E500M1.4NO6 | | |
| 1.6 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.25 | 8 | E500M1.6NO1 | | |
| 1.6 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.25 | 8 | E500M1.6NO2 | | |
| 1.6 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.25 | 8 | E500M1.6NO3 | | |
| 1.6 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.25 | 8 | E500M1.6NO6 | | |
| 1.6 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.25 | 8 | E500M1.6NO8 | | |
| 1.7 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.35 | 8 | E500M1.7NO1 | | |
| 1.7 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.35 | 8 | E500M1.7NO2 | | |
| 1.7 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.35 | 8 | E500M1.7NO3 | | |
| 1.7 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.35 | 8 | E500M1.7NO6 | | |
| 1.7 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.35 | 8 | E500M1.7NO8 | | |
| 1.8 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.45 | 8 | E500M1.8NO1 | | |
| 1.8 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.45 | 8 | E500M1.8NO2 | | |
| 1.8 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.45 | 8 | E500M1.8NO3 | | |
| 1.8 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.45 | 8 | E500M1.8NO6 | | |



| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E500 | E501 | E504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 0.35 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 1.45 | 8 | E500M1.8NO8 | | |
| 2 | 0.4 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 1.6 | 8 | E500M2NO1 | | |
| 2 | 0.4 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 1.6 | 8 | E500M2NO2 | | |
| 2 | 0.4 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 1.6 | 8 | E500M2NO3 | | |
| 2 | 0.4 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 1.6 | 8 | E500M2NO6 | | |
| 2 | 0.4 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 1.6 | 8 | E500M2NO7 | | |
| 2 | 0.4 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 1.6 | 8 | E500M2NO8 | | |
| 2 | 0.45 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 1.55 | 8 | E500M2X.45NO1 | | |
| 2 | 0.45 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 1.55 | 8 | E500M2X.45NO2 | | |
| 2 | 0.45 | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 1.55 | 8 | E500M2X.45NO3 | | |
| 2.2 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 1.75 | 9.5 | E500M2.2NO1 | | |
| 2.2 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 1.75 | 9.5 | E500M2.2NO2 | | |
| 2.2 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 1.75 | 9.5 | E500M2.2NO3 | | |
| 2.2 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 1.75 | 9.5 | E500M2.2NO6 | | |
| 2.2 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 1.75 | 9.5 | E500M2.2NO8 | | |
| 2.3 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E500M2.3NO1 | | |
| 2.3 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E500M2.3NO2 | | |
| 2.3 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E500M2.3NO3 | | |
| 2.3 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E500M2.3NO6 | | |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 2.05 | 9.5 | E500M2.5NO1 | | |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 2.05 | 9.5 | E500M2.5NO2 | | |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 2.05 | 9.5 | E500M2.5NO3 | | |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 2.05 | 9.5 | E500M2.5NO6 | | |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 2.05 | 9.5 | E500M2.5NO7 | | |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 2.05 | 9.5 | E500M2.5NO8 | | |
| 2.6 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 2.15 | 9.5 | E500M2.6NO1 | | |
| 2.6 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 2.15 | 9.5 | E500M2.6NO2 | | |
| 2.6 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 2.15 | 9.5 | E500M2.6NO3 | | |
| 2.6 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 | 2.15 | 9.5 | E500M2.6NO6 | | |
| 3 | 0.5 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E500M3NO1 | E501M3NO1 | |
| 3 | 0.5 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E500M3NO2 | E501M3NO2 | E504M3NO2 |
| 3 | 0.5 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E500M3NO3 | E501M3NO3 | E504M3NO3 |
| 3 | 0.5 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E500M3NO6 | | |
| 3 | 0.5 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E500M3NO7 | | |
| 3 | 0.5 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E500M3NO8 | | |
| 3 | 0.6 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.4 | 12.5 | E500M3X.6NO1 | | |
| 3 | 0.6 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.4 | 12.5 | E500M3X.6NO2 | | |
| 3 | 0.6 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.4 | 12.5 | E500M3X.6NO3 | | |
| 3.5 | 0.6 | 50 | 14 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 2.9 | 14 | E500M3.5NO1 | | |
| 3.5 | 0.6 | 50 | 14 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 2.9 | 14 | E500M3.5NO2 | | |
| 3.5 | 0.6 | 50 | 14 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 2.9 | 14 | E500M3.5NO3 | | |
| 3.5 | 0.6 | 50 | 14 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 2.9 | 14 | E500M3.5NO6 | | |
| 3.5 | 0.6 | 50 | 14 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 2.9 | 14 | E500M3.5NO7 | | |
| 3.5 | 0.6 | 50 | 14 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 2.9 | 14 | E500M3.5NO8 | | |
| 4 | 0.7 | 53 | 14 | 4 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 14 | E500M4NO1 | E501M4NO1 | |
| 4 | 0.7 | 53 | 14 | 4 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 14 | E500M4NO2 | E501M4NO2 | E504M4NO2 |
| 4 | 0.7 | 53 | 14 | 4 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 14 | E500M4NO3 | E501M4NO3 | E504M4NO3 |
| 4 | 0.7 | 53 | 14 | 4 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 14 | E500M4NO6 | | |
| 4 | 0.7 | 53 | 14 | 4 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 14 | E500M4NO7 | | |
| 4 | 0.7 | 53 | 14 | 4 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 14 | E500M4NO8 | | |
| 4 | 0.75 | 53 | 14 | 4 | 3.15 | 6 | 3 | 3.25 | 14 | E500M4X.75NO1 | | |
| 4 | 0.75 | 53 | 14 | 4 | 3.15 | 6 | 3 | 3.25 | 14 | E500M4X.75NO2 | | |
| 4 | 0.75 | 53 | 14 | 4 | 3.15 | 6 | 3 | 3.25 | 14 | E500M4X.75NO3 | | |
| 4.5 | 0.75 | 53 | 9.5 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | 3.8 | 18 | E500M4.5NO1 | | |
| 4.5 | 0.75 | 53 | 9.5 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | 3.8 | 18 | E500M4.5NO2 | | |
| 4.5 | 0.75 | 53 | 9.5 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | 3.8 | 18 | E500M4.5NO3 | | |
| 4.5 | 0.75 | 53 | 9.5 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | 3.8 | 18 | E500M4.5NO6 | | |
| 4.5 | 0.75 | 53 | 9.5 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | 3.8 | 18 | E500M4.5NO7 | | |
| 4.5 | 0.75 | 53 | 9.5 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | 3.8 | 18 | E500M4.5NO8 | | |
| 5 | 0.8 | 58 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E500M5NO1 | E501M5NO1 | |
| 5 | 0.8 | 58 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E500M5NO2 | E501M5NO2 | E504M5NO2 |
| 5 | 0.8 | 58 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E500M5NO3 | E501M5NO3 | E504M5NO3 |
| 5 | 0.8 | 58 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E500M5NO6 | | |
| 5 | 0.8 | 58 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E500M5NO7 | | |
| 5 | 0.8 | 58 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E500M5NO8 | | |
| 5 | 0.9 | 58 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4.1 | 22 | E500M5X.9NO1 | | |
| 5 | 0.9 | 58 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4.1 | 22 | E500M5X.9NO2 | | |
| 5 | 0.9 | 58 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4.1 | 22 | E500M5X.9NO3 | | |



| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E500 | E501 | E504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.9 | 58 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4.1 | 22 | E500M5X.9NO6 | | |
| 5.5 | 0.9 | 62 | 12 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 | 4.6 | 21 | E500M5.5X.9NO1 | | |
| 5.5 | 0.9 | 62 | 12 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 | 4.6 | 21 | E500M5.5X.9NO2 | | |
| 5.5 | 0.9 | 62 | 12 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 | 4.6 | 21 | E500M5.5X.9NO3 | | |
| 5.5 | 0.9 | 62 | 12 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 | 4.6 | 21 | E500M5.5X.9NO6 | | |
| 6 | 1 | 66 | 13 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 26 | E500M6NO1 | E501M6NO1 | |
| 6 | 1 | 66 | 13 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 26 | E500M6NO2 | E501M6NO2 | E504M6NO2 |
| 6 | 1 | 66 | 13 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 26 | E500M6NO3 | E501M6NO3 | E504M6NO3 |
| 6 | 1 | 66 | 13 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 26 | E500M6NO6 | | |
| 6 | 1 | 66 | 13 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 26 | E500M6NO7 | | |
| 6 | 1 | 66 | 13 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 26 | E500M6NO8 | | |
| 7 | 1 | 66 | 13 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | 6 | 26 | E500M7NO1 | | |
| 7 | 1 | 66 | 13 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | 6 | 26 | E500M7NO2 | | |
| 7 | 1 | 66 | 13 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | 6 | 26 | E500M7NO3 | | |
| 7 | 1 | 66 | 13 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | 6 | 26 | E500M7NO6 | | |
| 7 | 1 | 66 | 13 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | 6 | 26 | E500M7NO7 | | |
| 7 | 1 | 66 | 13 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | 6 | 26 | E500M7NO8 | | |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E500M8NO1 | E501M8NO1 | |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E500M8NO2 | E501M8NO2 | E504M8NO2 |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E500M8NO3 | E501M8NO3 | E504M8NO3 |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E500M8NO6 | | |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E500M8NO7 | | |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E500M8NO8 | | |
| 9 | 1.25 | 72 | 16 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 7.8 | 29 | E500M9NO1 | | |
| 9 | 1.25 | 72 | 16 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 7.8 | 29 | E500M9NO2 | | |
| 9 | 1.25 | 72 | 16 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 7.8 | 29 | E500M9NO3 | | |
| 9 | 1.25 | 72 | 16 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 7.8 | 29 | E500M9NO6 | | |
| 9 | 1.25 | 72 | 16 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 7.8 | 29 | E500M9NO7 | | |
| 9 | 1.25 | 72 | 16 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 7.8 | 29 | E500M9NO8 | | |
| 10 | 1.5 | 80 | 18 | 10 | 8 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E500M10NO1 | E501M10NO1 | |
| 10 | 1.5 | 80 | 18 | 10 | 8 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E500M10NO2 | E501M10NO2 | E504M10NO2 |
| 10 | 1.5 | 80 | 18 | 10 | 8 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E500M10NO3 | E501M10NO3 | E504M10NO3 |
| 10 | 1.5 | 80 | 18 | 10 | 8 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E500M10NO6 | | |
| 10 | 1.5 | 80 | 18 | 10 | 8 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E500M10NO7 | | |
| 10 | 1.5 | 80 | 18 | 10 | 8 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E500M10NO8 | | |
| 11 | 1.5 | 85 | 19 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 9.5 | | E500M11NO1 | | |
| 11 | 1.5 | 85 | 19 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 9.5 | | E500M11NO2 | | |
| 11 | 1.5 | 85 | 19 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 9.5 | | E500M11NO3 | | |
| 11 | 1.5 | 85 | 19 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 9.5 | | E500M11NO6 | | |
| 11 | 1.5 | 85 | 19 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 9.5 | | E500M11NO8 | | |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 10.3 | | E500M12NO1 | E501M12NO1 | |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 10.3 | | E500M12NO2 | E501M12NO2 | E504M12NO2 |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 10.3 | | E500M12NO3 | E501M12NO3 | E504M12NO3 |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 10.3 | | E500M12NO6 | | |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 10.3 | | E500M12NO7 | | |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 10.3 | | E500M12NO8 | | |
| 14 | 2 | 95 | 24 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 12 | | E500M14NO1 | E501M14NO1 | |
| 14 | 2 | 95 | 24 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 12 | | E500M14NO2 | E501M14NO2 | |
| 14 | 2 | 95 | 24 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 12 | | E500M14NO3 | E501M14NO3 | |
| 14 | 2 | 95 | 24 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 12 | | E500M14NO6 | | |
| 14 | 2 | 95 | 24 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 12 | | E500M14NO7 | | |
| 14 | 2 | 95 | 24 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 12 | | E500M14NO8 | | |
| 16 | 2 | 102 | 24 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 14 | | E500M16NO1 | E501M16NO1 | |
| 16 | 2 | 102 | 24 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 14 | | E500M16NO2 | E501M16NO2 | E504M16NO2 |
| 16 | 2 | 102 | 24 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 14 | | E500M16NO3 | E501M16NO3 | E504M16NO3 |
| 16 | 2 | 102 | 24 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 14 | | E500M16NO6 | | |
| 16 | 2 | 102 | 24 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 14 | | E500M16NO7 | | |
| 16 | 2 | 102 | 24 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 14 | | E500M16NO8 | | |
| 18 | 2.5 | 112 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 15.5 | | E500M18NO1 | | |
| 18 | 2.5 | 112 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 15.5 | | E500M18NO2 | E501M18NO2 | |
| 18 | 2.5 | 112 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 15.5 | | E500M18NO3 | E501M18NO3 | |
| 18 | 2.5 | 112 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 15.5 | | E500M18NO6 | | |
| 18 | 2.5 | 112 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 15.5 | | E500M18NO7 | | |
| 18 | 2.5 | 112 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 15.5 | | E500M18NO8 | | |
| 20 | 2.5 | 112 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 17.5 | | E500M20NO1 | E501M20NO1 | |
| 20 | 2.5 | 112 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 17.5 | | E500M20NO2 | E501M20NO2 | E504M20NO2 |
| 20 | 2.5 | 112 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 17.5 | | E500M20NO3 | E501M20NO3 | E504M20NO3 |
| 20 | 2.5 | 112 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 17.5 | | E500M20NO6 | | |



| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E500 | E501 | E504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.5 | 112 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 17.5 | | E500M20NO7 | | |
| 20 | 2.5 | 112 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 17.5 | | E500M20NO8 | | |
| 22 | 2.5 | 118 | 29 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | 19.5 | | E500M22NO1 | | |
| 22 | 2.5 | 118 | 29 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | 19.5 | | E500M22NO2 | E501M22NO2 | |
| 22 | 2.5 | 118 | 29 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | 19.5 | | E500M22NO3 | E501M22NO3 | |
| 22 | 2.5 | 118 | 29 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | 19.5 | | E500M22NO6 | | |
| 22 | 2.5 | 118 | 29 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | 19.5 | | E500M22NO8 | | |
| 24 | 3 | 130 | 35 | 18 | 14 | 18 | 4 | 21 | | E500M24NO1 | | |
| 24 | 3 | 130 | 35 | 18 | 14 | 18 | 4 | 21 | | E500M24NO2 | E501M24NO2 | E504M24NO2 |
| 24 | 3 | 130 | 35 | 18 | 14 | 18 | 4 | 21 | | E500M24NO3 | E501M24NO3 | E504M24NO3 |
| 24 | 3 | 130 | 35 | 18 | 14 | 18 | 4 | 21 | | E500M24NO6 | | |
| 24 | 3 | 130 | 35 | 18 | 14 | 18 | 4 | 21 | | E500M24NO7 | | |
| 24 | 3 | 130 | 35 | 18 | 14 | 18 | 4 | 21 | | E500M24NO8 | | |
| 27 | 3 | 135 | 35 | 20 | 16 | 20 | 4 | 24 | | E500M27NO1 | | |
| 27 | 3 | 135 | 35 | 20 | 16 | 20 | 4 | 24 | | E500M27NO2 | | |
| 27 | 3 | 135 | 35 | 20 | 16 | 20 | 4 | 24 | | E500M27NO3 | | |
| 30 | 3.5 | 138 | 41 | 20 | 16 | 20 | 4 | 26.5 | | E500M30NO1 | | |
| 30 | 3.5 | 138 | 41 | 20 | 16 | 20 | 4 | 26.5 | | E500M30NO2 | | |
| 30 | 3.5 | 138 | 41 | 20 | 16 | 20 | 4 | 26.5 | | E500M30NO3 | | |
| 33 | 3.5 | 151 | 41 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | 29.5 | | E500M33NO1 | | |
| 33 | 3.5 | 151 | 41 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | 29.5 | | E500M33NO2 | | |
| 33 | 3.5 | 151 | 41 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | 29.5 | | E500M33NO3 | | |
| 36 | 4 | 162 | 47 | 25 | 20 | 24 | 4 | 32 | | E500M36NO1 | | |
| 36 | 4 | 162 | 47 | 25 | 20 | 24 | 4 | 32 | | E500M36NO2 | | |
| 36 | 4 | 162 | 47 | 25 | 20 | 24 | 4 | 32 | | E500M36NO3 | | |
| 39 | 4 | 170 | 47 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | 35 | | E500M39NO1 | | |
| 39 | 4 | 170 | 47 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | 35 | | E500M39NO2 | | |
| 39 | 4 | 170 | 47 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | 35 | | E500M39NO3 | | |
| 42 | 4.5 | 170 | 53 | 28 | 22.4 | 26 | 6 | 37.5 | | E500M42NO1 | | |
| 42 | 4.5 | 170 | 53 | 28 | 22.4 | 26 | 6 | 37.5 | | E500M42NO2 | | |
| 42 | 4.5 | 170 | 53 | 28 | 22.4 | 26 | 6 | 37.5 | | E500M42NO3 | | |
| 45 | 4.5 | 187 | 54 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | 40.5 | | E500M45NO1 | | |
| 45 | 4.5 | 187 | 54 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | 40.5 | | E500M45NO2 | | |
| 45 | 4.5 | 187 | 54 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | 40.5 | | E500M45NO3 | | |
| 48 | 5 | 187 | 60 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | 43 | | E500M48NO1 | | |
| 48 | 5 | 187 | 60 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | 43 | | E500M48NO2 | | |
| 48 | 5 | 187 | 60 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | 43 | | E500M48NO3 | | |
| 52 | 5 | 200 | 60 | 35.5 | 28 | 31 | 6 | 47 | | E500M52NO1 | | |
| 52 | 5 | 200 | 60 | 35.5 | 28 | 31 | 6 | 47 | | E500M52NO2 | | |
| 52 | 5 | 200 | 60 | 35.5 | 28 | 31 | 6 | 47 | | E500M52NO3 | | |
| 56 | 5.5 | 200 | 60 | 35.5 | 28 | 31 | 6 | 50.5 | | E500M56NO3 | | |





E303 | M | DIN 357 | 6H | 2XD | HSS-E | D18-20 C 2-3

# E303

- M Machine Tap Straight Flute
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- M Machinetappen, rechte spaangroeven
- M Tarauds machine Goujures droites
- M Machos de máquina Estrías rectas
- M Macho de Máquina Canais Direitos


**E303** • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2




| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | E303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.50 | 70 | 22 | 2.2 | 2.1 | 5 | 3 | 2.5 | E303M3NO1 |
| 3 | 0.50 | 70 | 22 | 2.2 | 2.1 | 5 | 3 | 2.5 | E303M3NO3 |
| 3.5 | 0.60 | 80 | 25 | 2.5 | 2.1 | 5 | 3 | 2.9 | E303M3.5NO1 |
| 3.5 | 0.60 | 80 | 25 | 2.5 | 2.1 | 5 | 3 | 2.9 | E303M3.5NO3 |
| 4 | 0.70 | 90 | 25 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.3 | E303M4NO1 |
| 4 | 0.70 | 90 | 25 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.3 | E303M4NO3 |
| 5 | 0.80 | 100 | 28 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.2 | E303M5NO1 |
| 5 | 0.80 | 100 | 28 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.2 | E303M5NO3 |
| 6 | 1.00 | 110 | 32 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5 | E303M6NO1 |
| 6 | 1.00 | 110 | 32 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5 | E303M6NO3 |
| 8 | 1.25 | 125 | 40 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | E303M8NO1 |
| 8 | 1.25 | 125 | 40 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | E303M8NO3 |
| 10 | 1.50 | 140 | 45 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | E303M10NO1 |
| 10 | 1.50 | 140 | 45 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | E303M10NO3 |
| 12 | 1.75 | 180 | 50 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | E303M12NO1 |
| 12 | 1.75 | 180 | 50 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | E303M12NO3 |
| 14 | 2.00 | 200 | 56 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12 | E303M14NO1 |
| 14 | 2.00 | 200 | 56 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12 | E303M14NO3 |
| 16 | 2.00 | 200 | 63 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14 | E303M16NO1 |
| 16 | 2.00 | 200 | 63 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14 | E303M16NO3 |
| 18 | 2.50 | 220 | 63 | 14.0 | 11.0 | 14 | 3 | 15.5 | E303M18NO1 |
| 18 | 2.50 | 220 | 63 | 14.0 | 11.0 | 14 | 3 | 15.5 | E303M18NO3 |
| 20 | 2.50 | 250 | 70 | 16.0 | 12.0 | 15 | 3 | 17.5 | E303M20NO1 |
| 20 | 2.50 | 250 | 70 | 16.0 | 12.0 | 15 | 3 | 17.5 | E303M20NO3 |


NO1
NO9
c 10





# E600
# E610

- M Machine Tap, Extra Long Straight Flute
- M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, geradegenutet
- M Machinetappen, extra lang met rechte spaangroeven
- M Tarauds machine, Extra Long Goujures droites
- M Machos de máquina Extra largo Estrías rectas
- M Macho de Máq., Extra Longa Canais Direitos

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E600 | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 |
| E610 | ▪ | 3.1 | 3.2 | 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | | | | |








| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E600 | E610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | 66 | 9 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.5 | 18 | E600M3NO1 | |
| 3 | 0.5 | 66 | 9 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.5 | 18 | E600M3NO2 | |
| 3 | 0.5 | 66 | 9 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.5 | 18 | E600M3NO3 | E610M3NO3 |
| 4 | 0.7 | 73 | 12 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 3.3 | | E600M4NO1 | |
| 4 | 0.7 | 73 | 12 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 3.3 | | E600M4NO2 | |
| 4 | 0.7 | 73 | 12 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 3.3 | | E600M4NO3 | E610M4NO3 |
| 5 | 0.8 | 79 | 12 | 4 | 3.15 | 6 | 3 | 4.2 | | E600M5NO1 | |
| 5 | 0.8 | 79 | 12 | 4 | 3.15 | 6 | 3 | 4.2 | | E600M5NO2 | |
| 5 | 0.8 | 79 | 12 | 4 | 3.15 | 6 | 3 | 4.2 | | E600M5NO3 | E610M5NO3 |
| 6 | 1 | 89 | 14 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | 5 | | E600M6NO1 | |
| 6 | 1 | 89 | 14 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | 5 | | E600M6NO2 | |
| 6 | 1 | 89 | 14 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | 5 | | E600M6NO3 | E610M6NO3 |
| 8 | 1.25 | 97 | 17 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | 6.8 | | E600M8NO1 | |
| 8 | 1.25 | 97 | 17 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | 6.8 | | E600M8NO2 | |
| 8 | 1.25 | 97 | 17 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | 6.8 | | E600M8NO3 | E610M8NO3 |
| 10 | 1.5 | 108 | 19 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 8.5 | | E600M10NO1 | |
| 10 | 1.5 | 108 | 19 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 8.5 | | E600M10NO2 | |
| 10 | 1.5 | 108 | 19 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 8.5 | | E600M10NO3 | E610M10NO3 |
| 12 | 1.75 | 119 | 23 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 10.3 | | E600M12NO1 | |
| 12 | 1.75 | 119 | 23 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 10.3 | | E600M12NO2 | |
| 12 | 1.75 | 119 | 23 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | 10.3 | | E600M12NO3 | E610M12NO3 |
| 14 | 2 | 127 | 25 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 12 | | E600M14NO1 | |
| 14 | 2 | 127 | 25 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 12 | | E600M14NO2 | |
| 14 | 2 | 127 | 25 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 12 | | E600M14NO3 | E610M14NO3 |
| 16 | 2 | 137 | 25 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 14 | | E600M16NO1 | |
| 16 | 2 | 137 | 25 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 14 | | E600M16NO2 | |
| 16 | 2 | 137 | 25 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 14 | | E600M16NO3 | E610M16NO3 |
| 20 | 2.5 | 149 | 30 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 17.5 | | E600M20NO1 | |

NO1
NO9
c 10

DORMER


| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E600 | E610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.5 | 149 | 30 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 17.5 | | E600M20NO2 | |
| 20 | 2.5 | 149 | 30 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 17.5 | | E600M20NO3 | |
| 24 | 3 | 172 | 36 | 18 | 14 | 18 | 4 | 21 | | E600M24NO1 | NO1 |
| 24 | 3 | 172 | 36 | 18 | 14 | 18 | 4 | 21 | | E600M24NO2 | NO9 |
| 24 | 3 | 172 | 36 | 18 | 14 | 18 | 4 | 21 | | E600M24NO3 | c 10 |
| 30 | 3.5 | 183 | 42 | 20 | 16 | 20 | 4 | 26.5 | | E600M30NO1 | |
| 30 | 3.5 | 183 | 42 | 20 | 16 | 20 | 4 | 26.5 | | E600M30NO2 | |
| 30 | 3.5 | 183 | 42 | 20 | 16 | 20 | 4 | 26.5 | | E600M30NO3 | |




# EP006H
# EP00TIN
# EP016H

- M Machine Tap Spiral Point
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- M Machinetappen met schilaansnijding
- M Tarauds machine Coupe gun
- M Machos de máquina Entrada en hélice
- M Macho de Máquina Entrada Helicoidal

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP006H | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | ▪ | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 |
| EP00TIN | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 6.3 | 7.3 | 7.4 |
| | ▪ | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.2 |
| EP016H | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | | | | |
| | ▪ | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | | |




| EP006H | EP00TIN | EP016H |
|---|---|---|
|  |  |  |
| M2 - M30 | M3 - M30 | M2 - M30 |

| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | EP006H | EP00TIN | EP016H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.40 | 50 | 6 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.6 | 9 | EP00M2 | | EP01M2 |
| 2.5 | 0.45 | 50 | 8 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.1 | 12.5 | EP00M2.5 | | EP01M2.5 |
| 3 | 0.50 | 56 | 10 | 2.2 | 1.8 | 4 | 3 | 2.5 | | EP00M3DIN376 | | EP01M3DIN376 |
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | EP00M3 | EP00TINM3 | EP01M3 |
| 3.5 | 0.60 | 56 | 11 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.9 | 20 | EP00M3.5 | | EP01M3.5 |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.3 | | EP00M4DIN376 | | EP01M4DIN376 |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | EP00M4 | EP00TINM4 | EP01M4 |
| 4.5 | 0.75 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 3.8 | 25 | EP00M4.5 | | EP01M4.5 |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.2 | | EP00M5DIN376 | | EP01M5DIN376 |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | EP00M5 | EP00TINM5 | EP01M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5 | | EP00M6DIN376 | | EP01M6DIN376 |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5 | 30 | EP00M6 | EP00TINM6 | EP01M6 |
| 7 | 1.00 | 80 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 6 | 30 | EP00M7 | | EP01M7 |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | | EP00M8DIN376 | | EP01M8DIN376 |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | EP00M8 | EP00TINM8 | EP01M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | | EP00M10DIN376 | | EP01M10DIN376 |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | EP00M10 | EP00TINM10 | EP01M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | | EP00M12 | EP00TINM12 | EP01M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12 | | EP00M14 | EP00TINM14 | EP01M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14 | | EP00M16 | EP00TINM16 | EP01M16 |


| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z |  | $l_4$ mm | EP006H | EP00TIN | EP016H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2.50 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 15.5 | | EP00M18 | EP00TINM18 | EP01M18 |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | | EP00M20 | EP00TINM20 | EP01M20 |
| 22 | 2.50 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | EP00M22 | EP00TINM22 | EP01M22 |
| 24 | 3.00 | 160 | 38 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21 | | EP00M24 | EP00TINM24 | EP01M24 |
| 27 | 3.00 | 160 | 38 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24 | | EP00M27 | EP00TINM27 | EP01M27 |
| 30 | 3.50 | 180 | 45 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | | EP00M30 | EP00TINM30 | EP01M30 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E000** | M | ISO 529 | 6H | | 2.5XD | HSS-E | | B 3.5-5 | | | |
| **E000TIN** | M | ISO 529 | 6H | | 2.5XD | HSS-E | | B 3.5-5 | | | TiN |
| **E001** | M | ISO 529 | 6H | | 2.5XD | HSS-E | | B 3.5-5 | | | ST |

# E000
# E000TIN
# E001

- M Machine Tap Spiral Point
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- M Machinetappen met schilaansnijding
- M Tarauds machine Coupe gun
- M Machos de máquina Entrada en hélice
- M Macho de Máquina Entrada Helicoidal

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E000** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | ▪ | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 |
| **E000TIN** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 6.3 | 7.3 | 7.4 |
| | ▪ | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.2 |
| **E001** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | | | |
| | ▪ | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | |




| E000 | E000TIN | E001 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| M1.6 - M24 | M3 - M20 | M1.6 - M24 |

| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E000 | E000TIN | E001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.35 | 41 | 7 | 2.50 | 2.00 | 4 | 3 | 1.25 | 7 | E000M1.6 | | E001M1.6 |
| 2 | 0.40 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 3 | 1.6 | 8 | E000M2 | | E001M2 |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.05 | 9.5 | E000M2.5 | | E001M2.5 |
| 3 | 0.50 | 48 | 15 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.5 | 15 | E000M3 | E000TINM3 | E001M3 |
| 3.5 | 0.60 | 50 | 16 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.9 | 16 | E000M3.5 | | E001M3.5 |
| 4 | 0.70 | 53 | 17 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 17 | E000M4 | E000TINM4 | E001M4 |
| 5 | 0.80 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E000M5 | E000TINM5 | E001M5 |
| 6 | 1.00 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.0 | 26 | E000M6 | E000TINM6 | E001M6 |
| 7 | 1.00 | 66 | 13 | 7.10 | 5.60 | 8 | 3 | 6,0 | 26 | E000M7 | | E001M7 |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E000M8 | E000TINM8 | E001M8 |
| 10 | 1.50 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E000M10 | E000TINM10 | E001M10 |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | | E000M12 | E000TINM12 | E001M12 |
| 14 | 2.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 12.0 | | E000M14 | | E001M14 |
| 16 | 2.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 3 | 14.0 | | E000M16 | E000TINM16 | E001M16 |
| 18 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 15.5 | | E000M18 | | E001M18 |
| 20 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | | E000M20 | E000TINM20 | E001M20 |
| 22 | 2.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | | E000M22 | | E001M22 |
| 24 | 3.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 21.0 | | E000M24 | | E001M24 |


E510 M ISO 529 6H 1XD HSS B 3.5-5

# E510

- M Machine Tap Spiral Point
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- M Machinetappen met schilaansnijding zonder spaangroeven
- M Tarauds machine Coupe gun
- M Machos de máquina Entrada en hélice
- M Macho de Máquina Entrada Helicoidal

**E510** • 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3





| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.50 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 2 | 2.5 | 12.5 | E510M3 |
| 3.5 | 0.60 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 2 | 2.9 | 14 | E510M3.5 |
| 4 | 0.70 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 2 | 3.3 | 14 | E510M4 |
| 5 | 0.80 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 2 | 4.2 | 22 | E510M5 |
| 6 | 1.00 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5 | 26 | E510M6 |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E510M8 |
| 10 | 1.50 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E510M10 |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | | E510M12 |

**E606** M ISO 2283 6H 2.5XD HSS-E B 3.5-5

# E606

- M Machine Tap, Extra Long, Spiral Point
- M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, geradegenutet mit Schälanschnitt
- M Machinetappen, extra lang met schilaansnijding
- M Tarauds machine, Extra Long, Coupe gun
- M Machos de máquina Extra largo Entrada en hélice
- M Macho de Máq., Extra Longa, Entrada Helicoidal

**E606** • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 4.3 5.1 5.2 6.1 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1




**E606**



M3 - M24

| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E606 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.50 | 66 | 9 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.5 | 18 | E606M3 |
| 4 | 0.70 | 73 | 12 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 3.3 | | E606M4 |
| 5 | 0.80 | 79 | 12 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 4.2 | | E606M5 |
| 6 | 1.00 | 89 | 14 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 5 | | E606M6 |
| 8 | 1.25 | 97 | 17 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 6.8 | | E606M8 |
| 10 | 1.50 | 108 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 8.5 | | E606M10 |
| 12 | 1.75 | 119 | 23 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | | E606M12 |
| 14 | 2.00 | 127 | 25 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 12 | | E606M14 |
| 16 | 2.00 | 137 | 25 | 12.50 | 10.00 | 13 | 3 | 14 | | E606M16 |
| 20 | 2.50 | 149 | 30 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | | E606M20 |
| 24 | 3.00 | 172 | 36 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 21 | | E606M24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E216** | M | DIN 371 | 6H | | 3XD | HSS-E | | B 3.5-5 | | | |
| **E266** | M | DIN 376 | 6H | | 3XD | HSS-E | | B 3.5-5 | | | |
| **E422** | M | DIN 371 | 6H | | 3XD | HSS-E | | B 3.5-5 | | | TiN |
| **E423** | M | DIN 376 | 6H | | 3XD | HSS-E | | B 3.5-5 | | | TiN |


# E216
# E266
# E422
# E423

- M Machine Tap, Interrupted Threads Spiral Point
- M Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet mit Schälanschnitt
- M Machinetappen met schilaansnijding en onderbroken vertanding
- M Tarauds machine Coupe gun
- M Machos de máquina, dientes alternos Entrada en hélice
- M Macho de Máq., Filetes Interrompidos Entrada Helicoidal

**E216; E266; E422; E423**

▪ 1.2 1.3 1.4

• 1.1 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1




| E216 | E266 | E422 | E423 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| M3 - M10 | M12 - M24 | M3 - M10 | M12 - M24 |


| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E216 | E266 | E422 | E423 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E216M3 | | E422M3 | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E216M4 | | E422M4 | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E216M5 | | E422M5 | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5 | 30 | E216M6 | | E422M6 | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E216M8 | | E422M8 | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E216M10 | | E422M10 | |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | | | E266M12 | | E423M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11 | 9.0 | 12 | 3 | 12 | | | E266M14 | | E423M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12 | 9.0 | 12 | 3 | 14 | | | E266M16 | | E423M16 |
| 18 | 2.50 | 125 | 30 | 14 | 11.0 | 14 | 3 | 15.5 | | | E266M18 | | E423M18 |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16 | 12.0 | 15 | 3 | 17.5 | | | E266M20 | | E423M20 |
| 22 | 2.50 | 140 | 34 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | | E266M22 | | E423M22 |
| 24 | 3.00 | 160 | 38 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 21 | | | E266M24 | | E423M24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E207** | M | DIN 371 | 6H | | 1.5XD | HSS-E | | C 2-3 | λ15° | | |
| **E258** | M | DIN 376 | 6H | | 1.5XD | HSS-E | | C 2-3 | λ15° | | |
| **E212** | M | DIN 371 | 6H | | 1.5XD | HSS-E | | C 2-3 | λ15° | | TiN |
| **E263** | M | DIN 376 | 6H | | 1.5XD | HSS-E | | C 2-3 | λ15° | | TiN |

# E207
# E258
# E212
# E263

- M Machine Tap Spiral Flute 15º
- M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten
- M Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 15°
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 15º
- M Machos de máquina Estrías helicoidales a 15º
- M Macho de Máquina Canal Helicoidal 15º

| | | |
|---|---|---|
| **E207; E258** | ▪ | 1.3 1.4 |
| | • | 1.2 1.5 7.2 7.3 |
| **E212; E263** | ▪ | 1.3 1.4 |
| | • | 1.1 1.2 1.5 4.2 4.3 7.2 7.3 |








| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E207 | E258 | E212 | E263 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.40 | 45 | 4 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.6 | 9 | E207M2 | | | |
| 2.5 | 0.45 | 50 | 4 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.05 | 12.5 | E207M2.5 | | | |
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E207M3 | | E212M3 | |
| 3.5 | 0.60 | 56 | 11 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.9 | 20 | E207M3.5 | | | |
| 4 | 0.70 | 63 | 11 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | | | E212M4 | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.3 | | | E258M4 | | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E207M4 | | | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.2 | | | E258M5 | | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E207M5 | | E212M5 | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5 | | | E258M6 | | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5 | 30 | E207M6 | | E212M6 | |
| 7 | 1.00 | 80 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 6 | 30 | E207M7 | | | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | | | E258M8 | | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E207M8 | | E212M8 | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E207M10 | | E212M10 | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | | | E258M10 | | |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | | | E258M12 | | E263M12 |


| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z |  | $l_4$ mm | E207 | E258 | E212 | E263 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12 | | | E258M14 | | E263M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14 | | | E258M16 | | E263M16 |
| 18 | 2.50 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 3 | 15.5 | | | E258M18 | | E263M18 |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 3 | 17.5 | | | E258M20 | | E263M20 |
| 22 | 2.50 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | | E258M22 | | E263M22 |
| 24 | 3.00 | 160 | 38 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21 | | | E258M24 | | E263M24 |
| 27 | 3.00 | 160 | 38 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24 | | | E258M27 | | E263M27 |
| 30 | 3.50 | 180 | 45 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | | | E258M30 | | E263M30 |
| 33 | 3.50 | 180 | 50 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 29.5 | | | E258M33 | | E263M33 |
| 36 | 4.00 | 200 | 55 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 32 | | | E258M36 | | E263M36 |





# E052
# E044

- M Machine Tap Spiral Flute 15º
- M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten
- M Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 15°
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 15º
- M Machos de máquina Estrías helicoidales a 15º
- M Macho de Máquina Canal Helicoidal 15º

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E052 | ▪ | 1.4 | 1.5 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 6.1 | 7.1 | | |
| E044 | ▪ | 1.4 | 1.5 | 1.6 | | | | |
| | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 4.2 | 5.2 | | |





| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E052 | E044 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.50 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E052M3 | |
| 4 | 0.70 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 14 | E052M4 | |
| 5 | 0.80 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E052M5 | |
| 6 | 1.00 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5 | 26 | E052M6 | |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E052M8 | |
| 8 | 1.25 | 72 | 17 | 8.00 | 6.30 | 8 | 3 | 6.8 | 32 | | E044M8 |
| 10 | 1.50 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E052M10 | |
| 10 | 1.50 | 80 | 20 | 10.00 | 8.00 | 9 | 3 | 8.5 | 36 | | E044M10 |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | | E052M12 | E044M12 |
| 16 | 2.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14 | | E052M16 | E044M16 |
| 20 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | | | E044M20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EX006H** | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E | C 2-3 | λ45° | | | L119 c 107 |
| **EX006G** | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6G | | 2.5XD | HSS-E | C 2-3 | λ45° | | | |
| **EX00TIN** | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E | C 2-3 | λ45° | | TiN | |
| **EX016H** | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E | C 2-3 | λ45° | | ST | |

# EX006H
# EX006G
# EX00TIN
# EX016H

- M Machine Tap Spiral Flute 45º
- M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45º
- M Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 45º
- M Machos de máquina Estrías helicoidales a 45º
- M Macho de Máquina Canal Helicoidal 45º

| | | |
|---|---|---|
| **EX006H; EX006G** | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 7.1 7.2 7.3 7.4 |
| | • | 4.1 4.2 5.1 5.2 |
| **EX00TIN** | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 7.3 7.4 |
| | • | 1.6 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 |
| **EX016H** | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 |
| | • | 2.3 |





| EX006H | EX006G | EX00TIN | EX016H |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| M2 - M64 | M3 - M20 | M3 - M30 | M2 - M64 |

| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | EX006H | EX006G | EX00TIN | EX016H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.40 | 45 | 4 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.6 | 9 | EX00M2 | | | EX01M2 |
| 2.5 | 0.45 | 50 | 4 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.05 | 12.5 | EX00M2.5 | | | EX01M2.5 |
| 3 | 0.50 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | EX00M3 | EX00M36G | EX00TINM3 | EX01M3 |
| 3.5 | 0.60 | 56 | 7 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.9 | 20 | EX00M3.5 | | | EX01M3.5 |
| 4 | 0.70 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | EX00M4 | EX00M46G | EX00TINM4 | EX01M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 8 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | EX00M5 | EX00M56G | EX00TINM5 | EX01M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 10 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5 | 31 | EX00M6 | EX00M66G | EX00TINM6 | EX01M6 |
| 6 | 1.00 | 80 | 10 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5 | | EX00M6DIN376 | | | EX01M6DIN376 |
| 7 | 1.00 | 80 | 10 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 6 | 31 | EX00M7 | | | EX01M7 |
| 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | EX00M8 | EX00M86G | EX00TINM8 | EX01M8 |
| 8 | 1.25 | 90 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | | EX00M8DIN376 | | | EX01M8DIN376 |
| 10 | 1.50 | 100 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | EX00M10 | EX00M106G | EX00TINM10 | EX01M10 |
| 10 | 1.50 | 100 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | | EX00M10DIN376 | | | EX01M10DIN376 |
| 12 | 1.75 | 110 | 16 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | | EX00M12 | EX00M126G | EX00TINM12 | EX01M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 20 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12 | | EX00M14 | EX00M146G | EX00TINM14 | EX01M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 20 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14 | | EX00M16 | EX00M166G | EX00TINM16 | EX01M16 |

| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z |  | $l_4$ mm | EX006H | EX006G | EX00TIN | EX016H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2.50 | 125 | 25 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 15.5 | | EX00M18 | | EX00TINM18 | EX01M18 |
| 20 | 2.50 | 140 | 25 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | | EX00M20 | EX00M206G | EX00TINM20 | EX01M20 |
| 22 | 2.50 | 140 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | EX00M22 | | EX00TINM22 | EX01M22 |
| 24 | 3.00 | 160 | 30 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21 | | EX00M24 | | EX00TINM24 | EX01M24 |
| 27 | 3.00 | 160 | 30 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24 | | EX00M27 | | EX00TINM27 | EX01M27 |
| 30 | 3.50 | 180 | 36 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | | EX00M30 | | EX00TINM30 | EX01M30 |
| 33 | 3.50 | 180 | 36 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 29.5 | | EX00M33 | | | EX01M33 |
| 36 | 4.00 | 200 | 40 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 32 | | EX00M36 | | | EX01M36 |
| 39 | 4.00 | 200 | 40 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 35 | | EX00M39 | | | EX01M39 |
| 42 | 4.50 | 200 | 45 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 37.5 | | EX00M42 | | | EX01M42 |
| 48 | 5.00 | 250 | 50 | 36.0 | 29.0 | 32 | 4 | 43 | | EX00M48 | | | EX01M48 |
| 52 | 5.00 | 250 | 50 | 40.0 | 32.0 | 35 | 5 | 47 | | EX00M52 | | | EX01M52 |
| 56 | 5.50 | 250 | 55 | 40.0 | 32.0 | 35 | 5 | 50.5 | | EX00M56 | | | EX01M56 |
| 64 | 6.00 | 315 | 60 | 50.0 | 39.0 | 42 | 6 | 58 | | EX00M64 | | | EX01M64 |


DORMER




# E002
# E002TIN
# E003

- M Machine Tap Spiral Flute 45º
- M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45º
- M Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 45º
- M Machos de máquina Estrías helicoidales a 45º
- M Macho de Máquina Canal Helicoidal 45º

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E002** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | | | | | |
| **E002TIN** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 |
| **E003** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | |
| | • | 2.1 | 2.2 | 2.3 | | | | | | |




| E002 | E002TIN | E003 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| M2 - M24 | M3 - M20 | M2 - M24 |


| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E002 | E002TIN | E003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.40 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 3 | 1.6 | 8 | E002M2 | | E003M2 |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.05 | 9.5 | E002M2.5 | | E003M2.5 |
| 3 | 0.50 | 48 | 6 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E002M3 | E002TINM3 | E003M3 |
| 3.5 | 0.60 | 50 | 16 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.9 | 16 | E002M3.5 | | E003M3.5 |
| 4 | 0.70 | 53 | 7 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 19 | E002M4 | E002TINM4 | E003M4 |
| 5 | 0.80 | 58 | 8 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E002M5 | E002TINM5 | E003M5 |
| 6 | 1.00 | 66 | 10 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.0 | 27 | E002M6 | E002TINM6 | E003M6 |
| 7 | 1.00 | 66 | 13 | 7.10 | 5.60 | 8 | 3 | 6 | 26 | E002M7 | | E003M7 |
| 8 | 1.25 | 72 | 12 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.8 | 31 | E002M8 | E002TINM8 | E003M8 |
| 10 | 1.50 | 80 | 15 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 35 | E002M10 | E002TINM10 | E003M10 |
| 12 | 1.75 | 89 | 16 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | | E002M12 | E002TINM12 | E003M12 |
| 14 | 2.00 | 95 | 18 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 12.0 | | E002M14 | | E003M14 |
| 16 | 2.00 | 102 | 18 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.0 | | E002M16 | E002TINM16 | E003M16 |
| 18 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 15.5 | | E002M18 | | E003M18 |
| 20 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | | E002M20 | E002TINM20 | E003M20 |
| 22 | 2.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | | E002M22 | | E003M22 |
| 24 | 3.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 21.0 | | E002M24 | | E003M24 |

**E650** M | DORMER ISO | 6H | 1.5XD | HSS | C 2-3 | λ30° | ST | L126 c 107

# E650

- M Combi Taps Spiral Flute 30º
- M Kombination Bohrer-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 30º
- M Combi boortappen met gespiraliseerde spaangroeven 30°
- M Foret taraudeur goujures hélicoidales 30º
- M Combinación broca-macho Estrías helicoidales a 30º
- M Macho Broca Canal Helicoidal 30º

**E650** • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1








| M | P mm | $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $l_4$ mm | $d_2$ Ø mm | ▨ a mm | $l_3$ mm | z | E650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.50 | 2.5 | 56 | 10 | 6 | 3.15 | 2.5 | 5.0 | 2 | E650M3 |
| 4 | 0.70 | 3.3 | 65 | 12 | 8 | 4.0 | 3.15 | 6.0 | 2 | E650M4 |
| 5 | 0.80 | 4.2 | 69 | 15 | 10 | 5.0 | 4.00 | 7.0 | 2 | E650M5 |
| 6 | 1.00 | 5.0 | 84 | 18 | 12 | 6.3 | 5.00 | 8.0 | 2 | E650M6 |
| 8 | 1.25 | 6.8 | 96 | 21 | 16 | 8.0 | 6.30 | 9.0 | 2 | E650M8 |
| 10 | 1.50 | 8.5 | 108 | 22 | 20 | 10.0 | 8.00 | 11.0 | 2 | E650M10 |
| 12 | 1.75 | 10.2 | 113 | 29 | 24 | 9.0 | 7.10 | 10.0 | 2 | E650M12 |
| 14 | 2.00 | 12.0 | 123 | 30 | 28 | 11.2 | 9.00 | 12.0 | 2 | E650M14 |
| 16 | 2.00 | 14.0 | 134 | 32 | 32 | 12.5 | 10.00 | 13.0 | 2 | E650M16 |


**E605** M ISO 2283 6H 2XD HSS-E C 2-3 λ40°

# E605

- M Machine Tap, Extra Long Spiral Flute 40º
- M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, rechtsgedrallte Nuten 40º
- M Machinetappen, extra lang met gespiraliseerde spaangroeven 40°
- M Tarauds machine, Extra Long goujures hélicoidales 40º
- M Machos de máquina Extra largo Estrías helicoidales a 40º
- M Macho de Máq., Extra Longa Canal Helicoidal 40º

**E605** • 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 5.2 7.1 7.2 7.3 7.4





| M | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E605 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.50 | 66 | 9 | 3.15 | 2.50 | 5 | 2 | 2.5 | 21 | E605M3 |
| 4 | 0.70 | 73 | 9 | 4.00 | 3.15 | 6 | 2 | 3.3 | 22 | E605M4 |
| 5 | 0.80 | 79 | 12 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 26 | E605M5 |
| 6 | 1.00 | 89 | 12 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5 | 29 | E605M6 |
| 8 | 1.25 | 97 | 12 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 6.8 | | E605M8 |
| 10 | 1.50 | 108 | 14 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 8.5 | | E605M10 |
| 12 | 1.75 | 119 | 23 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | | E605M12 |
| 14 | 2.00 | 127 | 25 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 12 | | E605M14 |
| 16 | 2.00 | 137 | 25 | 12.50 | 10.00 | 13 | 3 | 14 | | E605M16 |
| 20 | 2.50 | 149 | 30 | 14.00 | 11.20 | 14 | 3 | 17.5 | | E605M20 |

E105 | MF | DIN 2181 | 6H | 1.5XD | HSS | C 2-3

# E105

- MF Hand Tap Straight Flute
- MF Handgewindebohrer, geradegenutet
- MF Handtappen met rechte spaangroeven
- MF Tarauds à main Goujures droites
- MF Machos de mano Estrías rectas
- MF Machos Manuais Canais Direitos

**E105** • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3







| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | E105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.35 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.15 | E105M2.5X.35NO3 |
| 2.5 | 0.35 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.15 | E105M2.5X.35NO5 |
| 2.5 | 0.35 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.15 | E105M2.5X.35NO9 |
| 3 | 0.35 | 40 | 9 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.65 | E105M3X.35NO3 |
| 3 | 0.35 | 40 | 9 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.65 | E105M3X.35NO5 |
| 3 | 0.35 | 40 | 9 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.65 | E105M3X.35NO9 |
| 3.5 | 0.35 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 3.2 | E105M3.5X.35NO3 |
| 3.5 | 0.35 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 3.2 | E105M3.5X.35NO5 |
| 3.5 | 0.35 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 3.2 | E105M3.5X.35NO9 |
| 4 | 0.50 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | E105M4X.5NO3 |
| 4 | 0.50 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | E105M4X.5NO5 |
| 4 | 0.50 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | E105M4X.5NO9 |
| 5 | 0.50 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.5 | E105M5X.5NO3 |
| 5 | 0.50 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.5 | E105M5X.5NO5 |
| 5 | 0.50 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.5 | E105M5X.5NO9 |
| 5.5 | 0.50 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5 | E105M5.5X.5NO9 |
| 6 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.3 | E105M6X.75NO3 |
| 6 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.3 | E105M6X.75NO5 |
| 6 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.3 | E105M6X.75NO9 |
| 7 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.3 | E105M7X.75NO3 |
| 7 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.3 | E105M7X.75NO5 |
| 7 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.3 | E105M7X.75NO9 |
| 8 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 7.3 | E105M8X.75NO3 |
| 8 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 7.3 | E105M8X.75NO5 |
| 8 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 7.3 | E105M8X.75NO9 |
| 8 | 1.00 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 7 | E105M8X1.0NO3 |
| 8 | 1.00 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 7 | E105M8X1.0NO5 |
| 8 | 1.00 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 7 | E105M8X1.0NO9 |
| 9 | 0.75 | 63 | 19 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.3 | E105M9X.75NO3 |
| 9 | 0.75 | 63 | 19 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.3 | E105M9X.75NO5 |
| 9 | 0.75 | 63 | 19 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.3 | E105M9X.75NO9 |
| 9 | 1.00 | 63 | 19 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8 | E105M9X1.0NO3 |
| 9 | 1.00 | 63 | 19 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8 | E105M9X1.0NO5 |
| 9 | 1.00 | 63 | 19 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8 | E105M9X1.0NO9 |
| 10 | 0.75 | 63 | 16 | 7.0 | 5.5 | 3 | 9.3 | E105M10X.75NO3 |
| 10 | 0.75 | 63 | 16 | 7.0 | 5.5 | 3 | 9.3 | E105M10X.75NO5 |

NO1 NO9 C 10

DORMER

| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | E105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.75 | 63 | 16 | 7.0 | 5.5 | 3 | 9.3 | E105M10X.75NO9 |
| 10 | 1.00 | 63 | 16 | 7.0 | 5.5 | 3 | 9 | E105M10X1.0NO3 |
| 10 | 1.00 | 63 | 16 | 7.0 | 5.5 | 3 | 9 | E105M10X1.0NO5 |
| 10 | 1.00 | 63 | 16 | 7.0 | 5.5 | 3 | 9 | E105M10X1.0NO9 |
| 10 | 1.25 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.8 | E105M10X1.25NO3 |
| 10 | 1.25 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.8 | E105M10X1.25NO5 |
| 10 | 1.25 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.8 | E105M10X1.25NO9 |
| 11 | 0.75 | 63 | 15 | 8.0 | 6.2 | 3 | 10.3 | E105M11X.75NO3 |
| 11 | 0.75 | 63 | 15 | 8.0 | 6.2 | 3 | 10.3 | E105M11X.75NO5 |
| 11 | 0.75 | 63 | 15 | 8.0 | 6.2 | 3 | 10.3 | E105M11X.75NO9 |
| 11 | 1.00 | 63 | 15 | 8.0 | 6.2 | 3 | 10 | E105M11X1.0NO3 |
| 11 | 1.00 | 63 | 15 | 8.0 | 6.2 | 3 | 10 | E105M11X1.0NO5 |
| 11 | 1.00 | 63 | 15 | 8.0 | 6.2 | 3 | 10 | E105M11X1.0NO9 |
| 12 | 1.00 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 11 | E105M12X1.0NO3 |
| 12 | 1.00 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 11 | E105M12X1.0NO5 |
| 12 | 1.00 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 11 | E105M12X1.0NO9 |
| 12 | 1.25 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.8 | E105M12X1.25NO3 |
| 12 | 1.25 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.8 | E105M12X1.25NO5 |
| 12 | 1.25 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.8 | E105M12X1.25NO9 |
| 12 | 1.50 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.5 | E105M12X1.5NO3 |
| 12 | 1.50 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.5 | E105M12X1.5NO5 |
| 12 | 1.50 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.5 | E105M12X1.5NO9 |
| 14 | 1.00 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 13 | E105M14X1.0NO3 |
| 14 | 1.00 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 13 | E105M14X1.0NO5 |
| 14 | 1.00 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 13 | E105M14X1.0NO9 |
| 14 | 1.25 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.8 | E105M14X1.25NO3 |
| 14 | 1.25 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.8 | E105M14X1.25NO5 |
| 14 | 1.25 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.8 | E105M14X1.25NO9 |
| 14 | 1.50 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.5 | E105M14X1.5NO3 |
| 14 | 1.50 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.5 | E105M14X1.5NO5 |
| 14 | 1.50 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.5 | E105M14X1.5NO9 |
| 15 | 1.00 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14 | E105M15X1.0NO3 |
| 15 | 1.00 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14 | E105M15X1.0NO5 |
| 15 | 1.00 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14 | E105M15X1.0NO9 |
| 15 | 1.50 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 13.5 | E105M15X1.5NO3 |
| 15 | 1.50 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 13.5 | E105M15X1.5NO5 |
| 15 | 1.50 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 13.5 | E105M15X1.5NO9 |
| 16 | 1.00 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 15 | E105M16X1.0NO3 |
| 16 | 1.00 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 15 | E105M16X1.0NO5 |
| 16 | 1.00 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 15 | E105M16X1.0NO9 |
| 16 | 1.50 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14.5 | E105M16X1.5NO3 |
| 16 | 1.50 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14.5 | E105M16X1.5NO5 |
| 16 | 1.50 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14.5 | E105M16X1.5NO9 |
| 18 | 1.00 | 80 | 18 | 14.0 | 11.0 | 4 | 17 | E105M18X1.0NO3 |
| 18 | 1.00 | 80 | 18 | 14.0 | 11.0 | 4 | 17 | E105M18X1.0NO5 |
| 18 | 1.00 | 80 | 18 | 14.0 | 11.0 | 4 | 17 | E105M18X1.0NO9 |
| 18 | 1.50 | 80 | 18 | 14.0 | 11.0 | 4 | 16.5 | E105M18X1.5NO3 |
| 18 | 1.50 | 80 | 18 | 14.0 | 11.0 | 4 | 16.5 | E105M18X1.5NO5 |
| 18 | 1.50 | 80 | 18 | 14.0 | 11.0 | 4 | 16.5 | E105M18X1.5NO9 |
| 20 | 1.00 | 80 | 18 | 16.0 | 12.0 | 4 | 19 | E105M20X1.0NO3 |
| 20 | 1.00 | 80 | 18 | 16.0 | 12.0 | 4 | 19 | E105M20X1.0NO5 |
| 20 | 1.00 | 80 | 18 | 16.0 | 12.0 | 4 | 19 | E105M20X1.0NO9 |
| 20 | 1.50 | 80 | 18 | 16.0 | 12.0 | 4 | 18.5 | E105M20X1.5NO3 |
| 20 | 1.50 | 80 | 18 | 16.0 | 12.0 | 4 | 18.5 | E105M20X1.5NO5 |
| 20 | 1.50 | 80 | 18 | 16.0 | 12.0 | 4 | 18.5 | E105M20X1.5NO9 |
| 22 | 1.00 | 80 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 21 | E105M22X1.0NO3 |
| 22 | 1.00 | 80 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 21 | E105M22X1.0NO5 |
| 22 | 1.00 | 80 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 21 | E105M22X1.0NO9 |
| 22 | 1.50 | 80 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 20.5 | E105M22X1.5NO3 |
| 22 | 1.50 | 80 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 20.5 | E105M22X1.5NO5 |
| 22 | 1.50 | 80 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 20.5 | E105M22X1.5NO9 |
| 24 | 1.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23 | E105M24X1.0NO3 |
| 24 | 1.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23 | E105M24X1.0NO5 |
| 24 | 1.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23 | E105M24X1.0NO9 |
| 24 | 1.50 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 22.5 | E105M24X1.5NO3 |
| 24 | 1.50 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 22.5 | E105M24X1.5NO5 |
| 24 | 1.50 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 22.5 | E105M24X1.5NO9 |
| 24 | 2.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 22 | E105M24X2.0NO3 |
| 24 | 2.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 22 | E105M24X2.0NO5 |
| 24 | 2.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 22 | E105M24X2.0NO9 |




c 10


| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | E105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1.50 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23.5 | E105M25X1.5NO3 |
| 25 | 1.50 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23.5 | E105M25X1.5NO5 |
| 25 | 1.50 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23.5 | E105M25X1.5NO9 |
| 25 | 2.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23 | E105M25X2.0NO3 |
| 25 | 2.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23 | E105M25X2.0NO9 |
| 25 | 2.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23 | E105M25X2.0NO5 |
| 27 | 1.50 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 25.5 | E105M27X1.5NO3 |
| 27 | 1.50 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 25.5 | E105M27X1.5NO5 |
| 27 | 1.50 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 25.5 | E105M27X1.5NO9 |
| 27 | 2.00 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 25 | E105M27X2.0NO3 |
| 27 | 2.00 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 25 | E105M27X2.0NO5 |
| 27 | 2.00 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 25 | E105M27X2.0NO9 |
| 28 | 1.50 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 26.5 | E105M28X1.5NO3 |
| 28 | 1.50 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 26.5 | E105M28X1.5NO5 |
| 28 | 1.50 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 26.5 | E105M28X1.5NO9 |
| 28 | 2.00 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 26 | E105M28X2.0NO3 |
| 28 | 2.00 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 26 | E105M28X2.0NO5 |
| 28 | 2.00 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 26 | E105M28X2.0NO9 |
| 30 | 1.50 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 28.5 | E105M30X1.5NO3 |
| 30 | 1.50 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 28.5 | E105M30X1.5NO5 |
| 30 | 1.50 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 28.5 | E105M30X1.5NO9 |
| 30 | 2.00 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 28 | E105M30X2.0NO3 |
| 30 | 2.00 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 28 | E105M30X2.0NO5 |
| 30 | 2.00 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 28 | E105M30X2.0NO9 |
| 32 | 1.50 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 30.5 | E105M32X1.5NO3 |
| 32 | 1.50 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 30.5 | E105M32X1.5NO5 |
| 32 | 1.50 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 30.5 | E105M32X1.5NO9 |
| 32 | 2.00 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 30 | E105M32X2.0NO3 |
| 32 | 2.00 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 30 | E105M32X2.0NO5 |
| 32 | 2.00 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 30 | E105M32X2.0NO9 |
| 36 | 1.50 | 100 | 25 | 28.0 | 22.0 | 4 | 34.5 | E105M36X1.5NO3 |
| 36 | 1.50 | 100 | 25 | 28.0 | 22.0 | 4 | 34.5 | E105M36X1.5NO5 |
| 36 | 1.50 | 100 | 25 | 28.0 | 22.0 | 4 | 34.5 | E105M36X1.5NO9 |
| 36 | 2.00 | 125 | 40 | 28.0 | 22.0 | 4 | 34 | E105M36X2.0NO3 |
| 36 | 2.00 | 125 | 40 | 28.0 | 22.0 | 4 | 34 | E105M36X2.0NO5 |
| 36 | 2.00 | 125 | 40 | 28.0 | 22.0 | 4 | 34 | E105M36X2.0NO9 |
| 36 | 3.00 | 125 | 40 | 28.0 | 22.0 | 4 | 33 | E105M36X3.0NO3 |
| 36 | 3.00 | 125 | 40 | 28.0 | 22.0 | 4 | 33 | E105M36X3.0NO5 |
| 36 | 3.00 | 125 | 40 | 28.0 | 22.0 | 4 | 33 | E105M36X3.0NO9 |
| 40 | 1.50 | 110 | 25 | 32.0 | 24.0 | 4 | 38.5 | E105M40X1.5NO3 |
| 40 | 1.50 | 110 | 25 | 32.0 | 24.0 | 4 | 38.5 | E105M40X1.5NO5 |
| 40 | 1.50 | 110 | 25 | 32.0 | 24.0 | 4 | 38.5 | E105M40X1.5NO9 |
| 40 | 2.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 38 | E105M40X2.0NO3 |
| 40 | 2.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 38 | E105M40X2.0NO5 |
| 40 | 2.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 38 | E105M40X2.0NO9 |
| 40 | 3.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 37 | E105M40X3.0NO3 |
| 40 | 3.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 37 | E105M40X3.0NO5 |
| 40 | 3.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 37 | E105M40X3.0NO9 |
| 42 | 1.50 | 110 | 25 | 32.0 | 24.0 | 4 | 40.5 | E105M42X1.5NO3 |
| 42 | 1.50 | 110 | 25 | 32.0 | 24.0 | 4 | 40.5 | E105M42X1.5NO5 |
| 42 | 1.50 | 110 | 25 | 32.0 | 24.0 | 4 | 40.5 | E105M42X1.5NO9 |
| 42 | 2.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 40 | E105M42X2.0NO3 |
| 42 | 2.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 40 | E105M42X2.0NO5 |
| 42 | 2.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 40 | E105M42X2.0NO9 |
| 42 | 3.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 39 | E105M42X3.0NO3 |
| 42 | 3.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 39 | E105M42X3.0NO5 |
| 42 | 3.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 39 | E105M42X3.0NO9 |
| 45 | 1.50 | 110 | 25 | 36.0 | 29.0 | 6 | 43.5 | E105M45X1.5NO3 |
| 45 | 1.50 | 110 | 25 | 36.0 | 29.0 | 6 | 43.5 | E105M45X1.5NO5 |
| 45 | 1.50 | 110 | 25 | 36.0 | 29.0 | 6 | 43.5 | E105M45X1.5NO9 |
| 45 | 2.00 | 125 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 43 | E105M45X2.0NO3 |
| 45 | 2.00 | 125 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 43 | E105M45X2.0NO5 |
| 45 | 2.00 | 125 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 43 | E105M45X2.0NO9 |
| 45 | 3.00 | 125 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 42 | E105M45X3.0NO3 |
| 45 | 3.00 | 125 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 42 | E105M45X3.0NO5 |
| 45 | 3.00 | 125 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 42 | E105M45X3.0NO9 |
| 48 | 1.50 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 46.5 | E105M48X1.5NO3 |
| 48 | 1.50 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 46.5 | E105M48X1.5NO5 |



DORMER

| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | E105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1.50 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 46.5 | E105M48X1.5NO9 |
| 48 | 2.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 46 | E105M48X2.0NO3 |
| 48 | 2.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 46 | E105M48X2.0NO5 |
| 48 | 2.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 46 | E105M48X2.0NO9 |
| 48 | 3.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 45 | E105M48X3.0NO3 |
| 48 | 3.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 45 | E105M48X3.0NO5 |
| 48 | 3.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 45 | E105M48X3.0NO9 |
| 50 | 1.50 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 48.5 | E105M50X1.5NO3 |
| 50 | 1.50 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 48.5 | E105M50X1.5NO5 |
| 50 | 1.50 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 48.5 | E105M50X1.5NO9 |
| 50 | 2.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 48 | E105M50X2.0NO3 |
| 50 | 2.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 48 | E105M50X2.0NO5 |
| 50 | 2.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 48 | E105M50X2.0NO9 |
| 50 | 3.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 47 | E105M50X3.0NO3 |
| 50 | 3.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 47 | E105M50X3.0NO5 |
| 50 | 3.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 47 | E105M50X3.0NO9 |


NO1
NO9
c 10





# E268
# E242
# E290

- MF Machine Tap Straight Flute
- MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- MF Machinetappen met rechte spaangroeven
- MF Tarauds machine Goujures droites
- MF Machos de máquina Estrías rectas
- MF Macho de Máquina Canais Direitos

**E268; E242; E290** • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2




| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E268 | E242 | E290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.50 | 63 | 10 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 | | E268M4X.5 | | |
| 5 | 0.50 | 70 | 13 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.5 | | E268M5X.5 | | |
| 6 | 0.75 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.3 | | E268M6X.75 | | |
| 7 | 0.75 | 80 | 15 | 5.5 | 4.3 | 7 | 3 | 6.3 | | E268M7X.75 | | |
| 8 | 0.75 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7.3 | | E268M8X.75 | | |
| 8 | 1.00 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7 | | E268M8X1.0 | | |
| 8 | 1.00 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 7 | 35 | | E242M8X1.0 | |
| 9 | 1.00 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 8 | | E268M9X1.0 | | |
| 10 | 0.75 | 90 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9.3 | | E268M10X.75 | | |
| 10 | 1.00 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 9 | 39 | | E242M10X1.0 | |
| 10 | 1.00 | 90 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9 | | E268M10X1.0 | | |
| 10 | 1.25 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | | E268M10X1.25 | | |
| 11 | 1.00 | 90 | 20 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 10 | | E268M11X1.0 | | |
| 12 | 1.00 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 11 | | E268M12X1.0 | | E290M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.8 | | E268M12X1.25 | | |
| 12 | 1.50 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.5 | | E268M12X1.5 | | E290M12X1.5 |
| 14 | 1.00 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 13 | | E268M14X1.0 | | E290M14X1.0 |
| 14 | 1.25 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.8 | | E268M14X1.25 | | |
| 14 | 1.50 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.5 | | E268M14X1.5 | | E290M14X1.5 |
| 15 | 1.50 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 13.5 | | E268M15X1.5 | | |
| 16 | 1.00 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 15 | | E268M16X1.0 | | E290M16X1.0 |
| 16 | 1.50 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.5 | | E268M16X1.5 | | E290M16X1.5 |
| 18 | 1.00 | 110 | 24 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17 | | E268M18X1.0 | | |
| 18 | 1.50 | 110 | 24 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 16.5 | | E268M18X1.5 | | E290M18X1.5 |
| 20 | 1.00 | 125 | 24 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 19 | | E268M20X1.0 | | |
| 20 | 1.50 | 125 | 24 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 18.5 | | E268M20X1.5 | | E290M20X1.5 |
| 22 | 1.00 | 125 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21 | | E268M22X1.0 | | |
| 22 | 1.50 | 125 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 20.5 | | E268M22X1.5 | | E290M22X1.5 |


| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z |  | $l_4$ mm | E268 | E242 | E290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1.00 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23 | | E268M24X1.0 | | |
| 24 | 1.50 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22.5 | | E268M24X1.5 | | E290M24X1.5 |
| 24 | 2.00 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22 | | E268M24X2.0 | | |
| 25 | 1.50 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23.5 | | E268M25X1.5 | | |
| 25 | 2.00 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23 | | E268M25X2.0 | | |
| 26 | 1.50 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 24.5 | | E268M26X1.5 | | |
| 26 | 2.00 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 24 | | E268M26X2.0 | | |
| 27 | 1.50 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 25.5 | | E268M27X1.5 | | |
| 27 | 2.00 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 25 | | E268M27X2.0 | | |
| 28 | 1.50 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 26.5 | | E268M28X1.5 | | |
| 28 | 2.00 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 26 | | E268M28X2.0 | | |
| 30 | 1.50 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28.5 | | E268M30X1.5 | | |
| 30 | 2.00 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28 | | E268M30X2.0 | | |
| 32 | 1.50 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 30.5 | | E268M32X1.5 | | |
| 32 | 2.00 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 30 | | E268M32X2.0 | | |
| 33 | 1.50 | 160 | 30 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 31.5 | | E268M33X1.5 | | |
| 34 | 1.50 | 170 | 30 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 32.5 | | E268M34X1.5 | | |
| 35 | 1.50 | 170 | 30 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 33.5 | | E268M35X1.5 | | |
| 36 | 1.50 | 170 | 30 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 34.5 | | E268M36X1.5 | | |
| 36 | 2.00 | 170 | 30 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 34 | | E268M36X2.0 | | |
| 36 | 3.00 | 200 | 55 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 33 | | E268M36X3.0 | | |
| 40 | 1.50 | 170 | 30 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 38.5 | | E268M40X1.5 | | |
| 40 | 2.00 | 170 | 30 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 38 | | E268M40X2.0 | | |
| 40 | 3.00 | 200 | 60 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 37 | | E268M40X3.0 | | |
| 42 | 1.50 | 170 | 30 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 40.5 | | E268M42X1.5 | | |
| 42 | 2.00 | 170 | 30 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 40 | | E268M42X2.0 | | |
| 42 | 3.00 | 200 | 60 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 39 | | E268M42X3.0 | | |
| 45 | 1.50 | 180 | 32 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 43.5 | | E268M45X1.5 | | |
| 45 | 2.00 | 180 | 32 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 43 | | E268M45X2.0 | | |
| 45 | 3.00 | 200 | 42 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 42 | | E268M45X3.0 | | |
| 48 | 1.50 | 190 | 32 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 46.5 | | E268M48X1.5 | | |
| 48 | 2.00 | 190 | 32 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 46 | | E268M48X2.0 | | |
| 48 | 3.00 | 225 | 50 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 45 | | E268M48X3.0 | | |
| 50 | 1.50 | 190 | 32 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 48.5 | | E268M50X1.5 | | |
| 50 | 2.00 | 190 | 30 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 48 | | E268M50X2.0 | | |
| 50 | 3.00 | 225 | 50 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 47 | | E268M50X3.0 | | |

E513 MF ISO 529 6H 1.5XD HSS

# E513

- MF Machine Tap Straight Flute
- MF Maschinen-Gewindebohrer. geradegenutet
- MF Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- MF Tarauds machine Goujures droites
- MF Machos de máquina Estrías rectas
- MF Macho de Máquina Canais Direitos

E513 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3




E513



M3 - M50

| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E513 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.35 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E513M3X.35NO1 |
| 3 | 0.35 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E513M3X.35NO2 |
| 3 | 0.35 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E513M3X.35NO3 |
| 3.5 | 0.35 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 3.2 | 12.5 | E513M3.5X.35NO3 |
| 4 | 0.50 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.5 | 14 | E513M4X.5NO1 |
| 4 | 0.50 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.5 | 14 | E513M4X.5NO2 |
| 4 | 0.50 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.5 | 14 | E513M4X.5NO3 |
| 4 | 0.50 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.5 | 14 | E513M4X.5NO7 |
| 5 | 0.50 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.5 | 22 | E513M5X.5NO1 |
| 5 | 0.50 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.5 | 22 | E513M5X.5NO2 |
| 5 | 0.50 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.5 | 22 | E513M5X.5NO3 |
| 5 | 0.50 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.5 | 22 | E513M5X.5NO7 |
| 5 | 0.75 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.3 | 22 | E513M5X.75NO1 |
| 5 | 0.75 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.3 | 22 | E513M5X.75NO2 |
| 5 | 0.75 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.3 | 22 | E513M5X.75NO3 |
| 6 | 0.50 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E513M6X.5NO1 |
| 6 | 0.50 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E513M6X.5NO2 |
| 6 | 0.50 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E513M6X.5NO3 |
| 6 | 0.75 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.3 | 26 | E513M6X.75NO1 |
| 6 | 0.75 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.3 | 26 | E513M6X.75NO2 |
| 6 | 0.75 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.3 | 26 | E513M6X.75NO3 |
| 6 | 0.75 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.3 | 26 | E513M6X.75NO7 |
| 7 | 0.75 | 66 | 13 | 7.10 | 5.60 | 8 | 3 | 6.3 | 26 | E513M7X.75NO1 |
| 7 | 0.75 | 66 | 13 | 7.10 | 5.60 | 8 | 3 | 6.3 | 26 | E513M7X.75NO2 |
| 7 | 0.75 | 66 | 13 | 7.10 | 5.60 | 8 | 3 | 6.3 | 26 | E513M7X.75NO3 |
| 8 | 0.50 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.5 | 29 | E513M8X.5NO1 |
| 8 | 0.50 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.5 | 29 | E513M8X.5NO2 |
| 8 | 0.50 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.5 | 29 | E513M8X.5NO3 |
| 8 | 0.75 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.3 | 29 | E513M8X.75NO1 |
| 8 | 0.75 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.3 | 29 | E513M8X.75NO2 |
| 8 | 0.75 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.3 | 29 | E513M8X.75NO3 |
| 8 | 0.75 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.3 | 29 | E513M8X.75NO7 |
| 8 | 1.00 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7 | 29 | E513M8X1.0NO1 |
| 8 | 1.00 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7 | 29 | E513M8X1.0NO2 |
| 8 | 1.00 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7 | 29 | E513M8X1.0NO3 |
| 8 | 1.00 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7 | 29 | E513M8X1.0NO7 |

NO1 NO9 C 10

| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E513 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.75 | 72 | 16 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 8.3 | 29 | E513M9X.75NO3 |
| 9 | 1.00 | 72 | 16 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 8 | 29 | E513M9X1.0NO1 |
| 9 | 1.00 | 72 | 16 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 8 | 29 | E513M9X1.0NO2 |
| 9 | 1.00 | 72 | 16 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 8 | 29 | E513M9X1.0NO3 |
| 10 | 0.50 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9.5 | 34 | E513M10X.5NO3 |
| 10 | 0.75 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9.3 | 34 | E513M10X.75NO1 |
| 10 | 0.75 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9.3 | 34 | E513M10X.75NO2 |
| 10 | 0.75 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9.3 | 34 | E513M10X.75NO3 |
| 10 | 1.00 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9 | 34 | E513M10X1.0NO1 |
| 10 | 1.00 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9 | 34 | E513M10X1.0NO2 |
| 10 | 1.00 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9 | 34 | E513M10X1.0NO3 |
| 10 | 1.00 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9 | 34 | E513M10X1.0NO6 |
| 10 | 1.00 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9 | 34 | E513M10X1.0NO7 |
| 10 | 1.25 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.8 | 34 | E513M10X1.25NO1 |
| 10 | 1.25 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.8 | 34 | E513M10X1.25NO2 |
| 10 | 1.25 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.8 | 34 | E513M10X1.25NO3 |
| 10 | 1.25 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.8 | 34 | E513M10X1.25NO6 |
| 10 | 1.25 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.8 | 34 | E513M10X1.25NO7 |
| 11 | 0.75 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 10.3 | | E513M11X.75NO1 |
| 11 | 0.75 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 10.3 | | E513M11X.75NO2 |
| 11 | 0.75 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 10.3 | | E513M11X.75NO3 |
| 11 | 1.00 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 10 | | E513M11X1.0NO1 |
| 11 | 1.00 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 10 | | E513M11X1.0NO2 |
| 11 | 1.00 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 10 | | E513M11X1.0NO3 |
| 11 | 1.25 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.8 | | E513M11X1.25NO3 |
| 12 | 0.75 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.3 | | E513M12X.75NO3 |
| 12 | 1.00 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11 | | E513M12X1.0NO1 |
| 12 | 1.00 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11 | | E513M12X1.0NO2 |
| 12 | 1.00 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11 | | E513M12X1.0NO3 |
| 12 | 1.00 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11 | | E513M12X1.0NO7 |
| 12 | 1.25 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | | E513M12X1.25NO1 |
| 12 | 1.25 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | | E513M12X1.25NO2 |
| 12 | 1.25 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | | E513M12X1.25NO3 |
| 12 | 1.25 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | | E513M12X1.25NO6 |
| 12 | 1.25 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | | E513M12X1.25NO7 |
| 12 | 1.50 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | | E513M12X1.5NO1 |
| 12 | 1.50 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | | E513M12X1.5NO2 |
| 12 | 1.50 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | | E513M12X1.5NO3 |
| 12 | 1.50 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | | E513M12X1.5NO6 |
| 12 | 1.50 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | | E513M12X1.5NO7 |
| 13 | 1.50 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.5 | | E513M13X1.5NO3 |
| 14 | 1.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 13 | | E513M14X1.0NO1 |
| 14 | 1.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 13 | | E513M14X1.0NO2 |
| 14 | 1.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 13 | | E513M14X1.0NO3 |
| 14 | 1.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 13 | | E513M14X1.0NO7 |
| 14 | 1.25 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.8 | | E513M14X1.25NO1 |
| 14 | 1.25 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.8 | | E513M14X1.25NO2 |
| 14 | 1.25 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.8 | | E513M14X1.25NO3 |
| 14 | 1.25 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.8 | | E513M14X1.25NO6 |
| 14 | 1.25 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.8 | | E513M14X1.25NO7 |
| 14 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.5 | | E513M14X1.5NO1 |
| 14 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.5 | | E513M14X1.5NO2 |
| 14 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.5 | | E513M14X1.5NO3 |
| 14 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.5 | | E513M14X1.5NO6 |
| 14 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.5 | | E513M14X1.5NO7 |
| 15 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 13.5 | | E513M15X1.5NO2 |
| 15 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 13.5 | | E513M15X1.5NO3 |
| 15 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 13.5 | | E513M15X1.5NO7 |
| 16 | 1.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 15 | | E513M16X1.0NO1 |
| 16 | 1.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 15 | | E513M16X1.0NO2 |
| 16 | 1.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 15 | | E513M16X1.0NO3 |
| 16 | 1.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 15 | | E513M16X1.0NO7 |
| 16 | 1.25 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.8 | | E513M16X1.25NO3 |
| 16 | 1.50 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | | E513M16X1.5NO1 |
| 16 | 1.50 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | | E513M16X1.5NO2 |
| 16 | 1.50 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | | E513M16X1.5NO3 |
| 16 | 1.50 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | | E513M16X1.5NO6 |
| 16 | 1.50 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | | E513M16X1.5NO7 |




| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E513 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17 | | E513M18X1.0NO1 |
| 18 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17 | | E513M18X1.0NO2 |
| 18 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17 | | E513M18X1.0NO3 |
| 18 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17 | | E513M18X1.0NO7 |
| 18 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | | E513M18X1.5NO1 |
| 18 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | | E513M18X1.5NO2 |
| 18 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | | E513M18X1.5NO3 |
| 18 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | | E513M18X1.5NO6 |
| 18 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | | E513M18X1.5NO7 |
| 18 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16 | | E513M18X2.0NO1 |
| 18 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16 | | E513M18X2.0NO2 |
| 18 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16 | | E513M18X2.0NO3 |
| 18 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16 | | E513M18X2.0NO7 |
| 20 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 19 | | E513M20X1.0NO1 |
| 20 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 19 | | E513M20X1.0NO2 |
| 20 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 19 | | E513M20X1.0NO3 |
| 20 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 19 | | E513M20X1.0NO7 |
| 20 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18.5 | | E513M20X1.5NO1 |
| 20 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18.5 | | E513M20X1.5NO2 |
| 20 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18.5 | | E513M20X1.5NO3 |
| 20 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18.5 | | E513M20X1.5NO6 |
| 20 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18.5 | | E513M20X1.5NO7 |
| 20 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18 | | E513M20X2.0NO1 |
| 20 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18 | | E513M20X2.0NO2 |
| 20 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18 | | E513M20X2.0NO3 |
| 20 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18 | | E513M20X2.0NO7 |
| 22 | 1.00 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 21 | | E513M22X1.0NO2 |
| 22 | 1.00 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 21 | | E513M22X1.0NO3 |
| 22 | 1.00 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 21 | | E513M22X1.0NO7 |
| 22 | 1.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.5 | | E513M22X1.5NO1 |
| 22 | 1.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.5 | | E513M22X1.5NO2 |
| 22 | 1.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.5 | | E513M22X1.5NO3 |
| 22 | 1.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.5 | | E513M22X1.5NO7 |
| 22 | 2.00 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20 | | E513M22X2.0NO1 |
| 22 | 2.00 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20 | | E513M22X2.0NO2 |
| 22 | 2.00 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20 | | E513M22X2.0NO3 |
| 22 | 2.00 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20 | | E513M22X2.0NO7 |
| 24 | 1.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23 | | E513M24X1.0NO2 |
| 24 | 1.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23 | | E513M24X1.0NO3 |
| 24 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.5 | | E513M24X1.5NO1 |
| 24 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.5 | | E513M24X1.5NO2 |
| 24 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.5 | | E513M24X1.5NO3 |
| 24 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.5 | | E513M24X1.5NO7 |
| 24 | 2.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22 | | E513M24X2.0NO1 |
| 24 | 2.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22 | | E513M24X2.0NO2 |
| 24 | 2.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22 | | E513M24X2.0NO3 |
| 24 | 2.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22 | | E513M24X2.0NO7 |
| 25 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.5 | | E513M25X1.5NO1 |
| 25 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.5 | | E513M25X1.5NO2 |
| 25 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.5 | | E513M25X1.5NO3 |
| 25 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.5 | | E513M25X1.5NO6 |
| 25 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.5 | | E513M25X1.5NO7 |
| 26 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 24.5 | | E513M26X1.5NO2 |
| 26 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 24.5 | | E513M26X1.5NO3 |
| 27 | 1.50 | 135 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 25.5 | | E513M27X1.5NO2 |
| 27 | 1.50 | 135 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 25.5 | | E513M27X1.5NO3 |
| 27 | 2.00 | 135 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 25 | | E513M27X2.0NO3 |
| 28 | 1.50 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 26.5 | | E513M28X1.5NO2 |
| 28 | 1.50 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 26.5 | | E513M28X1.5NO3 |
| 30 | 1.50 | 138 | 41 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 28.5 | | E513M30X1.5NO2 |
| 30 | 1.50 | 138 | 41 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 28.5 | | E513M30X1.5NO3 |
| 30 | 2.00 | 138 | 41 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 28 | | E513M30X2.0NO2 |
| 30 | 2.00 | 138 | 41 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 28 | | E513M30X2.0NO3 |
| 32 | 1.50 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 30.5 | | E513M32X1.5NO1 |
| 32 | 1.50 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 30.5 | | E513M32X1.5NO2 |
| 32 | 1.50 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 30.5 | | E513M32X1.5NO3 |
| 33 | 2.00 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 31 | | E513M33X2.0NO2 |
| 33 | 2.00 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 31 | | E513M33X2.0NO3 |



| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E513 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1.50 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 33.5 | | E513M35X1.5NO2 |
| 35 | 1.50 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 33.5 | | E513M35X1.5NO3 |
| 36 | 1.50 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 34.5 | | E513M36X1.5NO3 |
| 36 | 2.00 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 34 | | E513M36X2.0NO2 |
| 36 | 2.00 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 34 | | E513M36X2.0NO3 |
| 36 | 3.00 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 33 | | E513M36X3.0NO2 |
| 36 | 3.00 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 33 | | E513M36X3.0NO3 |
| 39 | 3.00 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 36 | | E513M39X3.0NO2 |
| 39 | 3.00 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 36 | | E513M39X3.0NO3 |
| 40 | 1.50 | 170 | 53 | 28.00 | 22.40 | 26 | 6 | 38.5 | | E513M40X1.5NO2 |
| 40 | 1.50 | 170 | 53 | 28.00 | 22.40 | 26 | 6 | 38.5 | | E513M40X1.5NO3 |
| 42 | 1.50 | 170 | 53 | 28.00 | 22.40 | 26 | 6 | 40.5 | | E513M42X1.5NO2 |
| 42 | 1.50 | 170 | 53 | 28.00 | 22.40 | 26 | 6 | 40.5 | | E513M42X1.5NO3 |
| 42 | 3.00 | 170 | 53 | 28.00 | 22.40 | 26 | 6 | 39 | | E513M42X3.0NO3 |
| 45 | 1.50 | 187 | 54 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 43.5 | | E513M45X1.5NO2 |
| 45 | 1.50 | 187 | 54 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 43.5 | | E513M45X1.5NO3 |
| 48 | 1.50 | 187 | 60 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 46.5 | | E513M48X1.5NO3 |
| 48 | 2.00 | 187 | 60 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 46 | | E513M48X2.0NO3 |
| 48 | 3.00 | 187 | 60 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 45 | | E513M48X3.0NO3 |
| 50 | 1.50 | 187 | 60 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 48.5 | | E513M50X1.5NO2 |
| 50 | 1.50 | 187 | 60 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 48.5 | | E513M50X1.5NO3 |


NO1
NO9
c 10





# EP10
# EP10TIN
# EP11

- MF Machine Tap Spiral Point
- MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- MF Machinetappen met schilaansnijding
- MF Tarauds machine Coupe gun
- MF Machos de máquina Entrada en hélice
- MF Macho de Máquina Entrada Helicoidal


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP10 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 |
| EP10TIN | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 6.3 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.2 |
| EP11 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | | | | |
| | • | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | | |




| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | EP10 | EP10TIN | EP11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.50 | 63 | 12 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 | EP10M4X.5 | | EP11M4X.5 |
| 5 | 0.50 | 70 | 13 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.5 | EP10M5X.5 | | EP11M5X.5 |
| 6 | 0.75 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.3 | EP10M6X.75 | | EP11M6X.75 |
| 8 | 0.75 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7.3 | EP10M8X.75 | | EP11M8X.75 |
| 8 | 1.00 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7 | EP10M8X1.0 | EP10TINM8X1.0 | EP11M8X1.0 |
| 10 | 0.75 | 90 | 18 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9.3 | EP10M10X.75 | | EP11M10X.75 |
| 10 | 1.00 | 90 | 18 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9 | EP10M10X1.0 | EP10TINM10X1.0 | EP11M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | EP10M10X1.25 | EP10TINM10X1.25 | EP11M10X1.25 |
| 12 | 1.00 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 11 | EP10M12X1.0 | EP10TINM12X1.0 | EP11M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.8 | EP10M12X1.25 | EP10TINM12X1.25 | EP11M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.5 | EP10M12X1.5 | EP10TINM12X1.5 | EP11M12X1.5 |
| 14 | 1.00 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 13 | EP10M14X1.0 | | EP11M14X1.0 |
| 14 | 1.25 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 13 | EP10M14X1.25 | | EP11M14X1.25 |
| 14 | 1.50 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.5 | EP10M14X1.5 | EP10TINM14X1.5 | EP11M14X1.5 |
| 16 | 1.00 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 15 | EP10M16X1.0 | | EP11M16X1.0 |
| 16 | 1.50 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.5 | EP10M16X1.5 | EP10TINM16X1.5 | EP11M16X1.5 |
| 18 | 1.00 | 110 | 24 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17 | EP10M18X1.0 | | EP11M18X1.0 |
| 18 | 1.50 | 110 | 24 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 16.5 | EP10M18X1.5 | EP10TINM18X1.5 | EP11M18X1.5 |
| 20 | 1.00 | 125 | 24 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 19 | EP10M20X1.0 | | EP11M20X1.0 |
| 20 | 1.50 | 125 | 24 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 18.5 | EP10M20X1.5 | EP10TINM20X1.5 | EP11M20X1.5 |


| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z |  | EP10 | EP10TIN | EP11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1.50 | 125 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 20.5 | EP10M22X1.5 | | EP11M22X1.5 |
| 24 | 1.50 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22.5 | EP10M24X1.5 | | EP11M24X1.5 |
| 24 | 2.00 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22 | EP10M24X2.0 | | EP11M24X2.0 |
| 25 | 1.50 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23.5 | EP10M25X1.5 | | EP11M25X1.5 |
| 26 | 1.50 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 24.5 | EP10M26X1.5 | | EP11M26X1.5 |
| 27 | 1.50 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 25.5 | EP10M27X1.5 | | EP11M27X1.5 |
| 27 | 2.00 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 25 | EP10M27X2.0 | | EP11M27X2.0 |
| 28 | 1.50 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 26.5 | EP10M28X1.5 | | EP11M28X1.5 |
| 30 | 1.50 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28.5 | EP10M30X1.5 | | EP11M30X1.5 |
| 30 | 2.00 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28 | EP10M30X2.0 | | EP11M30X2.0 |





# E010
# E011

- MF Machine Tap Spiral Point
- MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- MF Machinetappen met schilaansnijding
- MF Tarauds machine Coupe gun
- MF Machos de máquina Entrada en hélice
- MF Macho de Máquina Entrada Helicoidal

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E010** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | ▪ | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 |
| **E011** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | | | |
| | ▪ | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | |




| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E010 | E011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.50 | 53 | 17 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E010M4X.5 | E011M4X.5 |
| 5 | 0.50 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.5 | 22 | E010M5X.5 | E011M5X.5 |
| 6 | 0.50 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E010M6X.5 | E011M6X.5 |
| 6 | 0.75 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.3 | 26 | E010M6X.75 | E011M6X.75 |
| 8 | 0.75 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.3 | 29 | E010M8X.75 | E011M8X.75 |
| 8 | 1.00 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.0 | 29 | E010M8X1.0 | E011M8X1.0 |
| 10 | 1.00 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9.0 | 34 | E010M10X1.0 | E011M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.8 | 34 | E010M10X1.25 | E011M10X1.25 |
| 12 | 1.00 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.0 | | E010M12X1.0 | E011M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | | E010M12X1.25 | E011M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | | E010M12X1.5 | E011M12X1.5 |
| 14 | 1.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 13.0 | | E010M14X1.0 | E011M14X1.0 |
| 14 | 1.25 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 12.8 | | E010M14X1.25 | E011M14X1.25 |
| 14 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 12.5 | | E010M14X1.5 | E011M14X1.5 |
| 16 | 1.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 3 | 15.0 | | E010M16X1.0 | E011M16X1.0 |
| 16 | 1.50 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 3 | 14.5 | | E010M16X1.5 | E011M16X1.5 |
| 18 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.0 | | E010M18X1.0 | E011M18X1.0 |
| 18 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | | E010M18X1.5 | E011M18X1.5 |
| 20 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 19.0 | | E010M20X1.0 | E011M20X1.0 |
| 20 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18.5 | | E010M20X1.5 | E011M20X1.5 |
| 20 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18.0 | | E010M20X2.0 | E011M20X2.0 |
| 22 | 1.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.5 | | E010M22X1.5 | E011M22X1.5 |
| 24 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.5 | | E010M24X1.5 | E011M24X1.5 |
| 24 | 2.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.0 | | E010M24X2.0 | E011M24X2.0 |


DORMER

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EX10** | MF | DIN 374 | 6H | | 2.5XD | HSS-E | | C 2-3 | λ45° | | |
| **EX10TIN** | MF | DIN 374 | 6H | | 2.5XD | HSS-E | | C 2-3 | λ45° | | TiN |
| **EX11** | MF | DIN 374 | 6H | | 2.5XD | HSS-E | | C 2-3 | λ45° | | ST |

# EX10
# EX10TIN
# EX11

- MF Machine Tap Spiral Flute 45º
- MF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45º
- MF Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- MF Tarauds machine goujures hélicoidales 45º
- MF Machos de máquina Estrías helicoidales a 45º
- MF Macho de Máquina Canal Helicoidal 45º


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EX10** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | ▪ | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | | | | | |
| **EX10TIN** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 7.3 | 7.4 |
| | ▪ | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 |
| **EX11** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | | |
| | ▪ | 2.3 | | | | | | | | |




| EX10 | EX10TIN | EX11 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| M4 - M30 | M8 - M20 | M4 - M30 |

| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | EX10 | EX10TIN | EX11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.50 | 63 | 7 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 | EX10M4X.50 | | EX11M4X.50 |
| 5 | 0.50 | 70 | 8 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.5 | EX10M5X.50 | | EX11M5X.50 |
| 6 | 0.75 | 80 | 10 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.3 | EX10M6X.75 | | EX11M6X.75 |
| 8 | 0.75 | 80 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7.3 | EX10M8X.75 | | EX11M8X.75 |
| 8 | 1.00 | 90 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7 | EX10M8X1.0 | EX10TINM8X1.0 | EX11M8X1.0 |
| 10 | 0.75 | 90 | 13 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9.3 | EX10M10X.75 | | EX11M10X.75 |
| 10 | 1.00 | 90 | 13 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9 | EX10M10X1.0 | EX10TINM10X1.0 | EX11M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 100 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | EX10M10X1.25 | EX10TINM10X1.25 | EX11M10X1.25 |
| 12 | 1.00 | 100 | 15 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 11 | EX10M12X1.0 | EX10TINM12X1.0 | EX11M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 100 | 15 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.8 | EX10M12X1.25 | EX10TINM12X1.25 | EX11M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 100 | 15 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.5 | EX10M12X1.5 | EX10TINM12X1.5 | EX11M12X1.5 |
| 14 | 1.00 | 100 | 15 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 13 | EX10M14X1.0 | | EX11M14X1.0 |
| 14 | 1.25 | 100 | 15 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.8 | EX10M14X1.25 | | EX11M14X1.25 |
| 14 | 1.50 | 100 | 15 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.5 | EX10M14X1.5 | EX10TINM14X1.5 | EX11M14X1.5 |
| 16 | 1.00 | 100 | 15 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 15 | EX10M16X1.0 | | EX11M16X1.0 |
| 16 | 1.50 | 100 | 15 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.5 | EX10M16X1.5 | EX10TINM16X1.5 | EX11M16X1.5 |
| 18 | 1.00 | 110 | 17 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17 | EX10M18X1.0 | | EX11M18X1.0 |
| 18 | 1.50 | 110 | 17 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 16.5 | EX10M18X1.5 | EX10TINM18X1.5 | EX11M18X1.5 |
| 20 | 1.00 | 125 | 17 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 19 | EX10M20X1.0 | | EX11M20X1.0 |
| 20 | 1.50 | 125 | 17 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 18.5 | EX10M20X1.5 | EX10TINM20X1.5 | EX11M20X1.5 |


| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z |  | EX10 | EX10TIN | EX11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1.50 | 125 | 17 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 20.5 | EX10M22X1.5 | | EX11M22X1.5 |
| 24 | 1.50 | 140 | 20 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22.5 | EX10M24X1.5 | | EX11M24X1.5 |
| 24 | 2.00 | 140 | 20 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22 | EX10M24X2.0 | | EX11M24X2.0 |
| 25 | 1.50 | 140 | 20 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23.5 | EX10M25X1.5 | | EX11M25X1.5 |
| 26 | 1.50 | 140 | 20 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 24.5 | EX10M26X1.5 | | EX11M26X1.5 |
| 27 | 1.50 | 140 | 20 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 25.5 | EX10M27X1.5 | | EX11M27X1.5 |
| 27 | 2.00 | 140 | 20 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 25 | EX10M27X2.0 | | EX11M27X2.0 |
| 28 | 1.50 | 140 | 20 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 26.5 | EX10M28X1.5 | | EX11M28X1.5 |
| 30 | 1.50 | 150 | 20 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28.5 | EX10M30X1.5 | | EX11M30X1.5 |
| 30 | 2.00 | 150 | 20 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28 | EX10M30X2.0 | | EX11M30X2.0 |





# E012
# E013

- MF Machine Tap Spiral Flute 45º
- MF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45º
- MF Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- MF Tarauds machine goujures hélicoidales 45º
- MF Machos de máquina Estrías helicoidales a 45º
- MF Macho de Máquina Canal Helicoidal 45º

| | | |
|---|---|---|
| E012 | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 7.1 7.2 7.3 7.4 |
| | ▪ | 4.1 4.2 5.1 5.2 8.1 |
| E013 | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 |
| | ▪ | 2.1 2.2 2.3 |





| MF | P mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E012 | E013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.50 | 53 | 7 | 4.0 | 3.15 | 6 | 3 | 3.5 | 19 | E012M4X.5 | E013M4X.5 |
| 5 | 0.50 | 58 | 8 | 5.0 | 4.0 | 7 | 3 | 4.5 | 22 | E012M5X.5 | E013M5X.5 |
| 6 | 0.50 | 66 | 10 | 6.3 | 5.0 | 8 | 3 | 5.5 | 27 | E012M6X.5 | E013M6X.5 |
| 6 | 0.75 | 66 | 10 | 6.3 | 5.0 | 8 | 3 | 5.3 | 27 | E012M6X.75 | E013M6X.75 |
| 8 | 0.75 | 72 | 12 | 8.0 | 6.3 | 9 | 3 | 7.3 | 31 | E012M8X.75 | E013M8X.75 |
| 8 | 1.00 | 72 | 12 | 8.0 | 6.3 | 9 | 3 | 7.0 | 31 | E012M8X1.0 | E013M8X1.0 |
| 10 | 1.00 | 80 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 9.0 | 35 | E012M10X1.0 | E013M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 80 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.8 | 35 | E012M10X1.25 | E013M10X1.25 |
| 12 | 1.00 | 89 | 16 | 9.0 | 7.1 | 10 | 3 | 11.0 | | E012M12X1.0 | E013M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 89 | 16 | 9.0 | 7.1 | 10 | 3 | 10.8 | | E012M12X1.25 | E013M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 89 | 16 | 9.0 | 7.1 | 10 | 3 | 10.5 | | E012M12X1.5 | E013M12X1.5 |
| 14 | 1.50 | 95 | 18 | 11.2 | 9.0 | 12 | 3 | 12.5 | | E012M14X1.5 | E013M14X1.5 |
| 16 | 1.00 | 102 | 18 | 12.5 | 10.0 | 13 | 4 | 15.0 | | E012M16X1.0 | E013M16X1.0 |
| 16 | 1.50 | 102 | 18 | 12.5 | 10.0 | 13 | 4 | 14.5 | | E012M16X1.5 | E013M16X1.5 |
| 18 | 1.50 | 112 | 29 | 14.0 | 11.2 | 14 | 4 | 16.5 | | E012M18X1.5 | E013M18X1.5 |
| 20 | 1.50 | 112 | 29 | 14.0 | 11.2 | 14 | 4 | 18.5 | | E012M20X1.5 | E013M20X1.5 |
| 22 | 1.50 | 118 | 29 | 16.0 | 12.5 | 16 | 4 | 20.5 | | E012M22X1.5 | E013M22X1.5 |


E108 UNC DIN 352 2B 1.5XD HSS C 2-3

# E108

- UNC Hand Tap Straight Flute
- UNC Handgewindebohrer, geradegenutet
- UNC Handtappen met rechte spaangroeven
- UNC Tarauds à main Goujures droites
- UNC Machos de mano Estrías rectas
- UNC Machos Manuais Canais Direitos


**E108** • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3




| UNC | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | E108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 3.18 | 45 | 13 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.65 | E1085-40NO3 |
| 5 | 40 | 3.18 | 45 | 13 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.65 | E1085-40NO8 |
| 6 | 32 | 3.51 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.85 | E1086-32NO3 |
| 6 | 32 | 3.51 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.85 | E1086-32NO8 |
| 8 | 32 | 4.17 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 3.5 | E1088-32NO3 |
| 8 | 32 | 4.17 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 3.5 | E1088-32NO8 |
| 10 | 24 | 4.83 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 3.9 | E10810-24NO3 |
| 10 | 24 | 4.83 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 3.9 | E10810-24NO8 |
| 12 | 24 | 5.49 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.5 | E10812-24NO3 |
| 12 | 24 | 5.49 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.5 | E10812-24NO8 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 56 | 17 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.1 | E1081/4NO3 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 56 | 17 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.1 | E1081/4NO8 |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.6 | E1085/16NO3 |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.6 | E1085/16NO8 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8 | E1083/8NO3 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8 | E1083/8NO8 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 75 | 30 | 8.0 | 6.2 | 3 | 9.4 | E1087/16NO3 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 75 | 30 | 8.0 | 6.2 | 3 | 9.4 | E1087/16NO8 |
| 1/2 | 13 | 12.70 | 75 | 27 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.8 | E1081/2NO3 |
| 1/2 | 13 | 12.70 | 75 | 27 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.8 | E1081/2NO8 |
| 9/16 | 12 | 14.29 | 80 | 30 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.2 | E1089/16NO3 |
| 9/16 | 12 | 14.29 | 80 | 30 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.2 | E1089/16NO8 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 80 | 32 | 12.0 | 9.0 | 4 | 13.5 | E1085/8NO3 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 80 | 32 | 12.0 | 9.0 | 4 | 13.5 | E1085/8NO8 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 95 | 34 | 14.0 | 11.0 | 4 | 16.5 | E1083/4NO3 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 95 | 34 | 14.0 | 11.0 | 4 | 16.5 | E1083/4NO8 |
| 7/8 | 9 | 22.23 | 110 | 38 | 18.0 | 14.5 | 4 | 19.5 | E1087/8NO3 |
| 7/8 | 9 | 22.23 | 110 | 38 | 18.0 | 14.5 | 4 | 19.5 | E1087/8NO8 |
| 1“ | 8 | 25.40 | 110 | 38 | 20.0 | 16.0 | 4 | 22.25 | E1081NO8 |








# E225
# E275

- UNC Machine Tap Straight Flute
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- UNC Machinetappen met rechte spaangroeven
- UNC Tarauds machine Goujures droites
- UNC Machos de máquina Estrías rectas
- UNC Macho de Máquina Canais Direitos

**E225; E275** • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2





| UNC | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E225 | E275 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56 | 2.184 | 45 | 7 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.9 | 12 | E2252-56 | |
| 3 | 48 | 2.515 | 50 | 8 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.1 | 12.5 | E2253-48NO3 | |
| 4 | 40 | 2.845 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.35 | 18 | E2254-40 | |
| 5 | 40 | 3.175 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.65 | 18 | E2255-40 | |
| 6 | 32 | 3.505 | 56 | 11 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.85 | 20 | E2256-32 | |
| 8 | 32 | 4.166 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 8 | 3 | 3.5 | 21 | E2258-32 | |
| 10 | 24 | 4.826 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 3.9 | 25 | E22510-24 | |
| 12 | 24 | 5.486 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.5 | 30 | E22512-24 | |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 80 | 16 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 5.1 | 30 | E2251/4 | |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.6 | | | E2755/16 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 100 | 24 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8 | | | E2753/8 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 9.4 | | | E2757/16 |
| 1/2 | 13 | 12.7 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.8 | | | E2751/2 |
| 9/16 | 12 | 14.29 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.2 | | | E2759/16 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 13.5 | | | E2755/8 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 140 | 34 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 16.5 | | | E2753/4 |
| 7/8 | 9 | 22.23 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | | E2757/8 |
| 1“ | 8 | 25.40 | 160 | 38 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 22.25 | | | E2751 |
| 1.1/8 | 7 | 28.58 | 180 | 45 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 25 | | | E2751.1/8 |
| 1.1/4 | 7 | 31.75 | 180 | 50 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 28 | | | E2751.1/4 |
| 1.1/2 | 6 | 38.10 | 200 | 60 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 34 | | | E2751.1/2 |

E515 UNC ISO 529 2B 1.5XD HSS L120 c 109

# E515

- UNC Machine Tap Straight Flute
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- UNC Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- UNC Tarauds machine Goujures droites
- UNC Machos de máquina Estrías rectas
- UNC Macho de Máquina Canais Direitos

E515 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3








| UNC | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5151-64NO1 |
| 1 | 64 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5151-64NO2 |
| 1 | 64 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5151-64NO3 |
| 1 | 64 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5151-64NO6 |
| 2 | 56 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E5152-56NO1 |
| 2 | 56 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E5152-56NO2 |
| 2 | 56 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E5152-56NO3 |
| 2 | 56 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E5152-56NO6 |
| 3 | 48 | 2.515 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.1 | 9.5 | E5153-48NO1 |
| 3 | 48 | 2.515 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.1 | 9.5 | E5153-48NO2 |
| 3 | 48 | 2.515 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.1 | 9.5 | E5153-48NO3 |
| 3 | 48 | 2.515 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.1 | 9.5 | E5153-48NO6 |
| 4 | 40 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.35 | 12.5 | E5154-40NO1 |
| 4 | 40 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.35 | 12.5 | E5154-40NO2 |
| 4 | 40 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.35 | 12.5 | E5154-40NO3 |
| 4 | 40 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.35 | 12.5 | E5154-40NO6 |
| 5 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E5155-40NO1 |
| 5 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E5155-40NO2 |
| 5 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E5155-40NO3 |
| 5 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E5155-40NO6 |
| 6 | 32 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.85 | 14 | E5156-32NO1 |
| 6 | 32 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.85 | 14 | E5156-32NO2 |
| 6 | 32 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.85 | 14 | E5156-32NO3 |
| 6 | 32 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.85 | 14 | E5156-32NO6 |
| 8 | 32 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5158-32NO1 |
| 8 | 32 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5158-32NO2 |
| 8 | 32 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5158-32NO3 |
| 8 | 32 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5158-32NO6 |
| 10 | 24 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 3.9 | 20 | E51510-24NO1 |
| 10 | 24 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 3.9 | 20 | E51510-24NO2 |
| 10 | 24 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 3.9 | 20 | E51510-24NO3 |
| 10 | 24 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 3.9 | 20 | E51510-24NO6 |
| 12 | 24 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.5 | 21 | E51512-24NO1 |
| 12 | 24 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.5 | 21 | E51512-24NO2 |

NO1 NO9 c 10

| UNC | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | ▨ a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.5 | 21 | E51512-24NO3 |
| 12 | 24 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.5 | 21 | E51512-24NO6 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E5151/4NO1 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E5151/4NO2 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E5151/4NO3 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E5151/4NO6 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.6 | 29 | E5155/16NO1 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.6 | 29 | E5155/16NO2 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.6 | 29 | E5155/16NO3 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.6 | 29 | E5155/16NO6 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8 | 32 | E5153/8NO1 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8 | 32 | E5153/8NO2 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8 | 32 | E5153/8NO3 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8 | 32 | E5153/8NO6 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.4 | | E5157/16NO1 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.4 | | E5157/16NO2 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.4 | | E5157/16NO3 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.4 | | E5157/16NO6 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | | E5151/2NO1 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | | E5151/2NO2 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | | E5151/2NO3 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | | E5151/2NO6 |
| 9/16 | 12 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.2 | | E5159/16NO1 |
| 9/16 | 12 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.2 | | E5159/16NO2 |
| 9/16 | 12 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.2 | | E5159/16NO3 |
| 9/16 | 12 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.2 | | E5159/16NO6 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 13.5 | | E5155/8NO1 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 13.5 | | E5155/8NO2 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 13.5 | | E5155/8NO3 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 13.5 | | E5155/8NO6 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | | E5153/4NO1 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | | E5153/4NO2 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | | E5153/4NO3 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | | E5153/4NO6 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | | E5157/8NO1 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | | E5157/8NO2 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | | E5157/8NO3 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | | E5157/8NO6 |
| 1“ | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.25 | | E5151NO1 |
| 1“ | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.25 | | E5151NO2 |
| 1“ | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.25 | | E5151NO3 |
| 1“ | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.25 | | E5151NO6 |
| 1.1/8 | 7 | 28.575 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 25 | | E5151.1/8NO1 |
| 1.1/8 | 7 | 28.575 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 25 | | E5151.1/8NO2 |
| 1.1/8 | 7 | 28.575 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 25 | | E5151.1/8NO3 |
| 1.1/4 | 7 | 31.750 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 28 | | E5151.1/4NO1 |
| 1.1/4 | 7 | 31.750 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 28 | | E5151.1/4NO2 |
| 1.1/4 | 7 | 31.750 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 28 | | E5151.1/4NO3 |
| 1.3/8 | 6 | 34.925 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 30.75 | | E5151.3/8NO1 |
| 1.3/8 | 6 | 34.925 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 30.75 | | E5151.3/8NO2 |
| 1.3/8 | 6 | 34.925 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 30.75 | | E5151.3/8NO3 |
| 1.1/2 | 6 | 38.100 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 34 | | E5151.1/2NO1 |
| 1.1/2 | 6 | 38.100 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 34 | | E5151.1/2NO2 |
| 1.1/2 | 6 | 38.100 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 34 | | E5151.1/2NO3 |
| 1.3/4 | 5 | 44.450 | 187 | 54 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 39.5 | | E5151.3/4NO1 |
| 1.3/4 | 5 | 44.450 | 187 | 54 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 39.5 | | E5151.3/4NO2 |
| 1.3/4 | 5 | 44.450 | 187 | 54 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 39.5 | | E5151.3/4NO3 |
| 2“ | 4.5 | 50.800 | 200 | 60 | 35.50 | 28.00 | 31 | 6 | 45 | | E5152NO1 |
| 2“ | 4.5 | 50.800 | 200 | 60 | 35.50 | 28.00 | 31 | 6 | 45 | | E5152NO2 |
| 2“ | 4.5 | 50.800 | 200 | 60 | 35.50 | 28.00 | 31 | 6 | 45 | | E5152NO3 |








# EP20
# EP21


- UNC Machine Tap Spiral Point
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- UNC Machinetappen met schilaansnijding
- UNC Tarauds machine Coupe gun
- UNC Machos de máquina Entrada en hélice
- UNC Macho de Máquina Entrada Helicoidal

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP20 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | ▪ | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 |
| EP21 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | | | | |
| | ▪ | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | | |





| UNC | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | EP20 | EP21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 2.845 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.35 | 18 | EP204-40 | EP214-40 |
| 5 | 40 | 3.175 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.65 | 18 | EP205-40 | EP215-40 |
| 6 | 32 | 3.505 | 56 | 11 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.85 | 20 | EP206-32 | EP216-32 |
| 8 | 32 | 4.166 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 8 | 3 | 3.5 | 21 | EP208-32 | EP218-32 |
| 10 | 24 | 4.826 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 3.9 | 25 | EP2010-24 | EP2110-24 |
| 12 | 24 | 5.486 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.5 | 30 | EP2012-24 | EP2112-24 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 80 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 5.1 | 30 | EP201/4 | EP211/4 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.6 | 35 | EP205/16 | EP215/16 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8 | 39 | EP203/8 | EP213/8 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 100 | 20 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 9.4 | | EP207/16 | EP217/16 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.8 | | EP201/2 | EP211/2 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 13.5 | | EP205/8 | EP215/8 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 16.5 | | EP203/4 | EP213/4 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | EP207/8 | EP217/8 |
| 1“ | 8 | 25.400 | 160 | 38 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22.25 | | EP201 | EP211 |





# E020
# E021


- UNC Machine Tap Spiral Point
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- UNC Machinetappen met schilaansnijding
- UNC Tarauds machine Coupe gun
- UNC Machos de máquina Entrada en hélice
- UNC Macho de Máquina Entrada Helicoidal

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E020 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | ▪ | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 |
| E021 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | | | |
| | ▪ | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | |





| UNC | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | ▨ a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E020 | E021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E0202-56 | E0212-56 |
| 4 | 40 | 2.845 | 48 | 14 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.35 | 14 | E0204-40 | E0214-40 |
| 5 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E0205-40 | E0215-40 |
| 6 | 32 | 3.505 | 50 | 16 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.85 | 16 | E0206-32 | E0216-32 |
| 8 | 32 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.50 | 17 | E0208-32 | E0218-32 |
| 10 | 24 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 3.90 | 20 | E02010-24 | E02110-24 |
| 12 | 24 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.50 | 21 | E02012-24 | E02112-24 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.10 | 26 | E0201/4 | E0211/4 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.60 | 29 | E0205/16 | E0215/16 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.00 | 32 | E0203/8 | E0213/8 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.40 | | E0207/16 | E0217/16 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.80 | | E0201/2 | E0211/2 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 3 | 13.50 | | E0205/8 | E0215/8 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.50 | | E0203/4 | E0213/4 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.50 | | E0207/8 | E0217/8 |
| 1“ | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.25 | | E0201 | E0211 |




# EX20
# EX21

- UNC Machine Tap Spiral Flute 45º
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45º
- UNC Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- UNC Tarauds machine goujures hélicoidales 45º
- UNC Machos de máquina Estrías helicoidales a 45º
- UNC Macho de Máquina Canal Helicoidal 45º


| | | |
|---|---|---|
| EX20 | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 7.1 7.2 7.3 7.4 |
| | • | 4.1 4.2 5.1 5.2 |
| EX21 | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 |
| | • | 2.3 |








| UNC | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | EX20 | EX21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 2.845 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.35 | 18 | EX204-40 | EX214-40 |
| 5 | 40 | 3.175 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.65 | 18 | EX205-40 | EX215-40 |
| 6 | 32 | 3.505 | 56 | 7 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.85 | 20 | EX206-32 | EX216-32 |
| 8 | 32 | 4.166 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 8 | 3 | 3.5 | 21 | EX208-32 | EX218-32 |
| 10 | 24 | 4.826 | 70 | 8 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 3.9 | 25 | EX2010-24 | EX2110-24 |
| 12 | 24 | 5.486 | 80 | 10 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.5 | 30 | EX2012-24 | EX2112-24 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 80 | 10 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 5.1 | 30 | EX201/4 | EX211/4 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 90 | 12 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.6 | 35 | EX205/16 | EX215/16 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 100 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8 | 39 | EX203/8 | EX213/8 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 100 | 15 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 9.4 | | EX207/16 | EX217/16 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 110 | 18 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.8 | | EX201/2 | EX211/2 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 110 | 20 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 13.5 | | EX205/8 | EX215/8 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 125 | 25 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 16.5 | | EX203/4 | EX213/4 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 140 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | EX207/8 | EX217/8 |
| 1“ | 8 | 25.400 | 160 | 30 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22.25 | | EX201 | EX211 |





# E022
# E023

- UNC Machine Tap Spiral Flute 45º
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45º
- UNC Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- UNC Tarauds machine goujures hélicoidales 45º
- UNC Machos de máquina Estrías helicoidales a 45º
- UNC Macho de Máquina Canal Helicoidal 45º

| | | |
|---|---|---|
| E022 | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 6.1 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 |
| | ▪ | 4.1 4.2 5.1 5.2 6.2 8.1 |
| E023 | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 |
| | ▪ | 2.1 2.2 2.3 |





| UNC | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E022 | E023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 2 | 1.85 | 9.5 | E0222-56 | E0232-56 |
| 4 | 40 | 2.845 | 48 | 6 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.35 | 14 | E0224-40 | E0234-40 |
| 5 | 40 | 3.175 | 48 | 6 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E0225-40 | E0235-40 |
| 6 | 32 | 3.505 | 50 | 6 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.85 | 16 | E0226-32 | E0236-32 |
| 8 | 32 | 4.166 | 53 | 7 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.50 | 17 | E0228-32 | E0238-32 |
| 10 | 24 | 4.826 | 58 | 8 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 3.90 | 20 | E02210-24 | E02310-24 |
| 12 | 24 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.50 | 21 | E02212-24 | E02312-24 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 10 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.10 | 28 | E0221/4 | E0231/4 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 12 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.60 | 31 | E0225/16 | E0235/16 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 15 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.00 | 34 | E0223/8 | E0233/8 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.40 | | E0227/16 | E0237/16 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 89 | 19 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.80 | | E0221/2 | E0231/2 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 13.50 | | E0225/8 | E0235/8 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.50 | | E0223/4 | E0233/4 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.50 | | E0227/8 | E0237/8 |
| 1" | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.25 | | E0221 | E0231 |

E651 | UNC | DORMER DIN | 2B | 1.5XD | HSS | C 2-3 | λ30° | ST

# E651

- UNC Combi Taps Spiral Flute 30º
- UNC Kombination Bohrer-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 30º
- UNC Combi boortappen met gespiraliseerde spaangroeven 30°
- UNC Foret taraudeur goujures hélicoidales 30º
- UNC Combinación broca-macho Estrías helicoidales a 30º
- UNC Macho Broca Canal Helicoidal 30º

**E651** • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1







| UNC | TPI | $d_1$ nom mm | $d_2$ Ø mm | $l_1$ mm | $l_4$ mm | $l_2$ mm | a mm | | E651 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 32 | 2.80 | 3.5 | 56.9 | 6 | 12 | 2.90 | 5.00 | E6516-32 |
| 8 | 32 | 3.50 | 4.50 | 64 | 8 | 12 | 3.55 | 6.00 | E6518-32 |
| 10 | 24 | 3.90 | 5.00 | 72 | 10 | 15 | 4.00 | 7.00 | E65110-24 |
| 12 | 24 | 4.50 | 5.60 | 77 | 11 | 15 | 4.50 | 7.00 | E65112-24 |
| 1/4 | 20 | 5.20 | 6.30 | 83 | 13 | 17 | 5.00 | 8.00 | E6511/4 |
| 5/16 | 18 | 6.60 | 8.00 | 94 | 16 | 21 | 6.30 | 9.00 | E6515/16 |
| 3/8 | 16 | 8.00 | 10.00 | 104 | 19 | 23 | 8.00 | 11.00 | E6513/8 |
| 7/16 | 14 | 9.40 | 8.00 | 107 | 22 | 25 | 6.30 | 9.00 | E6517/16 |
| 1/2 | 13 | 10.80 | 9.00 | 114 | 25 | 29 | 7.10 | 10.00 | E6511/2 |
| 9/16 | 12 | 12.20 | 11.20 | 124 | 28 | 29 | 9.00 | 12.00 | E6519/16 |
| 5/8 | 11 | 13.50 | 12.50 | 134 | 32.5 | 31 | 10.00 | 13.00 | E6515/8 |


DORMER

E111 UNF DIN 2181 2B 1.5XD HSS C 2-3

# E111

- UNF Hand Tap Straight Flute
- UNF Handgewindebohrer, geradegenutet
- UNF Handtappen met rechte spaangroeven
- UNF Tarauds à main Goujures droites
- UNF Machos de mano Estrías rectas
- UNF Machos Manuais Canais Direitos

**E111** • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3








| UNF | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | E111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44 | 3.18 | 45 | 13 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.7 | E1115-44NO3 |
| 5 | 44 | 3.18 | 45 | 13 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.7 | E1115-44NO9 |
| 6 | 40 | 3.51 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.95 | E1116-40NO3 |
| 6 | 40 | 3.51 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.95 | E1116-40NO9 |
| 8 | 36 | 4.17 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 3.5 | E1118-36NO3 |
| 8 | 36 | 4.17 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 3.5 | E1118-36NO9 |
| 10 | 32 | 4.82 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.1 | E11110-32NO3 |
| 10 | 32 | 4.82 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.1 | E11110-32NO9 |
| 1/4 | 28 | 6.35 | 56 | 17 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.5 | E1111/4NO3 |
| 1/4 | 28 | 6.35 | 56 | 17 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.5 | E1111/4NO9 |
| 5/16 | 24 | 7.94 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.9 | E1115/16NO3 |
| 5/16 | 24 | 7.94 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.9 | E1115/16NO9 |
| 3/8 | 24 | 9.53 | 63 | 16 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.5 | E1113/8NO3 |
| 3/8 | 24 | 9.53 | 63 | 16 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.5 | E1113/8NO9 |
| 7/16 | 20 | 11.11 | 63 | 15 | 8.0 | 6.2 | 3 | 9.9 | E1117/16NO3 |
| 7/16 | 20 | 11.11 | 63 | 15 | 8.0 | 6.2 | 3 | 9.9 | E1117/16NO9 |
| 1/2 | 20 | 12.70 | 70 | 22 | 9.0 | 7.0 | 3 | 11.5 | E1111/2NO3 |
| 1/2 | 20 | 12.70 | 70 | 22 | 9.0 | 7.0 | 3 | 11.5 | E1111/2NO9 |
| 9/16 | 18 | 14.29 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.9 | E1119/16NO3 |
| 9/16 | 18 | 14.29 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.9 | E1119/16NO9 |
| 5/8 | 18 | 15.88 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14.5 | E1115/8NO3 |
| 5/8 | 18 | 15.88 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14.5 | E1115/8NO9 |
| 3/4 | 16 | 19.05 | 80 | 22 | 14.0 | 11.0 | 4 | 17.5 | E1113/4NO3 |
| 3/4 | 16 | 19.05 | 80 | 22 | 14.0 | 11.0 | 4 | 17.5 | E1113/4NO9 |
| 7/8 | 14 | 22.23 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 20.4 | E1117/8NO3 |
| 7/8 | 14 | 22.23 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 20.4 | E1117/8NO9 |
| 1“ | 12 | 25.40 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 23.25 | E1111NO3 |
| 1“ | 12 | 25.40 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 23.25 | E1111NO9 |


NO1
NO9
c 10





# E229
# E278

- UNF Machine Tap Straight Flute
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- UNF Machinetappen met rechte spaangroeven
- UNF Tarauds machine Goujures droites
- UNF Machos de máquina Estrías rectas
- UNF Macho de Máquina Canais Direitos

**E229; E278** • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2





| UNF | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E229 | E278 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 64 | 2.184 | 45 | 7 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.9 | 12 | E2292-64 | |
| 3 | 56 | 2.515 | 50 | 8 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.15 | 12.5 | E2293-56 | |
| 4 | 48 | 2.845 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.4 | 18 | E2294-48 | |
| 5 | 44 | 3.175 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.7 | 18 | E2295-44 | |
| 6 | 40 | 3.505 | 56 | 11 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.95 | 20 | E2296-40 | |
| 8 | 36 | 4.166 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.5 | 21 | E2298-36 | |
| 10 | 32 | 4.826 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.1 | 25 | E22910-32 | |
| 12 | 28 | 5.486 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.7 | 30 | E22912-28 | |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 80 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 5.5 | 30 | E2291/4 | |
| 5/16 | 24 | 7.94 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.9 | | | E2785/16 |
| 3/8 | 24 | 9.53 | 100 | 24 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | | | E2783/8 |
| 7/16 | 20 | 11.11 | 100 | 22 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 9.9 | | | E2787/16 |
| 1/2 | 20 | 12.70 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 11.5 | | | E2781/2 |
| 9/16 | 18 | 14.29 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.9 | | | E2789/16 |
| 5/8 | 18 | 15.88 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.5 | | | E2785/8 |
| 3/4 | 16 | 19.05 | 125 | 25 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17.5 | | | E2783/4 |
| 7/8 | 14 | 22.23 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 20.4 | | | E2787/8 |
| 1“ | 12 | 25.40 | 140 | 26 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23.25 | | | E2781 |
| 1.1/8 | 12 | 28.58 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | | | E2781.1/8 |
| 1.1/4 | 12 | 31.75 | 150 | 28 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 29.5 | | | E2781.1/4 |
| 1.3/8 | 12 | 34.93 | 170 | 30 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 32.75 | | | E2781.3/8 |
| 1.1/2 | 12 | 38.10 | 170 | 30 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 36 | | | E2781.1/2 |

E524 UNF ISO 529 2B 1.5XD HSS L120 c 109

# E524

- UNF Machine Tap Straight Flute
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- UNF Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- UNF Tarauds machine Goujures droites
- UNF Machos de máquina Estrías rectas
- UNF Macho de Máquina Canais Direitos

| E524 | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|








| UNF | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E524 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 1.524 | 41 | 7 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.25 | 7 | E5240-80NO1 |
| 0 | 80 | 1.524 | 41 | 7 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.25 | 7 | E5240-80NO2 |
| 0 | 80 | 1.524 | 41 | 7 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.25 | 7 | E5240-80NO3 |
| 0 | 80 | 1.524 | 41 | 7 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.25 | 7 | E5240-80NO6 |
| 1 | 72 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5241-72NO1 |
| 1 | 72 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5241-72NO2 |
| 1 | 72 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5241-72NO3 |
| 1 | 72 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5241-72NO6 |
| 2 | 64 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.9 | 9.5 | E5242-64NO1 |
| 2 | 64 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.9 | 9.5 | E5242-64NO2 |
| 2 | 64 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.9 | 9.5 | E5242-64NO3 |
| 2 | 64 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.9 | 9.5 | E5242-64NO6 |
| 4 | 48 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.4 | 12.5 | E5244-48NO1 |
| 4 | 48 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.4 | 12.5 | E5244-48NO2 |
| 4 | 48 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.4 | 12.5 | E5244-48NO3 |
| 4 | 48 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.4 | 12.5 | E5244-48NO6 |
| 5 | 44 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.7 | 12.5 | E5245-44NO1 |
| 5 | 44 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.7 | 12.5 | E5245-44NO2 |
| 5 | 44 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.7 | 12.5 | E5245-44NO3 |
| 5 | 44 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.7 | 12.5 | E5245-44NO6 |
| 6 | 40 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.95 | 14 | E5246-40NO1 |
| 6 | 40 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.95 | 14 | E5246-40NO2 |
| 6 | 40 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.95 | 14 | E5246-40NO3 |
| 6 | 40 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.95 | 14 | E5246-40NO6 |
| 8 | 36 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5248-36NO1 |
| 8 | 36 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5248-36NO2 |
| 8 | 36 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5248-36NO3 |
| 8 | 36 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5248-36NO6 |
| 10 | 32 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.1 | 20 | E52410-32NO1 |
| 10 | 32 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.1 | 20 | E52410-32NO2 |
| 10 | 32 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.1 | 20 | E52410-32NO3 |
| 10 | 32 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.1 | 20 | E52410-32NO6 |

NO1 NO9 c 10

| UNF | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E524 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 28 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.7 | 21 | E52412-28NO1 |
| 12 | 28 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.7 | 21 | E52412-28NO2 |
| 12 | 28 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.7 | 21 | E52412-28NO3 |
| 12 | 28 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.7 | 21 | E52412-28NO6 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E5241/4NO1 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E5241/4NO2 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E5241/4NO3 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E5241/4NO6 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.9 | 29 | E5245/16NO1 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.9 | 29 | E5245/16NO2 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.9 | 29 | E5245/16NO3 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.9 | 29 | E5245/16NO6 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 32 | E5243/8NO1 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 32 | E5243/8NO2 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 32 | E5243/8NO3 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 32 | E5243/8NO6 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.9 | | E5247/16NO1 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.9 | | E5247/16NO2 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.9 | | E5247/16NO3 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.9 | | E5247/16NO6 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.5 | | E5241/2NO1 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.5 | | E5241/2NO2 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.5 | | E5241/2NO3 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.5 | | E5241/2NO6 |
| 9/16 | 18 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.9 | | E5249/16NO1 |
| 9/16 | 18 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.9 | | E5249/16NO2 |
| 9/16 | 18 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.9 | | E5249/16NO3 |
| 9/16 | 18 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.9 | | E5249/16NO6 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | | E5245/8NO1 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | | E5245/8NO2 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | | E5245/8NO3 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | | E5245/8NO6 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | | E5243/4NO1 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | | E5243/4NO2 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | | E5243/4NO3 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | | E5243/4NO6 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.4 | | E5247/8NO1 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.4 | | E5247/8NO2 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.4 | | E5247/8NO3 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.4 | | E5247/8NO6 |
| 1“ | 12 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.25 | | E5241NO1 |
| 1“ | 12 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.25 | | E5241NO2 |
| 1“ | 12 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.25 | | E5241NO3 |
| 1“ | 12 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.25 | | E5241NO6 |
| 1.1/8 | 12 | 28.575 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 26.5 | | E5241.1/8NO1 |
| 1.1/8 | 12 | 28.575 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 26.5 | | E5241.1/8NO2 |
| 1.1/8 | 12 | 28.575 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 26.5 | | E5241.1/8NO3 |
| 1.1/4 | 12 | 31.750 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 29.5 | | E5241.1/4NO1 |
| 1.1/4 | 12 | 31.750 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 29.5 | | E5241.1/4NO2 |
| 1.1/4 | 12 | 31.750 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 29.5 | | E5241.1/4NO3 |
| 1.3/8 | 12 | 34.925 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 32.75 | | E5241.3/8NO1 |
| 1.3/8 | 12 | 34.925 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 32.75 | | E5241.3/8NO2 |
| 1.3/8 | 12 | 34.925 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 32.75 | | E5241.3/8NO3 |
| 1.1/2 | 12 | 38.100 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 36 | | E5241.1/2NO1 |
| 1.1/2 | 12 | 38.100 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 36 | | E5241.1/2NO2 |
| 1.1/2 | 12 | 38.100 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 36 | | E5241.1/2NO3 |








# EP30
# EP31


- UNF Machine Tap Spiral Point
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- UNF Machinetappen met schilaansnijding
- UNF Tarauds machine Coupe gun
- UNF Machos de máquina Entrada en hélice
- UNF Macho de Máquina Entrada Helicoidal

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP30 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | ▪ | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 |
| EP31 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | | | | |
| | ▪ | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | | |





| UNF | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | EP30 | EP31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 4.166 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 8 | 3 | 3.5 | 21 | EP308-36 | EP318-36 |
| 10 | 32 | 4.826 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.1 | 25 | EP3010-32 | EP3110-32 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 80 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 5.5 | 30 | EP301/4 | EP311/4 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.9 | 35 | EP305/16 | EP315/16 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | EP303/8 | EP313/8 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 100 | 20 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 9.9 | | EP307/16 | EP317/16 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 11.5 | | EP301/2 | EP311/2 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.5 | | EP305/8 | EP315/8 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17.5 | | EP303/4 | EP313/4 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 20.4 | | EP307/8 | EP317/8 |
| 1“ | 12 | 25.400 | 160 | 38 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23.25 | | EP301 | EP311 |





# E030
# E031

- UNF Machine Tap Spiral Point
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- UNF Machinetappen met schilaansnijding
- UNF Tarauds machine Coupe gun
- UNF Machos de máquina Entrada en hélice
- UNF Macho de Máquina Entrada Helicoidal

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E030 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | ▪ | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 |
| E031 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | | | |
| | ▪ | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | |




| UNF | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E030 | E031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.50 | 17 | E0308-36 | E0318-36 |
| 10 | 32 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.10 | 20 | E03010-32 | E03110-32 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.50 | 26 | E0301/4 | E0311/4 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.90 | 29 | E0305/16 | E0315/16 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.50 | 32 | E0303/8 | E0313/8 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.90 | | E0307/16 | E0317/16 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.50 | | E0301/2 | E0311/2 |
| 9/16 | 18 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 12.90 | | E0309/16 | E0319/16 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 3 | 14.50 | | E0305/8 | E0315/8 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.50 | | E0303/4 | E0313/4 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.40 | | E0307/8 | E0317/8 |
| 1“ | 12 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.25 | | E0301 | E0311 |


**EX30** UNF | DIN 2184-1 | 2B | 2.5XD | HSS-E | C 2-3 | λ45°

**EX31** UNF | DIN 2184-1 | 2B | 2.5XD | HSS-E | C 2-3 | λ45° | ST

# EX30
# EX31


- UNF Machine Tap Spiral Flute 45º
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45º
- UNF Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- UNF Tarauds machine goujures hélicoidales 45º
- UNF Machos de máquina Estrías helicoidales a 45º
- UNF Macho de Máquina Canal Helicoidal 45º

| | | |
|---|---|---|
| **EX20** | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 7.1 7.2 7.3 7.4 |
| | ▪ | 4.1 4.2 5.1 5.2 |
| **EX21** | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 |
| | ▪ | 2.3 |




| EX30 | EX31 |
|---|---|
|  |  |
| No.8 - 1“ | No.8 - 1“ |


| UNF | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | EX30 | EX31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 4.166 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 8 | 3 | 3.5 | 21 | EX308-36 | EX318-36 |
| 10 | 32 | 4.826 | 70 | 8 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.1 | 25 | EX3010-32 | EX3110-32 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 80 | 10 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 5.5 | 30 | EX301/4 | EX311/4 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 90 | 12 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.9 | 35 | EX305/16 | EX315/16 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 100 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | EX303/8 | EX313/8 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 100 | 15 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 9.9 | | EX307/16 | EX317/16 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 110 | 18 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 11.5 | | EX301/2 | EX311/2 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 110 | 20 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.5 | | EX305/8 | EX315/8 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 125 | 25 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17.5 | | EX303/4 | EX313/4 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 140 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 20.4 | | EX307/8 | EX317/8 |
| 1“ | 12 | 25.400 | 160 | 30 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23.25 | | EX301 | EX311 |





# E032
# E033

- UNF Machine Tap Spiral Flute 45º
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45º
- UNF Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- UNF Tarauds machine goujures hélicoidales 45º
- UNF Machos de máquina Estrías helicoidales a 45º
- UNF Macho de Máquina Canal Helicoidal 45º

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E032 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 1.6 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 8.1 | | | |
| E033 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | | | | | |





| UNF | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | ▨ a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E032 | E033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 4.166 | 53 | 7 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.50 | 17 | E0328-36 | E0338-36 |
| 10 | 32 | 4.826 | 58 | 8 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.10 | 20 | E03210-32 | E03310-32 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 66 | 10 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.50 | 28 | E0321/4 | E0331/4 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 72 | 12 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.90 | 31 | E0325/16 | E0335/16 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 80 | 15 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.50 | 34 | E0323/8 | E0333/8 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.90 | | E0327/16 | E0337/16 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.50 | | E0321/2 | E0331/2 |
| 9/16 | 18 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 12.90 | | E0329/16 | E0339/16 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.50 | | E0325/8 | E0335/8 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.50 | | E0323/4 | E0333/4 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.40 | | E0327/8 | E0337/8 |
| 1“ | 12 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.25 | | E0321 | E0331 |

**E654** UNF | DORMER DIN | Medium | 1.5XD | HSS | C 2-3 | λ30° | ST

# E654

- UNF Combi Taps Spiral Flute 30º
- UNF Kombination Bohrer-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 30º
- UNF Combi boortappen met gespiraliseerde spaangroeven 30°
- UNF Foret taraudeur goujures hélicoidales 30º
- UNF Combinación broca-macho Estrías helicoidales a 30º
- UNF Macho Broca Canal Helicoidal 30º

**E654** • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1








| UNF | TPI | $d_1$ nom mm | $d_2$ Ø mm | L | $l_1$ mm | $l_2$ mm | ▨ a mm | ↔ | E654 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 3.50 | 4.50 | 64 | 8 | 13 | 3.55 | 6.00 | E6548-36 |
| 10 | 32 | 4.10 | 5.00 | 72 | 10 | 16 | 4.00 | 7.00 | E65410-32 |
| 12 | 28 | 4.70 | 5.60 | 77 | 11 | 17 | 4.50 | 7.00 | E65412-28 |
| 1/4 | 28 | 5.50 | 6.30 | 83 | 13 | 19 | 5.00 | 8.00 | E6541/4 |
| 5/16 | 24 | 6.90 | 8.00 | 94 | 16 | 22 | 6.30 | 9.00 | E6545/16 |
| 3/8 | 24 | 8.50 | 10.00 | 104 | 19 | 24 | 8.00 | 11.00 | E6543/8 |
| 7/16 | 20 | 9.90 | 8.00 | 107 | 22 | 25 | 6.30 | 9.00 | E6547/16 |
| 1/2 | 20 | 11.50 | 9.00 | 114 | 25 | 29 | 7.10 | 10.00 | E6541/2 |
| 9/16 | 18 | 12.90 | 11.20 | 124 | 28 | 30 | 9.00 | 12.00 | E6549/16 |
| 5/8 | 18 | 14.50 | 12.50 | 134 | 32 | 32 | 10.00 | 13.00 | E6545/8 |

E570 UN ISO 529 2B 1.5XD HSS C 2-3

# E570

- UN Machine Tap Straight Flute
- UN Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- UN Machinetappen met rechte spaangroeven
- UN Tarauds machine Goujures droites
- UN Machos de máquina Estrías rectas
- UN Macho de Máquina Canais Direitos

**E570** • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3







| UN | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | $l_4$ mm | E570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 32 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.6 | 26 | E5701/4X32NO3 |
| 1/4 | 36 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.7 | 26 | E5701/4X36NO3 |
| 1/4 | 40 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.7 | 26 | E5701/4X40NO3 |
| 5/16 | 32 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 7.2 | 29 | E5705/16X32NO3 |
| 3/8 | 32 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 8.8 | 32 | E5703/8X32NO3 |
| 7/16 | 24 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 3 | 10 | | E5707/16X24NO3 |
| 7/16 | 28 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 3 | 10.2 | | E5707/16X28NO3 |
| 1/2 | 28 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 11.8 | | E5701/2X28NO3 |
| 9/16 | 24 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 4 | 13.25 | | E5709/16X24NO3 |
| 5/8 | 24 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 4 | 14.8 | | E5705/8X24NO3 |
| 3/4 | 20 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 4 | 17.8 | | E5703/4X20NO3 |
| 7/8 | 20 | 22.225 | 118 | 30 | 16.00 | 12.50 | 4 | 21 | | E5707/8X20NO3 |
| 1“ | 14 | 25.400 | 130 | 36 | 18.00 | 14.00 | 4 | 23.5 | | E5701X14NO3 |
| 1.1/16 | 12 | 26.988 | 127 | 37 | 20.00 | 16.00 | 4 | 24.75 | | E5701.1/16X12NO3 |
| 1.1/8 | 8 | 28.575 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 4 | 25.5 | | E5701.1/8X8NO3 |
| 1.3/16 | 12 | 30.163 | 137 | 37 | 22.40 | 18.00 | 4 | 28 | | E5701.3/16X12NO3 |
| 1.1/4 | 8 | 31.750 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 4 | 28.5 | | E5701.1/4X8NO3 |
| 1.5/16 | 12 | 33.338 | 137 | 37 | 22.40 | 18.00 | 4 | 31.25 | | E5701.5/16X12NO3 |




DORMER

E115 BSW DIN 351 Medium 1.5XD HSS C 2-3

# E115

- BSW Hand Tap Straight Flute
- BSW Handgewindebohrer, geradegenutet
- BSW Handtappen met rechte spaangroeven
- BSW Tarauds à main Goujures droites
- BSW Machos de mano Estrías rectas
- BSW Machos Manuais Canais Direitos

E115 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3







| BSW | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | E115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 40 | 3.18 | 40 | 10 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.55 | E1151/8NO3 |
| 1/8 | 40 | 3.18 | 40 | 10 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.55 | E1151/8NO8 |
| 5/32 | 32 | 3.97 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.2 | E1155/32NO3 |
| 5/32 | 32 | 3.97 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.2 | E1155/32NO8 |
| 3/16 | 24 | 4.76 | 50 | 16 | 5.5 | 4.3 | 3 | 3.7 | E1153/16NO3 |
| 3/16 | 24 | 4.76 | 50 | 16 | 5.5 | 4.3 | 3 | 3.7 | E1153/16NO8 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 56 | 17 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.1 | E1151/4NO3 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 56 | 17 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.1 | E1151/4NO8 |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 63 | 25 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.5 | E1155/16NO3 |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 63 | 25 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.5 | E1155/16NO8 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 7.9 | E1153/8NO3 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 7.9 | E1153/8NO8 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 75 | 30 | 8.0 | 6.2 | 3 | 9.2 | E1157/16NO3 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 75 | 30 | 8.0 | 6.2 | 3 | 9.2 | E1157/16NO8 |
| 1/2 | 12 | 12.70 | 80 | 30 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.5 | E1151/2NO3 |
| 1/2 | 12 | 12.70 | 80 | 30 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.5 | E1151/2NO8 |
| 9/16 | 12 | 14.288 | 80 | 30 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12 | E1159/16NO3 |
| 9/16 | 12 | 14.288 | 80 | 30 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12 | E1159/16NO8 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 90 | 36 | 12.0 | 9.0 | 4 | 13.5 | E1155/8NO3 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 90 | 36 | 12.0 | 9.0 | 4 | 13.5 | E1155/8NO8 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 105 | 40 | 14.0 | 11.0 | 4 | 16.5 | E1153/4NO3 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 105 | 40 | 14.0 | 11.0 | 4 | 16.5 | E1153/4NO8 |
| 7/8 | 9 | 22.23 | 110 | 45 | 18.0 | 14.5 | 4 | 19.25 | E1157/8NO3 |
| 7/8 | 9 | 22.23 | 110 | 45 | 18.0 | 14.5 | 4 | 19.25 | E1157/8NO8 |
| 1“ | 8 | 25.40 | 110 | 50 | 20.0 | 16.0 | 4 | 22 | E1151NO3 |
| 1“ | 8 | 25.40 | 110 | 50 | 20.0 | 16.0 | 4 | 22 | E1151NO8 |




E531 BSW ISO 529 Medium 1.5XD HSS

# E531

- BSW Machine Tap Straight Flute
- BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- BSW Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- BSW Tarauds machine Goujures droites
- BSW Machos de máquina Estrías rectas
- BSW Macho de Máquina Canais Direitos

E531 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3




E531



1/8 - 1"

| BSW | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | $l_4$ mm | E531 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 3 | 2.55 | 12.5 | E5311/8NO1 |
| 1/8 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 3 | 2.55 | 12.5 | E5311/8NO2 |
| 1/8 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 3 | 2.55 | 12.5 | E5311/8NO3 |
| 1/8 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 3 | 2.55 | 12.5 | E5311/8NO6 |
| 5/32 | 32 | 3.969 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 3 | 3.2 | 14 | E5315/32NO1 |
| 5/32 | 32 | 3.969 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 3 | 3.2 | 14 | E5315/32NO2 |
| 5/32 | 32 | 3.969 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 3 | 3.2 | 14 | E5315/32NO3 |
| 5/32 | 32 | 3.969 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 3 | 3.2 | 14 | E5315/32NO6 |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 3 | 3.7 | 20 | E5313/16NO1 |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 3 | 3.7 | 20 | E5313/16NO2 |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 3 | 3.7 | 20 | E5313/16NO3 |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 3 | 3.7 | 20 | E5313/16NO6 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.1 | 26 | E5311/4NO1 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.1 | 26 | E5311/4NO2 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.1 | 26 | E5311/4NO3 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.1 | 26 | E5311/4NO6 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.5 | 29 | E5315/16NO1 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.5 | 29 | E5315/16NO2 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.5 | 29 | E5315/16NO3 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.5 | 29 | E5315/16NO6 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 7.9 | 32 | E5313/8NO1 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 7.9 | 32 | E5313/8NO2 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 7.9 | 32 | E5313/8NO3 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 7.9 | 32 | E5313/8NO6 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 3 | 9.2 | | E5317/16NO1 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 3 | 9.2 | | E5317/16NO2 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 3 | 9.2 | | E5317/16NO3 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 3 | 9.2 | | E5317/16NO6 |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 10.5 | | E5311/2NO1 |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 10.5 | | E5311/2NO2 |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 10.5 | | E5311/2NO3 |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 10.5 | | E5311/2NO6 |

NO1
NO9
c 10

| BSW | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z |  | $l_4$ mm | E531 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 4 | 13.5 | | E5315/8NO1 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 4 | 13.5 | | E5315/8NO2 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 4 | 13.5 | | E5315/8NO3 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 4 | 13.5 | | E5315/8NO6 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 4 | 16.5 | | E5313/4NO1 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 4 | 16.5 | | E5313/4NO2 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 4 | 16.5 | | E5313/4NO3 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 4 | 16.5 | | E5313/4NO6 |
| 1“ | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 4 | 22 | | E5311NO1 |
| 1“ | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 4 | 22 | | E5311NO2 |
| 1“ | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 4 | 22 | | E5311NO3 |
| 1“ | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 4 | 22 | | E5311NO6 |





E534 BSW ISO 529 Medium 2.5XD HSS B 3.5-5 ST

# E534

- BSW Machine Tap Spiral Point
- BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- BSW Machinetappen met schilaansnijding
- BSW Tarauds machine Coupe gun
- BSW Machos de máquina Entrada en hélice
- BSW Macho de Máquina Entrada Helicoidal

**E534** ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3
▪ 1.5 1.6 4.3 5.1 5.2 6.1 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1




| BSW | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | $l_4$ mm | E534 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 3 | 2.55 | 12.5 | E5341/8 |
| 5/32 | 32 | 3.969 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 3 | 3.2 | 14 | E5345/32 |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 3 | 3.7 | 20 | E5343/16 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.1 | 26 | E5341/4 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.5 | 29 | E5345/16 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 7.9 | 32 | E5343/8 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 3 | 9.2 | | E5347/16 |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 10.5 | | E5341/2 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 3 | 13.5 | | E5345/8 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 4 | 16.5 | | E5343/4 |


DORMER


E533 BSW ISO 529 Medium 2XD HSS C 2-3 λ40° ST

# E533

- BSW Machine Tap Spiral Flute 40º
- BSW Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40º
- BSW Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 40°
- BSW Tarauds machine goujures hélicoidales 40º
- BSW Machos de máquina Estrías helicoidales a 40º
- BSW Macho de Máquina Canal Helicoidal 40º

| E533 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | | |
| ● | 1.5 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | |




| BSW | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | $l_4$ mm | E533 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 3 | 2.55 | 12.5 | E5331/8 |
| 1/8 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 3 | 2.55 | 12.5 | E5331/8BLUE |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 3 | 3.7 | 20 | E5333/16 |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 3 | 3.7 | 20 | E5333/16BLUE |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.1 | 26 | E5331/4 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.1 | 26 | E5331/4BLUE |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.5 | 31 | E5335/16 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.5 | 31 | E5335/16BLUE |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 7.9 | 34 | E5333/8 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 7.9 | 34 | E5333/8BLUE |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 10.5 | | E5331/2 |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 10.5 | | E5331/2BLUE |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 3 | 13.5 | | E5335/8 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 3 | 13.5 | | E5335/8BLUE |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 3 | 16.5 | | E5333/4 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 3 | 16.5 | | E5333/4BLUE |

E536 BSF ISO 529 Medium 1.5XD HSS


# E536

- BSF Machine Tap Straight Flute
- BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- BSF Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- BSF Tarauds machine Goujures droites
- BSF Machos de máquina Estrías rectas
- BSF Macho de Máquina Canais Direitos

**E536**

▪ 6.1

▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3







| BSF | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | $l_4$ mm | E536 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 32 | 4.76 | 58 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 | E5363/16NO1 |
| 3/16 | 32 | 4.76 | 58 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 | E5363/16NO2 |
| 3/16 | 32 | 4.76 | 58 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 | E5363/16NO3 |
| 3/16 | 32 | 4.76 | 58 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 | E5363/16NO6 |
| 1/4 | 26 | 6.35 | 66 | 14 | 6.3 | 5 | 3 | 5.3 | 26 | E5361/4NO1 |
| 1/4 | 26 | 6.35 | 66 | 14 | 6.3 | 5 | 3 | 5.3 | 26 | E5361/4NO2 |
| 1/4 | 26 | 6.35 | 66 | 14 | 6.3 | 5 | 3 | 5.3 | 26 | E5361/4NO3 |
| 1/4 | 26 | 6.35 | 66 | 14 | 6.3 | 5 | 3 | 5.3 | 26 | E5361/4NO6 |
| 5/16 | 22 | 7.94 | 72 | 18 | 8 | 6.3 | 3 | 6.8 | 29 | E5365/16NO1 |
| 5/16 | 22 | 7.94 | 72 | 18 | 8 | 6.3 | 3 | 6.8 | 29 | E5365/16NO2 |
| 5/16 | 22 | 7.94 | 72 | 18 | 8 | 6.3 | 3 | 6.8 | 29 | E5365/16NO3 |
| 5/16 | 22 | 7.94 | 72 | 18 | 8 | 6.3 | 3 | 6.8 | 29 | E5365/16NO6 |
| 3/8 | 20 | 9.53 | 80 | 20 | 10 | 8 | 3 | 8.3 | 32 | E5363/8NO1 |
| 3/8 | 20 | 9.53 | 80 | 20 | 10 | 8 | 3 | 8.3 | 32 | E5363/8NO2 |
| 3/8 | 20 | 9.53 | 80 | 20 | 10 | 8 | 3 | 8.3 | 32 | E5363/8NO3 |
| 3/8 | 20 | 9.53 | 80 | 20 | 10 | 8 | 3 | 8.3 | 32 | E5363/8NO6 |
| 7/16 | 18 | 11.11 | 85 | 20 | 8 | 6.3 | 3 | 9.7 | | E5367/16NO1 |
| 7/16 | 18 | 11.11 | 85 | 20 | 8 | 6.3 | 3 | 9.7 | | E5367/16NO2 |
| 7/16 | 18 | 11.11 | 85 | 20 | 8 | 6.3 | 3 | 9.7 | | E5367/16NO3 |
| 7/16 | 18 | 11.11 | 85 | 20 | 8 | 6.3 | 3 | 9.7 | | E5367/16NO6 |
| 1/2 | 16 | 12.7 | 89 | 23 | 9 | 7.1 | 3 | 11 | | E5361/2NO1 |
| 1/2 | 16 | 12.7 | 89 | 23 | 9 | 7.1 | 3 | 11 | | E5361/2NO2 |
| 1/2 | 16 | 12.7 | 89 | 23 | 9 | 7.1 | 3 | 11 | | E5361/2NO3 |
| 1/2 | 16 | 12.7 | 89 | 23 | 9 | 7.1 | 3 | 11 | | E5361/2NO6 |
| 9/16 | 16 | 14.28 | 95 | 25 | 11.2 | 9 | 4 | 12.7 | | E5369/16NO1 |
| 9/16 | 16 | 14.28 | 95 | 25 | 11.2 | 9 | 4 | 12.7 | | E5369/16NO2 |
| 9/16 | 16 | 14.28 | 95 | 25 | 11.2 | 9 | 4 | 12.7 | | E5369/16NO3 |
| 9/16 | 16 | 14.28 | 95 | 25 | 11.2 | 9 | 4 | 12.7 | | E5369/16NO6 |
| 5/8 | 14 | 15.88 | 102 | 25 | 12.5 | 10 | 4 | 14 | | E5365/8NO1 |
| 5/8 | 14 | 15.88 | 102 | 25 | 12.5 | 10 | 4 | 14 | | E5365/8NO2 |

NO1 NO9 c 10

DORMER

| BSF | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | $l_4$ mm | E536 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 14 | 15.88 | 102 | 25 | 12.5 | 10 | 4 | 14 | | E5365/8NO3 |
| 5/8 | 14 | 15.88 | 102 | 25 | 12.5 | 10 | 4 | 14 | | E5365/8NO6 |
| 3/4 | 12 | 19.05 | 112 | 30 | 14 | 11.2 | 4 | 17 | | E5363/4NO1 |
| 3/4 | 12 | 19.05 | 112 | 30 | 14 | 11.2 | 4 | 17 | | E5363/4NO2 |
| 3/4 | 12 | 19.05 | 112 | 30 | 14 | 11.2 | 4 | 17 | | E5363/4NO3 |
| 3/4 | 12 | 19.05 | 112 | 30 | 14 | 11.2 | 4 | 17 | | E5363/4NO6 |
| 7/8 | 11 | 22.23 | 118 | 30 | 16 | 12.5 | 4 | 19.75 | | E5367/8NO1 |
| 7/8 | 11 | 22.23 | 118 | 30 | 16 | 12.5 | 4 | 19.75 | | E5367/8NO2 |
| 7/8 | 11 | 22.23 | 118 | 30 | 16 | 12.5 | 4 | 19.75 | | E5367/8NO3 |
| 7/8 | 11 | 22.23 | 118 | 30 | 16 | 12.5 | 4 | 19.75 | | E5367/8NO6 |
| 1“ | 10 | 25.4 | 130 | 36 | 18 | 14 | 4 | 22.75 | | E5361NO1 |
| 1“ | 10 | 25.4 | 130 | 36 | 18 | 14 | 4 | 22.75 | | E5361NO2 |
| 1“ | 10 | 25.4 | 130 | 36 | 18 | 14 | 4 | 22.75 | | E5361NO3 |
| 1“ | 10 | 25.4 | 130 | 36 | 18 | 14 | 4 | 22.75 | | E5361NO6 |




E539 BSF ISO 529 Medium 2.5XD HSS B 3.5-5 ST

# E539

- BSF Machine Tap Spiral Point
- BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- BSF Machinetappen met schilaansnijding
- BSF Tarauds machine Coupe gun
- BSF Machos de máquina Entrada en hélice
- BSF Macho de Máquina Entrada Helicoidal

| E539 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | | | | | | |
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | |







| BSF | TPI | $d_1$ nom Inch | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | $l_4$ mm | E539 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 26 | 6.35 | 66 | 14 | 6.3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 26 | E5391/4 |
| 5/16 | 22 | 7.94 | 72 | 18 | 8.0 | 6.3 | 3 | 6.8 | 29 | E5395/16 |
| 3/8 | 20 | 9.53 | 80 | 20 | 10.0 | 8.0 | 3 | 8.3 | 32 | E5393/8 |
| 1/2 | 16 | 12.70 | 89 | 23 | 9.0 | 7.1 | 3 | 11 | | E5391/2 |


DORMER


E538 BSF ISO 529 Medium 2XD HSS C 2-3 λ40° ST

# E538

- BSF Machine Tap Spiral Flute 40º
- BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40º
- BSF Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 40°
- BSF Tarauds machine goujures hélicoidales 40º
- BSF Machos de máquina Estrías helicoidales a 40º
- BSF Macho de Máquina Canal Helicoidal 40º

| E538 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| ● | 1.5 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |





| BSF | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E538 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 26 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.3 | 26 | E5381/4 |
| 1/4 | 26 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.3 | 26 | E5381/4BLUE |
| 5/16 | 22 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.8 | 31 | E5385/16 |
| 5/16 | 22 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.8 | 31 | E5385/16BLUE |
| 3/8 | 20 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 8.3 | 34 | E5383/8 |
| 3/8 | 20 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 8.3 | 34 | E5383/8BLUE |
| 1/2 | 16 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 11 | | E5381/2 |
| 1/2 | 16 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 11 | | E5381/2BLUE |

E542 BA ISO 529 Normal 1.5XD HSS

# E542

- BA Machine Tap Straight Flute
- BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- BA Machinetappen met rechte spaangroeven
- BA Tarauds machine Goujures droites
- BA Machos de máquina Estrías rectas
- BA Macho de Máquina Canais Direitos

E542 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3




E542



No.10 - No.0

| BA | P mm | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E542 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA10 | 0.35 | 1.70 | 41 | 7.0 | 2.50 | 2.0 | 4 | 2 | 1.3 | 7 | E542BA10NO1 |
| BA10 | 0.35 | 1.70 | 41 | 7.0 | 2.50 | 2.0 | 4 | 2 | 1.3 | 7 | E542BA10NO2 |
| BA10 | 0.35 | 1.70 | 41 | 7.0 | 2.50 | 2.0 | 4 | 2 | 1.3 | 7 | E542BA10NO3 |
| BA10 | 0.35 | 1.70 | 41 | 7.0 | 2.50 | 2.0 | 4 | 2 | 1.3 | 7 | E542BA10NO6 |
| BA 8 | 0.43 | 2.20 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 1.8 | 9.5 | E542BA8NO1 |
| BA 8 | 0.43 | 2.20 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 1.8 | 9.5 | E542BA8NO2 |
| BA 8 | 0.43 | 2.20 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 1.8 | 9.5 | E542BA8NO3 |
| BA 8 | 0.43 | 2.20 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 1.8 | 9.5 | E542BA8NO6 |
| BA 6 | 0.53 | 2.80 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 2.3 | 9.5 | E542BA6NO1 |
| BA 6 | 0.53 | 2.80 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 2.3 | 9.5 | E542BA6NO2 |
| BA 6 | 0.53 | 2.80 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 2.3 | 9.5 | E542BA6NO3 |
| BA 6 | 0.53 | 2.80 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 2.3 | 9.5 | E542BA6NO6 |
| BA 5 | 0.59 | 3.20 | 48 | 14.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.65 | 14.5 | E542BA5NO1 |
| BA 5 | 0.59 | 3.20 | 48 | 14.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.65 | 14.5 | E542BA5NO2 |
| BA 5 | 0.59 | 3.20 | 48 | 14.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.65 | 14.5 | E542BA5NO3 |
| BA 5 | 0.59 | 3.20 | 48 | 14.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.65 | 14.5 | E542BA5NO6 |
| BA 4 | 0.66 | 3.60 | 50 | 16.5 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | E542BA4NO1 |
| BA 4 | 0.66 | 3.60 | 50 | 16.5 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | E542BA4NO2 |
| BA 4 | 0.66 | 3.60 | 50 | 16.5 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | E542BA4NO3 |
| BA 4 | 0.66 | 3.60 | 50 | 16.5 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | E542BA4NO6 |
| BA 3 | 0.73 | 4.10 | 53 | 10.0 | 4.50 | 3.5 | 6 | 3 | 3.4 | 17 | E542BA3NO1 |
| BA 3 | 0.73 | 4.10 | 53 | 10.0 | 4.50 | 3.5 | 6 | 3 | 3.4 | 17 | E542BA3NO2 |
| BA 3 | 0.73 | 4.10 | 53 | 10.0 | 4.50 | 3.5 | 6 | 3 | 3.4 | 17 | E542BA3NO3 |
| BA 3 | 0.73 | 4.10 | 53 | 10.0 | 4.50 | 3.5 | 6 | 3 | 3.4 | 17 | E542BA3NO6 |
| BA 2 | 0.81 | 4.70 | 58 | 12.0 | 5.00 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 20 | E542BA2NO1 |
| BA 2 | 0.81 | 4.70 | 58 | 12.0 | 5.00 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 20 | E542BA2NO2 |
| BA 2 | 0.81 | 4.70 | 58 | 12.0 | 5.00 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 20 | E542BA2NO3 |
| BA 2 | 0.81 | 4.70 | 58 | 12.0 | 5.00 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 20 | E542BA2NO6 |
| BA 0 | 1.00 | 6.00 | 66 | 14.0 | 6.30 | 5.0 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E542BA0NO1 |
| BA 0 | 1.00 | 6.00 | 66 | 14.0 | 6.30 | 5.0 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E542BA0NO2 |
| BA 0 | 1.00 | 6.00 | 66 | 14.0 | 6.30 | 5.0 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E542BA0NO3 |
| BA 0 | 1.00 | 6.00 | 66 | 14.0 | 6.30 | 5.0 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E542BA0NO6 |

NO1
NO9
c 10


E545 BA ISO 529 Normal 2.5XD HSS B 3.5-5 ST

# E545

- BA Machine Tap Spiral Point
- BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- BA Machinetappen met schilaansnijding
- BA Tarauds machine Coupe gun
- BA Machos de máquina Entrada en hélice
- BA Macho de Máquina Entrada Helicoidal

| E545 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | | |
| | ● | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |





| BA | P mm | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E545 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA10 | 0.35 | 1.70 | 41 | 7.0 | 2.50 | 2.0 | 4 | 2 | 1.3 | 7 | E545BA10 |
| BA 8 | 0.43 | 2.20 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 1.8 | 9.5 | E545BA8 |
| BA 6 | 0.53 | 2.80 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 2.3 | 9.5 | E545BA6 |
| BA 4 | 0.66 | 3.60 | 50 | 16.5 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | E545BA4 |
| BA 2 | 0.81 | 4.70 | 58 | 12.0 | 5.00 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 20 | E545BA2 |

**E544** BA ISO 529 Normal 2XD HSS C 2-3 λ40° ST

# E544

- BA Machine Tap Spiral Flute 40º
- BA Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40º
- BA Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 40°
- BA Tarauds machine goujures hélicoidales 40º
- BA Machos de máquina Estrías helicoidales a 40º
- BA Macho de Máquina Canal Helicoidal 40º

**E544** ▪ 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3
▪ 1.5 5.2 7.1 7.2 7.3 7.4




**E544**



No.8 - No.2

| BA | P mm | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | $l_4$ mm | E544 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA 8 | 0.43 | 2.20 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 1.8 | 9.5 | E544BA8 |
| BA 8 | 0.43 | 2.20 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 1.8 | 9.5 | E544BA8BLUE |
| BA 6 | 0.53 | 2.80 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 2.3 | 9.5 | E544BA6 |
| BA 6 | 0.53 | 2.80 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 2.3 | 9.5 | E544BA6BLUE |
| BA 4 | 0.66 | 3.60 | 50 | 16.5 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | E544BA4 |
| BA 4 | 0.66 | 3.60 | 50 | 16.5 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | E544BA4BLUE |
| BA 2 | 0.81 | 4.70 | 58 | 12.0 | 5.00 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 20 | E544BA2 |
| BA 2 | 0.81 | 4.70 | 58 | 12.0 | 5.00 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 20 | E544BA2BLUE |


DORMER

E119 | G | DIN 5157 | Normal | 1.5XD | HSS | C 2-3

# E119

- G(BSP) Hand Tap Straight Flute
- G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet
- G(BSP) Handtappen met rechte spaangroeven
- G(BSP) Tarauds à main Goujures droites
- G(BSP) Machos de mano Estrías rectas
- G(BSP) Machos Manuais Canais Direitos

| E119 | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| G(BSP) | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | z | | E119 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 28 | 9.73 | 63 | 15 | 7 | 5.5 | 3 | 8.8 | E1191/8NO3 |
| 1/8 | 28 | 9.73 | 63 | 15 | 7 | 5.5 | 3 | 8.8 | E1191/8NO9 |
| 1/4 | 19 | 13.16 | 70 | 16 | 11 | 9.0 | 4 | 11.8 | E1191/4NO3 |
| 1/4 | 19 | 13.16 | 70 | 16 | 11 | 9.0 | 4 | 11.8 | E1191/4NO9 |
| 3/8 | 19 | 16.66 | 70 | 16 | 12 | 9.0 | 4 | 15.25 | E1193/8NO3 |
| 3/8 | 19 | 16.66 | 70 | 16 | 12 | 9.0 | 4 | 15.25 | E1193/8NO9 |
| 1/2 | 14 | 20.96 | 80 | 18 | 16 | 12.0 | 4 | 19 | E1191/2NO3 |
| 1/2 | 14 | 20.96 | 80 | 18 | 16 | 12.0 | 4 | 19 | E1191/2NO9 |
| 5/8 | 14 | 22.91 | 80 | 22 | 18 | 14.5 | 4 | 21 | E1195/8NO3 |
| 5/8 | 14 | 22.91 | 80 | 22 | 18 | 14.5 | 4 | 21 | E1195/8NO9 |
| 3/4 | 14 | 26.44 | 90 | 22 | 20 | 16.0 | 4 | 24.5 | E1193/4NO3 |
| 3/4 | 14 | 26.44 | 90 | 22 | 20 | 16.0 | 4 | 24.5 | E1193/4NO9 |
| 7/8 | 14 | 30.20 | 90 | 22 | 22 | 18.0 | 6 | 28.25 | E1197/8NO3 |
| 7/8 | 14 | 30.20 | 90 | 22 | 22 | 18.0 | 6 | 28.25 | E1197/8NO9 |
| 1“ | 11 | 33.25 | 100 | 25 | 25 | 20.0 | 6 | 30.75 | E1191NO3 |
| 1“ | 11 | 33.25 | 100 | 25 | 25 | 20.0 | 6 | 30.75 | E1191NO9 |
| 1.1/8 | 11 | 37.90 | 125 | 40 | 28 | 22.0 | 6 | 35 | E1191.1/8NO3 |
| 1.1/8 | 11 | 37.90 | 125 | 40 | 28 | 22.0 | 6 | 35 | E1191.1/8NO9 |
| 1.1/4 | 11 | 41.91 | 125 | 40 | 32 | 24.0 | 6 | 39.5 | E1191.1/4NO3 |
| 1.1/4 | 11 | 41.91 | 125 | 40 | 32 | 24.0 | 6 | 39.5 | E1191.1/4NO9 |
| 1.1/2 | 11 | 47.80 | 140 | 40 | 36 | 29.0 | 6 | 45 | E1191.1/2NO3 |
| 1.1/2 | 11 | 47.80 | 140 | 40 | 36 | 29.0 | 6 | 45 | E1191.1/2NO9 |
| 1.3/4 | 11 | 53.75 | 140 | 40 | 40 | 32.0 | 6 | 51 | E1191.3/4NO3 |
| 1.3/4 | 11 | 53.75 | 140 | 40 | 40 | 32.0 | 6 | 51 | E1191.3/4NO9 |
| 2“ | 11 | 59.61 | 160 | 40 | 45 | 35.0 | 6 | 57 | E1192NO3 |
| 2“ | 11 | 59.61 | 160 | 40 | 45 | 35.0 | 6 | 57 | E1192NO9 |
| 2.1/4 | 11 | 65.71 | 160 | 40 | 50 | 39.0 | 6 | 63 | E1192.1/4NO3 |
| 2.1/4 | 11 | 65.71 | 160 | 40 | 50 | 39.0 | 6 | 63 | E1192.1/4NO9 |
| 2.1/2 | 11 | 75.18 | 160 | 40 | 50 | 39.0 | 6 | 72.5 | E1192.1/2NO3 |
| 2.1/2 | 11 | 75.18 | 160 | 40 | 50 | 39.0 | 6 | 72.5 | E1192.1/2NO9 |
| 2.3/4 | 11 | 81.53 | 160 | 40 | 50 | 39.0 | 8 | 79 | E1192.3/4NO3 |
| 2.3/4 | 11 | 81.53 | 160 | 40 | 50 | 39.0 | 8 | 79 | E1192.3/4NO9 |
| 3“ | 11 | 87.88 | 160 | 40 | 50 | 39.0 | 8 | 85.5 | E1193NO3 |
| 3“ | 11 | 87.88 | 160 | 40 | 50 | 39.0 | 8 | 85.5 | E1193NO9 |




**E282** G | DIN 5156 | Normal | 1.5XD | HSS-E | C 2-3

# E282

- G(BSP) Machine Tap Straight Flute
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- G(BSP) Machinetappen met rechte spaangroeven
- G(BSP) Tarauds machine Goujures droites
- G(BSP) Machos de máquina Estrías rectas
- G(BSP) Macho de Máquina Canais Direitos

**E282** • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2




**E282**



1/8 - 1.1/2

| G(BSP) | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | E282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 28 | 9.73 | 90 | 20 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | E2821/8 |
| 1/4 | 19 | 13.16 | 100 | 21 | 11 | 9.0 | 12 | 4 | 11.8 | E2821/4 |
| 3/8 | 19 | 16.66 | 100 | 21 | 12 | 9.0 | 12 | 4 | 15.25 | E2823/8 |
| 1/2 | 14 | 20.96 | 125 | 24 | 16 | 12.0 | 15 | 4 | 19 | E2821/2 |
| 5/8 | 14 | 22.91 | 125 | 25 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 21 | E2825/8 |
| 3/4 | 14 | 26.44 | 140 | 28 | 20 | 16.0 | 19 | 4 | 24.5 | E2823/4 |
| 7/8 | 14 | 30.20 | 150 | 28 | 22 | 18.0 | 21 | 4 | 28.25 | E2827/8 |
| 1“ | 11 | 33.25 | 160 | 30 | 25 | 20.0 | 23 | 4 | 30.75 | E2821 |
| 1.1/8 | 11 | 37.90 | 170 | 28 | 28 | 22.0 | 25 | 4 | 35 | E2821.1/8 |
| 1.1/4 | 11 | 41.91 | 170 | 30 | 32 | 24.0 | 27 | 4 | 39.5 | E2821.1/4 |
| 1.1/2 | 11 | 47.80 | 190 | 32 | 36 | 29.0 | 32 | 6 | 45 | E2821.1/2 |


DORMER

E547 | G | ISO 2284 | Normal | 1.5XD | HSS

# E547

- G(BSP) Machine Tap Straight Flute
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- G(BSP) Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- G(BSP) Tarauds machine Goujures droites
- G(BSP) Machos de máquina Estrías rectas
- G(BSP) Macho de Máquina Canais Direitos

E547 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3





E547



1/8 - 2"

| G(BSP) | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | E547 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 28 | 9.728 | 59 | 15 | 8.0 | 8.0 | 9 | 4 | 8.8 | E5471/8NO1 |
| 1/8 | 28 | 9.728 | 59 | 15 | 8.0 | 6.3 | 9 | 4 | 8.8 | E5471/8NO2 |
| 1/8 | 28 | 9.728 | 59 | 15 | 8.0 | 6.3 | 9 | 4 | 8.8 | E5471/8NO3 |
| 1/8 | 28 | 9.728 | 59 | 15 | 8.0 | 6.3 | 9 | 4 | 8.8 | E5471/8NO7 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 67 | 19 | 10.0 | 8.0 | 11 | 4 | 11.8 | E5471/4NO1 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 67 | 19 | 10.0 | 8.0 | 11 | 4 | 11.8 | E5471/4NO2 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 67 | 19 | 10.0 | 8.0 | 11 | 4 | 11.8 | E5471/4NO3 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 67 | 19 | 10.0 | 8.0 | 11 | 4 | 11.8 | E5471/4NO7 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 75 | 21 | 12.5 | 10.0 | 13 | 4 | 15.25 | E5473/8NO1 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 75 | 21 | 12.5 | 10.0 | 13 | 4 | 15.25 | E5473/8NO2 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 75 | 21 | 12.5 | 10.0 | 13 | 4 | 15.25 | E5473/8NO3 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 75 | 21 | 12.5 | 10.0 | 13 | 4 | 15.25 | E5473/8NO7 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 87 | 26 | 16.0 | 12.5 | 16 | 4 | 19 | E5471/2NO1 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 87 | 26 | 16.0 | 12.5 | 16 | 4 | 19 | E5471/2NO2 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 87 | 26 | 16.0 | 12.5 | 16 | 4 | 19 | E5471/2NO3 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 87 | 26 | 16.0 | 12.5 | 16 | 4 | 19 | E5471/2NO7 |
| 5/8 | 14 | 22.911 | 91 | 26 | 18.0 | 14.0 | 18 | 4 | 21 | E5475/8NO1 |
| 5/8 | 14 | 22.911 | 91 | 26 | 18.0 | 14.0 | 18 | 4 | 21 | E5475/8NO2 |
| 5/8 | 14 | 22.911 | 91 | 26 | 18.0 | 14.0 | 18 | 4 | 21 | E5475/8NO3 |
| 5/8 | 14 | 22.911 | 91 | 26 | 18.0 | 14.0 | 18 | 4 | 21 | E5475/8NO7 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 96 | 28 | 20.0 | 16.0 | 20 | 4 | 24.5 | E5473/4NO1 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 96 | 28 | 20.0 | 16.0 | 20 | 4 | 24.5 | E5473/4NO2 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 96 | 28 | 20.0 | 16.0 | 20 | 4 | 24.5 | E5473/4NO3 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 96 | 28 | 20.0 | 16.0 | 20 | 4 | 24.5 | E5473/4NO7 |
| 7/8 | 14 | 30.201 | 102 | 29 | 22.4 | 18.0 | 22 | 4 | 28.25 | E5477/8NO1 |
| 7/8 | 14 | 30.201 | 102 | 29 | 22.4 | 18.0 | 22 | 4 | 28.25 | E5477/8NO2 |
| 7/8 | 14 | 30.201 | 102 | 29 | 22.4 | 18.0 | 22 | 4 | 28.25 | E5477/8NO3 |
| 1" | 11 | 33.249 | 109 | 33 | 25.0 | 20.0 | 24 | 4 | 30.75 | E5471NO1 |
| 1" | 11 | 33.249 | 109 | 33 | 25.0 | 20.0 | 24 | 4 | 30.75 | E5471NO2 |
| 1" | 11 | 33.249 | 109 | 33 | 25.0 | 20.0 | 24 | 4 | 30.75 | E5471NO3 |
| 1.1/4 | 11 | 41.910 | 119 | 36 | 31.5 | 25.0 | 28 | 6 | 39.5 | E5471.1/4NO1 |
| 1.1/4 | 11 | 41.910 | 119 | 36 | 31.5 | 25.0 | 28 | 6 | 39.5 | E5471.1/4NO2 |
| 1.1/4 | 11 | 41.910 | 119 | 36 | 31.5 | 25.0 | 28 | 6 | 39.5 | E5471.1/4NO3 |
| 1.1/2 | 11 | 47.803 | 125 | 37 | 35.5 | 28.0 | 31 | 6 | 45 | E5471.1/2NO1 |
| 1.1/2 | 11 | 47.803 | 125 | 37 | 35.5 | 28.0 | 31 | 6 | 45 | E5471.1/2NO2 |
| 1.1/2 | 11 | 47.803 | 125 | 37 | 35.5 | 28.0 | 31 | 6 | 45 | E5471.1/2NO3 |
| 2" | 11 | 59.614 | 140 | 41 | 40.0 | 31.5 | 34 | 6 | 57 | E5472NO1 |
| 2" | 11 | 59.614 | 140 | 41 | 40.0 | 31.5 | 34 | 6 | 57 | E5472NO2 |
| 2" | 11 | 59.614 | 140 | 41 | 40.0 | 31.5 | 34 | 6 | 57 | E5472NO3 |


NO1 NO9 c 10




# EP40
# EP41

- G(BSP) Machine Tap Spiral Point
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- G(BSP) Machinetappen met schilaansnijding
- G(BSP) Tarauds machine Coupe gun
- G(BSP) Machos de máquina Entrada en hélice
- G(BSP) Macho de Máquina Entrada Helicoidal


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EP40** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | ● | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 |
| **EP41** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | | | | |
| | ● | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | | |








| G(BSP) | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | EP40 | EP41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 28 | 9.728 | 90 | 18 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | EP401/8 | EP411/8 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 100 | 21 | 11 | 9.0 | 12 | 3 | 11.8 | EP401/4 | EP411/4 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 100 | 21 | 12 | 9.0 | 12 | 4 | 15.25 | EP403/8 | EP413/8 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 125 | 24 | 16 | 12.0 | 15 | 4 | 19 | EP401/2 | EP411/2 |
| 5/8 | 14 | 22.911 | 125 | 24 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 21 | EP405/8 | EP415/8 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 140 | 28 | 20 | 16.0 | 19 | 4 | 24.5 | EP403/4 | EP413/4 |
| 7/8 | 14 | 30.201 | 150 | 28 | 22 | 18.0 | 21 | 4 | 28.25 | EP407/8 | EP417/8 |
| 1“ | 11 | 33.249 | 160 | 30 | 25 | 20.0 | 23 | 4 | 30.75 | EP401 | EP411 |




# E040
# E041

- G(BSP) Machine Tap Spiral Point
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- G(BSP) Machinetappen met schilaansnijding
- G(BSP) Tarauds machine Coupe gun
- G(BSP) Machos de máquina Entrada en hélice
- G(BSP) Macho de Máquina Entrada Helicoidal


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E040** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | ▪ | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 |
| **E041** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | | | |
| | ▪ | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | |








| G(BSP) | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | ▨ a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | E040 | E041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 28 | 9.728 | 90 | 15 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 8.80 | E0401/8 | E0411/8 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 100 | 19 | 10 | 8 | 11 | 3 | 11.80 | E0401/4 | E0411/4 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 100 | 21 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 15.25 | E0403/8 | E0413/8 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 125 | 26 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | 19.00 | E0401/2 | E0411/2 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 140 | 28 | 20 | 16 | 20 | 4 | 24.50 | E0403/4 | E0413/4 |




# EX40
# EX41

- G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 45º
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45º
- G(BSP) Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- G(BSP) Tarauds machine goujures hélicoidales 45º
- G(BSP) Machos de máquina Estrías helicoidales a 45º
- G(BSP) Macho de Máquina Canal Helicoidal 45º


| | | |
|---|---|---|
| EX40 | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 7.1 7.2 7.3 7.4 |
| | ▪ | 4.1 4.2 5.1 5.2 8.1 |
| EX41 | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 |
| | ▪ | 2.3 |








| G(BSP) | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | EX40 | EX41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 28 | 9.728 | 90 | 13 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | EX401/8 | EX411/8 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 100 | 15 | 11 | 9.0 | 12 | 3 | 11.8 | EX401/4 | EX411/4 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 100 | 15 | 12 | 9.0 | 12 | 4 | 15.25 | EX403/8 | EX413/8 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 125 | 18 | 16 | 12.0 | 15 | 4 | 19 | EX401/2 | EX411/2 |
| 5/8 | 14 | 22.911 | 125 | 18 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 21 | EX405/8 | EX415/8 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 140 | 20 | 20 | 16.0 | 19 | 4 | 24.5 | EX403/4 | EX413/4 |
| 7/8 | 14 | 30.201 | 150 | 20 | 22 | 18.0 | 21 | 4 | 28.25 | EX407/8 | EX417/8 |
| 1“ | 11 | 33.249 | 160 | 22 | 25 | 20.0 | 23 | 4 | 30.75 | EX401 | EX411 |
| 1.1/8 | 11 | 37.897 | 170 | 22 | 28 | 22.0 | 25 | 4 | 35 | EX401.1/8 | EX411.1/8 |
| 1.1/4 | 11 | 41.910 | 170 | 22 | 32 | 24.0 | 27 | 4 | 39.5 | EX401.1/4 | EX411.1/4 |
| 1.1/2 | 11 | 47.803 | 190 | 23 | 36 | 29.0 | 32 | 4 | 45 | EX401.1/2 | EX411.1/2 |




# E042
# E043

- G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 45º
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45º
- G(BSP) Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- G(BSP) Tarauds machine goujures hélicoidales 45º
- G(BSP) Machos de máquina Estrías helicoidales a 45º
- G(BSP) Macho de Máquina Canal Helicoidal 45º

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E042** | ▪ | **1.1** | **1.2** | **1.3** | **1.4** | **1.5** | **7.1** | **7.2** | **7.3** | **7.4** |
| | ▪ | **4.1** | **4.2** | **5.1** | **5.2** | **8.1** | | | | |
| **E043** | ▪ | **1.1** | **1.2** | **1.3** | **1.4** | **1.5** | | | | |
| | ▪ | **1.6** | **2.1** | **2.2** | **2.3** | | | | | |








| G(BSP) | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | ▨ a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | E042 | E043 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 28 | 9.728 | 90 | 15 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | 8.80 | E0421/8 | E0431/8 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 100 | 19 | 10 | 8 | 11 | 3 | 11.80 | E0421/4 | E0431/4 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 100 | 21 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 15.25 | E0423/8 | E0433/8 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 125 | 26 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | 19.00 | E0421/2 | E0431/2 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 140 | 28 | 20 | 16 | 20 | 4 | 24.50 | E0423/4 | E0433/4 |

E620 EGM DORMER ISO 6H 1.5XD HSS C 2-3

# E620

- EGM Machine Tap Straight Flute
- EGM Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- EGM Machinetappen met rechte spaangroeven
- EGM Tarauds machine Goujures droites
- EGM Machos de máquina Estrías rectas
- EGM Macho de Máquina Canais Direitos

E620 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3




E620



M3 - M16


| M | P mm | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.50 | 3.65 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.2 | 14 | E620M3 |
| 4 | 0.70 | 4.91 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 20 | E620M4 |
| 5 | 0.80 | 6.04 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.2 | 26 | E620M5 |
| 6 | 1.00 | 7.3 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.3 | 29 | E620M6 |
| 8 | 1.25 | 9.62 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.4 | 32 | E620M8 |
| 10 | 1.50 | 11.95 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | | E620M10 |
| 12 | 1.75 | 14.27 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.5 | | E620M12 |
| 14 | 2.00 | 16.6 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 14.5 | | E620M14 |
| 16 | 2.00 | 18.6 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | | E620M16 |

**E621** EGM DORMER ISO 6H 2XD HSS C 2-3 λ40°

# E621

- EGM Machine Tap Spiral Flute 40º
- EGM Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40º
- EGM Machinetappen met gespiraliseerde spaangroeven 40°
- EGM Tarauds machine goujures hélicoidales 40º
- EGM Machos de máquina Estrías helicoidales a 40º
- EGM Macho de Máquina Canal Helicoidal 40º

**E621** • 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 5.2 7.1 7.2 7.3 7.4




**E621**



M3 - M16

| M | P mm | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | $l_4$ mm | E621 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.50 | 3.65 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.2 | 14 | E621M3 |
| 4 | 0.70 | 4.91 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 20 | E621M4 |
| 5 | 0.80 | 6.04 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.2 | 26 | E621M5 |
| 6 | 1.00 | 7.3 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.3 | 31 | E621M6 |
| 8 | 1.25 | 9.62 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.4 | 34 | E621M8 |
| 10 | 1.50 | 11.95 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | | E621M10 |
| 12 | 1.75 | 14.27 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 12.5 | | E621M12 |
| 14 | 2.00 | 16.6 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 3 | 14.5 | | E621M14 |
| 16 | 2.00 | 18.6 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 3 | 16.5 | | E621M16 |

**E550** Rc ISO 2284 Normal 1.5XD HSS C 2-3


# E550


- Rc Machine Tap Straight Flute
- Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- Rc Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- Rc Tarauds machine Goujures droites
- Rc Machos de máquina Estrías rectas
- Rc Macho de Máquina Canais Direitos

**E550**

▪ 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1

• 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3




| Rc | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | E550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 28 | 9.728 | 59 | 15 | 8.0 | 6.3 | 9 | 3 | 8.4 | E5501/8 |
| 1/8 | 28 | 9.728 | 59 | 15 | 8.0 | 6.3 | 9 | 3 | 8.4 | E5501/8NO7 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 67 | 19 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 11.2 | E5501/4 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 67 | 19 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 11.2 | E5501/4NO7 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 75 | 21 | 12.5 | 10.0 | 13 | 3 | 14.75 | E5503/8 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 75 | 21 | 12.5 | 10.0 | 13 | 3 | 14.75 | E5503/8NO7 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 87 | 26 | 16.0 | 12.5 | 16 | 5 | 18.25 | E5501/2 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 87 | 26 | 16.0 | 12.5 | 16 | 5 | 18.25 | E5501/2NO7 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 96 | 28 | 20.0 | 16.0 | 20 | 5 | 23.75 | E5503/4 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 96 | 28 | 20.0 | 16.0 | 20 | 5 | 23.75 | E5503/4NO7 |
| 1“ | 11 | 33.249 | 109 | 33 | 25.0 | 20.0 | 24 | 5 | 30 | E5501 |
| 1.1/4 | 11 | 41.910 | 119 | 36 | 31.5 | 25.0 | 28 | 5 | 38.5 | E5501.1/4 |
| 1.1/2 | 11 | 47.803 | 125 | 37 | 35.5 | 28.0 | 31 | 7 | 44.5 | E5501.1/2 |
| 2“ | 11 | 59.614 | 140 | 41 | 40.0 | 31.5 | 34 | 7 | 56 | E5502 |




E714 | NPT | DORMER ANSI | Normal | 1.5XD | HSS-E | C 2-3

# E714

- NPT Machine Tap Straight Flute
- NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- NPT Machinetappen met rechte spaangroeven
- NPT Tarauds machine Goujures droites
- NPT Machos de máquina Estrías rectas
- NPT Macho de Máquina Canais Direitos

| E714 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | |
| | ● | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |





E714



1/8 - 1“


| NPT | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | | E714 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 27 | 10.23 | 90 | 14 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 8.5 | E7141/8 |
| 1/4 | 18 | 13.60 | 100 | 20 | 14.0 | 11.0 | 14 | 3 | 11 | E7141/4 |
| 3/8 | 18 | 17.04 | 110 | 20 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 14.5 | E7143/8 |
| 1/2 | 14 | 21.20 | 125 | 26 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 18 | E7141/2 |
| 3/4 | 14 | 26.54 | 140 | 26 | 22.0 | 18.0 | 21 | 5 | 23 | E7143/4 |
| 1“ | 11.5 | 33.20 | 150 | 31 | 28.0 | 22.0 | 25 | 5 | 29 | E7141 |





# E710
# E721

- NPT Machine Tap Straight Flute
- NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- NPT Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- NPT Tarauds machine Goujures droites
- NPT Machos de máquina Estrías rectas
- NPT Macho de Máquina Canais Direitos

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E710 | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |
| E721 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | | | | |




| NPT | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | | z | $l_4$ mm | E710 | E721 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 27 | 7.94 | 65 | 17 | 8.1 | 6 | 8 | 6.3 | 4 | 11.7 | E7101/16NO3 | |
| 1/8 | 27 | 10.29 | 70 | 19 | 11.1 | 8.3 | 10 | 8.5 | 4 | 11.9 | E7101/8 | E7211/8 |
| 1/8 | 27 | 10.29 | 70 | 19 | 11.1 | 8.3 | 10 | 8.5 | 4 | 11.9 | E7101/8NO7 | |
| 1/4 | 18 | 13.72 | 75 | 27 | 14.3 | 10.7 | 11 | 11 | 4 | 17.6 | E7101/4 | E7211/4 |
| 1/4 | 18 | 13.72 | 75 | 27 | 14.3 | 10.7 | 11 | 11 | 4 | 17.6 | E7101/4NO7 | |
| 3/8 | 18 | 17.15 | 80 | 27 | 17.8 | 13.5 | 13 | 14.5 | 4 | 19.5 | E7103/8 | E7213/8 |
| 3/8 | 18 | 17.15 | 80 | 27 | 17.8 | 13.5 | 13 | 14.5 | 4 | 19.5 | E7103/8NO7 | |
| 1/2 | 14 | 21.34 | 100 | 35 | 17.5 | 13.1 | 16 | 18 | 4 | 22.7 | E7101/2 | E7211/2 |
| 1/2 | 14 | 21.34 | 100 | 35 | 17.5 | 13.1 | 16 | 18 | 4 | 22.7 | E7101/2NO7 | |
| 3/4 | 14 | 26.67 | 105 | 35 | 23 | 17.2 | 17 | 23 | 5 | 24.4 | E7103/4 | E7213/4 |
| 3/4 | 14 | 26.67 | 105 | 35 | 23 | 17.2 | 17 | 23 | 5 | 24.4 | E7103/4NO7 | |
| 1“ | 11.5 | 33.4 | 115 | 43 | 28.6 | 21.4 | 21 | 29 | 5 | 29.4 | E7101 | E7211 |
| 1.1/4 | 11.5 | 42.16 | 125 | 43 | 33.3 | 25 | 24 | 38 | 5 | 27.7 | E7101.1/4 | |
| 1.1/2 | 11.5 | 48.26 | 135 | 43 | 38.1 | 28.6 | 25 | 44 | 7 | 28.9 | E7101.1/2 | |
| 2“ | 11.5 | 60.33 | 145 | 43 | 47.6 | 35.7 | 29 | 56 | 7 | 26.6 | E7102 | |



E711 NPT ANSI B94.9 Normal 1.5XD HSS C 2-3


# E711


- NPT Machine Tap, Interrupted Threads Straight Flute
- NPT Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet
- NPT Machinetappen met rechte spaangroeven en onderbroken vertanding
- NPT Tarauds machine Goujures droites
- NPT Machos de máquina, dientes alternos Estrías rectas
- NPT Macho de Máq., Filetes Interrompidos Canais Direitos

**E711**

▪ 1.3 1.4

• 1.1 1.2 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 7.3 7.4 8.1





| NPT | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | ↔ | z | $l_4$ mm | E711 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 27 | 10.29 | 70 | 19 | 11.1 | 8.3 | 10 | 8.5 | 5 | 11.9 | E7111/8 |
| 1/4 | 18 | 13.72 | 75 | 27 | 14.3 | 10.7 | 11 | 11 | 5 | 17.6 | E7111/4 |
| 3/8 | 18 | 17.15 | 80 | 27 | 17.8 | 13.5 | 13 | 14.5 | 5 | 19.5 | E7113/8 |
| 1/2 | 14 | 21.33 | 100 | 35 | 17.5 | 13.1 | 16 | 18 | 5 | 22.7 | E7111/2 |
| 3/4 | 14 | 26.67 | 105 | 35 | 23.0 | 17.2 | 17 | 23 | 5 | 24.4 | E7113/4 |
| 1“ | 11.5 | 33.40 | 115 | 43 | 28.6 | 21.4 | 21 | 29 | 5 | 29.4 | E7111 |
| 1.1/2 | 11.5 | 48.26 | 135 | 43 | 38.1 | 28.6 | 25 | 44 | 7 | 28.9 | E7111.1/2 |

**E653** NPT ANSI 1.5XD HSS λ27°

# E653

- NPT Combi Taps Spiral Flute 27º
- NPT Kombination Bohrer-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27º
- NPT Combi boortappen met gespiraliseerde spaangroeven 27°
- NPT Foret taraudeur goujures hélicoidales 27º
- NPT Combinación broca-macho Estrías helicoidales a 27º
- NPT Macho Broca Canal Helicoidal 27º

**E653** • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1







| $d_1$ Ø Inch | TPI | $l_1$ Inch | $l_2$ Inch | $d_2$ Ø Inch | a Inch | z | Stock Code | E653 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 27 | 2.13/16 | 11/16 | 0.3120 | 0.2340 | 4 | 52788 | E6531/16 |
| 1/8 | 27 | 2.7/8 | 3/4 | 0.4370 | 0.3280 | 4 | 52791 | E6531/8 |
| 1/4 | 18 | 3.5/16 | 1.1/16 | 0.5620 | 0.4210 | 4 | 52794 | E6531/4 |
| 3/8 | 18 | 3.1/2 | 1.1/16 | 0.7000 | 0.5310 | 4 | 52797 | E6533/8 |
| 1/2 | 14 | 4.3/8 | 1.3/8 | 0.6870 | 0.5150 | 4 | 52800 | E6531/2 |
| 3/4 | 14 | 4.9/16 | 1.3/8 | 0.9060 | 0.6790 | 5 | 52803 | E6533/4 |
| 1“ | 11.5 | 5.3/8 | 1.3/4 | 1.1250 | 0.8430 | 5 | 52806 | E6531 |


DORMER

E712 | NPTF | ANSI B94.9 | Normal | 1.5XD | HSS | C 2-3

# E712

- NPTF Machine Tap Straight Flute
- NPTF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- NPTF Machinetappen met rechte spaangroeven
- NPTF Tarauds machine Goujures droites
- NPTF Machos de máquina Estrías rectas
- NPTF Macho de Máquina Canais Direitos


| E712 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | |
| ● | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |








| NPTF | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | ↔ | z | $l_4$ mm | E712 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 27 | 7.94 | 65 | 17 | 8.1 | 6.0 | 8 | 6.2 | 4 | 11.7 | E7121/16 |
| 1/8 | 27 | 10.29 | 70 | 19 | 11.1 | 8.3 | 10 | 8.4 | 4 | 11.9 | E7121/8 |
| 1/4 | 18 | 13.72 | 75 | 27 | 14.3 | 10.7 | 11 | 10.9 | 4 | 17.6 | E7121/4 |
| 3/8 | 18 | 17.15 | 80 | 27 | 17.8 | 13.5 | 13 | 14.25 | 4 | 19.5 | E7123/8 |
| 1/2 | 14 | 21.34 | 100 | 35 | 17.5 | 13.1 | 16 | 17.75 | 4 | 22.7 | E7121/2 |
| 3/4 | 14 | 26.67 | 105 | 35 | 23.0 | 17.2 | 17 | 23 | 5 | 24.4 | E7123/4 |
| 1“ | 11.5 | 33.40 | 115 | 43 | 28.6 | 21.4 | 21 | 29 | 5 | 29.4 | E7121 |
| 1.1/4 | 11.5 | 42.16 | 125 | 43 | 33.4 | 24.9 | 23 | 37.75 | 5 | 27.7 | E7121.1/4 |





# E709
# E720

- NPSF Machine Tap Straight Flute
- NPSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- NPSF Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- NPSF Tarauds machine Goujures droites
- NPSF Machos de máquina Estrías rectas
- NPSF Macho de Máquina Canais Direitos

| | | |
|---|---|---|
| E709 | ▪ | 1.3 1.4 |
| | ▪ | 1.1 1.2 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 7.3 7.4 8.1 |
| E720 | ▪ | 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 3.4 |
| | ▪ | 1.1 1.2 1.5 6.2 7.3 7.4 8.1 |




| NPSF | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | ↔ | $l_4$ mm | z | E709 | E720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 27 | 10.29 | 70 | 19 | 11.1 | 8.3 | 10 | 8.7 | 19 | 4 | E7091/8NO2 | |
| 1/8 | 27 | 10.29 | 70 | 19 | 11.1 | 8.3 | 10 | 8.7 | 19 | 4 | E7091/8 | E7201/8NO3 |
| 1/4 | 18 | 13.72 | 75 | 27 | 14.3 | 10.7 | 11 | 11.3 | 27 | 4 | E7091/4NO2 | |
| 1/4 | 18 | 13.72 | 75 | 27 | 14.3 | 10.7 | 11 | 11.3 | 27 | 4 | E7091/4 | E7201/4NO3 |
| 3/8 | 18 | 17.15 | 80 | 27 | 17.8 | 13.5 | 13 | 14.75 | 27 | 4 | E7093/8NO2 | |
| 3/8 | 18 | 17.15 | 80 | 27 | 17.8 | 13.5 | 13 | 14.75 | 27 | 4 | E7093/8 | E7203/8NO3 |
| 1/2 | 14 | 21.34 | 100 | 35 | 17.5 | 13.1 | 16 | 18.25 | | 4 | E7091/2NO2 | |
| 1/2 | 14 | 21.34 | 100 | 35 | 17.5 | 13.1 | 16 | 18.25 | | 4 | E7091/2 | E7201/2NO3 |
| 3/4 | 14 | 26.67 | 105 | 35 | 23 | 17.2 | 17 | 23.5 | | 5 | E7093/4 | E7203/4NO3 |



E708 NPSM ANSI B94.9 Normal 1.5XD HSS


# E708

- NPSM Machine Tap Straight Flute
- NPSM Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- NPSM Machinetappen met rechte spaangroeven
- NPSM Tarauds machine Goujures droites
- NPSM Machos de máquina Estrías rectas
- NPSM Macho de Máquina Canais Direitos

**E708**

▪ 1.3 1.4

• 1.1 1.2 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 7.3 7.4 8.1








| NPSM | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | | $l_4$ mm | z | E708 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 27 | 10.29 | 70 | 19 | 11.1 | 8.3 | 10 | 9.1 | 19 | 4 | E7081/8 |
| 1/4 | 18 | 13.72 | 75 | 27 | 14.3 | 10.7 | 11 | 12 | 27 | 4 | E7081/4 |
| 3/8 | 18 | 17.15 | 80 | 27 | 17.8 | 13.5 | 13 | 15.5 | 27 | 4 | E7083/8 |
| 1/2 | 14 | 21.33 | 100 | 35 | 17.5 | 13.1 | 16 | 19 | | 4 | E7081/2 |
| 3/4 | 14 | 26.67 | 105 | 35 | 23.0 | 17.2 | 17 | 24.5 | | 5 | E7083/4 |
| 1“ | 11.5 | 33.40 | 115 | 43 | 28.6 | 21.4 | 21 | 30.5 | | 5 | E7081 |

E243 PG DIN 40432 Normal 1.5XD HSS

# E243

- PG Machine Tap Straight Flute
- PG Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- PG Machinetappen met rechte spaangroeven
- PG Tarauds machine Goujures droites
- PG Machos de máquina Estrías rectas
- PG Macho de Máquina Canais Direitos

E243 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2







Pg7 - Pg36

| PG | TPI | $d_1$ nom mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | $d_2$ Ø mm | a mm | $l_3$ mm | z | ↔ | E243 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | 12.5 | 70 | 22 | 9 | 7 | 10 | 4 | 11.4 | E243PG7NO2 |
| 7 | 20 | 12.5 | 70 | 22 | 9 | 7 | 10 | 4 | 11.4 | E243PG7NO3 |
| 9 | 18 | 15.2 | 70 | 22 | 12 | 9 | 12 | 4 | 13.9 | E243PG9NO2 |
| 9 | 18 | 15.2 | 70 | 22 | 12 | 9 | 12 | 4 | 13.9 | E243PG9NO3 |
| 11 | 18 | 18.6 | 80 | 22 | 14 | 11 | 14 | 4 | 17.25 | E243PG11NO2 |
| 11 | 18 | 18.6 | 80 | 22 | 14 | 11 | 14 | 4 | 17.25 | E243PG11NO3 |
| 13.5 | 18 | 20.4 | 80 | 22 | 16 | 12 | 15 | 4 | 19 | E243PG13.5NO2 |
| 13.5 | 18 | 20.4 | 80 | 22 | 16 | 12 | 15 | 4 | 19 | E243PG13.5NO3 |
| 16 | 18 | 22.5 | 80 | 22 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 21.25 | E243PG16NO2 |
| 16 | 18 | 22.5 | 80 | 22 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 21.25 | E243PG16NO3 |
| 21 | 16 | 28.3 | 90 | 22 | 22 | 18 | 21 | 4 | 27 | E243PG21NO2 |
| 21 | 16 | 28.3 | 90 | 22 | 22 | 18 | 21 | 4 | 27 | E243PG21NO3 |
| 29 | 16 | 37.0 | 100 | 25 | 28 | 22 | 25 | 6 | 35.5 | E243PG29NO2 |
| 29 | 16 | 37.0 | 100 | 25 | 28 | 22 | 25 | 6 | 35.5 | E243PG29NO3 |
| 36 | 16 | 47.0 | 140 | 32 | 36 | 29 | 32 | 6 | 45.5 | E243PG36NO2 |
| 36 | 16 | 47.0 | 140 | 32 | 36 | 29 | 32 | 6 | 45.5 | E243PG36NO3 |



# L110

- Die Stocks
- Schneideisenhalter
- Snijplaathouder
- Porte filières
- Maneta para Terrajas “ Portaterrajas”
- Desandador p/ Caçonetes Circulares






| Nr. | Ø x H | L110 |
|---|---|---|
| 1“ | 16 x 5 | L1101 |
| 2a | 20 x 5 | L1102A |
| 2b | 20 x 7 | L1102B |
| 3 | 25 x 9 | L1103 |
| 4“ | 30 x 11 | L1104 |
| 5 | 38 x 14 | L1105 |
| 5f | 38 x 10 | L1105F |
| 6 | 45 x 18 | L1106 |
| 6f | 45 x 14 | L1106F |
| 7 | 55 x 22 | L1107 |
| 7f | 55 x 16 | L1107F |
| 8 | 65 x 25 | L1108 |
| 8f | 65 x 18 | L1108F |
| 9 | 75 x 30 | L1109 |
| 9f | 75 x 20 | L1109F |
| 10 | 90 x 36 | L11010 |
| 10f | 90 x 22 | L11010F |
| | 13/16 x 1/4 | L11013/16 |
| | 1 x 3/8 | L1101INCH |
| | 1.5/16 x 7/16 | L1101.5/16 |
| | 1.1/2 x 1/2 | L1101.1/2 |
| | 2 x 5/8 | L1102INCH |
| | 2.1/4 x 11/16 | L1102.1/4 |
| | 3 x 7/8 | L1103INCH |
| | 4 x 1 | L1104INCH |

# L111

- Tap Wrenches
- Verstellbares Windeisen
- Wringijzers, verstelbaar
- Tourne à gauche
- Portamachos regulable
- Desandador Ajustável



**L111**



No.0 - BT2

| Nr. | ▨ | L111 |
|---|---|---|
| 0 | 2.0 - 5.0 | L111NO0 |
| 1 | 2.1 - 8.0 | L111NO1 |
| 2 | 4.9 - 12.0 | L111NO2 |
| 3 | 5.5 - 16.0 | L111NO3 |
| 4 | 11.0 - 24.0 | L111NO4 |
| 5 | 16.0 - 32.0 | L111NO5 |
| BT1 | 1.0 - 6.5 | L111BT1 |
| BT2 | 1.0 - 10.0 | L111BT2 |

# L119

- Metric Coarse Taps, metal case
- Gewindebohrer in Metallkassette
- Metrische tappen, metalen cassette
- Coffret métallique de tarauds pas métrique
- Machos de rosca Métrica, estuche metálico
- Machos Métricos, cx. Metálica



L119



| Nr. | A | M | DIN | L119 |
|---|---|---|---|---|
| Nr.17 | E100 setN8 | M3- M4-M5-M6-M8-M10-M12 | 352 | L11917 |
| Nr.00 | EP006H | M3- M4-M5-M6-M8-M10-M12 | 371 - M12 376 | L11900 |
| Nr.02 | EX006H | M3- M4-M5-M6-M8-M10-M12 | 371 M12 376 | L11902 |

# L126

- Drill-Tap set in metal case
- Kombi-Gewindebohrer in Metallkassette
- Combi boortappen set
- Jeu de forets taraudeurs
- Juego de Broca-Macho en caja metalica
- Conjunto de Macho Broca





L126

Set

| Nr. | A | B | M | L126 |
|---|---|---|---|---|
| 650 | E650 | 6 | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0 | L126650 |

# L115

- Taps, E500/Drills A120, Metal Case
- Handgewindebohrersatz, E500/Kernlochbohrer A120, Metallkassette
- Handtappen + voorboordiameters in set
- Coffret métallique de tarauds E500/ forets A120
- Machos E500/Brocas A120, Estuche metálico
- Machos E500/ Brocas A120, Cx. Metálica



**L115**



No.100

| Nr. | A | M | B | $d_1$ Ø mm | L115 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr.100 | E500 No2,No3 | M3 - 12 | A120 DIN1897RN | 2,5,3,3,4,2,5,0 6,8 8,5 10, 2 | L115100 |

# L120

- Threading Equipment, Metal Case
- Gewinde- Schneidsätze, Metallkassette
- Draadsnijgereedschap, metalen cassette
- Coffret métallique d'équipements de taraudage
- Juegos de machos de mano y terrajas mano, estuche metálico
- Estojo de Roscagem, Cx. Metálica



L120



Set

| Nr. | A | L111 | L110 | L120 |
|---|---|---|---|---|
| Nr.21 | E100 + F100 M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | No 1 + No 2 | 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14 | L12021 |
| Nr.30 | E100 + F100 M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | No 1 + No 3 | 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18 | L12030 |
| HS-2M | E500 + F300 M2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6 | BT1 | 13/16 x 1/4 | L1202M |
| HS-4M | E500 + F300 M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | BT2 | 13/16 x 1/4 + 1.5/16 x 7/16 | L1204M |
| HS-8M | E500 + F300 M 2, 3, 4, 5, 6 | BT1 | 13/16 x 1/4 | L1208M |
| HS-10M | E500 + F300 M 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | BT2 | 13/16 x 1/4 + 1. x 3/8 | L12010M |
| HS-12M | E500 + F300 M 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | BT1 + BT2 | 13/16 x 1/4 + 1. x 3/8 + 1.5/16 | L12012M |
| HS-14M | E500 + F300 M 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | No 2 | 1. x 3/8 + 1.5/16 x 7/16 + 1.1/2 x 1/2 | L12014M |
| HS-30UNC | E515 + F320 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 | BT2 | 1. x 3/8 + 1.5/16 x 7/16 | L12030UNC |
| HS-32UNC | E515 + F320 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4 | BT2 + No 2 | 1. x 3/8 + 1.1/2 x 1/2 | L12032UNC |
| HS-24UNF | E524 + F330 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 | BT2 | 1. x 3/8 + 1.5/16 x 7/16 | L12024UNF |
| HS-26UNF | E524 + F330 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4 | BT2 + No 2 | 1. x 3/8 + 1.1/2 x 1/2 | L12026UNF |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **F100** | d 4 | **F201** | d 4 |
| **F108** | d 4 | **F202** | d 19 |
| **F110** | d 6 | **F272** | d 22 |
| **F120** | d 7 | **F300** | d 14 |
| **F130** | d 8 | **F302** | d 20 |
| **F140** | d 9 | **F310** | d 15 |
| **F150** | d 10 | **F312** | d 21 |
| **F170** | d 11 | **F320** | d 16 |
| **F180** | d 12 | **F330** | d 17 |
| **F190** | d 13 | **F370** | d 18 |



d1 - d22



| | F100 | F201 | F108 | F110 | F120 | F130 | F140 | F150 | F170 | F180 | F190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | M | M | MF | UNC | UNF | BSW | BSF | G | NPT | PG |
| | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 |
| | 6g | 6g | 6g | 6g | 2A | 2A | Medium | Medium | Class A | Normal | Normal |
| | 1.75XP | 1.75XP | 2.25XP | 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP |
| | HSS | HSS | HSS-E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
| | M2 - M42 | M3 - M20 | M2 - M20 | M4 - M40 | No.8 - 1" | No.10 - 1" | 1/8 - 1" | 3/16 - 1/2 | 1/8 - 2" | 1/8 - 1" | M7 - M36 |
| | d 4 | d 4 | d 4 | d 6 | d 7 | d 8 | d 9 | d 10 | d 11 | d 12 | d 13 |
| 1.1 | ■8 | ■8 | ●8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 |
| 1.2 | ■7 | ■7 | ●7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 |
| 1.3 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 |
| 1.4 | ●5 | ●5 | ■5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| 1.5 | | | ●4 | | | | | | | | |
| 1.6 | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ●4 | ●4 | ■4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 |
| 2.2 | ●2 | ●2 | ■2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
| 2.3 | | | ●1 | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 |
| 3.2 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 |
| 3.3 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 |
| 3.4 | ●5 | ●5 | ■5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| 4.1 | | | ●2 | | | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
| 5.1 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 |
| 5.2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
| 5.3 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
| 6.1 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 |
| 6.2 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 |
| 6.3 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 |
| 6.4 | | | ●2 | | | | | | | | |
| 7.1 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 |
| 7.2 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 |
| 7.3 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 |
| 7.4 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 |
| 8.1 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 |
| 8.2 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 |
| 8.3 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| 9.1 | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | |

DORMER


| | F300 | F310 | F320 | F330 | F370 | F202 | F302 | F312 | F272 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M2 - M36 | M3 - M30 | No.4 - 1.1/4 | No.4 - 1.1/2 | 1/8 - 1.1/2 | M3 - M36 | M3 - M36 | M8 - M24 | 1/8 - 1.1/2 |
| | **d 14** | **d 15** | **d 16** | **d 17** | **d 18** | **d 19** | **d 20** | **d 21** | **d 22** |
| 1.1 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 |
| 1.2 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 |
| 1.3 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 |
| 1.4 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| 1.5 | | | | | | | | | |
| 1.6 | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | |
| 2.1 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 |
| 2.2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
| 2.3 | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | |
| 3.1 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 |
| 3.2 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 |
| 3.3 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 |
| 3.4 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| 4.1 | | | | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | | | |
| 4.3 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
| 5.1 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 |
| 5.2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
| 5.3 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
| 6.1 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 |
| 6.2 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 |
| 6.3 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 |
| 6.4 | | | | | | | | | |
| 7.1 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 |
| 7.2 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 |
| 7.3 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 |
| 7.4 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 |
| 8.1 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 |
| 8.2 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 |
| 8.3 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| 9.1 | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F100** | M | HSS | | ISO 2568 | | 6g | 1.75XP | L120 c 109 |
| **F201** | M | HSS | | ISO 2568 | | 6g | 1.75XP | |
| **F108** | M | HSS-E | | ISO 2568 | | 6g | 2.25XP | |

# F100
# F201
# F108

- M Gun Nosed Die
- M Schneideisen, Schälanschnitt
- M Snijplaten met schilaansnijding
- M Filières
- M Terrajas de roscar
- M Caçonete

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F100; F201** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | |
| **F108** | ▪ | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |






| F100 | F201 | F108 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| M2 - M42 | M3 - M20 | M2 - M20 |

| M | P mm | $d_2$ Ø mm | $h_1$ mm | F100 | F201 | F108 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.40 | 16 | 5 | F100M2 [1] | | F108M2 [1] |
| 2.5 | 0.45 | 16 | 5 | F100M2.5 [1] | | F108M2.5 [1] |
| 2.6 | 0.45 | 16 | 5 | F100M2.6 [1] | | |
| 3 | 0.50 | 20 | 5 | F100M3 | F201M3 | F108M3 |
| 3.5 | 0.60 | 20 | 5 | F100M3.5 | | F108M3.5 |
| 4 | 0.70 | 20 | 5 | F100M4 | F201M4 | F108M4 |
| 4.5 | 0.75 | 20 | 7 | F100M4.5 | | |
| 5 | 0.80 | 20 | 7 | F100M5 | F201M5 | F108M5 |
| 6 | 1.00 | 20 | 7 | F100M6 | F201M6 | F108M6 |
| 7 | 1.00 | 25 | 9 | F100M7 | | F108M7 |
| 8 | 1.25 | 25 | 9 | F100M8 | F201M8 | F108M8 |
| 9 | 1.25 | 25 | 9 | F100M9 | | F108M9 |
| 10 | 1.50 | 30 | 11 | F100M10 | F201M10 | F108M10 |
| 11 | 1.50 | 30 | 11 | F100M11 | | |
| 12 | 1.75 | 38 | 14 | F100M12 | F201M12 | F108M12 |
| 14 | 2.00 | 38 | 14 | F100M14 | F201M14 | F108M14 |
| 16 | 2.00 | 45 | 14 | | F201M16 | |
| 16 | 2.00 | 45 | 18 | F100M16 | | F108M16 |
| 18 | 2.50 | 45 | 18 | F100M18 | F201M18 | F108M18 |
| 20 | 2.50 | 45 | 18 | F100M20 | F201M20 | F108M20 |
| 22 | 2.50 | 55 | 22 | F100M22 | | |
| 24 | 3.00 | 55 | 22 | F100M24 | | |

[1] Without gun-nose / ohne Schälanschnitt / Zonder schilaansnijding / Sans entrée gun / Sin entrada en hélice / Sem entrada

| M | P<br>mm | $d_2$<br>Ø<br>mm | $h_1$<br>mm | F100 | F201 | F108 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3.00 | 65 | 25 | F100M27 | | |
| 30 | 3.50 | 65 | 25 | F100M30 | | |
| 33 | 3.50 | 65 | 25 | F100M33 | | |
| 36 | 4.00 | 65 | 25 | F100M36 | | |
| 39 | 4.00 | 75 | 30 | F100M39 | | |
| 42 | 4.50 | 75 | 30 | F100M42 | | |


F110 MF HSS ISO 2568 6g 1.75XP

# F110

- MF Gun Nosed Die
- MF Schneideisen, Schälanschnitt
- MF Snijplaten met schilaansnijding
- MF Filières
- MF Terrajas de roscar
- MF Caçonete

F110 ▪ 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3 7.1 7.2 7.3

▪ 1.4 2.1 2.2 3.4 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.4 8.1 8.2 8.3






F110



M4 - M40


| MF | P mm | $d_2$ Ø mm | $h_1$ mm | F110 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.50 | 20 | 5 | F110M4X.5 |
| 5 | 0.50 | 20 | 5 | F110M5X.5 |
| 6 | 0.75 | 20 | 7 | F110M6X.75 |
| 7 | 0.75 | 25 | 9 | F110M7X.75 |
| 8 | 0.75 | 25 | 9 | F110M8X.75 |
| 8 | 1.00 | 25 | 9 | F110M8X1.0 |
| 9 | 1.00 | 25 | 9 | F110M9X1.0 |
| 10 | 0.75 | 30 | 11 | F110M10X.75 |
| 10 | 1.00 | 30 | 11 | F110M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 30 | 11 | F110M10X1.25 |
| 11 | 1.00 | 30 | 11 | F110M11X1.0 |
| 12 | 1.00 | 38 | 10 | F110M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 38 | 10 | F110M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 38 | 10 | F110M12X1.5 |
| 13 | 1.00 | 38 | 10 | F110M13X1.0 |
| 14 | 1.00 | 38 | 10 | F110M14X1.0 |
| 14 | 1.25 | 38 | 10 | F110M14X1.25 |
| 14 | 1.50 | 38 | 10 | F110M14X1.5 |
| 15 | 1.00 | 38 | 10 | F110M15X1.0 |
| 15 | 1.50 | 38 | 10 | F110M15X1.5 |
| 16 | 1.00 | 45 | 14 | F110M16X1.0 |
| 16 | 1.50 | 45 | 14 | F110M16X1.5 |
| 18 | 1.00 | 45 | 14 | F110M18X1.0 |
| 18 | 1.50 | 45 | 14 | F110M18X1.5 |
| 20 | 1.00 | 45 | 14 | F110M20X1.0 |
| 20 | 1.50 | 45 | 14 | F110M20X1.5 |
| 22 | 1.00 | 55 | 16 | F110M22X1.0 |
| 22 | 1.50 | 55 | 16 | F110M22X1.5 |
| 24 | 1.00 | 55 | 16 | F110M24X1.0 |
| 24 | 1.50 | 55 | 16 | F110M24X1.5 |
| 24 | 2.00 | 55 | 16 | F110M24X2.0 |
| 25 | 1.50 | 55 | 16 | F110M25X1.5 |
| 26 | 1.50 | 55 | 16 | F110M26X1.5 |
| 27 | 1.50 | 65 | 18 | F110M27X1.5 |
| 27 | 2.00 | 65 | 18 | F110M27X2.0 |
| 28 | 1.50 | 65 | 18 | F110M28X1.5 |
| 30 | 1.50 | 65 | 18 | F110M30X1.5 |
| 32 | 1.50 | 65 | 18 | F110M32X1.5 |
| 35 | 1.50 | 65 | 18 | F110M35X1.5 |
| 36 | 1.50 | 65 | 18 | F110M36X1.5 |
| 40 | 1.50 | 75 | 20 | F110M40X1.5 |

**F120** UNC HSS ISO 2568 2A 1.75XP

# F120

- UNC Gun Nosed Die
- UNC Schneideisen, Schälanschnitt
- UNC Snijplaten met schilaansnijding
- UNC Filières
- UNC Terrajas de roscar
- UNC Caçonete

| F120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | |
| ● | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |






**F120**



No.8 - 1“


| UNC | TPI | $d_1$ nom mm | $d_2$ Ø mm | $h_1$ mm | F120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 4.17 | 20 | 7 | F1208-32 |
| 10 | 24 | 4.83 | 20 | 7 | F12010-24 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 20 | 7 | F1201/4 |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 25 | 9 | F1205/16 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 30 | 11 | F1203/8 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 30 | 11 | F1207/16 |
| 1/2 | 13 | 12.70 | 38 | 14 | F1201/2 |
| 9/16 | 12 | 14.29 | 38 | 14 | F1209/16 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 45 | 18 | F1205/8 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 45 | 18 | F1203/4 |
| 7/8 | 9 | 22.23 | 55 | 22 | F1207/8 |
| 1“ | 8 | 25.40 | 55 | 22 | F1201 |

F130 UNF HSS ISO 2568 2A 1.75XP

# F130

- UNF Gun Nosed Die
- UNF Schneideisen, Schälanschnitt
- UNF Snijplaten met schilaansnijding
- UNF Filières
- UNF Terrajas de roscar
- UNF Caçonete

| F130 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| ▪ | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |






F130



No.10 - 1"

| UNF | TPI | $d_1$ nom mm | $d_2$ Ø mm | $h_1$ mm | F130 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 32 | 4.83 | 20 | 7 | F13010-32 |
| 1/4 | 28 | 6.35 | 20 | 7 | F1301/4 |
| 5/16 | 24 | 7.94 | 25 | 9 | F1305/16 |
| 3/8 | 24 | 9.53 | 30 | 11 | F1303/8 |
| 7/16 | 20 | 11.11 | 30 | 11 | F1307/16 |
| 1/2 | 20 | 12.70 | 38 | 10 | F1301/2 |
| 9/16 | 18 | 14.29 | 38 | 10 | F1309/16 |
| 5/8 | 18 | 15.88 | 45 | 14 | F1305/8 |
| 3/4 | 16 | 19.05 | 45 | 14 | F1303/4 |
| 7/8 | 14 | 22.23 | 55 | 16 | F1307/8 |
| 1“ | 12 | 25.40 | 55 | 16 | F1301 |


DORMER

F140 BSW HSS ISO 2568 Medium 1.75XP

# F140

- BSW Gun Nosed Die
- BSW Schneideisen, Schälanschnitt
- BSW Snijplaten met schilaansnijding
- BSW Filières
- BSW Terrajas de roscar
- BSW Caçonete

| F140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | |
| ● | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |






F140



1/8 - 1“

| BSW | TPI | $d_1$ nom mm | $d_2$ Ø mm | $h_1$ mm | F140 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 40 | 3.17 | 20 | 5 | F1401/8 |
| 3/16 | 24 | 4.76 | 20 | 7 | F1403/16 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 20 | 7 | F1401/4 |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 25 | 9 | F1405/16 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 30 | 11 | F1403/8 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 30 | 11 | F1407/16 |
| 1/2 | 12 | 12.70 | 38 | 14 | F1401/2 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 45 | 18 | F1405/8 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 45 | 18 | F1403/4 |
| 7/8 | 9 | 22.23 | 55 | 22 | F1407/8 |
| 1“ | 8 | 25.40 | 55 | 22 | F1401 |


**F150** BSF HSS ISO 2568 Medium 1.75XP

# F150

- BSF Gun Nosed Die
- BSF Schneideisen, Schälanschnitt
- BSF Snijplaten met schilaansnijding
- BSF Filières
- BSF Terrajas de roscar
- BSF Caçonete

**F150**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| ▪ | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |






**F150**



3/16 - 1/2

| BSF | TPI | $d_1$ nom mm | $d_2$ Ø mm | $h_1$ mm | F150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 32 | 4.76 | 20 | 7 | F1503/16 |
| 1/4 | 26 | 6.35 | 20 | 7 | F1501/4 |
| 5/16 | 22 | 7.94 | 25 | 9 | F1505/16 |
| 3/8 | 20 | 9.53 | 30 | 11 | F1503/8 |
| 7/16 | 18 | 11.11 | 30 | 11 | F1507/16 |
| 1/2 | 16 | 12.70 | 38 | 10 | F1501/2 |


DORMER

F170 G HSS ISO 2568 Class A 1.75XP

# F170

- G(BSP) Gun Nosed Die
- G(BSP) Schneideisen, Schälanschnitt
- G(BSP) Snijplaten met schilaansnijding
- G(BSP) Filières
- G(BSP) Terrajas de roscar
- G(BSP) Caçonete

| F170 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | |
| ● | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |






F170



1/8 - 2"

| G(BSP) | TPI | $d_1$ nom mm | $d_2$ Ø mm | $h_1$ mm | F170 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 28 | 9.73 | 30 | 11 | F1701/8 |
| 1/4 | 19 | 13.16 | 38 | 10 | F1701/4 |
| 3/8 | 19 | 16.66 | 45 | 14 | F1703/8 |
| 1/2 | 14 | 20.96 | 45 | 14 | F1701/2 |
| 5/8 | 14 | 22.91 | 55 | 16 | F1705/8 |
| 3/4 | 14 | 26.44 | 55 | 16 | F1703/4 |
| 7/8 | 14 | 30.20 | 65 | 18 | F1707/8 |
| 1" | 11 | 33.25 | 65 | 18 | F1701 |
| 1.1/8 | 11 | 37.89 | 75 | 20 | F1701.1/8 |
| 1.1/4 | 11 | 41.91 | 75 | 20 | F1701.1/4 |
| 1.1/2 | 11 | 47.80 | 90 | 22 | F1701.1/2 |
| 2" | 11 | 59.61 | 105 | 22 | F1702 |


**F180** NPT HSS ISO 2568 Normal 1.75XP

# F180

- NPT Gun Nosed Die
- NPT Schneideisen, Schälanschnitt
- NPT Snijplaten met schilaansnijding
- NPT Filières
- NPT Terrajas de roscar
- NPT Caçonete

**F180** ▪ 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3 7.1 7.2 7.3

● 1.4 2.1 2.2 3.4 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.4 8.1 8.2 8.3






**F180**



1/8 - 1“

| NPT | TPI | $d_1$ nom mm | $d_2$ Ø mm | $h_1$ mm | F180 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 27 | 9.49 | 30 | 11 | F1801/8 |
| 1/4 | 18 | 12.49 | 38 | 14 | F1801/4 |
| 3/8 | 18 | 15.93 | 45 | 14 | F1803/8 |
| 1/2 | 14 | 19.77 | 45 | 18 | F1801/2 |
| 3/4 | 14 | 25.12 | 55 | 22 | F1803/4 |
| 1“ | 11.5 | 31.46 | 65 | 25 | F1801 |


DORMER

F190 PG HSS ISO 2568 Normal 1.75XP

# F190

- PG Gun Nosed Die
- PG Schneideisen, Schälanschnitt
- PG Snijplaten met schilaansnijding
- PG Filières
- PG Terrajas de roscar
- PG Caçonete

| F190 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |






F190



M7 - M36

| PG | TPI | $d_1$ nom mm | $d_2$ Ø mm | $h_1$ mm | F190 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | 12.5 | 38 | 10 | F190PG7 |
| 9 | 18 | 15.2 | 38 | 10 | F190PG9 |
| 11 | 18 | 18.6 | 45 | 14 | F190PG11 |
| 13.5 | 18 | 20.4 | 45 | 14 | F190PG13.5 |
| 16 | 18 | 22.5 | 55 | 16 | F190PG16 |
| 21 | 16 | 28.3 | 65 | 18 | F190PG21 |
| 29 | 16 | 37.0 | 65 | 18 | F190PG29 |
| 36 | 16 | 47.0 | 90 | 22 | F190PG36 |


F300 M HSS BS 1127: 1950 1.75XP L120 c 109


# F300

- M Adjustable Dies
- M Schneideisen, einstellbar
- M Verstelbare snijplaten
- M Filières extensibles
- M Terraja tipo abierto
- M Caçonete Ajustável

F300 ▪ 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3 7.1 7.2 7.3

• 1.4 2.1 2.2 3.4 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.4 8.1 8.2 8.3



F300



M2 - M36

| M | P mm | $d_2$ Ø Inch | h1 Inch | F300 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.40 | 13/16 | 1/4 | F300M2X13/16 |
| 2.5 | 0.45 | 13/16 | 1/4 | F300M2.5X13/16 |
| 3 | 0.50 | 13/16 | 1/4 | F300M3X13/16 |
| 3.5 | 0.60 | 13/16 | 1/4 | F300M3.5X13/16 |
| 4 | 0.70 | 13/16 | 1/4 | F300M4X13/16 |
| 5 | 0.80 | 13/16 | 1/4 | F300M5X13/16 |
| 5 | 0.80 | 1“ | 3/8 | F300M5X1 |
| 6 | 1.00 | 13/16 | 1/4 | F300M6X13/16 |
| 6 | 1.00 | 1“ | 3/8 | F300M6X1 |
| 6 | 1.00 | 1.5/16 | 7/16 | F300M6X1.5/16 |
| 7 | 1.00 | 13/16 | 1/4 | F300M7X13/16 |
| 7 | 1.00 | 1“ | 3/8 | F300M7X1 |
| 8 | 1.25 | 1“ | 3/8 | F300M8X1 |
| 8 | 1.25 | 1.5/16 | 7/16 | F300M8X1.5/16 |
| 9 | 1.25 | 1“ | 3/8 | F300M9X1 |
| 9 | 1.25 | 1.5/16 | 7/16 | F300M9X1.5/16 |
| 10 | 1.50 | 1“ | 3/8 | F300M10X1 |
| 10 | 1.50 | 1.5/16 | 7/16 | F300M10X1.5/16 |
| 10 | 1.50 | 1.1/2 | 1/2 | F300M10X1.1/2 |
| 11 | 1.50 | 1.5/16 | 7/16 | F300M11X1.5/16 |
| 12 | 1.75 | 1.5/16 | 7/16 | F300M12X1.5/16 |
| 12 | 1.75 | 1.1/2 | 1/2 | F300M12X1.1/2 |
| 14 | 2.00 | 1.5/16 | 7/16 | F300M14X1.5/16 |
| 14 | 2.00 | 1.1/2 | 1/2 | F300M14X1.1/2 |
| 16 | 2.00 | 1.1/2 | 1/2 | F300M16X1.1/2 |
| 16 | 2.00 | 2“ | 5/8 | F300M16X2 |
| 18 | 2.50 | 1.1/2 | 1/2 | F300M18X1.1/2 |
| 18 | 2.50 | 2“ | 5/8 | F300M18X2 |
| 20 | 2.50 | 1.1/2 | 1/2 | F300M20X1.1/2 |
| 20 | 2.50 | 2“ | 5/8 | F300M20X2 |
| 22 | 2.50 | 2“ | 5/8 | F300M22X2 |
| 24 | 3.00 | 2“ | 5/8 | F300M24X2 |
| 27 | 3.00 | 3“ | 7/8 | F300M27X3 |
| 30 | 3.50 | 3“ | 7/8 | F300M30X3 |
| 36 | 4.00 | 3“ | 7/8 | F300M36X3 |


DORMER


F310 MF HSS BS 1127: 1950 1.75XP

# F310

- MF Adjustable Dies
- MF Schneideisen, einstellbar
- MF Verstelbare snijplaten
- MF Filières extensibles
- MF Terraja tipo abierto
- MF Caçonete Ajustável

| F310 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | |
| ● | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |



F310



M3 - M30

| MF | P mm | $d_2$ Ø Inch | h1 Inch | F310 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.35 | 13/16 | 1/4 | F310M3X.35X13/16 |
| 4 | 0.50 | 13/16 | 1/4 | F310M4X.5X13/16 |
| 4 | 0.75 | 13/16 | 1/4 | F310M4X.75X13/16 |
| 5 | 0.50 | 13/16 | 1/4 | F310M5X.5X13/16 |
| 5 | 0.90 | 13/16 | 1/4 | F310M5X.9X13/16 |
| 6 | 0.75 | 13/16 | 1/4 | F310M6X.75X13/16 |
| 8 | 0.75 | 1“ | 3/8 | F310M8X.75X1 |
| 8 | 1.00 | 1“ | 3/8 | F310M8X1.0X1 |
| 9 | 1.00 | 1“ | 3/8 | F310M9X1.0X1 |
| 10 | 0.75 | 1“ | 3/8 | F310M10X.75X1 |
| 10 | 1.00 | 1“ | 3/8 | F310M10X1.0X1 |
| 10 | 1.25 | 1“ | 3/8 | F310M10X1.25X1 |
| 10 | 1.25 | 1.5/16 | 7/16 | F310M10X1.25X1.5/16 |
| 12 | 1.00 | 1.5/16 | 7/16 | F310M12X1.0X1.5/16 |
| 12 | 1.25 | 1.5/16 | 7/16 | F310M12X1.25X1.5/16 |
| 12 | 1.50 | 1.5/16 | 7/16 | F310M12X1.5X1.5/16 |
| 14 | 1.25 | 1.5/16 | 7/16 | F310M14X1.25X1.5/16 |
| 14 | 1.50 | 1.5/16 | 7/16 | F310M14X1.5X1.5/16 |
| 16 | 1.00 | 1.1/2 | 1/2 | F310M16X1.0X1.1/2 |
| 16 | 1.50 | 1.1/2 | 1/2 | F310M16X1.5X1.1/2 |
| 18 | 1.50 | 1.1/2 | 1/2 | F310M18X1.5X1.1/2 |
| 20 | 1.00 | 1.1/2 | 1/2 | F310M20X1.0X1.1/2 |
| 20 | 1.50 | 2“ | 5/8 | F310M20X1.5X2 |
| 20 | 2.00 | 1.1/2 | 1/2 | F310M20X2.0X1.1/2 |
| 22 | 1.50 | 2“ | 5/8 | F310M22X1.5X2 |
| 24 | 1.50 | 2“ | 5/8 | F310M24X1.5X2 |
| 24 | 2.00 | 2“ | 5/8 | F310M24X2.0X2 |
| 25 | 1.50 | 2“ | 5/8 | F310M25X1.5X2 |
| 27 | 2.00 | 2.1/4 | 11/16 | F310M27X2.0X2.1/4 |
| 30 | 2.00 | 2.1/4 | 11/16 | F310M30X2.0X2.1/4 |


F320 UNC HSS BS 1127: 1950 1.75XP L120 c 109


# F320

- UNC Adjustable Dies
- UNC Schneideisen, einstellbar
- UNC Verstelbare snijplaten
- UNC Filières extensibles
- UNC Terraja tipo abierto
- UNC Caçonete Ajustável

F320 ▪ 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3 7.1 7.2 7.3

▪ 1.4 2.1 2.2 3.4 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.4 8.1 8.2 8.3



F320



No.4 - 1.1/4

| UNC | TPI | $d_1$ nom mm | $d_2$ Ø Inch | h1 Inch | F320 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 2.85 | 13/16 | 1/4 | F3204-40X13/16 |
| 5 | 40 | 3.18 | 13/16 | 1/4 | F3205-40X13/16 |
| 6 | 32 | 3.51 | 13/16 | 1/4 | F3206-32X13/16 |
| 8 | 32 | 4.17 | 13/16 | 1/4 | F3208-32X13/16 |
| 8 | 32 | 4.17 | 1“ | 3/8 | F3208-32X1 |
| 10 | 24 | 4.83 | 13/16 | 1/4 | F32010-24X13/16 |
| 10 | 24 | 4.83 | 1“ | 3/8 | F32010-24X1 |
| 12 | 24 | 5.49 | 13/16 | 1/4 | F32012-24X13/16 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 13/16 | 1/4 | F3201/4X13/16 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 1“ | 3/8 | F3201/4X1 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 1.5/16 | 7/16 | F3201/4X1.5/16 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 1.1/2 | 1/2 | F3201/4X1.1/2 |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 1“ | 3/8 | F3205/16X1 |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 1.1/2 | 1/2 | F3205/16X1.1/2 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 1“ | 3/8 | F3203/8X1 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 1.5/16 | 7/16 | F3203/8X1.5/16 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 1.1/2 | 1/2 | F3203/8X1.1/2 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 1.5/16 | 7/16 | F3207/16X1.5/16 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 1.1/2 | 1/2 | F3207/16X1.1/2 |
| 1/2 | 13 | 12.70 | 1.5/16 | 7/16 | F3201/2X1.5/16 |
| 1/2 | 13 | 12.70 | 1.1/2 | 1/2 | F3201/2X1.1/2 |
| 1/2 | 13 | 12.70 | 2“ | 5/8 | F3201/2X2 |
| 9/16 | 12 | 14.29 | 1.1/2 | 1/2 | F3209/16X1.1/2 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 1.1/2 | 1/2 | F3205/8X1.1/2 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 2“ | 5/8 | F3205/8X2 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 1.1/2 | 1/2 | F3203/4X1.1/2 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 2“ | 5/8 | F3203/4X2 |
| 7/8 | 9 | 22.23 | 2“ | 5/8 | F3207/8X2 |
| 1“ | 8 | 25.40 | 2“ | 5/8 | F3201X2 |
| 1.1/8 | 7 | 28.58 | 3“ | 7/8 | F3201.1/8X3 |
| 1.1/4 | 7 | 31.75 | 3“ | 7/8 | F3201.1/4X3 |


DORMER


F330 UNF HSS BS 1127: 1950 1.75XP L120 c 109

# F330

- UNF Adjustable Dies
- UNF Schneideisen, einstellbar
- UNF Verstelbare snijplaten
- UNF Filières extensibles
- UNF Terraja tipo abierto
- UNF Caçonete Ajustável

| F330 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| ● | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |



F330



No.4 - 1.1/2

| UNF | TPI | $d_1$ nom mm | $d_2$ Ø Inch | h1 Inch | F330 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48 | 2.85 | 13/16 | 1/4 | F3304-48X13/16 |
| 5 | 44 | 3.18 | 13/16 | 1/4 | F3305-44X13/16 |
| 6 | 40 | 3.51 | 13/16 | 1/4 | F3306-40X13/16 |
| 8 | 36 | 4.17 | 13/16 | 1/4 | F3308-36X13/16 |
| 10 | 32 | 4.83 | 13/16 | 1/4 | F33010-32X13/16 |
| 10 | 32 | 4.83 | 1“ | 3/8 | F33010-32X1 |
| 12 | 28 | 5.49 | 13/16 | 1/4 | F33012-28X13/16 |
| 1/4 | 28 | 6.35 | 13/16 | 1/4 | F3301/4X13/16 |
| 1/4 | 28 | 6.35 | 1“ | 3/8 | F3301/4X1 |
| 1/4 | 28 | 6.35 | 1.1/2 | 1/2 | F3301/4X1.1/2 |
| 5/16 | 24 | 7.94 | 1“ | 3/8 | F3305/16X1 |
| 5/16 | 24 | 7.94 | 1.5/16 | 7/16 | F3305/16X1.5/16 |
| 5/16 | 24 | 7.94 | 1.1/2 | 1/2 | F3305/16X1.1/2 |
| 3/8 | 24 | 9.53 | 1“ | 3/8 | F3303/8X1 |
| 3/8 | 24 | 9.53 | 1.5/16 | 7/16 | F3303/8X1.5/16 |
| 3/8 | 24 | 9.53 | 1.1/2 | 1/2 | F3303/8X1.1/2 |
| 7/16 | 20 | 11.11 | 1“ | 3/8 | F3307/16X1 |
| 7/16 | 20 | 11.11 | 1.5/16 | 7/16 | F3307/16X1.5/16 |
| 7/16 | 20 | 11.11 | 1.1/2 | 1/2 | F3307/16X1.1/2 |
| 1/2 | 20 | 12.70 | 1.5/16 | 7/16 | F3301/2X1.5/16 |
| 1/2 | 20 | 12.70 | 1.1/2 | 1/2 | F3301/2X1.1/2 |
| 9/16 | 18 | 14.29 | 1.5/16 | 7/16 | F3309/16X1.5/16 |
| 9/16 | 18 | 14.29 | 1.1/2 | 1/2 | F3309/16X1.1/2 |
| 5/8 | 18 | 15.88 | 1.1/2 | 1/2 | F3305/8X1.1/2 |
| 5/8 | 18 | 15.88 | 2“ | 5/8 | F3305/8X2 |
| 3/4 | 16 | 19.05 | 1.1/2 | 1/2 | F3303/4X1.1/2 |
| 3/4 | 16 | 19.05 | 2“ | 5/8 | F3303/4X2 |
| 7/8 | 14 | 22.23 | 2“ | 5/8 | F3307/8X2 |
| 1“ | 12 | 25.40 | 2“ | 5/8 | F3301X2 |
| 1.1/8 | 12 | 28.58 | 3“ | 7/8 | F3301.1/8X3 |
| 1.1/4 | 12 | 31.75 | 3“ | 7/8 | F3301.1/4X3 |
| 1.1/2 | 12 | 38.10 | 3“ | 7/8 | F3301.1/2X3 |


F370 G HSS BS 1127: 1950 1.75XP


# F370

- G(BSP) Adjustable Dies
- G(BSP) Schneideisen, einstellbar
- G(BSP) Verstelbare snijplaten
- G(BSP) Filières extensibles
- G(BSP) Terraja tipo abierto
- G(BSP) Caçonete Ajustável

**F370**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| ▪ | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |



F370



1/8 - 1.1/2

| G(BSP) | TPI | $d_1$ nom mm | $d_2$ Ø Inch | h1 Inch | F370 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 28 | 9.73 | 1“ | 3/8 | F3701/8X1 |
| 1/4 | 19 | 13.16 | 1.5/16 | 7/16 | F3701/4X1.5/16 |
| 3/8 | 19 | 16.66 | 1.1/2 | 1/2 | F3703/8X1.1/2 |
| 1/2 | 14 | 20.96 | 2“ | 5/8 | F3701/2X2 |
| 5/8 | 14 | 22.91 | 2“ | 5/8 | F3705/8X2 |
| 3/4 | 14 | 26.44 | 2“ | 5/8 | F3703/4X2 |
| 7/8 | 14 | 30.20 | 2.1/4 | 11/16 | F3707/8X2.1/4 |
| 1“ | 11 | 33.25 | 2.1/4 | 11/16 | F3701X2.1/4 |
| 1.1/4 | 11 | 41.91 | 3“ | 7/8 | F3701.1/4X3 |
| 1.1/2 | 11 | 47.80 | 4“ | 1“ | F3701.1/2X4 |


DORMER

F202 M HSS DIN 382 6g 1.75XP

# F202

- M Dienuts
- M Sechskant-Schneideisen
- M Snijmoeren
- M Filières hexagonales BSPF
- M Terrajas, exterior hexagonal
- M Caçonete 'G' Série (BSPF)

| F202 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| | ● | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |




F202



M3 - M36


| M | P mm | S | $h_1$ mm | F202 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.50 | 19 | 5 | F202M3 |
| 4 | 0.70 | 19 | 5 | F202M4 |
| 5 | 0.80 | 19 | 7 | F202M5 |
| 6 | 1.00 | 19 | 7 | F202M6 |
| 7 | 1.00 | 22 | 9 | F202M7 |
| 8 | 1.25 | 22 | 9 | F202M8 |
| 10 | 1.50 | 27 | 11 | F202M10 |
| 12 | 1.75 | 36 | 14 | F202M12 |
| 14 | 2.00 | 36 | 14 | F202M14 |
| 16 | 2.00 | 41 | 18 | F202M16 |
| 18 | 2.50 | 41 | 18 | F202M18 |
| 20 | 2.50 | 41 | 18 | F202M20 |
| 22 | 2.50 | 50 | 22 | F202M22 |
| 24 | 3.00 | 50 | 22 | F202M24 |
| 27 | 3.00 | 60 | 25 | F202M27 |
| 30 | 3.50 | 60 | 25 | F202M30 |
| 36 | 4.00 | 60 | 25 | F202M36 |

F302 M HSS BS 1127: 1950 6g 1.75XP

# F302

- M Dienuts
- M Sechskant-Schneideisen
- M Snijmoeren
- M Filières hexagonales BSPF
- M Terrajas, exterior hexagonal
- M Caçonete 'G' Série (BSPF)

| F302 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| ▪ | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |






F302



M3 - M36

| M | P mm | S Inch | h1 Inch | F302 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.50 | 0.7100 | 1/4 | F302M3 |
| 4 | 0.70 | 0.7100 | 1/4 | F302M4 |
| 5 | 0.80 | 0.7100 | 1/4 | F302M5 |
| 6 | 1.00 | 0.7100 | 1/4 | F302M6 |
| 7 | 1.00 | 0.8200 | 5/16 | F302M7 |
| 8 | 1.25 | 0.8200 | 5/16 | F302M8 |
| 9 | 1.25 | 0.9200 | 3/8 | F302M9 |
| 10 | 1.50 | 0.9200 | 3/8 | F302M10 |
| 11 | 1.50 | 1.0100 | 7/16 | F302M11 |
| 12 | 1.75 | 1.1000 | 1/2 | F302M12 |
| 14 | 2.00 | 1.3000 | 5/8 | F302M14 |
| 16 | 2.00 | 1.3000 | 5/8 | F302M16 |
| 18 | 2.50 | 1.4800 | 11/16 | F302M18 |
| 20 | 2.50 | 1.4800 | 11/16 | F302M20 |
| 22 | 2.50 | 1.6700 | 13/16 | F302M22 |
| 24 | 3.00 | 2.0500 | 15/16 | F302M24 |
| 27 | 3.00 | 2.2200 | 1.1/16 | F302M27 |
| 30 | 3.50 | 2.2200 | 1.1/16 | F302M30 |
| 33 | 3.50 | 2.5800 | 1.1/8 | F302M33 |
| 36 | 4.00 | 2.7600 | 1.1/4 | F302M36 |


DORMER

F312 MF HSS BS 1127: 1950 6g 1.75XP

# F312

- MF Dienuts
- MF Sechskant-Schneideisen
- MF Snijmoeren
- MF Filières hexagonales BSPF
- MF Terrajas, exterior hexagonal
- MF Caçonete 'G' Série (BSPF)

| F312 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | |
| ▪ | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |






F312



M8 - M24

| MF | P mm | S Inch | h1 Inch | F312 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.75 | 0.8200 | 5/16 | F312M8X.75 |
| 8 | 1.00 | 0.8200 | 5/16 | F312M8X1.0 |
| 10 | 1.00 | 0.9200 | 3/8 | F312M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 0.9200 | 3/8 | F312M10X1.25 |
| 12 | 1.00 | 1.0100 | 7/16 | F312M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 1.0100 | 7/16 | F312M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 1.0100 | 7/16 | F312M12X1.5 |
| 14 | 1.50 | 1.3000 | 5/8 | F312M14X1.5 |
| 16 | 1.50 | 1.3000 | 5/8 | F312M16X1.5 |
| 18 | 1.50 | 1.4800 | 11/16 | F312M18X1.5 |
| 20 | 1.50 | 1.4800 | 11/16 | F312M20X1.5 |
| 22 | 1.50 | 1.6700 | 13/16 | F312M22X1.5 |
| 24 | 1.50 | 2.0500 | 15/16 | F312M24X1.5 |
| 24 | 2.00 | 2.0500 | 15/16 | F312M24X2.0 |

F272 G HSS DIN 382 Class A 1.75XP


# F272

- G(BSP) Dienuts
- G(BSP) Sechskant-Schneideisen
- G(BSP) Snijmoeren
- G(BSP) Filières hexagonales BSPF
- G(BSP) Terrajas, exterior hexagonal
- G(BSP) Caçonete 'G' Série (BSPF)

**F272**

▪ 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3 7.1 7.2 7.3

• 1.4 2.1 2.2 3.4 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.4 8.1 8.2 8.3






F272



1/8 - 1.1/2

| G(BSP) | TPI | $d_1$ nom mm | S | $h_1$ mm | F272 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 28 | 9.73 | 27 | 11 | F2721/8 |
| 1/4 | 19 | 13.16 | 36 | 10 | F2721/4 |
| 3/8 | 19 | 16.66 | 41 | 14 | F2723/8 |
| 1/2 | 14 | 20.96 | 41 | 14 | F2721/2 |
| 3/4 | 14 | 26.44 | 60 | 18 | F2723/4 |
| 1“ | 11 | 33.25 | 60 | 18 | F2721 |
| 1.1/4 | 11 | 41.91 | 70 | 20 | F2721.1/4 |
| 1.1/2 | 11 | 47.80 | 85 | 22 | F2721.1/2 |

**C110** e 24
**C122** e 37
**C123** e 26
**C126** e 24
**C135** e 28
**C139** e 26
**C159** e 34
**C166** e 45
**C167** e 36
**C169** e 34
**C246** e 41
**C247** e 41
**C273** e 43
**C295** e 43
**C299** e 39
**C305** e 32
**C306** e 29
**C324** e 48
**C333** e 46
**C336** e 35
**C346** e 38
**C352** e 32
**C353** e 29
**C358** e 35
**C359** e 46
**C365** e 47
**C367** e 31
**C368** e 31
**C400** e 55
**C403** e 56
**C407** e 52
**C413** e 55
**C426** e 50
**C428** e 50
**C429** e 56
**C491** e 51
**C492** e 51
**C500** e 57
**C503** e 57
**C505** e 58
**C511** e 59
**C700** e 72
**C710** e 71
**C800** e 60
**C801** e 63
**C810** e 61
**C820** e 65
**C822** e 64
**C825** e 62
**C830** e 69
**C831** e 70
**C835** e 68
**C837** e 67
**C903** e 40
**C905** e 49
**C907** e 39
**C908** e 52
**C920** e 40
**C921** e 54
**C922** e 49
**C944** e 53
**C948** e 53

**D200** e 73
**D400** e 82
**D402** e 83
**D420** e 82
**D422** e 83
**D745** e 75
**D747** e 77
**D750** e 81
**D751** e 81
**D752** e 80
**D753** e 80
**D763** e 73





e1 - e84





**S501** e 21
**S511** e 22
**S802HA** e 12
**S802HB** e 12
**S803HA** e 15
**S803HB** e 15
**S804HA** e 18
**S804HB** e 18
**S812HA** e 13
**S812HB** e 13
**S813HA** e 16
**S813HB** e 16
**S814HA** e 19
**S814HB** e 19
**S902** e 14
**S903** e 17
**S904** e 20
**S922** e 14
**S933** e 17
**S944** e 20
**S991** e 23

| | S802HA | S802HB | S812HA | S812HB | S902 | S922 | S803HA | S803HB | S813HA | S813HB | S903 | S933 | S804HA | S804HB | S814HA | S814HB | S904 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.00 - 20.00 | 1.80 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 1.00 - 20.00 | 1.80 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 25.00 | 2.00 - 25.00 | 2.00 - 25.00 | 2.00 - 25.00 | 2.00 - 20.00 |
| | NEW | NEW | NEW | NEW | | | NEW | NEW | NEW | NEW | | | NEW | NEW | NEW | NEW | |
| | e 12 | e 12 | e 13 | e 13 | e 14 | e 14 | e 15 | e 15 | e 16 | e 16 | e 17 | e 17 | e 18 | e 18 | e 19 | e 19 | e 20 |
| 1.1 | ■260B | ■260B | ■210B | ■210B | ■65B | ■95B | ■260B | ■260B | ■210B | ■210B | ■65B | ■95B | ■360B | ■360B | ■270B | ■270B | ■95B |
| 1.2 | ■260B | ■260B | ■210B | ■210B | ■65B | ■95B | ■260B | ■260B | ■210B | ■210B | ■65B | ■95B | ■300B | ■300B | ■225B | ■225B | ■95B |
| 1.3 | ■155B | ■155B | ■125B | ■125B | ■55B | ■80B | ■155B | ■155B | ■125B | ■125B | ■55B | ■80B | ■230B | ■230B | ■175B | ■175B | ■80B |
| 1.4 | ■155B | ■155B | ■125B | ■125B | ■50B | ■75B | ■155B | ■155B | ■125B | ■125B | ■50B | ■75B | ■230B | ■230B | ■175B | ■175B | ■70B |
| 1.5 | ■115B | ■115B | ■90B | ■90B | ●30B | ■45B | ■115B | ■115B | ■90B | ■90B | ●30B | ■45B | ■165B | ■165B | ■125B | ■125B | ●55B |
| 1.6 | ■90B | ■90B | ■75B | ■75B | | ●30B | ■90B | ■90B | ●75B | ●75B | | ●30B | ■130B | ■130B | ●100B | ●100B | ●30B |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ■105A | ■105A | ■75A | ■75A | | | ■105A | ■105A | ■85A | ■85A | | | ■165A | ■165A | ■125A | ■125A | |
| 2.2 | ■70A | ■70A | ■55A | ■55A | | | ■70A | ■70A | ●55A | ●55A | | | ■110A | ■110A | ●85A | ●85A | |
| 2.3 | ●70A | ●70A | ■55A | ■55A | | | ●70A | ●70A | ●55A | ●55A | | | ●110A | ●110A | ●85A | ●85A | |
| 2.4 | ●50A | ●50A | | | | | ●50A | ●50A | | | | | ●75A | ●75A | | | |
| 3.1 | ■180B | ■180B | ■145B | ■145B | ■55B | ■80B | ■180B | ■180B | ■145B | ■145B | ■55B | ■80B | ■275B | ■275B | ■205B | ■205B | ■80B |
| 3.2 | ■110B | ■110B | ■85B | ■85B | ●30B | ■45B | ■110B | ■110B | ■85B | ■85B | ●30B | ■45B | ■165B | ■165B | ■125B | ■125B | ●55B |
| 3.3 | ■145B | ■145B | ■115B | ■115B | ■55B | ■80B | ■145B | ■145B | ■115B | ■115B | ■55B | ■80B | ■165B | ■165B | ■125B | ■125B | ■70B |
| 3.4 | ■95B | ■95B | ■75B | ■75B | ●30B | ■45B | ■95B | ■95B | ■75B | ■75B | ●30B | ■45B | ■135B | ■135B | ■105B | ■105B | ●55B |
| 4.1 | ●170B | ●170B | ■140B | ■140B | ■65B | ■95B | ●170B | ●170B | ●140B | ●140B | ■65B | ■95B | ●275B | ●275B | ●205B | ●205B | ■95B |
| 4.2 | ●115B | ●115B | ■90B | ■90B | ●30B | ●45B | ●115B | ●115B | ●90B | ●90B | ●30B | ●45B | ●140B | ●140B | ●105B | ●105B | ●40B |
| 4.3 | | | | | ●15B | ●20B | | | | | ●15B | ●20B | | | | | ●30B |
| 5.1 | ●165B | ●165B | ■130B | ■130B | ■65B | ■95B | ●165B | ●165B | ●130B | ●130B | ■65B | ■95B | ●275B | ●275B | ●205B | ●205B | ■135B |
| 5.2 | ●35A | ●35A | ■25A | ■25A | | | ●35A | ●35A | ●25A | ●25A | | | ●55A | ●55A | ●40A | ●40A | ●30A |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | ●25A |
| 6.1 | ●320C | ●320C | ■255C | ■255C | ■110C | ■155C | ●320C | ●320C | ●255C | ●255C | ■110C | ■155C | ●320C | ●320C | ●255C | ●255C | ■110C |
| 6.2 | ■320C | ■320C | ■255C | ■255C | ■110C | ■155C | ■320C | ■320C | ■255C | ■255C | ■110C | ■155C | ■320C | ■320C | ■255C | ■255C | ■110C |
| 6.3 | ■320C | ■320C | ■255C | ■255C | ■110C | ■155C | ■320C | ■320C | ■255C | ■255C | ■110C | ■155C | ■320C | ■320C | ■255C | ■255C | ■110C |
| 6.4 | ■40B | ■40B | ■30C | ■30C | ●15B | ●20B | ■40B | ■40B | ■30C | ■30C | ●15B | ●20B | ■40B | ■40B | ■32C | ■32C | ●15B |
| 7.1 | ●800C | ●800C | ■640C | ■640C | ●275C | ●390C | ●800C | ●800C | ●640C | ●640C | ●275C | ●390C | ●800C | ●800C | ●640C | ●640C | ●275C |
| 7.2 | ■800C | ■800C | ■640C | ■640C | ●275C | ●390C | ■800C | ■800C | ■640C | ■640C | ●275C | ●390C | ●800C | ●800C | ●640C | ●640C | ●275C |
| 7.3 | ■480C | ■480C | ■380C | ■380C | ●165C | ●235C | ■480C | ■480C | ■380C | ■380C | ●165C | ●235C | ●480C | ●480C | ●380C | ●380C | ●165C |
| 7.4 | ■240B | ■240B | ■190B | ■190B | | | ■240B | ■240B | ■190B | ■190B | | | ●240B | ●240B | ●190B | ●190B | |
| 8.1 | ●320C | ●320C | ■255C | ■255C | ●110C | ●155C | ●320C | ●320C | ●255C | ●255C | ●110C | ●155C | ●320C | ●320C | ●255C | ●255C | ●110C |
| 8.2 | ●320C | ●320C | ■255C | ■255C | ●110C | ●155C | ●320C | ●320C | ●255C | ●255C | ●110C | ●155C | ●320C | ●320C | ●255C | ●255C | ●110C |
| 8.3 | | | | | ●30B | ●45B | | | | | ●30B | ●45B | | | | | ●55B |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DORMER


| | S944 | S501 | S511 | S991 | C110 | C126 | C123 | C139 | C135 | C306 | C353 | C368 | C367 | C305 | C352 | C159 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HM | HM | HM | | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E |
| | P9 | P9 | P9 | | P9 | P9 | P9 | P9 | P9 | P9 | P9 | P9 | P9 | P9 | P9 | P9 |
| | N | N | N | | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | W |
| | Z 4 | Z 2 | Z 4 | | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 3 | Z 3 | Z 3 | Z 3 | Z 3 | Z 3 | Z 2 |
| | λ30° | λ30° | λ30° | | λ30° | λ30° | λ30° | λ30° | λ30° | λ30° | λ30° | λ40° | λ40° | λ30° | λ30° | λ40° |
| | DIN 6535HB | DIN 6535HA | DIN 6535HA | | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B |
| | TiAlN | X-CEED | X-CEED | | | TiCN | | TiCN | | | Alcrona | | Alcrona | | Alcrona | |
| | h12 | h9 | h9 | | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 h10 | e8 h10 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
| | DORMER | DORMER | DORMER | | DIN 327D | DIN 327D | DIN 844K | DIN 844K | DORMER | DIN 327D | DIN 327D | DIN 327D | DIN 327D | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844K |
| | 2.00 - 20.00 | 1.00 - 16.00 | 3.00 - 16.00 | Set | 1.00 - 50.00 | 1.00 - 30.00 | 1/16 - 40.00 | 2.00 - 30.00 | 2.00 - 30.00 | 3.00 - 30.00 | 3.00 - 30.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 32.00 | 3.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 |
| | e 20 | e 21 | e 22 | e 23 | e 24 | e 24 | e 26 | e 26 | e 28 | e 29 | e 29 | e 31 | e 31 | e 32 | e 32 | e 34 |
| 1.1 | ■140B | ■181B | ■230B | | ■60A | ■135A | ■55A | ■120A | ■50A | ●53A | ●145A | ■60A | ■146A | ●56A | ●135A | ■50A |
| 1.2 | ■140B | ■181B | ■192B | | ■50A | ■105A | ■45A | ■95A | ■40A | ■49A | ■120A | ■48A | ■117A | ■44A | ■105A | ●40A |
| 1.3 | ■120B | ■118B | ■153B | | ●40B | ■95B | ■40B | ■85B | ●35B | ■41B | ■100B | ●42B | ●102B | ■39B | ■95B | ●35B |
| 1.4 | ■105B | ■118B | ■153B | | ●35B | ■80B | ■35B | ■70B | ●30B | ●35B | ■85B | ●36B | ●87B | ●33B | ■80B | |
| 1.5 | ■80B | ■90B | ■115B | | | ●55C | | ●50C | | | ■60C | | | | ■55C | |
| 1.6 | ●45B | ■72B | ■92B | | | ●25C | | ●20C | | | ●25C | | | | ●25C | |
| 1.7 | | ●45A | ●61A | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | ■81A | ■115A | | ●30F | ●45F | ●25F | ●45F | ●25F | ●26F | ●50F | ■35F | ■67F | ●26F | ●50F | ●23F |
| 2.2 | | ■54A | ■76A | | | | | | | | ●45F | ●29F | ■55F | | ●40F | ●19F |
| 2.3 | | ■54A | ■76A | | | ●25F | | ●25F | | | ●30F | ■19F | ■35F | | ●25F | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | ■13F | ■25F | | | |
| 3.1 | ■120B | ■136B | ■192B | | ●35A | ■60A | ●30A | ■55A | ●30A | ●32A | ■65A | | | ●30A | ■60A | |
| 3.2 | ■80B | ■81B | ■115B | | ●30A | ■50A | ●25A | ■45A | ●25A | ●27A | ■55A | | | ●25A | ■50A | |
| 3.3 | ■105B | ■109B | ■115B | | ●50B | ■90B | ●45B | ■80B | ●40B | ●48B | ■95B | | | ●45B | ■90B | |
| 3.4 | ■80B | ■72B | ■96B | | ●30B | ■55B | ●30B | ■50B | ●25B | ●30B | ■60B | | | ●27B | ■55B | |
| 4.1 | ■140B | ■136B | ■192B | | ■35D | ■45D | ■30D | ■45D | ●30D | ■33D | ■50D | ●33D | ●50D | ■29D | ■45D | ●28D |
| 4.2 | ●60B | ■90B | ■96B | | ●25D | ■40D | ●25D | ■35D | ●25D | ●27D | ■40D | | | ●24D | ■35D | |
| 4.3 | ●45B | ■45B | ■61B | | | ●15D | | ●15D | | | ●20D | | | | ●15D | |
| 5.1 | ■200B | ■136B | ■192B | | ■60D | ■130D | ■50D | ■115D | ■50D | ■58D | ■140D | ●58D | ●140D | ■51D | ■125D | ●48D |
| 5.2 | ●45A | ■27A | ■38A | | ●15C | ■25C | ●15C | ■25C | ●15C | ●16C | ■30C | | | ■13C | ■25C | |
| 5.3 | ●35A | ■22A | ■30A | | | ●10D | | ●10D | | | ●15D | | | | ●10D | |
| 6.1 | ■155C | ■255C | ●255C | | ■85C | ■190C | ■80C | ■170C | ■70C | ■110C | ■210C | ■110C | ■209C | ■100C | ■190C | ■100C |
| 6.2 | ■155C | ■255C | ●255C | | ■85C | ■190C | ■80C | ■170C | ■70C | ■110C | ■210C | ●110C | ●209C | ■100C | ■190C | ■100C |
| 6.3 | ■155C | ■255C | ●255C | | ■85C | ■190C | ■80C | ■170C | ■70C | ■110C | ■210C | ●110C | ●209C | ■100C | ■190C | ■100C |
| 6.4 | ●20B | ■30B | ●32B | | | ●25C | | ●25C | | | ●30C | | | | ●25C | |
| 7.1 | ●390C | ■640C | ●640C | | ●220E | ●480E | ●200E | ●435E | ●180E | | | ■218E | ■528E | | | ■250E |
| 7.2 | ●390C | ■640C | ●640C | | ●220E | ●480E | ●200E | ●435E | ●180E | ●219E | ●530E | ●218E | ●528E | ●198E | ●480E | ■250E |
| 7.3 | ●235C | ■380C | ■380C | | ●85E | ●190E | ●80E | ●170E | ●70E | ●86E | ●210E | | ●209E | ●79E | ●190E | ■100E |
| 7.4 | | ■190B | ■190B | | | ●95A | | ●85A | | | ●105A | | | | ●95A | |
| 8.1 | ●155C | ■255C | ●255C | | ●90C | ●190C | ●80C | ●175C | ●70C | ●72C | ●210C | ●72C | ●438C | ●65C | ●190C | ■100C |
| 8.2 | ●155C | ■255C | ■255C | | | | | | | | | | | | | ■100C |
| 8.3 | ●80B | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | C169 | C336 | C358 | C167 | C122 | C346 | C299 | C907 | C903 | C920 | C247 | C246 | C273 | C295 | C166 | C333 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HSS-E | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E | HSS-E-PM |
| | P9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W | W | W | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | W | W |
| | Z 2 | Z 3 | Z 3 | Z 2 | Z 2 | Z 3 | Z 3-5 | Z 3-6 | Z 3-5 | Z 3-5 | Z 4-8 | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 2 | Z 3 |
| | 40° | 40° | 40° | 30° | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 45° | 30° | 30° | 30° | 30° | 40° | 40° |
| | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835A | DIN 1835A | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B |
| | TiCN | | Alcrona | | | | | Alcrona | | Alcrona | | TiCN | | TiCN | | |
| | e8 | k10 | k10 | js14 | e8 | e8 | k10 | k10 | k10 | k10 | k10 | k10 | k10 | k10 | e8 | k10 |
| | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844K | DORMER | DORMER | DIN 844L | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844L | DIN 844L | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844L | DIN 844L | DIN 844L | DIN 844L |
| | 2.00 - 20.00 | 10.00 - 30.00 | 10.00 - 30.00 | 6.00 - 16.00 | 5.00 - 30.00 | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 25.00 | 3.00 - 32.00 | 6.00 - 25.00 | 6.00 - 25.00 | 2.00 - 50.00 | 2.00 - 32.00 | 2.00 - 40.00 | 2.00 - 40.00 | 6.00 - 16.00 | 10.00 - 30.00 |
| | e 34 | e 35 | e 35 | e 36 | e 37 | e 38 | e 39 | e 39 | e 40 | e 40 | e 41 | e 41 | e 43 | e 43 | e 45 | e 46 |
| 1.1 | ■100A | ●55A | ●133A | ■50A | ■45A | ●45A | | | | | ■55S | ■120S | ■50S | ■110S | ■45A | ●49A |
| 1.2 | ■80A | ●44A | ■106A | ■40A | ■36A | ■35A | | | | | ■45S | ■95S | ■50S | ■85S | ●36A | ●39A |
| 1.3 | ●70B | ●38B | ●93B | ●35B | ●31B | ●30B | ■37T | ■95T | ■35T | ■85T | ■40T | ■85T | ■35T | ■75T | ●31B | ●34B |
| 1.4 | | | | ●30B | ●27B | ●25B | ■33T | ■80T | ■29T | ■70T | ●35T | ■70T | ●30T | ■65T | | |
| 1.5 | | | | | | | ■22U | ■55U | ■20U | ■50U | | ●50U | | ●45U | | |
| 1.6 | | | | | | | ●10U | ■25U | ●9U | ■20U | | ●20U | | ●20U | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ●34F | ●25F | ●48F | ●25F | ●20F | ●20F | ■26Y | ■50Y | ■23Y | ■45Y | ●25Y | ●45Y | ●10Y | ●40Y | ●20F | ●22F |
| 2.2 | ●29F | ●21F | ●40F | | | | ●21Y | ■40Y | ●18Y | ■35Y | | | | | ●17F | ●19F |
| 2.3 | ●18F | | ●26F | | | | ■13Y | ■25Y | ■13Y | ■25Y | | ●25Y | | ●20Y | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | ●30A | ●25A | ●25A | ■30S | ■60S | ■27S | ■55S | ●30S | ■55S | ●25S | ■50S | | |
| 3.2 | | | | ●25A | ●20A | ●20A | ■25S | ■50S | ■22S | ■45S | ●25S | ■45S | ●20S | ■40S | | |
| 3.3 | | | | ●40B | ●36B | ●35B | ■45T | ■90T | ■39T | ■80T | ●45T | ■79T | ●40T | ■70T | | |
| 3.4 | | | | ●25B | ●22B | ●20B | ■27T | ■55T | ■24T | ■50T | ●25T | ■49T | ●25T | ■45T | | |
| 4.1 | ●36D | ●30D | ●46D | ■30D | ●25D | ■25D | ●29V | ●45V | ●26V | ●40V | ■30V | ■43V | ■25V | ■40V | ●25D | ●27D |
| 4.2 | ●29D | | ●37D | ●25D | ●20D | ●20D | ■57V | ■85V | ■23V | ■35V | ●25V | ■35V | ●20V | ■30V | | |
| 4.3 | | | | | | | ■10V | ■15V | ■10V | ■15V | | ●15V | | ●15V | | |
| 5.1 | ●96D | ●52D | ●127D | ■50D | ■43D | ■45D | ■51V | ■125V | ■47V | ■115V | ■50V | ■116V | ■45V | ■105V | ●43D | ●47D |
| 5.2 | ●19D | | ●27D | ●15C | ●11C | ●10C | ■13U | ■25U | ■13U | ■25U | ●15U | ■24U | ●10U | ■20U | | |
| 5.3 | | | | | | | ■5V | ■10V | ■5V | ■10V | | ●10V | | ●10V | | |
| 6.1 | ■200C | ■100C | ■240C | ■75C | ■112C | ■70C | | | | | ■80U | ■170U | ■70U | ■155U | ■90C | ■123C |
| 6.2 | ■200C | ■100C | ■240C | ■75C | ■112C | ■70C | ■100U | ■190U | ■89U | ■170U | ■80U | ■170U | ■70U | ■155U | ■90C | |
| 6.3 | ■200C | ■100C | ■240C | ■75C | ■112C | ■70C | | | | | ■80U | ■170U | ■70U | ■155U | ■90C | |
| 6.4 | | | | | | | | | | | | ●25U | | ●20U | | |
| 7.1 | ■500E | ■250E | ■600E | ●200E | ●270E | ●180E | | | | | ●200X | ●435X | ●180X | ●390X | ■225E | ●297E |
| 7.2 | ■500E | ■250E | ■600E | ●200E | ●270E | ●180E | | | | | ●200X | ●435X | ●180X | ●390X | ■225E | ■297E |
| 7.3 | ■200E | ■100E | ■240E | ●75E | ●81E | | | | | | ●80X | ●170X | ●70X | ●155X | ■90E | ●89E |
| 7.4 | ■100A | | ■120A | | | | ■39S | ■95S | ■35S | ■85S | | ●85S | | ●75S | | |
| 8.1 | ■200C | ■100E | ■240A | ●80C | ●112C | ●70C | | | | | ●80U | ●175U | ●70U | ●155U | ■90C | |
| 8.2 | ■200C | ■100E | ■240A | | | | | | | | | | | | ■90C | |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

DORMER

| | C359 | C365 | C324 | C905 | C922 | C426 | C428 | C491 | C492 | C407 | C908 | C944 | C948 | C921 | C400 | C413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E-PM | HSS-E | HSS-E |
| | W | W | HRA | HRA | HRA | HRA | HRA | HRA | HRA | NRA | NRA | NRA | NRA | FS | NF | NF |
| | Z 3 | Z 3-4 | Z 3 | Z 3-4 | Z 3-4 | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 3-6 | Z 3-6 | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 3-6 | Z 4-6 | Z 4-6 |
| | λ40° | λ40° | λ35° | λ35° | λ35° | λ35° | λ35° | λ35° | λ35° | λ35° | λ35° | λ35° | λ35° | λ45° | λ30° | λ30° |
| | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B |
| | Alcrona | | Alcrona | | Alcrona | | Alcrona | | Alcrona | | Alcrona | | Alcrona | Alcrona | | TiCN |
| | k10 | k10 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k10 | k12 | k12 |
| | DIN 844L | DIN 844K | DIN 327D | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844L | DIN 844L | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844L | DIN 844L | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844K |
| | 10.00 - 30.00 | 10.00 - 30.00 | 8.00 - 30.00 | 7.00 - 20.00 | 6.00 - 40.00 | 6.00 - 20.00 | 6.00 - 40.00 | 6.00 - 30.00 | 6.00 - 30.00 | 6.00 - 40.00 | 6.00 - 40.00 | 6.00 - 40.00 | 6.00 - 32.00 | 6.00 - 32.00 | 6.00 - 50.00 | 6.00 - 32.00 |
| | e 46 | e 47 | e 48 | e 49 | e 49 | e 50 | e 50 | e 51 | e 51 | e 52 | e 52 | e 53 | e 53 | e 54 | e 55 | e 55 |
| 1.1 | ●119A | ●55M | | | | | | | | ●55G | | | | | ●50G | ●100G |
| 1.2 | ■95A | ●44M | | | | | | | | ■44G | | | | | ■40G | ■80G |
| 1.3 | ●83B | ●38N | ●100H | ●39H | ●95H | ●38H | ●93H | ■34H | ■83H | ■38H | ■93H | ■34H | ■83H | ■96N | ■35H | ■70H |
| 1.4 | | | ■85H | ■33H | ■80H | ■33H | ■79H | ■29H | ■71H | ■33H | ■79H | ■29H | ■71H | ■80N | ●30H | ■60H |
| 1.5 | | | ■60I | ■22I | ■55I | ■22I | ■54I | ■20I | ■49I | ■22I | ■54I | ■20I | ■49I | ■55O | | ●40I |
| 1.6 | | | ■25I | ●10I | ■25I | ●10I | ■24I | ●9I | ■21I | ●10I | ●24I | ●9I | ■21I | ■25O | | ●20I |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ●43F | ●25R | ■50L | ■26L | ■50L | ■25L | ■48L | ■22L | ■43L | ■25L | ■48L | ■22L | ■43L | ■50R | ●25L | ●35L |
| 2.2 | ●36F | | ■45L | ●21L | ■40L | ●21L | ■40L | ●19L | ■36L | ●21L | ■40L | ●19L | ■36L | ■40R | | |
| 2.3 | ●23F | | ■30L | ■13L | ■25L | ■13L | ■26L | ■12L | ■23L | ■13L | ■26L | ■12L | ■23L | ■25R | | ●20L |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | ■65G | ■30G | ■60G | ■30G | ■61G | ■27G | ■55G | ■30G | ■61G | ■27G | ■55G | ■60M | ●30G | ■45G |
| 3.2 | | | ■55G | ■25G | ■50G | ■25G | ■50G | ■22G | ■45G | ■25G | ■50G | ■22G | ■45G | ■50M | ●25G | ■35G |
| 3.3 | | | ■95H | ■45H | ■90H | ■44H | ■88H | ■39H | ■79H | ■44H | ■88H | ■39H | ■79H | ■90N | ●40H | ■65H |
| 3.4 | | | ■60H | ■27H | ■55H | ■27H | ■55H | ■24H | ■49H | ■27H | ■55H | ■24H | ■49H | ■55N | ●25H | ■40H |
| 4.1 | ●41D | ●30P | ●50J | ●29J | ●45J | ●30J | ●46J | ●27J | ●41J | ●30J | ●46J | ●27J | ●41J | ●45P | ●30J | ●35J |
| 4.2 | ●34D | | ■40J | ■24J | ■35J | ■25J | ■37J | ■22J | ■34J | ■25J | ■37J | ■22J | ■34J | ■35P | ●25J | ■30J |
| 4.3 | | | ■20J | ■10J | ■15J | ■11J | ■16J | ■10J | ■15J | ■11J | ■16J | ■10J | ■15J | ■15P | | ●10J |
| 5.1 | ●114D | ●52P | ●140J | ●51J | ●125J | ●52J | ●127J | ●47J | ●114J | ●52J | ●127J | ●47J | ●114J | ●130P | ●50J | ●95J |
| 5.2 | ●24D | | ■30I | ■13I | ■25I | ■14I | ■27I | ■12I | ■24I | ■14I | ■27I | ■12I | ■24I | ■30O | ●15I | ■20I |
| 5.3 | | | ■15J | ■5J | ■10J | ■6J | ■11J | **■5J** | ■10J | ■6J | ■11J | ■5J | ■10J | ■10P | | ●10J |
| 6.1 | ■235C | ■100O | | | | | | | | | | | | | ●70I | ●140I |
| 6.2 | ●235C | ■100O | ■210I | ■100I | ■190I | ■100I | ■190I | ■89I | ■170I | ■100I | ■190I | ■89I | ■170I | ■190O | ■70I | ■140I |
| 6.3 | | ■100O | | | | | | | | | | | | | ■70I | ■140I |
| 6.4 | | | ●30I | ●13I | ●25I | ●13I | ●25I | ●12I | ●23I | ●13I | ●25I | ●12I | ●23I | ●25O | | ●20I |
| 7.1 | ●718E | ■250Q | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | ■718E | ■250Q | | | | | | | | | | | | | ●180K | ●360K |
| 7.3 | ■215E | ■100Q | | | | | | | | | | | | | ●70K | ●140K |
| 7.4 | ■120A | | ■105G | ■39G | ■95G | ■39G | ■95G | ■35G | ■85G | ●39G | ●95G | ■35G | ■85G | ■95M | | ●70G |
| 8.1 | | ■100O | | | | | | | | | | | | | ●70I | ●145I |
| 8.2 | | ■100O | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | C403 | C429 | C500 | C503 | C505 | C511 | C800 | C810 | C825 | C801 | C822 | C820 | C837 | C835 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS | HSS |
| | NF | NF | N | N | N | N | N | N | N | NF | N | N | N | N |
| | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 6-8 | Z 6-8 | Z 8-12 | Z 6-8 | Z 6-12 | Z 6-12 | Z 6-8 | Z 6-8 |
| | λ30° | λ30° | λ30° | λ30° | λ30° | λ30° | λ15° | λ12° | λ15° | λ12° | λ10° | λ12° | λ0° | λ0° |
| | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835D | DIN 1835D | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835D | DIN 1835D | DIN 1835D | DIN 1835D |
| | | TiCN | | TiCN | | | | | | | | | | |
| | k12 | k12 | e8 | e8 | e8 | e8 | d11 | d11 | js16 | d11 | h11 | | | |
| | DIN 844L | DIN 844L | DIN 327D | DIN 327D | DIN 844K | DORMER | DIN 851 | DORMER | DORMER | DIN 851 | DIN 850 | DORMER | DORMER | DORMER |
| | 10.00 - 50.00 | 10.00 - 32.00 | 2.00 - 25.00 | 2.00 - 25.00 | 3.00 - 30.00 | 3.00 - 25.00 | 11.00 - 50.00 | 12.50 - 1.61/64 | 40.00 - 63.00 | 16.00 - 32.00 | 4.50 - 45.50 | 10.50 - 45.50 | 13.00 - 1.1/2 | 1/2 - 1.1/2 |
| | e 56 | e 56 | e 57 | e 57 | e 58 | e 59 | e 60 | e 61 | e 62 | e 63 | e 64 | e 65 | e 67 | e 68 |
| 1.1 | ●45G | ●90G | ■55S | ■110S | ■50S | ■50S | ■35P | ■25P | ■35P | ■40P | ■40P | ■25P | ■20P | ■20P |
| 1.2 | ■35G | ■70G | ■45S | ■90S | ■40S | ■40S | ■35P | ■25P | ■30P | ■40P | ■40P | ■25P | ■20P | ■20P |
| 1.3 | ■30H | ■65H | ●40T | ■75T | ●35T | ●35T | ■30O | ■20O | ■30O | ■30O | ■30O | ■20O | ■15O | ■15O |
| 1.4 | ●25H | ■55H | ●35T | ■65T | ●30T | ●30T | ■25O | ■15O | ■20O | ■25O | ■25O | ■20O | ■15O | ■15O |
| 1.5 | | ●35I | | ●45U | | | ■20N | ●10N | ■15N | ■20N | ■20N | ●10N | ●10N | ●10N |
| 1.6 | | ●15I | | ●20U | | | ■15N | ●10N | ■10N | ■15N | ■15N | ●10N | ●5N | ●5N |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ●20L | ●30L | ●25Y | ●35Y | ●25Y | ●25Y | ■20M | ■15M | ■15M | ■25M | ■25M | ■15M | ■10M | ■10M |
| 2.2 | | | | | | | ■15M | ●10M | ■10M | ■15M | ■15M | ■10M | ●10M | ●10M |
| 2.3 | | ●15L | | ●20Y | | | ■10M | ●10M | ■10M | ■15M | ■15M | ●10M | ●5M | ●5M |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ●25G | ■40G | ●30S | ■50S | ●30S | ●30S | ■20P | ■20P | ■25P | ■25P | ■25P | ■20P | ■15P | ■15P |
| 3.2 | ●20G | ■35G | ●25S | ■40S | ●25S | ●25S | ■20P | ■20P | ■20P | ■20P | ■20P | ■20P | ■15P | ■15P |
| 3.3 | ●35H | ■55H | ●45T | ■70T | ●40T | ●40T | ■30O | ■20O | ■30O | ■35O | ■30O | ■20O | ■15O | ■15O |
| 3.4 | ●20H | ■35H | ●30T | ■45T | ●25T | ●25T | ■20O | ■10O | ■20O | ■20O | ■20O | ■15O | ■10O | ■10O |
| 4.1 | ●25J | ●30J | ■30V | ■40V | ■30V | ■30V | ■30P | ■20P | ■35P | ■30P | ■30P | ■20P | ■15P | ■15P |
| 4.2 | ●20J | ■25J | ●25V | ■30V | ●25V | ●25V | ■20P | ●15P | ■20P | ■20P | ■20P | ●15P | ●10P | ●10P |
| 4.3 | | ●10J | | ●14V | | | ■10O | ●5O | ■10O | ■10O | ■10O | ●10O | ●5O | ●5O |
| 5.1 | ●45J | ●85J | ■50V | ■105V | ■50V | ■50V | ■35P | ■25P | ■35P | ■40P | ■35P | ■25P | ■20P | ■20P |
| 5.2 | ●10I | ■15I | ●15U | ■20V | ●15U | ●15U | ■10O | ●5O | ■5O | ■10O | ■10O | ●5O | ●5O | ●5O |
| 5.3 | | ●10J | | ●10V | | | ■5N | ●5N | ■5N | ■5N | ■5N | ●5N | ●5N | ●5N |
| 6.1 | ●65I | ●125I | ■85U | ■170U | ■80U | ■80U | ■100Q | ■50Q | ■30Q | ■110Q | ■100Q | ■50Q | ■40Q | ■40Q |
| 6.2 | ■65I | ■125I | ■85U | ■170U | ■80U | ■80U | ■100P | ■55P | ■35P | ■110P | ■100P | ■55P | ■45P | ■45P |
| 6.3 | ■65I | ■125I | ■85U | ■170U | ■80U | ■80U | ■35P | ■20P | ■35P | ■40P | ■100P | ■55P | ■15P | ■15P |
| 6.4 | | ●15I | | ●25V | | | ■15O | ■5O | ■10O | ■15O | ■15O | ●5O | ●5O | ●5O |
| 7.1 | | | ●220X | ●435X | ●200X | ●200X | ■250R | ■60R | ■70R | ■275R | ■260R | ■65R | ■50R | ■50R |
| 7.2 | ●160K | ●325K | ●220X | ●435X | ●200X | ●200X | ■250R | ■50R | ■70R | ■275R | ■260R | ■50R | ■40R | ■40R |
| 7.3 | ●65K | ●125K | ●85X | ●170X | ●80X | ●80X | ■65R | ■30R | ■30R | ■70R | ■66R | ■35R | ■25R | ■25R |
| 7.4 | | ●65G | | ●85S | | | ■45Q | ●20Q | ■20Q | ■45Q | ■44Q | ●20Q | ●17Q | ●17Q |
| 8.1 | ●65I | ●130I | ●90U | ●175U | ●80U | ●80U | ■100R | ●50R | ■35R | ■110R | ■100R | ●50R | ●40R | ●40R |
| 8.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | ■45Q | ●20Q | ■20Q | ■45Q | ■45Q | ●20Q | | |




| | C830 | C831 | C710 | C700 | D200 | D763 | D745 | D747 | D752 | D753 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.00 - 32.00 | 12.00 - 32.00 | 1/16 - 1/2 | 1.00 - 20.00 | 50.00 - 200.00 | 63.00 - 125.00 | 50.00 - 315.00 | 32.00 - 315.00 | 200.00 - 350.00 | 250.00 - 350.00 |
| | e 69 | e 70 | e 71 | e 72 | e 73 | e 73 | e 75 | e 77 | e 80 | e 80 |
| 1.1 | ■30P | ■30P | ■20P | ■35P | ■45P | ■45P | ■40R | ■40R | ■40R | ■40R |
| 1.2 | ■30P | ■30P | ■20P | ■35P | ■40P | ■40P | ■30R | ■30R | ■30R | ■30R |
| 1.3 | ■25O | ■25O | ■15O | ■25O | ■35P | ■35P | ■30R | ■30R | ■30R | ■30R |
| 1.4 | ■20O | ■20O | ■15O | ■25O | ■30P | ■30P | ■20S | ■20S | ■20S | ■20S |
| 1.5 | ■15N | ■15N | ●10N | ■15N | ■20P | ■20P | | | | |
| 1.6 | ■10N | ■10N | ●10N | ■15N | ■10P | ■10P | | | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ■20M | ■20M | ■15M | ■20M | ■30P | ■30P | ●10S | ●10S | ●10S | ●10S |
| 2.2 | ■15M | ■15M | ■10M | ■15M | ■20P | ■20P | ●10S | ●10S | ●10S | ●10S |
| 2.3 | ■10M | ■10M | ●5M | ■10M | ■10Q | ■10Q | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ■20P | ■20P | ■20P | ■20P | ■30Q | ■30Q | ■40R | ■40R | ■40R | ■40R |
| 3.2 | ■15P | ■15P | ■15P | ■15P | ■25Q | ■25Q | ■40R | ■40R | ■40R | ■40R |
| 3.3 | ■25O | ■25O | ■15O | ■25O | ■40Q | ■40Q | ■30R | ■30R | ■30R | ■30R |
| 3.4 | ■15O | ■15O | ■10O | ■15O | ■25Q | ■25Q | | | | |
| 4.1 | ■25P | ■25P | ■15P | ■25P | ■30N | ■30N | | | | |
| 4.2 | ■15P | ■15P | ■10P | ■20P | ■20O | ■20O | | | | |
| 4.3 | ■10O | ■10O | ●5O | ■10O | ■15O | ■15O | | | | |
| 5.1 | ■30P | ■30P | ■20P | ■35P | ■40P | ■40P | | | | |
| 5.2 | ■10O | ■10O | ■5O | ■10O | ■15O | ■15O | | | | |
| 5.3 | ■5N | ■5N | ●5N | ■5N | ■10M | ■10M | | | | |
| 6.1 | ■90Q | ■90Q | ■40Q | ■90Q | ■150P | ■150P | ■200R | ■200R | ■200R | ■200R |
| 6.2 | ■90P | ■90P | ■45P | ■90P | ■150P | ■150P | ■200T | ■200T | ■200T | ■200T |
| 6.3 | ■75P | ■75P | ■45P | ■90P | ■150P | ■150P | ■200T | ■200T | ■200T | ■200T |
| 6.4 | ■10O | ■10O | ●5O | ■15O | ■15M | ■15M | | | | |
| 7.1 | ■190R | ■190R | ■55R | ■245R | ■400Q | ■400Q | ■600T | ■600T | ■600T | ■600T |
| 7.2 | ■190R | ■190R | ■40R | ■230R | ■400Q | ■400Q | ■500T | ■500T | ■500T | ■500T |
| 7.3 | ■55R | ■55R | ■25R | ■60R | ■100Q | ■100Q | ■500T | ■500T | ■500T | ■500T |
| 7.4 | ■35Q | ■35Q | ●15Q | ■40Q | ■70Q | ■70Q | | | | |
| 8.1 | ■75R | ■75R | | | ■150M | ■150M | ■60T | ■60T | ■60T | ■60T |
| 8.2 | | | | | | | | | | |
| 8.3 | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | |
| 10.1 | ■35Q | ■35Q | ●15Q | ■40Q | | | | | | |

| | D750 | D751 | D400 | D420 | D402 | D422 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | HSS | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E |
| | | | N | N | NR | NR |
| | Z 128-220 | Z 160-350 | Z 8-12 | Z 8-12 | Z 6-12 | Z 6-10 |
| | | | λ30° | λ30° | λ30° | λ30° |
| | 5T | 5T | | TiCN | | TiCN |
| | | | js16 | js16 | js16 | js16 |
| | DORMER | DORMER | DIN 1880 | DIN 1880 | DIN 1880 | DIN 1880 |
| |  |  |  |  |  |  |
| | 200.00 - 350.00 | 200.00 - 350.00 | 40.00 - 100.00 | 40.00 - 100.00 | 40.00 - 125.00 | 40.00 - 100.00 |
| | **e 81** | **e 81** | **e 82** | **e 82** | **e 83** | **e 83** |
| 1.1 | ■40R | ■40R | ■40J | ■75J | ■40J | ■75J |
| 1.2 | ■30R | ■30R | ■40J | ■75J | ■40J | ■75J |
| 1.3 | ■30R | ■30R | ■30I | ■65I | ■30I | ■65I |
| 1.4 | ■20S | ■20S | ■25I | ■50I | ■25I | ■50I |
| 1.5 | | | ●20H | ■35H | ●20H | ■35H |
| 1.6 | | | ●15H | ■30H | ●15H | ■30H |
| 1.7 | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | |
| 2.1 | ●10S | ●10S | ■25H | ■35H | ■25H | ■35H |
| 2.2 | ●10S | ●10S | ●15G | ■30G | ●15G | ■30G |
| 2.3 | | | ■10G | ■20G | ■10G | ■20G |
| 2.4 | | | | | | |
| 3.1 | ■40R | ■40R | ■20J | ■35J | ■20J | ■35J |
| 3.2 | ■40R | ■40R | ■20J | ■30J | ■20J | ■30J |
| 3.3 | ■30R | ■30R | ■30I | ■50I | ■30I | ■50I |
| 3.4 | | | ■20I | ■30I | ■20I | ■30I |
| 4.1 | | | ■30J | ■35J | ■30J | ■35J |
| 4.2 | | | ●20I | ■25I | ●20I | ■25I |
| 4.3 | | | ●10I | ■15I | ●10I | ■15I |
| 5.1 | | | ■35J | ■75J | ■35J | ■75J |
| 5.2 | | | ●10I | ■20I | ●10I | ■20I |
| 5.3 | | | ●5H | ■10H | ●5H | ■10H |
| 6.1 | ■200R | ■200R | ■105M | ■150M | ■105M | ■150M |
| 6.2 | ■200T | ■200T | ■105K | ■150K | ■105K | ■150K |
| 6.3 | ■200T | ■200T | ■35K | ■50K | ■35K | ■50K |
| 6.4 | | | ●15H | ■20H | ●15H | ■20H |
| 7.1 | ■600T | ■600T | ●260N | ●260N | ●260N | ●260N |
| 7.2 | ■500T | ■500T | ■260N | ■260N | ■260N | ■260N |
| 7.3 | ■500T | ■500T | ■65N | ■135N | ■65N | ■135N |
| 7.4 | | | ●45L | ■75L | ●45L | ■75L |
| 8.1 | ■60T | ■60T | ●105N | ■120N | ●105N | ■120N |
| 8.2 | | | ●30N | ●60N | ●30N | ●60N |
| 8.3 | | | ●5L | ●15L | ●5L | ●15L |
| 9.1 | | | | | | |
| 10.1 | | | ●45K | ■125K | ●45K | ■125K |

DORMER

HM

| Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z >4 | Ø | Ae (x Ø) | Ap (x Ø) | fz | Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ø | <0,5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.035 | 0.040 | 0.050 | 0.055 | 0.060 | 0.070 |
| B | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 |
| C | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.017 | 0.025 | 0.033 | 0.040 | 0.045 | 0.065 | 0.080 | 0.090 | 0.105 | 0.120 | 0.130 |

■ ■ ● | Ap / Ae | 1.0 | 0.2 - 0.5

| Ø | <0,5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | | | | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.060 | 0.075 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.120 |
| B | | | | | 0.015 | 0.030 | 0.040 | 0.055 | 0.065 | 0.075 | 0.090 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.150 | 0.170 |
| C | | | | | 0.015 | 0.030 | 0.040 | 0.055 | 0.085 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.150 | 0.170 | 0.200 | 0.220 |

■ ■ ■ | Ap / Ae | 0.05 - 0.15 | 1.0 - 2.0

| Ø | <0,5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | | | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.020 | 0.027 | 0.035 | 0.040 | 0.050 | 0.055 | 0.060 |
| B | | | | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
| C | | | | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.050 | 0.065 | 0.080 | 0.090 | 0.105 | 0.120 |

● ■ | Ap / Ae | 0.3 - 0.6 | 0.5 - 1.0



| Ø | <0,5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | | | | 0.010 | 0.017 | 0.023 | 0.028 | 0.032 | 0.040 | 0.050 | 0.055 | 0.070 | 0.080 | | |
| B | | | | | 0.015 | 0.022 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.085 | 0.100 | | |
| C | | | | | 0.015 | 0.022 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.085 | 0.100 | | |

■ ■ | Ap / Ae | 0.01 - 0.05 | 0.01 - 0.05

■ Excellent
Sehr gut
Uitstekend
Excellent
Excelente
Excelente

● Good
Gut
Acceptabel
Acceptable
Bueno
Bom

HSS | HSS-E | HSS-E-PM

| Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z >4 | Ø | Ae (x Ø) | Ap (x Ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ● | | |    | 1.0 | 0.2 - 0.5 |
| ■ | ■ | ■ | |    | 0.05 - 0.15 | 1.0 - 2.0 |
| ■ | ■ | ● | |    | 0.15 - 0.30 | 1.0 - 1.5 |
| | ■ | | |     | 0.3 - 0.8 | 0.5 - 1.5 |



**Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25%**

| Ø | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,004 | 0,008 | 0,013 | 0,017 | 0,024 | 0,029 | 0,043 | 0,060 | 0,072 | 0,084 | 0,096 | 0,097 | 0,096 | 0,099 | 0,105 | 0,109 | 0,108 | 0,106 | 0,108 | 0,108 | 0,105 |
| B | 0,004 | 0,007 | 0,012 | 0,015 | 0,022 | 0,026 | 0,039 | 0,054 | 0,065 | 0,076 | 0,086 | 0,087 | 0,086 | 0,089 | 0,095 | 0,098 | 0,097 | 0,095 | 0,097 | 0,097 | 0,095 |
| C | 0,003 | 0,006 | 0,011 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,035 | 0,049 | 0,058 | 0,068 | 0,078 | 0,079 | 0,078 | 0,080 | 0,085 | 0,088 | 0,087 | 0,086 | 0,087 | 0,087 | 0,085 |
| D | 0,004 | 0,007 | 0,011 | 0,014 | 0,020 | 0,024 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | 0,082 | 0,081 | 0,084 | 0,089 | 0,099 | 0,091 | 0,097 | 0,091 | 0,101 | 0,101 |
| E | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,035 | 0,042 | 0,063 | 0,087 | 0,105 | 0,122 | 0,140 | 0,141 | 0,140 | 0,144 | 0,153 | 0,171 | 0,157 | 0,168 | 0,157 | 0,175 | 0,175 |
| F | 0,007 | 0,009 | 0,013 | 0,018 | 0,021 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,050 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,079 | 0,079 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| G | | | | | | 0,026 | 0,034 | 0,036 | 0,043 | 0,050 | 0,057 | 0,064 | 0,071 | 0,071 | 0,054 | 0,053 | 0,054 | 0,053 | 0,056 | 0,057 | 0,060 |
| H | | | | | | 0,023 | 0,031 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,058 | 0,064 | 0,064 | 0,049 | 0,048 | 0,049 | 0,048 | 0,050 | 0,051 | 0,054 |
| I | | | | | | 0,021 | 0,028 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,058 | 0,044 | 0,043 | 0,044 | 0,043 | 0,045 | 0,046 | 0,049 |
| J | | | | | | 0,024 | 0,031 | 0,033 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,059 | 0,065 | 0,065 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,051 | 0,052 | 0,055 |
| K | | | | | | 0,035 | 0,047 | 0,065 | 0,079 | 0,092 | 0,105 | 0,088 | 0,098 | 0,097 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,115 | 0,118 | 0,123 |
| L | | | | | | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,020 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,039 | 0,040 | 0,042 | 0,042 |
| M | | 0,008 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,031 | 0,041 | 0,057 | 0,069 | 0,080 | 0,091 | 0,103 | 0,114 | 0,090 | 0,103 | 0,085 | 0,091 | 0,097 | 0,110 | 0,107 | 0,086 |
| N | | 0,007 | 0,011 | 0,016 | 0,021 | 0,028 | 0,037 | 0,051 | 0,062 | 0,072 | 0,082 | 0,093 | 0,103 | 0,081 | 0,093 | 0,077 | 0,082 | 0,087 | 0,099 | 0,096 | 0,077 |
| O | | 0,006 | 0,010 | 0,015 | 0,019 | 0,025 | 0,033 | 0,046 | 0,056 | 0,065 | 0,074 | 0,083 | 0,092 | 0,073 | 0,083 | 0,069 | 0,074 | 0,079 | 0,089 | 0,087 | 0,070 |
| P | | 0,007 | 0,010 | 0,016 | 0,020 | 0,027 | 0,035 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,079 | 0,088 | 0,098 | 0,078 | 0,088 | 0,073 | 0,079 | 0,084 | 0,094 | 0,092 | 0,074 |
| Q | | 0,009 | 0,014 | 0,021 | 0,026 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,079 | 0,092 | 0,106 | 0,089 | 0,099 | 0,098 | 0,111 | 0,111 | 0,119 | 0,127 | 0,143 | 0,139 | 0,148 |
| R | | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,029 | 0,038 | 0,047 | 0,056 | 0,065 | 0,073 | 0,083 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,104 | 0,104 | 0,108 | 0,108 |
| S | | 0,010 | 0,015 | 0,023 | 0,029 | 0,039 | 0,051 | 0,071 | 0,086 | 0,100 | 0,114 | 0,129 | 0,143 | 0,113 | 0,129 | 0,107 | 0,114 | 0,122 | 0,137 | 0,133 | 0,107 |
| T | | 0,009 | 0,014 | 0,021 | 0,026 | 0,035 | 0,046 | 0,064 | 0,077 | 0,090 | 0,103 | 0,116 | 0,129 | 0,102 | 0,116 | 0,096 | 0,103 | 0,110 | 0,123 | 0,120 | 0,096 |
| U | | 0,008 | 0,012 | 0,019 | 0,023 | 0,032 | 0,041 | 0,058 | 0,070 | 0,081 | 0,092 | 0,104 | 0,116 | 0,092 | 0,104 | 0,087 | 0,092 | 0,099 | 0,111 | 0,108 | 0,087 |
| V | | 0,009 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,044 | 0,061 | 0,074 | 0,086 | 0,098 | 0,110 | 0,123 | 0,097 | 0,110 | 0,092 | 0,098 | 0,105 | 0,118 | 0,115 | 0,092 |
| X | | 0,012 | 0,017 | 0,026 | 0,033 | 0,045 | 0,059 | 0,082 | 0,099 | 0,115 | 0,132 | 0,111 | 0,124 | 0,122 | 0,139 | 0,139 | 0,148 | 0,158 | 0,178 | 0,173 | 0,186 |
| Y | | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,036 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | 0,081 | 0,092 | 0,104 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,130 | 0,130 | 0,136 | 0,136 |


■ Excellent
Sehr gut
Uitstekend
Excellent
Excelente
Excelente

● Good
Gut
Acceptabel
Acceptable
Bueno
Bom

HSS | HSS-E | HSS-E-PM

**Ø** — **Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25%**

| | Ø | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C800 C801 C810 C820 C822 C825**  | M | | 0.017 | 0.022 | 0.036 | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 0.045 | 0.047 | | | | | | | |
| | N | | 0.022 | 0.027 | 0.045 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.06 | 0.062 | | | | | | | |
| | O | | 0.025 | 0.03 | 0.052 | 0.055 | 0.056 | 0.058 | 0.06 | 0.062 | | | | | | | |
| | P | | 0.030 | 0.043 | 0.063 | 0.064 | 0.062 | 0.068 | 0.07 | 0.072 | | | | | | | |
| | Q | | 0.045 | 0.048 | 0.063 | 0.064 | 0.066 | 0.068 | 0.07 | 0.072 | | | | | | | |
| | R | | 0.055 | 0.07 | 0.115 | 0.119 | 0.123 | 0.126 | 0.128 | 0.13 | | | | | | | |

| | Ø | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C830 C835 C837 C831**  | M | | 0.036 | 0.045 | 0.057 | 0.064 | 0.074 | 0.084 | | | | | | | | | |
| | N | | 0.048 | 0.058 | 0.073 | 0.084 | 0.095 | 0.105 | | | | | | | | | |
| | O | | 0.052 | 0.063 | 0.081 | 0.092 | 0.103 | 0.114 | | | | | | | | | |
| | P | | 0.059 | 0.071 | 0.089 | 0.1 | 0.112 | 0.125 | | | | | | | | | |
| | Q | | 0.072 | 0.088 | 0.106 | 0.12 | 0.133 | 0.147 | | | | | | | | | |
| | R | | 0.079 | 0.095 | 0.114 | 0.13 | 0.143 | 0.157 | | | | | | | | | |

| | Ø | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C700 C710**   | M | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | | | |
| | N | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | | | | | | | | | | |
| | O | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| | P | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| | Q | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | | | | | | | | | |
| | R | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | | | | | | | | | |

| | Ø | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D745 D747 D750 D751 D752 D753**  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R | | | | | | 0.040 | | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
| | S | | | | | | 0.020 | | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| | T | | | | | | 0.060 | | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ø | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D200 D763**  Ap= 0.1 X Ø | M | | | | | | | | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | | |
| | N | | | | | | | | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.105 | 0.115 | | |
| | O | | | | | | | | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.105 | 0.110 | 0.120 | | |
| | P | | | | | | | | 0.080 | 0.090 | 0.095 | 0.110 | 0.115 | 0.115 | 0.125 | | |
| | Q | | | | | | | | 0.090 | 0.100 | 0.105 | 0.110 | 0.115 | 0.125 | 0.135 | | |

| | Ø | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D402 D422**  Ae= 0.75 x Ø Ap= 0.25 x Ø | G | 0.042 | 0.049 | 0.040 | 0.047 | 0.040 | 0.037 |
| | H | 0.050 | 0.059 | 0.047 | 0.055 | 0.048 | 0.044 |
| | I | 0.062 | 0.071 | 0.058 | 0.066 | 0.058 | 0.054 |
| | J | 0.082 | 0.095 | 0.078 | 0.090 | 0.078 | 0.073 |
| | K | 0.118 | 0.140 | 0.110 | 0.130 | 0.110 | 0.103 |
| | L | 0.145 | 0.171 | 0.136 | 0.160 | 0.136 | 0.127 |
| | M | 0.185 | 0.160 | 0.170 | 0.200 | 0.170 | 0.160 |
| | N | 0.270 | 0.320 | 0.250 | 0.290 | 0.250 | 0.230 |

| | Ø | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D400 D420**  Ae= 0.75 x Ø Ap= 0.1 x Ø | G | 0.042 | 0.049 | 0.040 | 0.047 | 0.040 |
| | H | 0.050 | 0.059 | 0.047 | 0.055 | 0.048 |
| | I | 0.062 | 0.071 | 0.058 | 0.066 | 0.058 |
| | J | 0.082 | 0.095 | 0.078 | 0.090 | 0.078 |
| | K | 0.118 | 0.140 | 0.110 | 0.130 | 0.110 |
| | L | 0.145 | 0.171 | 0.136 | 0.160 | 0.136 |
| | M | 0.185 | 0.160 | 0.170 | 0.200 | 0.170 |
| | N | 0.270 | 0.320 | 0.250 | 0.290 | 0.250 |

**S802HA** HM P9 N Z 2 λ30° DIN 6535HA Alcrona DIN 6527K


**S802HB** HM P9 N Z 2 λ30° DIN 6535HB Alcrona DIN 6527K


# S802HA
# S802HB

- Slot Drill
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer
- Fresas Frontales
- Fresa de Ranhurar

**S802HA; S802HB**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| ▪ | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | |




| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | S802HA | S802HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 3 | 3 | 38 | 2 | S802HA1.0 | |
| 1.50 | 3 | 3 | 38 | 2 | S802HA1.5 | |
| 1.80 | 6 | 3 | 50 | 2 | S802HA1.8 | S802HB1.8 |
| 2.00 | 6 | 3 | 50 | 2 | S802HA2.0 | S802HB2.0 |
| 2.50 | 6 | 3 | 50 | 2 | S802HA2.5 | S802HB2.5 |
| 2.80 | 6 | 4 | 50 | 2 | S802HA2.8 | S802HB2.8 |
| 3.00 | 6 | 4 | 50 | 2 | S802HA3.0 | S802HB3.0 |
| 3.50 | 6 | 4 | 50 | 2 | S802HA3.5 | S802HB3.5 |
| 3.80 | 6 | 5 | 54 | 2 | S802HA3.8 | S802HB3.8 |
| 4.00 | 6 | 5 | 54 | 2 | S802HA4.0 | S802HB4.0 |
| 4.50 | 6 | 5 | 54 | 2 | S802HA4.5 | S802HB4.5 |
| 4.80 | 6 | 6 | 54 | 2 | S802HA4.8 | S802HB4.8 |
| 5.00 | 6 | 6 | 54 | 2 | S802HA5.0 | S802HB5.0 |
| 5.75 | 6 | 7 | 54 | 2 | S802HA5.75 | S802HB5.75 |
| 6.00 | 6 | 7 | 54 | 2 | S802HA6.0 | S802HB6.0 |
| 6.75 | 8 | 8 | 58 | 2 | S802HA6.75 | S802HB6.75 |
| 7.00 | 8 | 8 | 58 | 2 | S802HA7.0 | S802HB7.0 |
| 7.75 | 8 | 9 | 58 | 2 | S802HA7.75 | S802HB7.75 |
| 8.00 | 8 | 9 | 58 | 2 | S802HA8.0 | S802HB8.0 |
| 9.00 | 10 | 10 | 66 | 2 | S802HA9.0 | S802HB9.0 |
| 9.70 | 10 | 11 | 66 | 2 | S802HA9.7 | S802HB9.7 |
| 10.00 | 10 | 11 | 66 | 2 | S802HA10.0 | S802HB10.0 |
| 11.70 | 12 | 12 | 73 | 2 | S802HA11.7 | S802HB11.7 |
| 12.00 | 12 | 12 | 73 | 2 | S802HA12.0 | S802HB12.0 |
| 13.70 | 14 | 14 | 75 | 2 | S802HA13.7 | S802HB13.7 |
| 14.00 | 14 | 14 | 75 | 2 | S802HA14.0 | S802HB14.0 |
| 15.70 | 16 | 16 | 82 | 2 | S802HA15.7 | S802HB15.7 |
| 16.00 | 16 | 16 | 82 | 2 | S802HA16.0 | S802HB16.0 |
| 17.70 | 18 | 18 | 84 | 2 | S802HA17.7 | S802HB17.7 |
| 18.00 | 18 | 18 | 84 | 2 | S802HA18.0 | S802HB18.0 |
| 19.70 | 20 | 20 | 92 | 2 | S802HA19.7 | S802HB19.7 |
| 20.00 | 20 | 20 | 92 | 2 | S802HA20.0 | S802HB20.0 |

**S812HA**





**S812HB**




# S812HA
# S812HB

- Slot Drill
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer
- Fresas Frontales
- Fresa de Ranhurar

**S812HA; S812HB** ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2




| S812HA | S812HB |
|---|---|
|  |  |
| 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 |


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | S812HA | S812HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 6 | 6 | 57 | 2 | S812HA2.0 | S812HB2.0 |
| 2.50 | 6 | 7 | 57 | 2 | S812HA2.5 | S812HB2.5 |
| 3.00 | 6 | 7 | 57 | 2 | S812HA3.0 | S812HB3.0 |
| 3.50 | 6 | 7 | 57 | 2 | S812HA3.5 | S812HB3.5 |
| 4.00 | 6 | 8 | 57 | 2 | S812HA4.0 | S812HB4.0 |
| 4.50 | 6 | 8 | 57 | 2 | S812HA4.5 | S812HB4.5 |
| 5.00 | 6 | 10 | 57 | 2 | S812HA5.0 | S812HB5.0 |
| 6.00 | 6 | 10 | 57 | 2 | S812HA6.0 | S812HB6.0 |
| 7.00 | 8 | 13 | 63 | 2 | S812HA7.0 | S812HB7.0 |
| 8.00 | 8 | 16 | 63 | 2 | S812HA8.0 | S812HB8.0 |
| 9.00 | 10 | 16 | 72 | 2 | S812HA9.0 | S812HB9.0 |
| 10.00 | 10 | 19 | 72 | 2 | S812HA10.0 | S812HB10.0 |
| 12.00 | 12 | 22 | 83 | 2 | S812HA12.0 | S812HB12.0 |
| 14.00 | 14 | 22 | 83 | 2 | S812HA14.0 | S812HB14.0 |
| 16.00 | 16 | 26 | 92 | 2 | S812HA16.0 | S812HB16.0 |
| 18.00 | 18 | 26 | 92 | 2 | S812HA18.0 | S812HB18.0 |
| 20.00 | 20 | 32 | 104 | 2 | S812HA20.0 | S812HB20.0 |





# S902
# S922

- End Mill
- Schaftfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises de finition
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S902 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | |
| | ▪ | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | |
| S922 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | ▪ | 1.6 | 4.2 | 4.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | |




| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | S902 | S922 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 3 | 6 | 38 | 2 | S9022.0 | S9222.0 [1] |
| 2.50 | 3 | 9 | 38 | 2 | S9022.5 | S9222.5 [1] |
| 3.00 | 3 | 12 | 38 | 2 | S9023.0 | S9223.0 [1] |
| 4.00 | 4 | 14 | 50 | 2 | S9024.0 | S9224.0 [1] |
| 5.00 | 5 | 16 | 50 | 2 | S9025.0 | S9225.0 [1] |
| 6.00 | 6 | 19 | 57 | 2 | S9026.0 | S9226.0 |
| 7.00 | 8 | 19 | 63 | 2 | S9027.0 | S9227.0 |
| 8.00 | 8 | 19 | 63 | 2 | S9028.0 | S9228.0 |
| 9.00 | 10 | 21 | 72 | 2 | S9029.0 | S9229.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 2 | S90210.0 | S92210.0 |
| 12.00 | 12 | 25 | 73 | 2 | S90212.0 | S92212.0 |
| 14.00 | 14 | 30 | 83 | 2 | S90214.0 | S92214.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 2 | S90216.0 | S92216.0 |
| 18.00 | 18 | 32 | 92 | 2 | S90218.0 | S92218.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 2 | S90220.0 | S92220.0 |

[1] Cylindrical shank / Zylinderschaft / Cilindrische schacht / Queue cylindrique / Mango cilíndrico / Encabadouro Cilindrico

DORMER

**S803HA** HM P9 N Z 3 λ30° DIN 6535HA Alcrona DIN 6527K


**S803HB** HM P9 N Z 3 λ30° DIN 6535HB Alcrona DIN 6527K

# S803HA
# S803HB

- Slot Drill
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer
- Fresas Frontales
- Fresa de Ranhurar

**S803HA; S803HB**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| 2.3 | 2.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | |




| S803HA | S803HB |
|---|---|
|  |  |
| 1.00 - 20.00 | 1.80 - 20.00 |

| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | S803HA | S803HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 3 | 3 | 38 | 3 | S803HA1.0 | |
| 1.50 | 3 | 3 | 38 | 3 | S803HA1.5 | |
| 1.80 | 6 | 3 | 50 | 3 | S803HA1.8 | S803HB1.8 |
| 2.00 | 6 | 3 | 50 | 3 | S803HA2.0 | S803HB2.0 |
| 2.50 | 6 | 3 | 50 | 3 | S803HA2.5 | S803HB2.5 |
| 2.80 | 6 | 4 | 50 | 3 | S803HA2.8 | S803HB2.8 |
| 3.00 | 6 | 4 | 50 | 3 | S803HA3.0 | S803HB3.0 |
| 3.50 | 6 | 4 | 50 | 3 | S803HA3.5 | S803HB3.5 |
| 3.80 | 6 | 5 | 54 | 3 | S803HA3.8 | S803HB3.8 |
| 4.00 | 6 | 5 | 54 | 3 | S803HA4.0 | S803HB4.0 |
| 4.50 | 6 | 5 | 54 | 3 | S803HA4.5 | S803HB4.5 |
| 4.80 | 6 | 6 | 54 | 3 | S803HA4.8 | S803HB4.8 |
| 5.00 | 6 | 6 | 54 | 3 | S803HA5.0 | S803HB5.0 |
| 5.75 | 6 | 7 | 54 | 3 | S803HA5.75 | S803HB5.75 |
| 6.00 | 6 | 7 | 54 | 3 | S803HA6.0 | S803HB6.0 |
| 6.75 | 8 | 8 | 58 | 3 | S803HA6.75 | S803HB6.75 |
| 7.00 | 8 | 8 | 58 | 3 | S803HA7.0 | S803HB7.0 |
| 7.75 | 8 | 9 | 58 | 3 | S803HA7.75 | S803HB7.75 |
| 8.00 | 8 | 9 | 58 | 3 | S803HA8.0 | S803HB8.0 |
| 9.00 | 10 | 10 | 66 | 3 | S803HA9.0 | S803HB9.0 |
| 9.70 | 10 | 11 | 66 | 3 | S803HA9.7 | S803HB9.7 |
| 10.00 | 10 | 11 | 66 | 3 | S803HA10.0 | S803HB10.0 |
| 11.70 | 12 | 12 | 73 | 3 | S803HA11.7 | S803HB11.7 |
| 12.00 | 12 | 12 | 73 | 3 | S803HA12.0 | S803HB12.0 |
| 13.70 | 14 | 14 | 75 | 3 | S803HA13.7 | S803HB13.7 |
| 14.00 | 14 | 14 | 75 | 3 | S803HA14.0 | S803HB14.0 |
| 15.70 | 16 | 16 | 82 | 3 | S803HA15.7 | S803HB15.7 |
| 16.00 | 16 | 16 | 82 | 3 | S803HA16.0 | S803HB16.0 |
| 17.70 | 18 | 18 | 84 | 3 | S803HA17.7 | S803HB17.7 |
| 18.00 | 18 | 18 | 84 | 3 | S803HA18.0 | S803HB18.0 |
| 19.70 | 20 | 20 | 92 | 3 | S803HA19.7 | S803HB19.7 |
| 20.00 | 20 | 20 | 92 | 3 | S803HA20.0 | S803HB20.0 |

**S813HA** HM P9 N Z 3 λ30° DIN 6535HA Alcrona DIN 6527L


**S813HB** HM P9 N Z 3 λ30° DIN 6535HB Alcrona DIN 6527L


# S813HA
# S813HB

- Slot Drill
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer
- Fresas Frontales
- Fresa de Ranhurar

**S813HA; S813HB**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| ▪ | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | | | | | |





| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | S813HA | S813HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 6 | 6 | 57 | 3 | S813HA2.0 | S813HB2.0 |
| 2.50 | 6 | 7 | 57 | 3 | S813HA2.5 | S813HB2.5 |
| 3.00 | 6 | 7 | 57 | 3 | S813HA3.0 | S813HB3.0 |
| 3.50 | 6 | 7 | 57 | 3 | S813HA3.5 | S813HB3.5 |
| 4.00 | 6 | 8 | 57 | 3 | S813HA4.0 | S813HB4.0 |
| 4.50 | 6 | 8 | 57 | 3 | S813HA4.5 | S813HB4.5 |
| 5.00 | 6 | 10 | 57 | 3 | S813HA5.0 | S813HB5.0 |
| 6.00 | 6 | 10 | 57 | 3 | S813HA6.0 | S813HB6.0 |
| 7.00 | 8 | 13 | 63 | 3 | S813HA7.0 | S813HB7.0 |
| 8.00 | 8 | 16 | 63 | 3 | S813HA8.0 | S813HB8.0 |
| 9.00 | 10 | 16 | 72 | 3 | S813HA9.0 | S813HB9.0 |
| 10.00 | 10 | 19 | 72 | 3 | S813HA10.0 | S813HB10.0 |
| 12.00 | 12 | 22 | 83 | 3 | S813HA12.0 | S813HB12.0 |
| 14.00 | 14 | 22 | 83 | 3 | S813HA14.0 | S813HB14.0 |
| 16.00 | 16 | 26 | 92 | 3 | S813HA16.0 | S813HB16.0 |
| 18.00 | 18 | 26 | 92 | 3 | S813HA18.0 | S813HB18.0 |
| 20.00 | 20 | 32 | 104 | 3 | S813HA20.0 | S813HB20.0 |




# S903
# S933

- End Mill
- Schaftfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises de finition
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S903** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | |
| | ▪ | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | |
| **S933** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | ▪ | 1.6 | 4.2 | 4.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | |




| S903 | S933 |
|---|---|
|  |  |
| 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 |

| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | S903 | S933 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 3 | 6 | 38 | 3 | S9032.0 | S9332.0 [1] |
| 2.50 | 3 | 9 | 38 | 3 | S9032.5 | S9332.5 [1] |
| 3.00 | 3 | 12 | 38 | 3 | S9033.0 | S9333.0 [1] |
| 4.00 | 4 | 14 | 50 | 3 | S9034.0 | S9334.0 [1] |
| 5.00 | 5 | 16 | 50 | 3 | S9035.0 | S9335.0 [1] |
| 6.00 | 6 | 19 | 57 | 3 | S9036.0 | S9336.0 |
| 7.00 | 8 | 19 | 63 | 3 | S9037.0 | S9337.0 |
| 8.00 | 8 | 19 | 63 | 3 | S9038.0 | S9338.0 |
| 9.00 | 10 | 21 | 72 | 3 | S9039.0 | S9339.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 3 | S90310.0 | S93310.0 |
| 12.00 | 12 | 25 | 73 | 3 | S90312.0 | S93312.0 |
| 14.00 | 14 | 30 | 83 | 3 | S90314.0 | S93314.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | S90316.0 | S93316.0 |
| 18.00 | 18 | 32 | 92 | 3 | S90318.0 | S93318.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | S90320.0 | S93320.0 |

[1] Cylindrical shank / Zylinderschaft / Cilindrische schacht / Queue cylindrique / Mango cilíndrico / Encabadouro Cilindrico

**S804HA** HM N Z 4 λ35° DIN 6535HA Alcrona h10 DIN 6527K

**S804HB** HM N Z 4 λ35° DIN 6535HB Alcrona h10 DIN 6527K


# S804HA
# S804HB


- End Mill
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento

**S804HA; S804HB**

▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 6.3 6.4

▪ 2.3 2.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2




| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | S804HA | S804HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 6 | 4 | 50 | 4 | S804HA2.0 | S804HB2.0 |
| 3.00 | 6 | 5 | 50 | 4 | S804HA3.0 | S804HB3.0 |
| 4.00 | 6 | 8 | 54 | 4 | S804HA4.0 | S804HB4.0 |
| 5.00 | 6 | 9 | 54 | 4 | S804HA5.0 | S804HB5.0 |
| 6.00 | 6 | 10 | 54 | 4 | S804HA6.0 | S804HB6.0 |
| 8.00 | 8 | 12 | 58 | 4 | S804HA8.0 | S804HB8.0 |
| 10.00 | 10 | 14 | 66 | 4 | S804HA10.0 | S804HB10.0 |
| 12.00 | 12 | 16 | 73 | 4 | S804HA12.0 | S804HB12.0 |
| 16.00 | 16 | 22 | 82 | 4 | S804HA16.0 | S804HB16.0 |
| 20.00 | 20 | 26 | 92 | 4 | S804HA20.0 | S804HB20.0 |
| 25.00 | 25 | 32 | 121 | 4 | S804HA25.0 | S804HB25.0 |

**S814HA**




**S814HB**





# S814HA
# S814HB

- End Mill
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento

**S814HA; S814HB**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| ▪ | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |




| S814HA | S814HB |
|---|---|
|  |  |
| 2.00 - 25.00 | 2.00 - 25.00 |


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | S814HA | S814HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 6 | 7 | 57 | 4 | S814HA2.0 | S814HB2.0 |
| 3.00 | 6 | 8 | 57 | 4 | S814HA3.0 | S814HB3.0 |
| 4.00 | 6 | 11 | 57 | 4 | S814HA4.0 | S814HB4.0 |
| 5.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | S814HA5.0 | S814HB5.0 |
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | S814HA6.0 | S814HB6.0 |
| 8.00 | 8 | 19 | 63 | 4 | S814HA8.0 | S814HB8.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | S814HA10.0 | S814HB10.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | S814HA12.0 | S814HB12.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | S814HA16.0 | S814HB16.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | S814HA20.0 | S814HB20.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 4 | S814HA25.0 | S814HB25.0 |





# S904
# S944

- End Mill
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S904 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| S944 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | |
| | • | 1.6 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | |




| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | S904 | S944 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 3 | 6 | 38 | 4 | S9042.0 | S9442.0 [1] |
| 2.50 | 3 | 9 | 38 | 4 | S9042.5 | S9442.5 [1] |
| 3.00 | 3 | 12 | 38 | 4 | S9043.0 | S9443.0 [1] |
| 4.00 | 4 | 14 | 50 | 4 | S9044.0 | S9444.0 [1] |
| 5.00 | 5 | 16 | 50 | 4 | S9045.0 | S9445.0 [1] |
| 6.00 | 6 | 19 | 57 | 4 | S9046.0 | S9446.0 |
| 7.00 | 8 | 19 | 63 | 4 | S9047.0 | S9447.0 |
| 8.00 | 8 | 19 | 63 | 4 | S9048.0 | S9448.0 |
| 9.00 | 10 | 21 | 72 | 4 | S9049.0 | S9449.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | S90410.0 | S94410.0 |
| 12.00 | 12 | 25 | 73 | 4 | S90412.0 | S94412.0 |
| 14.00 | 14 | 30 | 83 | 4 | S90414.0 | S94414.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | S90416.0 | S94416.0 |
| 18.00 | 18 | 32 | 92 | 4 | S90418.0 | S94418.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | S90420.0 | S94420.0 |

[1] Cylindrical shank / Zylinderschaft / Cilindrische schacht / Queue cylindrique / Mango cilíndrico / Encabadouro Cilindrico

S501 HM N Z 2 λ30° DIN 6535HA X-CEED h9 DORMER

# S501

- Ball-Nosed End Mill
- Radius Kopierfräser
- Radius-/kopieërfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique
- Fresas con punta esferica
- Fresa Topo Esférico

| S501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 |
| | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | |
| ▪ | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |








| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | r ± 0,01 | S501 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 3 | 3 | 38 | 2 | 0.50 | S5011.0 |
| 1.50 | 3 | 3 | 38 | 2 | 0.75 | S5011.5 |
| 2.00 | 3 | 6 | 38 | 2 | 1.00 | S5012.0 |
| 2.50 | 3 | 7 | 38 | 2 | 1.25 | S5012.5 |
| 3.00 | 3 | 7 | 38 | 2 | 1.50 | S5013.0 |
| 4.00 | 6 | 8 | 57 | 2 | 2.00 | S5014.0 |
| 5.00 | 6 | 10 | 57 | 2 | 2.50 | S5015.0 |
| 6.00 | 6 | 10 | 57 | 2 | 3.00 | S5016.0 |
| 7.00 | 8 | 13 | 63 | 2 | 3.50 | S5017.0 |
| 8.00 | 8 | 16 | 63 | 2 | 4.00 | S5018.0 |
| 9.00 | 10 | 16 | 72 | 2 | 4.50 | S5019.0 |
| 10.00 | 10 | 19 | 72 | 2 | 5.00 | S50110.0 |
| 12.00 | 12 | 22 | 83 | 2 | 6.00 | S50112.0 |
| 16.00 | 16 | 26 | 92 | 2 | 8.00 | S50116.0 |

**S511** HM N Z 4 λ30° DIN 6535HA X-CEED h9 DORMER

# S511

- Ball-Nosed End Mill
- Radius Kopierfräser
- Radius-/kopieërfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique
- Fresas con punta esferica
- Fresa Topo Esférico

| S511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 7.3 |
| | | 7.4 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ▪ | 1.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | | | | | | | | | | | | |




**S511**



3.00 - 16.00

| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | r mm | S511 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 6 | 8 | 80 | 4 | 1.50 | S5113.0 |
| 4.00 | 6 | 11 | 80 | 4 | 2.00 | S5114.0 |
| 5.00 | 6 | 13 | 80 | 4 | 2.50 | S5115.0 |
| 6.00 | 6 | 13 | 80 | 4 | 3.00 | S5116.0 |
| 7.00 | 8 | 16 | 100 | 4 | 3.50 | S5117.0 |
| 8.00 | 8 | 19 | 100 | 4 | 4.00 | S5118.0 |
| 9.00 | 10 | 19 | 100 | 4 | 4.50 | S5119.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 100 | 4 | 5.00 | S51110.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 100 | 4 | 6.00 | S51112.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 100 | 4 | 8.00 | S51116.0 |

# S991

- Solid Carbide Cutter Set — A=Types in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set
- Schaftfräser, Satz — A=Typen in Satz, B=Bohreranzahl, C=Durchmesser im Satz
- VHM Frezenset — A=Type, B=Aantal, C=Diameters
- Coffret de fraises de finition — A=Types de coffrets, B=Nombre de forets dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret
- Juego de Fresas de acabado — A=Tipos en el juego, B=No. Brocas en el Juego, C=Diámetros en el Juego
- Jogo de Fresa de Acabamento — A=Tipos no Jogo, B=No. brocas/jogo, C=Diâmetros por Jogo







| Nr. | A | B | C | S991 |
|---|---|---|---|---|
| 922 | S922 type in | 6 pcs | Ø 3-4-5-6-8-10 mm | S991SET922 |
| 933 | S933 type in | 6 pcs | Ø 3-4-5-6-8-10 mm | S991SET933 |
| 944 | S944 type in | 6 pcs | Ø 3-4-5-6-8-10 mm | S991SET944 |





# C110
# C126

- Slot Drill
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer
- Fresas Frontales
- Fresa de Ranhurar

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C110 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | |
| | ▪ | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | |
| C126 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | |




| $d_1$ Ø Inch / | $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C110 | C126 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.00 | 6 | 2.5 | 47 | 2 | - | - | C1101.0 | C1261.0 |
| | 1.50 | 6 | 3 | 47 | 2 | - | - | C1101.5 | C1261.5 |
| 1/16 | 1.59 | 6 | 3 | 47 | 2 | - | - | C1101/16 | |
| | 1.80 | 6 | 4 | 48 | 2 | - | - | C1101.8 | |
| | 2.00 | 6 | 4 | 48 | 2 | - | - | C1102.0 | C1262.0 |
| 3/32 | 2.38 | 6 | 5 | 49 | 2 | - | - | C1103/32 | |
| | 2.50 | 6 | 5 | 49 | 2 | - | - | C1102.5 | C1262.5 |
| | 2.80 | 6 | 5 | 49 | 2 | - | - | C1102.8 | |
| | 3.00 | 6 | 5 | 49 | 2 | - | - | C1103.0 | C1263.0 |
| 1/8 | 3.18 | 6 | 6 | 50 | 2 | - | - | C1101/8 | |
| | 3.50 | 6 | 6 | 50 | 2 | - | - | C1103.5 | C1263.5 |
| | 3.80 | 6 | 7 | 51 | 2 | - | - | C1103.8 | |
| | 4.00 | 6 | 7 | 51 | 2 | - | - | C1104.0 | C1264.0 |
| | 4.50 | 6 | 7 | 51 | 2 | - | - | C1104.5 | C1264.5 |
| 3/16 | 4.76 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1103/16 | |
| | 4.80 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1104.8 | C1264.8 2)3) |
| | 5.00 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1105.0 | C1265.0 |
| | 5.50 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1105.5 | C1265.5 |
| | 5.75 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1105.75 | C1265.75 2)3) |
| | 6.00 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1106.0 | C1266.0 |
| 1/4 | 6.35 | 10 | 10 | 60 | 2 | - | - | C1101/4 | |
| | 6.50 | 10 | 10 | 60 | 2 | - | - | C1106.5 | C1266.5 |
| | 6.75 | 10 | 10 | 60 | 2 | - | - | C1106.75 | |
| | 7.00 | 10 | 10 | 60 | 2 | - | - | C1107.0 | C1267.0 |

[2] diameter tolerance h10 / Durchmesser-Toleranz h10 / Diameter tolerantie h10 / tolérance sur le diamètre h10 / Tolerancia diámetro h10 / tolerância no diâmetro h10

[3] slot not in P9 tolerance / slot not in P9 tolerance / slot not in P9 tolerance / slot not in P9 tolerance / slot not in P9 tolerance / slot not in P9 tolerance / slot not in P9 tolerance

| $d_1$ Ø Inch / | $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C110 | C126 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.50 | 10 | 10 | 60 | 2 | - | - | C1107.5 | C1267.5 |
| | 7.75 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C1107.75 | C1267.75 [2)3)] |
| 5/16 | 7.94 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C1105/16 | |
| | 8.00 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C1108.0 | C1268.0 |
| | 8.50 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C1108.5 | C1268.5 |
| | 9.00 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C1109.0 | C1269.0 |
| | 9.50 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C1109.5 | C1269.5 |
| 3/8 | 9.52 | 10 | 13 | 63 | 2 | 22.5 | 9.5 | C1103/8 | |
| | 9.70 | 10 | 13 | 63 | 2 | 22.5 | 9.5 | C1109.7 | C1269.7 [2)3)] |
| | 10.00 | 10 | 13 | 63 | 2 | 22.5 | 9.5 | C11010.0 | C12610.0 |
| 13/32 | 10.32 | 12 | 13 | 70 | 2 | - | - | C11013/32 | |
| | 10.50 | 12 | 13 | 70 | 2 | - | - | C11010.5 | C12610.5 |
| | 11.00 | 12 | 13 | 70 | 2 | - | - | C11011.0 | C12611.0 |
| 7/16 | 11.11 | 12 | 13 | 70 | 2 | - | - | C1107/16 | |
| | 11.50 | 12 | 13 | 70 | 2 | - | - | C11011.5 | C12611.5 |
| | 11.70 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11011.7 | C12611.7 [2)3)] |
| | 12.00 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11012.0 | C12612.0 |
| | 12.50 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11012.5 | C12612.5 |
| 1/2 | 12.70 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C1101/2 | |
| | 13.00 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11013.0 | C12613.0 |
| 17/32 | 13.49 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11017/32 | |
| | 13.70 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11013.7 | C12613.7 [2)3)] |
| | 14.00 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11014.0 | C12614.0 |
| 9/16 | 14.29 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C1109/16 | |
| | 15.00 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11015.0 | C12615.0 |
| | 15.70 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C11015.7 | C12615.7 [2)3)] |
| 5/8 | 15.88 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C1105/8 | |
| | 16.00 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C11016.0 | C12616.0 |
| | 17.00 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C11017.0 | |
| 11/16 | 17.46 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C11011/16 | |
| | 17.70 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C11017.7 | |
| | 18.00 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C11018.0 | C12618.0 |
| | 19.00 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C11019.0 | |
| 3/4 | 19.05 | 20 | 22 | 88 | 2 | 37.5 | 18.5 | C1103/4 | |
| | 19.70 | 20 | 22 | 88 | 2 | 37.5 | 19.5 | C11019.7 | |
| | 20.00 | 20 | 22 | 88 | 2 | 37.5 | 19.5 | C11020.0 | C12620.0 |
| | 21.70 | 20 | 22 | 88 | 2 | 37.5 | 19.5 | C11021.7 | |
| | 22.00 | 20 | 22 | 88 | 2 | 37.5 | 19.5 | C11022.0 | C12622.0 |
| 7/8 | 22.22 | 20 | 22 | 88 | 2 | 37.5 | 19.5 | C1107/8 | |
| | 24.00 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 23.5 | C11024.0 | C12624.0 |
| | 24.70 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C11024.7 | |
| | 25.00 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C11025.0 | C12625.0 |
| 1“ | 25.40 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C1101 | |
| | 26.00 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C11026.0 | |
| | 28.00 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C11028.0 | |
| 1.1/8 | 28.58 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C1101.1/8 | |
| | 30.00 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C11030.0 | C12630.0 |
| 1.1/4 | 31.75 | 32 | 32 | 112 | 2 | 51.5 | 31.5 | C1101.1/4 | |
| | 32.00 | 32 | 32 | 112 | 2 | 51.5 | 31.5 | C11032.0 | |
| | 35.00 | 32 | 32 | 112 | 2 | 51.5 | 31.5 | C11035.0 [2)] | |
| | 36.00 | 32 | 32 | 112 | 2 | 51.5 | 31.5 | C11036.0 [2)] | |
| 1.1/2 | 38.10 | 40 | 38 | 130 | 2 | 55.5 | 37 | C1101.1/2 [2)] | |
| | 40.00 | 40 | 38 | 130 | 2 | 59.5 | 39 | C11040.0 [2)] | |
| 1.3/4 | 44.45 | 40 | 38 | 130 | 2 | 59.5 | 38 | C1101.3/4 [2)] | |
| | 45.00 | 40 | 38 | 130 | 2 | 59.5 | 38 | C11045.0 [2)] | |
| | 50.00 | 50 | 45 | 147 | 2 | 66.5 | 48 | C11050.0 [2)] | |

[2)] diameter tolerance h10 / Durchmesser-Toleranz h10 / Diameter tolerantie h10 / tolérance sur le diamètre h10 / Tolerancia diámetro h10 / tolerância no diâmetro h10

[3)] slot not in P9 tolerance / slot not in P9 tolerance / slot not in P9 tolerance / slot not in P9 tolerance / slot not in P9 tolerance / slot not in P9 tolerance


**C123** HSS-E-PM | P9 | N | Z 2 | λ30° | DIN 1835B | e8 | DIN 844K


**C139** HSS-E-PM | P9 | N | Z 2 | λ30° | DIN 1835B | TiCN | e8 | DIN 844K

# C123
# C139

- Slot Drill
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer
- Fresas Frontales
- Fresa de Ranhurar

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C123 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | |
| | ▪ | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | | | |
| C139 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | |




| $d_1$ Ø Inch / | $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C123 | C139 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 1.59 | 6 | 7 | 51 | 2 | - | - | C1231/16 [4] | |
| | 2.00 | 6 | 7 | 51 | 2 | - | - | C1232.0 | C1392.0 |
| | 2.50 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1232.5 | C1392.5 |
| | 3.00 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1233.0 | C1393.0 |
| 1/8 | 3.18 | 6 | 10 | 54 | 2 | - | - | C1231/8 [4] | |
| | 3.50 | 6 | 10 | 54 | 2 | - | - | C1233.5 | C1393.5 |
| 5/32 | 3.97 | 6 | 11 | 55 | 2 | - | - | C1235/32 [4] | |
| | 4.00 | 6 | 11 | 55 | 2 | - | - | C1234.0 | C1394.0 |
| | 4.50 | 6 | 11 | 55 | 2 | - | - | C1234.5 | C1394.5 |
| 3/16 | 4.76 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C1233/16 [4] | |
| | 5.00 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C1235.0 | C1395.0 |
| | 5.50 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C1235.5 | C1395.5 |
| | 6.00 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C1236.0 | C1396.0 |
| 1/4 | 6.35 | 10 | 16 | 66 | 2 | - | - | C1231/4 [4] | |
| | 6.50 | 10 | 16 | 66 | 2 | - | - | C1236.5 | C1396.5 |
| | 7.00 | 10 | 16 | 66 | 2 | - | - | C1237.0 | C1397.0 |
| | 7.50 | 10 | 16 | 66 | 2 | - | - | C1237.5 | C1397.5 |
| 5/16 | 7.94 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C1235/16 [4] | |
| | 8.00 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C1238.0 | C1398.0 |
| | 8.50 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C1238.5 | C1398.5 |
| | 9.00 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C1239.0 | C1399.0 |
| | 9.50 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C1239.5 | C1399.5 |
| 3/8 | 9.52 | 10 | 22 | 72 | 2 | 31.5 | 9.5 | C1233/8 [4] | |
| | 10.00 | 10 | 22 | 72 | 2 | 31.5 | 9.5 | C12310.0 | C13910.0 |

[4] diameter tolerance -0.0005 inches / -0.0013 inches / Durchmesser-Toleranz -0.0005 inches / -0.0013 inches / Diameter tolerantie -0,0005" / -0,0013" / tolérance sur le diamètre -.0005 inches / -.0013 inches / Tolerancia diámetro -.0005 pulgadas/ - .0013 pulgadas / tolerância no diâmetro-.0005 poleg. / -.0013 poleg.

| $d_1$ Ø Inch / | $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C123 | C139 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.00 | 12 | 22 | 79 | 2 | - | - | C12311.0 | C13911.0 |
| | 12.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C12312.0 | C13912.0 |
| 1/2 | 12.70 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C1231/2 [4] | |
| | 13.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C12313.0 | C13913.0 |
| | 14.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C12314.0 | C13914.0 |
| 9/16 | 14.29 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C1239/16 [4] | |
| | 15.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C12315.0 | C13915.0 |
| 5/8 | 15.88 | 16 | 32 | 92 | 2 | 43.5 | 15.5 | C1235/8 [4] | |
| | 16.00 | 16 | 32 | 92 | 2 | 43.5 | 15.5 | C12316.0 | C13916.0 |
| | 18.00 | 16 | 32 | 92 | 2 | 43.5 | 15.5 | C12318.0 | C13918.0 |
| 3/4 | 19.05 | 20 | 38 | 104 | 2 | 53.5 | 18.5 | C1233/4 [5] | |
| | 20.00 | 20 | 38 | 104 | 2 | 53.5 | 19.5 | C12320.0 | C13920.0 |
| | 22.00 | 20 | 38 | 104 | 2 | 53.5 | 19.5 | C12322.0 | C13922.0 |
| | 25.00 | 25 | 45 | 121 | 2 | 64.5 | 24.5 | C12325.0 | C13925.0 |
| 1“ | 25.40 | 25 | 45 | 121 | 2 | 64.5 | 24.5 | C1231 [5] | |
| | 30.00 | 25 | 45 | 121 | 2 | 64.5 | 24.5 | C12330.0 | C13930.0 |
| | 32.00 | 32 | 53 | 133 | 2 | 72.5 | 31.5 | C12332.0 | |
| | 36.00 | 32 | 53 | 133 | 2 | 72.5 | 31.5 | C12336.0 [6] | |
| 1.1/2 | 38.10 | 40 | 63 | 155 | 2 | 84.5 | 37 | C1231.1/2 [6][5] | |
| | 40.00 | 40 | 63 | 155 | 2 | 84.5 | 39 | C12340.0 [6] | |

[4] diameter tolerance -0.0005 inches / -0.0013 inches / Durchmesser-Toleranz -0.0005 inches / -0.0013 inches / Diameter tolerantie -0,0005” / -0,0013” / tolérance sur le diamètre -.0005 inches / -.0013 inches / Tolerancia diámetro -.0005 pulgadas/ - .0013 pulgadas / tolerância no diâmetro-.0005 poleg. / -.0013 poleg.

[5] diameter tolerance -0.0005 inches / -0.0015 inches / Durchmesser-Toleranz -0.0005 inches / -0.0015inches / Diameter tolerantie -0,0005” / -0,0015” / tolérance sur le diamètre -.0005 inches / -.0015 inches / Tolerancia diámetro -.0005 pulgadas /- .0015 pulgadas / tolerância no diâmetro-.0005 poleg. / -.0015 poleg.


[6] Available in HSS-E only / nur in HSS-E / Alleen in HSS-E leverbaar / Disponible en HSS-E seulement / Disponible solo en HSS-E / Só disponível em HSS-E

C135 HSS-E P9 N Z 2 λ30° DIN 1835B e8 DORMER

# C135

- Slot Drill
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer
- Fresas Frontales
- Fresa de Ranhurar

| C135 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | |
| ▪ | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 |




C135



2.00 - 30.00


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 6 | 7 | 54 | 2 | 18 | 1.8 | C1352.0 |
| 3.00 | 6 | 8 | 56 | 2 | 20 | 2.8 | C1353.0 |
| 4.00 | 6 | 11 | 63 | 2 | 27 | 3.7 | C1354.0 |
| 5.00 | 6 | 13 | 68 | 2 | 32 | 4.7 | C1355.0 |
| 6.00 | 6 | 13 | 68 | 2 | 32 | 5.7 | C1356.0 |
| 7.00 | 10 | 16 | 80 | 2 | 40 | 6.5 | C1357.0 |
| 8.00 | 10 | 19 | 88 | 2 | 48 | 7.5 | C1358.0 |
| 9.00 | 10 | 19 | 88 | 2 | 48 | 8.5 | C1359.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 95 | 2 | 54.5 | 9.5 | C13510.0 |
| 11.00 | 12 | 22 | 102 | 2 | 57 | 10.5 | C13511.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 110 | 2 | 64.5 | 11.5 | C13512.0 |
| 13.00 | 12 | 26 | 110 | 2 | 64.5 | 11.5 | C13513.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 110 | 2 | 64.5 | 11.5 | C13514.0 |
| 15.00 | 12 | 26 | 110 | 2 | 64.5 | 11.5 | C13515.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 123 | 2 | 74.5 | 15.5 | C13516.0 |
| 17.00 | 16 | 32 | 123 | 2 | 74.5 | 15.5 | C13517.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 123 | 2 | 74.5 | 15.5 | C13518.0 |
| 19.00 | 16 | 32 | 123 | 2 | 74.5 | 15.5 | C13519.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 141 | 2 | 90.5 | 19.5 | C13520.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 166 | 2 | 109.5 | 24.5 | C13525.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 166 | 2 | 109.5 | 24.5 | C13530.0 |





# C306
# C353

- Slot Drill
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer
- Fresas Frontales
- Fresa de Ranhurar

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C306 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | | |
| C353 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | |




| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C306 | C353 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 6 | 5 | 49 | 3 | - | - | C3063.0 | C3533.0 |
| 3.50 | 6 | 6 | 50 | 3 | - | - | C3063.5 | C3533.5 |
| 4.00 | 6 | 7 | 51 | 3 | - | - | C3064.0 | C3534.0 |
| 4.50 | 6 | 7 | 51 | 3 | - | - | C3064.5 | C3534.5 |
| 4.80 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3064.8 | C3534.8 |
| 5.00 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3065.0 | C3535.0 |
| 5.50 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3065.5 | C3535.5 |
| 5.75 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3065.75 | C3535.75 |
| 6.00 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3066.0 | C3536.0 |
| 6.50 | 10 | 10 | 60 | 3 | - | - | C3066.5 | C3536.5 |
| 7.00 | 10 | 10 | 60 | 3 | - | - | C3067.0 | C3537.0 |
| 7.50 | 10 | 10 | 60 | 3 | - | - | C3067.5 | C3537.5 |
| 7.75 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3067.75 | C3537.75 |
| 8.00 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3068.0 | C3538.0 |
| 8.50 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3068.5 | C3538.5 |
| 9.00 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3069.0 | C3539.0 |
| 9.50 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3069.5 | C3539.5 |
| 9.70 | 10 | 13 | 63 | 3 | 22.5 | 9.5 | C3069.7 | C3539.7 |
| 10.00 | 10 | 13 | 63 | 3 | 22.5 | 9.5 | C30610.0 | C35310.0 |
| 11.00 | 12 | 13 | 70 | 3 | - | - | C30611.0 | C35311.0 |
| 11.70 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C30611.7 | C35311.7 |
| 12.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C30612.0 | C35312.0 |
| 13.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C30613.0 | C35313.0 |
| 13.70 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C30613.7 | C35313.7 |
| 14.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C30614.0 | C35314.0 |
| 15.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C30615.0 | C35315.0 |
| 15.70 | 16 | 19 | 79 | 3 | 30.5 | 15.5 | C30615.7 | C35315.7 |
| 16.00 | 16 | 19 | 79 | 3 | 30.5 | 15.5 | C30616.0 | C35316.0 |


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C306 | C353 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 16 | 19 | 79 | 3 | 30.5 | 15.5 | C30618.0 | C35318.0 |
| 19.00 | 16 | 19 | 79 | 3 | - | - | C30619.0 | |
| 19.70 | 20 | 22 | 88 | 3 | 37.5 | 19.5 | C30619.7 | C35319.7 |
| 20.00 | 20 | 22 | 88 | 3 | 37.5 | 19.5 | C30620.0 | C35320.0 |
| 22.00 | 20 | 22 | 88 | 3 | 37.5 | 19.5 | C30622.0 | C35322.0 |
| 25.00 | 25 | 26 | 102 | 3 | 45.5 | 24.5 | C30625.0 | C35325.0 |
| 28.00 | 25 | 26 | 102 | 3 | 45.5 | 24.5 | C30628.0 | C35328.0 |
| 30.00 | 25 | 26 | 102 | 3 | 45.5 | 24.5 | C30630.0 | C35330.0 |




# C368
# C367

- Slot Drill
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer
- Fresas Frontales
- Fresa de Ranhurar

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C368 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 6.1 | 7.1 | |
| | ▪ | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 8.1 |
| C367 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 6.1 | 7.1 | |
| | ▪ | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 8.1 |




| C368 | C367 |
|---|---|
|  |  |
| 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 |


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C368 | C367 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 6 | 4 | 48 | 3 | - | - | C3682.0 | C3672.0 |
| 3.00 | 6 | 5 | 49 | 3 | - | - | C3683.0 | C3673.0 |
| 4.00 | 6 | 7 | 51 | 3 | - | - | C3684.0 | C3674.0 |
| 5.00 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3685.0 | C3675.0 |
| 6.00 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3686.0 | C3676.0 |
| 7.00 | 10 | 10 | 60 | 3 | - | - | C3687.0 | C3677.0 |
| 8.00 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3688.0 | C3678.0 |
| 9.00 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3689.0 | C3679.0 |
| 10.00 | 10 | 13 | 63 | 3 | 22.5 | 9.5 | C36810.0 | C36710.0 |
| 11.00 | 12 | 13 | 70 | 3 | - | - | C36811.0 | C36711.0 |
| 12.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C36812.0 | C36712.0 |
| 13.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C36813.0 | C36713.0 |
| 14.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C36814.0 | C36714.0 |
| 15.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C36815.0 | C36715.0 |
| 16.00 | 16 | 19 | 79 | 3 | 30.5 | 15.5 | C36816.0 | C36716.0 |
| 18.00 | 16 | 19 | 79 | 3 | 30.5 | 15.5 | C36818.0 | C36718.0 |
| 20.00 | 20 | 22 | 88 | 3 | 37.5 | 19.5 | C36820.0 | C36720.0 |





# C305
# C352

- Slot Drill
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer
- Fresas Frontales
- Fresa de Ranhurar

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C305 | ■ | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | |
| | ● | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | | |
| C352 | ■ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | ● | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | |




| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C305 | C352 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 6 | 7 | 51 | 3 | - | - | C3052.0 | |
| 2.50 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3052.5 | |
| 3.00 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3053.0 | C3523.0 |
| 3.50 | 6 | 10 | 54 | 3 | - | - | C3053.5 | |
| 4.00 | 6 | 11 | 55 | 3 | - | - | C3054.0 | C3524.0 |
| 4.50 | 6 | 11 | 55 | 3 | - | - | C3054.5 | |
| 5.00 | 6 | 13 | 57 | 3 | - | - | C3055.0 | C3525.0 |
| 5.50 | 6 | 13 | 57 | 3 | - | - | C3055.5 | |
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 3 | - | - | C3056.0 | C3526.0 |
| 6.50 | 10 | 16 | 66 | 3 | - | - | C3056.5 | |
| 7.00 | 10 | 16 | 66 | 3 | - | - | C3057.0 | |
| 7.50 | 10 | 16 | 66 | 3 | - | - | C3057.5 | |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 3 | - | - | C3058.0 | C3528.0 |
| 8.50 | 10 | 19 | 69 | 3 | - | - | C3058.5 | |
| 9.00 | 10 | 19 | 69 | 3 | - | - | C3059.0 | |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 3 | 31.5 | 9.5 | C30510.0 | C35210.0 |
| 11.00 | 12 | 22 | 79 | 3 | - | - | C30511.0 | |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C30512.0 | C35212.0 |
| 13.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C30513.0 | |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C30514.0 | C35214.0 |
| 15.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C30515.0 | |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C30516.0 | C35216.0 |
| 17.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C30517.0 | |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C30518.0 | C35218.0 |
| 19.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C30519.0 | |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | 53.5 | 19.5 | C30520.0 | C35220.0 |


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C305 | C352 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | 53.5 | 19.5 | C30522.0 | |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 3 | - | - | C30525.0 | |
| 28.00 | 25 | 45 | 121 | 3 | - | - | C30528.0 | |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 3 | - | - | C30530.0 | |
| 32.00 | 32 | 53 | 133 | 3 | - | - | C30532.0 | |





# C159
# C169

- Slot Drill
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer
- Fresas Frontales
- Fresa de Ranhurar

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C159 | ▪ | 1.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | | |
| | ▪ | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | | | | | |
| C169 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| | ▪ | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | | | |




| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C159 | C169 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 6 | 7 | 51 | 2 | - | - | C1592.0 | C1692.0 |
| 3.00 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1593.0 | C1693.0 |
| 4.00 | 6 | 11 | 55 | 2 | - | - | C1594.0 | C1694.0 |
| 5.00 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C1595.0 | C1695.0 |
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C1596.0 | C1696.0 |
| 7.00 | 10 | 16 | 66 | 2 | - | - | C1597.0 | C1697.0 |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C1598.0 | C1698.0 |
| 9.00 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C1599.0 | C1699.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 2 | - | - | C15910.0 | C16910.0 |
| 11.00 | 12 | 22 | 79 | 2 | - | - | C15911.0 | |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | - | - | C15912.0 | C16912.0 |
| 13.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C15913.0 | |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C15914.0 | C16914.0 |
| 15.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C15915.0 | |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 2 | 43.5 | 15.5 | C15916.0 | C16916.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 2 | 43.5 | 15.5 | C15918.0 | C16918.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 2 | 53.5 | 19.5 | C15920.0 | C16920.0 |


DORMER

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C336 | HSS-E-PM | | W | Z 3 | | λ40° | DIN 1835B | | k10 | | DIN 844K |
| C358 | HSS-E-PM | | W | Z 3 | | λ40° | DIN 1835B | Alcrona | k10 | | DIN 844K |

# C336
# C358

- End Mill
- Schaftfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises de finition
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C336 | ▪ | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | |
| | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | | |
| C358 | ▪ | 1.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| | ▪ | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | |




| C336 | C358 |
|---|---|
|  |  |
| 10.00 - 30.00 | 10.00 - 30.00 |


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C336 | C358 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 3 | 31.5 | 9.5 | C33610.0 | C35810.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C33612.0 | C35812.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C33614.0 | C35814.0 |
| 15.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C33615.0 | |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C33616.0 | C35816.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C33618.0 | C35818.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | 53.5 | 19.5 | C33620.0 | C35820.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | 53.5 | 19.5 | C33622.0 | C35822.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 3 | 64.5 | 24.5 | C33625.0 | C35825.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 3 | 64.5 | 24.5 | C33630.0 | C35830.0 |

C167 HSS-E N Z 2 λ30° DIN 1835A js14 DORMER

# C167

- End Mill
- Schaftfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises de finition
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento

| C167 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | |
| ▪ | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 |




C167



6.00 - 16.00


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | C167 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 6 | 13 | 180 | 2 | C1676.0 |
| 8.00 | 8 | 19 | 180 | 2 | C1678.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 200 | 2 | C16710.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 200 | 2 | C16712.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 200 | 2 | C16716.0 |

C122 HSS-E N Z 2 λ30° DIN 1835A e8 DORMER

# C122

- End Mill
- Schaftfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises de finition
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento

| C122 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ▪ | 1.1 | 1.2 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | |
| | ▪ | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 |




C122



5.00 - 30.00


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 5 | 22 | 65 | 2 | - | - | C1225.0 |
| 6.00 | 6 | 27 | 75 | 2 | - | - | C1226.0 |
| 7.00 | 8 | 33 | 85 | 2 | - | - | C1227.0 |
| 8.00 | 8 | 33 | 85 | 2 | - | - | C1228.0 |
| 10.00 | 10 | 40 | 95 | 2 | - | - | C12210.0 |
| 12.00 | 12 | 45 | 110 | 2 | - | - | C12212.0 |
| 14.00 | 12 | 52 | 125 | 2 | - | - | C12214.0 |
| 16.00 | 16 | 58 | 140 | 2 | 69.5 | 15.5 | C12216.0 |
| 18.00 | 16 | 65 | 150 | 2 | 76.5 | 15.5 | C12218.0 |
| 20.00 | 20 | 70 | 160 | 2 | 85.5 | 19.5 | C12220.0 |
| 22.00 | 20 | 75 | 170 | 2 | 90.5 | 19.5 | C12222.0 |
| 25.00 | 25 | 82 | 185 | 2 | 101.5 | 24.5 | C12225.0 |
| 30.00 | 25 | 90 | 205 | 2 | 109.5 | 24.5 | C12230.0 |

C346 HSS-E N Z 3 λ30° DIN 1835B e8 DIN 844L

# C346

- Slot Drill
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer
- Fresas Frontales
- Fresa de Ranhurar

| C346 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.2 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | |
| ▪ | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 |




C346



3.00 - 20.00

| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C346 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 6 | 12 | 56 | 3 | - | - | C3463.0 |
| 4.00 | 6 | 19 | 63 | 3 | - | - | C3464.0 |
| 5.00 | 6 | 24 | 68 | 3 | - | - | C3465.0 |
| 6.00 | 6 | 24 | 68 | 3 | - | - | C3466.0 |
| 7.00 | 10 | 30 | 80 | 3 | - | - | C3467.0 |
| 8.00 | 10 | 38 | 88 | 3 | - | - | C3468.0 |
| 9.00 | 10 | 38 | 88 | 3 | - | - | C3469.0 |
| 10.00 | 10 | 45 | 95 | 3 | - | - | C34610.0 |
| 11.00 | 12 | 45 | 102 | 3 | - | - | C34611.0 |
| 12.00 | 12 | 53 | 110 | 3 | - | - | C34612.0 |
| 13.00 | 12 | 53 | 110 | 3 | 64.5 | 11.5 | C34613.0 |
| 14.00 | 12 | 53 | 110 | 3 | 64.5 | 11.5 | C34614.0 |
| 15.00 | 12 | 53 | 110 | 3 | 64.5 | 11.5 | C34615.0 |
| 16.00 | 16 | 63 | 123 | 3 | 74.5 | 15.5 | C34616.0 |
| 18.00 | 16 | 63 | 123 | 3 | 74.5 | 15.5 | C34618.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 141 | 3 | 90.5 | 19.5 | C34620.0 |


DORMER




# C299
# C907

- End Mill
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento

| | | |
|---|---|---|
| C299 | ■ | 1.3 1.4 1.5 2.1 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.2 7.4 |
| | ● | 1.6 2.2 4.1 |
| C907 | ■ | 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.2 7.4 |
| | ● | 4.1 |




| C299 | C907 |
|---|---|
|  |  |
| 3.00 - 25.00 | 3.00 - 32.00 |


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C299 | C907 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C2993.0 | C9073.0 |
| 4.00 | 6 | 11 | 55 | 3 | - | - | C2994.0 | C9074.0 |
| 5.00 | 6 | 13 | 57 | 3 | - | - | C2995.0 | C9075.0 |
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 3 | - | - | C2996.0 | C9076.0 |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C2998.0 | C9078.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | 31.5 | 9.5 | C29910.0 | C90710.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C29912.0 | C90712.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C29914.0 | C90714.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C29916.0 | C90716.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C29918.0 | C90718.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C29920.0 | C90720.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 5 | 53.5 | 19.5 | | C90722.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 24.5 | C29925.0 | C90725.0 |
| 28.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | | C90728.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | | C90730.0 |
| 32.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.5 | | C90732.0 |




# C903
# C920

- End Mill
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento

| | | |
|---|---|---|
| C903 | ▪ | 1.3 1.4 1.5 2.1 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.2 7.4 |
| | ▪ | 1.6 2.2 4.1 |
| C920 | ▪ | 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.2 7.4 |
| | ▪ | 4.1 |







| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C903 | C920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 6 | 24 | 68 | 3 | - | - | C9036.0 | C9206.0 |
| 8.00 | 10 | 38 | 88 | 4 | - | - | C9038.0 | C9208.0 |
| 10.00 | 10 | 45 | 95 | 4 | 54.5 | 9.5 | C90310.0 | C92010.0 |
| 12.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C90312.0 | C92012.0 |
| 14.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C90314.0 | C92014.0 |
| 16.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C90316.0 | C92016.0 |
| 18.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C90318.0 | C92018.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 19.5 | C90320.0 | C92020.0 |
| 22.00 | 20 | 75 | 141 | 5 | 90.5 | 19.5 | C90322.0 | C92022.0 |
| 25.00 | 25 | 90 | 166 | 5 | 109.5 | 24.5 | C90325.0 | C92025.0 |


DORMER

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C247 | HSS-E-PM | | N | Z 4-8 | | λ30° | DIN 1835B | | k10 | | DIN 844K |
| C246 | HSS-E-PM | | N | Z 4-6 | | λ30° | DIN 1835B | TiCN | k10 | | DIN 844K |

# C247
# C246

- End Mill
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C247 | ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | |
| | ■ | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | | |
| C246 | ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | ■ | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | |




| C247 | C246 |
|---|---|
|  |  |
| 2.00 - 50.00 | 2.00 - 32.00 |

| $d_1$ Ø Inch / | $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C247 | C246 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 6 | 7 | 51 | 4 | - | - | C2472.0 | C2462.0 |
| | 2.50 | 6 | 8 | 52 | 4 | - | - | C2472.5 | |
| | 3.00 | 6 | 8 | 52 | 4 | - | - | C2473.0 | C2463.0 |
| 1/8 | 3.18 | 6 | 10 | 54 | 4 | - | - | C2471/8 [1)] | |
| | 3.50 | 6 | 10 | 54 | 4 | - | - | C2473.5 | |
| | 4.00 | 6 | 11 | 55 | 4 | - | - | C2474.0 | C2464.0 |
| | 4.50 | 6 | 11 | 55 | 4 | - | - | C2474.5 | |
| 3/16 | 4.76 | 6 | 13 | 57 | 4 | - | - | C2473/16 [1)] | |
| | 5.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | - | - | C2475.0 | C2465.0 |
| | 5.50 | 6 | 13 | 57 | 4 | - | - | C2475.5 | |
| | 6.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | - | - | C2476.0 | C2466.0 |
| 1/4 | 6.35 | 10 | 16 | 66 | 4 | - | - | C2471/4 [1)] | |
| | 6.50 | 10 | 16 | 66 | 4 | - | - | C2476.5 | |
| | 7.00 | 10 | 16 | 66 | 4 | - | - | C2477.0 | C2467.0 |
| | 7.50 | 10 | 16 | 66 | 4 | - | - | C2477.5 | |
| 5/16 | 7.94 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C2475/16 [1)] | |
| | 8.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C2478.0 | C2468.0 |
| | 8.50 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C2478.5 | |
| | 9.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C2479.0 | C2469.0 |
| | 9.50 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C2479.5 | |
| 3/8 | 9.52 | 10 | 22 | 72 | 4 | 31.5 | 9.5 | C2473/8 [1)] | |
| | 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | 31.5 | 9.5 | C24710.0 | C24610.0 |
| | 11.00 | 12 | 22 | 79 | 4 | - | - | C24711.0 | C24611.0 |
| | 12.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C24712.0 | C24612.0 |
| 1/2 | 12.70 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C2471/2 [1)] | |
| | 13.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C24713.0 | C24613.0 |

[1)] diameter tolerance +0.0025 inches / -0.0005 inches / Durchmesser-Toleranz +.0025 inches / -.0005 inches / Diameter tolerantie +0,0025" / -0,0005" / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches / Tolerancia diámetro + .0025 pulgadas/ -.0005 pulgadas / tolerância no diâmetro+.0025 poleg. / -.0005 poleg.

| $d_1$ Ø | $d_1$ Ø | $d_2$ Ø | $l_2$ | $l_1$ | | $l_3$ | $d_3$ Ø | C247 | C246 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch / | mm | mm | mm | mm | z | mm | mm | | |
| | 14.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C24714.0 | C24614.0 |
| 9/16 | 14.29 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C2479/16 [1)] | |
| | 15.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C24715.0 | C24615.0 |
| 5/8 | 15.88 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C2475/8 [1)] | |
| | 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C24716.0 | C24616.0 |
| | 17.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C24717.0 | |
| | 18.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C24718.0 | C24618.0 |
| | 19.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C24719.0 | |
| 3/4 | 19.05 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 18.5 | C2473/4 [1)] | |
| | 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C24720.0 | C24620.0 |
| | 21.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C24721.0 | |
| | 22.00 | 20 | 38 | 104 | 5 | 53.5 | 19.5 | C24722.0 | C24622.0 |
| 7/8 | 22.22 | 20 | 38 | 104 | 5 | 53.5 | 19.5 | C2477/8 [1)] | |
| | 23.00 | 20 | 38 | 104 | 5 | 53.5 | 19.5 | C24723.0 | |
| | 24.00 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 23.5 | C24724.0 | |
| | 25.00 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 24.5 | C24725.0 | C24625.0 |
| 1“ | 25.40 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 24.5 | C2471 [1)] | |
| | 26.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C24726.0 | |
| | 28.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C24728.0 | C24628.0 |
| | 30.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C24730.0 | C24630.0 |
| | 32.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.5 | C24732.0 | C24632.0 |
| | 36.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.5 | C24736.0 | |
| | 40.00 | 40 | 63 | 155 | 6 | 84.5 | 39 | C24740.0 | |
| | 50.00 | 50 | 75 | 177 | 8 | 96.5 | 48 | C24750.0 | |


[1)] diameter tolerance +0.0025 inches / -0.0005 inches / Durchmesser-Toleranz +.0025 inches / -.0005 inches / Diameter tolerantie +0,0025” / -0,0005” / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches / Tolerancia diámetro + .0025 pulgadas/ -.0005 pulgadas / tolerância no diâmetro+.0025 poleg. / -.0005 poleg.





# C273
# C295

- End Mill
- Schaftfräser
- Vingerfrezen
- Fraises de finition
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C273 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | |
| | ▪ | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | | |
| C295 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | |




| $d_1$ Ø Inch / | $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C273 | C295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 6 | 10 | 54 | 4 | - | - | C2732.0 | C2952.0 |
| | 2.50 | 6 | 12 | 56 | 4 | - | - | C2732.5 | |
| | 3.00 | 6 | 12 | 56 | 4 | - | - | C2733.0 | C2953.0 |
| 1/8 | 3.18 | 6 | 15 | 59 | 4 | - | - | C2731/8 [1)] | |
| | 3.50 | 6 | 15 | 59 | 4 | - | - | C2733.5 | |
| | 4.00 | 6 | 19 | 63 | 4 | - | - | C2734.0 | C2954.0 |
| | 4.50 | 6 | 19 | 63 | 4 | - | - | C2734.5 | |
| 3/16 | 4.76 | 6 | 24 | 68 | 4 | - | - | C2733/16 [1)] | |
| | 5.00 | 6 | 24 | 68 | 4 | - | - | C2735.0 | C2955.0 |
| | 5.50 | 6 | 24 | 68 | 4 | - | - | C2735.5 | |
| | 6.00 | 6 | 24 | 68 | 4 | - | - | C2736.0 | C2956.0 |
| 1/4 | 6.35 | 10 | 30 | 80 | 4 | - | - | C2731/4 [1)] | |
| | 7.00 | 10 | 30 | 80 | 4 | - | - | C2737.0 | C2957.0 |
| | 8.00 | 10 | 38 | 88 | 4 | - | - | C2738.0 | C2958.0 |
| | 9.00 | 10 | 38 | 88 | 4 | - | - | C2739.0 | C2959.0 |
| 3/8 | 9.52 | 10 | 45 | 95 | 4 | 54.5 | 9.5 | C2733/8 [1)] | |
| | 10.00 | 10 | 45 | 95 | 4 | 54.5 | 9.5 | C27310.0 | C29510.0 |
| | 11.00 | 12 | 45 | 102 | 4 | - | - | C27311.0 | C29511.0 |
| | 12.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C27312.0 | C29512.0 |
| 1/2 | 12.70 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C2731/2 [1)] | |
| | 13.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C27313.0 | C29513.0 |
| | 14.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C27314.0 | C29514.0 |
| | 15.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C27315.0 | C29515.0 |
| 5/8 | 15.88 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C2735/8 [1)] | |

[1)] diameter tolerance +0.0025 inches / -0.0005 inches / Durchmesser-Toleranz +.0025 inches / -.0005 inches / Diameter tolerantie +0,0025" / -0,0005" / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches / Tolerancia diámetro + .0025 pulgadas/ -.0005 pulgadas / tolerância no diâmetro+.0025 poleg. / -.0005 poleg.

| $d_1$ Ø | $d_1$ Ø | $d_2$ Ø | $l_2$ | $l_1$ | | $l_3$ | $d_3$ Ø | C273 | C295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch / | mm | mm | mm | mm | z | mm | mm | | |
| | 16.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C27316.0 | C29516.0 |
| | 18.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C27318.0 | C29518.0 |
| 3/4 | 19.05 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 18.5 | C2733/4 [1)] | |
| | 20.00 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 19.5 | C27320.0 | C29520.0 |
| | 22.00 | 20 | 75 | 141 | 5 | 90.5 | 19.5 | C27322.0 | C29522.0 |
| 7/8 | 22.22 | 20 | 75 | 141 | 5 | 90.5 | 19.5 | C2737/8 [1)] | |
| | 25.00 | 25 | 90 | 166 | 5 | 109.5 | 24.5 | C27325.0 | C29525.0 |
| 1“ | 25.40 | 25 | 90 | 166 | 5 | 109.5 | 24.5 | C2731 [1)] | |
| | 28.00 | 25 | 90 | 166 | 6 | 109.5 | 24.5 | C27328.0 | C29528.0 |
| | 30.00 | 25 | 90 | 166 | 6 | 109.5 | 24.5 | C27330.0 | C29530.0 |
| | 32.00 | 32 | 106 | 186 | 6 | 125.5 | 31.5 | C27332.0 | C29532.0 |
| | 36.00 | 32 | 106 | 186 | 6 | 125.5 | 31.5 | C27336.0 | |
| 1.1/2 | 38.10 | 40 | 125 | 217 | 6 | 146.5 | 37 | C2731.1/2 | |
| | 40.00 | 40 | 125 | 217 | 6 | 146.5 | 39 | C27340.0 | C29540.0 |


[1)] diameter tolerance +0.0025 inches / -0.0005 inches / Durchmesser-Toleranz +.0025 inches / -.0005 inches / Diameter tolerantie +0,0025” / -0,0005” / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches / Tolerancia diámetro + .0025 pulgadas/ -.0005 pulgadas / tolerância no diâmetro+.0025 poleg. / -.0005 poleg.

C166 HSS-E W Z 2 λ40° DIN 1835B e8 DIN 844L

# C166

- End Mill
- Schaftfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises de finition
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento

| C166 | 1.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | | | |




C166



6.00 - 16.00


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C166 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 6 | 24 | 68 | 2 | - | - | C1666.0 |
| 7.00 | 10 | 30 | 80 | 2 | - | - | C1667.0 |
| 8.00 | 10 | 38 | 88 | 2 | - | - | C1668.0 |
| 9.00 | 10 | 38 | 88 | 2 | - | - | C1669.0 |
| 10.00 | 10 | 45 | 95 | 2 | - | - | C16610.0 |
| 12.00 | 12 | 53 | 110 | 2 | - | - | C16612.0 |
| 14.00 | 12 | 53 | 110 | 2 | 64.5 | 11.5 | C16614.0 |
| 16.00 | 16 | 63 | 123 | 2 | 74.5 | 15.5 | C16616.0 |





# C333
# C359

- End Mill
- Schaftfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises de finition
- Fresas de acabado
- Fresa de Acabamento

| | | |
|---|---|---|
| C333 | ■ | 6.1 7.2 |
| | ● | 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 4.1 5.1 7.1 7.3 |
| C359 | ■ | 1.2 6.1 7.2 7.3 7.4 |
| | ● | 1.1 1.3 2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.2 7.1 |





| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C333 | C359 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 10 | 45 | 95 | 3 | 54.5 | 9.5 | C33310.0 | C35910.0 |
| 12.00 | 12 | 53 | 110 | 3 | 64.5 | 11.5 | C33312.0 | C35912.0 |
| 14.00 | 12 | 53 | 110 | 3 | 64.5 | 11.5 | C33314.0 | C35914.0 |
| 16.00 | 16 | 63 | 123 | 3 | 74.5 | 15.5 | C33316.0 | C35916.0 |
| 18.00 | 16 | 63 | 123 | 3 | 74.5 | 15.5 | C33318.0 | C35918.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 141 | 3 | 90.5 | 19.5 | C33320.0 | C35920.0 |
| 25.00 | 25 | 90 | 166 | 3 | 109.5 | 24.5 | C33325.0 | C35925.0 |
| 30.00 | 25 | 90 | 166 | 3 | 109.5 | 24.5 | C33330.0 | C35930.0 |

C365 HSS-E-PM W Z 3-4 λ40° DIN 1835B k10 DIN 844K

# C365

- Roughing End Mill
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche
- Fresas Gran Desbaste
- Fresa de Desbaste

| C365 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 |
| ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 4.1 | 5.1 | | |








| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C365 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 3 | 31.5 | 9.5 | C36510.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C36512.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C36514.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C36516.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C36518.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C36520.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 4 | 64.5 | 24.5 | C36525.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 4 | 64.5 | 24.5 | C36530.0 |

C324 HSS-E-PM HRA Z 3 λ35° DIN 1835B Alcrona k12 DIN 327D

# C324

- Roughing End Mill
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche
- Fresas Gran Desbaste
- Fresa de Desbaste

| C324 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ▪ | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 |
| | • | 1.3 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | | | | | | | | | | | | |




C324



8.00 - 30.00


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C324 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3248.0 |
| 10.00 | 10 | 13 | 63 | 3 | 22.5 | 9.5 | C32410.0 |
| 12.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C32412.0 |
| 14.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C32414.0 |
| 16.00 | 16 | 19 | 79 | 3 | 30.5 | 15.5 | C32416.0 |
| 18.00 | 16 | 19 | 79 | 3 | 30.5 | 15.5 | C32418.0 |
| 20.00 | 20 | 22 | 88 | 3 | 37.5 | 19.5 | C32420.0 |
| 22.00 | 20 | 22 | 88 | 3 | 37.5 | 19.5 | C32422.0 |
| 25.00 | 25 | 26 | 102 | 3 | 45.5 | 24.5 | C32425.0 |
| 28.00 | 25 | 26 | 102 | 3 | 45.5 | 24.5 | C32428.0 |
| 30.00 | 25 | 26 | 102 | 3 | 45.5 | 24.5 | C32430.0 |





# C905
# C922

- Roughing End Mill
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche
- Fresas Gran Desbaste
- Fresa de Desbaste

| | | |
|---|---|---|
| C905 | ▪ | 1.4 1.5 2.1 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 6.2 7.4 |
| | • | 1.3 1.6 2.2 4.1 5.1 6.4 |
| C922 | ▪ | 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 6.2 7.4 |
| | • | 1.3 4.1 5.1 6.4 |





| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C905 | C922 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 3 | - | - | C9056.0 | C9226.0 |
| 7.00 | 10 | 16 | 66 | 3 | - | - | C9057.0 | C9227.0 |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 3 | - | - | C9058.0 | C9228.0 |
| 9.00 | 10 | 19 | 69 | 3 | - | - | C9059.0 | C9229.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 3 | 31.5 | 9.5 | C90510.0 | C92210.0 |
| 11.00 | 12 | 22 | 79 | 3 | - | - | C90511.0 | C92211.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C90512.0 | C92212.0 |
| 13.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C90513.0 | C92213.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C90514.0 | C92214.0 |
| 15.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C90515.0 | C92215.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C90516.0 | C92216.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C90518.0 | C92218.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | 53.5 | 19.5 | C90520.0 | C92220.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | 53.5 | 19.5 | | C92222.0 |
| 24.00 | 25 | 45 | 121 | 4 | 64.5 | 23.5 | | C92224.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 4 | 64.5 | 24.5 | | C92225.0 |
| 26.00 | 25 | 45 | 121 | 4 | 64.5 | 24.5 | | C92226.0 |
| 28.00 | 25 | 45 | 121 | 4 | 64.5 | 24.5 | | C92228.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 4 | 64.5 | 24.5 | | C92230.0 |
| 32.00 | 32 | 53 | 133 | 4 | 72.5 | 31.5 | | C92232.0 |
| 36.00 | 32 | 53 | 133 | 4 | 72.5 | 31 | | C92236.0 |
| 40.00 | 40 | 63 | 155 | 4 | 84.5 | 39 | | C92240.0 |





# C426
# C428

- Roughing End Mill
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche
- Fresas Gran Desbaste
- Fresa de Desbaste

| | | |
|---|---|---|
| C426 | ■ | 1.4 1.5 2.1 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 6.2 7.4 |
| | ● | 1.3 1.6 2.2 4.1 5.1 6.4 |
| C428 | ■ | 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 6.2 7.4 |
| | ● | 1.3 4.1 5.1 6.4 |




| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C426 | C428 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | - | - | C4266.0 | C4286.0 |
| 7.00 | 10 | 16 | 66 | 4 | - | - | C4267.0 | C4287.0 |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C4268.0 | C4288.0 |
| 9.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C4269.0 | C4289.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | 31.5 | 9.5 | C42610.0 | C42810.0 |
| 11.00 | 12 | 22 | 79 | 4 | - | - | C42611.0 | C42811.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C42612.0 | C42812.0 |
| 13.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C42613.0 | C42813.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C42614.0 | C42814.0 |
| 15.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C42615.0 | C42815.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C42616.0 | C42816.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C42618.0 | C42818.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C42620.0 | C42820.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | | C42822.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | | C42825.0 |
| 28.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | | C42828.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | | C42830.0 |
| 32.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.5 | | C42832.0 |
| 36.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31 | | C42836.0 |
| 40.00 | 40 | 63 | 155 | 6 | 84.5 | 39 | | C42840.0 |


DORMER

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C491 | HSS-E-PM | | HRA | Z 3-6 | | λ35° | DIN 1835B | | k12 | | DIN 844L |
| C492 | HSS-E-PM | | HRA | Z 3-6 | | λ35° | DIN 1835B | Alcrona | k12 | | DIN 844L |

# C491
# C492

- Roughing End Mill
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche
- Fresas Gran Desbaste
- Fresa de Desbaste

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C491 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | |
| | • | 1.6 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | | | | | | | | | | | |
| C492 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 |
| | • | 4.1 | 5.1 | 6.4 | | | | | | | | | | | | | | |




| C491 | C492 |
|---|---|
|  |  |
| 6.00 - 30.00 | 6.00 - 30.00 |


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C491 | C492 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 6 | 24 | 68 | 3 | - | - | C4916.0 | C4926.0 |
| 8.00 | 10 | 38 | 88 | 3 | - | - | C4918.0 | C4928.0 |
| 10.00 | 10 | 45 | 95 | 4 | 54.5 | 9.5 | C49110.0 | C49210.0 |
| 12.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C49112.0 | C49212.0 |
| 14.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C49114.0 | C49214.0 |
| 16.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C49116.0 | C49216.0 |
| 18.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C49118.0 | C49218.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 19.5 | C49120.0 | C49220.0 |
| 22.00 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 19.5 | C49122.0 | C49222.0 |
| 25.00 | 25 | 90 | 166 | 6 | 109.5 | 24.5 | C49125.0 | C49225.0 |
| 30.00 | 25 | 90 | 166 | 6 | 109.5 | 24.5 | C49130.0 | C49230.0 |





# C407
# C908

- Roughing End Mill
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche
- Fresas Gran Desbaste
- Fresa de Desbaste

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C407 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 |
| | • | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 7.4 | | | | | | | | |
| C908 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 |
| | • | 1.6 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 7.4 | | | | | | | | | | |





| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C407 | C908 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | - | - | C4076.0 | C9086.0 |
| 7.00 | 10 | 16 | 66 | 4 | - | - | C4077.0 | C9087.0 |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C4078.0 | C9088.0 |
| 9.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C4079.0 | C9089.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | 31.5 | 9.5 | C40710.0 | C90810.0 |
| 11.00 | 12 | 22 | 79 | 4 | - | - | C40711.0 | C90811.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C40712.0 | C90812.0 |
| 13.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C40713.0 | C90813.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C40714.0 | C90814.0 |
| 15.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C40715.0 | C90815.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C40716.0 | C90816.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C40718.0 | C90818.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C40720.0 | C90820.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C40722.0 | C90822.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C40725.0 | C90825.0 |
| 28.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C40728.0 | C90828.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C40730.0 | C90830.0 |
| 32.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.5 | C40732.0 | C90832.0 |
| 36.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31 | | C90836.0 |
| 40.00 | 40 | 63 | 155 | 6 | 84.5 | 39 | C40740.0 | C90840.0 |




# C944
# C948

- Roughing End Mill
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche
- Fresas Gran Desbaste
- Fresa de Desbaste

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C944 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | |
| | • | 1.6 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | | | | | | | | | | | |
| C948 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 |
| | • | 4.1 | 5.1 | 6.4 | | | | | | | | | | | | | | |




| C944 | C948 |
|---|---|
|  |  |
| 6.00 - 40.00 | 6.00 - 32.00 |


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C944 | C948 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 6 | 24 | 68 | 4 | - | - | C9446.0 | C9486.0 |
| 8.00 | 10 | 38 | 88 | 4 | - | - | C9448.0 | C9488.0 |
| 10.00 | 10 | 45 | 95 | 4 | 54.5 | 9.5 | C94410.0 | C94810.0 |
| 12.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C94412.0 | C94812.0 |
| 14.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C94414.0 | C94814.0 |
| 16.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C94416.0 | C94816.0 |
| 18.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | | C94818.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 19.5 | C94420.0 | C94820.0 |
| 25.00 | 25 | 90 | 166 | 6 | 109.5 | 24.5 | C94425.0 | C94825.0 |
| 30.00 | 25 | 90 | 166 | 6 | 109.5 | 24.5 | | C94830.0 |
| 32.00 | 32 | 106 | 186 | 6 | 125.5 | 31.5 | C94432.0 | C94832.0 |
| 40.00 | 40 | 125 | 217 | 6 | - | - | C94440.0 | |

C921 HSS-E-PM FS Z 3-6 λ45° DIN 1835B Alcrona k10 DIN 844K

# C921

- Roughing End Mill
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche
- Fresas Gran Desbaste
- Fresa de Desbaste

C921 ▪ 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 6.2 7.4
● 4.1 5.1 6.4







| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C921 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 3 | - | - | C9216.0 |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C9218.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | 31.5 | 9.5 | C92110.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C92112.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C92114.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C92116.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C92118.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C92120.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 5 | 53.5 | 19.5 | C92122.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 24.5 | C92125.0 |
| 28.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C92128.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C92130.0 |
| 32.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.5 | C92132.0 |


DORMER




# C400
# C413

- Roughing End Mill
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche
- Fresas Gran Desbaste
- Fresa de Desbaste

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C400 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | | | | |
| | ▪ | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 |
| C413 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | | | | |
| | ▪ | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |




| C400 | C413 |
|---|---|
|  |  |
| 6.00 - 50.00 | 6.00 - 32.00 |


| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C400 | C413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | - | - | C4006.0 | C4136.0 |
| 7.00 | 10 | 16 | 66 | 4 | - | - | C4007.0 | |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C4008.0 | C4138.0 |
| 9.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C4009.0 | |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | - | - | C40010.0 | C41310.0 |
| 11.00 | 12 | 22 | 79 | 4 | - | - | C40011.0 | |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | - | - | C40012.0 | C41312.0 |
| 13.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C40013.0 | |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C40014.0 | C41314.0 |
| 15.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C40015.0 | |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C40016.0 | C41316.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C40018.0 | C41318.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C40020.0 | C41320.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C40022.0 | C41322.0 |
| 24.00 | 25 | 45 | 121 | 4 | 64.5 | 23.5 | C40024.0 | |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 24.5 | C40025.0 | C41325.0 |
| 26.00 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 24.5 | C40026.0 | |
| 28.00 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 24.5 | C40028.0 | C41328.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 24.5 | C40030.0 | C41330.0 |
| 32.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31 | C40032.0 | C41332.0 |
| 36.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.5 | C40036.0 | |
| 40.00 | 40 | 63 | 155 | 6 | 84.5 | 39 | C40040.0 | |
| 50.00 | 50 | 75 | 177 | 6 | 96.5 | 48 | C40050.0 | |





# C403
# C429

- Roughing End Mill
- Schruppfräser
- Ruwfrezen
- Fraises d'ébauche
- Fresas Gran Desbaste
- Fresa de Desbaste

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C403 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | | | | |
| | ▪ | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 |
| C429 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | | | | |
| | ▪ | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |




| $d_1$ Ø mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C403 | C429 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 10 | 45 | 95 | 4 | - | - | C40310.0 | C42910.0 |
| 12.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | - | - | C40312.0 | C42912.0 |
| 14.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C40314.0 | C42914.0 |
| 16.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C40316.0 | C42916.0 |
| 18.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C40318.0 | C42918.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 19.5 | C40320.0 | C42920.0 |
| 22.00 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 19.5 | C40322.0 | |
| 25.00 | 25 | 90 | 166 | 5 | 109.5 | 24.5 | C40325.0 | C42925.0 |
| 28.00 | 25 | 90 | 166 | 5 | 109.5 | 24.5 | C40328.0 | C42928.0 |
| 30.00 | 25 | 90 | 166 | 5 | 109.5 | 24.5 | C40330.0 | C42930.0 |
| 32.00 | 32 | 106 | 186 | 6 | 125.5 | 31 | C40332.0 | C42932.0 |
| 36.00 | 32 | 106 | 186 | 6 | 125.5 | 31.5 | C40336.0 | |
| 40.00 | 40 | 125 | 217 | 6 | 146.5 | 39 | C40340.0 | |
| 45.00 | 40 | 125 | 217 | 6 | 146.5 | 39.5 | C40345.0 | |
| 50.00 | 50 | 150 | 252 | 6 | 171.5 | 48 | C40350.0 | |


DORMER


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C500 | HSS-E | | N | Z 2 | | λ30° | DIN 1835B | | e8 | | DIN 327D |
| C503 | HSS-E | | N | Z 2 | | λ30° | DIN 1835B | TiCN | e8 | | DIN 327D |

# C500
# C503

- Ball-Nosed End Mill
- Radius Kopierfräser
- Radius-/kopieërfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique
- Fresas con punta esferica
- Fresa Topo Esférico

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C500 | ■ | 1.1 | 1.2 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | |
| | ■ | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | |
| C503 | ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | ■ | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | |





| $d_1$ Ø mm | r mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C500 | C503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 1.0 | 6 | 4 | 48 | 2 | - | - | C5002.0 | C5032.0 |
| 3.00 | 1.5 | 6 | 5 | 49 | 2 | - | - | C5003.0 | C5033.0 |
| 4.00 | 2.0 | 6 | 7 | 51 | 2 | - | - | C5004.0 | C5034.0 |
| 5.00 | 2.5 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C5005.0 | C5035.0 |
| 6.00 | 3.0 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C5006.0 | C5036.0 |
| 7.00 | 3.5 | 10 | 10 | 60 | 2 | - | - | C5007.0 | C5037.0 |
| 8.00 | 4.0 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C5008.0 | C5038.0 |
| 9.00 | 4.5 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C5009.0 | C5039.0 |
| 10.00 | 5.0 | 10 | 13 | 63 | 2 | - | - | C50010.0 | C50310.0 |
| 11.00 | 5.5 | 12 | 13 | 70 | 2 | - | - | C50011.0 | C50311.0 |
| 12.00 | 6.0 | 12 | 16 | 73 | 2 | - | - | C50012.0 | C50312.0 |
| 13.00 | 6.5 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C50013.0 | C50313.0 |
| 14.00 | 7.0 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C50014.0 | C50314.0 |
| 15.00 | 7.5 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C50015.0 | C50315.0 |
| 16.00 | 8.0 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C50016.0 | C50316.0 |
| 18.00 | 9.0 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C50018.0 | C50318.0 |
| 20.00 | 10.0 | 20 | 22 | 88 | 2 | 37.5 | 19.5 | C50020.0 | C50320.0 |
| 25.00 | 12.5 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C50025.0 | C50325.0 |

C505 HSS-E N Z 2 λ30° DIN 1835B e8 DIN 844K

# C505

- Ball-Nosed End Mill
- Radius Kopierfräser
- Radius-/kopieërfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique
- Fresas con punta esferica
- Fresa Topo Esférico

C505 ▪ 1.1 1.2 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3
● 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2 7.1 7.2 7.3 8.1








| $d_1$ Ø mm | r mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 1.5 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C5053.0 |
| 4.00 | 2.0 | 6 | 11 | 55 | 2 | - | - | C5054.0 |
| 5.00 | 2.5 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C5055.0 |
| 6.00 | 3.0 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C5056.0 |
| 7.00 | 3.5 | 10 | 16 | 66 | 2 | - | - | C5057.0 |
| 8.00 | 4.0 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C5058.0 |
| 9.00 | 4.5 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C5059.0 |
| 10.00 | 5.0 | 10 | 22 | 72 | 2 | - | - | C50510.0 |
| 12.00 | 6.0 | 12 | 26 | 83 | 2 | - | - | C50512.0 |
| 14.00 | 7.0 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C50514.0 |
| 16.00 | 8.0 | 16 | 32 | 92 | 2 | 43.5 | 15.5 | C50516.0 |
| 18.00 | 9.0 | 16 | 32 | 92 | 2 | 43.5 | 15.5 | C50518.0 |
| 20.00 | 10.0 | 20 | 38 | 104 | 2 | 53.5 | 19.5 | C50520.0 |
| 22.00 | 11.0 | 20 | 38 | 104 | 2 | 53.5 | 19.5 | C50522.0 |
| 25.00 | 12.5 | 25 | 45 | 121 | 2 | 64.5 | 24.5 | C50525.0 |
| 28.00 | 14.0 | 25 | 45 | 121 | 2 | 64.5 | 24.5 | C50528.0 |
| 30.00 | 15.0 | 25 | 45 | 121 | 2 | 64.5 | 24.5 | C50530.0 |

C511 HSS-E N Z 2 λ30° DIN 1835B e8 DORMER

# C511

- Ball-Nosed End Mill
- Radius Kopierfräser
- Radius-/kopieërfrezen
- Fraises de finition bout hémisphérique
- Fresas con punta esferica
- Fresa Topo Esférico

| C511 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1.1 | 1.2 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | |
| ● | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | |




C511



3.00 - 25.00


| $d_1$ Ø mm | r mm | $d_2$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | z | $l_3$ mm | $d_3$ Ø mm | C511 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 1.5 | 6 | 8 | 56 | 2 | - | - | C5113.0 |
| 4.00 | 2.0 | 6 | 11 | 63 | 2 | - | - | C5114.0 |
| 5.00 | 2.5 | 6 | 13 | 68 | 2 | - | - | C5115.0 |
| 6.00 | 3.0 | 6 | 13 | 68 | 2 | - | - | C5116.0 |
| 8.00 | 4.0 | 10 | 19 | 88 | 2 | - | - | C5118.0 |
| 10.00 | 5.0 | 10 | 22 | 95 | 2 | - | - | C51110.0 |
| 12.00 | 6.0 | 12 | 26 | 110 | 2 | - | - | C51112.0 |
| 14.00 | 7.0 | 12 | 26 | 110 | 2 | 64.5 | 11.5 | C51114.0 |
| 16.00 | 8.0 | 16 | 32 | 123 | 2 | 74.5 | 15.5 | C51116.0 |
| 18.00 | 9.0 | 16 | 32 | 123 | 2 | 74.5 | 15.5 | C51118.0 |
| 20.00 | 10.0 | 20 | 38 | 141 | 2 | 90.5 | 19.5 | C51120.0 |
| 25.00 | 12.5 | 25 | 45 | 166 | 2 | 109.5 | 24.5 | C51125.0 |

C800 HSS-E N Z 6-8 λ15° DIN1835 D B d11 DIN 851

# C800

- T-slot Cutter
- T-Nutenfräser
- T-gleuffrezen
- Fraises pour rainures en T
- Fresas de ranurar en “T”
- Fresa p/ Abrir Rasgos T

C800 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 10.1




C800



11.00 - 50.00


| B mm | $d_1$ Ø mm | T DIN650 | $d_3$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $d_2$ Ø mm | z | C800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 11.00 | 5 | 4 | 6.5 | 53.5 | 10 | 6 | C80011.0X5.0 |
| 6.0 | 12.50 | 6 | 5 | 9 | 57.0 | 10 | 6 | C80012.5X6.0 |
| 8.0 | 16.00 | 8 | 7 | 12 | 62.0 | 10 | 6 | C80016.0X8.0 |
| 8.0 | 18.00 | 10 | 8 | 15 | 70.0 | 12 | 6 | C80018.0X10.0 |
| 9.0 | 21.00 | 12 | 10 | 18 | 74.0 | 12 | 8 | C80021.0X12.0 |
| 11.0 | 25.00 | 14 | 12 | 20 | 82.0 | 16 | 8 | C80025.0X14.0 |
| 14.0 | 32.00 | 18 | 15 | 26 | 90.0 | 16 | 8 | C80032.0X18.0 |
| 18.0 | 40.00 | 22 | 19 | 27 | 108.0 | 25 | 8 | C80040.0X22.0 |
| 22.0 | 50.00 | 28 | 25 | 34 | 124.0 | 32 | 8 | C80050.0X28.0 |

C810 HSS N Z 6-8 λ12° DIN 1835D d11 DORMER

# C810

- T-slot Cutter
- T-Nutenfräser
- T-gleuffrezen
- Fraises pour rainures en T
- Fresas de ranurar en “T”
- Fresa p/ Abrir Rasgos T

| C810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 7.4 | 8.1 | 10.1 | | | | | | | |








| B Inch | B mm | $d_1$ Ø Inch | $d_1$ Ø mm | T DIN650 | $d_3$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $d_2$ Ø Inch | $d_2$ Ø mm | z | C810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.00 | | 12.50 | 6.0 | 5.00 | 11 | 57.0 | | 10.0 | 6 | C8106.0 |
| 1/4 | 6.35 | 37/64 | 14.68 | 1/4 | 6.35 | 14 | 60.5 | 1/2 | 12.7 | 6 | C8101/4 |
| | 8.00 | | 16.00 | 8.0 | 7.00 | 13 | 61.0 | | 10.0 | 6 | C8108.0 |
| 5/16 | 7.94 | 45/64 | 17.86 | 5/16 | 7.15 | 17 | 65.0 | 1/2 | 12.7 | 6 | C8105/16 |
| | 8.00 | | 18.00 | 10.0 | 8.00 | 17 | 65.0 | | 12.0 | 6 | C81010.0 |
| | 9.00 | | 21.00 | 12.0 | 10.00 | 20 | 69.0 | | 12.0 | 6 | C81012.0 |
| 23/64 | 9.13 | 53/64 | 21.03 | 3/8 | 8.75 | 19 | 68.5 | 1/2 | 12.7 | 6 | C8103/8 |
| 27/64 | 10.72 | 61/64 | 24.21 | 7/16 | 9.50 | 22 | 73.0 | 1/2 | 12.7 | 6 | C8107/16 |
| | 11.00 | | 25.00 | 14.0 | 12.00 | 23 | 79.0 | | 16.0 | 6 | C81014.0 |
| 15/32 | 11.91 | 1.5/64 | 27.38 | 1/2 | 11.90 | 24 | 76.0 | 1/2 | 12.7 | 6 | C8101/2 |
| | 12.00 | | 28.00 | 16.0 | 13.00 | 23 | 76.0 | | 16.0 | 6 | C81016.0 |
| | 14.00 | | 32.00 | 18.0 | 15.00 | 27 | 98.0 | | 25.0 | 8 | C81018.0 |
| 37/64 | 14.68 | 1.21/64 | 33.73 | 5/8 | 14.30 | 30 | 101.5 | 1“ | 25.4 | 8 | C8105/8 |
| | 16.00 | | 36.00 | 20.0 | 17.00 | 30 | 100.0 | | 25.0 | 8 | C81020.0 |
| 11/16 | 17.46 | 1.33/64 | 38.50 | 3/4 | 17.45 | 35 | 109.5 | 1“ | 25.4 | 8 | C8103/4 |
| | 18.00 | | 40.00 | 22.0 | 19.00 | 33 | 108.0 | | 25.0 | 8 | C81022.0 |
| 51/64 | 20.24 | 1.45/64 | 43.26 | 7/8 | 20.65 | 40 | 117.5 | 1“ | 25.4 | 8 | C8107/8 |
| 29/32 | 23.02 | 1.61/64 | 49.61 | 1“ | 23.80 | 47 | 127.0 | 1“ | 25.4 | 8 | C8101 |

C825 HSS-E N Z 8-12 λ15° DIN 1835B js16 DORMER

# C825

- T-slot Cutter
- T-Nutenfräser
- T-gleuffrezen
- Fraises pour rainures en T
- Fresas de ranurar en “T”
- Fresa p/ Abrir Rasgos T

**C825** ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 10.1







| B mm | $d_1$ Ø mm | $d_3$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $d_2$ Ø mm | z | C825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 40 | 19.2 | 46 | 100 | 20 | 8 | C8253.0X40.0 |
| 4 | 40 | 19.2 | 45 | 100 | 20 | 8 | C8254.0X40.0 |
| 5 | 40 | 19.2 | 44 | 100 | 20 | 8 | C8255.0X40.0 |
| 6 | 40 | 19.2 | 43 | 100 | 20 | 8 | C8256.0X40.0 |
| 8 | 40 | 19.2 | 41 | 100 | 20 | 8 | C8258.0X40.0 |
| 10 | 40 | 19.2 | 39 | 100 | 20 | 8 | C82510.0X40.0 |
| 6 | 63 | 24.2 | 67 | 130 | 25 | 12 | C8256.0X63.0 |
| 8 | 63 | 24.2 | 65 | 130 | 25 | 12 | C8258.0X63.0 |
| 10 | 63 | 24.2 | 63 | 130 | 25 | 12 | C82510.0X63.0 |
| 12 | 63 | 24.2 | 61 | 130 | 25 | 12 | C82512.0X63.0 |
| 14 | 63 | 24.2 | 59 | 130 | 25 | 12 | C82514.0X63.0 |
| 16 | 63 | 24.2 | 57 | 130 | 25 | 12 | C82516.0X63.0 |
| 18 | 63 | 24.2 | 55 | 130 | 25 | 12 | C82518.0X63.0 |


DORMER


C801 HSS-E NF Z 6-8 λ12° DIN 1835B d11 DIN 851

# C801

- T-slot Cutter
- T-Nutenfräser
- T-gleuffrezen
- Fraises pour rainures en T
- Fresas de ranurar en “T”
- Fresa p/ Abrir Rasgos T

**C801** ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 10.1





| B mm | $d_1$ Ø mm | T DIN650 | $d_3$ Ø mm | $l_2$ mm | $l_1$ mm | $d_2$ Ø mm | z | C801 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 16.0 | 8 | 7 | 10 | 62 | 10 | 6 | C80116.0X8.0 |
| 8.0 | 18.0 | 10 | 8 | 13 | 70 | 12 | 6 | C80118.0X10.0 |
| 9.0 | 21.0 | 12 | 10 | 16 | 74 | 12 | 6 | C80121.0X12.0 |
| 11.0 | 25.0 | 14 | 12 | 17 | 82 | 16 | 8 | C80125.0X14.0 |
| 14.0 | 32.0 | 18 | 15 | 22 | 90 | 16 | 8 | C80132.0X18.0 |

C822 HSS-E N Z 6-12 λ10° DIN1835 D B h11 DIN 850

# C822

- Woodruff Cutter
- Schlitzfräser für Scheibenfeder
- Schijfspiefrezen
- Fraises Woodruff
- Fresas para ranurados tipo Woodruff
- Fresa p/ Chavetas Meia Lua

C822 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 10.1








| B mm | $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $d_2$ Ø mm | z | C822 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 4.50 | 50.0 | 6 | 6 | C8224.5X1.0 |
| 1.5 | 7.50 | 50.0 | 6 | 6 | C8227.5X1.5 |
| 2.0 | 7.50 | 50.0 | 6 | 6 | C8227.5X2.0 |
| 2.0 | 10.50 | 50.0 | 6 | 8 | C82210.5X2.0 |
| 2.5 | 10.50 | 50.0 | 6 | 8 | C82210.5X2.5 |
| 3.0 | 10.50 | 50.0 | 6 | 8 | C82210.5X3.0 |
| 3.0 | 13.50 | 56.0 | 10 | 8 | C82213.5X3.0 |
| 4.0 | 13.50 | 56.0 | 10 | 8 | C82213.5X4.0 |
| 3.0 | 16.50 | 56.0 | 10 | 8 | C82216.5X3.0 |
| 4.0 | 16.50 | 56.0 | 10 | 8 | C82216.5X4.0 |
| 5.0 | 16.50 | 56.0 | 10 | 8 | C82216.5X5.0 |
| 3.0 | 19.50 | 63.0 | 10 | 6 | C82219.5X3.0 |
| 4.0 | 19.50 | 63.0 | 10 | 10 | C82219.5X4.0 |
| 5.0 | 19.50 | 63.0 | 10 | 10 | C82219.5X5.0 |
| 5.0 | 22.50 | 63.0 | 10 | 10 | C82222.5X5.0 |
| 6.0 | 22.50 | 63.0 | 10 | 10 | C82222.5X6.0 |
| 8.0 | 22.50 | 63.0 | 10 | 10 | C82222.5X8.0 |
| 6.0 | 25.50 | 63.0 | 10 | 12 | C82225.5X6.0 |
| 6.0 | 28.50 | 63.0 | 10 | 12 | C82228.5X6.0 |
| 8.0 | 28.50 | 63.0 | 10 | 12 | C82228.5X8.0 |
| 10.0 | 28.50 | 71.0 | 12 | 12 | C82228.5X10.0 |
| 8.0 | 32.50 | 71.0 | 12 | 12 | C82232.5X8.0 |
| 10.0 | 32.50 | 71.0 | 12 | 12 | C82232.5X10.0 |
| 10.0 | 45.50 | 71.0 | 12 | 12 | C82245.5X10.0 |

C820 HSS N Z 6-12 λ12° DIN 1835D DORMER

# C820

- Woodruff Cutter
- Schlitzfräser für Scheibenfeder
- Schijfspiefrezen
- Fraises Woodruff
- Fresas para ranurados tipo Woodruff
- Fresa p/ Chavetas Meia Lua

| C820 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.1 | 10.1 | | | | | | | |




C820



10.50 - 45.50

| Nr. | B Inch | B mm | $d_1$ Ø Inch | $d_1$ Ø mm | $d_3$ Ø mm | $l_1$ mm | $d_2$ Ø mm | z | C820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.00 | | 10.50 | 3.90 | 57.0 | 12.0 | 6 | C82010.5X2.0 |
| | | 2.50 | | 10.50 | 3.90 | 57.0 | 12.0 | 6 | C82010.5X2.5 |
| | | 3.00 | | 10.50 | 4.20 | 57.0 | 12.0 | 6 | C82010.5X3.0 |
| 204 | 1/16 | 1.59 | 1/2 | 12.70 | 3.30 | 57.0 | 12.7 | 6 | C820204 |
| 304 | 3/32 | 2.38 | 1/2 | 12.70 | 4.05 | 57.0 | 12.7 | 6 | C820304 |
| 404 | 1/8 | 3.18 | 1/2 | 12.70 | 4.85 | 57.0 | 12.7 | 6 | C820404 |
| | | 2.00 | | 13.50 | 4.00 | 57.0 | 12.0 | 6 | C82013.5X2.0 |
| | | 2.50 | | 13.50 | 4.00 | 57.0 | 12.0 | 6 | C82013.5X2.5 |
| | | 3.00 | | 13.50 | 5.00 | 57.0 | 12.0 | 6 | C82013.5X3.0 |
| | | 4.00 | | 13.50 | 5.00 | 57.0 | 12.0 | 6 | C82013.5X4.0 |
| 305 | 3/32 | 2.38 | 5/8 | 15.88 | 4.85 | 57.0 | 12.7 | 6 | C820305 |
| 405 | 1/8 | 3.18 | 5/8 | 15.88 | 5.65 | 57.0 | 12.7 | 6 | C820405 |
| 505 | 5/32 | 3.97 | 5/8 | 15.88 | 6.35 | 57.0 | 12.7 | 6 | C820505 |
| | | 2.50 | | 16.50 | 4.00 | 57.0 | 12.0 | 6 | C82016.5X2.5 |
| | | 3.00 | | 16.50 | 5.00 | 57.0 | 12.0 | 6 | C82016.5X3.0 |
| | | 4.00 | | 16.50 | 5.00 | 57.0 | 12.0 | 6 | C82016.5X4.0 |
| | | 5.00 | | 16.50 | 5.60 | 57.0 | 12.0 | 6 | C82016.5X5.0 |
| 406 | 1/8 | 3.18 | 3/4 | 19.05 | 5.50 | 57.0 | 12.7 | 6 | C820406 |
| 506 | 5/32 | 3.97 | 3/4 | 19.05 | 6.35 | 57.0 | 12.7 | 6 | C820506 |
| 606 | 3/16 | 4.76 | 3/4 | 19.05 | 7.15 | 57.0 | 12.7 | 6 | C820606 |
| | | 3.00 | | 19.50 | 5.60 | 57.0 | 12.0 | 6 | C82019.5X3.0 |
| | | 4.00 | | 19.50 | 5.60 | 57.0 | 12.0 | 6 | C82019.5X4.0 |
| | | 5.00 | | 19.50 | 6.00 | 57.0 | 12.0 | 6 | C82019.5X5.0 |
| 507 | 5/32 | 3.97 | 7/8 | 22.23 | 6.35 | 63.5 | 12.7 | 8 | C820507 |
| 607 | 3/16 | 4.76 | 7/8 | 22.23 | 7.15 | 63.5 | 12.7 | 8 | C820607 |
| 707 | 7/32 | 5.56 | 7/8 | 22.23 | 7.95 | 63.5 | 12.7 | 8 | C820707 |
| 807 | 1/4 | 6.35 | 7/8 | 22.23 | 8.75 | 63.5 | 12.0 | 8 | C820807 |
| | | 4.00 | | 22.50 | 5.60 | 63.5 | 12.0 | 8 | C82022.5X4.0 |
| | | 5.00 | | 22.50 | 6.00 | 63.5 | 12.0 | 8 | C82022.5X5.0 |
| | | 6.00 | | 22.50 | 6.50 | 63.5 | 12.0 | 8 | C82022.5X6.0 |
| 608 | 3/16 | 4.76 | 1“ | 25.40 | 7.15 | 70.0 | 12.7 | 8 | C820608 |
| 708 | 7/32 | 5.56 | 1“ | 25.40 | 7.95 | 70.0 | 12.7 | 8 | C820708 |
| 808 | 1/4 | 6.35 | 1“ | 25.40 | 8.75 | 70.0 | 12.7 | 8 | C820808 |
| 1008 | 5/16 | 7.94 | 1“ | 25.40 | 10.30 | 70.0 | 12.7 | 8 | C8201008 |
| | | 5.00 | | 25.50 | 7.50 | 70.0 | 12.0 | 8 | C82025.5X5.0 |
| | | 6.00 | | 25.50 | 7.50 | 70.0 | 12.0 | 8 | C82025.5X6.0 |


| Nr. | B Inch | B mm | $d_1$ Ø Inch | $d_1$ Ø mm | $d_3$ Ø mm | $l_1$ mm | $d_2$ Ø mm | z | C820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.00 | | 25.50 | 8.00 | 70.0 | 12.0 | 8 | C82025.5X7.0 |
| | | 8.00 | | 25.50 | 8.00 | 70.0 | 12.0 | 8 | C82025.5X8.0 |
| | | 5.00 | | 28.50 | 8.00 | 70.0 | 12.0 | 8 | C82028.5X5.0 |
| | | 6.00 | | 28.50 | 8.50 | 70.0 | 12.0 | 8 | C82028.5X6.0 |
| | | 7.00 | | 28.50 | 8.50 | 70.0 | 12.0 | 8 | C82028.5X7.0 |
| | | 8.00 | | 28.50 | 9.00 | 70.0 | 12.0 | 8 | C82028.5X8.0 |
| 609 | 3/16 | 4.76 | 1.1/8 | 28.58 | 7.95 | 70.0 | 12.7 | 8 | C820609 |
| 709 | 7/32 | 5.56 | 1.1/8 | 28.58 | 8.75 | 70.0 | 12.7 | 8 | C820709 |
| 809 | 1/4 | 6.35 | 1.1/8 | 28.58 | 9.50 | 70.0 | 12.7 | 8 | C820809 |
| 1009 | 5/16 | 7.94 | 1.1/8 | 28.58 | 11.10 | 70.0 | 12.7 | 8 | C8201009 |
| 610 | 3/16 | 4.76 | 1.1/4 | 31.75 | 7.95 | 70.0 | 12.7 | 10 | C820610 |
| 710 | 7/32 | 5.56 | 1.1/4 | 31.75 | 8.75 | 70.0 | 12.7 | 10 | C820710 |
| 810 | 1/4 | 6.35 | 1.1/4 | 31.75 | 9.50 | 70.0 | 12.7 | 10 | C820810 |
| 1010 | 5/16 | 7.94 | 1.1/4 | 31.75 | 11.10 | 70.0 | 12.7 | 10 | C8201010 |
| 1210 | 3/8 | 9.53 | 1.1/4 | 31.75 | 11.95 | 70.0 | 12.7 | 10 | C8201210 |
| | | 5.00 | | 32.50 | 8.00 | 70.0 | 12.0 | 10 | C82032.5X5.0 |
| | | 6.00 | | 32.50 | 8.50 | 70.0 | 12.0 | 10 | C82032.5X6.0 |
| | | 7.00 | | 32.50 | 8.50 | 70.0 | 12.0 | 10 | C82032.5X7.0 |
| | | 8.00 | | 32.50 | 9.00 | 70.0 | 12.0 | 10 | C82032.5X8.0 |
| 811 | 1/4 | 6.35 | 1.3/8 | 34.93 | 11.10 | 76.0 | 12.7 | 10 | C820811 |
| 1011 | 5/16 | 7.94 | 1.3/8 | 34.93 | 11.95 | 76.0 | 12.7 | 10 | C8201011 |
| 1211 | 3/8 | 9.53 | 1.3/8 | 34.93 | 11.95 | 76.0 | 12.7 | 10 | C8201211 |
| | | 6.00 | | 35.50 | 9.50 | 76.0 | 12.0 | 10 | C82035.5X6.0 |
| | | 7.00 | | 35.50 | 9.50 | 76.0 | 12.0 | 10 | C82035.5X7.0 |
| | | 8.00 | | 35.50 | 11.50 | 76.0 | 12.0 | 10 | C82035.5X8.0 |
| | | 9.00 | | 35.50 | 11.50 | 76.0 | 12.0 | 10 | C82035.5X9.0 |
| 812 | 1/4 | 6.35 | 1.1/2 | 38.10 | 11.10 | 76.0 | 12.7 | 10 | C820812 |
| 1012 | 5/16 | 7.94 | 1.1/2 | 38.10 | 11.95 | 76.0 | 12.7 | 10 | C8201012 |
| 1212 | 3/8 | 9.53 | 1.1/2 | 38.10 | 11.95 | 76.0 | 12.7 | 10 | C8201212 |
| | | 7.00 | | 38.50 | 10.50 | 76.0 | 12.0 | 10 | C82038.5X7.0 |
| | | 8.00 | | 38.50 | 11.50 | 76.0 | 12.0 | 10 | C82038.5X8.0 |
| | | 9.00 | | 38.50 | 11.50 | 76.0 | 12.0 | 10 | C82038.5X9.0 |
| | | 10.00 | | 38.50 | 11.50 | 76.0 | 12.0 | 10 | C82038.5X10.0 |
| | | 10.00 | | 45.50 | 11.50 | 76.0 | 12.0 | 12 | C82045.5X10.0 |

C837 HSS N Z 6-8 λ0° DIN 1835D DORMER

# C837

- Dovetail Cutter
- Winkel-Schaftfräser
- Zwaluwstaartfrezen
- Fraises coniques
- Fresas de cola de milano
- Fresa Rabo de Andorinha

| C837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.1 | | | | | | |







| ▷ | B mm | $d_1$ Ø Inch | $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $d_2$ Ø Inch | $d_2$ Ø mm | z | C837 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° | 3.0 | | 13.00 | 63.5 | | 12.00 | 6 | C83713.0 |
| 45° | 4.0 | 5/8 | 15.88 | 66.5 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8375/8 |
| 45° | 4.0 | | 16.00 | 66.5 | | 12.00 | 6 | C83716.0 |
| 45° | 5.5 | | 19.00 | 66.5 | | 12.00 | 6 | C83719.0 |
| 45° | 5.5 | 3/4 | 19.05 | 66.5 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8373/4 |
| 45° | 6.5 | | 22.00 | 68.5 | | 12.00 | 6 | C83722.0 |
| 45° | 6.5 | 7/8 | 22.23 | 68.5 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8377/8 |
| 45° | 7.5 | | 25.00 | 70.0 | | 12.00 | 6 | C83725.0 |
| 45° | 8.0 | 1“ | 25.40 | 70.0 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8371 |
| 45° | 8.5 | | 28.00 | 71.5 | | 16.00 | 6 | C83728.0 |
| 45° | 8.5 | 1.1/4 | 31.75 | 74.5 | 5/8 | 15.88 | 8 | C8371.1/4 |
| 45° | 8.5 | | 32.00 | 74.5 | | 16.00 | 8 | C83732.0 |
| 45° | 9.5 | 1.3/8 | 34.93 | 78.0 | 1“ | 25.40 | 8 | C8371.3/8 |
| 45° | 9.5 | | 35.00 | 78.0 | | 25.00 | 8 | C83735.0 |
| 45° | 10.5 | | 38.00 | 78.5 | | 25.00 | 8 | C83738.0 |
| 45° | 10.5 | 1.1/2 | 38.10 | 78.5 | 1“ | 25.40 | 8 | C8371.1/2 |


C835 HSS N Z 6-8 λ0° DIN 1835D

# C835

- Dovetail Cutter
- Winkel-Schaftfräser
- Zwaluwstaartfrezen
- Fraises coniques
- Fresas de cola de milano
- Fresa Rabo de Andorinha

C835 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3

▪ 1.5 1.6 2.2 2.3 4.2 4.3 5.2 5.3 6.4 7.4 8.1








| ▷ | B mm | $d_1$ Ø Inch | $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $d_2$ Ø Inch | $d_2$ Ø mm | z | C835 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60° | 4.0 | 1/2 | 12.70 | 63.50 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8351/2 |
| 60° | 4.0 | | 13.00 | 63.50 | | 12.00 | 6 | C83513.0 |
| 60° | 5.5 | 5/8 | 15.88 | 66.50 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8355/8 |
| 60° | 5.5 | | 16.00 | 66.50 | | 12.00 | 6 | C83516.0 |
| 60° | 7.0 | | 19.00 | 67.50 | | 12.00 | 6 | C83519.0 |
| 60° | 7.0 | 3/4 | 19.05 | 67.50 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8353/4 |
| 60° | 9.5 | | 22.00 | 67.50 | | 12.00 | 6 | C83522.0 |
| 60° | 9.5 | 7/8 | 22.23 | 67.50 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8357/8 |
| 60° | 12.0 | | 25.00 | 70.00 | | 12.00 | 6 | C83525.0 |
| 60° | 12.0 | 1“ | 25.40 | 70.00 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8351 |
| 60° | 12.5 | | 28.00 | 73.00 | | 16.00 | 6 | C83528.0 |
| 60° | 12.5 | 1.1/8 | 28.58 | 73.00 | 5/8 | 15.88 | 6 | C8351.1/8 |
| 60° | 13.5 | 1.1/4 | 31.75 | 74.50 | 5/8 | 15.88 | 8 | C8351.1/4 |
| 60° | 13.5 | | 32.00 | 74.50 | | 16.00 | 8 | C83532.0 |
| 60° | 14.5 | 1.3/8 | 34.93 | 82.50 | 1“ | 25.40 | 8 | C8351.3/8 |
| 60° | 14.5 | | 35.00 | 82.50 | | 25.00 | 8 | C83535.0 |
| 60° | 16.0 | | 38.00 | 84.00 | | 25.00 | 8 | C83538.0 |
| 60° | 16.0 | 1.1/2 | 38.10 | 84.00 | 1“ | 25.40 | 8 | C8351.1/2 |

C830 HSS-E N Z 10-12 λ0° DIN 1835B js16 DIN 1833C

# C830

- Dovetail Cutter
- Winkel-Schaftfräser
- Zwaluwstaartfrezen
- Fraises coniques
- Fresas de cola de milano
- Fresa Rabo de Andorinha

**C830** ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 10.1








| ▷ | B mm | $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $d_2$ Ø mm | z | C830 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° | 3.5 | 12.0 | 54 | 10 | 10 | C83012.0X45 |
| 60° | 5.0 | 12.0 | 54 | 10 | 10 | C83012.0X60 |
| 45° | 4.0 | 16.0 | 60 | 12 | 10 | C83016.0X45 |
| 60° | 6.3 | 16.0 | 60 | 12 | 10 | C83016.0X60 |
| 45° | 5.0 | 20.0 | 63 | 12 | 10 | C83020.0X45 |
| 60° | 8.0 | 20.0 | 63 | 12 | 10 | C83020.0X60 |
| 45° | 6.3 | 25.0 | 67 | 12 | 10 | C83025.0X45 |
| 60° | 10.0 | 25.0 | 67 | 12 | 10 | C83025.0X60 |
| 45° | 8.0 | 32.0 | 71 | 16 | 12 | C83032.0X45 |
| 60° | 12.5 | 32.0 | 71 | 16 | 12 | C83032.0X60 |


C831 HSS-E N Z 10-12 λ0° DIN 1835B js16 DIN 1833D

# C831

- Inverse Dovetail Cutters
- Winkelstirnfräser
- Duivenstaarfrezen
- Fraises coniques cône direct
- Fresa para cola de milano Inversa
- Fresa Cauda de Andorinha Invertida

C831 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 10.1





| ▷ | B mm | $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | $d_2$ Ø mm | z | C831 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° | 3.5 | 12.0 | 54 | 10 | 10 | C83112.0X45 |
| 45° | 4.0 | 16.0 | 60 | 12 | 10 | C83116.0X45 |
| 45° | 5.0 | 20.0 | 63 | 12 | 10 | C83120.0X45 |
| 45° | 6.3 | 25.0 | 67 | 12 | 10 | C83125.0X45 |
| 45° | 8.0 | 32.0 | 71 | 16 | 12 | C83132.0X45 |
| 60° | 5.0 | 12.0 | 54 | 10 | 10 | C83112.0X60 |
| 60° | 6.3 | 16.0 | 60 | 12 | 10 | C83116.0X60 |
| 60° | 8.0 | 20.0 | 63 | 12 | 10 | C83120.0X60 |
| 60° | 10.0 | 25.0 | 67 | 12 | 10 | C83125.0X60 |
| 60° | 12.5 | 32.0 | 71 | 16 | 12 | C83132.0X60 |

C710 HSS N Z 4 λ0° DIN 1835D DORMER

# C710

- Corner Rounding Cutter
- Viertelrund-Profilfräser
- Kwartholfrezen
- Fraises concaves
- Fresas frontales de perfil cóncavo
- Fresa p/ Arredondar Arestas

| C710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 10.1 | | | | | | | | | | | | |




C710



1/16 - 1/2


| r Inch | $d_2$ Ø Inch | $d_2$ Ø mm | $d_1$ Ø Inch | $l_1$ mm | z | C710 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 3/8 | 9.530 | 3/8 | 60.5 | 4 | C7101/16 |
| 3/32 | 3/8 | 9.530 | 7/16 | 60.5 | 4 | C7103/32 |
| 1/8 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 60.5 | 4 | C7101/8 |
| 5/32 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 60.5 | 4 | C7105/32 |
| 3/16 | 5/8 | 15.88 | 5/8 | 60.5 | 4 | C7103/16 |
| 7/32 | 5/8 | 15.88 | 3/4 | 63.5 | 4 | C7107/32 |
| 1/4 | 5/8 | 15.88 | 7/8 | 63.5 | 4 | C7101/4 |
| 5/16 | 1“ | 25.40 | 1“ | 73.0 | 4 | C7105/16 |
| 3/8 | 1“ | 25.40 | 1.1/16 | 76.0 | 4 | C7103/8 |
| 7/16 | 1“ | 25.40 | 1.3/16 | 79.5 | 4 | C7107/16 |
| 1/2 | 1“ | 25.40 | 1.3/8 | 82.5 | 4 | C7101/2 |

**C700** HSS-E N Z 4-6 λ0° DIN 1835B

# C700

- Corner Rounding Cutter
- Viertelrund-Profilfräser
- Kwartholfrezen
- Fraises concaves
- Fresas frontales de perfil cóncavo
- Fresa p/ Arredondar Arestas

**C700** ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 10.1




**C700**



1.00 - 20.00


| r mm | $d_2$ Ø mm | $d_1$ Ø mm | $l_1$ mm | z | C700 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 10 | 10 | 60 | 4 | C7001.0 |
| 1.50 | 10 | 10 | 60 | 4 | C7001.5 |
| 2.00 | 10 | 10 | 60 | 4 | C7002.0 |
| 2.50 | 10 | 10 | 60 | 4 | C7002.5 |
| 3.00 | 12 | 12 | 60 | 4 | C7003.0 |
| 3.50 | 12 | 12 | 60 | 4 | C7003.5 |
| 4.00 | 12 | 15 | 60 | 4 | C7004.0 |
| 5.00 | 16 | 18 | 70 | 4 | C7005.0 |
| 6.00 | 16 | 21 | 70 | 4 | C7006.0 |
| 7.00 | 16 | 24 | 70 | 4 | C7007.0 |
| 8.00 | 16 | 24 | 70 | 4 | C7008.0 |
| 9.00 | 20 | 28 | 85 | 4 | C7009.0 |
| 10.00 | 20 | 28 | 85 | 4 | C70010.0 |
| 12.00 | 20 | 35 | 100 | 4 | C70012.0 |
| 12.50 | 20 | 35 | 100 | 4 | C70012.5 |
| 14.00 | 25 | 42 | 100 | 4 | C70014.0 |
| 15.00 | 25 | 48 | 105 | 5 | C70015.0 |
| 16.00 | 25 | 48 | 105 | 5 | C70016.0 |
| 18.00 | 32 | 52 | 115 | 5 | C70018.0 |
| 20.00 | 32 | 60 | 115 | 6 | C70020.0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D200 | HSS-E | | | Z 16-30 | | λ15° | | | js16 | | DIN 885A |
| D763 | HSS-E | | | Z 28-44 | | λ15° | | | js16 | | DIN 885A |

# D200
# D763

- Side and Face Milling Cutter
- Scheibenfräser, kreuzverzahnt
- Schijffrezen
- Fraise 3 tailles
- Fresa para ranurar
- Fresa de Facejamento Lateral

**D200; D763** ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1






| D200 | D763 |
|---|---|
|  |  |
| 50.00 - 200.00 | 63.00 - 125.00 |

| $d_1$ Ø mm | B | $d_2$ Ø mm | z | D200 | D763 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 4.0 | 16 | 16 | D20050.0X4.0 | |
| 50.00 | 5.0 | 16 | 16 | D20050.0X5.0 | |
| 50.00 | 6.0 | 16 | 16 | D20050.0X6.0 | |
| 50.00 | 8.0 | 16 | 16 | D20050.0X8.0 | |
| 50.00 | 10.0 | 16 | 16 | D20050.0X10.0 | |
| 63.00 | 1.6 | 22 | 32 | | D76363.0X1.6 |
| 63.00 | 2 | 22 | 32 | | D76363.0X2.0 |
| 63.00 | 2.5 | 22 | 32 | | D76363.0X2.5 |
| 63.00 | 3 | 22 | 28 | | D76363.0X3.0 |
| 63.00 | 3.5 | 22 | 28 | | D76363.0X3.5 |
| 63.00 | 4 | 22 | 18 | D20063.0X4.0 | |
| 63.00 | 5 | 22 | 18 | D20063.0X5.0 | |
| 63.00 | 6 | 22 | 18 | D20063.0X6.0 | |
| 63.00 | 8 | 22 | 18 | D20063.0X8.0 | |
| 63.00 | 10 | 22 | 18 | D20063.0X10.0 | |
| 63.00 | 12 | 22 | 18 | D20063.0X12.0 | |
| 63.00 | 14 | 22 | 18 | D20063.0X14.0 | |
| 63.00 | 16 | 22 | 16 | D20063.0X16.0 | |
| 80.00 | 2 | 27 | 36 | | D76380.0X2.0 |
| 80.00 | 2.5 | 27 | 36 | | D76380.0X2.5 |
| 80.00 | 3 | 27 | 32 | | D76380.0X3.0 |
| 80.00 | 3.5 | 27 | 32 | | D76380.0X3.5 |
| 80.00 | 4 | 27 | 20 | D20080.0X4.0 | |
| 80.00 | 5 | 27 | 20 | D20080.0X5.0 | |
| 80.00 | 6 | 27 | 20 | D20080.0X6.0 | |
| 80.00 | 8 | 27 | 20 | D20080.0X8.0 | |
| 80.00 | 10 | 27 | 18 | D20080.0X10.0 | |
| 80.00 | 12 | 27 | 18 | D20080.0X12.0 | |
| 80.00 | 14 | 27 | 18 | D20080.0X14.0 | |
| 80.00 | 16 | 27 | 18 | D20080.0X16.0 | |
| 80.00 | 20 | 27 | 18 | D20080.0X20.0 | |


| $d_1$ Ø mm | B | $d_2$ Ø mm | z | D200 | D763 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 2 | 32 | 44 | | D763100.0X2.0 |
| 100.00 | 2.5 | 32 | 44 | | D763100.0X2.5 |
| 100.00 | 3 | 32 | 40 | | D763100.0X3.0 |
| 100.00 | 3.5 | 32 | 40 | | D763100.0X3.5 |
| 100.00 | 4 | 32 | 24 | D200100.0X4.0 | |
| 100.00 | 5 | 32 | 24 | D200100.0X5.0 | |
| 100.00 | 6 | 32 | 24 | D200100.0X6.0 | |
| 100.00 | 8 | 32 | 22 | D200100.0X8.0 | |
| 100.00 | 10 | 32 | 22 | D200100.0X10.0 | |
| 100.00 | 12 | 32 | 20 | D200100.0X12.0 | |
| 100.00 | 14 | 32 | 20 | D200100.0X14.0 | |
| 100.00 | 16 | 32 | 20 | D200100.0X16.0 | |
| 100.00 | 18 | 32 | 20 | D200100.0X18.0 | |
| 100.00 | 20 | 32 | 20 | D200100.0X20.0 | |
| 100.00 | 25 | 32 | 20 | D200100.0X25.0 | |
| 125.00 | 2.0 | 32 | 44 | | D763125.0X2.0 |
| 125.00 | 2.5 | 32 | 44 | | D763125.0X2.5 |
| 125.00 | 3.0 | 32 | 44 | | D763125.0X3.0 |
| 125.00 | 3.5 | 32 | 40 | | D763125.0X3.5 |
| 125.00 | 4.0 | 32 | 40 | | D763125.0X4.0 |
| 125.00 | 6 | 32 | 26 | D200125.0X6.0 | |
| 125.00 | 8 | 32 | 26 | D200125.0X8.0 | |
| 125.00 | 10 | 32 | 24 | D200125.0X10.0 | |
| 125.00 | 12 | 32 | 22 | D200125.0X12.0 | |
| 125.00 | 14 | 32 | 22 | D200125.0X14.0 | |
| 125.00 | 16 | 32 | 22 | D200125.0X16.0 | |
| 125.00 | 20 | 32 | 22 | D200125.0X20.0 | |
| 125.00 | 25 | 32 | 22 | D200125.0X25.0 | |
| 160.00 | 8 | 40 | 28 | D200160.0X8.0 | |
| 160.00 | 10 | 40 | 26 | D200160.0X10.0 | |
| 160.00 | 12 | 40 | 26 | D200160.0X12.0 | |
| 160.00 | 14 | 40 | 24 | D200160.0X14.0 | |
| 160.00 | 16 | 40 | 24 | D200160.0X16.0 | |
| 160.00 | 18 | 40 | 24 | D200160.0X18.0 | |
| 160.00 | 20 | 40 | 24 | D200160.0X20.0 | |
| 200.00 | 12 | 40 | 30 | D200200.0X12.0 | |
| 200.00 | 16 | 40 | 30 | D200200.0X16.0 | |
| 200.00 | 20 | 40 | 30 | D200200.0X20.0 | |

D745 HSS Z 28-100 DIN 1838


# D745

- Metal slitting saw Coarse
- Metallkreissägeblätter
- Cirkelzagen met grove vertanding
- Fraises scies
- Sierras de ranurar o tronzar Grueso
- Serras Circulares p/ Abertura de Rasgos

| D745 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2.1 | 2.2 | | | | | | | | | | | | |






| d1 Ø mm | B | d2 Ø mm | z | D745 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.5 | 13 | 48 | D74550.0X.5 |
| 50 | 0.6 | 13 | 48 | D74550.0X.6 |
| 50 | 0.8 | 13 | 40 | D74550.0X.8 |
| 50 | 1.0 | 13 | 40 | D74550.0X1.0 |
| 50 | 1.2 | 13 | 40 | D74550.0X1.2 |
| 50 | 1.5 | 13 | 32 | D74550.0X1.5 |
| 50 | 1.6 | 13 | 32 | D74550.0X1.6 |
| 50 | 2.0 | 13 | 32 | D74550.0X2.0 |
| 50 | 2.5 | 13 | 32 | D74550.0X2.5 |
| 50 | 3.0 | 13 | 24 | D74550.0X3.0 |
| 63 | 0.5 | 16 | 64 | D74563.0X.5 |
| 63 | 0.6 | 16 | 48 | D74563.0X.6 |
| 63 | 0.8 | 16 | 48 | D74563.0X.8 |
| 63 | 1.0 | 16 | 48 | D74563.0X1.0 |
| 63 | 1.2 | 16 | 40 | D74563.0X1.2 |
| 63 | 1.5 | 16 | 40 | D74563.0X1.5 |
| 63 | 1.6 | 16 | 40 | D74563.0X1.6 |
| 63 | 2.0 | 16 | 40 | D74563.0X2.0 |
| 63 | 2.5 | 16 | 32 | D74563.0X2.5 |
| 63 | 3.0 | 16 | 32 | D74563.0X3.0 |
| 80 | 0.5 | 22 | 64 | D74580.0X.5 |
| 80 | 0.6 | 22 | 64 | D74580.0X.6 |
| 80 | 0.8 | 22 | 64 | D74580.0X.8 |
| 80 | 1.0 | 22 | 48 | D74580.0X1.0 |
| 80 | 1.2 | 22 | 48 | D74580.0X1.2 |
| 80 | 1.5 | 22 | 48 | D74580.0X1.5 |
| 80 | 1.6 | 22 | 48 | D74580.0X1.6 |
| 80 | 2.0 | 22 | 40 | D74580.0X2.0 |
| 80 | 2.5 | 22 | 40 | D74580.0X2.5 |
| 80 | 3.0 | 22 | 40 | D74580.0X3.0 |
| 80 | 4.0 | 22 | 32 | D74580.0X4.0 |
| 80 | 5.0 | 22 | 32 | D74580.0X5.0 |
| 80 | 6.0 | 22 | 32 | D74580.0X6.0 |
| 100 | 0.5 | 22 | 80 | D745100.0X.5 |
| 100 | 0.6 | 22 | 80 | D745100.0X.6 |
| 100 | 0.8 | 22 | 64 | D745100.0X.8 |


| $d_1$ Ø mm | B | $d_2$ Ø mm | z | D745 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.0 | 22 | 64 | D745100.0X1.0 |
| 100 | 1.2 | 22 | 64 | D745100.0X1.2 |
| 100 | 1.5 | 22 | 48 | D745100.0X1.5 |
| 100 | 1.6 | 22 | 48 | D745100.0X1.6 |
| 100 | 2.0 | 22 | 48 | D745100.0X2.0 |
| 100 | 2.5 | 22 | 48 | D745100.0X2.5 |
| 100 | 3.0 | 22 | 40 | D745100.0X3.0 |
| 100 | 4.0 | 22 | 40 | D745100.0X4.0 |
| 100 | 5.0 | 22 | 40 | D745100.0X5.0 |
| 100 | 6.0 | 22 | 32 | D745100.0X6.0 |
| 125 | 1.0 | 22 | 80 | D745125.0X1.0 |
| 125 | 1.2 | 22 | 64 | D745125.0X1.2 |
| 125 | 1.5 | 22 | 64 | D745125.0X1.5 |
| 125 | 1.6 | 22 | 64 | D745125.0X1.6 |
| 125 | 2.0 | 22 | 64 | D745125.0X2.0 |
| 125 | 2.5 | 22 | 48 | D745125.0X2.5 |
| 125 | 3.0 | 22 | 48 | D745125.0X3.0 |
| 125 | 4.0 | 22 | 48 | D745125.0X4.0 |
| 125 | 5.0 | 22 | 40 | D745125.0X5.0 |
| 125 | 6.0 | 22 | 40 | D745125.0X6.0 |
| 160 | 1.0 | 32 | 80 | D745160.0X1.0 |
| 160 | 1.2 | 32 | 80 | D745160.0X1.2 |
| 160 | 1.5 | 32 | 80 | D745160.0X1.5 |
| 160 | 1.6 | 32 | 80 | D745160.0X1.6 |
| 160 | 2.0 | 32 | 64 | D745160.0X2.0 |
| 160 | 2.5 | 32 | 64 | D745160.0X2.5 |
| 160 | 3.0 | 32 | 64 | D745160.0X3.0 |
| 160 | 4.0 | 32 | 48 | D745160.0X4.0 |
| 160 | 5.0 | 32 | 48 | D745160.0X5.0 |
| 160 | 6.0 | 32 | 48 | D745160.0X6.0 |
| 200 | 1.0 | 32 | 100 | D745200.0X1.0 |
| 200 | 1.2 | 32 | 100 | D745200.0X1.2 |
| 200 | 1.5 | 32 | 80 | D745200.0X1.5 |
| 200 | 1.6 | 32 | 80 | D745200.0X1.6 |
| 200 | 2.0 | 32 | 80 | D745200.0X2.0 |
| 200 | 2.5 | 32 | 80 | D745200.0X2.5 |
| 200 | 3.0 | 32 | 64 | D745200.0X3.0 |
| 200 | 4.0 | 32 | 64 | D745200.0X4.0 |
| 200 | 5.0 | 32 | 64 | D745200.0X5.0 |
| 200 | 6.0 | 32 | 48 | D745200.0X6.0 |
| 250 | 2.0 | 32 | 100 | D745250.0X2.0 |
| 250 | 2.5 | 32 | 80 | D745250.0X2.5 |
| 250 | 3.0 | 32 | 80 | D745250.0X3.0 |
| 250 | 4.0 | 32 | 80 | D745250.0X4.0 |
| 250 | 5.0 | 32 | 64 | D745250.0X5.0 |
| 250 | 6.0 | 32 | 64 | D745250.0X6.0 |
| 315 | 2.5 | 40 | 100 | D745315.0X2.5 |
| 315 | 3.0 | 40 | 100 | D745315.0X3.0 |

D747 HSS Z 40-200 DIN 1837


# D747

- Metal slitting saw Fine
- Metallkreissägeblätter fein
- Cirkelzagen met grove vertanding
- Fraises scies
- Sierras de ranurar o tronzar fino
- Serras Circulares p/ Abertura de Rasgos

D747 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1
● 2.1 2.2







| $d_1$ Ø mm | B | $d_2$ Ø mm | z | D747 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 0.3 | 8 | 80 | D74732.0X.3 |
| 32 | 0.4 | 8 | 80 | D74732.0X.4 |
| 32 | 0.5 | 8 | 80 | D74732.0X.5 |
| 32 | 0.6 | 8 | 64 | D74732.0X.6 |
| 32 | 0.8 | 8 | 64 | D74732.0X.8 |
| 32 | 1.0 | 8 | 64 | D74732.0X1.0 |
| 32 | 1.2 | 8 | 48 | D74732.0X1.2 |
| 32 | 1.5 | 8 | 48 | D74732.0X1.5 |
| 32 | 1.6 | 8 | 48 | D74732.0X1.6 |
| 32 | 2.0 | 8 | 48 | D74732.0X2.0 |
| 32 | 2.5 | 8 | 40 | D74732.0X2.5 |
| 32 | 3.0 | 8 | 40 | D74732.0X3.0 |
| 40 | 0.3 | 10 | 100 | D74740.0X.3 |
| 40 | 0.4 | 10 | 100 | D74740.0X.4 |
| 40 | 0.5 | 10 | 80 | D74740.0X.5 |
| 40 | 0.6 | 10 | 80 | D74740.0X.6 |
| 40 | 0.8 | 10 | 80 | D74740.0X.8 |
| 40 | 1.0 | 10 | 64 | D74740.0X1.0 |
| 40 | 1.2 | 10 | 64 | D74740.0X1.2 |
| 40 | 1.5 | 10 | 64 | D74740.0X1.5 |
| 40 | 1.6 | 10 | 64 | D74740.0X1.6 |
| 40 | 2.0 | 10 | 48 | D74740.0X2.0 |
| 40 | 2.5 | 10 | 48 | D74740.0X2.5 |
| 40 | 3.0 | 10 | 48 | D74740.0X3.0 |
| 50 | 0.3 | 13 | 128 | D74750.0X.3 |
| 50 | 0.4 | 13 | 100 | D74750.0X.4 |
| 50 | 0.5 | 13 | 100 | D74750.0X.5 |
| 50 | 0.6 | 13 | 100 | D74750.0X.6 |
| 50 | 0.8 | 13 | 80 | D74750.0X.8 |
| 50 | 1.0 | 13 | 80 | D74750.0X1.0 |
| 50 | 1.2 | 13 | 80 | D74750.0X1.2 |
| 50 | 1.5 | 13 | 64 | D74750.0X1.5 |
| 50 | 1.6 | 13 | 64 | D74750.0X1.6 |
| 50 | 2.0 | 13 | 64 | D74750.0X2.0 |

| $d_1$ Ø mm | B | $d_2$ Ø mm | z | D747 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.5 | 13 | 64 | D74750.0X2.5 |
| 50 | 3.0 | 13 | 48 | D74750.0X3.0 |
| 50 | 4.0 | 13 | 48 | D74750.0X4.0 |
| 50 | 5.0 | 13 | 48 | D74750.0X5.0 |
| 50 | 6.0 | 13 | 40 | D74750.0X6.0 |
| 63 | 0.3 | 16 | 128 | D74763.0X.3 |
| 63 | 0.4 | 16 | 128 | D74763.0X.4 |
| 63 | 0.5 | 16 | 128 | D74763.0X.5 |
| 63 | 0.6 | 16 | 100 | D74763.0X.6 |
| 63 | 0.8 | 16 | 100 | D74763.0X.8 |
| 63 | 1.0 | 16 | 100 | D74763.0X1.0 |
| 63 | 1.2 | 16 | 80 | D74763.0X1.2 |
| 63 | 1.5 | 16 | 80 | D74763.0X1.5 |
| 63 | 1.6 | 16 | 80 | D74763.0X1.6 |
| 63 | 2.0 | 16 | 80 | D74763.0X2.0 |
| 63 | 2.5 | 16 | 64 | D74763.0X2.5 |
| 63 | 3.0 | 16 | 64 | D74763.0X3.0 |
| 63 | 4.0 | 16 | 64 | D74763.0X4.0 |
| 63 | 5.0 | 16 | 48 | D74763.0X5.0 |
| 63 | 6.0 | 16 | 48 | D74763.0X6.0 |
| 80 | 0.4 | 22 | 160 | D74780.0X.4 |
| 80 | 0.5 | 22 | 128 | D74780.0X.5 |
| 80 | 0.6 | 22 | 128 | D74780.0X.6 |
| 80 | 0.8 | 22 | 128 | D74780.0X.8 |
| 80 | 1.0 | 22 | 100 | D74780.0X1.0 |
| 80 | 1.2 | 22 | 100 | D74780.0X1.2 |
| 80 | 1.5 | 22 | 100 | D74780.0X1.5 |
| 80 | 1.6 | 22 | 100 | D74780.0X1.6 |
| 80 | 2.0 | 22 | 80 | D74780.0X2.0 |
| 80 | 2.5 | 22 | 80 | D74780.0X2.5 |
| 80 | 3.0 | 22 | 80 | D74780.0X3.0 |
| 80 | 4.0 | 22 | 64 | D74780.0X4.0 |
| 80 | 5.0 | 22 | 64 | D74780.0X5.0 |
| 80 | 6.0 | 22 | 64 | D74780.0X6.0 |
| 100 | 0.5 | 22 | 160 | D747100.0X.5 |
| 100 | 0.6 | 22 | 160 | D747100.0X.6 |
| 100 | 0.8 | 22 | 128 | D747100.0X.8 |
| 100 | 1.0 | 22 | 128 | D747100.0X1.0 |
| 100 | 1.2 | 22 | 128 | D747100.0X1.2 |
| 100 | 1.5 | 22 | 100 | D747100.0X1.5 |
| 100 | 1.6 | 22 | 100 | D747100.0X1.6 |
| 100 | 2.0 | 22 | 100 | D747100.0X2.0 |
| 100 | 2.5 | 22 | 100 | D747100.0X2.5 |
| 100 | 3.0 | 22 | 80 | D747100.0X3.0 |
| 100 | 4.0 | 22 | 80 | D747100.0X4.0 |
| 100 | 5.0 | 22 | 80 | D747100.0X5.0 |
| 100 | 6.0 | 22 | 64 | D747100.0X6.0 |
| 125 | 1.0 | 22 | 160 | D747125.0X1.0 |
| 125 | 1.2 | 22 | 128 | D747125.0X1.2 |
| 125 | 1.5 | 22 | 128 | D747125.0X1.5 |
| 125 | 1.6 | 22 | 128 | D747125.0X1.6 |
| 125 | 2.0 | 22 | 128 | D747125.0X2.0 |
| 125 | 2.5 | 22 | 100 | D747125.0X2.5 |
| 125 | 3.0 | 22 | 100 | D747125.0X3.0 |
| 125 | 4.0 | 22 | 100 | D747125.0X4.0 |
| 125 | 5.0 | 22 | 80 | D747125.0X5.0 |
| 125 | 6.0 | 22 | 80 | D747125.0X6.0 |
| 160 | 1.0 | 32 | 160 | D747160.0X1.0 |
| 160 | 1.2 | 32 | 160 | D747160.0X1.2 |
| 160 | 1.5 | 32 | 160 | D747160.0X1.5 |
| 160 | 1.6 | 32 | 160 | D747160.0X1.6 |
| 160 | 2.0 | 32 | 128 | D747160.0X2.0 |
| 160 | 2.5 | 32 | 128 | D747160.0X2.5 |
| 160 | 3.0 | 32 | 128 | D747160.0X3.0 |
| 160 | 4.0 | 32 | 100 | D747160.0X4.0 |
| 160 | 5.0 | 32 | 100 | D747160.0X5.0 |
| 160 | 6.0 | 32 | 100 | D747160.0X6.0 |
| 200 | 1.0 | 32 | 200 | D747200.0X1.0 |

| $d_1$ Ø mm | B | $d_2$ Ø mm | z | D747 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 1.2 | 32 | 200 | D747200.0X1.2 |
| 200 | 1.5 | 32 | 160 | D747200.0X1.5 |
| 200 | 1.6 | 32 | 160 | D747200.0X1.6 |
| 200 | 2.0 | 32 | 160 | D747200.0X2.0 |
| 200 | 2.5 | 32 | 160 | D747200.0X2.5 |
| 200 | 3.0 | 32 | 128 | D747200.0X3.0 |
| 200 | 4.0 | 32 | 128 | D747200.0X4.0 |
| 200 | 5.0 | 32 | 128 | D747200.0X5.0 |
| 200 | 6.0 | 32 | 100 | D747200.0X6.0 |
| 250 | 2.0 | 32 | 200 | D747250.0X2.0 |
| 250 | 2.5 | 32 | 160 | D747250.0X2.5 |
| 250 | 3.0 | 32 | 160 | D747250.0X3.0 |
| 250 | 4.0 | 32 | 160 | D747250.0X4.0 |
| 250 | 5.0 | 32 | 128 | D747250.0X5.0 |
| 250 | 6.0 | 32 | 128 | D747250.0X6.0 |
| 315 | 2.5 | 40 | 200 | D747315.0X2.5 |
| 315 | 3.0 | 40 | 200 | D747315.0X3.0 |
| 315 | 4.0 | 40 | 160 | D747315.0X4.0 |
| 315 | 5.0 | 40 | 160 | D747315.0X5.0 |
| 315 | 6.0 | 40 | 160 | D747315.0X6.0 |






# D752
# D753


- Metal slitting saw Coarse
- Metallkreissägeblätter
- Cirkelzagen met grove vertanding
- Fraises scies
- Sierras de ranurar o tronzar Grueso
- Serras Circulares p/ Abertura de Rasgos

**D752; D753**

- 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1
- 2.1 2.2




| D752 | D753 |
|---|---|
|  |  |
| 200.00 - 350.00 | 250.00 - 350.00 |

| $d_1$ Ø | | $d_2$ Ø | | | $d_3$ Ø | $d_4$ Ø | $i_4$ | $d_5$ Ø | $i_5$ | $d_6$ Ø | $i_6$ | D752 | D753 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | B | mm | z | P mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 200 | 1.8 | 32 | 80 | 8 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752200.0X1.8X80 | |
| 200 | 1.8 | 32 | 100 | 6 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752200.0X1.8X100 | |
| 225 | 2.0 | 32 | 90 | 8 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752225.0X2.0X90 | |
| 225 | 2.0 | 32 | 120 | 6 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752225.0X2.0X120 | |
| 250 | 2.0 | 32 | 100 | 8 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D753250.0X2.0 |
| 250 | 2.0 | 32 | 128 | 6 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752250.0X2.0X128 | |
| 275 | 2.5 | 32 | 110 | 8 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752275.0X2.5X110 | |
| 300 | 2.5 | 32 | 120 | 8 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D753300.0X2.5 |
| 300 | 2.5 | 32 | 160 | 6 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752300.0X2.5X160 | |
| 315 | 2.5 | 32 | 120 | 8 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D753315.0X2.5 |
| 315 | 2.5 | 32 | 160 | 6 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752315.0X2.5X160 | |
| 350 | 2.5 | 32 | 140 | 8 | 120 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D753350.0X2.5 |
| 350 | 2.5 | 32 | 180 | 6 | 120 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752350.0X2.5X180 | |





# D750
# D751


- Metal slitting saw Coarse
- Metallkreissägeblätter
- Cirkelzagen met grove vertanding
- Fraises scies
- Sierras de ranurar o tronzar Grueso
- Serras Circulares p/ Abertura de Rasgos


**D750; D751**


▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1

▪ 2.1 2.2







| $d_1$ Ø | | $d_2$ Ø | | P | $d_3$ Ø | $d_4$ Ø | $i_4$ | $d_5$ Ø | $i_5$ | $d_6$ Ø | $i_6$ | D750 | D751 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | B | mm | z | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 200 | 1.8 | 32 | 130 | 5 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D750200.0X1.8 | |
| 200 | 1.8 | 32 | 160 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751200.0X1.8X160 |
| 200 | 1.8 | 32 | 200 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751200.0X1.8X200 |
| 225 | 2.0 | 32 | 140 | 5 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D750225.0X2.0 | |
| 225 | 2.0 | 32 | 180 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751225.0X2.0X180 |
| 225 | 2.0 | 32 | 220 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751225.0X2.0X220 |
| 250 | 2.0 | 32 | 160 | 5 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D750250.0X2.0 | |
| 250 | 2.0 | 32 | 200 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751250.0X2.0X200 |
| 250 | 2.0 | 32 | 240 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751250.0X2.0X250 |
| 275 | 2.5 | 32 | 180 | 5 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D750275.0X2.5 | |
| 275 | 2.5 | 32 | 220 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751275.0X2.5X220 |
| 275 | 2.5 | 32 | 280 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751275.0X2.5X280 |
| 300 | 2.5 | 32 | 180 | 5 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D750300.0X2.5 | |
| 300 | 2.5 | 32 | 220 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751300.0X2.5X220 |
| 300 | 2.5 | 32 | 300 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751300.0X2.5X300 |
| 315 | 2.5 | 32 | 200 | 5 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D750315.0X2.5 | |
| 315 | 2.5 | 32 | 240 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751315.0X2.5X240 |
| 315 | 2.5 | 32 | 320 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751315.0X2.5X320 |
| 350 | 2.5 | 32 | 220 | 5 | 120 | 8 | 45 | 9 | 59 | 11 | 63 | D750350.0X2.5 | |
| 350 | 2.5 | 32 | 280 | 4 | 120 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751350.0X2.5X280 |
| 350 | 2.5 | 32 | 350 | 3 | 120 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751350.0X2.5X350 |


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | HSS-E | | N | Z 8-12 | | λ30° | | js16 | DIN 1880 |
| D420 | HSS-E | | N | Z 8-12 | | λ30° | TiCN | js16 | DIN 1880 |


# D400
# D420

- Shell End Mill
- Walzenstirnfräser
- MMantelkopfrezen
- Fraises 2 tailles finition
- Fresas frontales cilíndricas
- Fresas de Acabamento Tipo Tacho

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | | | | |
| | ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 10.1 | | | | | | | |
| D420 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | |
| | | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 10.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | ▪ | 7.1 | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| D400 | D420 |
|---|---|
|  |  |
| 40.00 - 100.00 | 40.00 - 100.00 |


| $d_1$ Ø mm | B | $d_2$ Ø mm | z | D400 | D420 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 | 32 | 16 | 8 | D40040.0 | D42040.0 |
| 50.00 | 36 | 22 | 8 | D40050.0 | D42050.0 |
| 63.00 | 40 | 27 | 8 | D40063.0 | D42063.0 |
| 80.00 | 45 | 27 | 10 | D40080.0 | D42080.0 |
| 100.00 | 50 | 32 | 12 | D400100.0 | D420100.0 |





# D402
# D422

- Shell End Mill
- Walzenstirnfräser
- Mantelkop-ruwfrezen
- Fraises 2 tailles finition
- Fresas frontales cilíndricas
- Fresas de Acabamento Tipo Tacho

| | | |
|---|---|---|
| D402 | ■ | 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 7.2 7.3 |
| | ● | 1.5 1.6 2.2 4.2 4.3 5.2 5.3 6.4 7.1 7.4 8.1 8.2 8.3 10.1 |
| D422 | ■ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.1 10.1 |
| | ● | 7.1 8.2 8.3 |




| D402 | D422 |
|---|---|
|  |  |
| 40.00 - 125.00 | 40.00 - 100.00 |


| $d_1$ Ø mm | B | $d_2$ Ø mm | z | D402 | D422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 | 32 | 16 | 6 | D40240.0 | D42240.0 |
| 50.00 | 36 | 22 | 6 | D40250.0 | D42250.0 |
| 63.00 | 40 | 27 | 8 | D40263.0 | D42263.0 |
| 80.00 | 45 | 27 | 8 | D40280.0 | D42280.0 |
| 100.00 | 50 | 32 | 10 | D402100.0 | D422100.0 |
| 125.00 | 56 | 40 | 12 | D402125.0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **K100** | f 12 | **K301** | f 6 | **K331** | f 10 |
| **K101** | f 12 | **K302** | f 6 | **K332** | f 10 |
| **K102** | f 12 | **K303** | f 6 | **K333** | f 10 |
| **K103** | f 13 | **K304** | f 6 | **K334** | f 10 |
| **K104** | f 13 | **K305** | f 6 | **K520** | f 15 |
| **K200** | f 14 | **K310** | f 8 | **K521** | f 16 |
| **K201** | f 14 | **K311** | f 8 | **K522** | f 17 |
| **K202** | f 14 | **K312** | f 8 | **M150** | f 18 |
| **K203** | f 14 | **K313** | f 8 | **M151** | f 19 |
| **K204** | f 14 | **K314** | f 8 | **M152** | f 20 |
| **K300** | f 6 | **K330** | f 10 | **M200** | f 21 |

f1 - f22













| | K300 | K301 | K302 | K303 | K304 | K305 | K310 | K311 | K312 | K313 | K314 | K330 | K331 | K332 | K333 | K334 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.10 - 2.15 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 23.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 |
| | F 6 | F 6 | F 6 | F 6 | F 6 | F 6 | F 8 | F 8 | F 8 | F 8 | F 8 | F 10 | F 10 | F 10 | F 10 | F 10 |
| 1.1 | ■50A | ■50A | ■50A | ■50A | ■50A | ■50A | ■120A | ■120A | ■120A | ■120A | ■120A | ■120A | ■120A | ■120A | ■120A | ■120A |
| 1.2 | ■40B | ■40B | ■40B | ■40B | ■40B | ■40B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B |
| 1.3 | ●30C | ●30C | ●30C | ●30C | ●30C | ●30C | ■60C | ■60C | ■60C | ■60C | ■60C | ■60C | ■60C | ■60C | ■60C | ■60C |
| 1.4 | ●20D | ●20D | ●20D | ●20D | ●20D | ●20D | ●50D | ●50D | ●50D | ●50D | ●50D | ●50D | ●50D | ●50D | ●50D | ●50D |
| 1.5 | | | | | | | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E |
| 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ●15C | ●15C | ●15C | ●15C | ●15C | ●15C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C |
| 2.2 | | | | | | | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C |
| 2.3 | | | | | | | ●10B | ●10B | ●10B | ●10B | ●10B | ●10B | ●10B | ●10B | ●10B | ●10B |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | ●100B | ●100B | ●100B | ●100B | ●100B | ●100B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B |
| 6.2 | ■65C | ■65C | ■65C | ■65C | ■65C | ■65C | ■160C | ■160C | ■160C | ■160C | ■160C | ■160C | ■160C | ■160C | ■160C | ■160C |
| 6.3 | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B |
| 6.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | ●150A | ●150A | ●150A | ●150A | ●150A | ●150A | ■370A | ■370A | ■370A | ■370A | ■370A | ■370A | ■370A | ■370A | ■370A | ■370A |
| 7.2 | ●150B | ●150B | ●150B | ●150B | ●150B | ●150B | ■370B | ■370B | ■370B | ■370B | ■370B | ■370B | ■370B | ■370B | ■370B | ■370B |
| 7.3 | | | | | | | ■110C | ■110C | ■110C | ■110C | ■110C | ■110C | ■110C | ■110C | ■110C | ■110C |
| 7.4 | | | | | | | ●45D | ●45D | ●45D | ●45D | ●45D | ●45D | ●45D | ●45D | ●45D | ●45D |
| 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 23 mm | 40 mm |
|---|---|---|
| A | 0,20 | 0,25 |
| B | 0,15 | 0,20 |
| C | 0,10 | 0,15 |
| D | 0,05 | 0,10 |
| E | 0,03 | 0,05 |


| | 23 mm | 40 mm |
|---|---|---|
| A | 0,20 | 0,25 |
| B | 0,15 | 0,20 |
| C | 0,10 | 0,15 |
| D | 0,05 | 0,10 |
| E | 0,03 | 0,05 |

| | 23 mm | 40 mm |
|---|---|---|
| A | 0,20 | 0,25 |
| B | 0,15 | 0,20 |
| C | 0,10 | 0,15 |
| D | 0,05 | 0,10 |
| E | 0,03 | 0,05 |




| | K100 | K101 | K102 | K103 | K104 | K200 | K201 | K202 | K203 | K204 | K520 | K521 | K522 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.00 - 20.00 | 12.00 - 20.00 | 10.00 - 14.00 | 16.00 - 32.00 | 16.00 - 32.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 4.00 - 1“ | 3.00 - 1/2 | 10.00 - 5/8 |
| | F 12 | F 12 | F 12 | F 13 | F 13 | F 14 | F 14 | F 14 | F 14 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 |
| 1.1 | | | | | | | | | | | ■80A | ■80A | ■80A |
| 1.2 | | | | | | | | | | | ■80A | ■80A | ■80A |
| 1.3 | | | | | | | | | | | ■65A | ■65A | ■65A |
| 1.4 | | | | | | | | | | | ■55A | ■55A | ■55A |
| 1.5 | | | | | | | | | | | ●35A | ●35A | ●35A |
| 1.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | ●37A | ●37A | ●37A |
| 2.2 | | | | | | | | | | | ●30A | ●30A | ●30A |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | | | | ■60A | ■60A | ■60A |
| 3.2 | | | | | | | | | | | ■50A | ■50A | ■50A |
| 3.3 | | | | | | | | | | | ■40A | ■40A | ■40A |
| 3.4 | | | | | | | | | | | ■25A | ■25A | ■25A |
| 4.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | | | | | | | | ■100A | ■100A | ■100A |
| 6.2 | | | | | | | | | | | ■65A | ■65A | ■65A |
| 6.3 | | | | | | | | | | | ■100A | ■100A | ■100A |
| 6.4 | | | | | | | | | | | ●50A | ●50A | ●50A |
| 7.1 | | | | | | | | | | | ●120A | ●120A | ●120A |
| 7.2 | | | | | | | | | | | ●150A | ●150A | ●150A |
| 7.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | |

| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **M150**<br>10 - 65 | **M151**<br>10 - 65 | **M152**<br>0 - 6 | **M200 1** | **M200 2** | **M200 3** |
| | **F 18** | **F 19** | **F 20** | **F 21** | **F 21** | **F 21** |
| 1.1 | | | | ■ | ■ | ■ |
| 1.2 | | | | ■ | ■ | ■ |
| 1.3 | | | | ■ | ■ | ■ |
| 1.4 | | | | ■ | ■ | ■ |
| 1.5 | | | | ■ | ■ | ■ |
| 1.6 | | | | ■ | ■ | ■ |
| 1.7 | | | | ■ | ■ | ■ |
| 1.8 | | | | ■ | ■ | ■ |
| 2.1 | | | | ■ | | ■ |
| 2.2 | | | | ■ | | ■ |
| 2.3 | | | | ■ | | ■ |
| 2.4 | | | | ■ | | ■ |
| 3.1 | | | | ● | ■ | ■ |
| 3.2 | | | | ● | ■ | ■ |
| 3.3 | | | | ● | ■ | ■ |
| 3.4 | | | | ● | ■ | ■ |
| 4.1 | | | | ● | | ■ |
| 4.2 | | | | ● | | ■ |
| 4.3 | | | | ● | | ■ |
| 5.1 | | | | ● | | ■ |
| 5.2 | | | | ● | | ■ |
| 5.3 | | | | ● | | ■ |
| 6.1 | | | | | ■ | |
| 6.2 | | | | | ■ | |
| 6.3 | | | | | ■ | |
| 6.4 | | | | | ■ | |
| 7.1 | | | | | ■ | |
| 7.2 | | | | | ■ | |
| 7.3 | | | | | ■ | |
| 7.4 | | | | | ■ | |
| 8.1 | | | | | ■ | |
| 8.2 | | | | | ■ | |
| 8.3 | | | | | ■ | |
| 9.1 | | | | | ● | |
| 10.1 | | | | | ● | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K300** | HSS-E | | DORMER | 0° | | |
| **K301** | HSS-E | | DORMER | 8°R | | |
| **K302** | HSS-E | | DORMER | 8°L | | |
| **K303** | HSS-E | | DORMER | 15°R | | |
| **K304** | HSS-E | | DORMER | 15°L | | |
| **K305** | HSS-E | | DORMER | 0° | | |

## K300

- Parting Off Inserts
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar




## K301

- Parting Off Inserts
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar




## K302

- Parting Off Inserts
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar




## K303

- Parting Off Inserts
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar




## K304

- Parting Off Inserts
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar





## K305

- Parting Off Inserts
- Abstech-Wendeplatten
- Afsteek wisselplaten
- Plaquettes de tronçonnage
- Cuchillas de tronzar
- Pastilhas de Sangrar




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K300; K301; K302; K303; K304; K305** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 6.2 | 6.3 | | |
| | ▪ | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |




| | | | K300 | K301 | K302 | K303 | K304 | K305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  |  |  |
| | | | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.10 - 2.15 |
| **L** | **B** | **d min-max mm** | **K300** | **K301** | **K302** | **K303** | **K304** | **K305** |
| 23 | 1.10 | 9 - 17 | | | | | | K30523.0X1.1 |
| 23 | 1.30 | 18 - 26 | | | | | | K30523.0X1.3 |
| 23 | 1.50 | | K30023.0X1.5 | K30123.0X1.5 | K30223.0X1.5 | K30323.0X1.5 | K30423.0X1.5 | |
| 23 | 1.60 | 28 - 35 | | | | | | K30523.0X1.6 |
| 40 | 1.85 | 36 - 48 | | | | | | K30540.0X1.85 |
| 40 | 2.15 | 50 - 63 | | | | | | K30540.0X2.15 |
| 40 | 2.50 | | K30040.0X2.5 | K30140.0X2.5 | K30240.0X2.5 | K30340.0X2.5 | K30440.0X2.5 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K310** | HSS-E | TiN | DORMER | 0° | | |
| **K311** | HSS-E | TiN | DORMER | 8°R | | |
| **K312** | HSS-E | TiN | DORMER | 8°L | | |
| **K313** | HSS-E | TiN | DORMER | 15°R | | |
| **K314** | HSS-E | TiN | DORMER | 15°L | | |

## K310

- Stickstål
- Kääntöterät
- Parting Off Inserts
- Inserti per troncatura
- Stikkstål
- Stikstål




## K311

- Stickstål
- Kääntöterät
- Parting Off Inserts
- Inserti per troncatura
- Stikkstål
- Stikstål




## K312

- Stickstål
- Kääntöterät
- Parting Off Inserts
- Inserti per troncatura
- Stikkstål
- Stikstål




## K313

- Stickstål
- Kääntöterät
- Parting Off Inserts
- Inserti per troncatura
- Stikkstål
- Stikstål






## K314

- Stickstål
- Kääntöterät
- Parting Off Inserts
- Inserti per troncatura
- Stikkstål
- Stikstål





| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K310; K311; K312; K313; K314** | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | • | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 7.4 | | | | | | | |






| | | K310 | K311 | K312 | K313 | K314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  23.00 - 40.00 |  23.00 - 40.00 |  23.00 - 40.00 |  23.00 - 40.00 |  23.00 - 23.00 |
| **L** | **B** | **K310** | **K311** | **K312** | **K313** | **K314** |
| 23 | 1.50 | K31023.0X1.5 | K31123.0X1.5 | K31223.0X1.5 | K31323.0X1.5 | K31423.0X1.5 |
| 40 | 2.50 | K31040.0X2.5 | K31140.0X2.5 | K31240.0X2.5 | K31340.0X2.5 | K31440.0X2.5 |




## K330

- Stickstål
- Kääntöterät
- Parting Off Inserts
- Inserti per troncatura
- Stikkstål
- Stikstål




## K331

- Stickstål
- Kääntöterät
- Parting Off Inserts
- Inserti per troncatura
- Stikkstål
- Stikstål




## K332

- Stickstål
- Kääntöterät
- Parting Off Inserts
- Inserti per troncatura
- Stikkstål
- Stikstål




## K333

- Stickstål
- Kääntöterät
- Parting Off Inserts
- Inserti per troncatura
- Stikkstål
- Stikstål




## K334


- Stickstål
- Kääntöterät
- Parting Off Inserts
- Inserti per troncatura
- Stikkstål
- Stikstål






**K330; K331; K332; K333; K334**

▪ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3


• 1.4 1.5 2.3 7.4








| | | K330 | K331 | K332 | K333 | K334 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  23.00 - 40.00 |  23.00 - 40.00 |  23.00 - 40.00 |  23.00 - 40.00 |  23.00 - 40.00 |
| **L** | **B** | | | | | |
| 23 | 1.50 | K33023.0X1.5 | K33123.0X1.5 | K33223.0X1.5 | K33323.0X1.5 | K33423.0X1.5 |
| 40 | 2.50 | K33040.0X2.5 | K33140.0X2.5 | K33240.0X2.5 | K33340.0X2.5 | K33440.0X2.5 |


K100 


K101 

K102 

# K100
# K101
# K102

- Parting Off Tool Holder
- Abstechhalter
- Wisselplaathouders
- Porte-outils pour plaquettes
- Portacuchillas de tronzar
- Suporte p/ Pastilhas de Sangrar




| K100 | K101 | K102 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 10.00 - 20.00 | 12.00 - 20.00 | 10.00 - 14.00 |


| H | B | L | K100 | K101 | K102 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 125 | K10010.0 | | K10210.0 |
| 12 | 12 | 125 | K10012.0 | K10112.0 | |
| 14 | 12 | 125 | | | K10214.0 |
| 16 | 12 | 125 | K10016.0 | K10116.0 | |
| 20 | 12 | 125 | K10020.0 | K10120.0 | |


K103   

K104   

# K103
# K104

- Parting Off Tool Holder
- Abstechhalter
- Wisselplaathouders
- Porte-outils pour plaquettes
- Portacuchillas de tronzar
- Suporte p/ Pastilhas de Sangrar




| K103 | K104 |
|---|---|
|  |  |
| 16.00 - 32.00 | 16.00 - 32.00 |

| H | B | L | K103 | K104 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 125 | K10010.0 | |
| 25 | 16 | 125 | K10012.0 | K10112.0 |
| 32 | 16 | 125 | | |

**K200** • Spare Parts for Parting Off Tool Holders
**K201** • Ersatzteile für Abstechwerkzeuge
**K202** • Onderdelen voor wisselplaathouders
**K203** • Pièces de rechange pour outil à tronçonner
**K204** • Portacuchillas de tronzar
• Suporte p/ Pastilhas de Sangrar


| size | tool code | | | K200 | K201 | K202 | K203 | K204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Excentric | | | K200ECC1.5 | | | | |
| 1.5 | | Spanner | | | K201SPAN1.5 | | | |
| 2.5 | | | 12.0 | | | K2022.5X12.0 | | |
| 2.5 | Excentric | | | | | | K203ECC2.5 | |
| 2.5 | | Spanner | | | | | | K204SPAN2.5 |


**K520** HSS-E  DIN 4964B  h13

# K520

- Toolbits Square h13
- Drehlinge Vierkant h13
- Toolbits Vierkant h13
- Barreaux rectifiés Carré h13
- Cuchillas Cuadrada h13
- Buril Quadrado h13

| K520 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| ● | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | | | | | |




| A | L | K520 |
|---|---|---|
| 4 | 100 | K5204.0X100.0 |
| 4 | 63 | K5204.0X63.0 |
| 3/16 | 2.1/2 | K5203/16X2.1/2 |
| 3/16 | 4“ | K5203/16X4 |
| 5 | 160 | K5205.0X160.0 |
| 5 | 63 | K5205.0X63.0 |
| 6 | 100 | K5206.0X100.0 |
| 6 | 160 | K5206.0X160.0 |
| 6 | 200 | K5206.0X200.0 |
| 6 | 63 | K5206.0X63.0 |
| 1/4 | 2.1/2 | K5201/4X2.1/2 |
| 1/4 | 4“ | K5201/4X4 |
| 7 | 200 | K5207.0X200.0 |
| 5/16 | 2.1/2 | K5205/16X2.1/2 |
| 5/16 | 3“ | K5205/16X3 |
| 5/16 | 4“ | K5205/16X4 |
| 8 | 100 | K5208.0X100.0 |
| 8 | 160 | K5208.0X160.0 |
| 8 | 200 | K5208.0X200.0 |
| 8 | 63 | K5208.0X63.0 |
| 3/8 | 3“ | K5203/8X3 |
| 3/8 | 4“ | K5203/8X4 |
| 3/8 | 6“ | K5203/8X6 |
| 10 | 100 | K52010.0X100.0 |


| A | L | K520 |
|---|---|---|
| 10 | 125 | K52010.0X125.0 |
| 10 | 160 | K52010.0X160.0 |
| 10 | 200 | K52010.0X200.0 |
| 10 | 63 | K52010.0X63.0 |
| 7/16 | 3.1/2 | K5207/16X3.1/2 |
| 12 | 100 | K52012.0X100.0 |
| 12 | 160 | K52012.0X160.0 |
| 12 | 200 | K52012.0X200.0 |
| 1/2 | 4“ | K5201/2X4 |
| 1/2 | 6“ | K5201/2X6 |
| 14 | 100 | K52014.0X100.0 |
| 14 | 160 | K52014.0X160.0 |
| 14 | 200 | K52014.0X200.0 |
| 5/8 | 4.1/2 | K5205/8X4.1/2 |
| 5/8 | 6“ | K5205/8X6 |
| 16 | 100 | K52016.0X100.0 |
| 16 | 160 | K52016.0X160.0 |
| 16 | 200 | K52016.0X200.0 |
| 18 | 200 | K52018.0X200.0 |
| 3/4 | 5“ | K5203/4X5 |
| 20 | 160 | K52020.0X160.0 |
| 20 | 200 | K52020.0X200.0 |
| 25 | 200 | K52025.0X200.0 |
| 1“ | 8“ | K5201X8 |


K521 HSS-E DIN 4964A h9


# K521

- Toolbits Round h9
- Drehlinge Rund h9
- Toolbits Rond h9
- Barreaux rectifiés Rond h9
- Cuchillas Redonda h9
- Buril Redondo h9

| K521 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| ▪ | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | | | | | |





| A | L | K521 |
|---|---|---|
| 3 | 100 | K5213.0X100.0 |
| 4 | 100 | K5214.0X100.0 |
| 4 | 80 | K5214.0X80.0 |
| 3/16 | 4“ | K5213/16X4 |
| 5 | 100 | K5215.0X100.0 |
| 5 | 160 | K5215.0X160.0 |
| 6 | 100 | K5216.0X100.0 |
| 6 | 160 | K5216.0X160.0 |
| 6 | 200 | K5216.0X200.0 |
| 1/4 | 4“ | K5211/4X4 |
| 5/16 | 4“ | K5215/16X4 |
| 8 | 100 | K5218.0X100.0 |
| 8 | 160 | K5218.0X160.0 |
| 8 | 200 | K5218.0X200.0 |
| 3/8 | 4“ | K5213/8X4 |
| 10 | 100 | K52110.0X100.0 |
| 10 | 160 | K52110.0X160.0 |
| 10 | 200 | K52110.0X200.0 |
| 12 | 100 | K52112.0X100.0 |
| 12 | 160 | K52112.0X160.0 |
| 12 | 200 | K52112.0X200.0 |
| 1/2 | 4“ | K5211/2X4 |
| 1/2 | 6“ | K5211/2X6 |
| 14 | 100 | K52114.0X100.0 |
| 14 | 200 | K52114.0X200.0 |
| 15 | 100 | K52115.0X100.0 |
| 16 | 100 | K52116.0X100.0 |
| 16 | 160 | K52116.0X160.0 |
| 16 | 200 | K52116.0X200.0 |
| 18 | 160 | K52118.0X160.0 |
| 18 | 200 | K52118.0X200.0 |
| 20 | 200 | K52120.0X200.0 |

K522 HSS-E DIN 4964D h13

# K522

- Toolbits Rectangle h13
- Drehlinge Rechteck h13
- Toolbits Rechthoek h13
- Barreaux rectifiés Rectangle h13
- Cuchillas Rectangular h13
- Buril Rectângulo h13

| K520 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | | | | | |











| A | B | L | K522 |
|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 200 | K52210.0X3.0X200.0 |
| 12 | 3 | 90 | K52212.0X3.0X90.0 |
| 12 | 3 | 200 | K52212.0X3.0X200.0 |
| 20 | 3 | 200 | K52220.0X3.0X200.0 |
| 10 | 4 | 100 | K52210.0X4.0X100.0 |
| 10 | 4 | 120 (a) | K52210.0X4.0X120.0 |
| 10 | 4 | 200 | K52210.0X4.0X200.0 |
| 12 | 4 | 200 | K52212.0X4.0X200.0 |
| 16 | 4 | 160 | K52216.0X4.0X160.0 |
| 16 | 4 | 200 | K52216.0X4.0X200.0 |
| 20 | 4 | 200 | K52220.0X4.0X200.0 |
| 12 | 5 | 90 | K52212.0X5.0X90.0 |
| 12 | 5 | 200 | K52212.0X5.0X200.0 |
| 18 | 5 | 200 | K52218.0X5.0X200.0 |
| 20 | 5 | 200 | K52220.0X5.0X200.0 |
| 8 | 6 | 70 | K5228.0X6.0X70.0 |
| 10 | 6 | 200 | K52210.0X6.0X200.0 |
| 12 | 6 | 200 | K52212.0X6.0X200.0 |
| 14 | 6 | 140 (b+d) | K52214.0X6.0X140.0 |
| 16 | 6 | 200 | K52216.0X6.0X200.0 |
| 18 | 6 | 140 (c) | K52218.0X6.0X140.0 |
| 20 | 6 | 200 | K52220.0X6.0X200.0 |

| A | B | L | K522 |
|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 200 | K52225.0X6.0X200.0 |
| 12 | 8 | 160 | K52212.0X8.0X160.0 |
| 12 | 8 | 200 | K52212.0X8.0X200.0 |
| 16 | 8 | 140 (d) | K52216.0X8.0X140.0 |
| 16 | 8 | 200 | K52216.0X8.0X200.0 |
| 20 | 8 | 200 | K52220.0X8.0X200.0 |
| 12 | 10 | 200 | K52212.0X10.0X200.0 |
| 16 | 10 | 160 | K52216.0X10.0X160.0 |
| 16 | 10 | 200 | K52216.0X10.0X200.0 |
| 20 | 10 | 200 | K52220.0X10.0X200.0 |
| 25 | 10 | 200 | K52225.0X10.0X200.0 |
| 16 | 12 | 200 | K52216.0X12.0X200.0 |
| 20 | 12 | 200 | K52220.0X12.0X200.0 |
| 25 | 12 | 200 | K52225.0X12.0X200.0 |
| 20 | 16 | 200 | K52220.0X16.0X200.0 |
| 25 | 16 | 200 | K52225.0X16.0X200.0 |
| 1/2 | 1/4 | 4 | K5221/2X1/4X4 |
| 1/2 | 3/8 | 4 | K5221/2X3/8X4 |
| 3/4 | 1/2 | 5 | K5223/4X1/2X5 |
| 3/4 | 1/2 | 6 | K5223/4X1/2X6 |
| 5/8 | 3/8 | 6 | K5225/8X3/8X6 |

# M150

- Sleeves Oil Toughened — K=Ext. K1=Int.
- Reduzierhülsen, gehärtet und geschliffen — K= äußerer MK, K1= innerer MK
- Reduceerhulzen, oliegehard — K= uitw. K1= inw.
- Cône de réduction trempé — K=Ext.(externe) K1=Int. (Interne)
- Conos Morse endurecidos en aceite — k=Ext. K1=Int.
- Casquilho Cone Morse Temperado — K=Externo K1=Interno







| Nr. | K = Nr. | K1 = Nr. | M150 |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | M1501-0 |
| 21 | 2 | 1 | M1502-1 |
| 31 | 3 | 1 | M1503-1 |
| 41 | 4 | 1 | M1504-1 |
| 32 | 3 | 2 | M1503-2 |
| 42 | 4 | 2 | M1504-2 |
| 52 | 5 | 2 | M1505-2 |
| 43 | 4 | 3 | M1504-3 |
| 53 | 5 | 3 | M1505-3 |
| 54 | 5 | 4 | M1505-4 |
| 65 | 6 | 5 | M1506-5 |

# M151

- Sleeves Hardened and Ground — K=Ext. K1=Int.
- Reduzierhülsen, gehärtet und geschliffen — K= äußerer MK, K1= innerer MK
- Reduceerhulzen, gehard en geslepen — K= uitw. K1= inw.
- Cône de réduction — K=Ext.(externe) K1=Int. (Interne)
- Conos Morse endurecidos y cementados — k=Ext. K1=Int.
- Casquilho Cone Morse Temperado e Rectificado — K=Externo K1=Interno







| Nr. | K = Nr. | K1 = Nr. | M151 |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | M1511-0 |
| 21 | 2 | 1 | M1512-1 |
| 31 | 3 | 1 | M1513-1 |
| 41 | 4 | 1 | M1514-1 |
| 32 | 3 | 2 | M1513-2 |
| 42 | 4 | 2 | M1514-2 |
| 52 | 5 | 2 | M1515-2 |
| 43 | 4 | 3 | M1514-3 |
| 53 | 5 | 3 | M1515-3 |
| 54 | 5 | 4 | M1515-4 |
| 65 | 6 | 5 | M1516-5 |

# M152

- Drill Drift
- Austreibkeil
- Uitdrijfspieën
- Extracteur d'outils
- Expulsores de Brocas
- Extractor de Brocas






| Nr. | M152 |
|---|---|
| 0 | M1520 |
| 1 + 2 | M15212 |
| 3 + 4 | M15234 |
| 4 + 5 | M15245 |
| 6 | M1526 |

# M200

- Cutting Oil
- Hochleistungs-Schneidöl
- Snijolie
- Huile de coupe
- Aceite de Corte
- Óleo de Corte

| | | |
|---|---|---|
| 1 BLUE | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 |
| | • | 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 |
| 2 RED | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 3.2 3.3 3.4 |
| | | 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 |
| | • | 9.1 10.1 |
| 3 GREEN | ▪ | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 |
| | | 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 |








| A | | M200 |
|---|---|---|
| 1/4 Ltr. 12x | 1 BLUE | M2000.25NR.1BLUE |
| 1/4 Ltr. 12x | 2 RED | M2000.25NR.2RED |
| 1/4 Ltr. 12x | 3 GREEN | M2000.25NR.3GREEN |
| 1 Ltr. | 1 BLUE | M2001.0NR.1BLUE |
| 1 Ltr. | 2 RED | M2001.0NR.2RED |
| 1 Ltr. | 3 GREEN | M2001.0NR.3GREEN |
| 5 Ltr. | 1 BLUE | M2005.0NR.1BLUE |
| 5 Ltr. | 2 RED | M2005.0NR.2RED |
| 5 Ltr. | 3 GREEN | M2005.0NR.3GREEN |
| 20 Ltr. | 1 BLUE | M20020.0NR.1BLUE |



g1 - g12

1.1 2.3 3.4 5.2 7.1 8.2 g13 - g16

e8 f6 f7 h6 h10 js14 g17 - g19


g20 - g37


g38 - g55


g56 - g67


g68 - g80


g1 - g80

# Common icons / Allgemeine Symbole / Algemene symbolen / Symboles standards / Símbolos comunes / Símbolos Comuns

Material
Material
Materiaal
Matière
Material
Material




Carbide
Hartmetall
Hardmetaal
Carbure
Metal Duro
Metal Duro




High Speed Steel
Hochleistungsschnellarbeitsstahl
Snelstaal
Acier rapide
Acero rápido
Aço Rápido




High Speed Cobalt
Hochlegierter Schnellarbeitsstahl
Cobalt gelegeerd snelstaal
Acier rapide au cobalt
Acero rápido al Cobalto
Aço Rápido ao Cobalto




HSS-E powder metallurgy steel
HSS-E-Pulverschnellstahl
Cobalt gelegeerd “poeder” snelstaal
Acier rapide au cobalt fritté
Acero rápido al Cobalto sinterizado
Aço Rápido ao Cobalto Sinterizado




High Speed Steel/ Carbide
Hochleistungsschnellarbeitsstahl/ Hartmetall
Snelstaal/ Hardmetaal
Acier rapide/ Carbure
Acero rápido/ Metal Duro
Aço Rápido/ Metal Duro

Coating
Oberfläche
Oppervlaktebeh
Revêtement
Tratamiento superficial
Revestimento




Steam tempered
Dampfangelassen
Stoomontlaten
Traitement vapeur
Templado al vapor
Tratamento a Vapor



Bright
Blank
Blank
Brillant
Brillante
Brilhante




Bright/Steam tempered
Blank/Dampfangelassen
Blank/Stoomontlaten
Brillant/traitement vapeur
Brillante/templado al vapor
Brilhante/Tratamento a Vapor




Bronze
Bronzefarben
Bronskleurig
Bronze
Bronce
Bronze




Steam tempered / Bronze
Dampfangelassen / Bronzefarben
Stoomontlaten / Bronskleurig
Traitement vapeur / Bronze
Templado al vapor / Bronce
Tratamento a Vapor / Bronze




Titanium Nitride
Titannitrid-Beschichtung
Titanium-nitride
Nitrure de titane
Nitruro de Titanio
Nitreto Titânio




Bright/Titanium Nitride
Blank/Titannitrid-Beschichtung
Blank/Titaniumnitride
Brillant/Nitrure de titane
Brillante/nitruro de Titanio
Brilhante/Nitreto Titânio




Titanium Carbo Nitride
Titancarbonitrid- Beschichtung
Titanium-carbonitride
Carbonitrure de titane
Carbo-nitruro de Titanio
Carbo Nitreto Titânio




Titanium Aluminium Nitride
Titanaluminiumnitrid-Beschichtung
Titanium-aluminium-nitride
Nitrure de titane aluminium
Nitruro de Aluminio al Titanio
Nitreto Titânio Alumínio




Titanium Aluminium Nitride - Top
Titanaluminiumnitrid-Beschichtung - Top
Titanium-aluminium-nitride - Top
Nitrure de titane aluminium - Top
Nitruro de Aluminio al Titanio - Top
Nitreto Titânio Alumínio - Top




Alcrona




Alcrona Top




X-CEED




Nitride
Nitriert
Nitride
Nitrure
Nitruro
Nitreto

# Common icons / Allgemeine Symbole / Algemene symbolen / Symboles standards / Símbolos comunes / Símbolos Comuns

| | | |
|---|---|---|
| Direction<br>Richtung<br>Richting<br>Direction<br>Dirección<br>Direcção |  |  |
| | Right<br>Rechts<br>Rechts<br>À droite<br>A derecha<br>À direita | Left<br>Links<br>Links<br>À gauche<br>A izquierda<br>À esquerda |
| Rating<br>Eignung<br>Beoordeling<br>Appréciations<br>Clasificación<br>Classificação |  |  |
| | Excellent<br>Sehr gut<br>Uitstekend<br>Excellent<br>Excelente<br>Excelente | Good<br>Gut<br>Acceptabel<br>Acceptable<br>Bueno<br>Bom |

# Drilling icons / Symbole Bohrwerkzeuge / Boor symbolen / Symboles pour le perçage / Iconos de taladrado / Símbolos de Furação

| | | | |
|---|---|---|---|
| Point geometry<br>Anschliff<br>Punt geometrie<br>Géométrie<br>Geometría<br>Geometria |  |  |  |
| | Special point<br>Spezialanschliff<br>Speciale punt<br>Pointe Spéciale<br>Punta Especial<br>Ponta Especial | NAS 907<br>NAS 907- Normanschliff<br>NAS 907<br>NAS 907<br>NAS 907<br>NAS 907 | PS Point<br>PS-Point<br>PS-punt<br>PS<br>PS<br>PS |
| Form<br>Form<br>Uitvoering<br>Forme<br>Forma<br>Forma |    | | |
| Point Angle<br>Spitzenwinkel<br>Punthoek<br>Affûtage<br>º de la punta<br>º da Ponta |         | | |
| Countersink º<br>Senkwinkel<br>Verzinkhoek<br>º d'épaulement<br>º de avellanado<br>º do Escareado |  |  |  |
| | Centre 60º<br>Zentrierbohrer 60°<br>Verzinkhoek 60º<br>Chanfrein 60°<br>Centro 60º<br>De Centrar 60º | Centre radius form<br>Zentrierbohrer mit Radius<br>Verzinkboor met radius<br>Chanfrein à rayon<br>Forma con radio al centro<br>De Centrar em forma de Raio | Subland 90º<br>Mehrfasen-Stufenbohrer 90º<br>Meerfasen trapboren 90º<br>Angle d'épaulement à 90°<br>Brocas bidiametrales 90º<br>Escalonado 90º |
| |  |  |  |
| | Subland 180º<br>Mehrfasen-Stufenbohrer 180º<br>Meerfasen trapboren 180º<br>Angle d'épaulement à 180°<br>Brocas bidiametrales 180º<br>Escalonado 180º | Step drill 90º<br>Stufenbohrer 90º<br>Trapboren 90º<br>Forets étagés 90º<br>Brocas escalonadas 90º<br>Broca Escalonada a 90º | Step drill 180º<br>Stufenbohrer 180º<br>Trapboren 180º<br>Forets étagés 180º<br>Brocas escalonadas 180º<br>Broca Escalonada a 180º |

# Drilling icons / Symbole Bohrwerkzeuge / Boor symbolen / Symboles pour le perçage / Iconos de taladrado / Símbolos de Furação

Depth
Tiefe
Diepte
Profondeur
Profundidad
Profundidade




Shank
Schaft
Schacht
Queue
Mango
Encabadouro



Straight shank
Zylinderschaft
Cilindrisch
Queue cylindrique
Mango cilíndrico
Encabadouro Cilindrico



Morse taper shank
Morsekegelschaft
Morseconus
Queue cône morse
Mango cónico
Encabadouro Cónico




DIN 6535 HA




DIN 6535 HE



Shank with tang
Schaft mit Mitnehmerlappen
Schacht met meeneemlip
Queue avec tenon
Mango con espiga
Encabadouro com Patilhão



Step shank
NC-Schaft
Eenheidsschacht
Queue renforcée
Mango escalonado
Encabadouro Escalonado



Reduced shank
Reduzierter Schaft
Gereduceerde schacht

Standard
Standard
Standaard
Standard
Estándar
Standard




Coolant
Kühlung
Koeling
Lubrification
Refrigeración
Refrigeração



Internal Coolant
Innere Kühlung
Inwendig koelkanaal
Lubrification interne
Refrigeración Interna
Refrigeração Interna

# Countersink icons / Symbole für Kegelsenker / Verzinkers symbool / Symboles pour les fraises coniques / Iconos Avellanado / Símbolos de Escareadores

Application
Anwendung
Toepassing
Utilisation
Aplicaciones
Aplicação



Countersink
Kegelsenken
Verzinkboren
Fraises à chanfreiner
Avellanadores
Escareador



G314



Counterbore
Flachsenken
Kopverzinkfrezen
Fraises pour logement de tête de vis
Refrentadores
Escareador p/ abertura de caixas



M138

Countersink °
Senkwinkel
Verzinkhoek
° d'épaulement
° de avellanado
Ângulo de
Escareador
















G314




M138

Shank
Schaft
Schacht
Queue
Mango
Haste



Straight
Zylinderschaft
Cilindrisch
Queue cylindrique
Mango cilíndrico
Encabadouro Cilindrico



Morse taper shank
Morsekegelschaft
Morseconus
Queue cône morse
Mango cónico
Encabadouro Cónico

Standard
Standard
Standaard
Standard
Estándar
Standard



# Threading icons / Symbole Gewindewerkzeuge / Scroefdraad symbolen / Symboles pour le taraudage / Iconos de Roscado / Símbolos de Roscagem

Thread form
Gewindeform
Draad type
Forme de filet
Forma de Rosca
Forma da Rosca




Metric Coarse
Metrisch
Metrisch
Métrique
Métrica
Métrica




Metric Fine
Metrisch fein
Metrisch fijn
Métrique fin
Métrica fina
Métrica Fina




Unified Coarse

Filetage américain




Unified Fine

Filetage américain pas fin




Unified

Filetage américain




British Standard Pipe Fastening - G series

Filetage Gaz




National Taper Pipe

Filetage Gaz conique




National Taper Pipe Dryseal

Filetage NPTF




National Straight Pipe Dryseal

Filetage NPSF




National Straight Pipe Mechanical

Filetage NPSM




British Association

Filetage BA




British Standard Fine

Withworth pas fin




British Standard Whitworth

Withworth




Wire Insert Taps
Einsatzgewinde metrisch

Pour filets rapportés




Armour Pipe/ Steel Conduit
Panzerrohrgewinde

pour tubes électriques




British Standard Pipe Taper - RC Series

Gaz conique withworth

Hole Type
Art der Bohrung
Type gat
Type de trou
Tipo de agujero
Tipo do furo



Through hole
Durchgangsbohrung
Doorlopend gat
Trou débouchant
Agujero pasante
Furo a Passar



Blind hole
Sackbohrung
Blind gat
Trou borgne
Agujero ciego
Furo cego



Through or blind hole
Durchgangs- oder Sackbohrung
Doorlopend of blind gat
Trou débouchant/borgne
Agujero pasante/ciego
Furo a Passar ou Furo Cego

# Threading icons / Symbole Gewindewerkzeuge / Scroefdraad symbolen / Symboles pour le taraudage / Iconos de Roscado / Símbolos de Roscagem

## Flute geometry / Geometrie / Spaangroef / Géométrie / Geometría / Geometria



Straight Flute
Geradegenutet
Rechte spaangroeven
Goujures droites
Estrías rectas
Canais Direitos



Spiral Point
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Rechte groeven met schilaansnijding
Coupe gun
Estrías rectas, entrada en hélice
Entrada Helicoidal




Spiral Flute 15º
Spiralgenutet 15º
Gespiraliseerde spaangroeven 15º
Goujures hélicoidales 15º
Estrías helicoidales 15º
Canais Helicoidais a 15º




Spiral Flute 27º
Spiralgenutet 27º
Gespiraliseerde spaangroeven 27º
Goujures hélicoidales 27º
Estrías helicoidales 27º
Canais Helicoidais a 27º




Spiral Flute 30º
Spiralgenutet 30º
Gespiraliseerde spaangroeven 30º
Goujures hélicoidales 30º
Estrías helicoidales 30º
Canais Helicoidais a 30º




Spiral Flute 40º
Spiralgenutet 40º
Gespiraliseerde spaangroeven 40º
Goujures hélicoidales 40º
Estrías helicoidales 40º
Canais Helicoidais a 40º




Spiral Flute 45º
Spiralgenutet 45º
Gespiraliseerde spaangroeven 45º
Goujures hélicoidales 45º
Estrías helicoidales 45º
Canais Helicoidais a 45º

## Depth / Tiefe / Diepte / Profondeur / Profundidad / Profundidade
















## Coolant / Kühlung / Koeling / Lubrification / Refrigeración / Refrigeração



Internal Coolant
Innere Kühlung
Inwendig koelkanaal
Lubrification interne
Refrigeración Interna
Refrigeração Interna

## Chamfer / Anschnitt / Aansnijding / Chanfrein / Chaflán / Chanfro




Chamfer No. A
Anschnitt Form A
Aansnijding vorm A
Chanfrein No. A
Chaflán no. A
Chanfro No. A




Chamfer No. B
Anschnitt Form B
Aansnijding vorm B
Chanfrein No. B
Chaflán no. B
Chanfro No. B




Chamfer No. C
Anschnitt Form C
Aansnijding vorm C
Chanfrein No. C
Chaflán no. C
Chanfro No. C




Chamfer No. D
Anschnitt Form D
Aansnijding vorm D
Chanfrein No. D
Chaflán no. D
Chanfro No. D






## Threading icons / Symbole Gewindewerkzeuge / Scroefdraad symbolen / Symboles pour le taraudage / Iconos de Roscado / Símbolos de Roscagem

Tolerance
Toleranz
Tolerantie
Tolérance
Tolerancia
Tolerância







Medium
Mittel
Middel
Moyen
Mediano
Médio




Normal
Normal
Normaal
Normal
Normal
Normal

Standard
Standard
Standaard
Standard
Estándar
Standard




## Milling icons / Symbole Fräswerkzeuge / Frees symbolen / Symboles pour le fraisage / Iconos de Fresado / Símbolos de Fresagem

Type
Typ
Type
Type
Tipo
Tipo




Coarse pitch flat profile chipbreaker
Schruppschlicht-Verzahnung
Ruwvertanding met afgeplat rond profiel
Brise-copeaux plats
Rompevirutas de perfil grueso plano
1/2 Desbaste




Coarse pitch rounded profile chipbreaker
Schruppkordel-Verzahnung
Ruwvertanding met rond profiel
Brise-copeaux ronds fins
Rompevirutas de perfil grueso redondeado
Desbaste




Coarse pitch asymmetrical rounded profile chipbreaker
Asymetrische Schruppkordel-Verzahnung
Ruwvertanding met asymmetrisch rond profiel
Brise copeaux ronds asymétrique
Rompevirutas de perfil grueso asimétrico
Desbaste Assimétrico




Fine pitch asymmetrical rounded profile chipbreaker
Asymetrische feine Schruppkordel-Verzahnung
Fijnruwvertanding met asymmetrisch rond profiel
Brise-copeaux ronds fins asymétrique
Rompevirutas de perfil fino redondeado asimétrico
Desbaste Fino Assimétrico




Semi-finishing chipbreaker
Schlichtfräser mit Spanbrecher
Fijnruwvertanding
Semi-finition Ebauche
Rompevirutas semiacabado
Semi-Acabamento




Cutter type for soft and malleable materials
Für weiche und langspanende Materialien
Frezen voor zachte en smeedbare materialen
Fraise pour les matières douces et malléables
Cuchillas para materiales suaves y maleables
Para Materiais macios e maleáveis








For steels with low to high resistance
Schlichtfräser
Voor staal, lage tot hoge treksterkte
Pour aciers de moyenne à haute résistance
Para aceros con resistencia baja o alta
Acabamento

# Milling icons / Symbole Fräswerkzeuge / Frees symbolen / Symboles pour le fraisage / Iconos de Fresado / Símbolos de Fresagem

Application
Anwendung
Toepassing
Utilisation
Aplicaciones
Aplicação




Slotting P9
Langlochfräsen in P9 Toleranz
Spiebaanfrezen P9
Rainurage P9
Ranurar
Abertura de Rasgos



Slotting
Langlochfräsen
Spiebaanfrezen
Rainurage
Ranurar
Abertura de Rasgos



Finishing
Schlichtfräsen
Nafrezen
Finition
Acabado
Acabamento



Roughing
Schruppfräser
Voorfrezen
Ébauche
Gran desbaste
Desbaste



Ball nose
Radiusfräsen
Radiusfrezen
Bout hémisphérique
Fresas radiales
Topo Boleado



T-shaped
T-Nutenfräser
T-gleuffrezen
Fraises pour rainures en T
Ranurados tipo “T”
Forma - T



Woodruff
Schlitzfräser für Scheibenfeder-Nuten
Schijfspie-frezen
Fraises Woodruff
Ranurados tipo Woodruff
Escatel



Dovetail
Winkelfräser
Zwaluwstaartfrezen
Fraises coniques cône renversé
Fresas angulares
Cónica Invertida



Inverse dovetail
Winkelfräser
Duivenstaartfrezen
Fraises coniques cône direct
Fresas con ángulo inverso
Cónica



Corner rounding
Viertelrund-Profilfräser konkav
Kwartholfrezen conkaaf
Fraises concaves 1/4 de cercle
Fresas frontales de perfil cóncavo
De Raio



Side and face/Saws
Schlitzfräser/Sägeblätter
Sleuffrezen/Zaagbladen
Fraise 3 tailles
Fresas de ranurar de 3 cortes/sierras
Dente Alternado / Circular



Shell end
Walzenstirnfräser
Mantelkopfrezen
Fraise 2 tailles
Fresas cónicas frontales
Furo Central

Metal slitting saw tooth form






# Milling icons / Symbole Fräswerkzeuge / Frees symbolen / Symboles pour le fraisage / Iconos de Fresado / Símbolos de Fresagem

Direction
Richtung
Richting
Direction
Dirección
Direcção



Slotting, ramping, diving
mögliche Fräsrichtung
Spiebaan-, insteek-, borend- en contourfrezen
Rainurage, ramping, plongée
Ranurar, fresado lateral, penetración
Escatelar, Corte Lateral, Penetração



Slotting, ramping
mögliche Fräsrichtung
Inlopend- en contourfrezen
Rainurage, ramping
Ranurar, fresado lateral
Escatelar, Corte Lateral



Finishing
mögliche Fräsrichtung
Contourfrezen
Finition
Acabado
Acabamento



Milling
mögliche Fräsrichtung
Contourfrezen
Fraisage
Fresado
Fresagem

Cut length
Schneidenlänge
Snijkants lengte
Longueur de coupe
Longitud de corte
Comprimento
Navalha



Extra short
Extra kurz
Extra kort
Extra court
Extra corta
Extra curta





Medium
Mittel
Middel
Moyen
Mediana
Médio





Extra Long
Extra lang
Extra lang
Extra Long
Extra larga
Extra longa

Diameter tolerance
Schneiden-toleranz
Spaangroef
Tolérance
Tolerancia del diámetro
Tolerância do diâmetro







e8 full and half diameters, h10 others
e8 für volle und halbe durchmesser ansonsten h10
e8 voor 1/1 en 1/2 diameters, h10 overige
e8 cotes rondes et intermédiaires, h10 autres
Tol e8 en diámetros enteros y medios, h10 en otros
e8 diâmetros inteiros e intermediários, h10 outros

# Milling icons / Symbole Fräswerkzeuge / Frees symbolen / Symboles pour le fraisage / Iconos de Fresado / Símbolos de Fresagem

Helix Angle
Spiralwinkel
Spiraalhoek
Angle d'hélice
Ángulo de hélice
Ângulo de hélice














teeth (z)
Zähne
tanden
dent
Dientes
Navalhas




Standard
Standard
Standaard
Standard
Estándar
Standard




Shank
Schaft
Schacht
Queue
Mango
Haste













# Parting off tool icons / Symbole für Abstechwerkzeuge / Wisselplaten symbool / Symboles pour les outils de tronçonnage / Iconos de cuchillas de tronzar / Símbolos de Acessórios

| | | | |
|---|---|---|---|
| Edge angle<br>Abstechwinkel<br>Afsteekhoek<br>Angle de coupe<br>° de corte inclinado<br>° de Corte do Acessório |  <br>0º |   <br>8º Left - Right<br>8º links - rechts<br>8º Links - Rechts<br>8º à gauche - à droite<br>8º a izquierdas - a derechas<br>8º à esquerda - à direita |   <br>15º Left - Right<br>15º links - rechts<br>15º Links - Rechts<br>15º à gauche - à droite<br>15º a izquierdas - a derechas<br>15º à esquerda - à direita |
| Insert Size<br>Plattengrösse<br>Grootte<br>Taille<br>Tamaño<br>Dimensão da Plaquete |  |  | |
| Direction of cut<br>Abstechrichtung<br>Snijrichting<br>Direction de coupe<br>Dirección de corte<br>Direcção do corte |  <br>Right<br>Rechts<br>Rechts<br>À droite<br>A derecha<br>À direita |  <br>Left<br>Links<br>Links<br>À gauche<br>A izquierda<br>À esquerda | |
| Application<br>Anwendung<br>Toepassing<br>Utilisation<br>Aplicaciones<br>Aplicação |  <br>Cut<br>Abstechen<br>Afsteken<br>Tronçonnage<br>Corte<br>Corte |  <br>Groove<br>Einstechen<br>Insteken<br>Gorge<br>Ranura<br>Ranhura | |
| Form<br>Drehlingsform<br>Form<br>Forme<br>Formas<br>Forma |  <br>Round<br>Rund<br>Rond<br>Rond<br>Redonda<br>Redondo |  <br>Square<br>Vierkant<br>Vierkant<br>Carré<br>Cuadrada<br>Quadrado |  <br>Rectangular<br>Rechteckig<br>Rechthoekig<br>Rectangulaire<br>Rectangular<br>Rectangular |
| Tolerance<br>Toleranz<br>Tolerantie<br>Tolérance<br>Tolerancia<br>Tolerância |  |  | |
| Standard<br>Standard<br>Standaard<br>Standard<br>Estándar<br>Standard |     | | |

English / Deutsch

| English | | | Hardness | Tensile strength |
|---|---|---|---|---|
| Application Material Groups | | | HB | N/mm² |
| 1. Steel | 1.1 | Magnetic soft steel | < 120 | < 400 |
| | 1.2 | Structural steel, case carburizing steel | < 200 | < 700 |
| | 1.3 | Plain Carbon steel | < 250 | < 850 |
| | 1.4 | Alloy steel | < 250 | < 850 |
| | 1.5 | Alloy steel, Hardened and tempered steel | > 250 < 350 | > 850 < 1200 |
| | 1.6 | Alloy steel, Hardened and tempered steel | > 350 | > 1200 < 1620 |
| | 1.7 | Alloy steel, Heat treated | 49-55HRC | > 1620 |
| | 1.8 | Alloy steel, Hardened & Wear resistant steel | 55-63HRC | > 1980 |
| 2. Stainless Steel | 2.1 | Free machining, Stainless Steel | < 250 | < 850 |
| | 2.2. | Austenitic, | < 320 | < 1100 |
| | 2.3 | Ferritic + Austenitic, Ferritic, Martensitic | < 300 | < 1000 |
| | 2.4 | Precipitation hardened | >320 <410 | >1100 <1400 |
| 3. Cast Iron | 3.1 | Lamellar graphite | < 150 | > 500 |
| | 3.2 | Lamellar graphite | > 150 <300 | > 500 < 1000 |
| | 3.3 | Nodular graphite, Malleable Cast Iron | < 200 | < 700 |
| | 3.4 | Nodular graphite, Malleable Cast Iron | > 200 < 300 | > 700 < 1000 |
| 4. Titanium | 4.1 | Titanium, unalloyed | < 200 | < 700 |
| | 4.2 | Titanium, alloyed | < 270 | < 900 |
| | 4.3 | Titanium, alloyed | > 270 < 350 | > 900 ≤ 1250 |
| 5. Nickel | 5.1 | Nickel, unalloyed | < 150 | < 500 |
| | 5.2 | Nickel, alloyed | < 270 | > 900 |
| | 5.3 | Nickel, alloyed | > 270 < 350 | > 900 < 1200 |
| 6. Copper | 6.1 | Copper | < 100 | < 350 |
| | 6.2 | β-Brass, Bronze | < 200 | < 700 |
| | 6.3 | α-Brass | < 200 | < 700 |
| | 6.4 | High Strength Bronze | < 470 | < 1500 |
| 7. Aluminium Magnesium | 7.1 | Al, Mg, unalloyed | < 100 | < 350 |
| | 7.2 | Al alloyed, Si < 0.5% | < 150 | < 500 |
| | 7.3 | Al alloyed, Si > 0.5% < 10% | < 120 | < 400 |
| | 7.4 | Al alloyed, Si > 10% Whisker reinforced. Al-alloys MG-alloys | < 120 | < 400 |
| 8. Synthetic materials | 8.1 | Thermoplastics | --- | --- |
| | 8.2 | Thermosetting plastics | --- | --- |
| | 8.3 | Reinforced plastic materials | --- | --- |
| 9. Hard material | 9,1 | Cermets (metals-ceramics) | < 550 | < 1700 |
| 10. Graphite | 10.1 | Graphite | --- | < 100 |

| Deutsch | | | Härte | Zugfestigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Anwendungsmaterialgruppen | | | HB | N/mm² |
| 1. Stahl | 1.1 | Magnetweicheisen | < 120 | < 400 |
| | 1.2 | Baustahl, Einsatzstahl | < 200 | < 700 |
| | 1.3 | Kohlenstoffstahl | < 250 | < 850 |
| | 1.4 | Legierter Stahl | < 250 | < 850 |
| | 1.5 | Legierter und vergüteter Stahl | > 250 < 350 | > 850 < 1200 |
| | 1.6 | Legierter und vergüteter Stahl | > 350 | > 1200 < 1620 |
| | 1.7 | Legierter gehärteter Stahl | 49-55HRC | > 1620 |
| | 1.8 | Legierter gehärteter Stahl | 55-63HRC | > 1980 |
| 2. Rostfreier Stahl | 2.1 | Rostfreier Stahl, geschwefelt | < 250 | < 850 |
| | 2.2. | Austenitisch | < 320 | < 1100 |
| | 2.3 | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | < 300 | < 1000 |
| | 2.4 | Vergüteter rostfreier Stahl | >320 <410 | >1100 <1400 |
| 3. Gusseisen | 3.1 | Grauguss | < 150 | > 500 |
| | 3.2 | Vergüteter Grauguss | > 150 <300 | > 500 < 1000 |
| | 3.3 | Kugelgraphitguss, Temperguss | < 200 | < 700 |
| | 3.4 | Kugelgraphitguss, Temperguss | > 200 < 300 | > 700 < 1000 |
| 4. Titan | 4.1 | Reintitan | < 200 | < 700 |
| | 4.2 | Titan-Legierungen | < 270 | < 900 |
| | 4.3 | Titan-Legierungen | > 270 < 350 | > 900 ≤ 1250 |
| 5. Nickel | 5.1 | Reinnickel | < 150 | < 500 |
| | 5.2 | Nickel-Legierungen | < 270 | > 900 |
| | 5.3 | Nickel-Legierungen | > 270 < 350 | > 900 < 1200 |
| 6. Kupfer | 6.1 | Kupfer | < 100 | < 350 |
| | 6.2 | Kurzspanendes Messing, Bronze | < 200 | < 700 |
| | 6.3 | Langspanendes Messing | < 200 | < 700 |
| | 6.4 | Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco) | < 470 | < 1500 |
| 7. Aluminium Magnesium | 7.1 | Al, Mg, unlegiert | < 100 | < 350 |
| | 7.2 | Al legiert, Si<0.5% | < 150 | < 500 |
| | 7.3 | Al legiert, Si>0.5%<10% | < 120 | < 400 |
| | 7.4 | Al legiert, Si>10% Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung | < 120 | < 400 |
| 8. Kunststoffe | 8.1 | Thermoplaste | --- | --- |
| | 8.2 | Duroplaste | --- | --- |
| | 8.3 | Faserverstärkte Kunststoffe | --- | --- |
| 9. Hartstoffe | 9,1 | Cermets (Metallkeramik) | < 550 | < 1700 |
| 10. Graphit | 10.1 | Graphit | --- | < 100 |

DORMER

Nederlands / Français

| Nederlands | | | Hardheid | Treksterkte |
|---|---|---|---|---|
| Applicatie Materiaalgroepen (AMG) | | | HB | N/mm² |
| 1. Staal | 1.1 | Automatenstaal, zachtstaal | < 120 | < 400 |
| | 1.2 | Constructiestaal, inzetstaal | < 200 | < 700 |
| | 1.3 | Koolstofstaal | < 250 | < 850 |
| | 1.4 | Gelegeerd staal | < 250 | < 850 |
| | 1.5 | Gelegeerd staal, gehard en ontlaten staal | > 250 < 350 | > 850 < 1200 |
| | 1.6 | Gelegeerd staal, gehard en ontlaten staal | > 350 | > 1200 < 1620 |
| | 1.7 | Gelegeerd staal, gehard | 49-55HRC | > 1620 |
| | 1.8 | Gelegeerd staal, gehard | 55-63HRC | > 1980 |
| 2. Roestvast -staal | 2.1 | Roestvast automatenstaal | < 250 | < 850 |
| | 2.2. | Austenietisch | < 320 | < 1100 |
| | 2.3 | Ferrietiesch+Austenietisch, Martensietisch | < 300 | < 1000 |
| | 2.4 | Precipitatiehardend roestvast staal | >320 <410 | >1100 <1400 |
| 3. Gietijzer | 3.1 | Gietijzer Lamellair | < 150 | > 500 |
| | 3.2 | Gietijzer Lamellair | > 150 <300 | > 500 < 1000 |
| | 3.3 | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | < 200 | < 700 |
| | 3.4 | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | > 200 < 300 | > 700 < 1000 |
| 4. Titaan | 4.1 | Titaan, ongelegeerd | < 200 | < 700 |
| | 4.2 | Titaan, gelegeerd | < 270 | < 900 |
| | 4.3 | Titaan, gelegeerd | > 270 < 350 | > 900 ≤ 1250 |
| 5. Nikkel | 5.1 | Nikkel, ongelegeerd | < 150 | < 500 |
| | 5.2 | Nikkel, gelegeerd | < 270 | > 900 |
| | 5.3 | Nikkel, gelegeerd | > 270 < 350 | > 900 < 1200 |
| 6. Koper | 6.1 | Koper | < 100 | < 350 |
| | 6.2 | β-Messing, brons | < 200 | < 700 |
| | 6.3 | α-Messing | < 200 | < 700 |
| | 6.4 | Extra-sterk brons | < 470 | < 1500 |
| 7. Aluminium Magnesium | 7.1 | Al, Mg, ongelegeerd | < 100 | < 350 |
| | 7.2 | Al gelegeerd, Si < 0.5% | < 150 | < 500 |
| | 7.3 | Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10% | < 120 | < 400 |
| | 7.4 | Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legeringen, Mg-legeringen | < 120 | < 400 |
| 8. Kunststof | 8.1 | Thermoplasten | --- | --- |
| | 8.2 | Duraplasten | --- | --- |
| | 8.3 | Versterkte kunststofmaterialen | --- | --- |
| 9. Cermets | 9,1 | Cermets (metal-ceramics) | < 550 | < 1700 |
| 10. Grafiet | 10.1 | Standaard Grafiet | --- | < 100 |

| Français | | | Dureté | Résistance à la traction |
|---|---|---|---|---|
| Groupes d'application Matière | | | HB | N/mm² |
| 1. Acier | 1.1 | Acier doux magnétique | < 120 | < 400 |
| | 1.2 | Acier de construction, Acier de cémentation | < 200 | < 700 |
| | 1.3 | Acier au carbone ordinaire | < 250 | < 850 |
| | 1.4 | Acier allié | < 250 | < 850 |
| | 1.5 | Acier allié/ Acier trempé et revenu | > 250 < 350 | > 850 < 1200 |
| | 1.6 | Acier allié/ Acier trempé et revenu | > 350 | > 1200 < 1620 |
| | 1.7 | Acier allié trempé | 49-55HRC | > 1620 |
| | 1.8 | Acier allié trempé | 55-63HRC | > 1980 |
| 2. Acier inoxydable | 2.1 | Acier inoxydable de décolletage | < 250 | < 850 |
| | 2.2. | Austénitique | < 320 | < 1100 |
| | 2.3 | Ferritique + Austénitique, Martensitique | < 300 | < 1000 |
| | 2.4 | Acier Inoxydable Trempé | >320 <410 | >1100 <1400 |
| 3. Fonte | 3.1 | Graphite lamellaire | < 150 | > 500 |
| | 3.2 | Graphite lamellaire | > 150 <300 | > 500 < 1000 |
| | 3.3 | Graphite nodulaire/ Fonte malléable | < 200 | < 700 |
| | 3.4 | Graphite nodulaire/ Fonte malléable | > 200 < 300 | > 700 < 1000 |
| 4. Titane | 4.1 | Titane, non-allié | < 200 | < 700 |
| | 4.2 | Titane, allié | < 270 | < 900 |
| | 4.3 | Titane, allié | > 270 < 350 | > 900 ≤ 1250 |
| 5. Nickel | 5.1 | Nickel, non-allié | < 150 | < 500 |
| | 5.2 | Nickel, allié | < 270 | > 900 |
| | 5.3 | Nickel, allié | > 270 < 350 | > 900 < 1200 |
| 6. Cuivre | 6.1 | Cuivre | < 100 | < 350 |
| | 6.2 | ß-Laiton, Bronze | < 200 | < 700 |
| | 6.3 | α-Laiton | < 200 | < 700 |
| | 6.4 | Bronze, haute résistance | < 470 | < 1500 |
| 7. Aluminium Magnésium | 7.1 | Al, Mg, non-allié | < 100 | < 350 |
| | 7.2 | Al allié, Si < 0.5% | < 150 | < 500 |
| | 7.3 | Al allié, Si > 0.5% < 10% | < 120 | < 400 |
| | 7.4 | Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée | < 120 | < 400 |
| 8. Matières synthétiques | 8.1 | Thermoplastiques | --- | --- |
| | 8.2 | Plastiques thermodurcissables | --- | --- |
| | 8.3 | Plastiques renforcés | --- | --- |
| 9. Matières dures | 9,1 | Cermets (céramiques metalliques) | < 550 | < 1700 |
| 10. Graphite | 10.1 | Graphite standard | --- | < 100 |

| Español | | | Dureza | Resistencia a la tracción |
|---|---|---|---|---|
| Aplicación por grupo de material | | | HB | N/mm² |
| 1. Acero | 1.1 | Acero blando | < 120 | < 400 |
| | 1.2 | Acero de construcción/cementación | < 200 | < 700 |
| | 1.3 | Acero al carbono | < 250 | < 850 |
| | 1.4 | Acero aleado | < 250 | < 850 |
| | 1.5 | Acero aleado/temple y revenido | > 250 < 350 | > 850 < 1200 |
| | 1.6 | Acero aleado/temple y revenido | > 350 | > 1200 < 1620 |
| | 1.7 | Acero aleado cementado | 49-55HRC | > 1620 |
| | 1.8 | Acero aleado cementado | 55-63HRC | > 1980 |
| 2. Acero inoxidable | 2.1 | Acero inoxidable fácil mecanizado | < 250 | < 850 |
| | 2.2. | Austenítico | < 320 | < 1100 |
| | 2.3 | Ferritico, Ferr. + Aust., Marten | < 300 | < 1000 |
| | 2.4 | Acero Inoxidable Templado | >320 <410 | >1100 <1400 |
| 3. Hierro Fundido | 3.1 | Con grafito laminar | < 150 | > 500 |
| | 3.2 | Con grafito laminar | > 150 <300 | > 500 < 1000 |
| | 3.3 | Con graf. laminar, fundic. maleable | < 200 | < 700 |
| | 3.4 | Con graf. laminar, fundic. maleable | > 200 < 300 | > 700 < 1000 |
| 4. Titanio | 4.1 | Titanio no aleado | < 200 | < 700 |
| | 4.2 | Titanio aleado | < 270 | < 900 |
| | 4.3 | Titanio aleado | > 270 < 350 | > 900 ≤ 1250 |
| 5. Nickel | 5.1 | Níquel no aleado | < 150 | < 500 |
| | 5.2 | Níquel aleado | < 270 | > 900 |
| | 5.3 | Níquel aleado | > 270 < 350 | > 900 < 1200 |
| 6. Cobre | 6.1 | Cobre | < 100 | < 350 |
| | 6.2 | β-Latón, bronce | < 200 | < 700 |
| | 6.3 | α-Latón | < 200 | < 700 |
| | 6.4 | Metal AMPCO | < 470 | < 1500 |
| 7. Aluminio Magnesio | 7.1 | Al, Mg, no aleado | < 100 | < 350 |
| | 7.2 | Al aleado con Si < 0.5% | < 150 | < 500 |
| | 7.3 | Al aleado con Si > 0.5% < 10% | < 120 | < 400 |
| | 7.4 | Al aleado, Si>10% Reforzado por filamentos Al-aleados, Mg-aleados | < 120 | < 400 |
| 8. Materiales Sintéticos | 8.1 | Termoplásticos | --- | --- |
| | 8.2 | Plásticos endurecidos por calor | --- | --- |
| | 8.3 | Materiales plásticos reforzados | --- | --- |
| 9. Materiales duros | 9,1 | Cerametales (metales-cerámicas) | < 550 | < 1700 |
| 10. Grafito | 10.1 | Grafito standard | --- | < 100 |

| Português | | | Dureza | Resistência à força de tracção |
|---|---|---|---|---|
| Grupos de Materiais (AMG) | | | HB | N/mm² |
| 1. Aço | 1.1 | Aço macio magnético | < 120 | < 400 |
| | 1.2 | Aço estrutural, Aço cementado | < 200 | < 700 |
| | 1.3 | Aço-carbono | < 250 | < 850 |
| | 1.4 | Aço de liga | < 250 | < 850 |
| | 1.5 | Aço de liga, Aço temperado | > 250 < 350 | > 850 < 1200 |
| | 1.6 | Aço de liga, Aço temperado | > 350 | > 1200 < 1620 |
| | 1.7 | Aço de liga temperado | 49-55HRC | > 1620 |
| | 1.8 | Aço de liga temperado | 55-63HRC | > 1980 |
| 2.Aço inoxidável | 2.1 | Aço inoxidável de maquinagem fácil | < 250 | < 850 |
| | 2.2. | Austenítico | < 320 | < 1100 |
| | 2.3 | Ferrítico + Austenítico + Martensítico | < 300 | < 1000 |
| | 2.4 | | >320 <410 | >1100 <1400 |
| 3.Ferro fundido | 3.1 | Grafite lamelar | < 150 | > 500 |
| | 3.2 | Grafite lamelar | > 150 <300 | > 500 < 1000 |
| | 3.3 | Grafite nodular/ Ferro fundido maleável | < 200 | < 700 |
| | 3.4 | Grafite nodular/ Ferro fundido maleável | > 200 < 300 | > 700 < 1000 |
| 4.Titânio | 4.1 | Titânio, sem liga | < 200 | < 700 |
| | 4.2 | Titânio, com liga | < 270 | < 900 |
| | 4.3 | Titânio, com liga | > 270 < 350 | > 900 ≤ 1250 |
| 5.Níquel | 5.1 | Níquel, sem liga | < 150 | < 500 |
| | 5.2 | Níquel, com liga | < 270 | > 900 |
| | 5.3 | Níquel, com liga | > 270 < 350 | > 900 < 1200 |
| 6.Cobre | 6.1 | Cobre | < 100 | < 350 |
| | 6.2 | Latão beta, bronze | < 200 | < 700 |
| | 6.3 | Latão alfa | < 200 | < 700 |
| | 6.4 | Bronze de alta resistência | < 470 | < 1500 |
| 7.Alumínio Magnésio | 7.1 | Al, Mg, sem liga | < 100 | < 350 |
| | 7.2 | Al com liga, Si<0.5% | < 150 | < 500 |
| | 7.3 | Al com liga, Si>0.5%<10% | < 120 | < 400 |
| | 7.4 | Al com liga, Si>10% reforçadas com monocristais filiformes, ligas de Al/Mg | < 120 | < 400 |
| 8.Materiais sintéticos | 8.1 | Termoplásticos | --- | --- |
| | 8.2 | Plásticos termoduros | --- | --- |
| | 8.3 | Materiais plásticos reforçados | --- | --- |
| 9.Materiais duros | 9,1 | Cerametal (metalocerâmica) | < 550 | < 1700 |
| 10.Grafite | 10.1 | Grafite standard | --- | < 100 |

EXAMPLES OF WORKPIECE MATERIALS FROM DIFFERENT STANDARDS / BEISPIELE VON WERKSTÜCK-MATERIALIEN VERSCHIEDENER STANDARDS / VOORBEELD VAN WERKSTUK MATERIAAL IN VERSCHILLENDE SPECIFICATIES / EXEMPLES DE MATIERES A USINER SELON DIFFERENTES NORMES / EJEMPLOS DE MATERIALES DE LAS PIEZAS DE TRABAJO EN DIFERENTES NORMAS / EXEMPLOS DE MATERIAIS DE PEÇAS A MAQUINAR

| AMG | EN | W Nr. | DIN | BS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | | 1.1015, 1.1013 | Rfe60, Rfe100 | 230Mo7, 050A12 | P |
| 1.2 | EN 10 025 – S235JRG2 | 1.1012, 1.1053, 1.7131 | St37-2, 16MnCr5, St50-2 | 060A35, 080M40, 4360-50B | P |
| 1.3 | EN 10 025 – E295 | 1.1191, 1.0601 | CK45, C60 | 080M46, 080A62 | P |
| 1.4 | EN 10 083-1 – 42 CrMo 4 - EN 10 270-2 | 1.7225, 1.3505, 1.6582, 1.3247 | 42CrMo4, 100Cr6, 34CrNiMo6, S2-10-1-8 | 708M40/42, 817M40, 534A99, BM2, BT42 | P |
| 1.5 | EN ISO 4957 – HS6-5-2 - EN-ISO 4957 – HS6-5-2-5 | 1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080 | 100MnCrW12, 55NiCrMoV6, X210Cr12, S2-10-1-8 | B01, BM2, BT42, 826 M40, 830M31 | P |
| 1.6 | EN-ISO 4957 – HS2-9-1-8 | 1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080 | 100MnCrW12, X210Cr12, S2-10-1-8 | 801, 826 M40, 830M31 | P |
| 1.7 | EN-ISO 4957 – HS2-9-1-8 | 1.2510 | 100MnCrW4 | BO1, BD3, BH13 | H |
| 1.8 | EN-ISO 4957 – X40CrMoV5-1 | 1.3343, 1.2344 | S6-5-2, GX40CrMoV5-1 | BM2, BH13 | H |
| 2.1 | EN 10 088-3 – X14CrMoS17 | 1.4305, 1.4104 | X10CrNiS189, X12CrMoS17 | 303 S21 , 416 S37 | M |
| 2.2. | EN 10 088-2,0 -3 – 1.4301+AT | 1.4301, 1.4541, 1.4571 | X5CrNi189 X10CrNiMoTi1810 | 304 S15, 321 S17, 316 S, 320 S12 | M |
| 2.3 | EN 10 088-3 – 1.4460 | 1.4460, 1.4512, 1.4582 | XBCrNiMo275, X4CrNiMoN6257 | 317 S16, 316 S16 | M |
| 2.4 | EN 1.4547 | 1.4547 | X2CrNiMo20-18-6 | HR41 | M |
| 3.1 | EN 1561 – EN-JL1030 | 0.6010, 0.6040 | GG10, GG40 | Grade150, Grade 400 | K |
| 3.2 | EN 1561 – EN-JL1050 | 0.6025, 0.6040 | GG25, GG40 | Grade200, Grade 400 | K |
| 3.3 | EN 1561 – EN-JL2040 | 0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045 | GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07 | 420/12, P440/7, 700/2, 30g/72 | K |
| 3.4 | EN 1561 – EN-JL2050 | 0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045 | GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07 | 420/12, P440/7, 700/2, 30g/72 | K |
| 4.1 | | 3.7024LN | Ti99,8 | TA1 to 9 | S |
| 4.2 | | 3.7164LN, 3.7119LN | TiAl6V4, TiAl55n2 | TA10 to 14, TA17 | S |
| 4.3 | | 3.7164LN, 3.7174LN, 3.7184LN | TiAl6V4, TiAl6V5Sn2, TiAl4MoSn2 | TA10 to 13, TA28 | S |
| 5.1 | | 2.4060, 2.4066 | Nickel 200, 270, Ni99,6 | NA 11, NA12 | S |
| 5.2 | | 2.4630LN, 2.4602, 2.4650LN | Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy C, Inconel 600 | HR203, 3027-76 | S |
| 5.3 | | 2.4668LN, 2.4631LN, 2.6554LN | Inconel 718, Nimonic 80A, Waspaloy | HR8, HR401, 601 | S |
| 6.1 | EN 1652 – CW004A | 2.0060, 2.0070 | E-Cu57, SE-Cu | C101 | N |
| 6.2 | EN 1652 – CW612N | 2.0380, 2.0360, 2.1030, 2.1080 | CuZn39Pb2, CuZn40, CuSn8, CuSn6Zn | CZ120, CZ109,PB104 | N |
| 6.3 | EN 1652 – CW508L | 2.0321, 2.0260 | CuZn37, CuZn28 | CZ108,CZ106 | N |
| 6.4 | | | Ampco 18, Ampco 25 | AB1 type | N |
| 7.1 | EN 485-2 – EN AW-1070A | 3.0255 | Al99,5 | LMO, 1 B (1050A) | N |
| 7.2 | EN 755-2 – EN AW-5005 | 3.1355, 3.3525 | AlCuMg2, AlMg2Mn0,8 | LM5, 10, 12, N4 (5251) | N |
| 7.3 | EN 1706 – EN AC-42000 | 3.2162.05, 3.2341.01 | GD-AlSi8Cu, G-AlSi5Mg | LM2,4,16,18,21,22,, 24,25,26,27,L109 | N |
| 7.4 | SS-EN 1706 – EN AC-47000 | 3.2581.01 | G-AlSi18, G-AlSi12 | LM6, 12,13, 20, 28, 29, 30 | N |
| 8.1 | | | | Polystyrene, Nylon, PVC Cellulose, Acetate & Nitrate | O |
| 8.2 | | | | Ebonite, Tufnol, Bakelite | O |
| 8.3 | | | | Kevlar, Printed Circuit boards | O |
| 9,1 | | | | Ferrotic, Ferrotitanit | H |
| 10.1 | | | | | O |

| AMG | SS | USA | UNS | ISO |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1160 | Leaded Steels | G12120 | P |
| 1.2 | 1312, 1412, 1914 | 135, 30 | G10100 | P |
| 1.3 | 1550, 2142, 2172 | 1024, 1060, 1061 | G10600 | P |
| 1.4 | 1672-04, 2090, 2244-02, 2541-02 | 4140, A2, 4340, M42, M2 | G41270, G41470, T30102, T11342 | P |
| 1.5 | 2244-04, 2541-03, 2550, 2722, 2723 | 01, L6, M42, D3, A2, M2, 4140, 8630 | G86300, T30102' T11302, T30403, T11342 | P |
| 1.6 | 2244-05, 2541-05, , HARDOX 400 | 01, L6, M42, D3, 4140, 8130 | T30403, G41400, J14047 | P |
| 1.7 | HARDOX 500 | | | H |
| 1.8 | 2242 HARDOX 600 | | | H |
| 2.1 | 2301, 2312, 2314, 2346, 2380 | 303, 416, 430F | S30300, S41600, S43020 | M |
| 2.2. | 2310, 2333, 2337, 2343, 2353, 2377 | 304, 321, 316 | S30400, S32100, S31600 | M |
| 2.3 | 2324, 2387, 2570 | 409, 430, 436 | S40900, S4300, S43600 | M |
| 2.4 | 2378 | 17-4PH | S31254 | M |
| 3.1 | 0120, 0212, 0814 | ASTM A48 class 20 | F11401, F12801 | K |
| 3.2 | 0125, 0130, 0140, 0217 | ASTM A48 class 40, STM A48 class 60 | F12801, F14101 | K |
| 3.3 | 0219, 0717, 0727, 0732, 0852 | ASTM A220 grade 40010, ASTM A602 grade M4504 | F22830, F20001 | K |
| 3.4 | 0221, 0223, 0737, 0854 | ASTM A220 grade 90001, ASTM A602 grade M8501 | F26230, 20005 | K |
| 4.1 | Ti99,8 | ASTM B265 grade 1 | R50250 | S |
| 4.2 | TiAl6V4, TiAl5Sn2 | AMS4928 | R54790 | S |
| 4.3 | TiAl6V5Sn2 | AMS4928, AMS4971 | R56400, R54790 | S |
| 5.1 | Ni200, Ni270 | Nickel 200, Nickel 230 | N02200, N02230 | S |
| 5.2 | | Nimonic 75,Monel400, Hastelloy, Inconel600 | N06075, N10002, N04400, N06600 | S |
| 5.3 | | Inconel 718, 625, Nimonic 80 | N07718, N07080, N06625 | S |
| 6.1 | 5010 | 101 | C10100, C1020 | N |
| 6.2 | 5168 | | C28000, C37710 | N |
| 6.3 | 5150 | | C2600, C27200 | N |
| 6.4 | 5238, JM7-20 | | | N |
| 7.1 | 4005 | EC, 1060, 1100 | A91060, A91100 | N |
| 7.2 | 4106, 4212 | 380, 520.0, 520.2, 2024, 6061 | A03800, A05200, A92024 | N |
| 7.3 | 4244 | 319.0, 333.0, 319.1, 356.0 | A03190, A03330, C35600 | N |
| 7.4 | 4260, 4261, 4262 | 4032, 222.1, A332.0 | A94032, A02220, A13320 | N |
| 8.1 | | Polystyrene, Nylon, PVC | | O |
| 8.2 | | Bakelite | | O |
| 8.3 | | Kevlar | | O |
| 9,1 | | | | H |
| 10.1 | | | | O |

| m/Min | | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feet/Min | | 16 | 26 | 32 | 50 | 66 | 82 | 98 | 130 | 165 | 197 | 230 | 262 | 296 | 330 | 362 | 495 |
| Ø | | Vc ↔ RPM | | | | | | | | | | | | | | | |
| mm | inch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | | 1592 | 2546 | 3183 | 4775 | 6366 | 7958 | 9549 | 12732 | 15916 | 19099 | 22282 | 25465 | 28648 | 31831 | 35014 | 47747 |
| 1,50 | | 1061 | 1698 | 2122 | 3183 | 4244 | 5305 | 6366 | 8488 | 10610 | 12732 | 14854 | 16977 | 19099 | 21221 | 23343 | 31831 |
| 2,00 | | 796 | 1273 | 1592 | 2387 | 3183 | 3979 | 4775 | 6366 | 7958 | 9549 | 11141 | 12732 | 14324 | 15916 | 17507 | 23873 |
| 2,50 | | 637 | 1019 | 1273 | 1910 | 2546 | 3183 | 3820 | 5093 | 6366 | 7639 | 8913 | 10186 | 11459 | 12732 | 14006 | 19099 |
| 3,00 | | 531 | 849 | 1061 | 1592 | 2122 | 2653 | 3183 | 4244 | 5305 | 6366 | 7427 | 8488 | 9549 | 10610 | 11671 | 15916 |
| 3,18 | 1/8 | 500 | 801 | 1001 | 1501 | 2002 | 2502 | 3003 | 4004 | 5005 | 6006 | 7007 | 8008 | 9009 | 10010 | 11011 | 15015 |
| 3,50 | | 455 | 728 | 909 | 1364 | 1819 | 2274 | 2728 | 3638 | 4547 | 5457 | 6366 | 7276 | 8185 | 9095 | 10004 | 13642 |
| 4,00 | | 398 | 637 | 796 | 1194 | 1592 | 1989 | 2387 | 3183 | 3979 | 4775 | 5570 | 6366 | 7162 | 7958 | 8754 | 11937 |
| 4,50 | | 354 | 566 | 707 | 1061 | 1415 | 1768 | 2122 | 2829 | 3537 | 4244 | 4951 | 5659 | 6366 | 7074 | 7781 | 10610 |
| 4,76 | 3/16 | 334 | 535 | 669 | 1003 | 1337 | 1672 | 2006 | 2675 | 3344 | 4012 | 4681 | 5350 | 6018 | 6687 | 7356 | 10031 |
| 5,00 | | 318 | 509 | 637 | 955 | 1273 | 1592 | 1910 | 2546 | 3183 | 3820 | 4456 | 5093 | 5730 | 6366 | 7003 | 9549 |
| 6,00 | | 265 | 424 | 531 | 796 | 1061 | 1326 | 1592 | 2122 | 2653 | 3183 | 3714 | 4244 | 4775 | 5305 | 5836 | 7958 |
| 6,35 | 1/4 | 251 | 401 | 501 | 752 | 1003 | 1253 | 1504 | 2005 | 2506 | 3008 | 3509 | 4010 | 4511 | 5013 | 5514 | 7519 |
| 7,00 | | 227 | 364 | 455 | 682 | 909 | 1137 | 1364 | 1819 | 2274 | 2728 | 3183 | 3638 | 4093 | 4547 | 5002 | 6821 |
| 7,94 | 5/16 | 200 | 321 | 401 | 601 | 802 | 1002 | 1203 | 1604 | 2004 | 2405 | 2806 | 3207 | 3608 | 4009 | 4410 | 6013 |
| 8,00 | | 199 | 318 | 398 | 597 | 796 | 995 | 1194 | 1592 | 1989 | 2387 | 2785 | 3183 | 3581 | 3979 | 4377 | 5968 |
| 9,00 | | 177 | 283 | 354 | 531 | 707 | 884 | 1061 | 1415 | 1768 | 2122 | 2476 | 2829 | 3183 | 3537 | 3890 | 5305 |
| 9,53 | 3/8 | 167 | 267 | 334 | 501 | 668 | 835 | 1002 | 1336 | 1670 | 2004 | 2338 | 2672 | 3006 | 3340 | 3674 | 5010 |
| 10,00 | | 159 | 255 | 318 | 477 | 637 | 796 | 955 | 1273 | 1592 | 1910 | 2228 | 2546 | 2865 | 3183 | 3501 | 4775 |
| 11,11 | 7/16 | 143 | 229 | 287 | 430 | 573 | 716 | 860 | 1146 | 1433 | 1719 | 2006 | 2292 | 2579 | 2865 | 3152 | 4298 |
| 12,00 | | 133 | 212 | 265 | 398 | 531 | 663 | 796 | 1061 | 1326 | 1592 | 1857 | 2122 | 2387 | 2653 | 2918 | 3979 |
| 12,70 | 1/2 | 125 | 201 | 251 | 376 | 501 | 627 | 752 | 1003 | 1253 | 1504 | 1754 | 2005 | 2256 | 2506 | 2757 | 3760 |
| 14,00 | | 114 | 182 | 227 | 341 | 455 | 568 | 682 | 909 | 1137 | 1364 | 1592 | 1819 | 2046 | 2274 | 2501 | 3410 |
| 14,29 | 9/16 | 111 | 178 | 223 | 334 | 446 | 557 | 668 | 891 | 1114 | 1337 | 1559 | 1782 | 2005 | 2228 | 2450 | 3341 |
| 15,00 | | 106 | 170 | 212 | 318 | 424 | 531 | 637 | 849 | 1061 | 1273 | 1485 | 1698 | 1910 | 2122 | 2334 | 3183 |
| 15,88 | 5/8 | 100 | 160 | 200 | 301 | 401 | 501 | 601 | 802 | 1002 | 1203 | 1403 | 1604 | 1804 | 2004 | 2205 | 3007 |
| 16,00 | | 99 | 159 | 199 | 298 | 398 | 497 | 597 | 796 | 995 | 1194 | 1393 | 1592 | 1790 | 1989 | 2188 | 2984 |
| 17,46 | 11/16 | 91 | 146 | 182 | 273 | 365 | 456 | 547 | 729 | 912 | 1094 | 1276 | 1458 | 1641 | 1823 | 2005 | 2735 |
| 18,00 | | 88 | 141 | 177 | 265 | 354 | 442 | 531 | 707 | 884 | 1061 | 1238 | 1415 | 1592 | 1768 | 1945 | 2653 |
| 19,05 | 3/4 | 84 | 134 | 167 | 251 | 334 | 418 | 501 | 668 | 835 | 1003 | 1170 | 1337 | 1504 | 1671 | 1838 | 2506 |
| 20,00 | | 80 | 127 | 159 | 239 | 318 | 398 | 477 | 637 | 796 | 955 | 1114 | 1273 | 1432 | 1592 | 1751 | 2387 |
| 24,00 | | 66 | 106 | 133 | 199 | 265 | 332 | 398 | 531 | 663 | 796 | 928 | 1061 | 1194 | 1326 | 1459 | 1989 |
| 25,00 | | 64 | 102 | 127 | 191 | 255 | 318 | 382 | 509 | 637 | 764 | 891 | 1019 | 1146 | 1273 | 1401 | 1910 |
| 27,00 | | 59 | 94 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 | 472 | 589 | 707 | 825 | 943 | 1061 | 1179 | 1297 | 1768 |
| 30,00 | | 53 | 85 | 106 | 159 | 212 | 265 | 318 | 424 | 531 | 637 | 743 | 849 | 955 | 1061 | 1167 | 1592 |
| 32,00 | | 50 | 80 | 99 | 149 | 199 | 249 | 298 | 398 | 497 | 597 | 696 | 796 | 895 | 995 | 1094 | 1492 |
| 36,00 | | 44 | 71 | 88 | 133 | 177 | 221 | 265 | 354 | 442 | 531 | 619 | 707 | 796 | 884 | 973 | 1326 |
| 40,00 | | 40 | 64 | 80 | 119 | 159 | 199 | 239 | 318 | 398 | 477 | 557 | 637 | 716 | 796 | 875 | 1194 |
| 50,00 | | 32 | 51 | 64 | 95 | 127 | 159 | 191 | 255 | 318 | 382 | 446 | 509 | 573 | 637 | 700 | 955 |

| HV Vickers | HRC Rockwell | HB Brinell | Tensile Strength Newtons/ $mm^2$ | Tons/ sq. in. |
|---|---|---|---|---|
| 940 | 68 | | | |
| 900 | 67 | | | |
| 864 | 66 | | | |
| 829 | 65 | | | |
| 800 | 64 | | | |
| 773 | 63 | | | |
| 745 | 62 | | | |
| 720 | 61 | | | |
| 698 | 60 | | | |
| 675 | 59 | | | |
| 655 | 58 | | 2200 | 142 |
| 650 | | 618 | 2180 | 141 |
| 640 | | 608 | 2145 | 139 |
| 639 | 57 | 607 | 2140 | 138 |
| 630 | | 599 | 2105 | 136 |
| 620 | | 589 | 2070 | 134 |
| 615 | 56 | 584 | 2050 | 133 |
| 610 | | 580 | 2030 | 131 |
| 600 | | 570 | 1995 | 129 |
| 596 | 55 | 567 | 1980 | 128 |
| 590 | | 561 | 1955 | 126 |
| 580 | | 551 | 1920 | 124 |
| 578 | 54 | 549 | 1910 | 124 |
| 570 | | 542 | 1880 | 122 |
| 560 | 53 | 532 | 1845 | 119 |
| 550 | | 523 | 1810 | 117 |
| 544 | 52 | 517 | 1790 | 116 |
| 540 | | 513 | 1775 | 115 |
| 530 | | 504 | 1740 | 113 |
| 527 | 51 | 501 | 1730 | 112 |
| 520 | | 494 | 1700 | 110 |
| 514 | 50 | 488 | 1680 | 109 |
| 510 | | 485 | 1665 | 108 |
| 500 | | 475 | 1630 | 105 |
| 497 | 49 | 472 | 1620 | 105 |
| 490 | | 466 | 1595 | 103 |
| 484 | 48 | 460 | 1570 | 102 |
| 480 | | 456 | 1555 | 101 |
| 473 | 47 | 449 | 1530 | 99 |
| 470 | | 447 | 1520 | 98 |
| 460 | | 437 | 1485 | 96 |
| 458 | 46 | 435 | 1480 | 96 |
| 450 | | 428 | 1455 | 94 |
| 446 | 45 | 424 | 1440 | 93 |
| 440 | | 418 | 1420 | 92 |

| HV Vickers | HRC Rockwell | HB Brinell | Tensile Strength Newtons/ $mm^2$ | Tons/ sq. in. |
|---|---|---|---|---|
| 434 | 44 | 413 | 1400 | 91 |
| 423 | 43 | 402 | 1360 | 88 |
| 413 | 42 | 393 | 1330 | 86 |
| 403 | 41 | 383 | 1300 | 84 |
| 392 | 40 | 372 | 1260 | 82 |
| 382 | 39 | 363 | 1230 | 80 |
| 373 | 38 | 354 | 1200 | 78 |
| 364 | 37 | 346 | 1170 | 76 |
| 355 | 36 | 337 | 1140 | 74 |
| 350 | | 333 | 1125 | 73 |
| 345 | 35 | 328 | 1110 | 72 |
| 340 | | 323 | 1095 | 71 |
| 336 | 34 | 319 | 1080 | 70 |
| 330 | | 314 | 1060 | 69 |
| 327 | 33 | 311 | 1050 | 68 |
| 320 | | 304 | 1030 | 67 |
| 317 | 32 | 301 | 1020 | 66 |
| 310 | 31 | 295 | 995 | 64 |
| 302 | 30 | 287 | 970 | 63 |
| 300 | | 285 | 965 | 62 |
| 295 | | 280 | 950 | 61 |
| 293 | 29 | 278 | 940 | 61 |
| 290 | | 276 | 930 | 60 |
| 287 | 28 | 273 | 920 | 60 |
| 285 | | 271 | 915 | 59 |
| 280 | 27 | 266 | 900 | 58 |
| 275 | | 261 | 880 | 57 |
| 272 | 26 | 258 | 870 | 56 |
| 270 | | 257 | 865 | 56 |
| 268 | 25 | 255 | 860 | 56 |
| 265 | | 252 | 850 | 55 |
| 260 | 24 | 247 | 835 | 54 |
| 255 | 23 | 242 | 820 | 53 |
| 250 | 22 | 238 | 800 | 52 |
| 245 | | 233 | 785 | 51 |
| 243 | 21 | 231 | 780 | 50 |
| 240 | | 228 | 770 | 50 |
| 235 | | 223 | 755 | 49 |
| 230 | | 219 | 740 | 48 |
| 225 | | 214 | 720 | 47 |
| 220 | | 209 | 705 | 46 |
| 215 | | 204 | 690 | 45 |
| 210 | | 199 | 675 | 44 |
| 205 | | 195 | 660 | 43 |
| 200 | | 190 | 640 | 41 |

| | Ø mm | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | > 1 ≤ 3 | > 3 ≤ 6 | > 6 ≤ 10 | > 10 ≤ 18 | > 18 ≤ 30 | > 30 ≤ 50 | > 50 ≤ 80 | > 80 ≤ 120 |
| e8 | -14 / -28 | -20 / -38 | -25 / -47 | -32 / -59 | -40 / -73 | -50 / -89 | -60 / -106 | -72 / -126 |
| f6 | -6 / -12 | -10 / -18 | -13 / -22 | -16 / -27 | -20 / -33 | -25 / -41 | -30 / -49 | - 36 / -58 |
| f7 | -6 / -16 | -10 / -22 | -13 / -28 | -16 / -34 | -20 / -41 | -25 / -50 | -30 / -60 | -36 / -71 |
| h6 | 0 / -6 | 0 / -8 | 0 / -9 | 0 / -11 | 0 / -13 | 0 / -16 | 0 / -19 | 0 / -22 |
| h7 | 0 / -10 | 0 / -12 | 0 / -15 | 0 / -18 | 0 / -21 | 0 / -25 | 0 / -30 | 0 / -35 |
| h8 | 0 / -14 | 0 / -18 | 0 / -22 | 0 / -27 | 0 / -33 | 0 / -39 | 0 / -46 | 0 / -54 |
| h9 | 0 / -25 | 0 / -30 | 0 / -36 | 0 / -43 | 0 / -52 | 0 / -62 | 0 / -74 | 0 / -87 |
| h10 | 0 / -40 | 0 / -48 | 0 / -58 | 0 / -70 | 0 / -84 | 0 / -100 | 0 / -120 | 0 / -140 |
| h11 | 0 / -60 | 0 / -75 | 0 / -90 | 0 / -110 | 0 / -130 | 0 / -160 | 0 / -190 | 0 / -220 |
| h12 | 0 / -100 | 0 / -120 | 0 / -150 | 0 / -180 | 0 / -210 | 0 / -250 | 0 / -300 | 0 / -350 |
| k10 | +40 / 0 | +48 / 0 | +58 / 0 | +70 / 0 | +84 / 0 | +100 / 0 | +120 / 0 | +140 / 0 |
| k12 | +100 / 0 | +120 / 0 | +150 / 0 | +180 / 0 | +210 / 0 | +250 / 0 | +300 / 0 | +350 / 0 |
| m7 | +2 / +12 | +4 / +16 | +6 / +21 | +7 / +25 | +8 / +29 | +9 / +34 | +11 / +41 | +13 / +48 |
| js14 | +/- 125 | +/- 150 | +/- 180 | +/- 215 | +/- 260 | +/- 310 | +/- 370 | +/- 435 |
| js16 | +/- 300 | +/- 375 | +/- 450 | +/- 550 | +/- 650 | +/- 800 | +/- 950 | +/- 1100 |
| H7 | +10 / 0 | +12 / 0 | +15 / 0 | +18 / 0 | +21 / 0 | +25 / 0 | +30 / 0 | +35 / 0 |
| H8 | +14 / 0 | +18 / 0 | +22 / 0 | +27 / 0 | + 33 / 0 | +39 / 0 | +46 / 0 | +54 / 0 |
| H9 | +25 / 0 | +30 / 0 | +36 / 0 | +43 / 0 | +52 / 0 | +62 / 0 | +74 / 0 | +87 / 0 |
| H12 | +100 / 0 | +120 / 0 | +150 / 0 | +180 / 0 | +210 / 0 | +250 / 0 | +300 / 0 | + 350/ 0 |
| P9 | -6 / -31 | -12 / -42 | -15 / -51 | -18 / -61 | -22 / -74 | -26 / -86 | -32 / -106 | -37 / -124 |

## DRILLING

### GENERAL HINTS ON DRILLING

1. Select the most appropriate drill for the application, bearing in mind the material to be machined, the capability of the machine tool and the coolant to be used.
2. Flexibility within the component and machine tool spindle can cause damage to the drill as well as the component and machine - ensure maximum stability at all times. This can be improved by selecting the shortest possible drill for the application.
3. Tool holding is an important aspect of the drilling operation and the drill cannot be allowed to slip or move in the tool holder.
4. The correct use of Morse Taper Shank drills relies on an efficient fit between the taper surfaces of the tool and the tool holder. The use of a soft-faced hammer should be used to drive the drill into the holder.
5. The use of suitable coolants and lubricants are recommended as required by the particular drilling operation. When using coolants and lubricants, ensure a copious supply, especially at the drill point.
6. Swarf evacuation whilst drilling is essential in ensuring the correct drilling procedure. Never allow the swarf to become stationary in the flute.
7. When regrinding a drill, always make sure that the correct point geometry is produced and that any wear has been removed.


### HOLE SIZE

As geometric, substrate and coating configurations become more advanced, the ability of a drill to produce a more accurate hole size increases. In general, a standard geometry tool will achieve a hole size to H12. However as the configuration of the drill becomes more complex the achievable hole size, under favourable conditions, can be as good as H8. To offer a better insight, listed below are the product types and their achievable hole tolerances:

- HSS General Purpose drills – H12
- HSS / HSS-E Parabolic Flute Deep Hole Drills – H10
- Solid Carbide High Performance coated – H8/H9

### DEEP HOLE DRILLING STRATEGY

When drilling deep holes, several methods can be adopted to achieve the depth required. The example below shows four ways of drilling a hole with 10 x the diameter of the drill.




| | Series Drilling | Series Drilling |
|---|---|---|
| No of drills | 3<br>(2,5xD, 6xD,10xD) | 2<br>(2,5xD,10xD) |
| Type of drill | Standard geometry, general purpose | Standard geometry, general purpose |
| + / - | Expensive<br>Time consuming | More cost effective<br>Quick |


| | Peck Drilling | Single Pass Drilling |
|---|---|---|
| No of drills | 1<br>(10xD) | 1<br>(10xD) |
| Type of drill | Standard geometry, general purpose | Purpose specific tools |
| + / - | Time consuming | Cost effective<br>Fast |

## INTERNAL COOLANT PRESSURE

The use of through tool coolant is to maintain a copious coolant flow direct to the point of the drill, therefore reducing the amount of heat generated and consequently increasing tool life. High performance drills require an increase in coolant pressure as the coolant flow not only keeps the cutting area cool, it helps with the efficient evacuation of swarf at high penetration rates. In short, the higher the coolant pressure, the more efficient the cooling and swarf evacuation processes are. For high performance and increased productivity, the coolant pressure should be at a minimum 20 bar.

## EXTERNAL COOLANT POSITIONING


### Vertical Machining





Ensure coolant reaches the cutting zone throughout the entire depth.

If the coolant flow is low or there are too few nozzles ensure the coolant flows down the flute into the hole

### Horizontal Machining



If there are too few coolant pipes increase pressure and volume to ensure coolant reaches cutting zone for full depth of cut.




If nozzles are set incorrectly the coolant will become deflected and not reach the cutting zone, leading to possible premature tool failure.

TROUBLE SHOOTING WHEN DRILLING

| **PROBLEM** | **CAUSE** | **REMEDY** |
|---|---|---|
| Broken or twisted tangs | Bad fit between shank and socket | Ensure the shank and socket are clean and free from damage |
| Splitting of the web | Feed too high | Reduce feed to optimum rate |
| | Insufficient initial clearance | Regrind to correct specification |
| | Excessive web thinning | Regrind to correct specification |
| | Heavy impact at point of drill | Avoid impact at the point of drill. Take care with taper shank drills when inserting/ejecting from spindle |
| Worn outer corners | Excessive speed | Reduce speed to optimum - may be able to increase feed |
| Broken outer corners | Unstable component set up | Reduce movement in the component |
| Chipped cutting lips | Excessive initial clearance | Regrind to correct specification |
| Breakage at flute run out | Choking of flutes | Adopt a peck/series drilling concept |
| | Drill slipping | Ensure the drill is held securely in the chuck and spindle |
| Spiral finish in hole | Insufficient feed | Increase feed |
| | Bad positional accuracy | Use a spot drill before drilling |
| Hole size too large | Incorrect point geometry | Check point geometry |
| | Ineffective swarf clearance | Adjust speed, feed and peck length to achieve more manageable swarf |

## BOHREN

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM BOHREN

1. Auswahl des geeignetsten Bohrers für die Anwendung, wobei zu bearbeitendes Material, die Eigenschaften des Zerspanungswerkzeuges und die Kühlung berücksichtigt werden müssen.

2. Instabilitäten des Werkstückes und der Werkzeugspindel können den Bohrer, das Werkstück und die Maschine beschädigen - auf maximale Stabilität sollte immer geachtet werden. Sie kann durch Nutzung des für die Anwendung geeigneten kürzesten Bohrers verbessert werden.

3. Werkzeugspannung ist ein wichtiger Aspekt beim Bohrvorgang. Der Bohrer darf sich keinesfalls im Werkzeughalter auf irgendeine Art bewegen.

4. Die Nutzung geeigneter Kühl- und Schmiermittel je nach Bohrvorgang ist empfehlenswert. Beim Einsatz von Kühl- und Schmiermitteln auf eine ausgiebige Zufuhr achten, besonders an der Bohrerspitze.

5. Der Spanabtransport beim Bohren ist entscheidend, um einen korrekten Bohrvorgang zu gewährleisten. Ein Spanstau in den Nuten muss vermieden werden.

6. Beim Nachschleifen eines Bohrers immer darauf achten, dass die korrekte Spitzengeometrie erzeugt und Verschleiß entfernt wurde.


BOHRUNGSGRÖSSE

In dem Maße wie Geometrien, Trägermaterialien und Beschichtungen weiterentwickelt werden, erreicht man immer präzisere Bohrungsgrößen. Allgemein erreicht ein Werkzeug mit Standardgeometrie eine Bohrungsgröße bis H12. Für komplexere Bohrerkonfigurationen können unter günstigen Bedingungen H8-Bohrungstoleranzen realisiert werden. Für eine bessere Übersicht sind im folgenden die Produkttypen und ihre erreichbaren Bohrungstoleranzen aufgelistet:

- HSS Standardbohrer – H12
- HSS / HSS-E Tieflochbohrer mit parabolischen Nuten – H10
- Beschichtete Hochleistungs VHM-Bohrer – H8/H9

STRATEGIE FÜR DAS TIEFLOCHBOHREN

Bei hohen Bohrtiefen kann die nötige Tiefe mit verschiedenen Methoden erreicht werden. Das folgende Beispiel zeigt vier Wege, eine Bohrung von 10xD Tiefe zu erzeugen.




| | Serienbohrung | Serienbohrung |
|---|---|---|
| Bohreranzahl | 3<br>(2,5xD, 6xD,10xD) | 2<br>(2,5xD,10xD) |
| Bohrertyp | Standardgeometrie,<br>allgemeine Verwendung | Standardgeometrie,<br>allgemeine Verwendung |
| + / - | Teuer<br>Zeitaufwendig | Kostengünstiger<br>Schnell |


| | Bohren mit Entspanen | Bohren ohne Entspanen |
|---|---|---|
| Bohreranzahl | 1<br>(10xD) | 1<br>(10xD) |
| Bohrertyp | Standardgeometrie,<br>allgemeine Verwendung | Anwendung<br>spezifische Werkzeuge |
| + / - | Zeitaufwendig | Kostengünstig<br>Schnell |

## KÜHLMITTELDRUCK BEI INTERNER KÜHLMITTELZUFUHR

Der Einsatz von Werkzeugen mit interner Kühlmittelzufuhr ermöglicht eine ausgiebige Kühlmittelversorgung direkt bis zur Bohrerspitze (Schnittzone). Dadurch wird die thermische Belastung verringert und die Standzeit erhöht. Hochleistungsbohrer benötigen einen höheren Kühlmitteldruck, da der Kühlmittelfluss nicht nur den Schnittbereich kühlt, sondern bei hohen Vorschubwerten und/oder Eindringtiefen auch die Spanabfuhr unterstützt. Kurz gesagt: Je höher der Kühlmitteldruck, desto effektiver sind Kühlung und Spanabfuhr. Für höchste Leistung und verbesserte Produktivität sollte der Kühlmitteldruck mindestens 20 bar betragen.

## POSITIONIERUNG DER EXTERNEN KÜHLUNG


### Vertikale Bearbeitung




Sicherstellen, dass das Kühlmittel die Schnittzone über die gesamte Tiefe erreicht.

Bei schwachem Kühlmittelfluss oder bei geringer Düsenanzahl sicherstellen, dass das Kühlmittel an der Nut entlang bis in das Bohrung läuft

### Horizontale Bearbeitung




Ist die Anzahl der Kühlmittelrohre unzureichend, Druck und Volumen erhöhen, um sicherzustellen, dass das Kühlmittel die Schnittzone über die gesamte Schnitttiefe erreicht.

Bei inkorrekter Einstellung der Düsen kann das Kühlmittel die Schnittzone nicht effektiv erreichen, was zu frühzeitigem Werkzeugausfall führen kann.

FEHLERSUCHE BEIM BOHREN

| **PROBLEM** | **URSACHE** | **ABHILFE** |
|---|---|---|
| Abgebrochene oder verformte Mitnehmer | Schlechter Sitz zwischen Schaft und Spannmittel | Schaft und Spannmittel sauber und unbeschädigt halten |
| Riss im Kern | Vorschub zu hoch | Vorschub bis zum optimalen Wert verringern |
| | Zu wenig Hinterschliff | Nach korrekter Spezifikation nachschleifen |
| | Kernausspitzung zu stark | Nach korrekter Spezifikation nachschleifen |
| | Schlag auf die Querschneide | Schlag auf die Querschneide vermeiden. Kegelschaftbohrer vorsichtig in die Spindel einsetzen bzw. austreiben |
| Eckenverschleiß | Überhöhte Drehzahl | Drehzahl auf das Optimum verringern - möglicherweise Erhöhung des Vorschubs |
| Ausbruch der Außenkanten | Instabile Arbeitsverhältnisse | Spindelspiel beseitigen |
| Ausbruch der Schneidkanten | Zu viel Hinterschliff | Nach korrekter Spezifikation nachschleifen |
| Bruch des Schaftauslaufs | “Abwürgen” der Nuten | Entspanen bzw. Serienbohrung anwenden |
| | Abrutschen des Bohrers | Sicherstellen, dass der Bohrer sicher in Spannfutter und Spindel sitzt |
| Spiralenförmiger Abschluss im Kernloch | Vorschub zu gering | Vorschub erhöhen |
| | Schlechte Positionsgenauigkeit | Bohrung vorher anzentrieren |
| Bohrungstoleranz zu groß | Falsche Spitzengeometrie | Spitzengeometrie prüfen |
| | Spanabfuhr nicht effektiv | Drehzahl, Vorschub und Bohrtiefe anpassen, um besseren Spanfluss zu erhalten |

## BOREN

ALGEMENE TIPS VOOR BOREN

1. Kies het beste type boor voor uw bewerking. Daarbij dienen het te boren materiaal, de mogelijkheden van de machine en de koeling in ogenschouw genomen te worden.
2. Instabiliteit van werkstuk en machinespindel kan schade aan het gereedschap tot gevolg hebben. Creëer altijd een stabiele opspanning. Dit kan ook worden bevorderd door de keuze van een zo kort mogelijke boor.
3. De houder waarin de boor moet worden opgespannen moet van een goede kwaliteit zijn. Als de boor in de houder slipt en de voeding automatisch is kan de boor breken.
4. Gebruik de aanbevolen koel- en smeermiddelen om de levensduur van de boor te verlengen. Zorg ervoor dat voldoende koel- en smeermiddel bij de boorpunt komt.
5. Een goede spaanafvoer is van essentieël belang. Voorkom ten allen tijde dat spaan kan ophopen in de spiraalgroef.
6. Zorg bij het herslijpen van de boor dat de originele geometrie weer hersteld wordt en dat de boor voldoende geslepen wordt zodat alle slijtage weg is.


GATTOLERANTIE

Naarmate het gereedschapmateriaal, de geometrie en de oppervlakte coatings verbeteren, is het mogelijk steeds nauwkeuriger gaten te boren. Normaal kan een standaard boor een gat boren met een H12 tolerantie. Nu kan met de huidige applicatie gereedschappen, onder de juiste omstandigheden H8 gehaald worden. Gattoleranties welke in het algemeen haalbaar zijn:

- HSS standaard boren – H12
- HSS / HSS-E Parabolische spaangroef diepgatboren – H10
- Volhardmetaal high performance gecoat bijv. – H8/H9

BEWERKINGSSTRATEGIE VOOR DIEPGATBOREN

Voor het boren van diepe gaten kunnen verschillende methodes toegepast worden om de gewenste diepte te bereiken. Onderstaand voorbeeld geeft vier manieren om een gat van 10xD te boren.




| | Meerdere boren | Meerdere boren |
|---|---|---|
| Aantal gebruikte boren | 3 (2,5xD, 6xD,10xD) | 2 (2,5xD,10xD) |
| Type boor | Standaard geometrie, algemeen gebruik | Standaard geometrie, algemeen gebruik |
| + / - | Duur Tijdrovend | Goedkoper Snel |


| | Lossend boren | Zonder te lossen boren |
|---|---|---|
| Aantal gebruikte boren | 1 (10xD) | 1 (10xD) |
| Type boor | Standaard geometrie, algemeen gebruik | Toepassingsgerichte boren |
| + / - | Tijdrovend | Goedkoopst Snelst |

## INWENDIGE KOELDRUK

Het doel van de inwendige koeling is het verzorgen van koeling aan de punt van de boor, zodat de warmteontwikkeling gereduceerd wordt en de levensduur van de boor toeneemt. High performance boren vragen een hogere koeldruk omdat het koelmiddel niet alleen dient voor de koeling, maar ook helpt de spanen af te voeren bij hoge penetratiesnelheden. Kortom, hoe hoger de druk van het koelmiddel, hoe beter de koeling en de afvoer van spanen. Tevens dient de inwendige koeling voor de afvoer van de spanen en daarvoor is het noodzakelijk dat de druk van de inwendige koeling minimaal 20 bar bedraagt.

## EXTERNE POSITIE KOELING


### Verticale bewerking




Zorg dat over de gehele diepte voldoende koelmiddel de verspaningszone bereikt

Als er weinig koelmiddel is of te weinig nozzels, laat het koelmiddel dan via de snijgroef in het gat stromen

### Horizontale bewerking




Als er te weinig koelmiddelkanalen zijn, vergroot dan druk en volume zodat het koelmiddel de verspaningszone over de gehele diepte bereikt

Als de nozzels niet correct zijn ingesteld, wordt het koelmiddel afgebogen en bereikt het de verspaningszone niet, waardoor het gereedschap snel slijt.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN BIJ BOREN

| **PROBLEEM** | **OORZAAK** | **OPLOSSING** |
|---|---|---|
| Gebroken of gedraaide lip | Slecht contact tussen de morse conus en de spindel | Beschadigde spindel of morseconus |
| Gespleten over de ziel van de boor | Te hoge voeding | Reduceer de voeding naar de juiste waarde |
| | Onvoldoende vrijloop | Herslijp volgens specificatie |
| | Ziel te veel uitgedund | Herslijp volgens specificatie |
| | Punt van de boor hard gestoten | Voorkom het stoten van de boorpunt. Let op met het plaatsen en verwijderen van morseconus boren |
| Versleten hoeken van de snijkant (de neus) | Te hoge snijsnelheid | Reduceer de snijsnelheid naar een optimum – misschien kan de voeding verhoogt worden |
| Uitbreken van de hoeken van de snijkant | Onstabiliteit van het werkstuk | Verbeter de stabiliteit van het werkstuk |
| Afbrokkelen van de snijkant | Te grote vrijloop | Herslijp volgens specificatie |
| Breuk bij de uitloop van de spaangroef | Het vollopen van de spaangroef met spanen | Tijdig lossen of een diepgat boor toepassen |
| | De boor slipt in de houder | Voorkom dat de boor kan slippen in de houder of spindel |
| Spiraal vormige vertekening in de wand van het gat | Onvoldoende voeding | Verhoog de voeding |
| | Slechte centreer werking van de boor | Gebruik een centreerboor om aan te centreren |
| Overmaat van het geboorde gat | Geen juiste puntgeometrie | Controleer of de boor juist herslepen is |
| | Onvoldoende spaanafvoer | Pas de snelheid, voeding of de diepte tussen het lossen aan om de spanen beter af te voeren |

## PERCAGE

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE PERCAGE

1. Sélectionner le foret le plus approprié à l'application, en gardant en mémoire le matériau à usiner, la capacité de la machine outil et l'huile de coupe utilisée.

2. La flexibilité entre la pièce et l'axe de la machine peut abîmer le foret aussi bien que la pièce et la machine – il faut donc assurer un maximum de stabilité tout le temps. Ceci peut être amélioré en choisissant le foret le plus court possible pour l'application.

3. Le mandrin est un aspect important dans l'opération de perçage et le foret ne peut se permettre de casser ou de bouger du porte-outil.

4. Il est recommandé d'utiliser l'huile et les lubrifiants requis par l'opération de perçage. Lors de l'utilisation d'huiles ou de lubrifiants, il faut assurer un arrosage copieux, spécialement à la pointe du foret.

5. L'évacuation des copeaux durant le perçage est essentielle pour assurer une bonne opération de perçage. Ne jamais permettre aux copeaux des rester dans la goujure.

6. Lors du réaffûtage d'un foret, il faut toujours être sûr que la géométrie de pointe correcte est produite et que toute usure a été éliminée.


DIMENSION DE TROU

Plus les configurations de géométrie, de substrat et de revêtement sont avancées, plus la capacité d'un foret à produire un trou précis augmente. En général, un outil à géométrie standard produira un trou d'une tolérance H12. Cependant, étant donné que la configuration du foret devient plus complexe la dimension du trou fini, dans des conditions favorables, peut se rapprocher de la tolérance H8. Pour offrir une plus grande précision, les types de produits et la tolérance des trous qu'ils réalisent sont listés ci-dessous :

- Forets HSS d'utilisation générale – H12
- Forets à goujure parabolique HSS / HSS-E pour trous profonds – H10
- Forets avec revêtement en carbure monobloc hautes performances – H8/H9

STRATEGIE DE PERCAGE DE TROUS PROFONDS

Lors du perçage de trous profonds, il est possible d'utiliser différentes méthodes. L'exemple ci-dessous nous montre quatre possibilités de perçage de trous de 10 x le diamètre.




| | Percage en Serie | Percage en Serie |
|---|---|---|
| No de forets | 3<br>(2,5xD, 6xD,10xD) | 2<br>(2,5xD,10xD) |
| Type de forets | Géométrie standard, utilisation générale | Géométrie standard, utilisation générale |
| + / - | Coûteux<br>Long | Plus rentable<br>Rapide |


| | Perçage en plusieurs passes | Perçage en une seule passe |
|---|---|---|
| No de forets | 1<br>(10xD) | 1<br>(10xD) |
| Type de forets | Géométrie standard, utilisation générale | Outils d'utilisation spécifique |
| + / - | Long | Rentable<br>Rapide |

## PRESSION DE REFROIDISSEMENT INTERNE

On utilise des outils à trou d'huile pour maintenir un flux d'huile copieux directement sur la pointe du foret, réduisant ainsi la chaleur générée et augmentant la durée de vie de l'outil. Les forets haute performance nécessitent une pression d'huile plus grande étant donné que le flux d'huile ne sert pas uniquement à refroidir la zone de coupe, mais il permet aussi d'avoir une bonne évacuation de copeaux à des taux de pénétration élevés. En quelques mots, plus la pression d'huile est forte, plus le refroidissement est efficace et mieux les copeaux s'évacuent. Pour une productivité plus performante et accrue, la pression d'huile devrait être au minimum de 20 bars.

## POSITIONNEMENT EXTERNE DE L'HUILE DE REFROIDISSEMENT


### Usinage vertical




S'assurer que l'huile de refroidissement atteigne la zone de coupe sur toute sa profondeur.

Si le débit de l'huile est faible ou qu'il n'y a pas assez de buses, s'assurer que l'huile coule le long de la goujure dans le trou.

### Usinage horizontal




S'il n'y a pas assez de tuyaux d'huile de refroidissement, augmenter la pression et le débit pour garantir que l'huile atteigne la zone de coupe sur toute sa profondeur.

Si les buses sont mal positionnées, l'huile sera déviée et n'atteindra pas la zone de coupe engendrant potentiellement une défaillance prématurée de l'outil.

INTERRUPTIONS LORS DU PERCAGE

| PROBLÈME | CAUSE | REMÈDE |
|---|---|---|
| Tenon cassé ou tordu | Mauvais contact entre la queue et le porte-outil | S'assurer du bon état de la queue et du porte-outil |
| Casse de l'âme | Avance trop élevée | Réduire l'avance à un taux optimum |
| | Dépouille initiale insuffisante | Réaffûter selon les spécifications correctes |
| | Amincissement de l'âme excessif | Réaffûter selon les spécifications correctes |
| | Lourd impact au niveau de la pointe du foret | Eviter tout impact au niveau de la pointe du foret. Faire attention lors de la mise en place ou de l'éjection des forets queue cône morse de l'axe |
| Usure des angles extérieurs | Vitesse excessive | Réduire la vitesse – peut-être augmenter l'avance |
| Casse des angles extérieurs | Pièce à usiner instable | Réduire le jeu de la pièce |
| Eclat des lèvres de coupe | Dépouille initiale excessive | Réaffûter selon les spécifications correctes |
| Casse de la goujure | Choc sur les goujures | Adopter un concept de perçage en plusieurs passes/ en série |
| | Glisse du foret | S'assurer que le foret est bien maintenu dans le mandrin et dans l'axe |
| Finition en spiral dans le trou | Avance insuffisante | Augmenter la vitesse de coupe |
| | Manque de précision dans le positionnement | Utiliser un foret de pré-perçage avant le perçage |
| Trou trop grand | Géométrie de pointe incorrecte | Vérifier la géométrie de pointe |
| | Mauvaise évacuation des copeaux | Ajuster la vitesse, l'avance et la longueur des passes pour obtenir une meilleure fragmentation des copeaux |

## TALADRADO

### INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL TALADRADO

1. Seleccione la broca más apropiada para la aplicación, en función del material que se debe mecanizar, la capacidad de la máquina herramienta y el refrigerante que se va a utilizar.
2. La falta de rigidez del componente y del husillo de la máquina herramienta puede ocasionar daños en la broca, además de en el componente y en la máquina. Deberá garantizarse por tanto la máxima estabilidad en todo momento. Dicha estabilidad puede mejorarse seleccionando la broca más corta posible para la aplicación.
3. La sujeción de la herramienta es un aspecto importante en la operación de taladrar y no se puede permitir que la broca resbale o que se mueva en el portaherramientas.
4. El uso de refrigerantes y lubricantes adecuados se recomienda en función de la operación específica de taladrado. Cuando utilice refrigerantes y lubricantes, asegure un suministro abundante, especialmente en la punta de la broca.
5. La evacuación de la viruta durante el taladrado es esencial para garantizar un correcto procedimiento del taladrado. No permita que las estrías de la broca se atasquen de virutas.
6. Al reafilar la broca, cerciórese de que se ha eliminado todo el desgaste y de que se produce la geometría de punta correcta.


### TAMAÑO DEL AGUJERO

A medida que aumenta la complejidad de las configuraciones de geometría, sustrato y recubrimiento, aumenta también la capacidad de la broca para producir tamaños de agujero más precisos. En general, una herramienta con geometría estándar logrará, como máximo, un tamaño de agujero H12. Sin embargo, a medida que la configuración de la broca se hace más compleja, el tamaño del agujero puede llegar, en condiciones favorables, hasta una tolerancia H8. A continuación se muestran las tolerancias de agujero que se puede lograr para cada tipo de brocas:

- Brocas HSS para aplicaciones generales – H12
- Brocas HSS/HSS-E con estrías parabólicas para agujeros profundos – H10
- Metal duro con recubrimiento de alto rendimiento – H8/H9

### ESTRATEGIA DE TALADRADO DE AGUJEROS PROFUNDOS

Al taladrar agujeros profundos, pueden adoptarse varios métodos para lograr la profundidad requerida. En el ejemplo se muestran cuatro formas de taladrar un agujero con una profundidad de 10 veces el diámetro de la broca.




| | Taladro en series | Series Drilling |
|---|---|---|
| Número de brocas | 3<br>(2,5 xD, 6 xD,10 xD) | 2<br>(2,5 xD,10 xD) |
| Tipo de broca | Geometría estándar, aplicaciones generales | Geometría estándar, aplicaciones generales |
| + / - | Caro<br>Largo | Más rentable<br>Rápido |


| | Taladro con desahogo (misma broca) | Taladro en 1 paso |
|---|---|---|
| Número de brocas | 1<br>(10 xD) | 1<br>(10 xD) |
| Tipo de broca | Geometría estándar, aplicaciones generales | Herramientas específicas |
| + / - | Largo | Rentable<br>Rápido |

## PRESIÓN DEL REFRIGERANTE INTERNO

La utilización de refrigeración interior en las herramientas proporciona un flujo de refrigerante abundante dirigido hacia la punta de la broca, lo que reduce la generación de calor y, como consecuencia, prolonga la vida útil de la herramienta. Las brocas de alto rendimiento requieren un incremento de la presión de refrigeración, ya que el refrigerante que fluye no sólo conserva el área de corte refrigerada, sino que también ayuda a una eficiente evacuación de la viruta a altas velocidades de penetración. En resumen, cuanto mayor es la presión del refrigerante, más eficientes son los procesos de refrigeración y evacuación de la viruta. Para un alto rendimiento y un incremento de la productividad, la presión del refrigerante debe ser como mínimo de 20 bares.

## POSICIONAMIENTO DEL REFRIGERANTE EXTERNO


### Mecanizado vertical




Asegurarse de que el refrigerante alcance la zona de corte en la profundidad completa

Si el flujo de refrigerante es reducido o no hay suficientes boquillas, asegurarse de que el refrigerante fluya hacia abajo, hacia la estría y el interior del agujero

### Mecanizado horizontal




Si las tuberías de refrigerante son escasas, aumentar la presión y el volumen para garantizar que el refrigerante alcance la zona de corte en la profundidad del corte completa.

Si las boquillas están incorrectamente ajustadas, el refrigerante se desviará y no alcanzará la zona de corte, lo que puede ocasionar una avería prematura de la herramienta.

PROBLEMAS EN EL TALADRADO

| **PROBLEMA** | **CAUSA** | **REMEDIO** |
|---|---|---|
| Rotura o torsión en la espiga | Malas condiciones entre el mango y el portaherramientas | Comprobar que el mango y el portaherramientas están limpios y no están dañados |
| Grietas en el alma de la herramienta | Avance demasiado alto | Reducir el avance a un valor óptimo |
| | Insuficiente holgura inicial | Reafilar según las especificaciones correctas |
| | Alma excesivamente delgada | Reafilar según las especificaciones correctas |
| | Duro impacto en la punta de la broca | Evitar impactos en la punta de la broca. Tener precaución con las brocas del mango cónico al introducirlas/expulsarlas del husillo |
| Desgaste en las esquinas exteriores | Excesiva velocidad | Reducir la velocidad al valor óptimo, debe poder incrementarse el avance |
| Rotura de las esquinas exteriores | Montaje de la herramienta inestable | Reducir el movimiento en el componente |
| Labios de corte astillados | Excesiva holgura inicial | Reafilar según las especificaciones correctas |
| Rotura en la salida de la estría | Estrías atascadas | Adoptar un concepto de taladrado con desahogo/en serie |
| | Resbalamiento de la broca | Asegurar que la broca está bien sujeta en el portapinzas y el husillo |
| Acabado en espiral del agujero | Avance insuficiente | Incrementar el avance |
| | Exactitud del posicionamiento mala | Usar una broca de centrar antes del taladrado |
| Tamaño del agujero demasiado grande | Geometría de la punta incorrecta | Corregir la geometría de la punta |
| | Holgura de la viruta deficiente | Ajustar la velocidad y el avance y la longitud de desahogo para lograr una viruta más manejable |

## FURAÇÃO

### SUGESTÕES GERAIS SOBRE FURAÇÃO

1. Escolha a broca mais adequada à aplicação, tendo em conta o material a ser maquinado, a capacidade da ferramenta mecânica e o refrigerante a ser utilizado.
2. A flexibilidade dentro do componente e eixo da ferramenta mecânica pode danificar a broca, bem como o componente e a máquina - assegurar, sempre, estabilidade máxima. Pode fazê-lo, seleccionando para a aplicação a broca mais curta possível.
3. O suporte da ferramenta é um aspecto importante da furação, sendo que a broca não pode escorregar ou deslocar-se do porta-ferramentas.
4. Recomenda-se a utilização de refrigerantes e lubrificantes adequados, conforme necessário para o processo de furação. Ao utilizar refrigerantes e lubrificantes, assegurar um fornecimento abundante, especialmente na ponta da broca.
5. A remoção das aparas durante a furação é essencial para garantir um procedimento correcto. Nunca deixar que se acumulem aparas no sulco.
6. Ao reafiar a broca, assegurar sempre a geometria correcta da ponta e a remoção de qualquer sinal de desgaste.


### TAMANHO DO ORIFÍCIO

À medida que as configurações geométricas, substratas e de revestimento progridem, maior é a capacidade de a broca atingir um tamanho de orifício mais exacto. Em geral, uma ferramenta geométrica normalizada atingirá um tamanho de orifício até H12. Contudo, à medida que a configuração da broca se torna mais complexa, o tamanho atingido, sob condições favoráveis, será H8. Para uma melhor perspectiva, são apresentados abaixo os tipos de produto e respectivas tolerâncias de orifício alcançáveis:

- HSS Brocas para Fins Gerais – H12
- HSS/HSS-E Brocas para Orifícios Profundos com Sulco Parabólico – H10
- Alto Desempenho de Carboneto Sólido revestido – H8/H9

### ESTRATÉGIA PARA ABERTURA DE ORIFÍCIOS PROFUNDOS

Para abrir orifícios profundos, podem ser adoptados vários métodos, de modo atingir a profundidade requerida. O exemplo a seguir apresenta quatro maneiras de abrir um orifício com 10 x o diâmetro da broca.




| | Furação em Série | Furação em Série |
|---|---|---|
| N.º de brocas | 3 (2,5xD, 6xD,10xD) | 2 (2,5xD,10xD) |
| Tipo de broca | Geometria normalizada, fins gerais | Geometria normalizada, fins gerais |
| + / - | Dispendiosa Lenta | Mais rentável Rápida |


| | Furação Intermitente | Furação de um Único Passo |
|---|---|---|
| N.º de brocas | 1 (10xD) | 1 (10xD) |
| Tipo de broca | Geometria normalizada, fins gerais | Ferramentas para usos específicos |
| + / - | Lenta | Rentável Rápida |

## PRESSÃO INTERNA DO REFRIGERANTE

A utilização de sistemas de refrigeração de ferramentas por emulsão consiste em manter um fluxo abundante de refrigerante directamente na ponta da broca, reduzindo o calor gerado e aumentando, consequentemente, a vida da ferramenta. As brocas de alto desempenho requerem um aumento da pressão do refrigerante, já que o fluxo de refrigeração não só arrefece a área de corte, como contribui para a remoção eficaz das aparas em níveis elevados de penetração. Resumindo, quanto maior for a pressão de refrigeração, mais eficazes serão a refrigeração e remoção das aparas. Para obter uma produtividade acrescida e um alto desempenho, a pressão do refrigerante deve ser, no mínimo, de 20 bar.

## POSICIONAMENTO DO REFRIGERANTE EXTERNO


### Maquinagem vertical




Assegurar que o refrigerante chega à zona de corte ao longo de toda a profundidade

Se o fluxo de refrigeração for baixo ou se houver poucos bicos, assegurar que o refrigerante flui para o orifício através do sulco

### Maquinagem Horizontal




Se houver poucos tubos de refrigeração, aumentar a pressão e volume, para assegurar que o refrigerante chega à zona de corte com profundidade máxima de corte

Se os bicos não estiverem montados correctamente, o refrigerante será deflectido e não chegará à zona de corte, provocando uma possível falha prematura da ferramenta.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DURANTE A FURAÇÃO

| **PROBLEMA** | **CAUSA** | **SOLUÇÃO** |
|---|---|---|
| Patilhas quebradas ou torcidas | Má adequação da haste à anilha | Certificar-se de que a haste e a anilha estão limpas e sem danos |
| Divisão da alma da broca | Avanço demasiado elevado | Reduzir avanço a uma taxa óptima |
| | Folga inicial insuficiente | Rectificar para a especificação correcta |
| | Adelgaçamento excessivo da alma | Rectificar para a especificação correcta |
| | Forte impacto na ponta da broca | Evitar impacto na ponta da broca. Ter cuidado com as brocas de haste cónica ao inserir/ejectar do eixo |
| Esquinas de corte gastas | Velocidade excessiva | Reduzir a velocidade para óptima - poderá aumentar o avanço |
| Esquinas de corte quebradas | Montagem instável do componente | Reduzir o movimento no componente |
| Bordos de corte lascados | Folga inicial excessiva | Rectificar para a especificação correcta |
| Vazamento por ruptura no sulco | Afogamento de sulcos | Adoptar um conceito de furação por intermitente/em série |
| | Deslizamento da broca | Assegurar que a broca está bem apoiada no mandril porta-ferramentas e eixo |
| Acabamento no orifício em espiral | Avanço insuficiente | Aumentar avanço |
| | Má precisão posicional | Utilizar uma broca de marcação antes da furação |
| Tamanho do orifício demasiado grande | Geometria da ponta incorrecta | Verificar a geometria da ponta |
| | Remoção ineficaz das aparas | Ajustar velocidade, avanço e comprimento de furação, para obter aparas mais fáceis de remover |

## REAMING

### GENERAL HINTS ON REAMING

To obtain the best results when using reamers it is essential to make them 'work'. It is a common fault to prepare holes for reaming with too little stock left in. If insufficient stock is left in the hole before reaming, then the reamer will rub, quickly show wear and will result in loss of diameter. It is equally important for performance not to leave too much stock in the hole. (See Stock Removal below).

1. Select the optimum type of reamer and the optimum speeds and feeds for the application. Ensure that pre-drilled holes are the correct diameter.

2. The workpiece must be held rigid and the machine spindle should have no play.

3. The chuck in which a straight shank reamer is held must be good quality. If the reamer slips in the chuck and the feed is automatic, breakage of the reamer may occur.

4. Keep tool overhang from machine spindle to a minimum.

5. Use recommended lubricants to enhance the life of the reamer and ensure the fluid reaches the cutting edges. As reaming is not a heavy cutting operation, soluble oil 40:1 dilution is normally satisfactory. Air blasting may be used with grey cast iron, if dry machining.

6. Do not allow the flutes of a reamer to become blocked with swarf.

7. Before the reamer is reground, check concentricity between centres. In most instances only the bevel lead will need regrinding.

8. Keep reamers sharp. Frequent regrinding is good economy, but it is important to understand that reamers cut only on the bevel and taper leads and not on the lands. Consequently only these leads need regrinding. Accuracy of regrinding is important to hole quality and tool life.

### STOCK REMOVAL

The recommended stock removal in reaming is dependent on the application material and the surface finish of the pre-drilled hole. General guidelines for stock removal are shown in the following tables:

| Size of reamed hole (mm) | When pre-drilled | When pre-core-drilled |
|---|---|---|
| Below 4 | 0.1 | 0.1 |
| Over 4 to 11 | 0.2 | 0.15 |
| Over 11 to 39 | 0.3 | 0.2 |
| Over 39 to 50 | 0.4 | 0.3 |

| Size of reamed hole (inches) | When pre-drilled | When pre-drilled |
|---|---|---|
| Below 3/16 | 0.004 | 0.004 |
| 3/16 to ½ | 0.008 | 0.006 |
| ½ to 1.½ | 0.010 | 0.008 |
| 1.½ to 2 | 0.016 | 0.010 |

## TOLERANCE LIMITS




1. ON THE CUTTING DIAMETER OF STANDARD REAMERS
   The diameter ($d_1$) is measured across the circular land immediately behind the bevel or taper lead. The tolerance is in accordance with DIN 1420 and is intended to produce H7 holes.

| REAMER TOLERANCE | | | |
|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | | Tolerance Limit (mm) | |
| Over | Up to and including | High + | Low + |
| | 3 | 0.008 | 0.004 |
| 3 | 6 | 0.010 | 0.005 |
| 6 | 10 | 0.012 | 0.006 |
| 10 | 18 | 0.015 | 0.008 |


| REAMER TOLERANCE | | | |
|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | | Tolerance Limit (mm) | |
| Over | Up to and including | High + | Low + |
| 18 | 30 | 0.017 | 0.009 |
| 30 | 50 | 0.021 | 0.012 |
| 50 | 80 | 0.025 | 0.014 |

2. ON A H7 HOLE
   The most common tolerance on a finished hole is H7 (see table below). For any other tolerance the figure and table beneath point 3 can be used to calculate the reamers tolerance location and width.

| HOLE TOLERANCE | | | |
|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | | Tolerance Limit (mm) | |
| Over | Up to and including | High + | Low + |
| | 3 | 0.010 | 0 |
| 3 | 6 | 0.012 | 0 |
| 6 | 10 | 0.015 | 0 |
| 10 | 18 | 0.018 | 0 |

| HOLE TOLERANCE | | | |
|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | | Tolerance Limit (mm) | |
| Over | Up to and including | High + | Low + |
| 18 | 30 | 0.021 | 0 |
| 30 | 50 | 0.025 | 0 |
| 50 | 80 | 0.030 | 0 |

3. When it is necessary to define the dimensions of a special reamer intended to cut to a specific tolerance, e.g. D8, this well proven guide can be used.




A = Hole Tolerance
B = Reamer Tolerance
IT = Tolerance Width
Dmax = Max Diameter of Hole
Dmin = Min Diameter of Hole
$d_1$ = Nominal Diameter
$d_1$max = Max Diameter of Reamer
$d_1$min = Min Diameter of Reamer

| | Diameter Tolerance Width (mm) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolerance width (microns) | over 1 incl. 3 | over 3 incl. 6 | over 6 incl. 10 | over 10 incl. 18 | over 18 incl. 30 | over 30 incl. 50 | over 50 incl. 80 | over 80 incl. 120 |
| IT5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| IT6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| IT7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 |
| IT8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 |
| IT9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 |
| IT10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 |
| IT11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| IT12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 |

*e.g. 10mm hole with tolerance D8, Max dia = 10.062, Min dia = 10.040, Hole tol (IT8) = 0.022*

Maximum limit: 0.15 x hole tolerance (IT8) = 0.0033, rounded up = 0.004
Minimum limit: 0.35 x hole tolerance (IT8) = 0.0077, rounded up = 0.008

Maximum limit for reamer = 10.062 - 0.004 = 10.058
Minimum limit for reamer = 10.058 - 0.008 = 10.050

## TROUBLE SHOOTING WHEN REAMING

| PROBLEM | CAUSE | REMEDY |
|---|---|---|
| Broken or twisted tangs | Incorrect fit between shank and socket | Ensure the shank and socket are clean and free from damage |
| Rapid tool wear | Insufficient stock to remove | Increase the amount of stock to be removed |
| Oversize hole | Excessive lip height variation | Regrind to correct specification |
| | Displacement in the machine spindle | Repair and rectify spindle displacement |
| | Deflects on the tool holder | Replace tool holder |
| | Tool shank is damaged | Replace or regrind the shank |
| | Ovality of the tool | Replace or regrind the tool |
| | Asymmetric bevel lead angle | Regrind to correct specification |
| | Too high feed or cutting speed | Adjust cutting conditions in accordance with Catalogue |
| Undersize hole | Insufficient stock to remove | Increase the amount of stock to be removed |
| | Too much heat generated while reaming. The hole widens and shrinks | Increase coolant flow |
| | The tool diameter is worn and is undersize | Regrind to correct specification |
| | Too low feed or cutting speed | Adjust cutting conditions in accordance with the Catalogue |
| | Pre-drilled hole is too small | Decrease the amount of stock to be removed |
| Oval and conical holes | Displacement in the machine spindle | Repair and rectify spindle displacement |
| | Misalignment between tool and hole | Use a bridge reamer |
| | Asymmetric bevel lead angle | Regrind to correct specification |
| Bad hole finish | Excessive stock to remove | Decrease the amount of stock to be removed |
| | Worn out tool | Regind to correct specification |
| | Too small cutting rake angle | Regind to correct specification |
| | Too diluted emulsion or cutting oil | Increase % concentration |
| | Feed and/or speed too low | Adjust cutting conditions in accordance with Catalogue |
| | Cutting speed too high | Adjust cutting conditions in accordance with Catalogue |
| The tool clamps and breaks | Worn out tool | Regind to correct specification |
| | Back taper of the tool is too small | Check and replace/modify the tool |
| | The width of the land is too wide | Check and replace/modify the tool |
| | Workpiece material tend to squeeze | Use an adjustable reamer to compensate for the displacement |
| | Pre-drilled hole is too small | Decrease the amount of stock to be removed |
| | Heterogeneous material with hard inclusions | Use solid carbide reamer |

## REIBEN

### ALLGEMEINE HINWEISE ZUM REIBEN

Um die besten Ergebnisse bei der Benutzung von Reibahlen zu erzielen, ist es wichtig, dass sie zerspanen. Es ist ein typischer Fehler, die Bohrung, die gerieben werden soll, mit zu wenig Aufmaß vorzubereiten. Wenn vor dem Reiben zu wenig Material in der Bohrung verbleibt, wird die Reibahle anfangen zu schaben bzw. sehr schnell verschleißen, was zu einem geringeren Durchmesser führt. Es ist aber auch wichtig, nicht zu viel Material in der Bohrung zu belassen. (Siehe Materialabtragung weiter unten).

1. Den optimalen Reibahlen-Typ sowie die optimalen Drehzahlen und Vorschübe für die Anwendung auswählen. Die vorgebohrten Kernlöcher sollten den korrekten Durchmesser haben.

2. Das Werkstück muss fest eingespannt sein und die Maschinenspindel sollte kein Spiel haben.

3. Das Spannfutter für Reibahlen mit Zylinderschaft sollte über eine gute Qualität verfügen. Wenn die Reibahle bei automatischem Vorschub im Spannfutter rutscht, kann diese zerbrechen.

4. Der Überhang vom Werkzeug zur Maschinenspindel sollte so gering wie möglich gehalten werden.

5. Empfohlene Schmiermittel verwenden, um eine möglichst hohe Standzeit des Werkzeugs zu erreichen. Darauf achten, dass es die Schnittkanten erreicht. Da Reiben keine schwere Schnittoperation darstellt, ist eine lösliche Öl 40:1-Verdünnung normalerweise zufriedenstellend. Bei Trockenbearbeitung in Grauguss kann mit Pressluft gearbeitet werden.

6. Die Nuten einer Reibahle dürfen nicht durch Späne blockiert werden.

7. Bevor die Reibahle nachgeschliffen wird, sollte die Rundlaufgenauigkeit zwischen den Zentrierbohrungen überprüft werden. In den meisten Fällen muss nur der Anschnitt nachgeschliffen werden.

8. Reibahlen scharf halten. Regelmäßiges Nachschleifen ist ökonomisch sinnvoll, allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass die Reibahle nur mit dem Anschnitt schneidet, nicht mit der Fase. Aus diesem Grund muss nur der Anschnitt nachgeschliffen werden. Die Genauigkeit beim Nachschleifen ist wichtig für Lochqualität und Standzeit des Werkzeugs.

### MATERIALABTRAGUNG

Die empfohlene Materialmenge, die abgetragen werden soll, hängt vom Anwendungsmaterial und der Oberfläche des vorgebohrten Loches ab. Allgemeine Richtlinien für Materialabtragungen werden in der folgenden Tabelle aufgelistet:

| Größe der aufgeriebenen Bohrung (mm) | Wenn vorgebohrt | Wenn aufgebohrt |
|---|---|---|
| Unter 4 | 0.1 | 0.1 |
| Über 4 bis 11 | 0.2 | 0.15 |
| Über 11 bis 39 | 0.3 | 0.2 |
| Über 39 bis 50 | 0.4 | 0.3 |

| Größe der aufgeriebenen Bohrung (Zoll) | Wenn vorgebohrt | Wenn aufgebohrt |
|---|---|---|
| Unter 3/16 | 0.004 | 0.004 |
| 3/16 bis ½ | 0.008 | 0.006 |
| ½ bis 1,½ | 0.010 | 0.008 |
| 1,½ bis 2 | 0.016 | 0.010 |

## TOLERANZGRENZEN




1. AUF DEM SCHNEIDENDURCHMESSER VON STANDARD-REIBAHLEN
   Der Durchmesser (d1) wird über die kreisförmige Fase hinweg direkt hinter dem Anschnitt oder der Kegelführung gemessen. Die Toleranz in Übereinstimmung mit der DIN 1420 ist dazu gedacht, H7 Bohrungen zu erzeugen.

| REIBAHLEN-TOLERANZ | | | |
|---|---|---|---|
| Durchmesser (mm) | | Toleranzgrenze (mm) | |
| Über | Bis einschließlich | Hoch + | Niedrig + |
| | 3 | 0.008 | 0.004 |
| 3 | 6 | 0.010 | 0.005 |
| 6 | 10 | 0.012 | 0.006 |
| 10 | 18 | 0.015 | 0.008 |


| REIBAHLEN-TOLERANZ | | | |
|---|---|---|---|
| Durchmesser (mm) | | Toleranzgrenze (mm) | |
| Über | Bis einschließlich | Hoch + | Niedrig + |
| 18 | 30 | 0.017 | 0.009 |
| 30 | 50 | 0.021 | 0.012 |
| 50 | 80 | 0.025 | 0.014 |

2. BEI EINER H7 BOHRUNG
   Die normale Toleranz einer fertigen Bohrung ist H7 (siehe Tabelle unten). Für alle anderen Toleranzen können die Werte aus der Abbildung und der Tabelle unter Punkt 3 zur Berechnung des gewünschten Toleranzbereiches verwendet werden.

| BOHRUNGSTOLERANZ | | | |
|---|---|---|---|
| Durchmesser (mm) | | Toleranzgrenze (mm) | |
| Über | Bis einschließlich | Hoch + | Niedrig + |
| | 3 | 0.010 | 0 |
| 3 | 6 | 0.012 | 0 |
| 6 | 10 | 0.015 | 0 |
| 10 | 18 | 0.018 | 0 |

| BOHRUNGSTOLERANZ | | | |
|---|---|---|---|
| Durchmesser (mm) | | Toleranzgrenze (mm) | |
| Über | Bis einschließlich | Hoch + | Niedrig + |
| 18 | 30 | 0.021 | 0 |
| 30 | 50 | 0.025 | 0 |
| 50 | 80 | 0.030 | 0 |

3. Diese Tabelle kann zur Definition der Dimensionen einer speziellen Reibahle genutzt werden, um gemäß einer spezifischen Toleranz zu zerspanen, z. B. D8.




A = Bohrungstoleranz
B = Reibahlen-Toleranz
IT = Toleranzbereich
Dmax = Maximaler Bohrungsdurchmesser
Dmin = Minimaler Bohrungsdurchmesser
$d_1$ = Nominaler Durchmesser
$d_1$max = Maximaler Durchmesser der Reibahle
$d_1$min = Minimaler Durchmesser der Reibahle

| | Durchmesser Toleranzbereich (mm) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toleranzbereich (Mikron) | Über 1 bis 3 | Über 3 bis 6 | Über 6 bis 10 | Über 10 bis 18 | Über 18 bis 30 | Über 30 bis 50 | Über 50 bis 80 | Über 80 bis 120 |
| IT5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| IT6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| IT7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 |
| IT8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 |
| IT9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 |
| IT10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 |
| IT11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| IT12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 |

*z. B. 10 mm Bohrung mit Toleranz D8; Maximaler Bohrungsdurchmesser = 10,062; Minimaler Bohrungsdurchmesser = 10,040; Bohrungstoleranz (IT8) = 0,022*

Maximalgrenze: 0,15 x Bohrungstoleranz (IT8) = 0,0033; aufgerundet = 0,004
Minimalgrenze: 0,35 x Bohrungstoleranz (IT8) = 0,0077; aufgerundet = 0,008

Maximalgrenze für Reibahle = 10,062 - 0,004 = 10,058
Minimalgrenze für Reibahle = 10,058 - 0,008 = 10,050

## FEHLERSUCHE BEIM REIBEN

| PROBLEM | URSACHE | ABHILFE |
|---|---|---|
| Abgebrochene oder verdrehte Mitnehmer | Inkorrekter Sitz zwischen Schaft und Spannmittel | Schaft und Spannmittel sauber und unbeschädigt halten |
| Schneller Werkzeugverschleiß | Zu wenig Aufmaß | Aufmaß vergrößern |
| Übermaß Bohrung | Übermäßige Schneidhöhen-Differenz | Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen |
| | Kein korrekter Sitz in der Maschinenspindel | Spindel reparieren und Sitz korrigieren |
| | Beschädigungen am Werkzeughalter | Werkzeughalter ersetzen |
| | Werkzeugschaft ist beschädigt | Werkzeug ersetzen oder Schaft nachschleifen |
| | Rundlauffehler | Werkzeug ersetzen oder nachschleifen |
| | Asymmetrischer Anschnittwinkel | Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen |
| | Vorschub oder Schnittgeschwindigkeit zu groß | Schnittbedingungen gemäß Katalog anpassen |
| Untermaß Bohrung | Zu wenig Aufmaß | Aufmaß vergrößern |
| | Zu große Hitzeentwicklung beim Reiben. Die Bohrung weitet sich und zieht sich wieder zusammen | Kühlmittelfluss erhöhen |
| | Der Werkzeugdurchmesser ist abgenutzt und Untermaß | Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen |
| | Vorschub oder Schnittgeschwindigkeit zu gering | Schnittbedingungen gemäß Katalog anpassen |
| | Vorgebohrtes Kernloch zu eng | Aufmaß verringern |
| Ovale oder konische Bohrungen | Kein korrekter Sitz in der Maschinenspindel | Spindel reparieren und Sitz korrigieren |
| | Ausrichtungsfehler zwischen Werkzeug und Bohrung | Eine stirnschneidende Reibahle verwenden |
| | Asymmetrischer Anschnittwinkel | Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen |
| Schlechte Oberflächenqualität der Bohrung | Zu viel Aufmaß | Aufmaß verringern |
| | Abgenutztes Werkzeug | Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen |
| | Zu geringer Spanwinkel | Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen |
| | Emulsion oder Bohröl zu stark verdünnt | Konzentration (%) erhöhen |
| | Vorschub und/oder Drehzahl zu gering | Schnittbedingungen gemäß Katalog anpassen |
| | Schnittgeschwindigkeit zu hoch | Schnittbedingungen gemäß Katalog anpassen |
| Das Werkzeug klemmt und zerbricht | Abgenutztes Werkzeug | Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen |
| | Die “Halslänge” des Werkzeugs ist zu kurz | Werkzeug überprüfen und ersetzen/anpassen |
| | Die Breite der Fase ist zu groß | Werkzeug überprüfen und ersetzen/anpassen |
| | Werkstück-Material neigt zum Klemmen | Einstellbare Reibahle zur Kompensation der Toleranz benutzen |
| | Vorgebohrtes Kernloch zu eng | Aufmaß verringern |
| | Heterogenes Material mit Einschlüssen | Vollhartmetall-Reibahle verwenden |

## REAMING

### GENERAL HINTS ON REAMING

To obtain the best results when using reamers it is essential to make them 'work'. It is a common fault to prepare holes for reaming with too little stock left in. If insufficient stock is left in the hole before reaming, then the reamer will rub, quickly show wear and will result in loss of diameter. It is equally important for performance not to leave too much stock in the hole. (See Stock Removal below).

1. Select the optimum type of reamer and the optimum speeds and feeds for the application. Ensure that pre-drilled holes are the correct diameter.

2. The workpiece must be held rigid and the machine spindle should have no play.

3. The chuck in which a straight shank reamer is held must be good quality. If the reamer slips in the chuck and the feed is automatic, breakage of the reamer may occur.

4. Keep tool overhang from machine spindle to a minimum.

5. Use recommended lubricants to enhance the life of the reamer and ensure the fluid reaches the cutting edges. As reaming is not a heavy cutting operation, soluble oil 40:1 dilution is normally satisfactory. Air blasting may be used with grey cast iron, if dry machining.

6. Do not allow the flutes of a reamer to become blocked with swarf.

7. Before the reamer is reground, check concentricity between centres. In most instances only the bevel lead will need regrinding.

8. Keep reamers sharp. Frequent regrinding is good economy, but it is important to understand that reamers cut only on the bevel and taper leads and not on the lands. Consequently only these leads need regrinding. Accuracy of regrinding is important to hole quality and tool life.

### STOCK REMOVAL

The recommended stock removal in reaming is dependent on the application material and the surface finish of the pre-drilled hole. General guidelines for stock removal are shown in the following tables:

| Size of reamed hole (mm) | When pre-drilled | When pre-core-drilled |
|---|---|---|
| Below 4 | 0.1 | 0.1 |
| Over 4 to 11 | 0.2 | 0.15 |
| Over 11 to 39 | 0.3 | 0.2 |
| Over 39 to 50 | 0.4 | 0.3 |

| Size of reamed hole (inches) | When pre-drilled | When pre-drilled |
|---|---|---|
| Below 3/16 | 0.004 | 0.004 |
| 3/16 to ½ | 0.008 | 0.006 |
| ½ to 1.½ | 0.010 | 0.008 |
| 1.½ to 2 | 0.016 | 0.010 |

## TOLERANCE LIMITS




1. ON THE CUTTING DIAMETER OF STANDARD REAMERS
   The diameter ($d_1$) is measured across the circular land immediately behind the bevel or taper lead. The tolerance is in accordance with DIN 1420 and is intended to produce H7 holes.

| REAMER TOLERANCE | | | |
|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | | Tolerance Limit (mm) | |
| Over | Up to and including | High + | Low + |
| | 3 | 0.008 | 0.004 |
| 3 | 6 | 0.010 | 0.005 |
| 6 | 10 | 0.012 | 0.006 |
| 10 | 18 | 0.015 | 0.008 |


| REAMER TOLERANCE | | | |
|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | | Tolerance Limit (mm) | |
| Over | Up to and including | High + | Low + |
| 18 | 30 | 0.017 | 0.009 |
| 30 | 50 | 0.021 | 0.012 |
| 50 | 80 | 0.025 | 0.014 |

2. ON A H7 HOLE
   The most common tolerance on a finished hole is H7 (see table below). For any other tolerance the figure and table beneath point 3 can be used to calculate the reamers tolerance location and width.

| HOLE TOLERANCE | | | |
|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | | Tolerance Limit (mm) | |
| Over | Up to and including | High + | Low + |
| | 3 | 0.010 | 0 |
| 3 | 6 | 0.012 | 0 |
| 6 | 10 | 0.015 | 0 |
| 10 | 18 | 0.018 | 0 |

| HOLE TOLERANCE | | | |
|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | | Tolerance Limit (mm) | |
| Over | Up to and including | High + | Low + |
| 18 | 30 | 0.021 | 0 |
| 30 | 50 | 0.025 | 0 |
| 50 | 80 | 0.030 | 0 |

3. When it is necessary to define the dimensions of a special reamer intended to cut to a specific tolerance, e.g. D8, this well proven guide can be used.




A = Hole Tolerance
B = Reamer Tolerance
IT = Tolerance Width
Dmax = Max Diameter of Hole
Dmin = Min Diameter of Hole
$d_1$ = Nominal Diameter
$d_1$max = Max Diameter of Reamer
$d_1$min = Min Diameter of Reamer

| | Diameter Tolerance Width (mm) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolerance width (microns) | over 1 incl. 3 | over 3 incl. 6 | over 6 incl. 10 | over 10 incl. 18 | over 18 incl. 30 | over 30 incl. 50 | over 50 incl. 80 | over 80 incl. 120 |
| IT5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| IT6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| IT7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 |
| IT8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 |
| IT9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 |
| IT10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 |
| IT11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| IT12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 |

*e.g. 10mm hole with tolerance D8, Max dia = 10.062, Min dia = 10.040, Hole tol (IT8) = 0.022*

Maximum limit: 0.15 x hole tolerance (IT8) = 0.0033, rounded up = 0.004
Minimum limit: 0.35 x hole tolerance (IT8) = 0.0077, rounded up = 0.008

Maximum limit for reamer = 10.062 - 0.004 = 10.058
Minimum limit for reamer = 10.058 - 0.008 = 10.050

## TROUBLE SHOOTING WHEN REAMING

| PROBLEM | CAUSE | REMEDY |
|---|---|---|
| Broken or twisted tangs | Incorrect fit between shank and socket | Ensure the shank and socket are clean and free from damage |
| Rapid tool wear | Insufficient stock to remove | Increase the amount of stock to be removed |
| Oversize hole | Excessive lip height variation | Regrind to correct specification |
| | Displacement in the machine spindle | Repair and rectify spindle displacement |
| | Deflects on the tool holder | Replace tool holder |
| | Tool shank is damaged | Replace or regrind the shank |
| | Ovality of the tool | Replace or regrind the tool |
| | Asymmetric bevel lead angle | Regrind to correct specification |
| | Too high feed or cutting speed | Adjust cutting conditions in accordance with Catalogue |
| Undersize hole | Insufficient stock to remove | Increase the amount of stock to be removed |
| | Too much heat generated while reaming. The hole widens and shrinks | Increase coolant flow |
| | The tool diameter is worn and is undersize | Regrind to correct specification |
| | Too low feed or cutting speed | Adjust cutting conditions in accordance with Catalogue |
| | Pre-drilled hole is too small | Decrease the amount of stock to be removed |
| Oval and conical holes | Displacement in the machine spindle | Repair and rectify spindle displacement |
| | Misalignment between tool and hole | Use a bridge reamer |
| | Asymmetric bevel lead angle | Regrind to correct specification |
| Bad hole finish | Excessive stock to remove | Decrease the amount of stock to be removed |
| | Worn out tool | Regind to correct specification |
| | Too small cutting rake angle | Regind to correct specification |
| | Too diluted emulsion or cutting oil | Increase % concentration |
| | Feed and/or speed too low | Adjust cutting conditions in accordance with Catalogue |
| | Cutting speed too high | Adjust cutting conditions in accordance with Catalogue |
| The tool clamps and breaks | Worn out tool | Regind to correct specification |
| | Back taper of the tool is too small | Check and replace/modify the tool |
| | The width of the land is too wide | Check and replace/modify the tool |
| | Workpiece material tend to squeeze | Use an adjustable reamer to compensate for the displacement |
| | Pre-drilled hole is too small | Decrease the amount of stock to be removed |
| | Heterogeneous material with hard inclusions | Use solid carbide reamer |

## ALESAGE

### RECOMMANDATIONS GENERALES POUR L'ALESAGE

Pour obtenir les meilleurs résultats avec les alésoirs, il est important de les faire « travailler ». On fait souvent l'erreur de préparer les trous à aléser en y laissant une surépaisseur insuffisante. Si on ne laisse pas assez de surépaisseur dans le trou à aléser, le frottement entraîne une usure rapide de l'alésoir, avec pour conséquence une perte de diamètre. Pour de bons résultats, il est tout aussi important que la surépaisseur ne soit pas excessive. (Voir la section Enlèvement de matière ci-dessous).

1. Sélectionner le type d'alésoir le plus adapté ainsi que les conditions de vitesse de coupe et d'avance optimales pour l'application. Vérifiez que les trous percés ont un diamètre correct.

2. La pièce doit être maintenue de manière rigide et la broche de la machine ne doit pas avoir de jeu.

3. Le mandrin utilisé pour monter un alésoir à queue cylindrique doit être de bonne qualité. Si l'alésoir glisse dans le mandrin et si l'avance est automatique, l'alésoir risque de se casser.

4. Réduisez au minimum le porte-à-faux de l'outil par rapport à l'axe de la machine.

5. Utilisez les lubrifiants recommandés pour prolonger la durée de vie de l'alésoir et veillez à ce que le fluide atteigne toute les arêtes de coupe. Comme l'alésage n'est pas une opération de coupe difficile, une dilution 40:1 d'huile soluble convient généralement. De l'air comprimé peut être utilisé pour l'alésage à sec de la fonte grise.

6. Evitez le bourrage des copeaux dans les goujures d'un alésoir.

7. Avant d'affûter l'alésoir, vérifiez sa concentricité entre pointes. Dans la plupart des cas, seul le chanfrein d'entrée a besoin d'être réaffûté.

8. Veillez à ce que les alésoirs soient toujours bien affûtés. Un affûtage fréquent se justifie d'un point de vue économique, mais il ne faut pas oublier que les alésoirs ne coupent que sur le chanfrein et le cône d'entrée et non pas sur les listels de guidage. Par conséquent, seuls le chanfrein et le cône d'entrée doivent être réaffûtés. La précision de l'affûtage est importante tant pour la qualité du trou que pour la durée de vie de l'outil.

### ENLEVEMENT DE SUREPAISSEUR

L'enlèvement de surépaisseur recommandé en alésage dépend du matériau de l'application et de la finition de surface du trou à aléser. Les recommandations de surépaisseur à enlever sont décrites dans les tableaux ci-dessous :

| Diamètre du trou alésé (mm) | Sur avant trou au foret | Sur avant trou au foret aléseur |
|---|---|---|
| En dessous de 3/16 | 0.1 | 0.1 |
| De 4 à 11 | 0.2 | 0.15 |
| De 11 à 39 | 0.3 | 0.2 |
| De 39 à 50 | 0.4 | 0.3 |

| Diamètre du trou alésé (pouce) | Sur avant trou au foret | Sur avant trou au foret aléseur |
|---|---|---|
| En dessous de 3/16 | 0.004 | 0.004 |
| 3/16 à ½ | 0.008 | 0.006 |
| ½ à 1,½ | 0.010 | 0.008 |
| 1,½ à 2 | 0.016 | 0.010 |

## ECARTS DE TOLERANCE




1. SUR LE DIAMETRE DE COUPE D'ALESOIRS STANDARDS
   Le diamètre se mesure sur le listel de guidage juste derrière le chanfrein ou le cône d'entrée. La tolérance selon la DIN 1420 est destinée à produire des alésages H7.

| TOLERANCE DE L'ALESOIR | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | | Ecart de tolérance (mm) | |
| Supérieur | Jusqu'à et y compris | Elevé + | Faible + |
| | 3 | 0.008 | 0.004 |
| 3 | 6 | 0.010 | 0.005 |
| 6 | 10 | 0.012 | 0.006 |
| 10 | 18 | 0.015 | 0.008 |


| TOLERANCE DE L'ALESOIR | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | | Ecart de tolérance (mm) | |
| Supérieur | Jusqu'à et y compris | Elevé + | Faible + |
| 18 | 30 | 0.017 | 0.009 |
| 30 | 50 | 0.021 | 0.012 |
| 50 | 80 | 0.025 | 0.014 |

2. SUR UN ALESAGE H7
   La tolérance la plus commune pour un trou fini est H7 (voir le tableau ci-dessous). Pour toute autre tolérance les données en dessous du point 3 peuvent être utilisées pour la calculer.

| TOLERANCE DU TROU | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | | Ecart de tolérance (mm) | |
| Supérieur | Jusqu'à et y compris | Elevé + | Faible + |
| | 3 | 0.010 | 0 |
| 3 | 6 | 0.012 | 0 |
| 6 | 10 | 0.015 | 0 |
| 10 | 18 | 0.018 | 0 |

| TOLERANCE DU TROU | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | | Ecart de tolérance (mm) | |
| Supérieur | Jusqu'à et y compris | Elevé + | Faible + |
| 18 | 30 | 0.021 | 0 |
| 30 | 50 | 0.025 | 0 |
| 50 | 80 | 0.030 | 0 |

3. Lorsqu'il est nécessaire de définir les dimensions d'un alésoir spécial destiné à produire une tolérance spécifique, par ex. D8, utilisez la formule suivante :




A = Tolerance du Trou
B = Tolerance de l'alésoir
IT = Amplitude de tolérance
Dmax = Diamètre de trou max
Dmin = Diamètre de trou min
$d_1$ = Diamètre nominal
$d_1$max = Diamètre max de l'alésoir
$d_1$min = Diamètre min de l'alésoir

| | Amplitude de tolérance du diamètre (mm) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplitude de tolérance (microns) | de 1 à 3 | de 3 à 6 | de 6 à 10 | de 10 à 18 | de 18 à 30 | de 30 à 50 | de 50 à 80 | de 80 à 120 |
| IT5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| IT6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| IT7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 |
| IT8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 |
| IT9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 |
| IT10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 |
| IT11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| IT12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 |

*par ex. trou de 10 mm avec une tolérance D8, diam. max. = 10,062, diam. min. = 10,040, tol. alésage (IT8) = 0,022*

Diamètre maximal : 0,15 x tolérance de l'alésage (IT8) = 0,0033, soit = 0,004
Diamètre minimal : 0,35 x tolérance de l'alésage (IT8) = 0,0077, soit = 0,008

Diamètre maximal de l'alésoir = 10,062 - 0,004 = 10,058
Diamètre minimal de l'alésoir = 10,058 - 0,008 = 10,050

INTERRUPTIONS LORS DE L'ALESAGE

| PROBLÈME | CAUSE | REMÈDE |
|---|---|---|
| Tenon cassé ou tordu | Mauvais contact entre la pince et la queue | S'assurer du bon état de la queue et de la douille |
| Usure rapide de l'outil | Enlèvement de matière insuffisant | Accroître la surépaisseur de matière |
| Trou surdimensionné | Variation excessive de la hauteur de lèvre | Réaffûter selon les spécifications correctes |
| | Jeu dans la broche de la machine | Réparer et rectifier l'axe |
| | Défaut du porte-outil | Remplacer le porte-outil |
| | Queue de l'outil endommagée | Remplacer ou réaffûter la queue |
| | Ovalisation de l'outil | Remplacer ou rectifier l'outil |
| | Angle de chanfrein d'entrée asymétrique | Réaffûter selon les spécifications correctes |
| | Avance ou vitesse de coupe trop élevées | Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue |
| Trou sous dimensionné | Enlèvement de matière insuffisant | Accroître la surépaisseur de matière |
| | Trop de chaleur dégagée lors de l'alésage. Le trou s'élargit et se rétrécit | Accroître le flux d'huile |
| | Le diamètre de l'outil est détérioré et sous-dimensionné | Réaffûter selon les spécifications correctes |
| | Avance et vitesse de coupe trop faibles | Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue |
| | Le trou de pré perçage est trop petit | Diminuer la surépaisseur de matière |
| Trous ovales et coniques | Jeu dans la broche de la machine | Réparer et rectifier l'axe |
| | Mauvais alignement entre l'outil et le trou | Utiliser un alésoir guide |
| | Angle de chanfrein d'entrée asymétrique | Réaffûter selon les spécifications correctes |
| Mauvaise finition de trou | Enlèvement de surépaisseur excessif | Diminuer la surépaisseur de matière |
| | Détérioration de l'outil | Réaffûter selon les spécifications correctes |
| | Angle de coupe trop faible | Réaffûter selon les spécifications correctes |
| | Huile de coupe ou émulsion trop diluée | Accroître le % de concentration |
| | Avance et/ou vitesse trop faibles | Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue |
| | Vitesse de coupe trop élevée | Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue |
| L'outil se bloque et casse | Détérioration de l'outil | Réaffûter selon les spécifications correctes |
| | La conicité arrière de l'outil est trop faible | Vérifier et remplacer / modifier l'outil |
| | Une dépouille trop grande | Vérifier et remplacer / modifier l'outil |
| | Le matériau de la pièce usinée a tendance à se resserrer | Utiliser un alésoir réglable pour compenser le jeu |
| | Le trou de pré perçage est trop petit | Diminuer la surépaisseur de matière |
| | Matériau hétérogène avec inclusions dures | Utiliser un alésoir en carbure monobloc |

## ESCARIADO

### INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL ESCARIADO

Para obtener los mejores resultados con los escariadores, es esencial hacerlos 'trabajar'. Un error frecuente es el de preparar orificios para escariar dejando dentro poco material. Si se deja en el orificio material insuficiente antes de escariar, el escariador rozará, se desgastará rápidamente y el resultado será la pérdida de diámetro. Para garantizar un buen rendimiento, también es importante no dejar demasiado material en el agujero. (Véase el apartado "Eliminación de material" a continuación).

1. Seleccionar el tipo óptimo de escariador y las velocidades y avances óptimos para la aplicación. Asegurar que los agujeros pretaladrados sean del diámetro correcto.

2. La pieza de trabajo debe sujetarse rígida y el husillo de la máquina no debe tener juego.

3. El portapinzas en el que se sujeta un escariador de mango recto debe ser de buena calidad. Si el escariador resbala en el portapinzas y el avance es automático, el escariador podría romperse.

4. Mantener al mínimo el vuelo de la herramienta respecto al husillo de la máquina.

5. Usar los lubricantes recomendados para prolongar la vida útil del escariador y asegurar que el fluido llegue a los filos de corte. Como la operación de escariar no es un trabajo de corte pesado, normalmente bastará una disolución 40:1 de aceite soluble. Cuando se trata de mecanizado en seco, se puede emplear aire a presión (ej. con el mecanizado de acero de fundición gris).

6. No permitir que las estrías del escariador se atasquen de virutas.

7. Antes de volver a reafilar el escariador, comprobar la concentricidad entre centros. En la mayoría de los casos, sólo habrá que rectificar el paso del bisel.

8. Mantener afilados los escariadores. El reafilado frecuente es rentable, pero es importante entender que los escariadores sólo cortan en el chaflán de entrada y no en las superficies entre estrías. Por lo tanto, sólo hay que rectificar dichas superficies. La exactitud de la rectificación es importante para la calidad del acabado del orificio y la vida útil de la herramienta.

### ELIMINACIÓN DE MATERIAL

La eliminación de material recomendada al escariar depende del material de aplicación y el acabado de la superficie del orificio pretaladrado. En la siguiente tabla se dan las directrices generales para la eliminación de material:

| Tamaño del agujero escariado (mm) | Con pretaladrado | Con pretaladrado de núcleo |
|---|---|---|
| Menos de 4 | 0.1 | 0.1 |
| De 4 a 11 | 0.2 | 0.15 |
| De 11 a 39 | 0.3 | 0.2 |
| De 39 a 50 | 0.4 | 0.3 |

| Tamaño del agujero escariado (pulgadas) | Con pretaladrado | Con pretaladrado de núcleo |
|---|---|---|
| Menos de 3/16 | 0.004 | 0.004 |
| 3/16 a ½ | 0.008 | 0.006 |
| ½ a 1.½ | 0.010 | 0.008 |
| 1.½ a 2 | 0.016 | 0.010 |

## LÍMITES DE TOLERANCIA




1. EN EL DIÁMETRO DE CORTE DE LOS ESCARIADORES ESTÁNDAR
   El diámetro (d1) se mide sobre la superficie circular entre estrías inmediatamente detrás del bisel o paso cónico. La tolerancia se ajusta a DIN 1420 y sirve para producir agujeros H7.

| TOLERANCIA DEL ESCARIADOR | | | |
|---|---|---|---|
| Diámetro (mm) | | Límite de tolerancia (mm) | |
| Por encima de | Hasta e incluido | Alto + | Bajo + |
| | 3 | 0.008 | 0.004 |
| 3 | 6 | 0.010 | 0.005 |
| 6 | 10 | 0.012 | 0.006 |
| 10 | 18 | 0.015 | 0.008 |


| TOLERANCIA DEL ESCARIADOR | | | |
|---|---|---|---|
| Diámetro (mm) | | Límite de tolerancia (mm) | |
| Por encima de | Hasta e incluido | Alto + | Bajo + |
| 18 | 30 | 0.017 | 0.009 |
| 30 | 50 | 0.021 | 0.012 |
| 50 | 80 | 0.025 | 0.014 |

2. EN UN AGUJERO H7
   La tolerancia más común en un agujero acabado es H7 (ver la tabla de abajo). Para cualquier otra tolerancia, ver la figura y la tabla del punto 3 (se muestra más abajo); esta tabla se puede usar para calcular el ancho y la ubicación de tolerancia de los escariadores.

| TOLERANCIA DEL AGUJERO | | | |
|---|---|---|---|
| Diámetro (mm) | | Límite de tolerancia (mm) | |
| Por encima de | Hasta e incluido | Alto + | Bajo + |
| | 3 | 0.010 | 0 |
| 3 | 6 | 0.012 | 0 |
| 6 | 10 | 0.015 | 0 |
| 10 | 18 | 0.018 | 0 |

| TOLERANCIA DEL AGUJERO | | | |
|---|---|---|---|
| Diámetro (mm) | | Límite de tolerancia (mm) | |
| Por encima de | Hasta e incluido | Alto + | Bajo + |
| 18 | 30 | 0.021 | 0 |
| 30 | 50 | 0.025 | 0 |
| 50 | 80 | 0.030 | 0 |

3. Cuando es necesario definir las dimensiones para un escariador especial para cortar según una tolerancia específica, por ejemplo D8, se puede usar esta guía.




A = Tolerancia del Agujero
B = Tolerancia del Escariador
IT = Ancho de tolerancia
Dmax = Diámetro máx. del agujero
Dmin = Diámetro mín. del agujero
$d_1$ = Diámetro nominal
$d_1$max = Diámetro máx. del escariador
$d_1$min = Diámetro mín. del escariador

| | Ancho de tolerancia del diámetro (mm) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de tolerancia (microns) | por encima de 1 incl. 3 | por encima de 3 incl. 6 | por encima de 6 incl. 10 | por encima de 10 incl. 18 | por encima de 18 incl. 30 | por encima de 30 incl. 50 | por encima de 50 incl. 80 | por encima de 80 incl. 120 |
| IT5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| IT6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| IT7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 |
| IT8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 |
| IT9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 |
| IT10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 |
| IT11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| IT12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 |

*por ejemplo: agujero de 10 mm con tolerancia D8, diám. máx. = 10,062, diám. mín. = 10,040, toler. del agujero (IT8) = 0,022*

Límite máximo: 0.15 x tolerancia de agujero (IT8) = 0.0033, redondeado = 0.004
Límite mínimo: 0.35 x tolerancia de agujero (IT8) = 0.0077, redondeado = 0.008

Límite máximo para escariador = 10.062 - 0.004 = 10.058
Límite mínimo para escariador = 10.058 - 0.008 = 10.050

PROBLEMAS EN EL ESCARIADO

| PROBLEMA | CAUSA | REMEDIO |
|---|---|---|
| Rotura o torsión en la espiga | Ajuste incorrecto entre el mango y el portaherramientas | Comprobar que el mango y el portaherramientas están limpios y no están dañados |
| Desgaste rápido de la herramienta | Material insuficiente que eliminar | Aumentar la cantidad de material que eliminar |
| Agujero sobredimensionado | Excesiva variación de la altura del labio | Reafilar según las especificaciones correctas |
| | Desplazamiento en el husillo de la máquina | Reparar y rectificar el desplazamiento del husillo |
| | Desviaciones en el portaherramientas | Reemplazar el portaherramientas |
| | El mango de la herramienta esta dañado | Sustituir o rectificar el mango |
| | Forma ovalada de la herramienta | Sustituir o rectificar la herramienta |
| | Ángulo del paso biselado asimétrico | Reafilar según las especificaciones correctas |
| | Avance o velocidad de corte de la herramienta demasiado alto | Ajustar las condiciones de corte de acuerdo con el catálogo |
| Menor tamaño del agujero | Material insuficiente que eliminar | Aumentar la cantidad de material que eliminar |
| | Excesiva generación de calor en el escariado El agujero se amplía y se contrae | Incrementar la refrigeración |
| | El diámetro de la herramienta esta desgastado e infradimensionado | Reafilar según las especificaciones correctas |
| | Avance o velocidad de corte de la herramienta demasiado baja | Ajustar las condiciones de corte de acuerdo con el catálogo |
| | El agujero pretaladrado es demasiado pequeño | Reducir la cantidad de material que eliminar |
| Agujeros ovalados y cónicos | Desplazamiento en el husillo de la máquina | Reparar y rectificar el desplazamiento del husillo |
| | Mal centraje entre la herramienta y el agujero | Usar un escariador guiado |
| | Ángulo de avance del bisel asimétrico | Reafilar según las especificaciones correctas |
| Acabado del agujero deficiente | Excesivo material a eliminar | Reducir la cantidad de material que eliminar |
| | Herramienta muy gastada | Reafilar según las especificaciones correctas |
| | Ángulo de desprendimiento demasiado pequeño | Reafilar según las especificaciones correctas |
| | Emulsión o aceite de corte demasiado diluido | Incrementar el % de concentración |
| | Avance y/o velocidad demasiado baja | Ajustar las condiciones de corte de acuerdo con el catálogo |
| | Velocidad de corte demasiado alta | Ajustar las condiciones de corte de acuerdo con el catálogo |
| La herramienta se clava o se rompe | Herramienta muy gastada | Reafilar según las especificaciones correctas |
| | Chaflán de salida de la herramienta demasiado pequeño | Verificar y remplazar o modificar la herramienta |
| | Ancho entre estrías demasiado grande | Verificar y remplazar o modificar la herramienta |
| | El material de la pieza de trabajo tiende a retorcerse | Utilizar un escariador regulable para compensar el desplazamiento |
| | El agujero pretaladrado es demasiado pequeño | Reducir la cantidad de material que eliminar |
| | Material heterogéneo con inclusiones duras | Usar un escariador de metal duro |

## MANDRILAGEM

### SUGESTÕES GERAIS SOBRE MANDRILAGEM

Para obter os melhores resultados ao utilizar mandris, é fundamental fazê-los “funcionar”. Um erro comum passa por preparar orifícios para mandrilar com muito pouco material restante. Se existir material restante insuficiente no orifício antes da mandrilagem, a broca irá lixar, desgastar rapidamente e resultar na perda de diâmetro. É igualmente importante, para o desempenho, não deixar demasiado material restante no orifício. (Ver Remoção de material restante abaixo).

1. Seleccionar o tipo óptimo de mandril, bem como as velocidades e avanços óptimos para a aplicação. Assegurar que os orifícios pré-abertos têm o diâmetro certo.

2. A peça tem de estar segura com força, sem que o eixo da máquina interfira.

3. O mandril porta-ferramentas onde a haste do mandril está pousada deve ser de boa qualidade. Se o mandril deslizar no mandril porta-ferramentas e o avanço for automático, o mandril poderá partir-se.

4. Manter a ferramenta inclinada do eixo da máquina, no mínimo.

5. Utilizar lubrificantes recomendados, para melhorar a vida do mandril e assegurar que o fluido chega aos extremos de corte. Como a mandrilagem não é um trabalho de corte pesado, opta-se, normalmente, pela diluição de óleo solúvel 40:1. O jacto de ar pode ser utilizado com ferro fundido cinzento, no caso de maquinagem a seco.

6. Não permitir que os sulcos do mandril fiquem bloqueados por aparas.

7. Antes de o mandril ser reafiado, verificar a concentricidade entre os centros. Na maior parte dos casos, apenas o avanço bisel precisará ser reafiado.

8. Manter os mandris afiados. A reafiação frequente é um bom método, mas é importante perceber que os mandris apenas cortam nos biséis e inclinações, e não nas costuras. Consequentemente, apenas estes avanços precisam ser reafiados. A exactidão da reafiação é importante para a qualidade do orifício e vida da ferramenta.

### REMOÇÃO DE MATERIAL RESTANTE

A remoção de material restante recomendada na mandrilagem depende do material da aplicação e do acabamento da superfície do orifício pré-aberto. As orientações gerais para a remoção de material restante estão apresentadas nas seguintes tabelas:

| Tamanho do orifício mandrilado (mm) | Quando pré-aberto | Quando pré-aberto no centro |
|---|---|---|
| Inferior a 4 | 0.1 | 0.1 |
| Superior a 4 até 11 | 0.2 | 0.15 |
| Superior a 11 até 39 | 0.3 | 0.2 |
| Superior a 39 até 50 | 0.4 | 0.3 |

| Tamanho do orifício mandrilado (polegadas) | Quando pré-aberto | Quando pré-aberto no centro |
|---|---|---|
| Inferior a 3/16 | 0.004 | 0.004 |
| 3/16 a ½ | 0.008 | 0.006 |
| ½ a 1.½ | 0.010 | 0.008 |
| 1.½ a 2 | 0.016 | 0.010 |

## LIMITES DE TOLERÂNCIA




1. NO DIÂMETRO DE CORTE DE BROCAS NORMALIZADAS
   O diâmetro (d1) é medido ao longo da costura circular, imediatamente atrás do bisel ou inclinação. A tolerância está de acordo com a DIN 1420 e tem o objectivo de criar orifícios H7.

| TOLERÂNCIA DO MANDRIL | | | |
|---|---|---|---|
| Diâmetro (mm) | | Limite de tolerância (mm) | |
| Superior a | Até e incluindo | Alto + | Low + |
| | 3 | 0.008 | 0.004 |
| 3 | 6 | 0.010 | 0.005 |
| 6 | 10 | 0.012 | 0.006 |
| 10 | 18 | 0.015 | 0.008 |


| TOLERÂNCIA DO MANDRIL | | | |
|---|---|---|---|
| Diâmetro (mm) | | Limite de tolerância (mm) | |
| Superior a | Até e incluindo | Alto + | Low + |
| 18 | 30 | 0.017 | 0.009 |
| 30 | 50 | 0.021 | 0.012 |
| 50 | 80 | 0.025 | 0.014 |

2. NUM ORIFÍCIO H7
   A tolerância mais comum num orifício acabado é a H7 (ver tabela abaixo). Para qualquer outra tolerância, o valor e a tabela abaixo do ponto 3 podem ser utilizados para calcular a localização e largura da tolerância dos mandris.

| TOLERÂNCIA DO ORIFÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| Diâmetro (mm) | | Limite de tolerância (mm) | |
| Superior a | Até e incluindo | Alto + | Low + |
| | 3 | 0.010 | 0 |
| 3 | 6 | 0.012 | 0 |
| 6 | 10 | 0.015 | 0 |
| 10 | 18 | 0.018 | 0 |

| TOLERÂNCIA DO ORIFÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| Diâmetro (mm) | | Limite de tolerância (mm) | |
| Superior a | Até e incluindo | Alto + | Low + |
| 18 | 30 | 0.021 | 0 |
| 30 | 50 | 0.025 | 0 |
| 50 | 80 | 0.030 | 0 |

3. Se for necessário definir as dimensões de um mandril especial, destinado a cortar a uma tolerância específica, p. ex. D8, pode ser utilizado este guia aprovado.




A = Tolerância do Orifício
B = Tolerância do Mandril
IT = Largura da Tolerância
Dmax = Diâmetro Máx. do Orifício
Dmin = Diâmetro Mín. do Orifício
$d_1$ = Diâmetro Nominal
$d_1$max = Diâmetro Máx. do Mandril
$d_1$min = Diâmetro Mín. do Mandril

| | Largura da Tolerância do Diâmetro (mm) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da Tolerância (mícrones) | Superior a 1 incl. 3 | Superior a 3 incl. 6 | Superior a 6 incl. 10 | Superior a 10 incl. 18 | Superior a 18 incl. 30 | Superior a 30 incl. 50 | Superior a 50 incl. 80 | Superior a 80 incl. 120 |
| IT5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| IT6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| IT7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 |
| IT8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 |
| IT9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 |
| IT10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 |
| IT11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| IT12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 |

*p. ex. um orifício de 10 mm com tolerância D8, Máx. dia = 10,062, Mín. dia = 10,040, tol Orifício (IT8) = 0,022*

Limite máximo: 0,15 x tolerância orifício (IT8) = 0,0033, arredondado = 0,004
Limite mínimo: 0,35 x tolerância orifício (IT8) = 0,0077, arredondado = 0,008

Limite máximo para a broca = 10,062 - 0,004 = 10,058
Limite mínimo para a broca = 10,058 - 0,008 = 10,050

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DURANTE A MANDRILAGEM

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|---|---|
| Patilhas quebradas ou torcidas | Adequação incorrecta da haste à anilha | Certificar-se de que a haste e a anilha estão limpas e sem danos |
| Rápido desgaste da ferramenta | Material restante insuficiente para remover | Aumentar a quantidade de material restante a ser removida |
| Orifício de tamanho excessivo | Variação excessiva da altura do bordo | Rectificar para a especificação correcta |
| | Deslocação no eixo da máquina | Reparar e rectificar a deslocação do eixo |
| | Deformações no apoio da ferramenta | Substituir apoio da ferramenta |
| | A haste da ferramenta está danificada | Substituir ou reafiar a haste |
| | Ovalização da ferramenta | Substituir ou reafiar a ferramenta |
| | Ângulo do bisel assimétrico | Rectificar para a especificação correcta |
| | Avanço ou velocidade de corte demasiado elevados | Ajustar as condições de corte em conformidade com o Catálogo |
| Orifício de tamanho insuficiente | Material restante insuficiente para remover | Aumentar a quantidade de material restante a ser removida |
| | Demasiado calor gerado durante a mandrilagem. O orifício alarga e encolhe | Aumentar o fluxo de refrigeração |
| | O diâmetro da ferramenta está gasto e sem tamanho suficiente | Rectificar para a especificação correcta |
| | Avanço ou velocidade de corte demasiado baixos | Ajustar as condições de corte em conformidade com o Catálogo |
| | O orifício pré-aberto é demasiado pequeno | Diminuir a quantidade de material restante a ser removida |
| Orifícios ovais e cónicos | Deslocação no eixo da máquina | Repair and rectify spindle displacement |
| | Desalinhamento entre a ferramenta e o orifício | Utilizar uma broca de ponte |
| | Ângulo do bisel assimétrico | Rectificar para a especificação correcta |
| Mau acabamento do orifício | Demasiado material restante para remover | Diminuir a quantidade de material restante a ser removida |
| | Ferramenta desgastada | Rectificar para a especificação correcta |
| | Ângulo de corte demasiado pequeno | Rectificar para a especificação correcta |
| | Emulsão ou óleo de corte demasiado diluídos | Increase % concentration |
| | Avanço e/ou velocidade demasiado baixos | Ajustar as condições de corte em conformidade com o Catálogo |
| | Velocidade de corte demasiado elevada | Ajustar as condições de corte em conformidade com o Catálogo |
| A ferramenta bloqueia e quebra | Ferramenta desgastada | Rectificar para a especificação correcta |
| | A inclinação traseira da ferramenta é demasiado pequena | Verificar e substituir/alterar a ferramenta |
| | A largura da costura é demasiado grande | Verificar e substituir/alterar a ferramenta |
| | O material da peça tem tendência para comprimir | Utilizar uma broca ajustável para compensar a deslocação |
| | O orifício pré-aberto é demasiado pequeno | Diminuir a quantidade de material restante a ser removida |
| | Material heterogéneo com inclusões duras | Utilizar uma broca de carboneto sólido |

## THREADING

GENERAL HINTS ON TAPPING

The success of any tapping operation depends on a number of factors, all of which effect the quality of the finished product.

1. Select the correct design of tap for the component material and type of hole, i.e. through or blind, from the Materials Classification chart.
2. Ensure the component is securely clamped - lateral movement may cause tap breakage or poor quality threads.
3. Select the correct size of drill from the relevant catalogue page. Always ensure that work hardening of the component material is kept to a minimum.
4. Select the correct cutting speed as shown on the catalogue product page.
5. Use appropriate cutting fluid for correct application.
6. In NC applications ensure that the feed value chosen for the program is correct. When using a tapping attachment, 95% to 97% of the pitch is recommended to allow the tap to generate its own pitch.
7. Where possible, hold the tap in a good quality torque limiting tapping attachment, which ensures free axial movement of the tap and presents it squarely to the hole. It also protects the tap from breakage if accidentally ‘bottomed’ in a blind hole.
8. Ensure smooth entry of the tap into the hole, as an uneven feed may cause ‘bell mouthing’.

CUTTING TAPS CLASSES 2B & 3B: UNIFIED INCH SCREW THREADS

| | TPI | | Tap limits | |
|---|---|---|---|---|
| Size | UNC | UNF | Class 2B | Class 3B |
| 0 | | 80 | H2 | H1 |
| 1 | 64 | | H2 | H1 |
| 1 | | 72 | H2 | H1 |
| 2 | 56 | | H2 | H1 |
| 2 | | 64 | H2 | H1 |
| 3 | 48 | | H2 | H1 |
| 3 | | 56 | H2 | H1 |
| 4 | 40 | | H2 | H2 |
| 4 | | 48 | H2 | H1 |
| 5 | 40 | | H2 | H2 |
| 5 | | 44 | H2 | H1 |
| 6 | 32 | | H3 | H2 |
| 6 | | 40 | H2 | H2 |
| 8 | 32 | | H3 | H2 |
| 8 | | 36 | H2 | H2 |
| 10 | 24 | | H3 | H3 |
| 10 | | 32 | H3 | H2 |
| 12 | 24 | | H3 | H3 |
| 12 | | 28 | H3 | H3 |
| 1/4 | 20 | | H5 | H3 |
| 1/4 | | 28 | H4 | H3 |
| 5/16 | 18 | | H5 | H3 |
| 5/16 | | 24 | H4 | H3 |
| 3/8 | 16 | | H5 | H3 |

| | TPI | | Tap limits | |
|---|---|---|---|---|
| Size | UNC | UNF | Class 2B | Class 3B |
| 3/8 | | 24 | H4 | H3 |
| 7/16 | 14 | | H5 | H3 |
| 7/16 | | 20 | H5 | H3 |
| 1/2 | 13 | | H5 | H3 |
| 1/2 | | 20 | H5 | H3 |
| 9/16 | 12 | | H5 | H3 |
| 9/16 | | 18 | H5 | H3 |
| 5/8 | 11 | | H5 | H3 |
| 5/8 | | 18 | H5 | H3 |
| 3/4 | 10 | | H5 | H5 |
| 3/4 | | 16 | H5 | H3 |
| 7/8 | 9 | | H6 | H4 |
| 7/8 | | 14 | H6 | H4 |
| 1” | 8 | | H6 | H4 |
| 1” | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/8 | 7 | | H8 | H4 |
| 1.1/8 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/4 | 7 | | H8 | H4 |
| 1.1/4 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.3/8 | 6 | | H8 | H4 |
| 1.3/8 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/2 | 6 | | H8 | H4 |
| 1.1/2 | | 12 | H6 | H4 |

## GEWINDEBOHREN

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM GEWINDEBOHREN

Der Erfolg jeder Gewindebohr-Operation hängt von einer Anzahl Faktoren ab, welche alle die Qualität des fertigen Produktes beeinflussen.

1. Die korrekte Geometrie des Gewindebohrers aufgrund des zu bearbeitenden Materials und des Bohrungstyps (z. B. Durchgangs- oder Sackloch-Bohrung) aus der Materialklassifizierungstabelle wählen.
2. Das Werkzeug muss fest eingespannt sein - Rundlauffehler können zu einer schlechten Qualität des Gewindes und im schlimmsten Falle zu einem Bruch des Gewindebohrers führen.
3. Auswahl der korrekten Bohrergröße aus den Tabellen der entsprechenden Katalogseite. Eine Materialverhärtungen des zu fertigenden Bauteils sollte immer minimal gehalten werden.
4. Die korrekte Schnittgeschwindigkeit aus der Produktseite im Katalog wählen.
5. Das passende Kühlschmiermittel für die Anwendung benutzen.
6. Bei NC-Anwendungen sollten die Vorschubwerte für das gewählte Programm korrekt sein. Beim Einsatz einer Gewindebohr-Vorrichtung sollte der Vorschub auf 95% bis 97% der Steigung gewählt werden, damit der Gewindebohrer ohne Druck ins Material läuft.
7. Wenn man mit einer Gewindeschneidvorrichtung mit Kupplung arbeitet, ist es sehr wichtig, dass der Gewindebohrer ohne Druck und Zug arbeitet. Bei höherem Drehmoment schaltet die Kupplung ab (z. B. bei Berührung des Bohrungsgrundes).
8. Der Gewindebohrer sollte mit einem gleichmäßigen Vorschub in die Bohrung einlaufen, da ein ungleichmäßiger Vorschub zu einer ‘Gewindeflanken-Verschiebung’ führen kann.

GEWINDEBOHRER KLASSEN 2B & 3B: VEREINHEITLICHTE ZOLLGEWINDESCHRAUBEN

| | TPI | | Gewindegrenzen | |
|---|---|---|---|---|
| **Größe** | **UNC** | **UNF** | **Klasse 2B** | **Klasse 3B** |
| 0 | | 80 | H2 | H1 |
| 1 | 64 | | H2 | H1 |
| 1 | | 72 | H2 | H1 |
| 2 | 56 | | H2 | H1 |
| 2 | | 64 | H2 | H1 |
| 3 | 48 | | H2 | H1 |
| 3 | | 56 | H2 | H1 |
| 4 | 40 | | H2 | H2 |
| 4 | | 48 | H2 | H1 |
| 5 | 40 | | H2 | H2 |
| 5 | | 44 | H2 | H1 |
| 6 | 32 | | H3 | H2 |
| 6 | | 40 | H2 | H2 |
| 8 | 32 | | H3 | H2 |
| 8 | | 36 | H2 | H2 |
| 10 | 24 | | H3 | H3 |
| 10 | | 32 | H3 | H2 |
| 12 | 24 | | H3 | H3 |
| 12 | | 28 | H3 | H3 |
| 1/4 | 20 | | H5 | H3 |
| 1/4 | | 28 | H4 | H3 |
| 5/16 | 18 | | H5 | H3 |
| 5/16 | | 24 | H4 | H3 |
| 3/8 | 16 | | H5 | H3 |

| | TPI | | Gewindegrenzen | |
|---|---|---|---|---|
| **Größe** | **UNC** | **UNF** | **Klasse 2B** | **Klasse 3B** |
| 3/8 | | 24 | H4 | H3 |
| 7/16 | 14 | | H5 | H3 |
| 7/16 | | 20 | H5 | H3 |
| 1/2 | 13 | | H5 | H3 |
| 1/2 | | 20 | H5 | H3 |
| 9/16 | 12 | | H5 | H3 |
| 9/16 | | 18 | H5 | H3 |
| 5/8 | 11 | | H5 | H3 |
| 5/8 | | 18 | H5 | H3 |
| 3/4 | 10 | | H5 | H5 |
| 3/4 | | 16 | H5 | H3 |
| 7/8 | 9 | | H6 | H4 |
| 7/8 | | 14 | H6 | H4 |
| 1” | 8 | | H6 | H4 |
| 1” | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/8 | 7 | | H8 | H4 |
| 1.1/8 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/4 | 7 | | H8 | H4 |
| 1.1/4 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.3/8 | 6 | | H8 | H4 |
| 1.3/8 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/2 | 6 | | H8 | H4 |
| 1.1/2 | | 12 | H6 | H4 |

## DRAADSNIJDEN

ALGEMENE TIPS BIJ HET TAPPEN

Het succes van de tapbewerking hangt van een aantal factoren af, die alle de kwaliteit van het tapgat beïnvloeden.

1. Gebruik de juiste tap overeenkomstig het te bewerken materiaal en het type gat, d.w.z. blind of doorlopend, overeenkomstig de “Materiaalclassificatie” tabel.
2. Verzeker u van een goede opspanning van het werkstuk – verschuiven van het stuk kan tapbreuk of slechte draadkwaliteit tot gevolg hebben.
3. Selecteer de correcte maat van de boor op de betreffende pagina van de catalogus. Sluit zoveel mogelijk zelfharding van het werkstuk uit.
4. Gebruik de juiste snijsnelheid zoals deze vermeld wordt op de pagina van de productcatalogus.
5. Gebruik de juiste snijolie.
6. Bij NC-toepassingen dient de geprogrammeerde voeding juist te zijn. Bij gebruik van een tapkop met lengtecompensatie moet men 95% tot 97% van de spoed gebruiken teneinde de tap de mogelijkheid te geven zijn eigen spoed te genereren.
7. Indien mogelijk kan men de tap het best opspannen in een tapkop van goede kwaliteit voorzien van een slipkoppeling, zodat vrije axiale beweging mogelijk is. De slipkoppeling kan de tap ook tegen breuk beschermen wanneer het draaimoment te hoog wordt of de tap per vergissing de bodem van het gat zou raken bij het tappen van een blind gat.
8. Zorg ervoor dat de tap soepel in het gat kan komen omdat een onregelmatige voeding in het begin van gat kan resulteren in spoedverschil.

SNIJTAPPEN KLASSE 2B & 3B: UNIFIED INCH SCHROEFDRADEN

| | TPI | | Tap limieten | |
|---|---|---|---|---|
| **Maat** | **UNC** | **UNF** | **Klasse 2B** | **Klasse 3B** |
| 0 | | 80 | H2 | H1 |
| 1 | 64 | | H2 | H1 |
| 1 | | 72 | H2 | H1 |
| 2 | 56 | | H2 | H1 |
| 2 | | 64 | H2 | H1 |
| 3 | 48 | | H2 | H1 |
| 3 | | 56 | H2 | H1 |
| 4 | 40 | | H2 | H2 |
| 4 | | 48 | H2 | H1 |
| 5 | 40 | | H2 | H2 |
| 5 | | 44 | H2 | H1 |
| 6 | 32 | | H3 | H2 |
| 6 | | 40 | H2 | H2 |
| 8 | 32 | | H3 | H2 |
| 8 | | 36 | H2 | H2 |
| 10 | 24 | | H3 | H3 |
| 10 | | 32 | H3 | H2 |
| 12 | 24 | | H3 | H3 |
| 12 | | 28 | H3 | H3 |
| 1/4 | 20 | | H5 | H3 |
| 1/4 | | 28 | H4 | H3 |
| 5/16 | 18 | | H5 | H3 |
| 5/16 | | 24 | H4 | H3 |
| 3/8 | 16 | | H5 | H3 |

| | TPI | | Tap limieten | |
|---|---|---|---|---|
| **Maat** | **UNC** | **UNF** | **Klasse 2B** | **Klasse 3B** |
| 3/8 | | 24 | H4 | H3 |
| 7/16 | 14 | | H5 | H3 |
| 7/16 | | 20 | H5 | H3 |
| 1/2 | 13 | | H5 | H3 |
| 1/2 | | 20 | H5 | H3 |
| 9/16 | 12 | | H5 | H3 |
| 9/16 | | 18 | H5 | H3 |
| 5/8 | 11 | | H5 | H3 |
| 5/8 | | 18 | H5 | H3 |
| 3/4 | 10 | | H5 | H5 |
| 3/4 | | 16 | H5 | H3 |
| 7/8 | 9 | | H6 | H4 |
| 7/8 | | 14 | H6 | H4 |
| 1” | 8 | | H6 | H4 |
| 1” | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/8 | 7 | | H8 | H4 |
| 1.1/8 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/4 | 7 | | H8 | H4 |
| 1.1/4 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.3/8 | 6 | | H8 | H4 |
| 1.3/8 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/2 | 6 | | H8 | H4 |
| 1.1/2 | | 12 | H6 | H4 |

## TARAUDAGE

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE TARAUDAGE

Le succès de toute opération de taraudage est fonction d'un nombre de facteurs, chacun affectant la qualité du produit fini.

1. Sélectionner le type de taraud qui convient à la matière de la pièce et au type de trou, borgne ou débouchant, dans le tableau de classification des matériaux.
2. Veiller à la rigidité du bridage de la pièce, tout mouvement latéral pouvant causer la rupture du taraud ou la production d'un filetage de mauvaise qualité.
3. Sélectionner le diamètre de foret correct sur la page adéquate du catalogue. Veiller toujours à éviter autant que possible l'écrouissage de la pièce.
4. Sélectionner  la vitesse de coupe correcte comme il est décrit sur la page produit du catalogue.
5. Utiliser le liquide de coupe adapté à l'application.
6. Sur les machines à commandes numériques, veiller à ce que le programme utilise une valeur de pas correcte. Avec un adaptateur de taraudage, utiliser 95 % à 97 % du pas pour permettre au taraud de générer son propre pas.
7. Si possible, utiliser un adaptateur de taraudage à limiteur de couple de bonne qualité, qui laisse le taraud libre de se déplacer dans le sens axial tout en garantissant sa perpendicularité par rapport au trou. Ces adaptateurs protègent également le taraud et évitent sa rupture s'il touche accidentellement le fond d'un trou borgne.
8. Veiller à la régularité de l'entrée du taraud dans le trou, car une avance irrégulière peut produire un évasement.

TARAUDS DE COUPE CLASSES 2B et 3B : FILETAGES DE VIS UNIFIES

| | Filets au pouce | | Limites du taraud | |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | UNC | UNF | Classe 2B | Classe 3B |
| 0 | | 80 | H2 | H1 |
| 1 | 64 | | H2 | H1 |
| 1 | | 72 | H2 | H1 |
| 2 | 56 | | H2 | H1 |
| 2 | | 64 | H2 | H1 |
| 3 | 48 | | H2 | H1 |
| 3 | | 56 | H2 | H1 |
| 4 | 40 | | H2 | H2 |
| 4 | | 48 | H2 | H1 |
| 5 | 40 | | H2 | H2 |
| 5 | | 44 | H2 | H1 |
| 6 | 32 | | H3 | H2 |
| 6 | | 40 | H2 | H2 |
| 8 | 32 | | H3 | H2 |
| 8 | | 36 | H2 | H2 |
| 10 | 24 | | H3 | H3 |
| 10 | | 32 | H3 | H2 |
| 12 | 24 | | H3 | H3 |
| 12 | | 28 | H3 | H3 |
| 1/4 | 20 | | H5 | H3 |
| 1/4 | | 28 | H4 | H3 |
| 5/16 | 18 | | H5 | H3 |
| 5/16 | | 24 | H4 | H3 |
| 3/8 | 16 | | H5 | H3 |

| | Filets au pouce | | Limites du taraud | |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | UNC | UNF | Classe 2B | Classe 3B |
| 3/8 | | 24 | H4 | H3 |
| 7/16 | 14 | | H5 | H3 |
| 7/16 | | 20 | H5 | H3 |
| 1/2 | 13 | | H5 | H3 |
| 1/2 | | 20 | H5 | H3 |
| 9/16 | 12 | | H5 | H3 |
| 9/16 | | 18 | H5 | H3 |
| 5/8 | 11 | | H5 | H3 |
| 5/8 | | 18 | H5 | H3 |
| 3/4 | 10 | | H5 | H5 |
| 3/4 | | 16 | H5 | H3 |
| 7/8 | 9 | | H6 | H4 |
| 7/8 | | 14 | H6 | H4 |
| 1” | 8 | | H6 | H4 |
| 1” | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/8 | 7 | | H8 | H4 |
| 1.1/8 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/4 | 7 | | H8 | H4 |
| 1.1/4 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.3/8 | 6 | | H8 | H4 |
| 1.3/8 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/2 | 6 | | H8 | H4 |
| 1.1/2 | | 12 | H6 | H4 |

## ROSCADO

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL ROSCADO

El éxito de toda operación de roscado depende de diversos factores; todos ellos afectan a la calidad del producto acabado.

1. Seleccione el diseño correcto del macho para el material del componente y el tipo de agujero, es decir, pasante o ciego, de la tabla Clasificación de materiales.
2. Asegurar que el componente esté bien sujeto, ya que el movimiento lateral podría causar la rotura del macho o la formación de roscas de mala calidad.
3. Seleccionar el tamaño correcto de la broca de la página del catálogo correspondiente. Asegurarse siempre de mantener al mínimo el endurecimiento del material del componente.
4. Seleccionar la velocidad de corte correcta, según se muestra en la página de productos del catálogo.
5. Usar el fluido de corte adecuado para la aplicación correcta.
6. En aplicaciones NC, asegurar que el valor de avance escogido para el programa sea el correcto. Al usar un accesorio de roscar, se recomienda un 95% a 97% del paso para permitir que el macho genere su propio paso.
7. Siempre que sea posible, sujetar el macho con un dispositivo de roscar de alta calidad con limitador de par; esto asegura el movimiento axial libre del macho y lo sitúa encuadrado en el agujero. Además protege el macho de una posible rotura si “toca fondo” accidentalmente en un agujero ciego.
8. Asegurar la introducción suave del macho en el agujero, ya que un avance desigual podría producir “abocinamiento”.

MACHOS CLASE 2B y 3B: ROSCAS DE TORNILLO DE UNA PULGADA UNIFICADAS

| | TPI | | Límites del macho | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño | UNC | UNF | Clase 2B | Clase 3B |
| 0 | | 80 | H2 | H1 |
| 1 | 64 | | H2 | H1 |
| 1 | | 72 | H2 | H1 |
| 2 | 56 | | H2 | H1 |
| 2 | | 64 | H2 | H1 |
| 3 | 48 | | H2 | H1 |
| 3 | | 56 | H2 | H1 |
| 4 | 40 | | H2 | H2 |
| 4 | | 48 | H2 | H1 |
| 5 | 40 | | H2 | H2 |
| 5 | | 44 | H2 | H1 |
| 6 | 32 | | H3 | H2 |
| 6 | | 40 | H2 | H2 |
| 8 | 32 | | H3 | H2 |
| 8 | | 36 | H2 | H2 |
| 10 | 24 | | H3 | H3 |
| 10 | | 32 | H3 | H2 |
| 12 | 24 | | H3 | H3 |
| 12 | | 28 | H3 | H3 |
| 1/4 | 20 | | H5 | H3 |
| 1/4 | | 28 | H4 | H3 |
| 5/16 | 18 | | H5 | H3 |
| 5/16 | | 24 | H4 | H3 |
| 3/8 | 16 | | H5 | H3 |

| | TPI | | Límites del macho | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño | UNC | UNF | Clase 2B | Clase 3B |
| 3/8 | | 24 | H4 | H3 |
| 7/16 | 14 | | H5 | H3 |
| 7/16 | | 20 | H5 | H3 |
| 1/2 | 13 | | H5 | H3 |
| 1/2 | | 20 | H5 | H3 |
| 9/16 | 12 | | H5 | H3 |
| 9/16 | | 18 | H5 | H3 |
| 5/8 | 11 | | H5 | H3 |
| 5/8 | | 18 | H5 | H3 |
| 3/4 | 10 | | H5 | H5 |
| 3/4 | | 16 | H5 | H3 |
| 7/8 | 9 | | H6 | H4 |
| 7/8 | | 14 | H6 | H4 |
| 1” | 8 | | H6 | H4 |
| 1” | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/8 | 7 | | H8 | H4 |
| 1.1/8 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/4 | 7 | | H8 | H4 |
| 1.1/4 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.3/8 | 6 | | H8 | H4 |
| 1.3/8 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/2 | 6 | | H8 | H4 |
| 1.1/2 | | 12 | H6 | H4 |

## ROSCAGEM

DICAS GERAIS SOBRE A ABERTURA DE ROSCAS

O sucesso de qualquer trabalho de fundição depende de um número de factores, influenciando todos eles a qualidade do produto acabado.

1. Seleccionar o “design” correcto da tarraxa para o material componente e tipo de orifício, ou seja, profundo ou cego, da tabela de Classificação de Materiais.
2. Assegurar que o componente está bem fixo - os movimentos laterais podem provocar a ruptura da tarraxa ou roscas de má qualidade.
3. Seleccionar o tamanho correcto da broca da página do catálogo relevante. Assegurar sempre que a têmpera do material componente é reduzida ao mínimo.
4. Seleccionar a velocidade de corte correcta, conforme apresentado na página do catálogo do produto.
5. Utilizar fluido de corte apropriado para uma aplicação correcta.
6. Em aplicações NC, assegurar que o valor de avanço escolhido para o programa está correcto. Ao utilizar um aparelho de roscagem, recomenda-se 95% a 97% do passo, para permitir que a válvula gere o seu próprio passo.
7. Sustentar a tarraxa, quando possível, com um binário de boa qualidade, limitando o acessório de abertura de roscas, assegurando, assim, um movimento axial livre da tarraxa e apresentando-a perfeitamente ao orifício. Isso também evita que a tarraxa quebre, caso “caia” acidentalmente num orifício cego.
8. Assegurar uma penetração suave da tarraxa no orifício, pois um avanço irregular poderá causar o afilamento do orifício.

TARRAXAS DE CORTE DE CLASSE 2B & 3B: ROSCAS DE POLEGADA UNIFICADAS

| | TPI | | Limites da tarraxa | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho | UNC | UNF | Classe 2B | Classe 3B |
| 0 | | 80 | H2 | H1 |
| 1 | 64 | | H2 | H1 |
| 1 | | 72 | H2 | H1 |
| 2 | 56 | | H2 | H1 |
| 2 | | 64 | H2 | H1 |
| 3 | 48 | | H2 | H1 |
| 3 | | 56 | H2 | H1 |
| 4 | 40 | | H2 | H2 |
| 4 | | 48 | H2 | H1 |
| 5 | 40 | | H2 | H2 |
| 5 | | 44 | H2 | H1 |
| 6 | 32 | | H3 | H2 |
| 6 | | 40 | H2 | H2 |
| 8 | 32 | | H3 | H2 |
| 8 | | 36 | H2 | H2 |
| 10 | 24 | | H3 | H3 |
| 10 | | 32 | H3 | H2 |
| 12 | 24 | | H3 | H3 |
| 12 | | 28 | H3 | H3 |
| 1/4 | 20 | | H5 | H3 |
| 1/4 | | 28 | H4 | H3 |
| 5/16 | 18 | | H5 | H3 |
| 5/16 | | 24 | H4 | H3 |
| 3/8 | 16 | | H5 | H3 |


| | TPI | | Limites da tarraxa | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho | UNC | UNF | Classe 2B | Classe 3B |
| 3/8 | | 24 | H4 | H3 |
| 7/16 | 14 | | H5 | H3 |
| 7/16 | | 20 | H5 | H3 |
| 1/2 | 13 | | H5 | H3 |
| 1/2 | | 20 | H5 | H3 |
| 9/16 | 12 | | H5 | H3 |
| 9/16 | | 18 | H5 | H3 |
| 5/8 | 11 | | H5 | H3 |
| 5/8 | | 18 | H5 | H3 |
| 3/4 | 10 | | H5 | H5 |
| 3/4 | | 16 | H5 | H3 |
| 7/8 | 9 | | H6 | H4 |
| 7/8 | | 14 | H6 | H4 |
| 1” | 8 | | H6 | H4 |
| 1” | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/8 | 7 | | H8 | H4 |
| 1.1/8 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/4 | 7 | | H8 | H4 |
| 1.1/4 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.3/8 | 6 | | H8 | H4 |
| 1.3/8 | | 12 | H6 | H4 |
| 1.1/2 | 6 | | H8 | H4 |
| 1.1/2 | | 12 | H6 | H4 |

MACHINING OF THIN BASES

As with the machining of thin walls, common problems faced here relate to vibration and allowances. Therefore, the stiffness of the whole system (clamping, tool assembly, workpiece) has to be maximised, with the two-fold positive effect of reducing vibration and assisting dimensional control.

RECOMMENDATIONS*:*

- For closed pockets with thin bases use pre-drilling of a starting hole or, as an alternative, a helical interpolation approach at the centre of the base area, then mill outward in a helical path from that point
- Whenever possible support the base from the opposite side (i.e. with push rods)
- If the component has a hole at the centre of the base, leave a support leg in place when machining the first side, then machine the second side and, finally, remove the leg producing the hole



SURFACE QUALITY – VIBRATION PROBLEMS

Every component has general or specific requirements for surface quality. The parameters most commonly measured are Ra (arithmetic roughness) and Rz (average 5 max peak-valley), which affect wear behaviour, corrosion resitance and quality grade of the component. In end milling the parameters with the highest influence on roughness are: feed/tooth, tool assembly run-out, tool assembly length and clamping stiffess. Vibration should always be kept under control as it can drastically reduce Ra-Rz.

RECOMMENDATIONS**:**


- Reduce feed/tooth to increase surface quality
- Try to minimise tool assembly run-out i.e. for finishing operations use a high precision chuck
- Leave a stock of 0.2 – 0.5 mm to remove in a finishing pass on surfaces with critical Ra-Rz requirements
- Choose a cutter with the lowest cutting length compatible with programmed axial depth of cut
- Choose a cutter with the maximum diameter compatible with the operation to perform
- Use cutters equipped with Dormer’s unequal helix geometry to minimise vibration


## MACHINING OF CORNERS

Both internal and external corners need to be approached with the right strategy in order to minimise vibration, tool chipping and poor surface quality. The optimum choice is a cutter with a diameter smaller than that of the corner combined with a strategy of circular interpolation, reducing the feed rate appropriately. For external corners connect the passes along the two sides of the corner with circular interpolation (roll-on technique).

RECOMMENDATIONS*:*


- Avoid using a cutter with a diameter matching that of the corner
- To minimise vibration and increase surface quality choose a cutter radius < ⅔ corner radius





## HIGH SPEED MACHINING (HSM)

High Speed Machining (HSM) may be defined as operating at cutting speeds significantly higher (5-10 times) than those typically utilised in conventional machining, with the following main advantages: temperature reduction at the cutting edges (low wear), reduction of vibration problems and higher stability, increased MRR and reduced machining time. The machine-tool has to be specifically designed for HSM and the correct machining strategy has to be selected to maximise the performance of the machine.




## BEARBEITUNG VON DÜNNEN BÖDEN

Wie bei der Bearbeitung von dünnen Stegen sind auch hier die häufigsten Probleme Vibration und Maßhaltigkeit. Aus diesem Grund die Steifigkeit des gesamten Systems (Spannvorrichtung, Werkzeug, Werkstück) maximieren. Dadurch wird sowohl die Vibration verringert als auch die Dimensionskontrolle unterstützt.

EMPFEHLUNGEN:

- Für geschlossene Taschen mit dünnen Böden zunächst eine Startbohrung vorbohren oder alternativ mit Kreisinterpolation im Zentrum der Grundfläche beginnen und dann von diesem Punkt nach außen in einer spiralförmigen Bahn fräsen
- Nach Möglichkeit die Grundfläche von der anderen Seite aus abstützen
- Bei einem Bauteil mit einer Öffnung im Zentrum der Grundfläche, einen Stützfuß bei der Bearbeitung der ersten Seite belassen, dann die zweite Seite bearbeiten



## OBERFLÄCHENQUALITÄT – VIBRATIONSPROBLEME

Jedes Bauteil hat allgemeine oder spezifische Anforderungen zur Oberflächenqualität. Die am weitesten verbreiteten Messgrößen sind Ra (arithmetische Rauheit) und Rz (durchschnitt von 5 max. Rautiefen), die Verschleißverhalten, Korrosionsbeständigkeit und Qualitätsgrad des Bauteils beeinflussen. Die Parameter, die die Rauheit beim Fräsen am meisten beeinflussen, sind: Vorschub/Zahn, Rundlaufabweichung, Werkzeuglänge und Stabilität der Spannvorrichtung. Vibrationen so gering wie möglich halten, da dadurch Ra-Rz erheblich reduziert werden können.

EMPFEHLUNGEN:


- Vorschub/Zahn verringern, um Oberflächenqualität zu verbessern
- Rundlaufabweichung möglichst gering halten, indem z. B. bei der Endbearbeitung ein Präzisionsspannfutter genutzt wird
- Bei Oberflächen mit besonderen Ra-Rz Anforderungen, ein Aufmaß von 0,2 – 0,5 mm belassen, das bei der Endbearbeitung abgetragen wird
- Fräser mit der kleinstmöglichen Schnittlänge für die programmierte axiale Schnitttiefe wählen
- Fräser mit dem größtmöglichen Durchmesser für die auszuführende Operation wählen
- Zur Minimierung von Vibrationen, Fräser von Dormer mit ungleicher Spiralwinkelgeometrie verwenden


## ECKBEARBEITUNG

Innere und äußere Ecken müssen mit der richtigen Strategie bearbeitet werden, um Vibrationen, Werkzeugausbrüche und schlechte Oberflächenqualität so gering wie möglich zu halten. Optimal ist die Wahl eines Fräsers mit einem kleineren Durchmesser als die Ecke in Kombination mit Kreisinterpolation und der entsprechenden Reduzierung des Vorschubs. Für Außenkanten die Schnitte entlang der beiden Seiten der Ecke mit Kreisinterpolation verbinden (Roll-on Technik).

EMPFEHLUNGEN:


- Den Einsatz eines Fräsers mit demselben Durchmesser wie die Ecke vermeiden
- Um Vibration zu reduzieren und die Oberflächenqualität zu erhöhen, einen Fräserradius von < ⅔ Eckradius auswählen





## HOCHGESCHWINDIGKEITSBEARBEITUNG (HSM)

Bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung (HSM) wird mit erheblich höheren Schnittgeschwindigkeiten (5-10 Mal) als bei der herkömmlichen Bearbeitung gearbeitet. Das hat die folgenden Vorteile: Niedrigere Temperaturen an den Schnittkanten (geringer Verschleiß), weniger Vibrationsprobleme, höhere Stabilität sowie höhere Abtragungsraten (MRR) und verkürzte Bearbeitungszeit. Die Werkzeugmaschine muss für HSM geeignet sein. Um die Maschinenleistung maximal zu nutzen, muss außerdem die richtige Bearbeitungsstrategie gewählt werden.




MACHINING OF THIN BASES

As with the machining of thin walls, common problems faced here relate to vibration and allowances. Therefore, the stiffness of the whole system (clamping, tool assembly, workpiece) has to be maximised, with the two-fold positive effect of reducing vibration and assisting dimensional control.

RECOMMENDATIONS*:*

- For closed pockets with thin bases use pre-drilling of a starting hole or, as an alternative, a helical interpolation approach at the centre of the base area, then mill outward in a helical path from that point
- Whenever possible support the base from the opposite side (i.e. with push rods)
- If the component has a hole at the centre of the base, leave a support leg in place when machining the first side, then machine the second side and, finally, remove the leg producing the hole



SURFACE QUALITY – VIBRATION PROBLEMS

Every component has general or specific requirements for surface quality. The parameters most commonly measured are Ra (arithmetic roughness) and Rz (average 5 max peak-valley), which affect wear behaviour, corrosion resitance and quality grade of the component. In end milling the parameters with the highest influence on roughness are: feed/tooth, tool assembly run-out, tool assembly length and clamping stiffess. Vibration should always be kept under control as it can drastically reduce Ra-Rz.

RECOMMENDATIONS**:**


- Reduce feed/tooth to increase surface quality
- Try to minimise tool assembly run-out i.e. for finishing operations use a high precision chuck
- Leave a stock of 0.2 – 0.5 mm to remove in a finishing pass on surfaces with critical Ra-Rz requirements
- Choose a cutter with the lowest cutting length compatible with programmed axial depth of cut
- Choose a cutter with the maximum diameter compatible with the operation to perform
- Use cutters equipped with Dormer’s unequal helix geometry to minimise vibration


## MACHINING OF CORNERS

Both internal and external corners need to be approached with the right strategy in order to minimise vibration, tool chipping and poor surface quality. The optimum choice is a cutter with a diameter smaller than that of the corner combined with a strategy of circular interpolation, reducing the feed rate appropriately. For external corners connect the passes along the two sides of the corner with circular interpolation (roll-on technique).

RECOMMENDATIONS*:*


- Avoid using a cutter with a diameter matching that of the corner
- To minimise vibration and increase surface quality choose a cutter radius < ⅔ corner radius





## HIGH SPEED MACHINING (HSM)

High Speed Machining (HSM) may be defined as operating at cutting speeds significantly higher (5-10 times) than those typically utilised in conventional machining, with the following main advantages: temperature reduction at the cutting edges (low wear), reduction of vibration problems and higher stability, increased MRR and reduced machining time. The machine-tool has to be specifically designed for HSM and the correct machining strategy has to be selected to maximise the performance of the machine.




USINAGE DE BASES FINES

Comme pour l'usinage de parois fines, les problèmes les plus courants ici sont liés aux vibrations et aux tolérances. La rigidité de tout le système (fixation, outil, pièce) doit donc être maximale afin de réduire les vibrations et d'aider au contrôle dimensionnel.

RECOMMANDATIONS :

- Pour les poches fermées avec des bases fines, utiliser un avant-trou ou une approche par interpolation hélicoïdale au centre de la surface de base, puis fraiser vers l'extérieur sur un chemin hélicoïdal à partir de ce point
- Lorsque c'est possible, soutenir la base du côté opposé (avec des tringles)
- Si la pièce comporte un trou au centre de la base, laisser un pied support en place lors de l'usinage du premier côté, puis usiner le deuxième côté et enfin enlever le pied support à l'origine du trou



QUALITE DE SURFACE – PROBLEMES DE VIBRATION

Chaque pièce a des exigences générales ou spécifiques quant à la qualité de surface. Les paramètres généralement les plus mesurés sont Ra (rugosité arithmétique) et Rz (5 hauteurs maximales moyennes de saillies et de creux) qui affectent le comportement d'usure, la résistance à la corrosion et la nuance de qualité. Lors du fraisage de finition, les paramètres ayant la plus grande influence sur la rugosité sont : avance/relief, le faux rond de l'outil, longueur de l'outil et rigidité de la fixation. Les vibrations doivent être toujours gardées sous contrôle, car cela permet de réduire les rugosités Ra et Rz de manière significative.

RECOMMANDATIONS :


- Réduire l'avance/le relief pour accroître la qualité de surface
- Essayer de réduire le faux rond de l'outil, c.-à-d. pour les opérations de finition, utiliser un mandrin de haute précision
- Laisser 0,2–0,5 mm de matière à enlever lors d'une passe de finition sur les surfaces ayant des exigences Ra-Rz critiques
- Choisir une fraise ayant la longueur de coupe la plus basse compatible avec la profondeur de coupe axiale programmée
- Choisir une fraise ayant le diamètre maximal compatible avec l'opération à réaliser
- Utiliser des fraises équipées de la géométrie à hélice inégale de Dormer pour réduire les vibrations


## USINAGE DES ANGLES

Les angles internes et externes doivent être abordés avec une stratégie correcte pour minimiser les vibrations, l'écaillage de l'outil et la mauvaise qualité de surface. Le choix optimal est une fraise ayant un diamètre inférieur à celui de l'angle combinée à une stratégie d'interpolation circulaire en réduisant la vitesse d'avance comme il se doit. Pour les angles externes, connecter les passes le long des deux arêtes de l'angle avec une interpolation circulaire (technique du roulage).

RECOMMANDATIONS :


- Eviter d'utiliser une fraise avec un diamètre correspondant à celui de l'angle
- Pour minimiser les vibrations et améliorer la qualité de surface, choisir un rayon de fraise < ⅔ du rayon de l'angle





## USINAGE À GRANDE VITESSE (UGV)

L'usinage à grande vitesse (UGV) peut être défini comme une opération de coupe avec des vitesses supérieures (entre 5 et 10 fois) aux vitesses habituellement utilisées en usinage conventionnel et fournit les principaux avantages suivants :réduction des températures au niveau des arêtes de coupe (faible usure), réduction des problèmes de vibration et stabilité accrue, débit de copeaux en volume accrue et temps d'usinage réduit.La machine-outil doit être conçue spécifiquement pour l'usinage à grande vitesse et une stratégie d'usinage correcte doit être sélectionnée pour optimiser les performances de la machine.




## MECANIZADO DE BASES DELGADAS

Como sucede con el mecanizado de paredes delgadas, los problemas más comunes relacionados con esta operación están relacionados con la vibración y las tolerancias. Por lo tanto, debe maximizarse la rigidez del sistema completo (sujeción, conjunto de la herramienta, pieza de trabajo), con el efecto positivo doble de reducir la vibración y apoyar el control dimensional.

RECOMENDACIONES:

- En el caso de cavidades cerradas con bases delgadas, utilice el pretaladrado o un agujero inicial o, de forma alternativa, una aproximación en interpolación helicoidal en el centro del área de la base y, a continuación, frese hacia afuera siguiendo una trayectoria helicoidal a partir de ese punto
- En la medida de lo posible, sujete la base desde el lado contrario (por ejemplo, con varillas de empuje)
- Si el componente presenta un agujero en el centro de la base, coloque un soporte de apoyo en la posición adecuada al mecanizar el primer lado, mecanice a continuación el segundo y finalmente, retire el soporte para producir el agujero



## CALIDAD SUPERFICIAL – PROBLEMAS DE VIBRACIÓN

Cada componente presenta unos requisitos específicos en cuanto a calidad superficial. Los parámetros medidos con mayor asiduidad son Ra (rugosidad aritmética) y Rz (media de 5 picos-valles máx.), los cuales afectan al comportamiento del desgaste, a la resistencia a la corrosión y al nivel de calidad del componente. En operaciones de fresado radial, los parámetros con mayor influencia en la rugosidad son: avance/diente, excentricidad del conjunto de la herramienta, longitud del conjunto de la herramienta y rigidez de la sujeción. La vibración debe mantenerse bajo control en todo momento ya que puede reducir de forma drástica los valores de Ra-Rz.

RECOMENDACIONES:


- Reduzca el avance/diente para aumentar la calidad superficial
- Trate de minimizar la excentricidad del conjunto de la herramienta; por ejemplo, para operaciones de acabado, utilice un portapinzas de alta precisión
- Deje de 0,2 a 0,5 mm de material para eliminarlo en una pasada de acabado en superficies con requisitos críticos en cuanto a Ra-Rz
- Seleccione una fresa con la longitud de corte más reducida posible que sea compatible con la profundidad de corte axial programada
- Seleccione una fresa con el diámetro máximo posible que sea compatible con la operación que va a llevarse a cabo
- Utilice fresas equipadas con la geometría de hélice desigual de Dormer para minimizar la vibración


## MECANIZADO DE VÉRTICES

Para llevar a cabo la aproximación a los vértices tanto internos como externos, es preciso utilizar la estrategia adecuada con el fin de minimizar la vibración y el astillamiento de la herramienta y evitar que se obtenga un acabado superficial deficiente. La elección óptima consiste en una fresa con un diámetro más reducido que el del vértice, combinada con una estrategia de interpolación circular, reduciendo así adecuadamente la velocidad de avance. En el caso de vértices externos, conecte las pasadas en los dos lados del vértice utilizando interpolación circular (técnica de pasadas sucesivas).

RECOMENDACIONES:


- Evitar utilizar una fresa con un diámetro correspondiente al del vértice
- Para minimizar la vibración y aumentar la calidad superficial, seleccionar un radio de fresa < ⅔ radio en la punta





## MECANIZADO DE ALTA VELOCIDAD (HSM)

El mecanizado de alta velocidad (HSM, por sus siglas en inglés) puede definirse como el funcionamiento a una velocidad de corte significativamente superior (5-10 veces) en comparación con la utilizada en el mecanizado convencional, lo que se traduce en las siguientes ventajas principales: reducción de la temperatura en los filos de corte (desgaste reducido), reducción de los problemas relacionados con la vibración y mayor estabilidad, aumento de la proporción de material eliminado y reducción del tiempo de mecanizado. La máquina herramienta debe estar específicamente diseñada para HSM y debe seleccionarse la estrategia de mecanizado correcta para maximizar el rendimiento de la máquina.




## MAQUINAGEM DE BASES FINAS

À semelhança da maquinagem de paredes finas, os problemas comuns, neste caso, relacionam-se com a vibração e limites. Por isso, a rigidez de todo o sistema (bloqueamento, montagem de ferramentas, peça) tem de ser maximizada, com o efeito duplamente positivo de reduzir a vibração e assistir o controlo dimensional.

RECOMENDAÇÕES:

- Para compartimentos fechados com bases finas, utilizar a pré-fresagem de um orifício iniciante ou, em alternativa, uma abordagem de interpolação helicoidal no centro da área de base, fresando, depois, para fora num percurso helicoidal a partir desse ponto
- Sempre que possível, apoiar a base do lado oposto (ou seja, com barras)
- Se o componente tiver um orifício no centro da base, deixar um apoio no local ao maquinar o primeiro lado, maquinando, em seguida, o segundo lado e, finalmente, remover o apoio que cria o orifício



## QUALIDADE DA SUPERFÍCIE - PROBLEMAS DE VIBRAÇÃO

Cada componente tem requisitos gerais ou específicos para a qualidade da superfície. Os parâmetros mais vulgarmente medidos são a Ra (rigidez aritmética) e Rz (pico-vale médio 5 máx), que afecta o comportamento de desgaste, resistência à corrosão e grau de qualidade do componente. Na fresagem, os parâmetros com mais influência na rugosidade são: avanço/dente, saída na montagem da ferramenta, comprimento da montagem da ferramenta e rigidez de bloqueamento. A vibração deve estar sempre sob controlo, pois pode reduzir drasticamente Ra-Rz.

RECOMENDAÇÕES:


- Reduzir avanço/dente, para aumentar a qualidade da superfície
- Tentar minimizar a saída na montagem da ferramenta, ou seja, para operações de acabamento, utilizar mandril porta-ferramentas com alta precisão
- Deixar um material restante de 0,2 – 0,5 m, para remover num passo de acabamento em superfícies com requisitos Ra-Rz críticos
- Escolher uma fresa com o comprimento de corte mais baixo, compatível com a profundidade axial programada de corte
- Escolher uma fresa com o diâmetro máximo, compatível com a operação a desempenhar
- Utilizar fresas equipadas com a geometria de hélice inigualável da Dormer, para minimizar a vibração


## MAQUINAGEM DE CANTOS

Tanto os cantos internos como externos precisam ser abordados com a estratégia certa, para minimizar a vibração, lascagem da ferramenta e má qualidade da superfície. A opção ideal é uma fresa com um diâmetro mais pequeno do que o do canto, em combinação com uma estratégia de interpolação circular, reduzindo adequadamente a taxa de avanço. Para cantos externos, conectar os passos ao longo dos dois lados do canto com interpolação circular (técnica de enrolamento).

RECOMENDAÇÕES:


- Evitar a utilização da uma fresa com diâmetro igual ao do canto
- Para minimizar a vibração e aumentar a qualidade da superfície, escolher um raio de fresa < ⅔ ao do canto






## MAQUINAGEM A ALTA VELOCIDADE (HSM)

A Maquinagem a Alta Velocidade (HSM) poderá definir-se pelo trabalho a velocidades de corte bastante mais elevadas (5-10 vezes) do que aquelas tipicamente utilizadas na maquinagem convencional, com as seguintes vantagens principais: redução de temperatura nos extremos de corte (pouco desgaste), redução de problemas de vibração e maior estabilidade, MRR acrescido e tempo de maquinagem reduzido. A ferramenta da máquina tem de ser especificamente concebida para o HSM e a estratégia correcta de maquinagem seleccionada, para maximizar o desempenho da máquina.



DORMER

The Right Tool at the Right Time




**Dormer Tools**
Morse Way
Waverley
Sheffield
S60 5BJ
**United Kingdom**
T: 0870 850 44 66
F: 0870 850 88 66
Email: dormer.uk@dormertools.com

**Dormer Tools International**
Morse Way
Waverley
Sheffield
S60 5BJ
**United Kingdom**
T: +44 114 2933838
F: +44 114 2933839
Email: dormer.int@dormertools.com

**Dormer Tools**
B.P 6209
45062 Orleans Cedex 2
**France - France**
T: +33 (0)2 38 41 40 15
F: +33 (0)2 38 41 40 30
Email: dormer.fr@dormertools.com

**Dormer Tools**
's-Gravelandsweg 401
NL-3125 BJ Schiedam
**Netherlands - Nederland**
T: +31 10 2080 240
F: +31 10 2080 282
Email: dormer.nl@dormertools.com

**Dormer Tools CEE**
Sandvik in Austria GmbH
Postfach 90
AT-1211 Wien
Street address:
Scheydgasse 44
AT-1211 Wien
**Austria - Österreich**
T: +43 1 277 37 202
F: +43 1 277 37 203
Email: dormer.cee@dormertools.com

**responsible for**
**Austria**
**Österreich**
**Belarus**
**Беларусь**
**Bulgaria**
**България**
**Croatia**
**Hrvatska**
**Czech Republic**
**Česká republika**
**Hungary**
**Magyarország**
**Lithuania**
**Lietuva**
**Ukraine**
**Україна**
**Bosnia-Herzegovina**
**Босна и Херцеговина**
**Montenegro**
**Црна Гора**
**Poland**
**Polska**
**Romania**
**România**
**Russia**
**Россия**
**Serbia**
**Србија**
**Slovakia**
**Slovensko**
**Slovenia**
**Slovenija**

**Dormer Tools Central and Eastern Europe**
Sandvik Slovakia s.r.o.
Hranicna 18
SK-82105 Bratislava
**Slovakia - Slovensko**
T. +421 2 5831 8206
F. +421 2 5341 3233
Email: dormer.cee@dormertools.com

**Dormer Tools Central and Eastern Europe**
LLC Sandvik Russia
Ul. Polkovaia 1
RU- 127018 Moscow
**Russia - Россия**
T. +7 495 689 34 25
F. +7 495 689 34 25
Email: dormer.cee@dormertools.com

**Dormer Tools**
Via Varesina 184
20156 Milano
**Italy - Italia**
T: +39 02 38 04 51
F: +39 02 38 04 52 43
Email: dormer.it@dormertools.com

**Sandvik Española, S.A.**
Dormer Tools Ibérica
Parque Empresarial Puerta de Madrid Este
C/ Tapiceros, 9
ES-28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 660 51 17(ES)
F: +34 91 660 51 35 (ES)
Email:dormer.es@dormertools.com
**Spain - España**
T: +351 21 424 54 21 (PT)
F: +351 21 424 54 25 (PT)
Email:dormer.pt@dormertools.com
Responsible for
**Spain**
**España**
**Portugal**
**Portugal**

**Dormer Tools**
Sandvik AG
Bereich Dormer
Alpenquai 14, Postfach 3869
6002 Luzern
**Switzerland**
T: +41 (0)41 368 33 66
F: +41 (0)41 368 33 75
Email: dormer.int@dormertools.com

**Dormer Tools**
Fountain Plaza
Belgicastraat 5, bus 5/6
BE-1930 Zaventem
**Belgium - België/Belgique**
T: +32 3 440 59 01
F: +32 3 449 15 43
Email: dormer.be@dormertools.com

**Dormer Tools**
Sandvik Tooling Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Dormer
Heerdter Landstrasse 243
D-40549 Düsseldorf
Postfach 10 21 62
D-40012 Düsseldorf
**Germany - Deutschland**
T: +49 211 50 27 0
F: +49 211 50 27 504
Email: dormer.de@dormertools.com

**Dormer Tools**
Box 618
SE-301 16 Halmstad
**Sweden - Sverige**
T: +46 (0) 35 16 52 00
F: +46 (0) 35 16 52 90
Email: dormer.se@dormertools.com
Kundservice
T: direkt +46 35 16 52 96
F: direkt +46 35 16 52 90

**Dormer Tools**
PL. 52
FI-01511 Vantaa
**Finland - Suomi**
T: +358 205 44 121
F: +358 205 44 5199
Customer Service
T: direkt 0205 44 7003
F: direkt 0205 44 7004
Email: dormer.fi@dormertools.com

**Dormer Tools**
Sandvik A/S
Boks 173
NO-1377 Billingstad
**Norway - Norge**
T:+47 67 17 56 00
F:+47 66 85 96 10
E-mail: dormer.no@dormertools.com
Kundeservice
T: direkt 800 10 113
F: direkt +46 35 16 52 90

**Dormer Tools**
Sandvik A/S
Postboks 160
DK-2605 Brøndby
**Denmark - Danmark**
T: +45 43 46 52 80
F: +45 43 46 52 81
Email: dormer.dk@dormertools.com
Kundetjeneste
T: direkt 808 82106
F: direkt +46 35 16 52 90

**Dormer Tools**
Av. João Paulo da Silva, 258
CEP 04777 020
São Paulo SP
**Brazil - Brasil**
T: +55 11 5660 3000
F: +55 11 5667 5883
Email: dormer.br@dormertools.com

**Precision Dormer**
2550 Meadowvale Blvd. Unit 3
Mississauga, ON L5N 8C2
**Canada**
T: (888) 336 7637
En Français: (888) 368 8457
F: (905) 542 7000
Email: dormertools.canada@precisiondormer.com

**Precision Dormer**
301 Industrial Ave.
Crystal Lake, IL 60012
**United States of America**
T: (800) 877 3745
F: 815 459 2804
Email: cs@precisiondormer.com
**responsible for**
**United States of America**
**Mexico**

**Dormer Tools**
5 Fowler Road
Dandenong 3175, Victoria
**Australia**
T: 1300 131 274
F: +61 3 9238 7105
Email: dormer.int@dormertools.com

**Dormer Tools**
Sandvik New Zealand
269 Ti Rakau Drive
Burswood
Manukau 2013
**New Zealand**
T: 0800 4 436 763
F: +64 9 2735857
Email: dormer.int@dormertools.com

**Dormer Tools**
Sandvik South East Asia Pte Ltd
50 Alps Avenue
#04-00 Sandvik Building
**Singapore** - 498782
T: +65 6477 3765/6
F: +65 6477 3781
Email: dormer.sg@dormertools.com
**responsible for**
**China**
**Indonesia**
**Malaysia**
**Singapore**
**Taiwan**
**Hong Kong**
**Vietnam**
**Thailand**
**South Korea**

**Dormer Tools**
No 4555 Yin Du Road
Xin Zhuang Industry Park
Shanghai 201108
**China**
T: +86 21 2416 0666
F: +86 21 5442 6315
Email: dormer.cn@dormertools.com

**Dormer Tools**
Sandvik Asia Ltd
Mumbai-Pune Road
Pune 411 012
**India**
T: +91 20 27 10 47 00
F: +91 20 27 14 57 36
Email: dormer.int@dormertools.com

**Dormer Tools**
Sandvik
P.O. Box 25038
East Rand 1462
**South Africa**
T: +27 11 929 5300
F: +27 11 570 9709
Email: dormer.int@dormertools.com

**Dormer Tools**
Sandvik Argentina S.A.
Rincón 3198
CP B1754BIL
San Justo - Buenos Aires
**Argentina**
T: 54 (11) 6777-6777
F: 54 (11) 4441-4467
Email: dormer.int@dormertools.com

**Dormer Tools**
Sandvik Chile S.A.
Avda. Presidente Edo.
Frei Montalva 9990
Quilicura Santiago
**Chile**
T: 56 2 6760313
F: 56 2 7385574
Email: dormer.int@dormertools.com

www.dormertools.com

DORCAT2012FWER

7 320760 662694